

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Die Untersuchung von Feuerungs-Anlagen


Hanns von Jüptner

Digitized by GOOPLE



Digitized by Google





L.Hartlebens Chemisch-technische Chemisch-technische

Die

Untersuchung

Fenerungs-Anlagen.

zed by Google

A hartleben's Verlag Wien Pest Leinzig

Chemisch-tedynische Bibliothek.

In zwanglosen Sanden. — Mit vielen Ilustrationen. — Jeder Sand einzeln zu haben.

Rein Zweig ber menschlichen Thätigkeit hat in einer so kurzen Spanne Zeit so bebeutenbe, wahrhaft riesige Fortschritte gemacht, wie die chemische Biffenschaft und beren Anwendung auf die Gewerbe — die chemische Techenologie; jedes Jahr, ja fast jeder Monat bereichert unser Wissen mit neuen, staunenswerthen Ersindungen auf chemisch-industriellem Gebiete.

Die chemischen Gewerbe haben bas Eigenthümliche, baß sie ein viel rascheres Umsetzen bes Capitals gestatten, als die mechanischen; während es bei biesen oft Wonate lang dauert, bis das Object verkausstähig wird, verwandelt der Industrielle auf chemischem Bege sein Rohmaterial in wenigen Tagen, oft selbst in wenigen Stunden in fertige Handelswaare. Wir erinnern hier nur an die Seisen-Fabrikation, die Fabrikation der Parsümerien, der Stärke, des Beimes, die Branntweinbrennerei, Essisten, Bierbrauerei u. s. w.

Die chemisch-technische Literatur hat aber im Großen und Ganzen nicht mit den Fortschritten der Technik gleichen Schritt gehalten; wir besitzen zwar trefsliche Quellenwerke, welche aber vom allgemein wissenschaftlichen Standpunkte gehalten, dem praktischen Fabrikanten in der Regel nicht das dieten, was für ihn Bedürfniß ist: ein compendiös abgefaßtes Handbuch, in welchem frei von allem überstüfsigen Beiwerke die Fabrikation der betressenden Producte in klarer, leicht faßlicher, wahrhaft populärer Weise dargestellt ist und den neuesten Ersindungen und Ersahrungen entsprechend Rechnung getragen wird.

Die Mehrzahl ber chemisch-technischen Specialwerke, welche unsere Literatur besitzt, batirt meist aus älterer Zeit, ober find von bloßen Theoretikern verfaßt, benen die Kenntniß der praktischen Fortschritte auf chemisch-technischem Gebiete mangelt.

Eine neue Zeit fordert neue Bücher. — In Erwägung der vorstehenden Thatsachen ist die gesertigte Verlagshandlung seit einer Reihe von Jahren thätig, im Vereine mit einer großen Anzahl der eminentesten Fachsmänner und treu in ihrer Richtung: die Industrie durch herausgade wahrhaft populärer technischer Werke zu unterstützen, die Chemisch-technische Bibliothel zu einer alle Gediete der menschlichen Arbeit umfassenden Enchslopädie zu gestalten, in welche nach und nach alle Zweige der chemischen Industrie aufgenommen werden sollen. — Die Bearbeitung sedes Fabrikationszweiges liegt in den Händen solcher Männer, welche durch ihre reichen wissenschaftlicher Erschrungen, sowie durch ihre disherigen literarischen Leistungen die sicher Bützschaft dafür geben, daß ihre Werke das Beste dieten, das auf diesen Gebiete gefordert werden kann.

Daß ber von ber unterzeichneten Berlagshandlung eingeschlagene Weber Herausgabe einer chemisch-technischen Bibliothet ber richtige sei, wird durch die ausnahmslos höchst günstigen Besprechungen der bisher erschiemener 180 Bände der »Chemisch-technischen Bibliothet« in den verschiedensten technische und wissenschaftlichen Blättern des In- und Auslandes verbürgt.

Mitarbeiter für unfere »Chemisch-technische Bibliothel. find und fter willfommen.

Möge bas Unternehmen bem allgemeinen Bohle jenen Rugen binger welchen bie Schöpfer besselben als erstrebenswerthes Ziel im Au:

A. Sartleben's

Chemisch-technische Bibliothek.

In awanalolen Sanden. - Mit vielen Ilufrationen. - Jeder Sand einzeln zu haben.

In eleganten Gangleinwandbanben, pro Banb 45 Rreuzer = 80 Bf. Rufclag.

I. Banb. Die Musbruche, Gecte und Gudweine. Bollftanbige Anleitung 1. Band. Die underringe, verte und Subweine. Bollfandige Anleitung um Bereitung bes Beines im Allgemeinen, jur Jerfielung aller Gatrungen Anspörüche, Secte, spanischer, französischer, italienischer, griechischer, ungarischer, afrikanischer und aftatischer Beine und Ausbruchmeine, nehit einem Anhange, enthaltend die Bereitung der Sirchweine, Volinen, Hoften, Kunfte, Beerene und Kernobiweine. Auf Grundlage langiähriger Ersahrungen ausführlich und leichisaklich geschiebert von Karl Maier. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 15 Absild. 15 Bog. 8. Sieg. geb. 1 st. 20 ft. = 2 Nt. 25 Vt.

bud ber Spiritus. und Brefthefe-Fabritation. Bollftanbige Anleitung gur Ergengung bon Spiritus und Breghefe aus Rartoffeln, Rufurug, Rorn, Berfte, Safer, Sirfe und Melaffe; mit befonberer Berudfichtigung ber neueften Grfahrungen auf biefem Gebiete. Auf Grunblage vieliahriger Erfahrungen ausführlich und leichtfaglich geidilber t bon Gb. Gibberr (früher bon Alois Schonberg). Dritte, bollftanbig umgears beitete Auflage. Dit 37 Abbilb. 14 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

bettete Auflage. Int 3 de Abolto. Laboy. O. etg., ged. 18. o. 18. — 3 Mart.

111. Dand. Die Liqueure-Fabrifation. Bollfändige Anleitung zur Herfielung aller Gattungen von Liqueuren, Cremes, Hulles, gewöhnlicher Liqueure, Aquavite, Fruchtbranntweine (Katafias), des Kumes, Arracs, Cognacs, der Punsch-Effenzen, der gebrannten Wälfer auf warmem und kaltem Wege, sowie der zur Liqueure-Fasbergerichten berwendeten ätherischen Dele, Tinkturen, Estenzen, aromatischen Wässer, Fardscheine und Frühren-Effenzen. Reht einer großen Auzahl der besten Verschleitung zur Bereitung aller Battungen bon Liqueuren, Bitter-Liqueuren, Aquabiten, Ratafia's, Bunic : Effenzen, Arrac, Rum und Cognac. Bon August Gaber, geprüfter Chemiter und praktischer Destillateur. Mit 15 Abbild. Fünste, vermehrte und verbefferte Mufl. 28 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 D 50 Bf.

IV. Band. Die Parfumerie-Fabritation. Bollftanbige Unleitung gur Darftellung aller Laichentuch-Barfums, Riechjalze, Riechpulver, Raucherwerte, aller Mittel sur Bfiege ber Saut, des Munbes und ber Saare, der Schminten, Saarfarbemittel und aller in der Loilettefunft verwendeten Braparate, nebft einer ausführlichen Schilberung ber Riechftoffe zc. zc. Bon Dr. chem. George Billiam Matinfon, Bar=

berning bet deliging. A. A. Son I. Adea. Gebry de Bertrital 28 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ff. 50 fr. = 4 M. 50 Pf. V. Band. Die Geifen-Fabrilation. Handbuch für Praktifer. Enthaltend bie Hähändige Anleitung jur Darstellung aller Arren von Seifen im Kleinen, wie im Fabrilsbetriebe mit besonderer Rückschahme auf warme und kalte Berseifung umb bie Nabritation von Lurus- u. medic. Seifen von Friedrich Biltner, Seifen-

Fabritant. Mit 26 erläut. Abbild. 3. Auft. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart. VI. Banb. Die Bierbrauerei und die Malzertract-Fabritation. Gine Darftellung aller in b. berichieb. Banbern üblichen Braumethoben g. Bereituna aller Bierforten, fomie ber Fabritation bes Malgertractes und ber baraus bergu-Bellenben Brobucte. Bon berm. Ribinger, tedn. Brauerei-Letter. 2. bermebrte a. berb. Auff. Dit 33 erlaut. Abbilb. 31 Bog. 8. Gleg. geb. 8 fl. 30 fr. = 6 Mart.

n. berd. Aufi. Mit 33 erläut. Abbild. 31 Bog. 8. Eleg. geh. 8 fl. 30 fr. = 6 Mark.
VII. B an d. Die Zündwaaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrikation bon Bündhöligden, Jündterzigen, Cigarren-Zünder und Jündlunten, der Fabrikation ber Kündwagen, die der Fabrikation der Kodeller und Bündlunten, der Fabrikation der Kodeller Bündwassen in wie der Fabrikation des Khosphors. Bon Jos. Freitag. Zweite Kundage. Mit 28 erläut. Abbild. 11 Bog. 8. Cieg. geh. 1 fl. 85 fr. = 2 M. 50 Kf.
VIII. Band. Die Beleuchtungsktoffe und deren Fabrikation. Eine Darstellung alter zur Beleuchtung betwendeten Naterialien thierestichen und pflangslichen Urbrungs, des Betrofeuns, des Stearins, der Theeröle und des Paraffins.
Enthaltend die Schilderung ihrer Eigenschaften, ihrer Keinigung und draftischen Frügung in Bezug auf ihre Keinheit und Leuchtraft, nehr einem Andange über Küssigen Koblenwasserfosse, zumenbeleuchtung über Küssigen Koblenwasserfosse, zumenbeleuchtung und

Srkiung in Bezug auf ihre Meinheit und Leuchtraft, nehst einem Anhange über die Berwerthung ber flüssigen Kohlenwasserssiert und Lampenbeleuchung und Gasbeleuchung im Haufe, in Fabriten und öffentlichen Localen. Bon Ebu ard Bert, Chemiser. Mit 10 Abhild. 9 Bog. 8. Etg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart.

IX. Band. Die Fabrikation der Kacke, Firnisse, Buchdruckerstruisse und des Eiegellackes. Dandbuch für Bratitler. Enthaltend die aussührliche Beschenke, sowie die bonskändige Anleitung zur Fabrikation des Siegellackes und Eiegelwaches von den feinsten bis zu den gewöhnlichen Sorten. Leichtahlich geschildert Von Erwin Andre Ander Angelenaches des Eiegelwaches der und Firnis-Hodrikation. Dritte Auflage. Mit 20 erstauden Erwin Andre. 8. Etg., ach. 1 ft. 65 fr. = 3 Nart. ternden Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

Digitized by

M. hartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

X. Banb. Die Effigfabritation. Gine Darftellung ber Gffigfabritation nach ben alteften und neueren Berfahrungsweifen, ber Schnell-Gffigfabritation, ber nach sen alteinen und neueren Verzahrungsweisen, der Schielbergigabritation, der Bereitung von Eisefig und reiner Effigiäure aus Holzeifig, lowie der Fabristation des Meins, Tresterns, Malzs, Vieressigs und der aromatischen Essigsten, nehit der praktischen Kristing des Essigs. Von Dr. Joje Verlög. Dritte, erweiterte und verbestertet üben. Mitt Tübbild. 17 Vog. 8. Eleg. geb. 1 st. 65 fr. = 3 Warf.

XI. Vand. Die Fenerwerferet oder die Fabrikation der Fenerswerfskörper. Eine Darskellung der gesammten Kyvotechnif, enthaltend die vorzägslichen Borschriften zur Ansertung sichmittigen Fenerwerfsobjecte, als aller Arien den Abris der Arien der Abris har für der Arrester mickliem Erwickeren der Abris der Konnie. Von

jowie einen Abrig ber für ben Feuerwerter wichtigen Grundlehren ber Chemie. Bon Mug. Gidenbacher. Zweite, fehr bermehrte und berbefferte Auflage. Dit 49 Mbs

bilb. 21 Bog. 8. Gieg. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Marf.
XII. Banb. Die Meerschaum: und Bernsteinwaaren-Fabrifation. Mit einem Unhange über bie Erzeugung bolgerner Pfeifentopfe. Enthaltend : Die Fabritation ber Pfeifen und Cigarrenipipen; bie Bermerthung ber Meerichaums und Bernfteins Abfalle, Erzeugung bon Runfimeericaum (Daffe ober Maffa), fünftlichem Gifenbein, funftlicher Schmudfteine auf chemifchem Bege; Die zwedmäßigften und nothigften Berts jeuge, Gerathichaften, Borrichtungen und Silfsftoffe. Ferner Die Erzeugung ber Delfabfe, geftammter, geiprengelter und Beublaer Baare. Enblich die Erzeugung ber Solzpfeifen, hierzu bienliche holgarten, beren Farben, Beigen, Boliren u. bgl. Bon G. M. Raufer. Mit 5 Tafeln Abbilbungen. 10 Bog. 8. Gleg, geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

XIII. Band. Die Fabrifation ber atherifden Dele. Unleitung gur Darftellung berfelben nach ben Methoben ber Breffung, Deftillation, Ertraction, Deplacirung, Maceration und Abforption, nebit einer ausführlichen Beichreibung aller befannten atherifchen Dele in Bezug auf ihre demifchen und phyfitalifchen Gigenichaften und technische Bermenbung, fowie ber beften Berfahrungearten gur Brufung ber atherijden Cele auf ihre Reinheit. Bon Dr. chem. George Billiam Usfinion, Berfaffer bes Bertes: Die Barfumerie-Fabritation. 2. verbefferte und vermehrte Muft.

Mit 36 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. XIV. Band. Die Photographie oder die Auferrigung von bildlicen Darftellungen auf fünftlichem Wege, Mls Lehr: u. Sanbb. v. praft. Seite bearb. u. herausg. v. Ju l. Rriiger. DR. 41 Abbilb. 37 Bog. 8. Eleg. geb. 4 fl. = 7 DR. 20 Bf. XV. Band. Die Leim: und Gelatine: Fabritation. Gine auf pratt. Erfahr-

begrund. gemeinverstandt. Darftell. biefes Induftriegw. in f. gang. Umfange. Bon F. Damiboweth. 2. Mufl. Mit 27 Abbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 M.

XVI. Banb. Die Starfe-Fabrifation und die Fabrifation des Traubengudere. Gine populare Darfiellung ber Fabrifation aller im Sandel bortommenben Starfejorten, als ber Rartoffels, Beigens, Maiss, Reiss, Arrow-root-Starfe, ber Tapioca u. f. m.; ber Baich= und Toiletteftarte und bes fünftlichen Gago, fowie ber Berwerthung aller bei ber Starfe-Fabrifation fich ergebenben Abfalle, namentlich bes Rlebers und ber Fabrifation bes Dertring, Starfegummis, Traubenguders, Rarroffetmehles und der Zuder-Couleur. Ein Handbuch für Stärtes und Traubenzuder-Fabrikanten, sowie für Dekonomie-Besiger und Branntweinbrenner. Bon Felix Kehwald, Stärtes und Traubenzuder-Fabrikant. Zweite, sehr vermehrten. verbessert Auft. Wit 28 Ubbild. 16 Bog. 8. Eteg. geb. 1 st. 65 fr. = 3 Mark. XVII. Band. Die Tinten-Fabrikation u. die Herstellung der Hethoganden

und heftographi tinten, bie Fabritation ber Tuiche, ber Tintenftifte, ber Stempelbrud: farben fowie b. Baichblaues. Musführl. Darftellung ber Anfertigung aller Schreib:, Comptoirs, Copirs u. Geftographirtinten, aller farbigen und immpathetifchen Tinten, b. dinefifden Tuiche, lithographifden Stifte u. Tinten, unauslofdi. Tinten g. Beidnen b. Baide, b. Beftographirmaffen, im. g. Musführung b. Schriften a. jebem beliebigen Materiale, b. Bereit. b. beften Bafchblaues u. b. Stempelbrudfarben. Rebft e. Unleit. 3. Lesbarmachen alter Schriften. Rach eig. Grfahr. bargeft. b. Sigmund Lehner,

Chem, u. Fabrif. 4. Mufl. M. erlaut. Ubb. 19 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 M. XVIII. Band. Die Fabrifation ber Schmiermittel, ber Schuhwichfe und Leberichmiere. Darftellung aller befannten Schmiermittel, als: Bagenichmiere, Majdinenidmiere, ber Schmierole f. Rab. u. andere Arbeitsmajdinen u. ber Minerals ichmierole, Uhrmacherole, ferner ber Schuhwichse, Leberlade, bes Degras u. Leber-ichmiere f. alle Gattungen von Leber Bon Rich. Brunner, techn. Chemif. 4. Aufl. Dit 5 erläuternben Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 20 fr. = 2 Dt. 25 Bf.

XIX. Banb. Die Lobgerberei ober die Fabrifation des lobgaren Lebers. Gin Sandbuch für Leber-Fabrifanten. Enthaltend Die ausführliche Darftellung ber Fabritation bes lohgaren Lebers nach bem gewöhnlichen und Schnellgerbe-Berfahren und ber Detallfalg: Gerberei; nebit ber Unleitung gur herftellung aller Gattungen Majdinenriemen-Leber, bes Juditen=, Saffian=, Corbuans, Chagrin= und Ladlebers, fowie gur Bermerthung ber Abfalle, welche fich in Leberfabrifen ergeben. Bon Fer= binand Biener, Leber-Fabrifant. 2. febr vermehrte und verbefferte Mufi. Dit 48 Abbilb. 37 Bog. 8. Gleg. geh. 4 ft. = 7 DR. 20 Bf.

A. Gartleben's Chemija-teauifae Biblisthel.

IX. Banb. Die Weifigerberei, Camifchgerberei und Pergament Sabritation. Ein handbuch fur Leber-Fabritanten. Enthaltend bie ansführliche barftellung ber Fabritation bes weißgaren Lebers nach allen Berfahrungsweifen, des Clacelebers, Seifenlebers u. f. w.; der Sämischgerberei, der Fabrikation des Bergaments und der Leberfärberei, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Fortidritte auf bem Gebiete ber Beberinduftrie. Bon Ferbinand Biener, Beber-

fabritant. Mit 20 Abbilb. 27 Bog. 8. Cleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mart. XXI. Banb. Die chemifche Bearbeitung ber Schafwolle oberbas Gange ber Farberei von Bolle und wollenen Gefpinnften. Gin Silfs- u. Lebrbuch für Farber, Färberei-Lechniker, Luch- u. Garn-Fabrikanten u. Solche, die es werden wollen. Dem bentigen Standpunkte der Wiffenschaft entsprechend u. auf Grund eigener langjähr. Erfahrungen im Ineu. Auslande vorzugsweise praftisch bargeftellt. Bon Bictor Joclet, Farber u. Fabrits-Dirigent. Mit 29 Abb. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mt.

XXII. Banb. Das Gefammigebiet Des Lichtbrude, Die Emailphotographie, und anderweitige Boridriften zur Umkehrung ber negativen und positiven Glasbilder. Bearbeitet von S. Husnik, t. f. Professor in Brag. Dritte Austage. Mit 28 Abbild. u. 8 Austrationsbeilagen. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Mark.

XXIII. Banb. Die Fabritation der Conferben und Canditen. Boll. fanbige Darftellung aller Berfahren ber Confervirung für Fleifch, Früchte, Gemufe, der Trodenfrüchte, der getrochneten Gemilje, Marmeladen, Fruchischte u. f. w. und der Fahrstation aller Arten von Canditen, als: canditer Früchte, der verschiedenen Bon bons, der Rocks-Orvos, der Orgafes, Vrachlinésse. Bon A. Hausner. 2. verbesierte und vermehrte Aust. Mit 27 Abbild. 25 Bog. 8. Cleg. geh. 2 fl. 50 fr. — 4 M. 50 Kf.

XXIV. Banb. Die Fabritation des Gurrogattaffees und des Zafel. fenfed. Enthaltend: Die ausführliche Beidreibung ber Bubereitung bes Raffees und feiner Bestandtheile; der Darstellung der Kaffee-Surrogate aus allen hierzu ver-wendeten Materialien und die Fabrikation aller Gattungen Tafelsenf. Bon Rarl

Behmann. Mit 9 Abbitb. 9 Bog. 8. Eigg. geh. 1 fi. 10 fr. = 2 Mart. XXV. Banb. Die Ritte und Riebemittel. Queführliche Unleitung gur Darftellung aller Arten von Ritten unbRlebemitteln für Glas Borgellan, Metalle. Seber, Eisen, Stein, Sols, Wasserleitungs: und Dampfröhren, sowie ber Dels, Harze, Kautschutz, Guttaperchaz, Caseins, Leimz, Wasserglasz, Elycerinz, Kaste, Chpss., Cisens und Zint-Kitte, des MarinesLeims, der Zahntitte, Zeiobeliths und der n fpeciellen Zweden bienenben Ritte und Rlebemittel. Bon Gigmund Bebner. Dritte, febr verm. u. verb. Aufl. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. = 1 M. 80 Pf.

XXVI. Banb. Die Fabrifation der Anochentohle und des Thieroles. Gine Anleitung gur rationellen Darftellung ber Anochentoble ober bes Spobiums und ber plaftifden Roble, ber Bermerthung aller fich hierbei ergebenden Rebenprobucte

und jur Bieberbeledung der gebrauchten Knochentohle. Bon Wilhelm Friedberg, technicher Chemifer. Mit 13 Abbild. 15 Bog. 8. Cleg. geb. 1 ft. 65 ft. = 3 Mart.
XVII. Band. Die Berwerthung der Weinrückfände. Braktliche Ankeitung zur rationellen Berwerthung von Weintreffer, Weinhefe (Weinlager, Geläger und Beinftein. Dit einem Anhang: Die Erzeugung bon Beiniprit und Cognac que Bein. Sanbbuch für Beinproducenten, Beinhanbler, Brennerei-Technifer, Kahrifanten demilder Brobucte u. Chemiter. Gemeinberftanblich bargeftellt bon Untonio bal Bias, tedn. Chemifer. 2. Muff. Mit 23 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 85 fr. = 2 M. 50 gf.

XXVIII. Band. Die Alfalien. Darftellung ber Fabritation ber gebraud. Udften Ralis und Natron-Berbinbungen, ber Goba, Botafche, bes Galges, Salbeters, Clauberfalges, Bafferglafes, Chromfalis, Blutlaugenfalges, Beinfteins, Laugenfreins u. f. f., beren Anwendung und Brufung. Gin Sandbuch für Farber, Bleicher, Seifen. fieber, Fabritanten von Glas, Bundwaaren, Lauge, Bapier, Farben, überhaupt von demifden Brobucten, für Apotheter und Droguisten. Bon Dr. S. Bid, Fabritsbefiger.

Mit 34 Abbilb. 21 Bog. 8. Cieg. geh. 2 fl. 50 tr. = 4 Dt. 50 Bf.
XXIX. Banb. Die Brougetwaaren Fabrifation. Anleitung gur Fabrilation von Bronzewaaren aller Art, Darftellung ihres Gusses und Behandelns nach bemielben, ihrer Färbung und Bergoldung, des Bronzirens überhaupt nach dem älteren sowie bis zu den neuesten Berfahrungsweiten. Bon Ludwig Müller, Metallwaarens Fabritant. Mit 28 Ubbil 16 Bog. 8. Eieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

XXX. Banb. Bollftandiges Sandbuch der Bleichtunft ober theoretifche und prattifche Unleitung jum Bleichen ber Baummolle, bes Flachjes, bes Banfes, ber Bolle und Ceibe, fowie ber baraus gesponnenen Garne und gewebten ober gewirften Benge. Rebft einem Anhange über zwedmäßiges Bleichen ber habern, bes Bapieres, ber Baid- und Babeichmamme, bes Strohes und Bachiek 2c. Nach ben neueften Erfabrungen burchgangig prattifch bearbeitet von Bictor Joclet. Mit 30 Abbilb. unb

Achein. 24 Bog. 8. Cieg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mart.
IXXI. Banb. Die Fabrifation bon Aunftbutter, Sparbutter und Sutterine. Gine Darftellung ber Bereitung ber Erfagmittel ber echten Butter nach ben beften Methoben. Allgemein verstänblich geschildert von Bictor Lang. Zweite bermehrte Auft. Mit 14 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. = 1 M. 80 Bflized by

A. Sartleben's Chemifa-teanifae Bibliothel.

XXXII. Banb. Die Natur der Ziegelthone und die Ziegel-Fabri tation ber Gegeutwart. Sanbbuch für techniche Chemiter, Biegeltechniter, Bau-und Majchinen-Ingenieure 2c. 2c. Bon Dr. hermann gwid. Mit 128 Abbilb. unb

2 Tafeln. 38 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. 60 fr. = 8 M. 80 Bf.

XXXIII. Band. Die Fabritation der Minerals und Lactfarben. Ents haltenb: Die Anleitung gur Darftellung aller fünftlichen Maler- und Anftreicherfarben, ber Emails und Metaufarben. Gin Sanbbuch für Fabritanten, Farbwaarenhanbler, Maler und Anftreicher. Dem neuesten Stanbe ber Wiffenichaft entiprechend bargeftells bon Dr. Josef Berfc. Mit 19 Abbilb. 41 Bog. 8. Gleg. geh. 4 fl. 20 fr. == 7 M. 60 Bf.

XXXIV. Banb. Die fünftlichen Düngemittel. Darftellung ber Fabritation des Anochens, horns, Bluts, Fleischells, der Kalibunger, des schwefelsauren Ammoniaks, der verschiedenen Arten Superphosphate, der Poudrette u. f. f., sowie Befdreibung bes natürlichen Bortommens ber concentrirten Dungemittel. Gin Sanbbuch für Fabritanien fünftlicher Dungemittel, Landwirthe, Buder-Fabritanten, Gewerbetreibenbe und Raufleute. Bon Dr. S. Bid, Fabritant demifder Producte. Bweite berm. Auflage. Mit 25 Abbilb. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

XXXV. Band. Die Bintograbure ober bas Megen in Bint gur Berftellung bon Drudplatten aller Art, nebft Anleitung gum Negen in Rupfer, Meffing, Stahl unb anbere Metalle. Auf Grund eigener pratificer, vielfahriger Erfahrungen bearbeitet unb herausgegeben von Julius Krüger. Zweite Auflage. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr.

XXXVI. Band. Medicinische Specialitäten. Eine Sammlung aller bis jest bekannten und untersuchten medicinischen Geheimmittel mit Angabe ihrer Bufammenfetung nach ben bewährteften Chemitern. Gruppenweise gusammengeftellt bon C. F. Capaun-Rarlowa, Apothefer. 3meite, vielfach vermehrte Auflage. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 B

XXXVII. Banb. Die Colorie der Baumwolle auf Garne und Gewebe mit befonderer Berudfichtigung ber Türtifdroth Farberet. Gin Rebr: und Sanbbuch für Intereffenten biefer Branchen. Rach eigenen praftifchen Gro fahrungen gufammengeftellt von Carl Romen, Director ber Möllersborfer Farberet, Bleicherei und Appretur. Mit 6 Abbilb. 24 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 MR.

XXXVIII. Banb. Die Galvanoblaftit. Ausführliche prattifche Darftellung bes galbanoplaftifchen Berfahrens in allen feinen Gingelheiten. In leichtfaßlicher Beife bearbeitet von Julius Beiß. Dritte Aufl. Dit 48 Abbilb. 27 Bog. 8.

Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XXXIX. Band. Die Weinbereitung und Rellerwirthschaft. Bopuläres Sanbbuch für Beinproducenten, Beinhanbler und Rellermeifter. Gemeinverständlich bargefielt auf Grundlage ber neueften wissenichaftlichen Forichungen ber berühm teften Denologen und eigenen langjährigen praftifchen Erfahrungen bon Untonio bal Bia 3. 3weite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 31 Abbilb. 25 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

IL. Banb. Die technifche Berwerthung des Steintohlentheers, nebft einem Anhange: Ueber bie Darftellung bes natürlichen Asphalttheers und Asphalt. maftir aus ben Usphaltsteinen und bituminofen Schiefern und Berwerthung ber Rebenproducte. Bon Dr. Georg Thenius, tecinischer Chemiter. Mit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 85 fr. = 2 M. 50 Bf.

XLI. Banb. Die Fabritation der Erdfarben. Enthaltenb : Die Beidreibung aller natürlich vortommenben Erbfarben, beren Gewinnung und Bubereitung. Sanbbuch

für Farben-Fabritanten, Maler, Zimmermaler, Anftreicher und Farbwaaren-Hablet. Bon Dr. Joj. Berfc. Mit 14 Abb. 15 Bog. 8. Cieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. XLII. Band. Desinfectionsmittel ober Anteinung zur Annebung ber praktijdesten und besten Desinfectionsmittel, um Bohnräume, Krantenjäle, Stallungen,

Transportmittel, Leichenkammern, Schlachifelber u. f. w. zu besinficiren. Bon Bitheim Dedenaft. 13 Bogs. 8. Geg. geb. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart. XLIII. Band. Die Beliographie, ober: Gine Anleitung zur herftellung brudbarer Metallplatten aller Art, jowohl' für halbidne als auch für Striche und Rornmanier, ferner die neuesten Fortschritte im Bigmentbruck und Boobbury-Berfahren (ober Reliefbrud), nebft anberweitigen Borichriften. Bearbeitet von 3. Guanit, t. f. Profesor in Brag. Zweite, vollftanbig neu bearbeitete Auflage. Mit 6 Junstrationen und 5 Tafeln. 14 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

XLIV. Band. Die Fabritation der Muiliufarbftoffe und aller anderen aus bem Theere barftellbaren Farbftoffe (Phenhl-, Raphthalin-, Unthracen- und Reforcin-Farbstoffe) u. beren Anwendung in der Industrie, Bearbeitet von Dr. Josef Berfa. Wit 15 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Bf.
XLY. Band. Chemisch-technische Epecialitäten und Geheimuiffe, mit

Angabe ihrer Zusamm nitell. nach b. bewährt. Chemitern. Alphab. zusammengeft. b. C. B. Capaun-Rarlowa, Apoth. 2. Auft. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. _ M. 2.50.

M. Sartleben's Chemifa-teanifae Bibliothef.

XLVI. Banb. Die Wolls und Seidenbruderei in ihrem gangen Umfange. Gin pratt. Sands u. Behrbuch für Drud-Fabritanten, Farber u. tedn. Chemiter. Enthaltenb: bas Druden ber Bollens, Salbwollens u. Salbieibenftoffe, der Bollengarne u. seibenen Zeuge. Unter Berüdflichtigung d. neuesten Erfind. u. unter Jugrundelegung langi. praft. Erfahrung. Beard. v. Sict. Foclet, techn. Chemifer. Mit 54 Nobild. u. 4 Acf. 87 Bog. 8. Eleg. ach. 2 ft. 60 ft. = 6 M. 50 Af. XLVII. Band. Die Fabrikation des Rübenzuckers, enthaltend: Die Erzeu-

gung bes Brotzuders, bes Rohzuders, bie Herftellung von Raffinab- und Canbiszuder nebst einem Anhange über bie Berwerthung ber Nachproducte und Abfälle 2c. Zum Gebrauche als Lehre und Sandbuch leichtfaglich bargeftellt von Richarb v. Regner,

Chemiter. Dit 21 erläuternben Abbilb. 14 Bog. 8. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

XLVIII. Banb. Farbenlehre. Für die praftifche Unwendung in ben berfcieb. Gewerben und in ber Runftinbuftrie, bearb. von Ulwin v. Bouwermank. Mit 7 Abbitb. und 6 Farbtafein. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 M. 25 Bf.

IL. Band. Bollfrandige Unleitung jum Formen und Giefen ober genaue Beidreibung aller in ben Ranften und Gewerben bafür angewanbten Materialien, als: Spps, Bachs, Schwefel, Leim, hars, Guttapercia, Thon, Jehm, Sanb und beren Behanblung behufs Darftellung bon Ghpsfiguren, Stuccature, Thone, Cement- und Steingut-Baaren, fowie beim Gug von Statuen, Gloden und ben in ber Meffing-, Bints, Bleis und Gilengießerei bortommenben Gegenstänben. Bon Chuarb Ublenburb. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 17 Abbitb. 12 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.
L. Banb. Die Bereitung ber Schaumweine. Mit besonberer Berud-

fichtigung ber frangofifchen Champagner-Fabritation. Genaue Anweifung und Erlauterung ber vollftanbigen rationellen Fabritationsweise aller mouffirenben Beine und Chainpagner. Dit Benütung bes Robinet'ichen Bertes, auf Grund eigener prattifder Erfahrungen und wiffenichaftlicher Renntniffe bargeftellt und erlautert von

M.b. Regner. Mit 28 Abbild. 25 Bog. 8. Gleg. geh. 2 ft. 75 fr. = 5 Mart. LI. Banb. Ralf und Luftmortel. Auftreten und Natur bes Ralffteines, bas Brernen besfelben und feine Unwenbung gu Lufimortel. Rach gegenwärtigem Stanbe ber Theorie und Praris bargefiellt von Dr. hermann gwid. Dit

30 Abbilb. 15 Bog. 8. Cleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 8 Mart. LII. Banb. Die Legirungen. handbuch für Praktiter. Enthaltenb : Die Darftellung fammtlicher Legirungen, Umalgame und Rothe für die 3mede aller Metall. arbeiter, insbeionbere für Erzgießer, Clodengießer, Bronzearbeiter, Eürtler, Sporer, Alempner, Golds und Silberarbeiter, Mechaniker, Lechniker u. s. w. Bon A. Krupp. Mit 11 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. ged. 2 ft. 75 fr. = 5 Mark.
LUI. Band. Unfere Lebensmittel. Gine Anleitung zur Kenniniß der vorsüglichken Rahrungs- und Genukmittel, deren Borkommen und Beschöffenbeit in gutem

und ichlechtem Buftanbe, fowie ihre Berfalfchungen und beren Ertennung. 5. F. Capaun: Rarlowa. 10 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

LIV. Banb. Die Bhototeramit, bas ift bie Runft, photogr. Bilber auf Borzellan, Email, Glas, Metall u. f. w. einzubrennen. Als Lehr= u. Danbbuch nach eig. Erfahrungen u. mit Benütung ber beften Quellen, bearbeitet u. herausg. bon Jul. Rruger. Dit 19 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

LV. Band. Die Sarge und ihre Producte. Deren Abstammung, Gewinnung und technische Berwerthung. Rebst einem Anhang: Ueber die Broducte der trodenen Deftlation des harzes oder Colophoniums; das Camphin, das ichwere harzel, das Cobbl, u. die Bereitung b. Wagenfetten, Majdinenölen zc. aus den foweren Harg-blen, jowie die Berwendung derfelben zur Leuchtgas-Erzeugung. Ein handb. für Fabrikanten, Lecinifer, Chemifer, Droguisten, Apothefer, Wagenfett-Fabrikanten u. Brauer. Rach ben neueft. Forichungen u. auf Grunbl. langi. Erfahr. gufammengeft. D. Dr. G. Theniu 8. M. 40 Abbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = M. 3.25.

LVI. Banb. Die Mineralfauren. Rebft einem Unhang: Der Chlorfalt und die Ammoniat-Berbindungen. Darftellung ber Fabritation von ichwefliger Saure, Schwefel-, Salz-, Salpeter-, Rohlens. Arfens, Bors, Phosphors, Blaufäure, Chlor-talk und Ammoniafialzen, beren Unterjudgung und Anwendung. Gin Hanbuch für Apotheter, Droquiften, Färber, Bleider, Fabritanten von Farben, Joner, Babier, Dangemittel. demischen Producten, für Gastedniter u. f. f. Bon Dr. S. Bid, Fabrits-

birector. Mit 27 Abbilb. 26 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 75 tr. = 5 Mart. LVII. Banb. Baffer und Gis. Gine Darftellung ber Eigenschaften, Anwenbung und Reinigung des Wassers für industrielle und häusliche Iwecke und der Aufbewahrung, Benitzung und kinstlichen Darstellung des Effes. Für Praktister bearbeitet von Friedrich Ritter. Mit 35 Abbild. 21. Bog. 8. Gleg. ged, 3 ft. 30 fr. — 4 Mark.
LVII. Band. Hopaulischer Kall u. Portland-Cement nach Rohmate-

rialien, physitalifden u. demilden Gigenicaften, Unterluchung, Fabrifation u. Berth-Rellung unter besonderer Rudficht auf den gegenwärtigen Stand der Cement-Industrie. Bearbeitet b. Dr. &. 3 wid. 28 Ubb. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 Dt. 50 Pf.

A. Sartleben's Chemifa-teanifche Biblistbel.

LIX. Banb. Die Glasägerei für Tafel: und Sohlglas, Bell: und Mattagerei in ihrem gangen Umfange. Alle bisher befannten und viele neue Berfahren enthaltenb; mit befonberer Berlidfichtigung ber Monumental-Glasagerei. Leichtfaglich bargeft. m. genauer Angabe aller erforderlichen hilfsmittel b. J. B. Miller, Glastech. Zweite Auft. . Mit 18 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ff. = 1 M. 80 Bf.

LX. Banb. Die explofiben Stoffe, ihre Befdichte, Fabritation, Gigenfcaften, Brufung und prattifche Anwendung in der Sprengtednit. Mit einem Anhange, enthaltenb : Die hilfsmittel ber fubmarinen Sprengtechnit (Torpebos und Seeminen). Bearbeitet nach ben neuesten miffenichaftlichen Erfahrungen von Dr. Fr. Bod mann, techn.

Chemiter. Mit 31 Abbitd. 28 Bog. 8. Eleg. gef. 2 ft. 75 fr. = 5 Mark.

LXI. Band. Handbuch der rationellen Berwerthung, Wiedersgewinnung am Berardeitung von Abfalltoffen jeder Art. Kon Dr. Theodor Rolfer. Mit 22 Abbitd. 21 Bog. 8. Eleg. gef. 2 ft. 20 fr. = 4 Mark.

LXII. Band. Kautschuft und Guttabercha. Eine Darstellung der Eigen-

schaften und ber Berarbeitung bes Kautschuls und ber Guttapercha auf fabritsmäßigem Bege, ber Fabritation bes vulcanifirten und geharteten Rauticuts, ber Rauticutund Guttapercha-Compositionen, ber mafferbichten Stoffe, elaftifchen Gemebe u. f. m. Für die Brazis bearbeitet von Raimund Doffer. Mit 8 Ubbild. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Bf.

LXIII. Band. Die Runft- und Feinwäscherei in ihrem gaugen Umfange. Enthaltenb: Die demijde Baide, Fledenreinigungskunft, Kunftwalcheret, Sauswälderei, bie Strobbut-Bleiderei und Farberei, Sanbidub-Baiderei und Far-

beret 2c. Bon Bictor Joclet. Zweite Auflage. Mit 18 Abbitb. 12 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.
LXIV. Banb. Grundzüge ber Chemie in ihrer Anwendung auf das prattifche Leben. Für Gewerbetreibende und Industrielle im Allgemeinen, sowie für jeben Gebilbeten. Bearbeitet von Dr. Billibald Artus, Professor in Jena.

Mit 24 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mark.
LXV. Banb. Die Fabritation der Emaille und das Emailiren. Anleitung gur Darstellung aller Arten Emaille für technische und fünftlerische Zwede und gur Bornahme bes Emaillirens auf praftifchem Bege. Für Emaillefabritanten, Golds und Metallarbeiter und Runftinduftrielle. Bon Baul Ranbau, technicher Chemiter. 2. Auft. Mit 14 Abbilb. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. LXVI. Band. Die Glas-Fabritation. Gine überfichtiche Darftellung ber

gesammten Glasindustrie mit bollständiger Anleitung gur Herstellung aller Sorten von Glas und Glaswaaren. Jum Gebrauche für Glassabritanten und Gewerbe-treibende aller verwandten Branchen auf Grund prattischer Ersabrungen und ber neuesten Fortidritte bearbeitet von Raimund Gerner, Glassabritant. Mit 50 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 tr. = 4 M. 50 Bf. LXVII. Band. Das Solz und seine Deftillations. Producte. Ueber bie

Abftammung und bas Bortommen ber verschiedenen Solger. Ueber Golg, Solgichleif. ftoff, SolzceAuloje, Solzimpragnirung u. Solzconjervirung, Meiler- u. Retorten Ber-tohlung, Holzeffig u. feine rechn. Berbareitung, Holztheer u. feine Deftillacionaproducte, Solgtheerpechu. Solgtoblen nebft einem Unbange: Ueber Gabergeugung aus Solg. Gin Sanbbuch f. Balbbefiger, Forftbeamte, Lehrer, Chem., Ledn. u. Ingenieure, nach ben neueften Erfahrungen prattifou. wiffenfc. bearbeitet b. Dr. Georg The nius, techn.

Chemiter. Mit 38 Abbilb. 34 Bog. 8 Eleg. geh. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf. LXVIII. Ban b. Die Marmorirtunft. Gin Lehrs, Sands u. Mufterbuchf. Buchs binbereien, Buntpapierfabriten u. verwandte Geschäfte. Bon J. Bh. Boed. Mit 30 Marmorpapier-Muftern u. 6 Abbilb. 6 Bog. 8. Glea. geb. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.

LXIX. Banb. Die Fabritation bes Bachetuches, bes ameritanifcen Bebertuches, bes Wachs-Taffets, ber Maler- und Belchen-Leinwand, jowie die Fabritation bes Theertuches, ber Dachpappe und bie Darftellung ber unverbrennlichen und gegerbten Gewebe. Den Bedürfniffen der Brattiter entfprechend. Bon Rubolf Eglinger, Fabritant. Mit 11 Abbild. 13 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 tr. = 2 M. 50 Bf.

LXX. Band. Das Celluloid, seine Rohnaterialien, Fabritation, Eigenschaften und technische Berwendung. Für Cellusoid verde Lellusoid von Bernerbarteitaten, für alle Cellusoid verarbeitenben Gewerbe, Jahnarie u. Rahntechnifer. Bon Dr. Fr. Bodmann, techn. Chem. Mit 8 Abbild. 7 Bog. 8. Eig. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Bf.

LXXI. Ban b. Das Ultramarin und feine Bereitung nach bem jestigen Stanbe biefer Inbuftrie. Bon G. Fürsten au. Mit 25 Abbild. 7 Bog. 8. Eleg. ges.

1 fl. = 1 M. 80 Mf.

LXXII. Banb. Betroleum und Erbwachs. Darftellung ber Gewinnung von Erbol und Erbwachs (Cerefin), beren Berarbeifung auf Beuchtole und Baraffin, fowie aller anderen aus benfelben gu gewinnenden Brobucte, mit einem Anhang, betreffend die Fabritation von Photogen, Solarol und Baraffin aus Brauntoblentheer. Mit besonderer Ruckichtnahme auf die aus Betroleum dargestellten Leuchtöle, beren Aufbewahrung und technische Brufung. Bon Arthur Burgmann, Chemiter. Bit 12 Abbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 8 DR. 25 Bf.

A. Dartleben's Chemijd-tednijde Bibliothet.

LXXIII. Banb. Das Löthen und die Bearbeitung ber Metalle. Gine Darftellung aller Arten von Both, Bothmitteln und Bothapparaten, jowie ber Behandlung ber Metalle mahrend ber Bearbeitung. Sanbbuch für Braftifer. Rach eigenen Erfahrungen bearbeitet bon Comund Schloffer. Mit21 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

LXXIV. Banb. Die Gaebeleuchtung im Saus und bie Gelbitbilfe bes Gas-Confumenten. Braftifche Anleitung gur Berftellung gwedmaßiger Gasbeleuchtungen, mit Angabe ber Mittel, eine möglichst große Gasersparnif ju erzielen. Bon U. Deniffer. Mit 84 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

LXXV. Banb. Die Unterfuchung ber im Sanbel und Gewerbe gebräuchlichften Stoffe (einichließlich ber Rahrungsmittel). Gemeinverständlich barge-ftellt bon Dr. S. Bid. Ein Sanbbuch für Sanbels und Gewerbetreibende jeder Art, für Apothefer, Photographen, Landwirthe, Medicinals und Bollbeamte. Dit 16 Mbbilb.

14 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 Dt. 50 Bf.

LXXVI. Banb. Das Berginnen, Berginten, Bernideln, Berftablen und bas Uebergieben bon Metallen mit anderen Metallen überhaupt. Gine Darftellung practischer Wethoben zur Anfertigung asser Wetallüberzige aus Zinn, Zink, Wet, Kubser, Silber, Gold, Blatin, Ridel, Kobalt und Stahl, jowie der Batina, der ordbirten Meialle und der Bronzirungen. Bon Friedrich Sartmann. Zweite berbestet Auflage. Wit 3 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. — 3 Mark.
LXXVII. Band. Kurzgesaste Chemie der Rübensaste-Reinigung. Zum

Gebrauche für praftische Juder-Fabritanten. Bon B. Shfora und F. Schiller. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 tr. = 3 M, 25 Bf. LXXVIII. Banb. Die Mineral-Malerei. Reues Berfahren gur Ger-

ftellung witterungsbeftanbiger Banbgemalbe. Tednifc-miffenicaftliche Unleitung

Don M. Reim. 6 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. = 1 DR. 80 Bf.

LXXIX. Band. Die Chocolade-Fabritation. Gine Darftellung ber berichie: benen Berfahren gur Unfertigung aller Gorten Chocolaben, ber bierbei in Unwenbung tommenben Materialien u. Dafdinen. Rach b. neueften Stanbe ber Techn. gefchilbert b.

Ernft Salban. Mit 34 Abbitb. 16 Bog. 8. Efeg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. LXXX. Band. Die Briquette-Induftrie und die Brennmaterialien. Dit einem Anhange: Die Unlage ber Dampffeffel und Gasgeneratoren mit befonberer Berudfichtigung ber rauchfreien Berbrennung. Con Dr. Friedrich Junemann, technischer Chemiter. Mit 48 Abbild. 26 Bog. 8. Gieg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Marf.
LXXXI. Band. Die Darftellung bes Gifens und der Gifenfabritate.

Sanbbud für Burtenleute und fonftige Gifenarbeiter, für Technifer, Sanbler mit Gifen und Metallmaaren, für Gemerbe- und Fachichulen 2c. Bon Chuard Saping.

Dit 78 Abbilb. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
LXXXII. Banb. Die Lederfarberei und die Fabrifation des Lad. lebere. Gin Sandbuch für Leberfarber und Ladirer. Unleitung gur Berfiellung aller Urten bon farbigem Glaceleber nach bem Unftreich: und Tauchverfahren, fowie mit ötife der Theeriarben, jum Harben von ichwedischem, jamiichgarem und lobgarem Leber, jur Saffians, Corduans, Chagrinfärberei ze. und zur Fabrifation von ichwedischen zum und färbigem Ladleder. Bon Ferdinand Wiener, Leder-Fabrifant. Mit 15 Wobitd. 15 Bog. 8. Eieg. ged. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

LXXXIII, Band. Die Fette und Dele. Darkellung der Chagnichaften aller

Fette und Dele, ber Gett= und Delraffinerie und ber Rergenfabritation. Rach bem

neueften Stanbe ber Technit leichtfablich geichilbert von Friedrich Thalmann. Mit 31 Abbild. 16 Bog. 8. Gieg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. LXXXIV. Banb. Die Fabrifation der mouffirenden Getränfe, Brattifche Unleitung jur Fabrifation aller mouffirenben Baffer, Limonaben, Beine zc. und grundliche Beidreibung ber hiergu nothigen Apparate. Bon Defar Meit. Ren bearbeitet von Dr. E. Lubmann, Chemiter und Fabrifsbirector. Zweite Aufl. Wit 24 Abbilb. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

LXXXV. Band. Gold, Silber und Edelfteine. Sandbud für Golds, Silber-Brongearbeiter und Jumeliere. Bollftanbige Unleitung gur technischen Bearbeitung ber Chelmetalle, enthaltend bas Legiren, Giegen, Bearbeiten, Gmailliren, Farben und Ornbiren, bas Bergolben, Incruftiren und Schmuden ber Gold- und Gilbermaaren mit Gbelfteinen und bie Fabritation bes Imitationsichmudes. Bon Alexanber Bagner. Mit 14 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg. geh. Breis 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Bf.

LXXXVI. Band. Die Fabrifation ber Mether und Grundeffengen. Die Mether, Gruchtäther, Fruchteffengen, Fruchtertracte, Fruchtiprupe, Tincturen sum Farben und Rlarungemittel. Rach ben neueften Erfahrungen bearbeitet bon Dr. 26. Soratine. Mit 14 Mbbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf

LXXXVII, Band. Die technifden Bollendung &: Arbeiten der Solg-In: duftrie, bas Schleifen, Beigen, Boliren, Ladiren, Anftreichen und Bergolben bes Solges, nebft ber Darftellung ber hierzu verwendbaren Materialien in ihren Sauptgrundzugen. Bon 2. G. Unbes. Zweite vollftanbig umgearbeitete und verbefferte Auflage. Mit 33 Abbild. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 Dt. 50 Pf.



2. Sartleben's Chemisa-teanisae Bibliothek.

LXXXVIII. Banb. Die Nabrifation von Albumin und Gierconferven. Gine Darftellung ber Gigenicaften ber Gimeiftorper und ber Fabritation von Gierund Blutalbumin, bes Batents und Naturalbumins, ber Giers und Dotter-Conferben und ber zur Conservirung frischer Gier dienenden Berfahren. Bon Karl Auprect.

Mit 18 Abbilb. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ff. 20 fr. = 2 M. 25 Bf.
LXXXIX. Banb. Die Feuchtigkeit ber Wohngebande, ber Mauerfraß und holgichwamm, nach Urfache, Beien und Birtung betrachtet und bie Mittel gur Berhütung fowie gur ficheren und nachhaltigen Befeitigung biefer Uebel unter befonberer herborhebung eines neuen und praftifc bemahrten Berfahrens gur Troden. legung feuchter Banbe und Bohnungen. Für Baumeifter, Bautechniter, Gutsberwalter, Tuncher, Maler und Sausbefiger. Bon U. Reim, technischer Director in München. Mit 14 Abbild. 8 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 85 fr. = 2 M. 50 Bf.

XC. Band. Die Bergierung der Gläfer durch den Candftrabl. Bollftanbige Unterweisung gur Mattvergierung von Tafel- und Sobiglas mit vejons berer Berudfichtigung ber Beleuchtungsartitel. Biele neue Berfabren: Das Lafiren ber Glafer. Die Mattbecoration bon Borgellan und Steingut. Das Mattiren unb Bergieren ber Metalle. Rebft einem Anhange: Die Sanbblas-Dtafdinen. Bon 3. 2.

Riller, Clastechn. Mit 8 Abbitb. 11 Bog. 8. Cieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 60 Pf. KCI. Banb. Die Fabrikation des Allams, der ichwefelsauren und estigsauren Thonerde, des Bleiweises und Bleizuders. Bon Friedrich Jünemann, technischer Chemiter. Mit 9 Abbitb. 18 Bog. 8. Cieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf. XCII. Banb. Die Tahete, ihre ästhetische Bedeutung und technische Darkelung,

somie furge Beidreibung ber Buntpapier-Fabritation. Bum Gebrauche für Rufter geichner, Lapeten- unb Buntpapier-Fabritanten. Bon Th. Geemann. Mit 42 Ub-

bilb. 16 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Mart. XCIII. Banb. Die Glas, Porzellans und Email. Malerei in ihrem gangen Umfange. Musführliche Unleitung jur Unfertigung fammilicher bis jest gur Glass, Borgellans, Emails, Fahences und Steingut-Daleret gebrauchlichen Farben und Bluffe, nebft vollftanbiger Darftellung bes Brennens biefer verichiebenen Stoffe. Unter Bugrundelegung ber neueften Erfinbungen und auf Grund eigener in Gebres und anderen großen Malereien und Fabrifen erworbenen Kenniniffe beard, und herausg. bon Felir Bermann. Dit 10 Abbilb. 19 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XCIV. Banb. Die Conferbirungemittel. Ihre Unmenbung in ben Gabrungsgewerben und jur Aufbewahrung von Rahrungsftoffen. Gine Darftellung ber Eigenschaften ber Conferbirungsmittel und beren Anwendung in ber Bierbraueret, Beinbereitung, Gfiige und Prefhefe-Fabrifation 2c. Bon Dr. Josef Berid. Die 8 Ubbild. 13 Bog. 8. Eieg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.
XCV. Band. Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung in ber

Bragis. Berfagt bon Dr Alfreb b. Urbanigin. Bmeite Mufi. Dit 169 206-

bilb. 20 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ff. 20 fr. = 4 Mart. XCVI. Banb. Prefthefe, Runfthefe und Bactpulver. Ausführliche Anlettung gur Darftellung bon Bregbefe nach allen benannten Methoben, gur Bereitung ber Runfihefe und ber vericiebenen Arten von Badvulver. Braftifc gefchilbert von Abolf Bilfert. 2. Auft. Dit 18 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Rart.

XCVII. Banb. Der prattifche Gifen: und Gifenwaarentenner. Raufmannisch-tedmische Gisenwaarentunde. Ein Sanbbuch für Sanbler mit Gisen- und Stahlmaaren, Fabrikanten, Er- und Importeure, Agenten für Gisenbahn- und Bau-behörben, Sanbels- und Gewerbeschulen 2c. Bon Chuard Japing, dipl. Ingenieur und Redacteur, früher Gifenmerts-Director. Dit 98 Abbilb. 87 Bog. 8,

Eleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. XCVIII. Banb. Die Reramit ober Die Fabritation von Abpfer-Geichter. Steingut, Fapence, Steinzeug, Terralith, fowie von frangofifchem, englischem und hartporzellan. Anleitung für Braftifer gur Darftellung aller Arten teramifcher Baaren nach beutschem, frangofischem u. englischem Berfahren. Bon Bubwig Bipplinger.

Mit 45 Abbild. 24 Bogen. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 tr. = 4 M. 50 Pf.

IC. Band. Das Wincerin. Seine Darft., feine Berbind. u. Anwendung in ben Gewerben, in ber Seifen-Fabrit., Parfümerie u. Sprengtechnit. Für Chem., Barfumeure, Seifen-Fabrit., Apotheter, Sprengrech. u. Industrielle geschilbert von C. 28. Roppe. Mit 20 Abbild. 18 Bogen. 8. Eleg., geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

C. Banb. Sandbuch ber Chemigraphie, Sochagung in Bint für Bud. brud mittelft Umbrud von Autographien und Bhotogrammen und birecter Copirung ob. Rabirung b. Bilbes a. b. Blatte (Bhoto-Chemigraphie u. Chalco-Chemigraphie). Bon B. F. Toifel. Mit 14 Abbild. 17 Bg. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CI. Banb. Die Smitationen. Gine Anleitung jur Rachabmung von Raturund Runftproducten, als: Elfenbein, Schilbpatt, Berlen und Berlmutter, Rorallen, Bernftein, horn, Sirichhorn, Fiichbein, Alabafter zc., fowie jur Anfertigung bon Runftseteinmaffen, Rachbilbungen von Solzichnigereien, Bilbhauer-Arbeiten, Rolatten, Intarfien u. f. w. Für Gewerbetreibenbe und Runftler, Bon Sigmund Lehner. Wit 10 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg, geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

M. bartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CII. Banb. Die Rabrifation ber Cobals, Zerbentinols und Chiritue. Bade. Bon 2. G. Unbes. Mit 38 Abbilb. 28 Bog, 8. Gleg. geh. 3 fl. = 5 M. 40 Bf. CIII. Banb. Rupfer und Weffing, jowie alle technifch wichtigen Rupferlegierungen, ihre Darftellungsmeth., Gigenichaften und Beiterverarbeitg. ju Banbelsmaaren. Bon Gb. Japing. Dit 41 Abbilb. 14 Bg. 8. Gleg. geh.1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CIV. Banb. Die Bereitung der Brennerei-Runfthefe. Muf Grunblage

vieljabriger Erfahrungen geichilbert von Jojef Reis, Brennerei-Director. 4 Bog, 8. Eleg. geb. 80 fr. = 1 M. 50 Bf. CV. Banb. Die Berwerthung des Holges auf chemifchem Wege. Gine Darstellung der Berfahren zur Gewinnung der Deftillationsproducte des Holzes, der Effigiaure, des Holzes, des Aplees und der Theerdie, des Arcesices, des Rubes, des Röftbajes und der Kohlen. Die Kabrikation von Oratsaue, Alfohol und Gellulofe, der Gerba und Farbstoffe-Extracte aus Rinden und Hölzern, der atherigen Dele und harge. Für Brattiter gefchilbert von Dr. Jojef Berich, Mit 56 Abbilb. 22 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

CVI. Banb. Die Fabrifation ber Dachpappe und ber Unftrichmaffe für Bappbacher in Berbinbung mit ber Theer-Deftillation nebft Unfertigung aller Urten von Bappbedachungen und Asphaltirungen. Gin Sanbbuch für Dachpappe-Fabrifanten, Baubeamte, Bau-Technifer, Dachbeder und Chemifer. Bon Dr. G. Buhmann, techn. Chemiter. Dit 47 Mbbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CVII. Banb. Unleitung gur demifden Unterfudung und rationellen Beurtheilung ber landwirthichaftlich wichtigften Stoffe. Gin ben praftifchen Bedürfnissen angepagies analytiches handbuch für Landwirthe, Habritanten tünftlicher Düngemittel, Chemiter, Lehrer ber Agriculturchemie und Studirende höherer landwirthsichaftlicher Zehranstalten. Rach bem neueiten Stande ber Brazis verfaßt von Robert heinze. Mit is Aubild. 19 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 W. 25 Bf. CVIII. Band. Das Lichtpausbeerfahren in theoretischer u. praftischer Be-

ziehung. Bon S. Schuberth. Mit 4Abbilb. 8Bg. 8. Eleg. geb. 80 fr. = 1 M.50 Pf. CIX. Band. Bint, Binn und Blei. Gine ausführliche Darstellung ber Eigenschaften biefer Metalle, ihrer Legirungen unter einander und mit anderen Metallen, fowie ihrer Berarbeitung auf phyfitalifchem Bege. Für Metallarbeiter unb Runft-Induftrielle geichilbert bon Rarl Richter. Dit 8 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 DR. 25 Bf.

CX. Banb. Die Bermerthung ber Anochen auf demifdem Bege. Gine Darftellung ber Berarbeitung bon Anochen auf alle aus benfelben gewinnbaren Producte, insbesondere bon Fett, Leim, Dungemitteln und Phosphor. Bon Bilhelm Friedberg. Dit 20 Abbilb. 20 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CXI, Banb. Die Fabrifation ber wichtigften Untimon-Brabarate. Dit befonderer Berudfichtigung bes Brechweinfteines und Golbichmefels. Bon Julius Dehme. Mit 27 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart. CXII. Band. Sandbud der Photographie der Reugeit. Dit befonberer

Berudfichtigung bes Bromfilber = Gelarine = Emulfions = Berfahrens. Bon Julius

Rruger. Dit 61 Abbilb. 21 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Dart.

OXIII. Banb. Draht und Drahtmaaren. Braftifches bilfe- unb Ganbbuch für die gesammte Drahtindustrie, Gifen: und Metallwaarenhandler, Gewerbe: und Fachschulen. Mit besonderer Rücksicht auf die Anforderungen der Elektrotechnik. Bon Ebuard Japing, Ingenieur und Redacteur. Mit 119 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 tr. = 6 M. 50 Bf.

CXIV. Band. Die Fabritation ber Toilette-Seifen. Brattifche Unleis tung gur Darftellung aller Arten von Toilette-Geifen auf faltem und warmem Bege, ber Bipcerin-Seife, ber Seifenfugeln, ber Schaumfeifen und ber Seifen-Specialitaten. Dit Rudficht auf die hierbei in Berwendung tommenden Maschinen und Apparate gefcilbert von Friedrich Biltner, Geifenfabrifant. Dir 39 Abbilb. 21 Bog. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CXV. Banb. Brattifdes Sandbuch für Anftreicher und Ladirer. Anleitung jur Ausführung aller Anftreicher-, Ladirer-, Bergolber- und Schriftenmaler-Arbeiten, nebft eingehender Darftell. aller verwend. Robftoffe u. Utenfilien bon

2. C. Anbes. Mit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
CXVI. Banb. Die praktische Anwendung der Theerfarben in der Induftrie. Praftische Anleitung jur rationellen Darstellung ber Anilin-, Phenhl-, Raphthalin- und Anthracen-Farben in der Färberei, Druderei, Buntpapier-, Tintenund Bundmaaren-Fabritation. Braftifch bargeftellt von G. 3. 6 bbl, Chemiter. Dit 20 Abbilb. 12 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

CXVII. Banb. Die Berarbeitung des hornes, Elfenbeins, Schilds patts, ber Anochen und ber Berlmutter. Abstammung und Eigenschaften biefer Robstoffe, ihre Bubereitung, Farbung u. Berwendung in ber Drechslerei, Ramm. und Anopffabritation, fowie in anderen Gewerben. Gin Sandbuch für Born- u. Bein-Arbeiter, Rammmader, Anopffabrifanten, Drechsler, Spielmaarenfabrifanten 2c. 2c. Bon Louis Chgar Unbes. Mit 32 Abbilb. 15 Bog. 8. Geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

A. hartleben's Chemifa-teauifae Bibliothel.

CXVIII. Die Rartoffel- und Getreidebrennerei. Sanbbuch für Spiritusfabrikanten, Brennereileiter, Landwirthe und Techniker. Enthaltend: Die praktische Anleitung jur Darftellung von Spiritus aus Rarioffeln, Getreibe, Mais und Reis, nach ben alteren Methoben und nach bem Sochbrudverfahren. Dem neueften Standpuntte ber Biffenichaft und Bragis gemäß popular gefdilbert von Abolf Bilfert. Mit 88 Abbilb. 29 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. = 5 M. 40 Bi.

CXIX. Banb. Die Rebroductions. Bhotographie fomobl für Salbton als Strichmanier nebst ben bewährtesten Copirprocessen zur Uebertragung photographischer Glasbilder aller Art auf Zink und Stein. Bon J. Hu Int. f. k. Prof. am L. Staats-Realghmu. in Brag, Chremmitglied der Photogr. Bereine zu Berlin und Brag 2c. Mit 34 Ubbild. u. 7 Tafeln. 13 Bogen. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CXX. Band. Die Beigen, ihre Darftellung, Priifung und Unwendung. Für ben pratt. Färber und Zeugbruder bearb. von S. Bolff, Lehrer ber Chemie am Bürcheriich. Technitum in Winterthur. 18 Bog. 8. Gleg, geh. 1 ft. 65 fr. = 8 Mart. CXXI. Banb. Die Fabrikation bes Muminiums und der Mikali-

metalle. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti. Mit 27 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

CXXII. Banb. Die Technik der Reproduction von Militär-Rarten und Planen nebft ihrer Bervielfaltigung, mit besonderer Berudfichtigung jener Berfahren, welche im t. t. militar geographischen Infittute ju Bien ausgeübt werben. Bon Ottomar Boltmer, t. t. Oberftlieutenant ber Artillerie und Borftanb ber technischen Gruppe im f. f. militar-geographischen Inftitute. Mit 57 Abbilb. im Texte

und einer Tafel. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf. CXXIII. Banb. Die Roblenfäure. Gine ausführliche Darftellung ber Gigenicaften, bes Bortommens, ber Berftellung und technischen Bermenbung biefer Substang. Ein handbuch für Chemiter, Apotheter, Fabrifanten fünstlicher Minerals wäffer, Bierbrauer und Gastwirthe. Bon Dr. E. Luhmann, Chemiter. Mit 47 Ab-

bilb. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ff. 20 fr. = 4 Mart.
CXXIV. Banb. Die Fabrifation ber Siegels und Flaschenlade. Ents haltend die Anleitung gur Grzeugung von Siegels und Flaichenladen, die eingehenbe Darftellung ber Rohmaterialien, Utenfilien und majdinellen Borrichtungen. Dit einem Anhange: Die Fabrikat. d. Brauers, Wachdss, Schuhmachers u. Bürstenpeches. Bon Bouis Cogar Anbes. Mit 21 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 tr. = 8 Dart.

CXXV. Banb. Die Teigwaaren-Sabrifation. Mit einem Unbange: Die Banier- und Mutichelmehl : Fabritation. Gine auf prattifche Erfahrung begrunbete, gemeinverständliche Darstellung ber Fabritation aller Urten Teigwaaren, sowie bes Banier- und Mutschelmehles mittelft Maschienbetriebes, nebst einer Schilberung fammtlicher Maschinen und ber verschiebenen Robproducte. Mit Beschreibung und Blan einer Teigmaaren-Fabrit. Leichtfaglich geschilbert bon Friedrich Dertel, Leigwaaren-Fabritant (Jury-Mitglied ber babrifchen ganbesausstellung 1882, Gruppe Rahrungsmittel), Mitarbeiter ber allgemeinen Bader- und Conditor=Zeitung in Stuttgart. Mit 43 Abbilb. 11 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

CXXVI. Banb. Brattifche Unleitung gur Schriftmalerei mit besonberer Berudichtigung ber Construction und Berechung don Schriften sin bestimmte Fladen, sowie ber Herkung bon Glas-Glanzbergoldung und Berfilberung für Classifirmentafeln z. Rad eigenen prattischen Erfahrungen bearbeitet von Kobert Sagen. Mit 18 Abbild. 7 Bog. 8. Ereg. gel. 1 fl. = 1 M. 80 Af.

CXXVII. Band. Die Meiler- und Retorten-Verfohlung. Die liegenden

und ftehenden Meiler. Die gemauerten Golgverfohlungs : Defen und die Retorten : Bertohlung. Ueber Riefers, Riens und BuchenholztheersErzeugung, fowie Birtentheers Gewinnung. Die technisch echemische Bearbeitung ber Rebenproducte ber holgvertohlung, wie Bolgeffig, Bolggeift unb Bolgtheer. Die Rothfalg-Fabritation, bas ichmarge unb graue Rothfalg. Die Solgeift-Erzeugung und bie Berarbeitung bes Solgtbeers auf leichte und ichwere Solgtheerble, sowie die Erzeugung des Solgtheerparaffins und Berwerthung des Solgtheerpeches. Nebst einem Unbang: Ueber die Rugfabritation aus harz. Hölgern, harzen, harz. Abfällen und holztheerblen. Gin hanboud f. herr-ichaftsbefiger, Forstbeamte, Fabrikanten, Chemiker, Techniker u. Braktikanten. Rac ben neueft. Erfahrung. prakt. u. wiffenichaftl. bearb. von Dr. Georg Thenius, Chemik. u. Technik. Mit 80 Abbilb. 22 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

CXXVIII. Banb. Die Echleif:, Bolir: und Busmittel für Metalle aller Art, Glas, holg, Ebelsteine, horn, Schildpatt, Berlmutter, Steine 2c., ihr Bortommen, ihre Eigenschaften, herstell. u. Berwenb., nebst Darstell. b. gebräuchlichften Schleifborrichtung. Gin Sanbbuch für techn. u. gewerbl. Schulen, Gifenwerte, Mafchinenfabriten, Glass, Metalls u. Sols-Industrielle, Gewerbetreibende u. Raufleute. Bon Bict. Bahlburg. Mit 66 Abbilb. 28 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 Dr. 50 Bf.

CXXIX. Banb. Lehrbuch ber Berarbeitung ber Raphtha ober bes Grb. bles auf Leuchts und Schmierble. Bon &. M. Rogmäßler. Mit 25 Abbilb. 8 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

A. Partleben's Chemifa-teanifae Bibliothel.

CXXX. Banb. Die Bintagung (Chemigraphie, Bintotypie). Gine fahliche Anleit. nach b. neueften Fortichritten alle in b. befannten Manieren auf Bint o. ein

antere Meiall übrirag, Bilber hoch au chen i. betannten nantere auf zint den anderes Meiall übrirag, Bilber hoch au chen i. b. tippograph. Presse geg. Prusplatten berustellen. Bon J. Hunt, f. f. Brof. am I. Staats-Realgumasium in Brag. Mit 16 Abbild. und vier Laseln. 12 Bog. 8. Elg. ach. 1 fl. 65 fr. = 3 Marf.
CXXXI. Band. Die Jabristation der Kautschulz und Leimunsses.
Theen, Stempel und Druchlatten, sowie die Berarbeitung des Korkes und der Korkalfüle. Darkelung der Fabristation von Kautschulz. der Morkelung der Fabristation von Kautschulz. der immasse Lypen und Siempel, der Cellusobiscianwigsien, der hiesaugsbrigen Apparate, Borschulzen, der erfendering der Burde. Der Keinbeschulzen der Kennelskriften. richtungen, ber erforberlichen Stempelfarben, ber Buch- und Steinbrudwalgen, Bladerdrudplatten, elaftifchen Formen für Stein- und Gupaqua; ferner ber Bewinnung, Gigenichaften und Berarbeitung bes Rorfes ju Bfropfen, ber bierbei refultirenden Abfalle gu fünftlichen Bfropfen, Rortfteinen, 2c. Bon Auguft Stefan. Mit 65 Abbilb. 21 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Dart.

CXXXII. Banb. Das Bache und feine technifche Berwendung. Darftels lung ber natürlichen animalischen unb vegetabilischen Wachsarten, des Mineralwachses (Cerefin), ihrer Geminnung, Reinigung, Berfälichung und Anwendung in ber Rergenfabrifation, zu Bachsblumen u. Bachsfiguren, Bachspapier, Salben u. Pasten, Poma-

den, Farben, Leberschnieren, Hufbobenwichsen u. vielen anderen techn. Zweden. Bon Land der Gebna. Mit 33 Abbild. 10 Bog. 8. Cleg. geb. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Pf. CXXXIII. Band. Albest und Heuerschus. Enthaltend: Borkommen, Berarbeitung und Anwendung des Asbeites, sowie den Feuerschus in Theatern, öffentlichen Gebäuben u. s. w., durch Anwendung von Asbeitpräparaten, Imprägnis rungen und fonftigen bewährten Borfehrungen. Bon Bolfgang Beneranb. Mit

47 Abbilb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
CXXXIV. Banb. Die Appreturmittel und ihre Berwendung. Darnellung aller in ber Appretur permenbeten Silfoftoffe, ihrer fpec. Eigenicaften, b. Aubereitung gu Appreturmaffen u. ihrer Bermenb. 3. Appretiren b. leinenen, baummollenen, feibenen u. wollenen Geweben; feuerfichere u. mafferbichte Appreturen u. b. hauptfachl.

maidinellen Borrichtung. Ein Hand- u. hilfeb. f. Appreieure, Druder, Färber, Bleicher, Wälgereien. Bon F. Bollehn. Mit 38 Abb. 25 Bg. 8. Eig. geb. 2 fl. 50 fr. — 4 M. do Br. (XXV. Band. Die Fabrikation bon Kum, Areak und Cognac und allen Arten bon Chil: und Früchtenbranntweinen, sowie Darftellung der beiten Achahmungen von Aum, Arrat, Cognac, Affaumenbranntwein (Slibowit), Kirichwasser. i. w. Rach eigenen Ersabrungen geschilb. von Aug ust E aber, gepr. Chemiter und prakt. Desillateur. Wit 45 Abbild. 25 Bog. 8. Cieg. geh. 2 fl. 80 tr. = 4 W. 50 Pf. CXXXVI. Banb. Handb. d. prakt. Seifen-Fabrikat. Bon Alwin Engels

harbt. I. Ban b. Die in ber Selfen-Fabritat. angewend. Rohmaterialien, Maichinen und Geräthschaften. Mit 66 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 8 fl. 80 fr. == 6 Mark.

CXXXVII. Banb. Sandb. b. bratt. Ceifen-Fabritat. Bon MI win Engelharbt. II. Band. Die gefammte Seifen-Fabritation nach bem neueften Standpuntte ber Bragis u. Biffenichaft. Dit 20 Abbild. 33 Bog. 8. Geh. 3 fl. 30 fr. — 6 Mart.

CXXXVIII. Banb. Handbuch der praktischen Papier-Fabrikation. Bon Dr. Stanislaus Mierginsti. Er fter Banb: Die Gerftellung bes Bapiers aus Sabern auf ber Bapiermafchine. Mit 166 Abbilb. u. mehr. Tafeln. 30 Bog. 8. Gleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. (Siehe auch bie Banbe 141, 142.)

CXXXIX. Banb. Die Filter für Saus und Gewerbe. Eine Befchreibung ber wichtigften Sanbs, Gewebes, Bapiers, Robles, Giens, Steins, Schwamme u. f. w. Filter u. ber Filterpreffen. Mit beionb. Berudfichtigung b. vericieb. Berfahren gur Untersuchung, Rlarung u. Reinigung b. Baffers u. b. Bafferverforgung von Stabten. Für Behörben, Fabritanten, Chemiter, Techniter, Saushaltungen u. f. w. bearbeitet bon Richard Krüger. Ingenieur, Lehrer an ben techn. Fachschulen ber Stadt Burtehube bei Samburg. Mit 79 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 tr. = 8 M. 25 Pf.

CXL. Band. **Blech und Blechwaaren.** Prakt. Handbuch f. die gefammte Blechinduftrie, f. Buttenwerte, Conftructions=Berffiatten, Mafchinen- u. Detallmaaren-Fabrifen, fowie f. b. Unterricht an technischen u. Fachschulen. Bon Chuarb Saping. Ingenieur u. Rebacteur. Mit 125 Abbitb. 28 Bog. 8. Eleg. geb. 3 ft. = 5 M. 40 Af. CXLI. Banb. Sandbuch ber praftifchen Papier-Fabritation. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti. In brei Banben.

Aweiter Band. Die Eriasmittel ber Sabern. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8.
Gleg. 2 ft. 20 fr. = 4 Marf. (Siehe auch Band 138 und 142.)
CKLI. Band. Dritter Band nd. Anleitung gur Unterluchung ber in ber Papier-Fabrikation bortommenben Rohprobucte. Mit 28 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh.

1 fl. 80 fr. = 8 Dt. 25 Bf. (Siehe auch Banb 188 und 141.) CXLIII. Banb. Bafferglas und Infnforienerde, deren Ratur und Bedeutung für Induftrie, Zechnik und die Gewerbe. Bon hermann Rrager. Mit 82 Abbilb. 13 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. Digitized by GOOGLE

M. Kantlakan's Maulaa in Mion Roll und Pointie.

A. Sartleben's Chemisa-teanisae Bibliothet.

CXLIV. Banb. Die Berwerthung der Solgabfalle. Eingehenbe Darftellung ber rationellen Berarbeitung aller Holgabfalle, namentlich ber Sägefpane, ausaenusten Farbholger und Gerberrinden als heigungsmaterialien, ju chemifden Brobucten, ju tunftlichen Holzmaffen, Explosivosfen, in ber Landwirthicaft als Dungemittel und zu vielen anderen technischen Zweden. Gin Sanbbuch für Balb-

Dangentitet nub 31 verteil atteiler Legnite Iberteil Enter Specie. En dubbard. Mit 35 Abbüld.
14 Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 8 Mart.
CXLV. Band. Die Walz-Fabrikation. Gine Darftellung der Bereitung von Grüns, Lufts und Darrmalz nach den gewöhnlichen und ben verschiedenen mechanischen Berfahren. Bon Karl Weber. Mit 77 Abbild. 22 Bog. 8. Cleg. geh. 2 fl. 50 fr.

4 200. 50 23f.

CXLVI. Banb. Chemifchstechnifches Receptbuch für bie gefammte Metall-Induftrie. Gine Sammlung ausgewählter Borfchriften für die Bearbeitung aller Metalle, Decoration u. Bericonerung baraus gefertigter Arbeiten, fowie beren Confervirung. Ein unentbehrl. Silfs- u. Sanbbuch für alle Metall verarbeitenben Gewerbe. Bon Seinrich Bergmann. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. CXLVII. Band. Die Gerb. und Farbftoff-Extracte. Bon Dr. Stanis.

laus Mierzinsti. Mit 59 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CXLVIII. Banb. Die Dampf-Brauerei. Gine Darftellung bes gejammten Brauwesens nach bem neuesten Stanbe bes Gewerbes. Mit besond. Berudfichtigung ber Didmaifche (Decoctionse) Brauerei nach baprifcher, Biener und bohmifcher Brau-

methode und des Dampfdetriedes. Kiu Praktifer geschildert von Franz Casistan, Brauereileiter. Mit 55 Abbild. 24 Bog. 8. Cleg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark.
Brauereileiter. Wit 55 Abbild. 24 Bog. 8. Ceg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark.
CXLIX. Band. Praktisches Handbuch für Korbstechter. Enthaltend bie Jurichtung ber Flechtweiben und Berarbeitung berselben in Flechtwaaren, die Berarbeitung des spanischen Adhres, des Strohes, die Herstellung von Sparteries maaren, Strobmatten und Rohrbeden, bas Bleiden, Farben, Ladiren und Bergolben ber Flechtarbeiten, bas Bleichen und Färben bes Strohes u. f. w. Bon Louis Cbgar Andés. Mit 82 Abbilb. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CL. Band. Sandbuch der praftifden Rergen:Fabrifation. Bon MI: win Engelharbt, Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. CLI. Banb. Die Fabrikation künftlicher plaftischer Maffen, jowie

ber fünftlichen Steine, Runftfteine, Stein- und Cementguiffe. Gine ausführliche Uns leitung gur Berfiellung aller Urten fünftlicher plaftifcher Daffen aus Bapier, Bapier= und Holgstoff, Ceffulofe, Holgabfällen, Gyps, Kreibe, Leim, Schwefel, Chforzint und vielen anderen, bis nun wenig verwendeten Stoffe, sowie des Steins und Cementguses unter Berücklöchigung der Fortschritte bis auf die süngste Zeit. Bon Iohannes Höfer. Mit 44 Ubbitd. 19 Bog. 8. Cleg. gch. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. CLII. Band. Die Färderei & Ressort und das Färben der Schnuckstern. Leichtfastiche Anleitung, gewebte Stoffe aller Art neu zu färben oder ums

aufarben und Schmudfebern ju appretiren und ju farben. Bon Alfred Brauner. Wit 18 Abbitd. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.
CLIII. Banb. Die Brillen, das dioptrifige Ferurohr und Mitroftop. Gin Sandbuch für prattifche Optiter ron Dr. Carl Reumann. Rebft einem Unhange, enthaltend bie Burow'iche Brillen-Scala und bas Bichtigfte aus bem Brobuctions= und Breisberzeichniffe ber Glasichmelgerei für optifche Bwede bon Schott & Gen in Jena. Mit 95 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 tr. = 4 Mart.

CLIV. Banb. Die Fabritation Der Silber. und Quedfilber. Spiegel ober bas Belegen ber Spiegel auf demiidem und medaniidem Bege. Bon Ferbinanb

Cremer. Mit 37 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fi. 65 fr. = 3 Mart. CLV. Band. Die Technif der Radirung. Eine Anleitung jum Radiren und Aesen auf Kupfer. Bon J. Roller, f. f. Professor. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 8 Mart.

CLVI. Banh. Die Berftellung ber Abziehbilder (Metachromathpie, Decalcomanie) ber Blech: und Transparentbrude nebft ber Lehre ber llebertragungs:, Um- u. Ueberbrudberfahren. Bon Bilbelm Langer. Mit 8 Abbilb. 13 Bog. 8.

Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CLVII. Banb. Das Trodnen, Bleichen, Färben, Brongiren und Bergolben natürlicher Blumen und Grafer sowie sonftiger Pflangentheile und ihre Bermenbung ju Bouquets, Krangen und Decorationen. Ein Sandbuch für praftifche Gartner, Induftrielle, Blumen- und Bouquetsfabritanten. Auf Grund langiabriger praftifcher Erfahrungen gufammengeftellt von 2B. Braunsborf. Dit

ABbild. 12 Bog. 8. Sieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Marf.
CLVIII. Band. Die Fabrikation der deutschen, französischen und englichen Wagen:Fette. Leichtfaßlich geschildert für Wagenfeit-Fabrikanten, seifen:Habrikanten, für Interessenten der Fette und Delbranche. Bon Hermann Kräger. Mit 24 Abbild. 13 Bog. 8. Sieg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

CLIX. Banb. Saus-Specialitäten. Bon Abolf Bomacta. Dit 12 Ab. bilb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

A. Darfleben's Chemifatednifde Bibliothet.

CLX. Banb. Betrieb ber Galvanoplaftit mit bynamo-elettrifden

CLX. Band. Beetrete der Galvansplasse mit dynamoselettrischen Maschienen zu Aweden der graphischen Kinste von Ottomar Bolkmer. Mit 47 Abstid. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 20 kr. = 4 Mark.
CLXI. Band. Die Alibendreumerel. Dargestellt nach den praktischen Ersteuzeit von Hermann Briem. Dit 14 Abbitd. und einem Situations, plane. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 65 kr. = 3 Mark.
CLXII. Band. Das Alexen der Metalle für kunstgewerdliche Zwecke. Recht einer Jusammenstellung der wichtigten Verfahrung zur Kerichburrung geätzer Gegenstände. Rach gegenst über Kade eigenen Ersahrungen unter Benützung der besten hilfsmittet besarbeite han S. Schuberth. Witt 24 Abbitd. 17 Apac. 8. Eleg. geh. 1 st. 80 kr. arbeitet bon S. Schuberth. Wit 24 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 202. 25 28f.

CLXIII. Banb. Saudbuch der prattifchen Toilettefeifen : Fabris Pation. Braftifche Unleitung gur Darftellung aller Gorten bon beutichen, englifden und frangofifchen Toilettefeifen, fowie ber medicinifchen Geifen, Bibcerinfeifen und ber Seifenspecialitäten. Unter Berudfichtigung ber hierzu in Bermenbung tommenben Robmaterialien, Dafdinen und Apparate. Bon Alwin Engelharbt. Dit 107 Mb.

bilbungen. 31 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. OLXIV. Banb. Prattifche Berftellung bou Lofungen. Gin Sanbbuch jum rafden und ficheren Auffinden ber Bofungemittel aller technifch und induftriell wichtigen festen Korper, jowie jur herftellung bon Bolungen folder Stoffe für Teds nifer und Industrielle. Bon Dr. Theodor Roller. Mit 16 abbild. 23 Bog. 8. Eleg. ged. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf. CLXV. Banb. Der Golde und Farbendruck auf Califo, Leber, Lein-

wand, Bapier, Cammet, Seibe und anbere Stoffe. Gin Lehrbuch bes Sanb- und Prefibergolbens, sowie bes Farbens und Bronzebrucks. Rebst Anhang: Grundrif ber Farbenlebre und Ornamentif. Jum Gebrauche für Buchbinber, Sand- und Brefvergolber, Leberarbeiter und Buntpapierbruder mit Berückfichtigung ber neuesten Fortschritte und Erfahrungen bearbeitet von Chuard Groffe. Mit 102 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.

CLXVI. Banb. Die fünftlerifche Photographie. Rebit einem Anhange aber bie Beurtheilung und techniiche Behanblung ber Regative photographifcher Bortrate und Lanbicaften, fowie über bie demifde und artiftifche Retouche, Moment-

sportrate und Landschaffen, sowie uber die chemiche und artiftische Verducke, Moments aufnahmen und Magnesumdishiber. Bon C. Schien bl. Wit 38 Ubbild. und einer Lichtruckafel. 22 Bog. 8. Seh. 2 st. 50 tr. = 4 M. 50 Kf.
CLXVII. Band. Die Fabrikation ber nichttrübenden ätherischen Effenzen und Extracte. Bollfändige Anseitung zur Darstellung der jogenannten ertrastarten, in 50%/igem Sprit löslichen ätherischen Dele, sowie der Michangs-Kflenzen, Frucht-Kflenzen und der Fruchtäther. Nebst einem Undange: Die Erzeugung der in der Liqueur-Habrikation zur Anwendung sommenden Farbitneturen. Ein Handbuch für Fabrikanten, Materialwaarenhändler und Kaufelente, und Korundoge einere Erzebrungen praftisch konseitet non Keinerisch leute. Auf Grundlage eigener Erfahrungen praftifc bearbeitet bon Deinrich Bopper. Mit 15 Abbilb. 18 Bog. 8. Geb. 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Bf.

CLXVIII. Banb. Das Photographiren. Gin Rathgeber für Amateure und Fachphotographen bei Erlernung und Ausübung biefer Runft. Dit Berüdfichtigung ber neueften Erfindungen und Berbefferungen auf Dieiem Gebiete. Berausgegeben bon 3. F. Somib. Mit 54 Abbilb. und einer Farbenbrud-Beilage. 19 Bog. 8. Geb.

2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXIX. Banb. Dels und Buchbrudfarben. Brattifches Sanbbuch für Firniß- und Karbenfabrikanten enthaltend bas Reinigen und Bleichen des Leinöles nach vericitebenen Methoden, Rachweilung ber Berfälfchungen bestelben sowie ber Leinölstrniffe und ber zu Farben verwendeten Körper; ferner bie Fabritation ber Leinölfirniffe, ber Dels und Firniffarben für Anftrice jeber Urt, ber Kunftölfarben (Malerfarben), ber Buchbrudfirniffe, ber Flamm: und Lampenruge, ber Buchbrud. comarzen und bunten Druckarben, nebst eingebenber Beschreibung aller maichinellen Borrichtungen. Unter Augrunbelegung langjähriger eigener Erfahrungen und mit Benütung aller feitherigen Neuerungen und Erfindungen leichtfaßlich dargestellt bon Louis Ebgar Anbes, Lade und Firniffabritant. Mit 56 Ubbild. 19 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXX. Banb. Chemie für Gewerbetreibenbe. Gine Darftellung ber Grundlehren ber demifchen Wiffenicaft und beren Anwendung in ben Gewerben. Bon Dr. Friedrich Rottner. Mit 70 Ubbild. 33 Bog. 8. Geb. 3 fl. 30 fr. — 6 Mart.

CLXXI. Band. Theoretisch-yratisches Handbuch der Gal. 3 str. 3 d'att. CulxXI. Band. Theoretisch-yratisches Handbuch der Gal. 3 straßtau.

1801. Bon D. Cogsievina, Ingenieur. Mit 70 Abbitd. 23 Bog. 8. Geh.

2 st. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

CLXXII. Band. Die Fabritation und Raffinirung des Glases.

Senaue, überschitiche Beichreidung der gesammten Glasindustrie, wichtig für den Fabrisanten, Raffineur, als auch für das Betriebsaussichigtsversonal, mit Berückstellung der Geschleiten Retigung ber neueften Errungenichaften auf biefem Gebiete und auf Grund eigener, vielseitiger, praftifcher Erfahrungen bearbeitet von Bilbelm Mertens. Mi

2. Sartleben's Chemifa-teanifde Bibliothet.

CLXXIII. Banb. Die internationale Wurft- und Fleischwaaren-Fabrifation. Rach ben neueften Gefahrungen bearbeitet von Nicolaus Merges. Mit 29 While 13 Bog. 8. Geh. 1 ft. 65 tr. = 8 Wart.

CLXXIV. Banb. Die natürlichen Gefteine, ihre demisch-mineralogische Jusammensetzung, Gewinnung, Brüfung, Bearbeitung und Conservirung. Für Architeften, Baus und Bergingenieure, Baugewerks- und Steinmehmeister, sowie für Steinbruchbeitger, Baubehörden u. f. w. Bon Richard Krüger, Bauingenieur. Erfter Band. Mit 7 Abbito. 18 Boa. 8. Geb. 2 ft. 20 ft. = 4 Mart.

CLXXV. Banb. Die natürlichen Gefteine u. f. w. Bon Richard Rruger. Zweiter Band. Mit 109 Abbilb. 20 Bog. 8. Geb. 2 fl. 20 fr. = 4 M.

CLXXVI. Banb. Das Buch bes Conditors ober Anleitung jur prattischen Erzeugung ber vericiebenften Artifel aus bem Conditorei-Fache. Buch für Conditore, hotels, große Richen und für bas haus, enthält 589 der vorzüglichften Recepte von allen in bas Conditoreifach einschlagenden Artifeln. Bon Fran gurban, Conditor. Mit 37 Tafeln. 30 Bog. 8. Geb. 8 fl. 80 fr. = 6 Mart.

CLXXVII. Banb. Die Blinmenbinderei in ihrem gangen Amfange. Die Herfiellung fammtlicher Binbereiartitel und Decorationen, wie Arange, Bouquets, Guitlanden 2c. Ein handbuch für praftifche Gartner, Induftrielle, Blumen- und Bouquetsfabritanten. Auf wissenichaftlichen und praftifchen Grundlagen bearbeitet von B. Braunsborf. Mit 61 Abbild. 20 Bog. 8. Geb. 2 fl. 20 tr. = 4 Mart.

CLXXVIII. Banb. Chemische Präparateukunde. Hanbbuch ber Darstellung und Gewinnung ber am häufigsten vorsommenben chemischen Körper. Für Rechniter, Gewerberteibenbe und Industrielle. Bon Dr. Theodor Roller. Mit 20 Abbild. 25 Bog. 8. Geh. 2 si. 20 tr. = 4 Mark.

CLXXIX. Banb. Das Gesammigebiet der Vergolderei, nach den neuesten Fortschritten und Berbesserungen. Die Herstellung von Decorationsgegensftänden aus Holz, Steinpappe, Gußmasse; ferner die Anteitung zur echten und unsechten Glanz- und Mattvergoldung von Holz, Elsen, Marmor, Sandftein, Glas u. s. w., sowie zum Berfilbern, Bronziren und Hahmalen und der Herstellung von Holz, Cuivre poll-, Porzellans und Majolisa-Jmitationen. Die Fabrikation und Berarbeitung ber Leisten. Bon Otto Kensich, Bergolder. Mit 70 Abbild. 16 Bog. 8. Geb. 2 st. 20 tr. = 4 Mark.

CLXXX. Banb. Praktischer Unterricht in der heutigen Bussiedernsfärberei, Lappenfärberei mit Küpenführung und Chemische und Rahwälcherel. Bon Louis Lau, praktischer Färbermeister. 12 Bog. 8. Geh. 1 ft. 66 fr. — 3 Mark.

CLXXXI. Banb. Tafchenbuch beftbemährter Borfchriften für bie gangbarften Handverkaufsartifel der Abothefen und Drogenhandlungen. Unter Mitarbeiterschaft Tb. Kinbermann's verfahr von Ph. Mr. Abolf Bosmacka. 8 Bog. 8. Geb. 80 Kreuger = 1 M. 50 Af.

CLXXXII. Banb. Die Herstellung täuftlicher Blumen und Pflangen aus Stoff und Papier. 1. Band: Die herstellung ber einzelnen Rflangenthelle, wie: Laube, Blumens und Reichflätter, Staubfäben und Riftise. Ein hobbuch für Blumenarbeiterinnen, Mobistinnen, Blumen und Bouquetfabrikanten. Unter Berückstigung ber neuesten Fortichritte auf biefem Gebiete bearbeitet von B. Braun 2-6 orf. Bit 110 Abbilb. 19 Bog. 8. Geb. 2 ft. 20 ft. — 4 Mark.

CLXXXIII. Band. Die Herstellung künftlicher Blumen und Pflanzen aus Stoff und Papier. 2. Band. Die Herstellung künftlicher Blumen, Earler, Balmen, Farrenfrauer, Blatipflanzen und Fridder. Ein Handbuch für Blumenaseiteterinnen, Mobistinnen, Blumenaseiteterinnen, Mobistinnen, Blumenasund Bouquetfabrikanten. Unter Berückstigung ber neuesten Forischritte auf biefem Gebiete bearbeitet von W. Braunsborf. Mit 50 Abbild. 19 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXXXIV. Band. Die Pragis der Anilin-Färberei und Druderet auf Baumwoll-Waaren. Enthaltend die in neuerer und neuester Zeit in der Pragis in Aufnahme gefommenen Derschlungsmeihoden: Echtfärberei mit Aufinfarben, das Anilinschwarz und andere auf der Haler selbst zu entwidelnde Harben. Amwendung der Anilinsfarben zum Zeugdruck. Bon B. S. Sorblet, Färberei-Chemifer. Mit 3 Abbilbungen. 28 Bog. 8. Geb. 3 ft. 30 fr. = 6 Mark.

CLXXXV. Band. Die Untersuchung von Fenerungs-Anlagen. Gine Anleitung zur Unstellung von Heizeringen von Hanns Freiherr Führer v. Sonstorf, Correivondent ber t. geologischen Reichsankalt, Chemiter ber öfterr, alpinen Montangesellschaft ze. Mit 49 Abbild. 34 Bog. 8. Geh. 3 ft. 30 tr. = 6 M.

Jeber Band ift einzeln gn haben. In eleganten Gangleinwanbbanben, Bufdlag pro Band 45 Rr. = 80 Bf. gn ben oben bemerkten Breifen.

Heat (application + propagation)

Die Untersuchung

2011

Feuerungs-Anlagen.

Gine Unleitung gur Unftellung von Beigversuchen

pon

Sanns Freiherr Jüptner v. Jonstorff,

Correspondent ber t. geologifden Reichsanftalt, Chemiter ber Ofterreichifd:Albinen Montangefellicaft 2c.

Mit 49 Abbildunglen.



Wien. Pest. Leipzig.
21. Hartleben's Verlag.
1894/11.

(Mile Rechte vorbehalten.)

Digitized by Google



R, und t. Dofbuchtriderei Rarl Prodatta in Eriften

Gerrn

k. k. Commercialrath

Carl August Ritter von Freg

Beneral Director der Gfterreichisch - Alpinen Montangeiellichaft

in Bochachtung und Derehrung

gewidmet.

Vorwort.

In unserer rechnenden, verbuchenden und bilanzirenden Beit bedarf ein Werk, wie das vorliegende, wohl keiner speciellen Motivirung. Wenn ich also den Leser dennoch mit einem kurzen "Vorworte" belästige, so geschieht es nicht, um für die Existenz-Verechtigung des Buches eine Lanze einzulegen, sondern nur um über die Anlage desselben in Kürze Folgendes zu bemerken.

Der Zweck bes Buches, bem Leser eine ausführliche Anleitung zur Durchführung von Heizversuchen jeder Art zu geben, erforderte eine ziemlich eingehende Behandlung der physikalischen und chemischen Grundlagen. Anderseits erlaubte der verfügdare Raum (indem der ursprünglich vorgesehene Umfang des Buches um mehr als die Hälfte überschritten wurde) leider nicht die verschiedenen existirenden Feuerungsanlagen eingehend zu besprechen, so daß ich mich auf die Borführung einiger Beispiele von thatsächlich ausgeführten Heizversuchen beschränken mußte. Dies wird aber allerdings auch für den vorgenannten Zweck vollständig hinreichen, indem ja eine eingehende Besprechung der verschiedenen Feuerungsanlagen den Rahmen des Buches strenge genommen überschreiten würde.

Von besonderer Wichtigkeit für den Praktiker erscheinen wohl die verschiedenen hauptsächlich im Anhange enthaltenen Tabellen, die bei Anstellung von Heizversuchen theils ganz unentbehrlich, theils aber mindestens höchst wünschenswerth

sein dürften. Hier glaubte ich möglichste Bollständigkeit anstreben zu sollen, ba die eigene Erfahrung gezeigt hatte, wie schwer es oft ist, sich in der Praxis einzelne Daten, die man bei berartigen Bersuchen benöthigt, zu verschaffen.

Ob die erstrebte Vollständigkeit dieser Tabellensammlung für alle Fälle erreicht sein wird, läßt sich schwer im Voraus angeben, da die Fälle, in welchen calorische Untersuchungen der hier besprochenen Art angestellt werden können, äußerst zahlreich und verschiedenartig sind.

Um den Gebrauch dieser Tabellen zu erleichtern, ift am Schlusse bes Werkes ein alphabetisches Inhaltsverzeichniß angehängt.

Indem ich nun das Buch der Deffentlichkeit übergebe, hoffe und wünsche ich damit den Anstoß zur häufigen Auftelslung von Heizversuchen und somit zur Erlangung einer genauen Renntniß der Wärmeverwendung unserer Heizungsanlagen gegeben zu haben, worauf sich ja erst rationelle Verbesserungen derselben begründen lassen, welche wieder oft namhafte Ersparunsen für die Industrie bewirken.

Mögen fich diefe Buniche und Soffnungen erfüllen!

Der Berfaffer.

Inhalt.

P11.1		Ceite
	ung: 3med und Rugen ber Untersuchungen, Allgemeines	
	iber; die verschiedenen Arten der Wärmeverwendung und	
Feu	rungsanlagen	1
	I. Abtheilung:	
Aurze	überficht ber phyfitalifchen und demifchen Grundfage, melde	
	ver Prüfung von Feuerungsanlagen hauptfächlich in Betracht	
fom	nen	15
I.	Capitel: Moletul und Atom. Elemente, Berbindungen,	
	Mischungen, Energie, Wärme eine Form ber Energie, Temperatur	15
II.	Capitel: Fortfegung. Schmelgpunkt, Siebepunkt, Ausbeh-	
	nungecoefficienten Gefet von Mariotte und Gap-Ruffac	27
III.	Capitel: Bay-Quffac : Mariotte'fches Gefet, Rebuc-	
	tion von Gasvolumen, Dalton'iches Gefet, Boiffon'iches	
	ober potenzirtes Mariotte'fches Gefet	38
lv.	Capitel: Barmemenge; Barmeeinheit; fpceififche Barme;	•
	mechanischer Aquivalent ber Barme	47
V.	Capitel: Chemifche Grunbfage. — Berbrennungsproces .	55
	Capitel: Thermochemische Grundlehren; — Berbrennungs-	-
	wärme, Bilbungswärme, Zersetungswärme	75
VII.	Capitel: Berechnung ber Berbrenungstemperatur (pyro-	
	metrischer Beizeffect). — Diffociation. — Entzündungs-	
	temperatur	
VIII.	Capitel: Barmeübertragung burch Leitung und Strahlung	199
IX.	Capitel: Calorisches Aquivalent ber Elektricität. —	100
	Elektrische Mageinheiten	122
	'', 'F',	122
_	II. Abtheilung:	
	stoffe und Berbrennungsluft	132
	Capitel: Die Brennstoffe, Allgemeines	132
	Capitel: Beizwerth ber Brennstoffe und beffen Bestimmung	138
III.	Capitel: Eigenschaften ber festen Brennstoffe	164
IV.	Capitel: Gasförmige Brennstoffe; Deftillationsgase	172

	Seite
V. Capitel: Reine Berbrennungsgafe	185
	197
	21 0
III. Abtheilung:	•
Die Apparate und Meffungen, welche bei Beigversuchen in An-	
	220
	221
II. Capitel: Pyrometer, welche auf ber Berfchiebenheit ber	
Schmelzpunkte gewiffer Legirungen, 2c. beruben	245
III. Capitel: Temperaturmeffungen mittelft bes Calorimeters	252
IV. Capitel: Meffung ber Barmemengen, welche in ben	
Feuerungsanlagen nutbar gemacht wurden	277
V. Capitel: Beftimmung ber Feuchtigfeitsgehaltes ber Luft,	
	286
VI. Capitel: Gasanalyse	294
IV. Abtheilung:	
	302
Frujung der Feuerungsanlagen im Befonderen	50Z
	302
	302 309
	309 319
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	936 919
. •	345
	358
VI Conital Benichishans longitics Wester has Misses-Wiskenishans	วบก
	361
	361
	361
	361
	361
Anhang	
Anhang	
Anhang	



Ginleitung.

Bweck und Augen der Antersuchungen. Allgemeines hierüber; die verschiedenen Arten der Barmeverwendung und Fenerungsanlagen.

Bei dem heute allgemeinen Beftreben fo viel als thunlich gu fparen, b. h. einen beftimmten Zweck mit bem möglichft geringen Aufwand an Beit, Rraft und Material (alfo an Gelb) ju erreichen, ift es fast überfluffig fich eines Breiteren über ben Zwed und Rugen ber Untersuchung von Feuerungsanlagen aller Urt auszusprechen. Wenn wir es bennoch thun, fo geschieht es nicht zu bem Bwede, um folche, welche gegen jede einigermaßen miffenschaftliche Behandlung technischer Fragen im Boraus eingenommen find (und beren gibt es felbft heut zu Tage noch genug) von der Rütlichfeit berartiger Unterfuchungen zu überzeugen, benn dies gelingt taum anders, als burch ihren eigenen Schaben, ber fie auch ficher - bem beutschen Sprichworte getren - über furz ober lang flug machen wirb. Bir wollen, und zwar auf die Gefahr hin Gulen nach Athen gu tragen, den Zweck und Nugen der Untersuchungen von Feuerungsanlagen aus dem Grunde besprechen, weil uns bierdurch am leichteften Gelegenheit geboten wird, eine Uberficht über bas gar nicht fo eng begrenzte Gebiet, welches wir im Folgenden zu ftudiren haben, zu erlangen.

Aus dem schon oben angedeuteten Bestreben, einen bestimmten Zweck mit dem möglichst geringsten Auswand an Zeit, Kraft und Materiale — somit auch an Geld — zu erreichen solgt unmittelbar der Wunsch, sich über die mehr oder weniger

Digitized by Google

günstige Ausnützung der aufgewendeten Materialien, Arbeit und Zeit Rechenschaft zu geben oder mit anderen Worten einen Ausdruck zu sinden, welcher diese Ausnützung ziffermäßig zu beurtheilen gestattet. Dies erreicht man am Einsachsten durch Ermittlung des sogenannten Autesfectes, das ist jener Zahl, welche die Leistung (L) in Procenten des Auswandes (A) an Zeit, Arbeit, Material 2c. darstellt, und welche wir ganz allgemein durch die Gleichung:

$$\eta = \frac{100 \text{ L}}{\Delta}$$

jum Ausbrude bringen fonnen. Gelbftverftanblich muffen L

und A gleichartige Größen fein.

In unserem Falle, wo es sich um ben Nuteffect von Feuerungsanlagen aller Art handelt, müssen selbstverständlich beide Größen d. i. sowohl alle nutbar gemachte Wärme als die der Feuerungsanlage direct durch Brennmateriale und Verbrennungsluft, und die durch ersteres indirect (d. i. durch das Vermögen des Vrennmateriales bei seiner Verbrennung eine gewisse Wärmemenge zu erzeugen) zugeführten Wärmequantitäten in demselben Maße, also in Wärmeeinheiten ausgedrückt werden.

Sind auf diesem Wege allerdings Daten gewonnen, welche ein ziffermäßiges Urtheil über die Güte der verschiedenen Feuerungsanlagen gestatten, so muß andererseits doch eingestanden werden, daß die Angabe des Rubeffectes einer Feuerungsanlage strenge genommen nicht viel mehr bedeutet als die Angabe des Verkaufs- oder Erzeugungspreises einer Waare. Dieser Bergleich zwischen dem Rubeffect einer Feuerungsanlage und dem Erzeugungspreise einer Waare ist übrigens ein so zulässiger, daß wir ihn noch etwas weiter versolgen wollen.

Hätten wir zwei Feuerungsanlagen gleicher Art (also z. B. zwei Dampstesselseuerungen) mit einander zu vergleichen, von denen die eine beispielsweise 80%, die andere 50% Nugessect geben möge, so ist unzweiselhaft die erstere die rentablere, d. h. die billigere. Hätten wir anderseits zwei Fabriken zu beurtheilen, welche dieselbe Waare erzeugen, und wäre der Erzeugungspreis von — sagen wir einer Tonne derselben in der einen Fabrik 800 fl., in der anderen nur 500 fl., so ist offenbar die zweite Fabrik die billiger arbeitende. Run kommt

aber ein kleiner Unterschieb. Die beiben Fabriken, welche biefelbe Waare zu verschiedenen Erzeugungspreisen liefern, brauchen bemungeachtet noch nicht Waaren von gleicher Qualität zu liefern, während die Leistung der Feuerungsanlagen in beiden Fällen allerdings auch wenigstens nahe von gleicher Qualität sein müssen. Dies wird uns sofort klar, wenn wir bedenken, daß die Waare, welche uns die Feuerungsanlagen liefern, "Wärme" ist, deren Quantität durch die Anzahl der nuthar gemachten Wärmeeinheiten gegeben ist, während ihre Qualität durch die Höhe der erzeugten Temperatur repräsentirt wird. Handelt er sich z. B. um die Schmelzung eines Wetalles, so muß nothgedrungen die erzeugte Temperatur mindestens so hoch sein, als der Schmelzpunkt desselben, denn wäre dies nicht der Fall, so würde das Wetall nicht geschmolzen, und wir hätten somit keinen Rutesfect erzielt.

If umgekehrt die erreichte Temperatur erheblich höher als unmittelbar nothwendig (also in unserem Beispiele als der Schmelzpunkt des Metalles), so wird die Wärmeausnützung rascher erfolgen und (da im obigen Beispiele hierdurch die Schmelzung rascher erfolgt, mithin in derselben Zeit eine größere Wenge des Metalles geschmolzen werden kann) in Ansbetracht dessen eine Brennmaterialersparniß erzielt werden. Die höher gesteigerte Temperatur bedingt aber andererseits wieder eine bedeutende Steigerung der Wärmeverluste (durch Leitung, Strahlung, Essenzug ze. — worüber später eingehender gesprochen werden soll), so daß im allgemeinen — wenn die Unterschiede in der erreichten Temperatur und in der Construction der Feuerungsanlagen nicht gar zu erheblich sind — das Urtheil über die Kentabilität der Feuerungsanlagen und ihre relative Güte wohl kaum erheblich modificiert wird.

Nach bem oben Gesagten hat die alleinige Angabe des Ruteffectes einer Feuerungsanlage einen sehr bedingungsweisen,

ich mochte fagen : einen nur rechnungsmäßigen Wert.

Soll hingegen die Untersuchung einer Feuerungsanlage ben möglichst größten Werth für die Praxis erlangen, so darf sie sich nicht auf die Ermittlung des Nuteffectes allein beschränten, sondern muß auch die Procentgrößen der unausgenützt verloren gegangenen Wärme, und zwar getrennt für jede einzelne Kategorie der vorhandenen Wärmeverluste zu ermitteln

trachten. Erst eine Bergleichung dieser Zahlen unterstützt von einer hinreichenden Ersahrung dietet die Möglichkeit, die Ursachen zu ergründen, welche eine Bergrößerung der verschiedenen Gattungen von Wärmeverlusten, respective die Berkleinerung des Nuteffectes hervorrusen, und erst wenn diese erkannt wurden, ist eine rationelle Berbesserung der Feuerungs-anlagen, somit eine Ersparniß möglich.

Feuerungsanlagen gibt es nun fehr verschiedenartige, und es ift wohl am Plate eine allgemeine Definition hiefur aufzustellen. Wir können biefelbe etwa in folgende Kaffung

bringen:

Feuerungsanlagen im weiteren Sinne find alle jene Borrichtungen sammt ben zu deren Betrieb nöthigen Materialien (Brennmateriale und Berbrennungsluft), welche bazu dienen, Wärme zu erzeugen und diese an einem bestimmten Orte und zu einem bestimmten Zwecke nusbar zu machen.

Hiernach gehören zu ben Feuerungsanlagen alle zum Heizen von Wohn- und Versammlungsräumen bienenden Apparate und Einrichtungen ebenso, wie die Anlagen zur Versampfung von Wasser und anderen Flüssigkeiten (Resselheizüngen, Abdampf- und Destillirapparate, Trockenanlagen zc.), zum Schmelzen von Metallen (Schmelzösen der verschiedensten Art) zur Durchführung trockener Destillation (Gasösen und Gasgeneratoren) und zur Erzielung anderer chemischer Processe mit Hilfe der Wärme (Hochösen zc. 2c.) oder wie die Thermoselemente, bei welchen die Wärme zur unmittelbaren Erzeugung von Elektricität dient.

Da es überdies vollkommen gleichgiltig ift, durch welche Mittel die zu verwerthende Wärme selbst erhalten wird, umsaßt der Begriff "Feuerungsanlagen im weiteren Sinne" auch alle jene Vorkehrungen, durch welche Wärme nutbar gemacht werden soll, sei dieselbe auch nicht durch Verbrennung, sondern auf ganz beliebigem Wege gewonnen worden. Strenge genomsmen gehören somit auch der elektrische Schmelzosen von Siesmens, der Cowles-Ofen (zur Aluminiumgewinnung auf elektrischem Wege), ja sogar die elektrischen Beleuchtungsanlagen 2c. 2c. hierher.

Daß aber nicht nur die angewendeten Apparate allein, sondern auch die zur Wärmeerzeugung verwendeten Materialien: Brennstoffe und Verbrennungsluft unumgänglich zu dem Begriffe "Feuerungsanlagen im weiteren Sinne" gehören, geht wohl daraus hervor, daß man je nach der Art der Wärme liefernden Materialien (wozu im weitesten Sinne und bilblich hier auch die Elektricität zu rechnen wäre) verschieden construirte Apparate verwendet.

Im engeren, meist gebräuchlichen Sinne versteht man unter "Feuerung sanlagen" jene Borrichtungen, mittelst welcher am Wege ber Verbrennung Wärme erzeugt und diese zu irgend einem Zwecke nut-

bar gemacht wirb.

Aus dem Begriffe "Feuerungsanlagen" ergeben sich auch von selbst die Eintheilung derselben in verschiedene Kategorien, die jedoch je nach dem zu Grunde gelegten Eintheilungsprincipe eine verschiedene sein muß.

- I. Gintheilung ber Feuerungsanlagen nach ber Quelle ber nugbar gu machenben Barme.
 - A) Die Barme wird erzeugt:
- a) durch chemische Processe (also burch Umwandlung potentieller Energie in Wärme) u. 3w.
 - a) burch eigentliche Berbrennung
 - 1. fester Brennstoffe (Feuerungsanlagen 3. gasförmiger im engeren Sinne.)
 - β) burch sonstige chemische Processe (bis jett für sich allein außer bei Feuerwaffen und Minen nirgends angewendet, obwohl sie neben anderen nicht gar so selten auftreten);
- b) burch Umwandlung anderer finetischer Energieformen in Barme, wie Eleftricität (in Siemens eleftrischem Schmelzofen, im Cowles-Ofen 2c. 2c.) mechanische Energie (bei Panzergeschossen, Bundhutchen 2c.) u. s. w.
- B) Es wird schon vorhandene Warme nutbar gemacht (Sonnenwarme, Abdampf 2c.)



II. Gintheilung ber Feuerungsanlagen je nach bem Zwede, zu welchem bie Barme bienen folt.

Die Barme wird verwendet:

A) Bur Erwärmung von Wohn- und anderen Raumen, a) hierbei wird jeder einzelne Raum für sich geheizt (Feuerbecken, Kamine, Ösen, Gasheizung),

b) mehrere Raume werben von einer Centralanlage aus

geheigt (Centralheigung). Man unterscheibet bier:

a) Luftheizung

β) Wafferheizung

1. Warmwaffers ober Rieberbruckwafferheizung; 2. Beigmaffers ober Hochbruckwafferheizung;

y) Dampfheigung.

B) Bur Erwärmung von Basser auf eine unter bessen Siebepunkt liegende Temperatur. Hierher gehören die auch schon oben erwähnten Basserheizungen, dann Anlagen zur Erwärmung von Basser für Bäber, Extractionsapparate 2c.

C) Bur Berbampfung von Gluffigfeiten, und gwar

a) von Waffer

a) mit bem Zwecke hochgespannten Dampf zu erzeugen

(Reffelfeuerungen):

β) ohne die Erzeugung hochgespannter Dämpfe anzuftreben. Es dominirt hier die Absicht, vorhandenes Waffer zu entfernen. (Trockenanlagen und Abdampfapparate);

b) von anderen Fluffigfeiten (Deftillirapparate - 216-

dampfapparate.)

D) Bur Schmelzung fefter Substanzen (Schmelzöfen ber verschiebenften Art).

E) Bur Berflüchtigung fefter Subftangen (Sublimir-

apparate).

F) Bur Bewertstelligung trodener Deftillation. (Sierher gehören bie wichtigen Apparate zur Erzeugung von Leuchtund Heizgas, die Gasgeneratoren 2c. 2c.)

G) Bur Durchführung ber verschiedenartigften chemischen Reactionen. (Sierher gehören die gahlreichen Röftöfen, Sochsöfen, Blei-, Rupfer-Defen 2c. und noch viele andere Apparate.

H) Bur Ausbehnung ber gas- und dampfformigen Brobucte jener chemischen Reactionen, welche bie hiezu erforderliche Barme produziren, mit ber Absicht mechanische Kräfte zu gewinnen (Gasmaschinen, Feuerwaffen, Minen.)

J) Bur Erzeugung von Licht, indem die Barme bagu verwendet wird, Rorper jum Gluben zu bringen (Beleuchtungs-

apparate und Anlagen.)

Obwohl es uns weitaus an Raum gebricht, eine ausführliche Besprechung sämmtlicher Arten von Feuerungsanlagen
zu liefern, sollen boch in der Folge die wichtigsten derselben
eine wenn auch nur stizzenhafte Besprechung ersahren. Vorläufig aber wollen wir eine Uebersicht jener Daten geben,
deren Bestimmung eben die Aufgabe der Untersuchung von

Kenerungsanlagen bilbet.

Da es unmöglich ift, die ganze Wärmemenge zu bestimmen, welche eine Feuerungsanlage besitzt, müssen wir ein gewisses Wärmeniveau annehmen, von welchem aus wir den jeweiligen Wärme-Inhalt der Feuerungsanlage messen. Dieses Wärmeniveau wird gekennzeichnet durch eine beliedig zu wählende Temperatur, doch muß dieselbe aus praktischen Gründen so niedrig angenommen werden, daß sie stets tieser liegt als die während des Betriedes in der Anlage vorhandene Temperatur. Wan wählt als Ausgangstemperatur für die Untersuchung von Feuerungsanlagen ganz allgemein jene des schmelzenden Eises und versteht unter Wärme-Inhalt der Feuerungsanlage jene Wärmemenge, welche dieselbe während ihrer Krüfung mehr enthält als wenn ihre Temperatur 0° wäre.

Hier sei gleich ein für allemale erwähnt, daß im Folgenden alle Temperaturangaben — wo es nicht besonders

bemertt ift - in Celfius-Graben gemacht find.

Um die Untersuchungen zu vereinsachen, sowie auch um ein klareres Bild über ben eigentlichen Betrieb der Anlagen zu gewinnen, wird, wo es irgend möglich ist, die Untersuchung begonnen, wenn die Feuerung schon vollständig angeheizt ist, und abgeschlossen, wenn sich dieselbe so viel als möglich in demselben thermischen Zustande befindet, wie zu Ansang des Bersuches. Nur in jenen Fällen, wo es sich um das Studium des Verhaltens der Anlage während des Anheizens handelt, oder wo die Feuerungsanlage zur Erreichung eines bestimmten Zweckes jedesmal neu angeheizt werden muß, wird auch diese Periode in die Untersuchung einbezogen, doch ist es auch

bann, wo nur immer möglich, zweckmäßig, ben Berfuch fo anzuordnen, daß eine getrennte Berechnung besselben für die Beriode des Anheizens und für jene des eigentlichen Betriebes

durchaeführt werden tann.

Die Berechnung bezieht man entweber auf eine Gewichtseinheit des verbrauchten Brennmaterials oder auf eine Gewichtseinheit des zu verarbeitenden Rohmaterials, oder auf die des erzeugten Productes oder endlich auf eine als Eineheit gewählte, in der Anlage zu Disposition stehende Wärmemenge. Selten bezieht man den Versuch auf eine bestimmte Zeit — obwohl auch dies seine volle Berechtigung hätte — auf die Volumseinheit der Anlage oder (was in manchen Fällen von Ruzen ist) auf die gesammte der Feuerungsanzlage während der einmaligen Durchsührung der beabsichtigten Procedur zugeführte Wärmemenge.

Es ist nun die erste Aufgabe bei der Prüfung einer Feuerungsanlage, alle Wärmemengen zu ermitteln, welche derselben zugeführt wurden. Solche Quellen der Wärmezu-

fuhr find folgende.

a) Bon Außen zugeführte Barme

a) durch die Brennmaterialien zugeführte Warme

" Berbrennungsluft β) ben "Einsat" (b. i. burch das zu verarbei= tende Materiale) zugeführte Barme. Diefes zu verarbeitende Materiale ist je nach dem Zwecke welchem die Feuerungsanlage dienen foll, fehr verschieden; im Cupolofen 3. B. ift es die in benfelben eingesette Gifenmenge, welche geschmolzen werden foll, im Ralkofen ift es der Ralkstein, deffen Brennen bezweckt wird, bei der Dampftesselfeuerung ist es das Wasser, welches in Dampf verwandelt werden foll 2c. 2c. Wie schon oben angedeutet, find unter diefen von Außen zugeführten Barmemengen jene zu verfteben, um welche der Wärme-Inhalt von Brennmateriale, Berbrennungsluft und Ginfat in Folge ber Temperatur, mit welcher dieselben in die Feuerungsanlage treten, größer ift. als wenn sie mit der Temperatur des schmelzenden Gifes in die Unlage gelangen murben.

Strenge genommen follte zu ben von Außen zugeführten

Wärmemengen auch noch

8) jene Wärmequantität gerechnet werden, welche bie Feuerungsanlage vermöge ihrer ober 0° liegenden Tem= peratur besitt, allein einmal ift die Durchschnittstemperatur ber gesammten Feuerungsanlage - befonders wenn fie, wie meistens, ju Beginn bes Bersuches bereits angeheizt ist - taum auch nur annähernd zu bestimmen; das Gleiche gilt auch von ber Barmecavacität berfelben und überdies ließe fich die fragliche Warmemenge, auch wenn die erwähnten Schwierigfeiten überwunden maren, nur bann in Rechnung stellen, wenn man ben Beizversuch auf die ganze Feuerungsanlage und zwar für die totale Versuchsbauer beziehen murde. Wo bies nicht geschieht was ja meiftens der Fall ift - konnte die in Rede ftehende Wärmequantität aus bem Grunde nicht in die Betrachtung einbezogen werben, weil man sie nicht gut auf bie Gewichtseinheit Brennmaterial, Ginfat, ober Erzeugung 2c. repartiren kann. Ziffermäßig ließe fich biefe Repartirung wohl vornehmen, allein sie hatte nicht die minbefte praktische Bebeutung, ba ja nach Beendigung ber Berfuche nahe dieselbe Barmemenge als noch in der Feuerungsanlage vorhanden in Ausgabe gebracht werden mufte. Man vermeibet eben Versuchsfehler, Die aus dem besprochenen Umftande ftammen, am besten, wenn man nach Möglichkeit zu erreichen trachtet, daß die Unlage zu Beginn und Ende bes Berfuches fich im gleichen Barmezustande befindet. Wo dies nicht möglich ist — wie bei Beigversuchen, welche bie Borgange beim Unheizen untersuchen wollen — sind auch hieraus entstehende Fehler unvermeidlich.

b) In ber Feuerungsanlage producirte Wärmemengen:

a) Durch die vollständige Berbrennung des Brennstoffes producirte Wärmemenge;

B) durch chemische Vorgänge im Ginsatze producirte

Bärmemengen;

7) durch Umwandlung anderer Energieformen entstans bene Wärmemengen. Hierher ist zu rechnen die durch Umwandlung von Elektricität (z. B. im Cowles-Ofen) gelieserte Wärme ganz ebenso wie die beim Auftreffen eines Panzergeschosses auf einen festen Körper aus ber tinetischen Snergie besselben abstammende Wärme ober bie durch Bolumveränderungen der Feuergase bewirkten Wärmeent= wicklungen 2c. 2c.

Die Summe der unter a) und b) aufgeführten Barmemengen stellt die gesammte in der Feuerungsanlage pro-

ducirte Barme bar.

Dieser totalen Wärmeproduction haben wir nun die Wärmea bgaben gegenüberzustellen, welche sich folgender Art zergliedern lassen:

a) Rutbar gemachte Wärme (b. i. Ruteffect ber Feuerungsanlage) ist jene Wärmemenge, welche unmittelbar

zu dem beabsichtigten Zwecke verwendet murbe.

b) Wärmeverluft durch unvollkommene Berbrennung ber Brennmaterialien (refp. unvollkommene

Umwandlung anderer Energieformen in Barme).

a) Wärmeverlust durch im Rostdurchfalle auftretende unverbrannte Kohle. Diese Wärmeverluste kommen selbstredend nur bei Anwendung sester Brennmaterialien vor, und man nimmt zu ihrer Berechnung an, daß der Rostdurchfall nur aus Asche und Kohlenstoff bestehe. Sie sind übrigens oft sehr erheblich; so enthielt z. B. der Rostdurchfall einer Kesselseurung 66·80% Kohlenstoff, und 33·20% Aschenstoff, und 33·20% Aschenstoff, und 33·20% Aschenstoff, und 33·20% Aschenstoff.

β) Wärmeverlufte durch das Entweichen brennbarer

Gafe.

γ) Wärmeverluste durch unvollkommene Transformation anderer Energieformen in Wärme.

δ) Wärmeverluft durch Bildung von Flugruß.

e) Durch Umwandlung von Wärme in andere Energieformen verlorene Wärme. Hierher gehören jene Wärmemengen, welche zu Volumsveranderungen der Feuergase aufgewendet werden zc.

c) Durch Wärmeabgabe nach Außen verlorene

Wärmemengen:

a) Durch die Temperatur des Rostdurchfalles verursachte Wärmeverluste. Dieselben lassen sich nicht genau ermitteln, da es einerseits nicht möglich ist, die Temperatur des Rost=



burchfalles icharf zu bestimmen, anderseits aber auch ein Theil ber dem Roftburchfalle innewohnenden Barme burch Borwarmen ber zu ben Rosten ftromenden Berbrennungsluft

wieder nutbar gemacht wirb.

B) Durch die Temperatur ber Effengafe verlorene Barme. Dieje Barmeverlufte muffen etwas nabere Betrachtung finden. Es ift nämlich unumgänglich nöthig, baß Die Effengase eine gewiffe Temperatur besiten, ba eben nur hierdurch der unentbehrliche Effenzug hervorgerufen werden fann - hierzu genügt jedoch im Allgemeinen eine Temperatur von etwa 2000 C. und jene Barmemenge, welche Dieje Temperaturerhöhung ber Effengafe bewirft, fann eigentlich nicht als "Barmeverluft" bezeichnet werben, wir möchten ihn als jene Barmemenge befiniren, mel che mittelbargur Erreichung bes beabfichtigten 3 wedes vermen bet murbe. Jebe Erhipung ber Effengafe über diefen Buntt hinaus ftellt jedoch einen wirtlichen, und zwar einen recht erheblichen Barmeverluft bar, beffen Reduction eine ber wichtigften Aufgaben ift, ju beren Lojung eben die Brufung von Feuerungsanlagen Die Bege zeigen foll. Bon besonderem Ginfluffe auf Die Groke Diefes Barmeverluftes burch Effengug, wie man ihn auch nennt, ift auch die Luftmenge, welche der Feuerungsanlage jum Zwede ber Berbrennung bes angewenbeten Beigftoffes jugeführt wird. Ift diefelbe ju flein, fo ift Die Berbrennung eine unvollständige und es ergeben fich hieraus (wie ichon oben ermähnt) Barmeverlufte; ift hingegen die Luftmenge zu groß, fo wird zwar eine vollständige Berbrennung erzielt, allein es muffen nicht nur bie burch die Berbrennung gebilbeten Gafe, fonbern auch noch der gang unnöthige Luftüberschuß auf die Temperatur der Effengase erwarmt werben. Da nun auf je ein Bewichtstheil Sauerstoff etwa 3 1/8 Gewichtstheile Stidftoff in ber Luft vorhanden find, bas Gewicht ber Luft alfo ungefähr bas 41/sfache bes barin enthaltenen Sauerftoffes ift, reprafentirt ein verhaltnigmäßig geringer Sauerstoffüberichuß ichon einen fehr erheblichen Luftüberichuß; bewirft somit auch eine bedeutende Steigerung bes Warmeverluftes burch Effengug.

7) Wärmeverluste burch Leitung und Strahlung. Sie lassen sich in den seltensten Fällen directe ermitteln, sondern werden gewöhnlich als Differenz zwischen der gesammten Wärmeproduction und der Summe aller übrigen Wärme-

entaange bargeftellt.

d) Wärmeentgang, hervorgerufen burch ben Berbrauch gewisser Barmemengen gur Bewertftelligung folder demifder Broceffe, welche fich im Innern ber Feuerungsanlage unter Barmebindung vollzieben, gleichgiltig ob fie beim Betriebe ber Unlage eigens beabsichtigt wurden, ober nicht. Go eine chemische Reaction ist z. B. die Basserzersetzung durch glühende Rohlen. In manchen Fällen wird dieselbe nun absichtlich berbeigeführt, um bie Feuerungsgafe Bafferftoffreicher zu machen (indem man beispielsweise den glühenden Roftdurchfall in Waffer fallen läft, bas hierdurch verdampft, durch den Roft strömt und beim Paffiren der glühenden Rohlen zersetzt wird) während man in anderen Fällen diese Absicht zwar nicht hat, aber bennoch die gleiche Bersetzung zu leiften ift, indem theils bon ber Berbrennungsluft, theils mit bem (feuchten) Brennmateriale Wasser in die Keuerungsanlage gebracht wird. Ebenso ist die unvermeidliche Bildung von Ammoniat mit Wärmeverluften verbunden.

In manchen Fällen, wie 3. B. bei ben Gasgeneratoren ift es zweckmäßig, die oben aufgezählten positiven und negativen Wärmekategorien in der nachsolgenden Weise zu gruppiren:

I. Wärmeproduction.

a) Durch chemische Processe in der Feuerungsanlage producirte Wärmemenge;

b) von Außen zugeführte Wärmemenge;

a) burch bas Brennmaterial zugeführte Barme;

β) " die Verbrennungeluft

) " ben Einsatz

II. Barmeverlufte (Barmeverwenbung).

a) nutbar gemachte Wärme (oder richtiger: di rect nutsbar gemachte Wärme);

b) Barmeverlufte burch unvolltommene Berbrennung;

a) burch Rohlenentgang im Roftburchfalle;

5) durch Bilbung von folden Broducten, welche einer späteren Ausnühung der (gasförmigen) Berbrennungsproducte zur Wärmegewinnung entzogen werden (wie Theer, wo er condensirt wird —, Flugruß, Ammoniat) 2c.

c) Barmeverlufte burch Leitung und Strahlung;

d) " " Berbrauch von Wärme zur Durchführung gewisser demischer Processe wie Ammoniaf-Bilbung 2c. (Es ift hier die zur Vollziehung der betreffenden chemischen Reactionen ersorderliche Bärme, also beispielsweise die Bildungswärme des Ammoniaf auß seinen Elementen oder die Zersehungswärme des Wassers gemeint, während eben unter b β) jene Wärmemenge in Nechnung gezogen wurde, welche dadurch in Wegsall kommt, daß die betreffenden gebildeten Stoffe (der Theer, der Wasserstoff, das Ammoniaf 2c.) der Verbrennung entzogen werden.

III. Barmeleiftungsfähigfeit ber (gasförmigen) Ber brenn ungsproducte.

Es wurde uns zu weit führen, noch weiter auf die verschiedene Anordnung der aus der Prüfung von Feuerungsanlagen gezogenen Resultate einzugehen; sie muß jedesmal dem Zwecke, welchem die Untersuchung dienen soll, angepaßt werden und ift somit am Besten der Überlegung des Prüsenden zu überlassen. Das bereits Gesagte dürfte als allgemeine Richtschnur hierzu genügen, und überdies wird sich im speciellen Theile noch Gelegenheit geben, einige Beispiele hierüber mitzutheilen.

Nachdem wir nun einen ungefähren Überblick über bas ganze zu besprechende Gebiet gewonnen haben, wollen wir nun die eingehendere Besprechung desselben beginnen und die

nachfolgende Reihenfolge einhalten :

I. Rurze übersicht ber physikalischen und chemischen Grundfäte, welche bei ber Brüfung von Feuerung Sanlagen hauptsächlich in Betracht kommen (Wärmelehre, Thermochemie, Elektricität, Theorie ber Berbrennung und Bergasung 2c.)

II. Die Brennstoffe und die Berbrennungluft.



III. Die Apparate und Messungen, welche bei Heizversuchen in Anwendung tommen.
IV. Die Prüfung der Feuerungsanlagen im

Befondern.

Unhang. Enthaltend verschiedene hilfstabellen zur Anstellung von heizversuchen.

Erste Abtheilung.

Aurje Aberficht der phyfikatischen und demischen Grundjate, welche bei der Brufung von Jenerungsanlagen hauptsachtich in Betracht kommen.

I. Capitel.

Moletul und Atom. Clemente, Berbindungen, Mischungen, Energie, Wärme eine Form der Energie, Temperatur.

Da es uns zu weit führen würde, die hierher gehörigen Biffenszweige eingehend zu behandeln (dies soll soweit es die Technif interessirt in eigenen Bänden der chemisch-technischen Bibliothet geschehen) wollen wir uns hier darauf beschränken, die wichtigsten der in Frage kommenden Grundsätze, jedoch ohne alle Begründung in knapper Form mitzutheilen und ihre Anwendung, wo nöthig, durch Beispiele zu illustriren. Wir beginnen mit der Wärmelehre.

Nach den gegenwärtig allgemein herrschenden Ansichten kommt man am Wege der mechanischen Zerkleinerung (wenn man sich dieselbe soweit fortgesett denkt, dis auf diesem Wege eine weitere Zerkleinerung, selbst dazu geeignete Instrumente voransgesett, unmöglich wird) auf Körpertheilchen, die wir als physitalisch untheilbar, d. h. also als die Bausteine bestrachten müssen, aus welchen sich die Physik die Körper aufgebaut denkt. Wir nennen sie Molekülen. So besteht beispielsweise der Zinnober aus lauter Molekülen, deren jedes aber noch immer Zinnober ist. Nun wissen wir aber, daß

ber Zinnober aus Schwefel und Queckfilber zusammengesetzt ist; es muß somit auch jedes Zinnober-Molekül noch aus Quecksilber und Schwefel bestehen. Können wir somit das Molekül auch nicht auf mechanischem oder selbst auf physikalischem Wege uns weiter zerlegt benken, so ist doch noch eine Zerlegung desselben durch chemische Mittel benkbar. Doch auch die chemische Zerlegung hat ihre Grenzen und führt uns endlich zum Begriffe eines Atoms (von 'aropois — untheilbar) als des kleinsten, auf keinerlei Weise weiter zerlegbaren Körperbestandtheils.

Denken wir uns nun umgekehrt vom Atom ausgehend, die Körper, wie sie uns umgeben, ausgebaut, so kommen wir zu folgendem Bilde: Mehrere Atome treten zusammen und bilden so eine selbständige Atomgruppe, das Molekül. Doch auch die Moleküle können sich zu enger aneinander geschlossenen Gruppen, sogenannten Molekulargruppen vereinen, und die Ansammlung mehrerer solcher gibt endlich die Körper. Dies ist die allgemeine Regel, von der jedoch Ausnahmen in der Art stattsinden können, daß einerseits Moleküle existiren, die nur aus einem Atom bestehen, und daß andererseits in gewissen Fällen die Moleküle als solche direkt — nicht erst nach ihrem Zusammentreten zu Molekulargruppen — die Körper zusammensehen.

Besteht nun ein Körper durchaus aus gleichen Molekulargruppen (ober, wo diese sehlen, aus gleichen Molekülen), so nennen wir ihn homogen, im Gegenfalle aber ein Gemenge. Bestehen überdies die Moleküle noch aus einer nud derselben Art von Atomen, so ist er ein einfacher Körper, ein Element. Ein homogener Körper, dessen Moleküle aus verschiebenartigen Atomen bestehen, ist eine chemische Verbindung, während wir endlich einen homogenen Körper, dessen Molekulargruppen aus verschiedenartigen Molekulen bestehen, als Mo-

letularverbindung bezeichnen.

Alle biese Körperbestandtheile nun sind nicht in Ruhe, sondern jeder derselben führt für sich gewisse Bewegungen aus. Es kann sich z. B. der ganze Körper als solcher bewegen (sei es in einer geraden oder beliebig krummlinigen oder gebrochenen Bahn vom Flecke oder er kann sich um seine Axe drehen. Gleichzeitig aber bewegen sich auch die Wolekular-

Digitized by GOOGLE.

gruppen; es bewegen sich auch die Moleküle, ja selbst die Atome. Aber nicht nur, daß sich die Körper und ihre verschiedensten Theilchen bewegen, treten hierbei auch noch andere, mehr bleibende Beränderungen auf: Ein Körper nämlich, der sich in einem beliebigen, bestimmten Zustande befindet, ändert sein Bolum nicht, tropdem alles an ihm in Bewegung ist. Andert sich also auch die faktische Entsernung der Moleküle besselben fortwährend, so bleibt doch die mittlere Entsernung berselben insolange unverändert, als sich der Zustand nicht ändert, in welchem sich der Körper besindet.

In Folge ihrer gegenseitigen Anziehung haben bie Moleküle (respective Wolekulargruppen) ber Körper bas Bestreben,
sich möglichst dicht aneinander zu lagern. Da eine berartige Aneinanderlagerung nun thatsächlich nicht zu Stande kommt,
muß der gegenseitigen Anziehung der Woleküle eine Kraft entgegenwirken, oder mit anderen Worten, es muß eine bestimmte Arbeit geleistet werden, um die Woleküle eines Körpers in
einer gewissen mittleren Entsernung von einander zu erhalten,
und diese Arbeitsleistung erscheint uns noch von der Bewegung der Woleküle begleitet.

Erhalten wir nun einen beliebigen Körper unter bemselben äußeren Drucke (also beispielweise dem Luftdrucke) und führen ihm nun Wärme zu, so vergrößert er sein Volum, d. h. er behnt sich aus *). Eine Folge dieser Ausdehnung ist nothzedrungen die Vergrößerung der mittleren Entsernung der Molekule und diese kann nur durch eine weitere Arbeitsleistung bewirkt werden. Gleichzeitig wächst aber auch die Schnelligskeit der Molekularbewegung.

Das eben Gesagte läßt erkennen, daß Wärme ein Ausbruck ist, welcher die Wolekularenergie der Körper bezeichnet.

Bevor wir weiter auf das Wesen der Wärme eingehen tonnen, muffen wir einige Definitionen vorausschicken, wobei wir uns im Allgemeinen an J. Clerk Maxwell halten wollen.

Rraft ift basjenige, was in irgend einer Weise bie Bewegung eines Körpers änbert ober zu änbern sucht, inbem es

^{*)} Mit wenig Ausnahmen.

entweder die Richtung ober die Geschwindigkeit der Bewegung verändert. Eine auf einen Körper wirkende Kraft wird durch das Moment der Bewegung gemessen, welches sie in ihrer eigenen Richtung in der Einheit der Zeit hervorbringt.

Das Moment ber Bewegung wird wieder burch bas Product feiner Geschwindigkeit in die Anzahl ber in ihm ent-

halten Maffeneinheiten gemeffen.

Um Kräfte, welche im Gravitationsmaße angegeben sind, auf absolutes Maß zu reduciren, muß man die Zahl, welche die Kraft im Gravitationsmaße darstellt, mit der Größe der Schwerkraft an dem Orte der Beobachtung, ausgedrückt in demselben Maßsysteme multipliciren. Diese Größe der Schwerkraft bezeichnet man gewöhnlich mit g.

g ift die Zahl, welche die. in einem fallenden Körper in der Einheit der Zeit hervorgebrachte Geschwindigkeit angibt;
— es ist eine Zahl, welche das Doppelte des Weges angibt, den ein fallender Körper in der Einheit der Zeit zurücklegt;
— es ist diesenige Zahl, welche das Gewicht der Wasseneinheit in absolutem Waße ausdrückt. Bezogen auf den Meeresthorizont und 45° Breite ist g = 9.80533 Meter.**)

Arbeit wird geleiftet, wenn irgend ein Widerstand überwunden wird und die Größe der geleisteten Arbeit wird burch das Product der den Widerstand leistenden Kraft in die Länge des Weges gemessen, durch den diese Kraft überwunden wird.

Man findet die Arbeitsleistung beim Heben eines Körpers, wenn man das Gewicht des Körpers mit der Hubhöhe multiplicirt.

Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten; sie wird also auch durch die Größe der Arbeit gemessen, welche eben geleistet werden kann. Als Maßeinheit für dieselbe gilt somit im Gravitationssysteme das Kilogramm-Meter. Pfaundler hat zur Übersicht der verschiedenen Arten der Energie das nachfolgende Schema aufgestellt:



^{**)} Bei 0° Breite ist g = 9.78 m

Energie.

Spannfraft.) Energie (Energie ber Lage, Botentielle

Lage ungleich= Energie ber artiger Mos der, bes com: giehenber Ato-Energie gedemisch angie getrenn: trennter fich me, Energie ftoffe, Ener= lefüle und ber Brenn. Atome. Lage gleich= pannten Be= Energie ber artiger Do: rines Maffer- 3. B. ber ge-Energie ber Energie ber Clafticität, bes Aggre-Cohafton, primirten lefüle. Safes. gehobenen Laft, Lage fichtba-Energie einer Energie ber Gravitation.) rer Daffen der Blaneten Energie ber Gravitation gur Sonne, gefälles.

(Energie ber Bewegung, lebenbige Rraft.) Rinetifche Energie Maffen. Energie ber Licht. und Strafflen. Barme: Athers. Stromes. Energie trifden Energie ber und magne: tifchen Span: eleftrifden nung.

ber Molekille üblbaren Energie ber Energie ber und Atome. Bewegung Barme. Energie ber Energie ber Bebes elet. Bewegung bes wegung fichtbarer bewegten Baffers, fortigreiten Winbes und bes der fcmingenben, ben Bewegung Bewegungen, Energie ber rotirenben Be-Energie ber ber abgefchof= Schwungrabes. Energie ber Energie bes fenen Rugel. refativen Bendels, bes megungen. Energie bes ibler Berbin. Energie explo-Schiehpulvers ter Molefüse bungen, bes (Löfungs= energie.) gatzuftanbes

dmingungen.

Schaff.

Wenn eine Kraft K eine Masse M längs einer Wegstreckes fortbewegt, und um diese Bewegung auszusühren, während des ganzen Weges einen bestimmten Widerstand überwinden muß und auch gerade zur Überwindung dieses Widerstandes hinreicht, so ist es klar, daß dieser Widerstand ebenso groß wie die Kraft K sein muß und daß während der Fortbewegung er Masse M eine Arbeit

L = K.s

geleistet wird. Würde dieselbe Kraft auf die Masse M wirken und dieselbe so längs des Weges s fortbewegen, daß hierbei nirgends ein Widerstand zu überwinden wäre, so würde die Wasse am Ende des Weges die Geschwindigkeit v erlangen, und wir würden als Maß der von der Kraft geleisteten Arbeit in diesem Falle den Ausdruck $\frac{M \cdot v^2}{2}$ erhalten. Da nun beide Leistungen einander gleich sein müssen kommen wir zu der Gleichung:

 $\frac{\mathbf{M}.\mathbf{v}^2}{2} = \mathbf{K}.\mathbf{s}.$

Die in dem zweiten Falle geleistete Arbeit ist nicht verloren, denn wenn wir der Masse M mit der erlangten Geschwindigkeit v nun das Hinderniß K entgegensehen, so ist sie im Stande dasselbe durch die Wegstrecke s hindurch zu überwinden, d. h. die Masse wird sich mit verzögerter Geschwindigkeit noch durch den Weg s hindurch sortbewegen, die sie endlich zur Ruhe kommt. Die obige Gleichung ist somit für einen speciellen Fall der Ausdruck für einen der wichtigken physikalischen Grundsähe, nämlich für das Princip der Erhaltung der Energie. Dieses lautet: Es ist unmöglich, sei es auch auf welchem Wege immer, Energie zu gewinnen oder zu verlieren: alle wahrnehmbaren Veränderungen beruhen einzig und allein auf Umwandlung der Formen, in welchen die Energie auftritt und auf der Übertragung von Energie von einem Körper auf den andern.

Bie ichon aus bem oben mitgetheilten Schema hervorgeht, tritt die Energie in zwei hauptformen auf, als Energie ber Bewegung, auch finetische ober actuelle Energie genannt und die Energie der Lage oder potentielle Energie. Erstere haben wir gerade früher betrachtet; sie wird gemessen durch den Ausdruck $\frac{M \cdot v^2}{2}$ letzter wird erhalten, indem man beispielsweise die Masse M auf die Höhe h hebt. Läßt man die Wasse dann wieder um h fallen, so kann sie die Arbeit M h Weterkilogramm, welche zum Heben der Wasse aufgewendet werden nutzte, wieder leisten; sie hatte daher beim Heben auf h die potentielle Energie M h gewonnen.

Sehr ichon läßt fich ber Unterschied zwischen finetischer und potentieller Energie an einem vertical in die Sohe geworfenen Steine ertennen. Um ben Burf zu bewirten, mußte bemfelben urfprünglich eine gewiffe Energie ber Bewegung ertheilt werden. Je höher nun der Stein in die Sobe fliegt, befto fleiner wird feine Geschwindigfeit und somit auch feine actuelle Energie indem am Bege nach aufwarts ein Theil berfelben aufgezehrt ober richtiger gejagt in potentielle Energie umgewandelt wurde. Sat ber Stein feinen bochften Buntt erreicht, fo ift feine Geschwindigkeit, alfo auch feine finetische Energie = Rull geworden, mahrend gleichzeitig feine Energie der Lage ein Maximum erreichte. Bon diefem Momente an beginnt der Stein mit ftets machfender Geschwinbigfeit zu fallen. Sierbei verringert fich die potentielle Energie immer mehr, mahrend bie actuelle in einemfort machft. Bahrend ber gangen Bewegung bleibt jedoch die Gumme ber beiben Energieformen conftant.

Das Princip von der Erhaltung der Energie war früher nicht bekannt, ja man glandte, daß unter gewissen Umständen ein Theil der aufgewendeten Energie wirklich aufgezehrt d. h. zu Null werden könne. So glaubte man seinerzeit beispielse weise, daß durch die Reibung ein Theil der aufgewendeten Energie vernichtet werde, während man heute genau weiß, daß diese scheindar verschwundene Energie in Wärme umgewandelt wurde und als solche zur Bevbachtung gelangt.

Überhaupt sind wir im Stande die verschiedenen Energieformen, die wir kennen, in einander umzuwandeln; so können wir z. B. die Energie der sichtbaren Bewegung in Energie

Digitized by Google

ber Barme, bes Lichtes, bes Schalles ober ber Electricität

umfegen.

Bon ben verschiebenen Energieformen interessirt uns nun in erster Linie die Barme und so könne wir nun wieder an jene Stelle anknüpfen, von welcher wir die vorstehende Abschweifung machten.

Unfere modernen Ansichten über bie Barme laffen fich

in Rurze wie folgt barlegen:

Barme ift Bewegung der kleinsten Körpertheilchen, ber Doleküle, ober richtiger, sie ift die Energie biefer Bewe-

gung.

Bei Körpern im festen Aggregatzustande ist die lebendige Kraft der Molekularbewegung nicht groß genug, um die Wolekularanziehung zweier benachbarter Woleküle zu überwinden. Die Bewegungen der Woleküle sind daher Schwin-

gungen um ihre Bleichgewichtslage.

Führt man nun dem festen Körper Wärme zu, so treten folgende Erscheinungen ein: Mit zunehmender Temperatur ändert der Körper sein Volum, u. z. sindet hierbei meistens Ausbehnung statt. Hiezu muß aber zunächst der äußere auf dem Körper lastende Druck (in gewöhnlichen Fällen der Lustdruck) überwunden werden und hierbei wird "äußere Arbeit" (oder, wie sie G. Schmidt zweckmäßig bezeichnet hat, "äußere Verscheit") geleistet. Verringert der Körper, wenn man ihm Wärme zugeführt hat, sein Volum, so wird diese Arbeitägröße negativ.

Neben biefer äußeren Verschiebungsarbeit muß aber auch ein Theil ber zugeführten Wärme bazu verbraucht werben, die Entfernung der Moleküle von einander zu vergrößern (ober allgemeiner ausgebrückt, zu verändern) also die gegenseitige Anziehung derselben zu verändern, oder wie man sich ausdrückt, innere Arbeit (G. Schmidt bezeichnet sie präciser als "innere Verschiebung sarbeit") zu leisten. Nebenbei ist es auch möglich, daß durch die Wärmezusuhr eine Spaltung der Moleküle (Dissociation) eintreten kann, die dann ebenfalls

einen Theil der inneren Arbeit bildet.

Ein britter Theil ber zugeführten Wärme endlich wird bazu verwendet, um die Temperatur bes fraglichen Körpers zu erhöhen, d. h. die kinetische Energie seiner Wolekule zu ver-

größern, den G. Schmidt ganz passend "innere Bewegungsarbeit" nennt. Nur dieser letztere Antheil der dem Körper zugeführten Wärme ist auch in demselben als Wärme vorhanden; die übrigen Antheile wurden zu verschiedenen Arbeitsleistungen verbraucht, sie sind "als Wärme" verschwunden, oder wie man sagt "latent" geworden. Würde der Körper nun wieder auf seine Anfangstemperatur abgekühlt werden, so würde ihm nicht nur die dieser Temperaturabnahme entsprechende, in demselben thatsächlich als solche vorhandene Wärme entzogen werden, sondern auch jene, deim vorhergehenden Erwärmen auf verschiedene Arbeitsleistungen verbrauchten Wärmeantheile müßten ihm entzogen werden, wenn er nicht nur die Anfangstemperatur, sondern auch alle übrigen Anssangszustände (Druck, Bolum 2c.) nach erfolgter Abkühlung wieder besitzen soll.

G. Schmibt unterscheibet endlich noch eine vierte Art, in welcher die auf einen Körper angewendete Energie (z. B. Wärme) zur Verwendung gelangen kann, nämlich zur Leistung der von ihm so genannten "äußeren Bewegung arbeit," b. i. jene Arbeit, welche möglicher Weise zur Bewegung des Körpers

als Banges geleiftet worden fein konnte.

Hat der seste Körper bei fortgesetzer Wärmezusuhr eine bestimmte Temperatur (die jedoch von dem auf ihn wirkenden äußeren Drucke abhängt) erreicht, nämlich seine Schmelzetemperatur, so bleibt diese weiterhin constant, dis der Körper, meist ebenfalls unter Bolumsveränderung, in den flüssigen Zustand übergegangen ist. Es wird also die gesammte inzwischen zugeführte Wärmemenge, oder, was dasselbe ist, die ganze auf den Körper verwendete Arbeit in äußere und innere (Berschiedungs-) Arbeit umgewandelt.

Ist der Körper nun vollständig geschmolzen, so bewirkt eine weitere Wärmezusuhr abermals zum Theile äußere und innere Berschiebungsarbeit, zum Theile aber Temperaturerhöhungen (d. i. innere Bewegungsarbeit). Die Molekularbewegung im flüssigen Zustande ist aber nicht mehr ganz derselben Art wie im festen: im flüssigen Zustande vermag die lebendige Kraft der Moleküle die Anziehung zweier benachbarten Moleküle zu überwinden, wenn auch die lebendige Kraft eines einzigen Noleküles nicht im Stande ist, die Gesammtanziehung ber übrigen Molefule ju überwinden. Die Mole-

füle haben teine bestimmte Gleichgewichtslage mehr.

hat bei fortgesetter Barmezufuhr ber nun fluffige Rörper die Temperatur seines Siedepunktes, (der bekanntlich ebenfalls vom äußeren Drucke abhängt) erreicht, so beginnt er zu sieden. Auch hierbei findet so lange teine Temperatursteigerung statt, b. h. alle zugeführte Barme wird in außere und innere (Bericiebungs.) Arbeit umgesett, als noch ein Theil bes Körpers nicht verflüchtigt ift. Ift alles vergaft, fo bewirkt eine weitere Rufuhr von Barme fofort wieber eine Temperaturerhöhung (innere Bewegungsarbeit) neben den beiden ermähnten Formen von Berichiebungsarbeit. Bei Gafen nun ift die Bewegung der Molekule eine noch freiere als bei fluffigen Körpern. Die lebendige Rraft eines einzelnen Molefüles ift fo groß, daß fie hinreicht, um die Gesammtanziehung aller übrigen Moleküle au überwinden. Die einzelnen Molekule bewegen fich geradlinig fort, bis fie an andere Dtolekule, Bande 2c. anftogen: Nach jedem Zusammenstoße prallen sie jedoch, u. zw. wie voll- kommen elastische Körper, *) wieder ab und segen ihren Weg ebenfalls gerablinig, aber in veranderter Richtung wieder fort.

Bei Gasen läßt sich nun nachweisen, daß die mittelere lebendige Kraft ihrer Wolekularbewegung ihrer vom absoluten Nullpunkte an gezählten Temperatur proportional ist, b. h. daß die mitteren lebendigen Kräfte der Wolekularbewegung bei verschiedenen Gasen, aber gleicher Temperatur gleich groß sind.

Bezeichnen wir das Gewicht eines Moleküles mit \mathbf{M} , seine mittlere Geschwindigkeit mit $\overline{\mathbf{V}}$, so ist:

$$\frac{\mathbf{M} \, \overline{\mathbf{V}}_{0}^{2}}{2} : \frac{\mathbf{M} \, \overline{\mathbf{V}}^{2}}{2} = 273 : \mathbf{T}$$

ober

$$\overline{V}_0^s:\overline{V}^s=273:T$$

^{*)} Dies ift allerbings strenge genommen unmöglich, boch murbe uns ein näheres Eingehen auf biesen Umstand hier zu weit führen, und stimmen die aus obiger Unnahme gezogenen mathematischen Ausbrücke mit ber Ersahrung auch völlig genügend überein.

hieraus folgt, daß, wenn die mittlere Geschwindigkeit der sortschreitenden Molekularbewegung eines Gases sür eine Temperatur bekannt ist, dieselbe leicht auch für jede andere Temperatur berechnet werden kann.

Bezeichnen wir andererseits bei zwei verschiedenen Gasen die Wolekulargewichte mit M und m, die mittleren Geschwindigkeiten der Woleküle für eine und dieselbe Temperatur jedoch

mit V, respectieve v, so ift

$$\frac{\mathbf{M}\,\overline{\mathbf{V}^{*}}}{2}:\mathbf{T}=\frac{\mathbf{m}\,\overline{\mathbf{v}}^{*}}{2}:\mathbf{T}$$

ober

$$\frac{\mathbf{M}\ \overline{\mathbf{V}}^{2}}{2} = \frac{\mathbf{m}\ \overline{\mathbf{v}}^{2}}{2}$$

Es läßt sich auch die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle eines Gases für eine bestimmte Temperatur dann berechnen, wenn diese Größe für ein anderes Gas bei derselben Temperatur und wenn die Molekulargewichte beider Gase bekannt sind.

Um von der Größe dieser Geschwindigkeiten einen Begriff zu geben, mögen dieselben für einige Gase bei 0° C in Metern

mitgetheilt werden:

WasserstoffVo1844 mSauerstoff=461 mStickstoff=492 mRohlenoryd=493 mRohlensäure=391 m

Daß bas oben Gefagte auch bezüglich fester und flüffiger Körper gilt, läßt sich (nach Raumaun) in folgender Weise erkennen.

"Kommen stüffige ober seste Körper mit Gasen von gleicher Temperatur in Berührung, so ändert sich die Temperatur nicht, wenn zwischen Ven sich berührenden Körpern keine chemische Sinwirkung, keine beträchtliche Lösung oder Absorption stattsindet. Da nun bei verschiedener lebendiger Kraft der Molekularbewegung ein Ausgleich stattsinden müßte und hiermit im Allgemeinen eine Temperaturveränderung verbunden sein würde, wo darf man den Schluß ziehen, daß die mittlere lebendige Kraft der Molekularbewegung auch für die festen und stüssigen Körper bei derselben Temperatur gleich derzenigen der Gase, und wie bei diesen der absoluten, von — 273° C. an gezählten Temperatur proportional ist."

Digitized by Google

Setzt man die Masse des Wasserstoffatomes gleich der Einheit und bezeichnet sie mit H, so ergibt sich die mittlere lebendige Kraft des Wasserstoffmoleküles oder eines beliebigen anderen bei 0° C zu 3 400 336 Hm² und wir sinden für die mittlere Kraft der Wolekularbewegung der verschiedensten Körper bei verschiedenen Temperaturen die nachfolgenden Werthe:*)

Temperatur [©] C.	mittlere lebenbige Kraft eines Moleküles Hm²	Temperatur °C.	mittlere lebenbige Kraft eines Moleffiles Hm²
— 200° €.	909 215	300° €.	7136 836
— 100° C .	2154 715	400° €.	8382 336
0° ©.	3400 336	500 €.	9627 836
+ 50° €.	4023 986	750° €.	12741 586
່ 100° © .	4645 836	1000° C.	15855 336
150° €.	5268 586	1500° €.	22082 836
200 ℃.	5891 336	2000° €.	28310 336

*) Um über biese Werthe eine genauere Borstellung zu erhalten, bürste es nicht uninteressant sein, an der Hand neuerer Forschungen einen Schritt weiter zu machen, obwohl natürlich berartige Betrachtungen selbstwerständlich nur zu Käherungswerthen führen können. Rach van der Baals enthält ein Kubikmillimeter eines Sases bei normalen Berhältnissen etwa 50,000,000,000,000,000 Moleküle. Da nun nach Bun sen selbstweisen 1 cm³ Wassertoffgas 0.0896 Milligramm wiegt, beträgt das Gewicht eines Woleküles besselelben nur 0.0896: 50 000 000 000 000 000, das ist etwa 0.000 000 000 000 000 179 Milligramme!

Somit ergibt fich die mittlere lebendige Kraft eines Moleküles

Ober es beträgt die lebendige Kraft der in einem Kubikcentimeter eines permanenten Gases bei 0°C. und 760 mm Barometerstand enthaltenen Moleküle (also von 50 000 000 000 000 000 000 Molekülen)

```
814 656 g cm<sup>2</sup> (<u>··</u> 0.08 m<sup>2</sup> kg.)
bei ---
         200° C. etwa
         100°
                       1 930 624 "
                                               0.19
           0° "
                       3 046 701 "
                                               0.30
        5000 "
                       8 626 141 "
                                                0.86
       10000 "
                      14 206 381 "
                                               1.42
       15000 "
"
                      19 786 221 "
                                                1.98
        2000°
                      25 366 061 "
                                                2.54
```

II. Capitel.

Fortsetung. — Schmelzpuntt, Siedepuntt. Ausbehnungs-Coefficienten. — Geset von Mariotte und Gan-Luffac.

Bie schon erwähnt, gehen die sesten Körper mit steigenber Temperatur in den tropsbarflüssigen Zustand über. Bei vielen Stoffen ersolgt dies bei einer bestimmten Temperatur (die man dann Schmelztemperatur oder Schmelzpunkt, andere jedoch beginnen bei einer gewissen Temperatur erst zu erweichen, werden bei gleichzeitig steigender Temperatur immer weicher und erst bei noch höherer Temperatur flüssig. Solche Körper haben keinen eigentlichen Schmelzpunkt. Läßt man umgekehrt einen flüssigen Körper abkühlen, so erstarrt er u. zw. entweder ebenfalls plöglich bei einer bestimmten Temperatur oder allmälig. Die Erstarrungstemperatur braucht jedoch durchaus nicht mit der Schmelztemperatur ibentisch zu sein.

Die Schmels= (und Erstarrungs=)Bunkte ber praktisch wichtigften, sowie einiger sonst intereffanter Körper find in

Tafel I des Unhanges jufammengeftellt.

R. Bictet hat zur annähernden Berechnung unbefannter Schmelzpunfte (in absoluter Temperatur) die Formel

$$T = \frac{4.5}{\alpha \cdot \sqrt[3]{V}}$$

aufgestellt, worin T ben Schmelzpunkt in absoluter Temperatur, a den linearen Ausbehnungscoefficienten und V das Atomsvolumen, b. i. den Quotienten aus Atomgewicht und Dichte bedeutet.

Siernach erhalt man g. B. für

Rörper	Atom= Gewicht	specifisches Gewicht D	$V = \frac{A}{D}$	linearer Aus- dehnungscoefficient. A	Schmelz- punft T
Grafit	11.97	1.88	6.4	0.000 786	3200
Diamant	11.97	3.20	3.42	0.000 118	25423
Silicium	28	2.49	11.2	0.000 763	2660



Selbstverständlich machen die so berechneten Schmelz-

puntte teinen Anspruch auf Genauigfeit.

Als allgemeine Regel dient, daß die Schmelzpunkte der Legierungen stets niederer liegen als jener des schwerft schmelzbaren Bestandtheiles derselben, häufig sogar auch niedriger als die Schmelzpunkte sämmtlicher Bestandtheile der Legierungen.

In Kürze möge hier erwähnt sein, daß der Berfasser bezüglich der Schmelzpunkte sester Körper die nachsolgende Regelmäßigkeit auffand: dividirt man den in absoluter Temperatur angegebenen Schmelzpunkt D eines Körpers durch sein Wolekulargewicht M, so erhält man den Factor D, mittelst welchem man also umgekehrt den Schmelzpunkt aus dem Molekulargewichte ableiten kann, nach der Gleichung

$\theta = M \Phi$.

Dieser Factor O wird nun bei allen Körpern, beren kleinste Theilchen nach derselben Art angeordnet sind, um so größer, je kleiner ihr Molekulargewicht ist, und umgekehrt.

Nachftehende Beifpiele merben bies am beften zeigen :

Rörper*)	Molefular- gewicht	Somelz- punkt in absoluter Temperatur	Φ	
A) Clemente.				
Magnefium, Mg (?)	24	1023	42.30	
Rupfer, Cu (?) Jint Zn Rabmium, Cd	63 65	1054 693	21.06 10.66	
Sint Za Rabmium, Cd	111.8	588	5.52	
Quedfilber, Hg	200	234.2	1.17	
(Strom Br.)	159.5	280.3	1.75	
Balogene (30b, J2	253	387	1.52	
(Lithium, Li.	14	453	32.86	
B Natrium, Na.	46	368.6	8.01	
₹ Ralium, K, ğs	78	335.5	4.30	
第一い uninimin, tro,	161	311.5	1.93	
Cäftum, Cs.	265·2	299.5	1.13	

^{*)} Die Anzahl ber Atome im Molekül wurde bei festen Körpern gleich jener bei Gasen gesetzt, theilweise wurde aber auch nach analogem Berhaltene auf ähnliche Constitution der Moleküle geschloffen.



	Rörper		Molekular= gewicht	Schmelz- puntt in absoluter Temperatur	Φ
1	Muminium, Al ₂ Gallium, Ga,		54 69-9 226-8	873 303·15 449	16.16 4.33 1.98
1	Indium, In2		100000000	499.5	2.12
1	Binn, Sn ₂		235 413	608	1.47
1	Blei, Pb.	=	392-4	1308	3.33
- (Gold, Au ₂ Thallium, Te ₂	-	408	561	1.37
1		ofefül	110	2173	19.75
	Mangan, Mn,	iii	111.8	1873	16.75
-1	Eisen, Fe.		116	1723 (?)	14.85
	Robalt, Co.	en .	117.2	1773	15.12
	Rupfer, Cu2 (?)	Ē .	126	1327	10.53
1	Ruthenium, Ru,	0	207	2073	10.01
- 1	Rhodium, Rh,	1 0 1	208	2273	10.90
	Pallabium, Pd.	m e i	212.4	1973	9.29
	Jridium, Ir2	20	385	2223	5.80
	Platin, Pt.		389 390	2048 2773 (?)	7:11
	Dimium, Os.		47.9	1023	21.15
	Magnefium, Mg, (?)		126	1327	10.53
1	Rupfer, Cu ₂ (?) Silber, Ag ₂ (?)	1	216	1327	5.68
			124	317.2	2.55
mo	Mntimon Sb.		480	713	1.49
4-0	Thosphor, P4 Antimon, Sb4 Wismuth, Bi4		830	540	0.65
			192	388	2.05
ton	Selen, Se,		474	490	1.03
9=9	Schwefel, Sa Selen, Sea Tellur, Tea		768	ca 726	0.94
	B) Berbindung			100	- 131
1	Chlorwafferftoff, CIH	.)	36.5	< 163 186·3	> 4.40
1	Brommafferftoff, BrH	1	81 128	223	1.74
	Jodwasserstoff, JH)	42.5	873	20.5
61	Lithiumchlorid, LiCl Natriumchlorid, NaCl		58.5	1047	17.8
H	Raliumchlorid, KCl	21	74-5	1009	13.5
ofe	Lithiumbromid, LiBr		87	820	9.45
B	Natriumbromid, NaB	r	103	983	9.54
rige	Raliumbromid, KBr		119	974	8.18
Zweiatomige Molefille	Rubidiumchlorid, RbC	n 7	120	983	8.20
eia	Lithiumjodib, LiJ		134	ca 723	5.3
품	Natriumjobib, NaJ		150	901	6.0
	Rubidiumbromid, Rb	Br	165	956 909	5.4
	Raliumjodid, KJ		166 203	909	4.4
	Căfiumchlorid, CsCl Rubidiumjodid, RbJ		203	915	4.3

Rörper	Moletular- gewicht	Schmelz- punkt in absoluter Temperatur	Φ
Cadmiumchlorid, CdCl.	183	814	4·44
Queckulberchlorid, HgCl.	271	561	2·07
Cadmiumbromid CdBr.	272	844(?)	3·10
Quedfilberbromid, HgBr, Cadmiumjodid, CdJ, Quedfilberjodid, HgJ, Magnefiumchlorid, MgCl,	360	517	1:43
	366	677	1:84
	454	514	1:13
	95	981	10:32
Sabmiumjodib, CdJ, Quedfilberjodib, HgJ, Magnefiumchlorib, MgCl, Calciumchlorib, CaCl, Rupferchlorib, CuCl, Ragnefiumbromib, MgBr, Calciumbromib, MgBr, Salciumbromib, CaBr, Sleichlorib, PbCl,	111 134 184 200	994 771 968 951 772(?)	8·95 5·75 5·86 4·75 2·78
Sleichsorid, PbCl, Calciumjodid, Cad, Barnumbromid, BaBr, Bleibromid, PbBr, Bleijodid, PbJ,	277·4 294 297 366 460	904(?) 1085 772 656	3·07 3·68 2·78 1·42
(Qunferchlority Cu. Cl.)	197	707	3·58
	286	777	2·71
	380	874	2·30
Rupferbromür, Cu ₂ Br ₃ Rupferjodür, Cu ₃ J ₂ Rupferjodür, Cu ₃ J ₂ Rolybdänfäureanhydrid, MoO ₃ Antimontrickforid, SbCl ₃ Hotimontribromid, SbBr ₃ Arfentrijodid, AsJ ₃ Antimontrijodid, SbJ ₃	144	1032	7·16
	226	345	1·52
	233·5	306	1·31
	359	365	1·01
	475	419	0·88
	520	440	0·84
(Manisumanhuhuih R ()	70	850	12·14
	102	890	8·72
	69	537	7·78
	85	592	6 96
Soliumitrat, Dinos NaPO3 Sithiumnitrat, LiNO3 Ratriummitrat, NaNO3 Ratriumolorat, KNO3 Ratriumolorat, KClO3 Ratriumolorat, KClO3 Ratriumolorat, KBrO3 Ratriumolorat, KBrO3 Ratriumolorat, KBrO3 Ratriumolorat, KBrO3	101	619	6·12
	106·5	575	5·39
	122·5	632	5·15
	151	654	4·33
	214	833	3·88
Eithiumcarbonat, Li ₂ CO ₃ Ratriumcarbonat Na ₂ CO ₃ Raliumcarbonat, KCO ₃ Raliumperdlorat, KCO ₄ Raliumperdlorat, KCO ₄ Raliumperdlorat, KCO ₄ Raliumperdlorat, KJO ₄ Raliumperjobat, KJO ₄ Rolybbanpentachlorib, MoCl ₅ Antimonpentachlorib, SbCl ₅	74	970	18·10
	106	1089	10·27
	138	1109	8·03
	138·5	883	6·87
#ubibiumcarbonat, Rb,CO ₃ Raliumperjodat, KJO ₄ Rolybbänpentachlorib, MoCl ₅ Antimonpentachlorib, SbCl ₅	230	1110	4·82
	230	858	8·70
	273	467	1.71
	297	267	0·90

Störper	Molekular- gewi c t	Schmelz- punkt in absoluter Temperatur	Φ	
(Borfaure, H.BO.	62	458	7.38	
Lithiumfulfat, Li.80,	110	1093	9.94	
Sithiumfulfat, Li ₂ SO ₄ } Ratriumfulfat, Na ₂ SO ₄ }	142	1136	8.00	
Li ₃ PO ₄	116	ca 1130	9.74	
Gijenchlorib, Fe,Cl, Galliumchlorib, Ga,Cl, Muminiumbromib, Al,Br,	325	580	1.78	
Salliumchlorid, Ga, Cl.	351	348.5	0.99	
Muminiumbromid, Al, Br.	533	366	0.68	
Aluminiumjodid, Al ₂ J ₆	814	398	0.49	
&= (Calciumnitrat, Ca(NO ₃),	102	834	8.17	
Barnumnitrat, Ba(NO3),	261	866	3·31	
Se (Salciumnitrat, Ca(NO ₃) ₂ § Baryumnitrat, Ba(NO ₃) ₂ § Baryumnjlorat, Ba(ClO ₃) ₂ § Meinhadnit Ph/PO)	304	687	2.26	
Bleiphosphit, Pb(POs),	364	1073(?)	2.94	

Da nun nach ben Tehren ber mechanischen Wärmetheorie D bem Quadrate ber mittleren Geschwindigkeit der Moleküle in Momente des Schmelzens proportional ift, so scheint es, daß für feste Körper von gleicher Wolekularconstitution die zur Schmelzung erforderliche mittlere Geschwindigkeit der Moleküle um so kleiner ist, je schwerer die Moleküle sind.

Roch ift zu erwähnen, daß die Schmelztemperatur, wenn auch in geringem Grade, von dem Drucke abhängig ift.

Der Übergang vom flüssigen in den gassörmigen Aggregatzustand, das Berdampfen erfolgt (ebenso wie das Schmelzen) bei einer bestimmten (jedoch vom Drucke abhängigen) Temperatur, dem Siedepunkte. Die Tasel II des Anhanges enthält die Siedepunkte einiger wichtigerer Flüssigkeiten bei (nahezu) normalem Drucke.

Im Folgenden sei es gestattet eine vom Verfasser*) aufges sundene (ber bei den Schmelzpunkten angeführten analoge) Geslehmäßigkeit zwischen den Siedepunkten und den Wolekularsgewichten chemischer Verbindungen in Kurze zu stizziren.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Reihe chemischer Berbindungen, ihr Molekulargewicht, ihren Siedepunkt (vom absoluten Nullpunkt an gezählt) sowie die als "Factoren F" bezeichneten Quotienten aus Siedepunkt und Molekulargewicht.

^{*)} Chemiter Zeitung 1884, p. 1837.

Chemi=	K B	計算	Factor F für							
ice Formel	Molekular- gewicht M.	Siebepunkt in absoluter Temperatur	2	4	6 u. 8	3	5	7	Elemente obne Halogene	Selo-
Aprimer	8 8			atomige Moletüle						gene
Al ₂ Br ₆	585	643		_	1.01					
Se ₆	474	973		_				_	2.05	_
Pb,	414	1313	_	_	_		_		2.51	_
SiHİ	410	493	_	_	_	_ 1	1.20		201	_
AsBrs	315	493		1.53		_		_	_	
PBr _s O	287	468	_	_	_	_	1.62	_	_	
PBrs	271	448	_	1.65	_	_		_	_	
HgCl2	271	573	_	_	_	2.11	_	_	_	_
Al, Cle	268	453	_	_	1.69			_		
SnCl	260	393					1.21	_	_	_
I,	254	473	_		_		_	_	_	1.86
BBr _s	250.5			1.45	_	_	_	1 1	=	_
SbC13	228.5	496	_	2.16			_	_	_	
PCl ₅	208.5				2.02	_			_	
Hø	200	648-25	_			_	_	_	3.24	_
vci.	193.2	427	_	_	_	_	2.21		_	
8.	186	721.4	_	_		_		_	3.87	
S ₆ AsCl ₃	181.2	405	_	2.23	i _	_ `	_	_	5 -	
VCl _s	173.7	399.7	_	2.31	_ !	_	_	_	_	_
SiCl	170.5	332	_	_	_		1.96	_	_	
Br _s	160	331.6	_		_	_	_	_	_	2.07
CrO, Čl,	155.5	391	_			_	2.21	_	_	
CCl ₄	154	350	_			_	2.27	_	_	_
PCl ₃ O	153.2	383	_	i —	'	_	2.49	_	_	_
PCl _s	137.5			2.22	i — i			_	i _	_
SiHCl _s	135	309	_	_		_	2.29	_	ا ـــ ا	_
S ₂ Cl ₂	135	411		(3.04)	_		_	_	l	
Cl.O.	135	291			2.17	_	_	_	_	_
AsF ₃	132	336	-	2.54	2:17		_	_		_
HI	128	218	1.70			_	_	_		
\mathbf{P}_{4}	124	553		_		_	_		4.46	
Soci	119	351		(2.94)	_	_	_	_	_	
Cl ₂ O ₈ *)		273		(= = =)			2.29			_
BCl ₃	117.1	291.2		2.48	_			_	5·05	
Cď	112	1133	_	-		_		_	5.05	_
HClO,	100.2			i —	3.81	_	_	_	_	_
H.SO.	100	611	_	_		i	_	6.11	l — i	
COCI	99	281	_	2.83	_	_			_	_
Cl,O	87	293	_		_	3.36		_	_	_
$(NO_2)_2$	82	295	_	3.20			_	_	_	
HBr	81	204	2.53				_			-
1										

^{*)} Die gemeffene Dampfbichte ftimmt nicht mit ber berechneten.

Chemi- ice	ate M.	au mater Ffür									
	Mosefular gewicht M.	Siebepuntt in absoluter Temperatur	2	4	6 u. 8	3	5	7	Clemente obne Salogene	Salo- gene	
Formel	90ct	Sei Gie		atomige Moletüle							
AsH,	78	269	_	3.45	_	_	_	-		_	
K ₂ CS ₂	78	973	-	-	_	-	-	-	12.47	-	
CS,	76	319	-	-	-	4-19*)	-	-	-	-	
Cla	71	233	-	-	-	-	-	2	-	3.28	
PaH,	66	303	-	-	4.59	-	-	-	-	-	
NOCL	65.5	255	-	-	-	3.89	-	-	-	-	
Zn	65	1202.6	-	-	=	-	-	-	18.36	11111	
SO ₂	64	255	-	-	-	3.99		-	-	-	
(CN)2	52	252	-	4.84	-	-	-	-	-	-	
Na,	46	983	-	-	-	-	-	-	21.37	-	
N2O	44	185'1	-	-	_	4.20	-	-	-	-	
H,S	34	199	-	-	-	5.85	_	-	-		
CNH	27	299.5	14.62	-	-	11.09	-		-		
HF	20	292.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
H_2O	18	373	-	5 - .	-	20.78	-	+	-	-	
NH_3	17	238	-	14.00	-	-	-	-	-	-	

Zieht man von ben in der dritten Reihe gegebenen Siedepunkten in absoluter Temperatur den absoluten Schmelzpunkt des Cises (273°) ab, so erhält man die Siedetemperaturen in Graden Celsius.

Denkt man sich die Siedetemperatur (vom absoluten Nullspunkt gezählt) wie oben in ein Product aus dem Molekularzgewichte und einem Factor zerlegt, und ordnet man die Körper in Gruppen, deren Moleküle aus einer gleichen Anzahl von Atomen besteht, so zeigt sich, daß die Factoren in jeder dieser Gruppen wachsen, wenn die Molekulargewichte fallen, und umzgekehrt. Die wenigen vorhandenen Ausuahmen lassen sich wohl theilweise auf die Ungenauigkeiten in den Atomgewichtsund Siedepunktselleimmungen, theilweise aber auch auf die verschiedene Art der Bindung zwischen den Atomen zurückführen, worauf wir jedoch hier nicht eingehen können. Merkwürdiger Weise bilden die Halogene einerseits, sowie die übrigen Elemente andererseits (letztere sogar ohne Rücksicht auf die Atomenzahl im Moleküle) je eine eigene Gruppe.

^{*)} Mit gwei doppelten Bindungen.

Nach ben Lehren ber mechanischen Wärmetheorie ist bie absolute Siebetemperatur ber mittleren lebendigen Kraft ber (gerablinigen) Molekularbewegung bes entstehenben Dampfes, b. i. bem Ausbrucke

 $\frac{Mv^2}{2}$

proportional. Dividirt man also die absolute Siedetemperatur durch das Molekulargewicht, so muß der Quotient (unser obigen Factor F) dem Quadrate der mittleren Geschwindigkeit der fortschreitenden Bewegung der Dampfmoleküle proportional sein.

Wir tommen daher für unfer Gefet zu folgendem physi-

falischen Ausbrucke:

Bei Molekülen, welche aus einer gleichen Ansahl von Atomen (mit berselben Art ber Bindung) bestehen, ist das Quadrat der mittleren Geschwinsbigkeit der Molekularbewegung, welche gerade hinreicht, um das Sieden der Flüssigkeit hervorzurusen, umso kleiner, je größer das Molekulargewicht ist.

Beiläufig sei hier noch erwähnt, daß bei organischen Körspern (homologen Reihen 2c.) ganz merkwürdige Regelmäßigskeiten bezüglich der Unterschiede ihrer Siedepunkte und ihrer

chemischen Zusammensetzung gefunden wurden.

Der Uebergang vom flüssigen in den gasigen Zustand ersolgt nicht allein beim Siedepunkte, sondern auch unterhalb desselben und wird in letzterem Falle als Verdunstung bezeichnet. Die auf die eine oder die andere Weise gebildeten Dämpse zeigen nun eine gewisse Maximalspannung, welche mit der Temperatur wächst, und in dem Momente, wo die Flüssigkeit zum Sieden kommt, dem herrschenden Lustdrucke gleich ist. Die Temperatur, welche einer beliebigen MaximalsDampsspannung entspricht, stellt umgekehrt den Siedepunkt der gegebenen Flüssigkeit bei einem, dieser Maximalspannung gleichen Drucke dar.

Angaben bieser Beziehungen liefern für einige wichtigere

Substanzen die Tabellen III bis VII des Anhanges.

Außer den Aenderungen des Aggregatzustandes bewirkt aber die Wärme befanntlich auch Bolumveränderungen.

Bei festen Körpern hat man zunächst nicht die durch Barmegufuhr bewirtte Bolumvergrößerung berfelben, fondern ihre lineare Ausbehnung gemeffen und als lineare Ausbehnungscoöfficienten für bas Temperaturinters vall 00-1000 C. jene Bahl bezeichnet, welche angibt, um ben wievielten Theil feiner bei 0º gemeffenen Lange fich ein fefter Rorper ausbehnt, wenn er pon 00 auf 1000 ermarmt wird. Mittlerer Ausbehnungscoëfficient innerhalb desfelben Temperaturinterval-Tes ift bie aus erfterem abgeleitete Grofe, welche bie burch eine Temperaturerhöhung um 1º (innerhalb ber erwähnten Temperaturgrengen) bewirfte burchich nittliche Bergrößerung ber Langeneinheit eines Rorpers angibt, eine Große, welche alfo nur bann genau richtig mare, wenn bie Langenausbehnung ber Körper ben Temperaturzunahmen proportional mare, was jeboch in Birflichfeit nicht ber Fall ift. Mus bem Erwahnten geht nun ohneweiters hervor, bag ber mahre Musbehnungs-Coefficient jene Bahl bedeutet, welche die ber Temperaturerhöhung um 1º entfprechende thatfachliche Beraro-Berung bes Rörpers jum Ausbrude bringt. Daß berfelbe foweit er einen bestimmten Bahlenwerth befigt - nur für eine gang bestimmte Temperatur gilt, ift felbftverftanblich. Rur einzelne Rorper murben jedoch von verschiedenen Physitern empirifche Formeln aufgeftellt, welche ber Beranderlichfeit biefer Musbehnungscoöfficienten mit ber Temperatur Rechnung tragen.

Die kubische Ausbehnung (also auch ber kubische Ausbehnungscoöfficient) ist breimal so groß als bie lineare

(respective als ber lineare Ausbehnungscoefficient).

Die Tabellen VIII bis XII bes Anhanges enthalten bie

Musbehnungscoöfficienten ber wichtigften feften Rorper.

Bei flüssigen Körpern ist die Sache etwas complicirter, weil wir das Bolum berselben nicht ohneweiters, sondern nur mittelst irgend eines Gefäßes messen können. Bei jeder Temperaturänderung ändert sich aber nicht allein das Bolum der Flüssigkeit (absolute Ausdehnung), sondern auch das des Gefäßes, in welchem sie enthalten ist. Messen wir somit die Bolumveränderung der Flüssigkeit in einem (etwa kubicirten) Gefäße, so erhalten wir nicht die wahre, sondern

nur die fcheinbare Ausbehnung berfelben. Wir unterscheiden bemnach auch einen wahren und einen scheinbaren
(aber hier immer kubischen) Ausbehnungs-Cosfficienten.

Sat Gefäß und Flüffigkeit bei 0° C. das Bolum Vo und werben beibe nun auf to erwarmt, so ift:

bas mahre Bolum ber Flüffigkeit bei

$$t^0 = V_{t'} = V_0 (1 + \alpha t)$$

bas Bolum bes Gefäßes bei

$$t^0$$
 aber = $V_t = V_0$ (1 + γ t)

wenn a und y die Ausdehungs-Coefficienten ber Fluffigfeit,

respective bes Gefäßes barftellen.

Somit ergibt sich das sch einbare Bolum der Fluffigkeit, wie es in dem, ebenfalls durch Ausdehnung vergrößerten Deggefäße gemessen wird, mit:

$$\frac{V_o(1+\alpha t)}{1+\gamma t}$$

ober annähernd mit V_0 (1 + α t - γ t) und die schein bare Vermehrung des Flüffigkeitsvolums bei t_0 gegenüber dem bei 0^o zu

$$\frac{V_0 (1 + \alpha t)}{1 + \gamma t} - V_0$$

ober annähernd zu V_0 ($\alpha - \gamma$) t.

Sett man hierin das Anfangsvolum $V_0=1$, so erhält obiger Ausdruck die Form

$$\frac{\frac{V_0 (1 + \alpha t)}{1 + \gamma t} - V_0}{V_0} = \frac{1 + \alpha t}{1 + \gamma t} - 1$$

ober näherungsweise $= (\alpha - \gamma)^t$ und hieraus ergibt sich der scheinbare Ausbehnungs-Coöfficient für 1^o C.

$$\sigma = \frac{\frac{V_0 (1 + \alpha t)}{1 + \gamma t} - V_0}{\frac{1 + \gamma t}{V_0 t}} = \frac{\alpha - \gamma}{1 + \gamma t}$$

ober angenähert : $\sigma = \alpha - \gamma$.

Hierher gehörige Daten enthalten die Tabellen XIII-XVII

bes Unhanges.

Bei gasförmigen Körpern muffen wir überdies auch noch auf ben Druck Rücksicht nehmen, wodurch die Verhältnisse noch complicirter werden. Ueberdies muß man hier noch zwischen permanenten Gasen und Dampfen unterscheiben, indem bei ersteren weit einsachere Gesehen gelten als bei ben letzteren.

Permanente Gase sind weit von ihrem Condensations= puntte entfernt und nähern sich daher einem sozusagen "idealen" Gaszustande, in welchem man ein Gas als vollkommenes

Gas bezeichnet.

Dämpfe hingegen liegen ihrem Condensationspunkte nahe, weshalb sie auch bedeutende Abweichungen von den für die

ersteren geltenden Gesetzen zeigen muffen.

Erwärmt man ein Gas bei constantem Drucke, so ändert sich sein Bolum, man kommt also auf diesem Wege zu dem Begriffe Ausdehnung & Coëfficient (a) der Gase. Erwärmt man es umgekehrt bei constantem Bolum, so mächst die Spannung des Gases, und wir werden somit zu dem Begriffe Spannung & Coëfficient (a') geführt, welcher durch die Gleichung

$$\alpha' = \frac{p_t - p_o}{p_o t}$$

befinirt wird, in welcher t die fragliche Temperatur, po den Druck des Gases bei 0°, pt den Druck desselben Gases bei ungeändertem Bolum, jedoch bei der Temperatur to bedeutet.

Für vollkommene (ibeale) Gase gilt nun das Gansunsstate'sche Geset, das sich kurz mit den Worten ausdrücken läßt: Bei vollkommenen Gasen ist das Vershältniß zwischen dem Producte aus Volum (V) und Druck (P) und der absoluten Temperatur (T) unter allen Umständen unveränderlich. Dieses Geset sindet seinen Ausdruck in den Gleichungen:

$$\frac{VP}{T} = R,$$

$$\frac{VP}{a+t} = R \text{ unb}$$

$$\frac{VP}{1+\alpha t} = R$$

worin R die Conftante bes Gan-Luffac-Mariotte'ichen Gefetes und $\frac{1}{\alpha}$ = a ist

Dieses Geset gilt jedoch nicht strenge für alle Gase (obwohl bei permanenten Gasen die Abweichungen nicht erheblich sind) auch hat Regnault gefunden, daß Ausdehnungs- und Spannungs-Coöfficienten mit steigendem Drucke etwas wachsen. (Siehe die Taseln XVIII, XIX des Anhanges.)

III. Capitel.

Say-Lussac-Mariotte'sches Seset, Reduction von Gasvolumen, Dalton'iches Geset, Poisson'sches ober potencirtes Mariotte'sches Selek.

Sett man in ben obigen Gleichungen die Werthe für die Temperaturen 0° und to ein, fo erhält man:

$$\frac{V_0 P_0}{a} = R \text{ und } \frac{V_t + P_t}{a + t} = R$$

also auch, da R eine Conftante ist:

 $\frac{V_0 P_0}{a} = \frac{V_t P_t}{a + t}$ $\frac{V_t P_t}{V_0 P_0} = \frac{a + t}{a}$

ober

als neuen Ausbruck für das fragliche Gefet *), welcher die Ableitung der Bolum., Druck und Temperaturverhältniffe eines

und mitfammen verbinden:

$$\begin{split} \frac{\mathbf{V_t} \ \mathbf{P_t}}{\mathbf{a} + \mathbf{t}} &= \frac{\mathbf{V_{t_t}} \mathbf{P_{t_t}}}{\mathbf{a} + \mathbf{t_t}} \\ \frac{\mathbf{V_t} \mathbf{P_t}}{\mathbf{V_{t_t}} \mathbf{P_{t_t}}} &= \frac{\mathbf{a} + \mathbf{t}}{\mathbf{a} + \mathbf{t_t}} \end{split}$$

woraus folgt:

eine Gleichung, welche gur Berechnung beliebiger Drud-, Bolum- und Temperatur-Berhältniffe eines Gafes aus ben jufammengehörigen Daten für Drud, Bolum und Temperatur besfelben Gafes benütt werben tann.

^{*)} Einen noch allgemeineren Ausdruck für dieses Gesetz erhalten wir, wenn wir die Gleichungen für die beiden variablen Temperaturen t und t_i aufstellen: $\frac{V_t}{a+t} = R \text{ und } \frac{V_{t_i}}{a+t} = R$

permanenten Gases aus ben für 0° C. geltenden oder umgetehrt ber letten aus ersteren Angaben gestattet.

Wir können biefe Gleichung auch in die Form bringen:

$$V_{\text{o}} = V_{\text{t}} \cdot \frac{P_{\text{t}}}{P_{\text{o}}} \cdot \frac{a}{a+t}$$

ober wenn man $\alpha = \frac{1}{a}$ fest:

$$V_0 = \frac{V_t}{1 + \alpha t} \cdot \frac{P_t}{P_0}.$$

Diese Gleichungen bienen zur Reduction von Gasvolumen auf den Normalzustand, d. i. auf das Bolum bei 760mm Barometerstand und 0°C. Temperatur. Sett man hierin den mittleren Ausdehnungs-Coefficienten der permanenten Gase mit a = 0.00367, den normalen Barometerstand = 760 mm und endlich für den gemessenen Druck den Barometer- (resp. Manometer-) Stand b ein, so ist:

$$V^{\circ} = \frac{V}{1 + 0.00367 \, t} \cdot \frac{b}{760}$$

während man für die Dichte d_0 bes Gases bei 0° C. — wenn die Dichte desselben bei t° und b mm Barometerstand — d gesetzt wird, hat

$$d_0 = d (1 + 0.00367 t) \frac{760}{b}$$

Hilfstabellen für diese Berechnungen enthält der Anhang (Tasel XX—XXI), serner für Reductionen der Gasvolume innerhalb des Temperaturintervalles von 0°—29° C. und des Druckintervalles von 690—770 mm Quecksilbersäuse die sehr beguemen Tabellen XXII, XXIII des Anhanges.

Will man endlich das Gewicht eines Luftvolums bei verschiedenem Druck und Temperatur berechnen, so dienen hierzu die nachfolgenden Formeln:


1 m8 trocene Luft wiegt bei 760 mm Druck

$$= \frac{1.2936}{1 + 0.003667 \text{ t}} kg.$$

Bei der Temperatur to C. und dem Drucke p kg per $1 cm^2$ wiegt $1 m^3$ trockene Luft $= \frac{1 \cdot 252 \text{ p}}{1 + \alpha \text{ t}} kg$.

Die Tabellen XXIV—XXXVI des Anhanges enthalten hierher gehörige Angaben sowie bei der Benühung des Barometers überhaupt dienliche Hilfstabellen.

Fig. 1.



Rur Umgebung aller Reductionsrechnungen bei Ablesung von Gasvolumen und Reduction derfelben auf ()º und 760 mm Druck hat G. Lunge einen eigenen Apparat construirt, den Gaspolumeter benennt*) Der Gasmegapparat wird burch ein Dreischenkelrohr gleichzeitig mit einem verstellbaren "Dructrobre" und mit einem "Reductionsrohre" verbunden, in welch letterem ein folches Volum Luft abgesperrt ift, daß dasselbe bei Compression auf den Theilstrich 100 genau 100 (ober 50 2c.) cm8 trocener Luft von 0° und 760 mm Drud entspricht. Als Sperrfluffigfeit ift Quedfilber zu verwenden. Nach Beendigung ber analytischen Operation im Gasmegrohre wird das Reductionsrohr und das Druckrohr fo eingestellt, daß bas Queckfilber in

ersterem auf 100 steht, dabei aber das Riveau mit demjenigen im Gasmeßrohre in eine Wagrechte fällt. Dann sind in beiden Rohren die Gase unter genau gleichen Druck gebracht, u. zw. ist derselbe ein solcher, daß das Volum dem der trockenen Gase bei 0° und 760 mm entspricht.

Fig. 1 zeigt ein Beispiel des Apparates, der natürlich in seinen einzelnen Theilen vielfache Abanderungen zuläßt.

^{*)} Berichte ber beutschen chem. Gesellschaft 1890, Bb XXIII, p. 440; Chemisches Repertorium (Chemiter-Zeitung) 1890, Nr. 9.

A ist das beliebige Gasmeßrohr, B ist der Gasvolumrebuctionsapparat, der hier eine chlindrische, sonst aber auch eine kugelförmige Erweiterung haben kann. Unterhalb derselben sindet sich der Theilstrich für 100 cm³ und ist die Theilung noch dis 130 cm³ fortgesett. C ist das Druckrohr Die Rohre A und B sollen möglichst gleiche Weite haben.

Bur erften (einmaligen) Einstellung bes Reductionsrohres B werben die Sahne b und c geöffnet und Quedfilber in C eingegoffen unter Bermeibung von Luftblafen. Bugleich führt man, um die eingeschloffene Reuchtigkeit mit Luft gu fattigen, ein Tropfchen Waffer ein, aber nicht fo viel, bag Die Quedfilberfuppe bavon bedeckt murbe. Dun beobachtet man bas Thermometer und Barometer, gieht von bem Stande bes Letteren die der Ausbehnung bes Quecfilbers (1-3 mm) und der Tenfion des Bafferdampfes bei der Beobachtungs= temperatur entsprechende Sohe ab und berechnet nun, auf melches Volum 100 cm3 eines Gafes bei diefen Temperatur und Drudbedingungen ausgedehnt werben wurden. Gobann hebt ober fenft man C, bis bie Quedfilberfuppe in B auf ber Bahl fteht, welche die Ausdehnung von 100 cm3 trodener Luft von 0° und 760 mm auf die Tagesbedingungen von Temperatur und Luftbruck, beziehungsweise Wafferdampfipannung anzeigt, und ichließt Sahn c.

Die Analyse felbst wird in üblicher Art mit bem Gasmegrohre A und bem Drudrohre C vorgenommen, wobei nur in bem Rohre B bas Quedfilber nie bis unter bas Schenkelrohr a finten barf, was nur bei groben Berfeben vorfommen tann. Rach ber Entwicklung bes Gafes und eventuellen 216= fühlung besfelben auf Bimmertemperatur merben B und C fo geftellt, daß das Quedfilber in B auf den Theilftreich 100 fommt und bewegt man bann am besten gleichzeitig B und C bis die Niveaus in A und B vollfommen gleich fteben. Man hat bann alfo in A genau wie in B bas Gas auf basjenige Bolum gebracht, welches es in trocenem Buftande bei 00 und 760 mm einnehmen wurde und erfahrt diefes Volum burch bloge Ablejung in A ohne irgend welche Rechnung und ohne Beobachtung von Thermometer und Barometer. - Wird, wie bei Bestimmungen von Rohlenfaure, Ummoniat, Stickstoff, actibem Sauerftoff bes Braunfteins, Chlorfalfes zc. ein Gas in einem besonderen Fläschchen e entwickelt (siehe Abbildung), welches Luft nach A hinüberdrängt, so stellt man zuerst die Niveaus in A und C auf die gleiche Ebene ein und dann je in A ein Bolum, welches dem in e entwickelten Gase bei der Tagestemperatur und dem Tagesdrucke entspricht. Sodann schließt man Hahn b und ersetzt die Reductionsrechnung durch die mechanische Einstellung von B und C.

G. Lunge beschreibt auch eine Modification seines Gasvolumeters zur Sticktoffbestimmung bei Elementaranalysen. Hier
ist Rohr A länger als sonst gemacht und in seiner Mitte mit
einem gewöhnlichen Ansate zum Einleiten von Kohlensäure und
Sticksoff versehen. Das obere Köhrchen mit Fläschchen e fällt fort.
Hahn bist am besten so gestaltet, wie bei den früheren Nitrometern
Lunges, also derart, daß man Rohr A mit einem über demselben besindlichen Becher oder vermittelst einer axialen Bohrung des Hahnschlüssels entweder Rohr oder Becher mit der
äußeren Luft verbinden kann. Wie G. Lunge ausstührt, kann man
mittelst eines solchen Apparates unmittelbar nach Beendigung
einer Verbrennung und Abkühlung des Gases ohne jede Rechnung
ben entwickelten Stickstoff in mg und Zehntel derselben ablesen, ohne sich um Thermometer und Barometer zu kümmern.

Beliebige Busammenftellungen von Gasvolumetern find

von C. Dejaga in Beibelberg zu beziehen.

Nochmals auf das Gan=Lussac-Mariotte'sche Gesetzurückkommend, möge es hier gestattet sein, eine interessante Relation, welche mit Vortheil zur Berechnung der in densselben vorkommenden Constanten R dienen kann, und die von Prof. G. Schmidt entdeckt wurde, zu erwähnen, obwohl von dem mechanischen Aequivalente der Wärme erst später gesproschen werden wird. Dieselbe lautet:

 $R = \frac{2E}{m}$

und es bedeutet in berselben: R die Constante des Gag-Luffac-Mariotte'schen Gesetzes, E das mechanische Aequivalent der Wärme (rund 424 Kilogramm-Meter) und m das Molekulargewicht des betreffenden Gases bezogen auf das Molekül Wasserstoff = 2 (1 Atom Wasserstoff = 1)

Das Gay=Luffac=Mariotte'iche Gefet gilt ftreng genommen für einfache Gafe oder ift boch wenigftens experimentell für solche (und für Luft) nachgewiesen worben. Es frägt sich nun, wie sich ein Gemenge verschiedener Gase verhalten wird? Denken wir uns das Bolum v1 eines beliedigen Gases mit dem specifischen Gewichte s1 mit einem Bolum v2 eines anderen Gases mit dem specifischen Gewichte s2 zusammen gebracht, so wird das Gemenge beider Gase — und zwar ganz gleichgiltig, ob dieselben chemisch auf einander einwirken oder nicht — das Volum V einnehmen, und das specifische Gewicht S des Gemenges wird sich berechnen lassen mussen Gleichung.

$$VS = v_1 s_1 + v_2 s_2$$

Sind in dem Raume V gleichzeitig mehrere Gase in solcher Menge vorhanden, daß sie einzeln den Raum V ersfüllend die Spannungen p1, p2, p3, zeigen würden, so ist die Spannung des Gemenges

 $P = p_1 + p_2 + p_3 + \dots = \Sigma p$

Dieses, das sogenannte Dalton'sche Gesetz der Partialsbrücke, gestattet, wenn die Bolumzusammensetzung eines Gaszemenges und die Gesammtspannung bekannt ist, die Spannung jedes einzelnen Gasgemengtheiles zu berechnen. Enthält das Bolum V mit der Gesammtspannung P nämlich v1, v2, v3.... Bolumen an verschiedenen Gemengtheilen, so verhalten sich die Partialbrücke der einzelnen Gemengtheile zum Gesammtdrucke so wie die Partialvolumen zum Gesammtvolum, also

$$\begin{array}{l}
 p_1 : P = v_1 : V \\
 p_2 : P = v_2 : V \\
 p_3 : P = v_3 : V
 \end{array}$$

und hieraus findet fich :

$$\begin{split} p_1 &= P \; \frac{v_1}{V} \\ p_2 &= P \; \frac{v_2}{V} \\ p_3 &= P \; \frac{v_3}{V} \; \text{u. j. f.} \end{split}$$

Das Mariotte'sche Geset, welches durch die Gleichung p v = Const.

feinen mathematischen Ausbruck findet, gibt die Beziehungen zwischen Druck und Bolumen der Gase unter der Bedingung

an, daß die Temperatur berselben bei allen in Rede kommenben Drucks und Volumänderungen constant bleibt. Da nun, nach den Lehren der mechanischen Wärmetheorie beim Zusammensdrücken eines Gases Wärme frei, bei der Volumvergrößerung aber Wärme gebunden wird (indem in ersterem Falle negative, im zweiten aber positive äußere Arbeit geleistet wird), so setz das Mariotte'sche Gesetz stillschweigend voraus, daß bei den in Rede stehenden Veränderungen entweder eine Wärmezusuhr oder eine Wärmeableitung und zwar in dem Waße stattsindet, als durch diese Veränderungen Wärme frei oder latent wird. In vielen Fällen handelt es sich aber darum, zu ermitteln, welche Beziehungen zwischen Druck und Volumen dann stattssinden, wenn entweder eine Compression ohne Wärmeableitung (z. B. in einer sür Wärme undurchdringlichen Hülle) oder eine Expansion ohne Wärmezuleitung vollzogen würde.

Poisson hat biese Beziehungen ermittelt, und bieselben in bie Form

$$p v^k = p' v'^k$$

ober

$$\frac{p'}{p} = \left(\frac{v}{v'}\right)^k$$

gebracht, welche Gleichungen das nach ihm benannte (Poisson's sche) Geset darstellen. In diesen Gleichungen bedeuten vund p, sowie p' und v' zwei Paare zusammengehöriger Werthe des Druckes und Volumens, während $\mathbf{k} = \frac{\mathbf{c}_p}{\mathbf{c}_{\mathbf{v}}}$ (siehe später) das Verhältniß der specifischen Wärme des Sases dei constantem Drucke zu jenem bei constantem Volum darstellt. Mit Worten lautet das Geset:

Die Drucke find ben kten Potenzen ber Bolumina verkehrt proportional.

Wir wollen bies burch ein Beispiel erläutern:

In ber in Fig. 2 ersichtlichen chlindrischen Röhre A aus einem für Wärme undurchgängigen Materiale sei 1 kg Luft unter Atmosphärendruck und von 0° C. Temperatur enthalten, während der rings luftbicht schließende Stempel bei aa stehe. Berschieben wir nun den Stempel von aa nach bb, so wird das

ursprüngliche Luftvolum auf $\frac{9}{10}$ comprimirt; welcher Druck (p') wird hierzu erforderlich sein? Fig. 2.

$$p' = p. \left(\frac{v}{v'}\right)^k$$

$$\log p' = \log p + k \log \frac{v}{v'}$$

 $\log p' = \log 10334 + 1.41 \log \frac{10}{9}$ = 4.014268 + 0.064517 = 4.078785und baher

p' = 11990 kg. Multiplicirt man in ber Gleichung

$$\frac{\mathbf{p'}}{\mathbf{p}} = \left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v'}}\right)^{\mathbf{k}}$$

beibe Seiten mit v' fo erhalt man

$$\frac{p' \ v'}{p \ v} = \frac{v'}{v} \left(\frac{v}{v'}\right)^k = \left(\frac{v}{v'}\right)^{k-1}$$

Da nun, nach bem Mariotte'schen Gesetze p' v' = RT' und pv = RT

$$\frac{p'\,v'}{p\,v} = \frac{T'}{T}$$

also erhält man durch Substitution bieses Ausbruckes in bie frühere Gleichung:

$$\frac{\mathrm{T'}}{\mathrm{T}} = \left(\frac{\mathrm{v}}{\mathrm{v'}}\right)^{\mathrm{k}-1}$$

ober mit Worten: die absoluten Temperaturen sind ben (k—1) ten Potenzen der Bolumina umgekehrt proportional.

Dieser Ausdruck des Poisson'schen Gesetzes kann bazu benützt werden, um in dem obigen Beispiele die Temperatur des auf O-9 comprimirten Luftvolums zu berechnen. Man hat nämlich:

die Anfangstemperatur der Luft, T = 0° C. = 272.6° absol. Temp. und baber:

$$\log T' = \log 272.6 + 0.41 \log \frac{10}{9}$$

= 2.435526 + 0.018760 = 2.454286

und

 $\mathrm{T}'=284.6^{\circ}$ absolut. Temp. ober + 12° C. Mus ber Gleichung

 $\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'}\right)^{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{p}'}{\mathbf{p}}$

ergibt fich

$$\frac{v}{v'} = \sqrt{\frac{p'}{p}} = \left(\frac{p'}{p}\right)^{\frac{1}{k}}$$

Multiplicirt man beibe Seiten biefer Gleichung fo erhalt man

$$\frac{\mathbf{v} \ \mathbf{p}}{\mathbf{v}' \ \mathbf{p}'} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}'} \left(\frac{\mathbf{p}'}{\mathbf{p}} \right)^{\frac{1}{k}} = \left(\frac{\mathbf{p}'}{\mathbf{p}} \right)^{\frac{1}{k}-1} = \left(\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}'} \right)^{1-\frac{1}{k}} = \left(\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}'} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$
und burch abermalige Substitution von $\mathbf{v} \mathbf{p} = \mathbf{R} \mathbf{T}$ und $\mathbf{v}' \mathbf{p}' = \mathbf{R} \mathbf{T}'$.

v'p' = RT':

$$\frac{T}{T'} = \left(\frac{p}{p'}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

b. h. die absoluten Temperaturen find ben (k-1)ten Botengen des Drudes birett proportional. k

hiermit läßt fich in bem obigen Beifpiele bie Endtemperatur ber Luft bei Compreffion berfelben aus ber Unfangstemperatur auch bann berechnen, wenn nur biefe, fowie ber Anfangs- und Enddrud bekannt find. Man hat nämlich:

ben Anfangsbrud p = 10034 kg " Enddruck p' = 11990

bie Anfangstemperatur T = 272.60 abfolut und baber:

$$T' = T\left(\frac{p'}{p}\right)^{\frac{k-1}{k}} = T\left(\frac{p'}{p}\right)^{0.2907}$$

 $\log T' = \log 272.6 + 0.2907 (\log 11990 - \log 10034)$ =2.435526+0.2907(4.078785-4.014268)= 2.454281

und folglich

T' = 284.60 absolut, wie oben.

Anhangsweise sei noch bemerkt, daß für Dämpfe ähnliche Ausdrücke wie das Gay-Lussac-Mariotte'sche Gesetz aufgestellt werden können. So gilt für Wasserdampf nach G. Schmidt (abgeleitet aus Bersuchen von Hirn).

$$\frac{p \cdot v}{T} = \frac{\mu \ p}{263 + t} = 46.83$$

mahrend Claufius für Rohlenfaure nach ben Berfuchen bon Undrems bie Buftandsgleichung

$$p = \frac{0.003688 \text{ T}}{\text{v} - 0.000843} - \frac{2.0935}{\text{T} (\text{v} + 0.000977)^{3}}$$
 aufftellt.

IV. Capitel.

Wärmemenge; Wärmeeinheit; fpecififche Barme; mechanifches Nequivalent ber Barme.

Während die Temperaturangaben, wie wir gesehen haben, ein Waß der mittleren lebendigen Kraft eines einzelnen Körpermolefüles darstellen, sehlt uns disher noch ein Mittel, um die in einem Körper von bestimmtem Sewichte enthaltene Gesammtwärmemenge zu messen. Man hat als Einheit für derartige Wärmemessungen die "Wärmeeinheit für oder "Calorie" aufgestellt und bezeichnet als solche jene Wärmemenge, welche der Sewichtseinheit flüssigem Wasser zngeführt werden muß, um seine Temperatur um 1° der landesüblichen Temperaturscala zu erhöhen.

Für wissenschaftliche Messungen, sowie überhaupt in jenen Ländern, in welchen das Metermaß eingeführt ist, bedient man sich als Gewichtseinheit des Kilogrammes (große Calorie = 1 Cal) oder des Grammes (kleine Calorie = 1 cal.) und der Celsiusscala.

Da jedoch die Wärmemenge, welche der Gewichtseinheit Wasser zugeführt werden muß, um seine Temperatur um 1° zu erhöhen, nicht constant, sondern von der jeweiligen Aussgangstemperatur abhängig ist, muß zur präcisen Bestimmung des Werthes der Wärmeeinheit, auch diese Ausgangstemperatur

angegeben werben. Leiber wurde gerade bezüglich dieser Temperatur keine Ubereinstimmung erzielt, so daß die Werthe der Calorie bei verschiedenen Physikern nicht ganz gleich sind, doch ist die Abweichung für die Praxis meist nicht erheblich. So versteht unter Wärmeeinheit: Berthelot die zur Erwärmung einer Gewichtseinheit Wasser von 0° auf 1° C. nöthige Wärme, während J. Thom sen die zur Erwärmung desselben von 18° auf 19° C. nöthige Wärmemenge so bezeichnet, und Bunsen sowie A. Schuller und B. Wartha die mittlere specifische Wärme (siehe später), d. i. den hundertsten Theil jener Wärmemenge so benannten, welche der Gewichtseinheit Wasser zugeführt werden müssen, um seine Temperatur von 0° auf 100° C. zu erwärmen.

Die relative Große biefer brei verschiedenen Warmeein-

heiten ift folgende:

Specifische Barme bes Baffers bei 0° C. (Berthelot's

Mittlere specifische Warme zwischen 0° und 100° (Calorie

nach Bunsen, sowie nach A. Schuller und

Außerdem wird auch manchmal die zur Schmelzung der Sewichtseinheit Eis bei 0° C. und Atmosphärendruck aufzuwendende Wärmemenge als "Eiscalorie" bezeichnet. Sie hat etwa 80 gewöhnliche große Calorien.

Bon bem Begriffe ber Calorie ausgehend wollen wir nun eine weitere Definition geben, und uns hierbei an die Fassung berselben in Bfaundler's Lehrbuch der Physik halten:

In ben meisten Lehrbüchern werden Wärmecapacität und specifische Bärme als ganz gleichbedeutend angenommen. Maxwell dagegen unterscheibet dieselben in folgender Weise:

Die Wärmcapacität eines Körpers ist die Anzahl von Wärmeeinheiten, welche erforderlich ist, um die Temperatur eines Körpers um 1° zu erhöhen. Dabei wird, wenn von Stoffen die Rede ist, stillschweigend auf 1 kg derselben bezogen.

Die specifische Barme eines Körpers ift bas Berhältniß ber Barmemenge, welche biefen Körper um 1° er= warmt, zu berjenigen Barmemenge, welche eine gleiche Menge Baffers um 1° erwärmt. Diese Definition ist als reines Zahlvershältniß unabhängig von der Bahl der Temperaturscala und der Bärmeeinheit, stimmt aber nur dann mit der obigen genau überein, wenn man von den Aenderungen der specifischen Bärme mit der Temperatur absieht. Es stehen also die beiden Definitionen zu einander ungefähr in demselben Verhältnisse, wie die Dichte der Körper zu ihrem specifischen Gewichte.

R. Clausius (Abhandlungen über die mechanische Wärmestheorie, I., p. 258, Anmerk .) hat einen anderen Borschlag gemacht. Nicht alle zugeführte Wärme wird zur Temperatursteigerung der Körper verwendet, ein Theil bringt, wie wir später hören werden, andere Wirkungen hervor, und wird dabei verbraucht, so daß also die in einem Körper nach der Erwärmung noch als solche enthaltene Wärmemenge sich von der zugeführten unterscheidet. Clausius hat nun früher den nur zur Temperatursteigerung dienenden Wärmeantheil (bezogen auf 1° und 1 kg.) die "wahre specifische Wärme eispäter die "wahre Wärme capacität" genannt, und vorgeschlagen, dasür einsach "Wärme capacität" zu gebrauchen. Nach Clausius' Vorschlag wären also Wärmecapacität und specifische Wärme nicht nur der Definition, sondern auch dem Rahlenwerthe nach im Allgemeinen verschieden.

Die Gefahr einer Begriffsverwechslung wird noch weiter burch den Umstand gesteigert, daß mit dem Ausdrucke "wahre fpecififche Barme" gewöhnlich eine Große bezeichnet wirb, die mit ber "wahren fpecififden Barme" von Claufius nichts zu thun bat. Man verfteht bierunter namlich gewöhnlich jene Warmenmenge, welche einem Rorper, der eine bestimmte Temperatur befigt, jugeführt werden muß, um feine Temperatur um 1º zu erhöhen (weshalb man auch beispielsweise von der mahren specifischen Barme bei 350 C. 2c. ipricht), mahrend man als mittlere fpecifische Barme iene Barmemenge bezeichnet, welche bem Rorper gur Erwarmung pon einer bestimmten Temperatur zu einer andern beliebigen, jedoch ebenfalls bestimmten Temperatur durchschnittlich für jeden Grad Temperaturerhöhung jugeführt werben muß. In diesem letteren Sinne spricht man beispielsweise von der mittleren specifischen Warme des Gifens zwischen 0° und 300°. Wie leicht einzusehen ift, find biefe Begriffe ganz analog

Digitized by Google

jenen des wahren und mittleren Ausdehnungscoöfficienten, und wir kommen auch zu ganz analogen Gleichungen für die mittlere Wärmecapacität zwischen to und to:

$$C_{t-t_1} = A + B(t_1 + t) + C(t_1^2 + t_1t + t^2) + \dots$$
und für die wahre specifische Wärme bei der Temperatur t:
$$C_t = A + 2Bt + 3Ct^2 + \dots$$

Sett man in der ersten Gleichung t, = 0, so erhält man die mittlere specifische Wärme zwischen 0° und to, nämlich

$$C_{0-t} = A + Bt + Ct^2 + \dots$$

Endlich hat die Erfahrung gezeigt, daß die Wärmecapacität nicht nur mit ber Temperatur, von welcher, fondern auch mit dem äußeren Drucke, unter welchem die Erwärmung ftattfindet, sich verandert, so daß man also eigentlich von "fpecififcher Barme bei bem Drude p" fprechen fonnte. Es genügt jedoch hier, nur zwei specielle Falle zu unterscheiben, nämlich ben Fall, daß sich während der Erwärmung der aukere Druck nicht andert (wobei also eine Bolumsveranderung stattfinden muß) und den zweiten Fall, daß bei der Erwärmung das Volum des zu erwärmenden Körpers unverändert bleibt (wobei jedoch offenbar eine Druckanderung Blat greifen muß). Man bezeichnet die Wärmecapacität in ersterem Falle als: "bei conftantem Drude", in letterem als: "bei conftantem Bolum" und in ben mathematischen Ausbrucken gewöhnlich als cp, respective cv. Diesen Unterschied macht man jedoch gewöhnlich nur bei Gafen und Dampfen, ba für feste und flussige Körper beide Warmecapacitäten fast gleich sind.

Ueberdies muß noch erwähnt werden, daß die specifische Wärme der Körper sich auch mit ihrem specifischen Gewichte ändert, sowie daß nach Régnault bei einer größeren Anzahl von ihm untersuchter Legirungen jedes der dieselben zusammensehenden Metalle seine Wärmecapacität beibehält, so daß sich die specifische Wärme dieser Legirungen aus ihrer Zusammensehung und der specifischen Wärme der Componenten berechnen läht.

Die Tabellen XXXVII — L des Anhanges enthalten die specifischen Wärmen der wichtigsten festen, flüssigen und aasförmigen Körver.

Die specifischen Wärmen ber Körper nehmen — wie aus diesen Tabellen hervorgeht — mit steigender Temperatur zu; doch sind dieselben im gassörmigen Zustande kleiner als im flüssigen, während sie im flüssigen größer sind als im festen. Dies kommt daher, daß im festen und flüssigen Zustande neben der, zur bloßen Temperaturerhöhung aufzuwendenden, sowie neben der ziemlich unbedeutenden, auf äußere Arbeit verbrauchten Wärmemenge noch eine sehr erhebliche Wärmequantität dazu verbraucht wird, innere Berschiedungsarbeit zu leisten, d. h. die Entsernung der einzelnen Woleküle zu einander zu vergrößern, also die gegenseitige Anziehung zu überwinden.

Bekanntlich wird sowohl beim Schmelzen als beim Berbampfen der Körper Wärme latent (siehe das 1. Capitel), d. h. sie-wird verbraucht, um die bei diesen Uebergängen nölhigen Arbeiten zu leisten. Wan nennt diese Wärmemengen lastente Schmelzs, respective latente Verdampfungsswärmen. Für manche Körper sind diese Werthe allein nicht bekannt, sondern man hat bisher nur die gesammte Wärmesmenge ermittelt, welche von einer bestimmten Temperatur an (meist 0° oder mittlere Temperatur) dem Körper mitgetheilt werden muß, um ihn zu schmelzen oder zu verdampsen. Man nennt diese Werthe totale Schmelzs oder totale Versdampsen dam pfungswärmen. Diesbezügliche Angaben enthalten die Tabellen LI bis LVIII des Anhanges.

Nach ben Lehren ber mechanischen Wärmetheorie ist die Wärme eine bestimmte Form der Energie (siehe Capitel I). Demzufolge muß sich die Wärme auch in mechanischem Maße messen lassen. Wir nennen den Arbeitswerth einer Wärmeeinheit (E), das mechanische Aequivalent der Wärme, während

wir den reciprofen Werth $\left(\frac{1}{E}=A\right)$ als thermisches Arbeits=

äquivalent bezeichnen könnten. Die nachfolgende Tabelle entshält die nach verschiedenen Methoden und von verschiedenen Beobachtern ermittelten Werthe des mechanischen Aequivalenstes der Wärme.

Mechanisches Acquivalent, ober Arbeitswerth ber Barmeeinheit. (1 Calorie.)

Thatjächliche Grundlage für die Bestimmung bes Arbeits- merthes von 1 Calorie	Die theoretische Grunblage ber Berechnung haben gegeben	Die experimen- tellen Beobach- tungen haben gegeben	Werth mechar Lequival Wärme	nifchen entes ber
Physikalische Eigen- schaften ber Luft	J. R. Mayer unb R. Claufius	Berfciebene	425	mkg
Barmeerscheinungen bei ber Ausbehnung ber Gafe	Joule	Joule	441	"
bto.	Tresca und Laboulay	"	433	,,
Wärmewirfungen bei Bolumveranberungen ber Metalle	Eblund	· "	431	·
Reibung	Joule	**************************************	425	,
Reibung zwischen Metallen ober Metall und Golg	Colbing	Colbing	372	,
Reibung von Stahl gegen Stahl	Favre	Favre	413	,,
Reibung von Flüffigkeiten	hirn	Hirn	432	<i>n</i>
Stoß auf Blei	"	,	425	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Arbeit der Dampfmaschinen	"	"	398	,,
bto.	R. Clausius	"	413	**
Bermittelft bes Fou- cault'ichen Apparates u. eines Gleftromagneten	Biolle	"	435	n
Wärmeentwicklung burch eine eleftromagnetische Maschine in Ruhe und in Bewegung.	Favre	Favre	443	,,
Gesammtwärmeentwicklung im Schließungsbogen einer Danielle'schen Säule	Quintus 3 ci= lius geftüst auf R. Claufius.	W. Weber	392	"

Thatfächliche Grundlage für die Bestimmung des Arbeits- werthes von 1 Calorie	Die theoretische Grundlage ber Berechnung haben gegeben	Die erperimen- tellen Beobach= tungen haben gegeben	Berthe bes mechanischen Nequivalentes ber Barmeeinheit
Erwärmung des Leitungs- brahtes durch ben galvanischen Strom	5. Weber	Joule	410 "
Wärmeentwicklung burch Inductionsströme	Joule	,	460 "
bto.	Le Roug	Le Roug	322-572 mkg
Messung ber Inductions.	A.v. Walten- hofen	A.v.Walten: hofen	421 mkg

Bum Schluffe dieses Capitels moge noch Einiges zur Erklärung ber Tabellen LVI bis LVIII bes Anhanges über bie

Berbampfungewarme bes Baffere gejagt merben:

Nach den Lehren der mechanischen Wärmetheorie ist die gesammte Wärmemenge \(\), welche ersorderlich ist, um 1 kg Wasser von 0° aus in Dampf von der Temperatur t° zu verwandeln, zusammengesett aus der Flüssigteitswärme q und der Verdampfungswärme r; erstere verwandelt 1 kg Wasser von 0° in Wasser von t°, lettere 1 kg Wasser von t° in Dampf von t°. Es ist somit

$$\lambda = q + r$$

Nach Régnault ist $\lambda = 605.5 + 0.305$ t Calorien und die Flüssigkeitswärme q = t + 0.00002 $t^2 + 0.000003$ t^3 . So mit beträgt die Verdampsungswärme $r = \lambda - q = 606.5$

 $0.695 t - 0.00002 t^2 - 0.0000003 t^3$.

Die Verdampfungswärmer läßt sich noch weiter zerlegen in die zur Disgregationsarbeit verwendete Wärmemenge, d. i. in die innere latente Wärme p und in die zur Verrichtung der äußeren Arbeit aufgewendete Wärmemenge, d. i. die äußere latente Wärme Apu; d. h. es ist

$$r = \rho + A \cdot p \cdot u$$
.

und

$$\lambda = q + \rho + A \cdot p \cdot u$$
.

Ferner ist das specifische Volumen eines ky Dampf in Litern, d. i. das Dampfvolum, welches aus 1 Volum Wasser gebildet wird, nach. Mariotte und Gay-Lussac = 4·543 $\frac{273+t}{p}$, worin t die Temperatur und p den Druck

in Atmosphären bedeutet.

Endlich bezeichnet in der Zeuner'schen Tabelle der gesättigten Wasserdämpse o das specifische Volum des Wassers, das ist das Volum von 1 kg Wasser = 0.001 m², & aber das specifische Volum des Dampses, d. i. das Volum eines kg Wasserdamps in m², so ist die Differenz beider

 $u = \delta - \sigma = \delta - 0.001.$

Für ρ hat Zeuner die empirische Formel aufgestellt: $\rho = 575.40 - 0.791$ t,

woraus folgt

Apu =
$$\lambda - q - \rho = 606.5 - 0.695 t - 0.00002 t^2 - 0.0000003 t^3 - (575.40 - 0.791 t)$$

= $31.10 + 1.096 t - q$.

Für γ , d. i. das Gewicht eines Kubikmeters in kg gilt die Gleichung

 $\gamma = \frac{1}{u + 0.001}$

bie in ber Fliegner'ichen Tabelle benütt murbe, mahrend hierfür Zeuner bie Näherungsformel

 $\gamma = \alpha p^{-1}$

aufstellt, in welcher $\alpha = 0.6061$ und $\frac{1}{n} = 0.9393$ ist, wenn p in Atmosphären ausgebrückt wird.

Claufius stellt für die totale Berdampfungswärme des Wassers bei der Siedetemperatur to C die einfache Formel auf:

q = 607 - 0.708 t

Das specifische Gewicht bes gesättigten Bafferdampfes ift nach Fairbairn und Tate

$$S = 0.02562 + \frac{17098}{F + 246.67} = 0.02562 + \frac{17098}{\frac{f}{13596} + 246.67}$$

worin F den Drud in Rilogrammen, f aber ben Drud in Millimetern Quedfilberfaule barftellt.

Das specifische Gewicht ungesättigter Dämpfe ift (wenn sie nur genügend weit erhitzt sind) ben Molekulargewichten ber betreffenden Dämpfe proportional. Dieses Gesetz gilt jedoch nicht in ber Rähe bes Sättigungspunktes.

Herwig fand eine ziemlich einfache Relation zwischen der wirklichen Dichte & der gesättigten Dämpfe, ihrer normalen (aus dem Molekulargewichte berechneten) Dichte D und der absoluten Temperatur T=t+272.6, nämlich:

$$\delta = D \cdot 0.0595 V \overline{T}$$

welche für alle von ihm untersuchten Dämpfe (Altohol, Chloroform, Schwefelkohlenftoff, Baffer, Uther und Bromäthyl) gilt.

Clausius hat aus Gründen der mechanischen Wärmetheorie für das Volum v, welches 1 kg gesättigter Wasserdampf bei der (absoluten) Temperatur T einnimmt, den Ausdruck aufgestellt:

$$v = \frac{424 \cdot r}{T \cdot \varphi} + 0.001$$

worin r=607-0.708t (nach Clausius) die latente Berbampfungswärme, T die absolute, t die in Graden Celsius gemessene Siedetemperatur und φ die der Siedetemperatur entsprechende Spannungsdifferenz für 1° C ift. Diese Gleichung gibt mit den empirisch gefundenen sehr genau übereinstimmende Werthe, doch müssen wir hier davon absehen, dieselbe mathematisch zu begründen.

V. Capitel.

Chemifche Grundfage. - Berbrennungsproceg.

Nach bem Gay-Lussac-Mariotte'schen Gesetz zeigen alle Gase — wenn man dieselben in dem gleichen Anfangs-zustande annimmt — bei gleichen Temperatur- und Drucksänderungen auch gleiche Bolumsänderungen. Dieses Verhalten erklärt sich einsach durch das Avogadro'sche Gesetz, welches lautet:



Bei gleichem Drucke und bei gleicher Tems peratur enthalten alle Gase in gleichen Bolumen auch eine gleiche Anzahl von Molekülen.

Dieses wichtige Gesetz gestattet die Molekulargröße aller gasförmigen Berbindungen aus ihrer Dampsdichte (bezogen auf die des Wasserstoffes) abzuleiten, d. h. zu ermitteln, in welchem Berhältnisse das Gewicht eines Molekütes der in Rede stehenden gasförmigen Berbindung zu dem Gewichte eines Moleküles Wasserstoff steht.

An dieses Geset schließt sich unmittelbar bas Gays Luffac'sche ober das Gesetz ber ein fachen Gasvolumen an, nämlich: Zwei Gase verbinden sich stets nach einfachen Raumverhältniffen. Es verbindet sich nämlich:

1 Volumen Wafferstoff mit 1 Volum Chlorgas ju

2 Volumen Chlormafferstoffgas.

2 Bolumen Bafferftoff mit 1 Bolum Sauerftoff zu

2 Volumen Wafferdampf.

3 Bolumen Wasserstoff mit 1 Volum Stickstoff zu 2 Volumen Ammoniakaas 2c.

Betrachten wir die erfte der obigen Angaben näher. Nach bem Avogabro'ichen Gefete enthält sowohl das Bolum Bafferftoffgas als bas Bolum Chlorgas gleich viel, fagen wir n Moletule, mahrend die daraus entstandenen 2 Moletule Chlorwasserstoffgas doppelt so viel, also 2 n Moletule enthalten muffen. Es find fomit aus je einem Moletule Bafferftoff und einem Moletule Chlorgas zwei Moletule ber Berbindung beider entstanden. Dies erklärt sich am einfache ften (und wie andere Schluffe und Beobachtungen, die wir hier nicht anführen können, beweisen, auch am richtigsten) burch die Unnahme, daß das Moletul Bafferftoff fowohl als bas Molekül Chlor sowie endlich auch das Molekül Chlorwaffer= stoff aus zwei Atomen bestehen. Bezeichnen wir das Atom Bafferftoff mit H, das Atom Chlor mit Cl (ben Anfangsbuchstaben ihres lateinischen Namens: Wasserstoff-Sydrogen und Chlor), so können wir die Thatsache ber oben angeführten Berbindung zwischen Bafferstoff und Chlor durch folgende (fogenannte "chemische") Gleichung jum Ausbrude bringen:

 $H_g + Cl_g = 2 H Cl$

d. h. ein Molekul Wasserstoff verbindet sich mit einem Molekule Chlor zu zwei Molekulen Chlorwasserstoff;

oder abgekürzt: ein Atom Wasserstoff und ein Atom Chlor verbinden sich zu 1 Molekül (bestehend aus 2 Atomen) Chlorwasserstoff;

ober endlich: aus einem Bolum Wasserstoff und einem Bolum Chlor von bestimmter Temperatur und bestimmtem Drucke entstehen 2 Bolumina der Berbindung, gemessen bei derfelben Temperatur und demselben Druck.

So wie das Wasserstoff-Molekül, bestehen die Moleküle der meisten Elemente im Gaszustande aus zwei Atomen; doch gibt es auch Ausnahmen. So bestehen die Moleküle von Quecksilber-, Zink- und Cadminm-Dampf nur aus einem Atom, die Moleküle von Phosphor, Arsen und Antimon-Dampf aus vier Atomen, endlich die Moleküle von Schwesels und Selens Dampf bei niederer Temperatur aus sechs, dei höherer Temperatur jedoch nur aus zwei Atomen. Letztere Elemente zeigen, daß die Moleküle unter gewissen Umständen (genügend hohe Temperatur) freiwillig in kleinere Woleküle zersallen können; diesen Borgang nennt man Dissociation.


Da nun die meisten Clemente zweiatomige Moleküle bestizen, und überdies bei der Entstehung solcher Verbindungen, deren Moleküle aus zwei Atomen bestehen, keine Contraction stattfindet, stellt man das Molekül mit zwei Volumen in eine Parallele und hat dann

dem Atome Bafferftoff, Chlor 2c. entsprechend 1. Gasvolum

" " Quecksilber-Dampf 2c. " 2 " " " Phosphor-Dampf 2c. " 1/2 "

" " Schwefel und Selen-Dampf bei nieberer Temperatur entsprechend 1/3 Gasvolum dem Atome Schwefel- und Selen-Dampf bei höherer Temperatur entsprechend 1 "

Aus Gründen der Analogie 2c. nimmt man auch an, daß das Molekül des hypothetischen Kohlenstoff: Dampses aus zwei Atomen bestehe, und daß sich ein Bolum Kohlenstoff-Damps mit vier Volumen Wasserstoffgas zu zwei Volumen Kohlenswasserstoff (Methan oder Grubengas) verbinde. Hierdurch ersweitert sich unser oben gegebenes Schema wie folgt:



Wollen wir bei unserer chemischen Schreibweise, wie es strenge genommen auch richtig ist, auch barauf Rücksicht nehmen, daß burch die chemische Umsetzungsgleichung die Zusammensetzung der Woleküle vor und nach der zur Darstellung zu bringenden chemischen Reaction anschaulich gemacht werden soll, so müssen die obigen vier Gleichungen in nachstehende Form gebracht werden:

$$\begin{array}{l} H_2 + Cl_2 = HCl + HCl \\ H_2 + H_2 + O_2 = H_2O + H_2O \\ H_2 + H_2 + H_2 + N_2 = H_3N + H_3N \\ H_2 + H_2 + H_2 + H_2 + C_2 = H_4C + H_4C \end{array}$$

(Diese Gleichungen zeigen, worauf wir hier jedoch nur im Borbeigehen aufmerksam machen wollen, daß in den meisten Fällen bevor eine chemische Vereinigung zweier oder mehrerer Stoffe (selbst Clemente) stattfinden kann, die Moleküle der vorhandenen Stoffe erst eine Zersetzung erleiden muffen.)

Eine Betrachtung ber obigen Schemata läßt erkennen, daß die Atome mancher Elemente sich mit einem einzigen Wasserstoffatome (bas wir als Einheit betrachten wollen) verbinden können. Solche Atome besigen also offenbar den gleichen Berbindungswerth mit dem Wasserstoffatome, man bezeichnet sie daher als mit diesem gleichwerthig oder äquivalent, und mit Rücksicht darauf, daß das Wasserstoffatom als Einheit angenommen wurde, als einwerthig oder monopalent.

Andere Atome können sich nur mit zwei Basserstoff= (ober ben ihnen äquivalenten 2 Chlor=) Atomen verbinden, weshalb

man fie als zweiwerthig ober bivalent bezeichnet. Gie find untereinander ebenfalls aber nur mit je zwei monopa-

Tenten Atomen aquivalent.

Bieber andere Utome brauchen je 3 Bafferftoff- ober Chloratome, um volltommen abgeschloffene ("gefättigte") Berbindungen ju geben. Gie heißen 3 werthig ober trivalent und find untereinander, ferner mit je 3 einwerthigen ober mit 11/2 zweiwerthigen Atomen aquivalent.

Gang analog verhalten fich die vierwerthigen (tetra: valenten), die fünf- (penta-) und fechswerthigen (hegavalenten) Elemente.

Rach ihrer Werthigkeit (Baleng) geordnet, find bie wich= tigften Glemente im Folgenben gufammengeftellt:

I. Monovalent	II. Bivalent	III. Trivalent	IV. Tetrava= lent	V. Pentava- lent	VI. Hega- valent
		A. Metalloit	oe.		
Bafferftoff, H Chlor, Cl Brom, Br Job, J Fluor, F (?)	Fluor, F (?) Sauerstoff, C Schwefel, S Selen, Se	N	Rohlenstoff C Silicium, Si	N	
		B. Detalle.			
	a) I	eichte Met	alle.		
1.) Alfalimetalle. Kalium, K Ratrium, Na Lithium, Li Rubidium, Rb Căfium, Cs	metalle. Barium, Ba Strontium,				
	3.) Met	alle ber e	igentlich	en Erben	
	Cer, Ce Lanthan, La Dibym. Dy Yttrium, Y Erbium, Eb Beryllium, Be	Alumini= um, Al (?) Gallium, Ga (?)	Mumini=		

	I. Monovalent	II. Bivalent	III. Trivalent	IV. Tetrava: lent	V. Pentava: Lent	VI. Hegas valent
9		β) S	dwerme:	talle.		
1		1.	uneble Me	talle.		
and the state of t	Xhallium, Tl	Mangan, Mn Sifen, Fe Shrom, Cr Kobalt, Co Uran, U Nidel, Ni Zint, Zn Sabmium, Cd Blei, Pb Kupfer, Cu Tellur, Te Znbium, In	Tl Wismuth, Bi Antimon, Sb	Titan, Ti Wolfram, Wo	Wismuth, Bi Antimon, Sb Arfen, As Banabin, V Tantal,Ta	Molyb, bän, Mo
1		2.	eble Meta	II e.		
Constitution of the last of th	Silber, Ag	Quedfilber Hg	Sold, Au	Platin, Pt Pallabium Pd Jribium,Ir Rhobium, Osmium, Os Rutheni- um Ru		

Sowohl die Moleküle als noch vielmehr die Atome sind jo winzig, daß wir dieselben weder sehen, noch messen und wägen können. Da wir jedoch nach dem oben Gesagten wissen, daß gleiche Gasvolumina bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke eine gleiche Anzahl von Molekülen enthalten, und es uns auch bekannt ist, aus wie viel und was für Atomen die Moleküle der gassörmigen Körper aufgebaut sind, können wir, wenn auch nicht das absolute Gewicht der Atome und Moleküle, so doch ihr relatives, d. i. das auf das Gewicht eines Atomes Wasserstoff bezogene Atoms und Molekulargewicht derselben ermitteln. Die Tabelle LIX des Anhanges enthält die Atomgewichte der Elemente, sowohl nach den Keuberechsuungen von F. W. Clarke (Constants of nature, 1882) als

nach jenen von Lothar Mener und R. Seubert (bie Atomgewichte ber Elemente, 1883). Nach ben letten beträgt ber mögliche Fehler ber Atomgewichtszahlen:

weniger als 0.05 bei: Br, Cl, I, K, C, Na, O, S, Ag, N; circa 0.1 bei: Pb, B, Ca, Fe, F, Li, P, Pt, Rb, V;

bis 0.5 bei: Al, As, Ba, Be, Cs, Tl, In, Ir, Cd, Cu, Mo, Hg, Sc, Se, Sr, W,

von 0.5 bis 1.0 bei: Cr, Au, Co, Mg, Mn, Ni, Pd, Rh, Ru, Si, Te, Zn;

von 1.0 bis möglicherweise mehrere Einheiten bei: Sb, Ce, Di. Eb, La, Nb, Os, Ta, Tl, Th, Ti, U, Bi, Yt, Y, Sn, Zr.

Enblich find ber Tabelle noch jene Reubestimmungen ber Atomgewichte angefügt worden, welche seit ber Durchführung ber Berechnungen von Clarke und von L. Maper und

R. Seubert ausgeführt murben.

Bevor wir zur Besprechung ber Berbrennungserscheinungen vom chemischen Standpunkte eingehen (ein Thema, das uns im Folgenden am meisten interessieren wird) wollen wir auf den Bortheil ausmerksam machen, welchen es für die Durchführung stöchiometrischer Rechnungen für uns bildet, sich hierbei so lange als möglich der Bolumsverhältnisse zu bedienen, und erst im letzten Momente auf die Gewichtsverstältnisse überzugehen.

Die Gasanalyse, die eines der wichtigsten Silfsmittel zur Anstellung von Heizversuchen bildet, gibt uns die Zusammenssehung der verschiedenen Gase in Volumprocenten. Rechnen wir dieselbe in Gewichtsprocente um, so haben wir kleine Abweichungen von dem direct gesundenen Werthe unausweichlich, diese Abweichungen werden bei den darauffolgenden Manipulationen mit vielstelligen Zahlen möglicherweise noch größer werden. Ueberdies aber, und dies fällt weit mehr in die Wagsichale als die bei den Umrechnungen unvermeidlich entstehenden, aber immerhin ziemlich geringsügigen Fehler, ist das Rechnen mit vielziffrigen Zahlen zeitraubend und Rechensehler hierbei durchaus nicht ausgeschlossen. Hingegen sind die Volumverhältnisse der Gasbestandtheile äußerst einsache Zahlen, wodurch die Rechnung bedeutend vereinsacht, also auch rasche

burchführbar wirb, und Rechenfehler fast gang ausgeschlossen werben.

Bei berartigen Rechnungen ist jedoch Folgendes zu be-

1. Jebes Moletul ftellt zwei Bolumen bar (fiebe oben).

2. Die Atome der meisten Elemente im freien Zustande stellen ein Volum dar. Jene Elemente, welche hier eine Ausnahme bilden, kommen fast nie in Betracht, und überbies würde die Richtigkeit der Rechnungen, so lange man bei den Volumverhältnissen bleibt, auch gar nicht beeinträchtigt werden, wenn man auch bei diesen zweiatomige Woleküle supponiren würde. Nur beim Uebergange von den Volumverhältnissen auf Gewichtsmengen müßte hierauf Rücksicht genommen werden, indem man hierfür nicht die thatsächlichen Dichten (ober Litergewichte) der betreffenden Elemente in Rechnung ziehen dürste.

Für die wichtigsten hier in Betracht kommenden Gase (und Dampfe) haben wir die nachfolgenden volumetrischen

freier Sauerstoff . . . O. = 2 Rolumen

Busammensegungen in Betracht zu ziehen.

Ireter	Chuci			•	•	\mathbf{O}_{2}		4	SUL	шш	CIL
n	Wasser	cfti	off .		•	$\mathbf{H_2}$	=	2		m	
"	Stictst	of		•	•	N_2	=	,2		,	
Rohlenfäure:		2	Vol.	CO_2	find	entstar	iben	aus	{1 2	*	Roblenftoff Sauerftoff
Kohlenoryd:		2	ņ	CO	,,	. ,,		,,	{1 1	"	Roblenftoff Sauerftoff
Methan:		2	"	CH4	,,	"		"	${1 \choose 4}$	"·	Roblenftoff Bafferftoff
Waffer:		2	,,	H2O	,,	,,		,,	{\bar{1}{2}	"	Sauerftoff Wafferftoff
Ammoniat:		2	,,	H3N	"	,,		**	{1 8	# "	Stidftoff Bafferftoff
Schwefelwaffe	erstoff:	2	,,	$\mathbf{H}^2\mathbf{S}$	"	"		" ´	${1 \choose 2}$	"	Sowefel Wasserstoff
Aethylen:		2	,,	C_2H_4	"	"	•	"	${2 \choose 4}$	"	Roblenftoff Bafferftoff
Benzol:		2	"	$\mathbf{C}_{\!\scriptscriptstyle{\boldsymbol{\theta}}}\mathbf{H}_{\!\scriptscriptstyle{\boldsymbol{\theta}}}$	"	. "		,,	$\begin{cases} 6 \\ 6 \end{cases}$	" .	Roblenftoff Bafferftoff
						•			(alleb Zuftai	im abe a	ga sförmigen ngen ommen)

Hiernach ist es sehr einfach, ein Gasgemenge, bessen volumprocentische Zusammensetzung bekannt ist, in seine Ele-

mentarbestandtheile gu gerlegen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

A. Generatorgas.

Gasbeftandth	eile in	Berlegung in bie Glemente						
Bolumthei	len	C	0	H	N			
Rohlenfäure	4.05	2.025	4.05	-	-			
Sauerftoff	0.21	-	0.21	-	-			
Rohlenorno	26.00	13.00	13.00	-	-			
Methan	0.35	0.175	-	0.70	-			
Wafferftoff	12.53	-	-	12.53	-			
Stickstoff	56.86	-	-	-	56.86			
Summe	100.00	15.200	17:26	13.23	56.86			

B. Effengase erhalten burch bie Berbrennung des vorstehenden Generatorgases.

Gasbestandtheil	e in	Berlegung in die Elemente					
Bolumtheile	n	C	0	N			
Rohlenfäure Sauerstoff Kohlenogyd Stidstoff	12·11 6·12 0·02 81·75	6·055 0·01	12·11 6·12 0·01	= 81·75			
Summe	100.00	6.065	18.24	81.75			

Aber auch noch weitere sehr einsache Schlußfolgerungen laffen sich aus ber volumprocentischen Zusammensetzung ber vbigen beiben Gase ziehen.

Bedenkt man, daß der Stickstoffgehalt der Kohlen ein sehr geringer ist, daß von demselben überhaupt nur ein Bruchtheil in die Gase übertritt und daß dieser Bruchtheil hauptstächlich als Ammoniak auftritt, das ja in den obigen Analhsen gar nicht aufgeführt ist, so kann man mit vollem Recht ansnehmen, daß der ganze Stickstoffgehalt der Generatorgase von der zugeführten Berbrennungsluft stammt. Da nun die atmosphärische Luft im Mittel aus 21 Volum% Sauerstoff und

aus 79 Vol.% Stickstoff besteht, enthalten 100 Volumtheile ber obigen Generatorgase

$$\frac{56.86 \times 100}{79} = 71.97$$

Volumtheile atmosphärische Luft (bestehend aus 56.86 Vol. Thl. Stickstoff und 71.97 — 56.86 — 15.11 Vol. Thl. Sauersstoff) während aus der Kohle stammen:

15.20 Vol. Thie. Rohlenstoff 17.26-15.12=2.15 , Sauerstoff

Der Wasserstoffgehalt bes birecte aus ber Kohle stammenden Gasantheiles läßt sich nicht unmittelbar berechnen, da ja ein Theil desselben aus dem Feuchtigkeitsgehalte der Berbrennungsluft stammen wird. Auch dieser Antheil ließe sich zwar unschwer ermitteln, doch wollen wir hier davon absehen, um das Beispiel nicht unnöthig zu compliciren.

Biehen wir nun die Lusammensetzung des Generatorgases und des Effengases in Bergleich, so finden wir zunächst, daß letzteres offenbar die ganze Kohlenstoffmenge des erstern enthalten muffe.

100 Volumtheile Generatorgase enthalten aber 15·20 Vol. Theile Kohlenstoff (Damps), während 100 Bolumtheile bes Essengases nur 6·065 Volumtheile dieses Elementes in Dampssorm enthalten. Multipliciren wir somit sämmtliche Elementarbestandtheile des Essengases mit

$$\frac{15.20}{6.065} = 2.506,$$

fo erhalten wir die 100 Bolumen des Generatorgafes entsprechenden Bolumtheile der Elementarbestandtheile des Effengafes, nämlich:

Rohlen: $6.055 \times 2.506 = 15.17$ und $12.11 \times 2.506 = 30.35$ fäure: $6.12 \times 2.506 = 15.04$ ftoff $80hlen: 6.12 \times 2.506 = 15.04$ Rohlen: $6.12 \times 2.506 = 15.04$ Rohlen: $6.12 \times 2.506 = 0.03$ und $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also zusammen $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also zusammen $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also zusammen $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also $6.12 \times 2.506 = 0.03$ and $6.12 \times 2.506 = 0.03$ also $6.12 \times 2.506 = 0.0$

Digitized by Google

Da nun aus den Generatorgasen zugeführt wurden: .
Rohlenstoff 15·20 Vol. Th. Sauerstoff 17·26 " Wafferstoff 13·23 " Stickstoff 56·86 "
so mussen aus der Verbrennungsluft stammen:
Rohlenftoff: 15·20 — 15·20 = 0
Aus obiger Stickstoffbifferenz berechnet sich aber die Menge
ber zugetretenen Verbrennungeluft mit $\frac{100 \times 148\cdot 01}{79} = 187\cdot 35$
Bolumtheilen (bestehend aus 148.01 Bolthl. Stickstoff und 187.35 — 148.01 — 39.34 Bolthl. Sauerstoff). Betrachten wir nun umgekehrt wie viele Bolumen Sauerstoff von 100 Bolumen der obigen Generatorgase aufgenommen werden mußten, um die untersuchten Essengase zu liefern, so sinden wir:
Bon 26.00 Bol. Rohlenoryd bes Generator.
gases blieben 0.06 Vol. in den Essengasen unverändert, es wurden somit 26.00 — 0.06 Vol. = 25.94 CO zu CO2 vers brannt, wozu
forberlich:
für 0.175 Bol. Kohlenstoff bei ber Ber- brennung zu CO_2 0.35 Bol. Sauerst.
für 0.70 Bol. Wasserstoff bei ber Ber- brennung zu H2O 0.35 Bol. Sauerst.
Endlich zur Verbrennung des freien Wasser- ftoffes (12·53 Vol.) 6·26 Bol. Sauerst.
Überdies enthalten die Effengasse (pro 100
Vol. Generatorgas berechnet) an freiem Sauerstoff
also zusammen
Inpiner, Die Untersuchung von Feuerungs-Anlagen. 5

während sich die in der Verbrennungsluft enthaltene Sauerstoffmenge aus dem

Dies ist auch vollkommen richtig, wenn man bedenkt, daß obiges Generatorgas in einem Siemens-Martin-Ofen zur Verbrennung gelangte und also ein Theil des Sauerstoffes der Verbrennungsluft zur Orydation von Rohlenstoff, Stlicium, Gifen und Mangan bes Metallbades benütt murbe. Der gur Orybation von Silicium, Mangan und Eisen verwendete Sauerftoff mußte offenbar aus ben Effengafen verschwinden, bilbet also einen Theil des obigen Manko, während durch die Oryda: tion von Rohlenstoff aus dem Metallbade zu Rohlensäure eine aemisse Menge von Roblenstoff in die Effengase gelangte, ber nicht ben Generatorgasen entstammt. Da wir hierauf - um das Beispiel nicht zu sehr zu compliciren — nicht Rücksicht nahmen, war der eben berechnete Coëfficient zur Ermittlung der 100 Volumtheilen Generatorgas entsprechenden Effengasmenge (2.506) zu groß, alfo auch der durch die Verbrennungsluft zugeführte Sauerstoff zu groß gefunden worden. wir uns vorbehalten an anderer Stelle an einem Beispiele zu zeigen, wie man auf die berührten Umstände Rücksicht nehmen tann, wollen wir uns nun zur Besprechung bes für uns wichtigften chemischen Borganges wenden, zur Besprechung bes Berbrennungsprocesses.

Alle unsere gewöhnlichen Brennstoffe enthalten Rohlenstoff und Wasserstoff, die meisten außerdem auch noch Sauerstoff, Sticktoff x. x. ferner Asche und eine gewisse Wenge Feuchtigkeit (das "hygrostopische Wasser") Allerdings kommen unter gewissen Umständen auch noch ganz andere Brennstoffe in Betracht, wie z. B. das Silicium beim gewöhnlichen sauren und der Phosphor beim basischen Besserrocesse, doch wollen wir uns hier auf die gewöhnlichen Brennstoffe beschränken.

Die Berbrennung besteht nun in einer forcirten Bereinigung der Brennstoffe mit Sauerstoff. Je nach den hierbei entstehenden Producten unterscheidet man eine vollständige und eine unvollständige Berbrennung.

Bei der vollständigen Verbrennung geben die brennbaren Bestandtheile der hier betrachteten Brennstoffe (d. i. Brennstoffe im gewöhnlichen Sinne) keine anderen Verbrennungsproducte als Kohlensaure und Basser, während der unversbrennliche Antheil der Verbrennungsproducte als Asche zurückbleibt, oder als Stickstoff, Wasserdampf z., entweicht. Es entstehen also hierbei lauter solche Verbrennungsproducte, welche nicht mehr selbst brennbar sind, während dei der unvollstom menen Verbrennung neben solchen auch noch brennbare Verbrennungsproducte gebildet werden.

Die Ursache ber unvollkommenen Berbrennung ist bei sesten Brennstoffen ein Zusammenbacken ober sintern berselben, welches den Zutritt der Luft zum Brennstoffe erschwert, oder ein Zerspringen, ja selbst zu kleines Format derselben, was ein Durchfallen durch den Rost unterstützt, wodurch das Brennmateriale der beabsichtigten Berbrennung entzogen wird; bei gasförmigen Brennstoffen eine ungenügende Mischung mit dem zur Berbrennung erforderlichen Sauerstoffe und endlich im Allgemeinen überhaupt ungenügender Zutritt von Sauerstoff.

Bir wollen hier gleich bemerken, daß in der Praxis die meisten Fenerungen eigentlich Gasseuerungen sind, indem zunächst aus dem festen Brennstoffe durch unvollständige Bersbrennung brennbare Gase gewonnen werden, die erst im weiteren Berlause zur vollständigen Verbrennung gelangen und so die Flamme bilden. Dort wo eine vollständige Verbrennung eines festen Brennstoffes erzielt wird, ohne daß vorher brennbare Gase erzeugt werden, dort gibt es keine Flamme.

Um die Natur der Flammen noch klarer zu machen, denken wir uns einen Raumtheil Sauerstoffgas und zwei Raumtheile Wasserstoffgas innig gemischt und entzündet oder noch besser gleiche Raumtheile Chlorgas und Wasserstoffgas im Dunkeln gemengt und plöglich dem Sonnenlichte oder einer entsprechend wirksamen künktlichen Lichtquelle ausgesetzt. Fast im Momente (besonders dei der letzteren Wischung) erfolgt die chemische Vereinigung. Ein blasser Lichtschein durchzuckt das Gasgemenge, es ersolgt eine Explosion und alles ist vorüber.

Man fonnte nun leicht versucht jein, den ermähnten blaffen Lichtschein für eine Flamme zu halten, und dennoch ift er dies eigentlich nicht. Eine Flamme entsteht nämlich erft dann,

wenn sich gassörmige brennbare Stoffe mit einer beliebigen Geschwindigkeit in einem sauerstoffhältigen Gase vorwärts bewegen, so daß nur an der Berührungsfläche (ober richtiger gesagt an der Berührungszone *) beider Gase die Verbrennung vor sich geht. — Die Flamme wird somit um so länger, je schneller sich das brennbare Gas fortbewegt, je weniger intensiv Brenngas und Verbrennungsgas (so wollen wir Kürze halber das brennbare und das sauerstoffhältige Gas bezeichnen) in einander eindringen, also auch je langsamer die Verbrennung erfolgt. Somit ist die Flamme also eigentlich jene Zone, in welcher die Verbrennung erfolgt, die Verbrennung szon e.

Das "Berbrennungsgas", wie wir es oben bezeichnet haben, ist wohl in den seltensten Fällen reiner Sauerstoff (z. Beim Knallgasgebläse), sondern meistens atmosphärische Luft, welche (neben einem variablen Wasser- und Kohlensäuregehalt)

durchschnittlich befteht aus

21 Bol % ober 23 Gewicht % Sauerstoff und 77 " Stickstoff 100 " "

Man nennt nun jene Luftmenge, welche ftöchiometrisch gerade hinreichen würde, um den Brennstoff vollständig zu verbrennen, die "zur vollständigen Berbrennung theoretisch nöthige Luftmenge", und berechnet dieselbe in folgender Beise:

Ein Atom Kohlenstoff braucht zur Bilbung von Kohlensfäure 2 Atome Sauerstoff, d. h. 12 Gewichtstheile Kohlenstoff, benöthigen $2 \times 16 = 32$ Theile Sauerstoff, ober 1 Gewichtstheil Kohlenstoff benöthigt $\frac{3}{2} = 2.667$ Gewichtstheile Sauerstoff zur vollständigen Verbrennung. Ebenso braucht ein Gewichtstheil Wassersloff (1 Atom) 8 Gewichtstheile Sauerstoff ($\frac{1}{2}$ Atom) zur vollständigen Verbrennung.

Run entsprechen aber einem Gewichtstheile Sauerstoff 4·33 Gewichtstheile trockene atmosphärische Lust (nach Gruner);

somit benöthiat:

1 Gewthl. Kohlenftoff minbestens 2.667 × 4.33 == 11.548 Gewichtstheile trodene Luft

1 Gewthl. Wafferstoff minbestens $8 \times 4.33 = 34.640$ Gewichtstheile trodene Luft pollständigen Verbrennung.

^{*)} Da ja die beiben Gase bis auf eine gewiffe Liefe in einander einbringen.



Somit ift die Minimalluftmenge L, welche gerabe zur vollständigen Berbrennung von 1 Kilogramm eines Brennstoffes hinreicht:

 $L = \frac{11.548 \text{ C} + 34.640 \text{ H}}{100}$

worin C den Procentgehalt des Brennstoffes an Kohlenstoff, H jenen an disponiblem Wasserstoffe (d. h. jenen Wasserstofferest welcher übrig bleibt, wenn man sich den ganzen in dem Brennstoffe vorhandenen Sauerstoff mit Wasserstoff zu Wasser verbunden denkt und diesen quasi als Wasser vorhanden gedachten Wasserstoff vom Gesammt-Wasserstoffgehalte abzieht) desselben bedeutet. Wenn man bedenkt, daß 1 m³ Lust bei 760 mm Barometerstand und 0° C. 1·2936 kg wiegt, so ergibt sich hieraus für die Temperatur t (° C.) und den Barometerstand b (mm) das dem Gewichte L (kg) entsprechende Lustvolumen L_v zu

 $L_{\rm v} = 1.2936 \ L \ \frac{760 \ (1 + 0.00366 \ t)}{\rm b} \ \Re {\rm ubifmeter}.$

Gine Umrechnung, ju welcher man fich übrigens vortheilhaft ber im Unhange mitgetheilten Tabellen bedienen fann.

Bur Berechnung des theoretischen Luftquantums bei vollftändiger Verbrennung dürfte die nachfolgende kleine, von Brof. v. Ehrenwerth berechnete Tabelle nicht unerwünscht sein, in welcher auch folche Stoffe, die dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach nicht als Brennstoffe gelten, Aufnahme gefunden haben.

per 1 kg unten-	Nothwend k			nnungs. ducte	Stidftoff aus ber	
ftehende Brennftoffe	Sauerstoff	trockene Luft	Zu= jammen= jetjung	kg	Luft kg	
Rohlenftoff	1.333	5.777	CO	2.333	4.444	
M130151151	2.667	11.555	CO.	3.667	8.888	
Rohlenorno	0.571	2.472	CO.	1.571	1 1.901	
Wafferftoff	8.000	34.664	H.O	9.000	26.664	
Leichter Rohlen: mafferstoff, CH,	4.000	17.332	CÔ ² H,O	2.750	13.332	
Schwerer Rohlen- mafferftoff C. H.	3.429	14.848	CÔ ₂ H ₂ Ô	3·143 1·286	11.419	
Gifen	0.286	1.238	Fe O	1.286	0.952	
"	0.429	1.857	Fe. O.	1.439	1.428	
Silicium	1.143	5.064	Si O.	2.143	3.921	
Phosphor	1.290	5.586	P. O.	2.290	4.296	
Mangan	0.291	1.221	MnO	1.291	0.969	
"	0.582	2.522	Mn O ₂	1.582	1.958	

Wir haben oben die Berechnung dem Gewichte nach durchgeführt und mußten schließlich den Uebergang auf Bolumverhältnisse, mittelst einer ziemlich complicirten Formel bewirken. Wir können dieselbe Berechnung auf einem weit einsacheren Wege in der Weise durchführen, daß wir vom Ansang
an auf Gasvolumen übergeben.

Bebenken wir nämlich daß die Angaben über das Bolum ber Verbrennungsluft ohnebem fast immer auf 0° C. Temperatur und normalen Barometerstand reducirt werden, so brauchen wir uns blos gegenwärtig zu halten, daß in unserer Breite (45°) und bei normalem Druck und Temperatur

1 m⁸ Wasserstoff wiegt 0.089523 kg 1 " hypothetisches Kohlenstoffgas wiegt*) . 1.071948 " somit repräsentirt unter den obigen Bedingungen:

(ober Liter)

Ein Beispiel soll die Art der Berechnung zeigen. Wir hatten eine Rohle von nachfolgender Zusammensetzung vor- liegen:

Rohlenft	off							75.56%
Wafferft	off						•	3.61 "
Sauersti	off		•	•				9.23 "
hngrosti	pif	the\$	W	asser		•		1.56 "
Stictstof	f	•		•	•		•	0.76 "
Asche	•	•	•	•	. •			9.28 "
								100:00

Bebenkt man, daß das Wasser aus 8 Sewichtstheilen Sauerstoff und 1 Gewichtstheil Wasserstoff besteht, so hat man (nach Hinweglassung der unverbrennlichen Bestandtheile) den Procentgehalt der Kohle an brennbaren Stoffen:



Die Kohle enthält 9.23% Sauerstoff, welche zur Bildung von Wasser $\frac{9.23}{8} = 1.15\%$ Wasserstoff erfordern; somit ist der disponible Wasserstoff 3.61 - 1.15 =

ŀ

1 kg dieser Kohle repräsentirt somit an zu verbrens nenden Substanzen (bei 0° C. und 760 mm Barometersstand):

Rohlenstoff (Gas) $0.7556 \times 0.9329 = 0.705 m^s$ Wasserstoff (disponibler) $0.0246 \times 11.1703 = 0.275 m^s$

Nun erfordert 1 Bolum Rohlengas zur vollständigen Berbrennung 2 Bolumen Sauerstoff, während 1 Bolum Wasserstoff nur $\frac{1}{3}$ Bolum Sauerstoff benöthigt. Somit brauchen 0.705 m^s Rohlengas . . . $1.410~m^s$ Sauerstoff 0.275 " Basserstoffgas . . . $0.137~m^s$ Sauerstoff oder, weil die atmosphärische Luft auf 21 Bolthl. Sauerstoff 79 Bolthl. Stickstoff enthält, $\frac{100 \times 1.547}{21} = 7.367~m^s$ Luft von 0° Temperatur und bei 760 mm Barometerstand gemessen.

Der Uebergang jum Gewichte ist in jedem Momente wieder mit Leichtigkeit durchzuführen. Wir wollen dies am Schlußrefultate unserer Berechnung zeigen:

1 m^3 trockener Luft wiegt bei 0° C. und 760 mm Barometerstand am Meeresspiegel und bei mittler geographischer Breite (45°) nach Tabelle XXXV des Anhanges 1·293052 kg; somit erfordert 1 kg der obigen Kohle zu ihrer vollständigen Verbrennung: $7\cdot367 \times 1\cdot293052 = 9\cdot5259 kg$ trockener atmosphärischer Luft.

Hier durfte es am Plate sein als allgemeinen Anhalts punkt anzuführen, daß der theoretische Luftbedarf in Rubik-metern bei 15 C. beträgt:

für 1 kg Kohlenstoff 9.7 m8 Luft " 1 "Wasserstoff 28.0 " "

al	jo.	durchschni	ttlich	für	: .									
1	kg	Holz (mit	20%	hŋ	groff	lop	ische	m X	Baff	erge	halt)	5.2	178 ⁵	Luft
1	,,	Holztohle	•	•	•		•			•	'. '	9.0		,
1	,,	Steinkohl	e.									9.0		
1		Rote .										9.0		,,
1		Braunfol	le.									7.3	,,	"
1	"	Torf .	•								•	7.3	,,	,,

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß die vorsftehenden Zahlen nur zur Aufstellung von Überschlägen benützt werden dürfen, daß aber bei allen Heizversuchen die theoretich nöthige Luftmenge stets aus der Analyse des Brennstoffes

berechnet werden muß.

Diese theoretisch gefundene Auftmenge reicht jedoch in der Praxis nie aus, um vollstärdige Verbrennung zu erzielen, was hauptfächlich daher rührt, weil sich nie eine so inmige Wischung von Vrennmaterialien und Verbrennungsluft herstellen läßt, daß der Luftsauerstoff vollständig ausgenützt werden könnte.

Daß übrigens, selbst bei der innigsten Mischung unter gewiffen Umständen die theoretisch nöthige Sauerstoffmenge nicht hinreicht, eine vollständige Verbrennung zu erzielen, hat Bun-

fen gezeigt (Gasometrische Methoden.)

Seine Berfuche ergaben folgende Resultate:

Rummer bes Ber-	Bolum-Jusam- menfeyung bes explosiblen Gas- gemisches	Bolumtheile beigemengtes Gas	Temperatur-Ma- pimum der Ber- brennung 4, - 6	Berbrannter An- theil bes Gasge- menges	Mittel	Abweicung vom Mittel	Mimofphären- brud
		0·0000 Bo l.	3172° ©	0.351		+0.0194	10·1
1	2/ ₃ ,, CO 1/ ₃ ,, O	0.0000 "	2893°,	0.319	0.3360	-0.0126	10.6
12	2/ ₈ " II 1/ ₃ " O	0.0000 "	2854°,	0.338		+0.0064	9.7
13	² / ₈ " H ¹ / ₃ " O	0.0000 "	28330,	0.336	,	+0.0044	9-5
3	² / ₃ " CO ¹ / ₃ " O	0·1079 " O	2558°,	0·314		— 0·0176	8.6

Rummer bes Ber-	Bolum-Bufam-	explosiblen Gas-	gemilæes	Bolum beigeme Ga	engtes	Temperatur-Ma- zimum ber Ber- brennung t ₁ —t	Berbrannter An- theil bes Gasge- menges	Mittel	Abweichung vom Mittel	Atmofphären= brud
8	2/3 1/3	" "	c o 0	0.68572	ol.CO	 2471°©	0 460)	-0.0421	8.8
4	2/3 1/3	n (CO O	0.8554	" o	23250,	0.478		-0.0241	8:2
6	2/3 1/3	"	CO	1.0861	" O	2117°,	0.490		-0.0121	7.6
11	2/8 1/3	# "	CO O	1.2563	" N	2084°,	0.517		+0.0129	7.6
14	2/3 1/3	w #	Н О	1.2599	" N	2 024°,	0.547	0.5021	+0-0429	7.3
10	2/3 1/2	n "	CO O	1.2563	" N	19090,	0.470		-0.0321	7.3
6	2/ ₃ 1/ ₃	"	0 0	1.7145	" o	1726°,	0.520		+0.0179	6.2
7	2/8 1/3	" "	CO	2·1559	" o	1460°,	0.512		+0.0099	5.7
9	2/ ₃ 1/ ₃	" "	co o	3·16 2 9	"co	11460,	0.527)	+0.0249	4.7

Indem wir eine weitere Besprechung dieser Versuche auf später verschieben, wollen wir nur erwähnen, daß bei jenen Versuchen, bei welchen durch die Verbrennung eine Temperatur von 2558° bis 3033° erzielt wurde, nur ½ bes vorhandenen Basserstoffes oder Kohlenopydgases verbrannte, während bei jenen Versuchen, bei welchen durch Beimengung nicht entzündlicher Gase die Maximalverbrennungstemperatur auf 2471° bis 1146° herabgedrückt wurde, gerade die Hässte der obigen Gase zur Verbrennung gelangte.

Bon diesem Umstande, daß die theoretisch gerade nöthige Luftmenge zur Erzielung einer vollständigen Verbrennung doch nicht hinreicht, rührt auch die Thatsache her, daß die Analysen von Verbrennungsgasen, welche dadurch erzeugt wurden, daß die, die theoretische Wenge nicht oder nicht erheblich überschreitende Berbrennungeluft eine nicht allzuhohe Schichte von Brennstoffen zu durchstreichen hat, neben Rohlenfäure, Rohlenornd, Rohlenwafferstoffen und freiem Bafferstoffe auch freien Sauerftoff häufig nachweisen.

Bezeichnet man das wirklich aufgewendete Luftgewicht

mit $L_1 = n L$, so ift:

bei Gasfeuerungen und Halbgasfeuerungen 1.3 < n < 1.7 guten Rostfeuerungen 1.8 < n < 2.2

ja sogar manchmal n = 3 bis 4.5.

Rum Schluffe biefes Capitels moge noch ermahnt werben. daß bei der unvollkommenen Berbrennung der gewöhnlichen Brennftoffe auftreten:

Roblenftoffhältiger Rostdurchfall (oft noch mit 70% und mehr Kohlenstoff) Theer, Flugruß, ferner an gasförmigen Broducten: Roblenoryd, Roblenwasserstoffe und freier Basserstoff.

Bur Renntnig biefer Producte mogen die nachfolgenben

Rablen mitgetheilt fein.

Steintohlentheer im Mittel, nach R. Bagner Benzol 1.5 % Naphtalin 22 Unthracen Bech..... . . . 31.5 100.0 "

Bom Brauntohlentheer ift mir feine Analyfe bekannt. Nach der Chemifer Zeitung (5. Band, p. 417) gewinnt man aus 100 kg Braunkohlentheer:

> 10—11 kg Hartparaffin (Schmelzpunkt 54—60°) 3-4 " Mittel " (" " 45-54°) circa 4 " Weich " 50 aröl (L ca 40°) Solarol (Brennol) von 0.83 fpr. Bew. Gelbol von 0.84-0.86 spec. Gew. Roth= und Dunkel-Baraffin (Gas- und

Schmierol) von 0.87-0.90 spec. Gew.

Theer- und Rreofotol.

Summa ca 70 kg: der Reft ift Gas, Cofe und Berluft. Das Paraffin enthält circa 85% Rohlenstoff und 15% Bafferstoff, das Solaröl und Gelböl find dem Petroleum ähnelich zusammengesett.

Der Steinkohlenruß ift nach Sutton (polyt. Central=

blatt 1870, p. 630) wie folgt zusammengesett:

Steinkohl	enru§	bon	:	London	Glasgor
Rohlen				. 53.18	35.7
Theer und De	1		• •	. 18.00	15.0
Ammoniat .		• •		1.75	2.8
Rali				. 0.20	0.3
Natron				. 0.34	0.3
Ralt	· .			. 1.00	0.8
Magnesia				. 0.30	Spur
Phosphorfaur	er Ro	ilf. T	honer	be 2.08	3.2
Gifen				. 0.40	0.7
Schwefelfaure		•		. 4.60	7.9
Chlor				. Spur	0.4
Rhodan				. 0.25	0.0
Rohlenfäure .				. 0.70	Spur
Sand				. 14.40	25 7
Baffer				. 2.80	7.2
	ලා	ımme		100.00	100.0

VI. Capitel.

Thermodemifche Grundlehren; — Berbreunungswärmen, Bilbungswärmen, Zerfetungswärmen.

Bekanntlich werden so ziemlich alle physikalischen-Vorgänge von Veränderungen im Wärmezustande der hierbei betheiligten Körper begleitet. Warum dies der Fall ist, läßt sich leicht einsehen, wenn man bedenkt, daß es sast unmöglich ist einen Körper als Ganzes in Bewegung zu versehen, ohne auch selbstständige Bewegungen seiner Molekule zu veranlassen — und biese sind je eben Wärme — oder richtiger gesagt ohne die selbstständigen Bewegungen seiner Molekule in irgend einer Lumbiesen Bewegungen seiner Molekule in irgend einer Lumbiesen, gleichgiltig ob sie vergrößert oder verring

werben. Alle Bewegungshindernisse z. B. sind Quellen von Wärme (Reibung, elektrischer Leitungswiderstand, 2c.), denn sie sind die Ursache, daß ein Theil der worhandenen (mechanischen oder elektrischen u. s. w.) Energie in Wärme umge-

fest wird.

Allein nicht nur die physitalischen, sondern, u. zw. noch in viel höherem Grade auch die chemischen Borgänge sind von thermischen Erscheinungen begleitet. Dies ist übrigens auch ganz natürlich, da ja die chemischen Borgänge nichts anderes sind als Beränderungen in der atomistischen Zusammensetzung der einzelnen Moleküle, also Beränderungen, die ganz undenkbar sind, ohne gleichzeitige und meist recht erhebliche Lagenversänderungen der Moleküle selbst, also ohne gleichzeitige Aenderungen im Bewegungszustande derselben.

Heute ift bereits ein eigener Wiffenszweig entstanden, die Thermochemie, welche fich die Aufgabe gestellt hat, diese Berhältniffe zu ftubiren und die hiebei herrschenden Gesetz zu

ermitteln.

Um in die, bei dem Eintreten irgend einer chemischen Reaction stattsindenden calorischen Borgänge einen näheren Einblick zu gewinnen, wollen wir nach Pfaundler die Berechnung der Berbindungswärme von Wasserstoff und Sauerstoff zu

Baffer durchführen.

Die Gesammtwärmemenge, welche frei wird, wenn 1 g. Wasserstoffgas mit 8 Grammen Sauerstoffgas bei 0° und 760 mm Druck sich zu Wasser von 0° C. vereinigen, wurde zu 34462 Calorien gemessen. Diese Gesammtwärme setzt sich zusammen aus der eigenklichen Verbindungswärme, aus der Wärme, welche von der äußeren Arbeit stammt (welche in diesem Falle negativ ist, weil das Volum nach der Verbindung kleiner ist, als vorher), endlich aus der Wärme, welche der gebildete Wasserdungs abgibt, um zu Wasser von 0° C. verdichtet zu werden.

Um die eigentliche Verbindungswärme zu isoliren, denken wir uns die Verbindung bei einer Temperatur vor sich gehend, welche so hoch ist, daß babei der Wasserdampf sich wie ein volltommenes Gas verhält, also etwa bei 200° C.

Bringen die bei 0° zusammengeführten Gase bei ber Berbrennung 34462 Calorien hervor, so bringen sie bei einer Anfangstemperatur von 200° offenbar um so viel Wärme mehr hervor, als man ihnen zuführen mußte, um sie von 0° auf 200° zu bringen. Diese Wärme betrage q_1 , also bie entwickelte Wärmemenge $34462+q_1$. Würde man den gebildeten Wasserdampf nicht verdichten und auf 0° abtühlen, sondern bei 200° belassen, so würde die abgegebene Wärme um den Betrag q_2 , der erforderlich wäre, um 9 Gramm Wasser von 0° in Dampf von 200° zu verwandeln, kleiner ausfallen. Die Gesammtwärme für 200° würde also dann sein $34462+q_1-q_2$.

Endlich noch ein Umstand. Das Volum der Gase von 200° wird nach der Vereinigung zu Wasserdampf gleicher Temperatur und gleichen Druckes auf zwei Drittel verssleinert. Im geschlossenen Raum von constantem Volum würde also der Druck auf zwei Drittel verkleinert sein. Um daher den Druck wieder auf den vorigen zu bringen, müssen wir den Dampf comprimiren und dabei eine Arbeitsgröße auf denselben übertragen, wozu ein Wärmeauswand qz erforderlich ist, den wir ebenfalls von der Gesammtwärme bestreiten müssen. Within wird die übrig bleibende Gesammtwärme, welche nun identisch ist mit der Verbindungswärme, bei 200° und 760 mm Barometerstand betragen:

$$Q = 34462 + q_1 - q_2 - q_3.$$

Die Berechnung von q_1 und q_2 ist nun einsach folgende: $q_1 = (1 \times 3.409 \times 200) + (8 \times 0.2175 \times 200) =$ = 681.8 + 348.0 = 1029.8 Calorien

wobei 200 die Temperatur in Graden Celsius, 1 und 8 das Gewicht in Grammen, 3:409 und 0:2175 aber die specifischen Wärmen beziehungsweise von Wasserstoff und Sauerstoff bedeuten.

$$q_2 = (9 \times 1.005 \times 100) + (9 \times 536.5) +$$

+ $(9 \times 0.4805 \times 100) = 904.5 + 4828.5 + 432.5 = 6165.5$ Calorien.

Die Wärmemenge q2 sett sich nämlich zusammen aus jener Wärme, welche zur Erwärmung von 9 Gramm Wasser von 0° auf 100°, aus jener, welche zur Verdampfung der 9 Gramm 100° warmen Wassers, und endlich aus jener,

welche zur Erwärmung von 9 Gramm Bafferdampf von 100° auf 200° (alfo um 100°) erforberlich ift.

Die Berechnung von q' wurde uns hier ju weit führen,

fie liefert:

q = 285.8 Calorien.

Mithin ift die Berbindungswärme von 1 Gramm Wasserstoff und 8 Gramm Sauerstoff bei 200° und 760 mm Drud: Q = 34462 + 1029·8 - 6165·5 - 285·8 = 29040·5 Calorien.

Wahrscheinlich bleiben bei vollkommenen Gasen die so berechneten Berbindungswärmen von der Temperatur unabhängig. Sie können daher als Ausdruck der bei dem Berbindungsprocesse verbrauchten chemischen Energie betrachtet werden.

Als Maß der Affinität zwischen Wasserstoff und Sauerstoff dürfte man die oben berechneten Zahlen jedoch nicht anssehen. Die Verdindung von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas und Sauerstoffgas und Sauerstoffgas und Aufserdampf ist nämlich strenge genommen nicht allein und ausschließlich ein Verdindungsvorgang, sondern beruht auf der Wechselzersehung der Moleküle beider Gase, wie nachfolgende Gleichung zeigt:

 $H_{2} + H_{3} + O_{2} = H_{2}O + H_{3}O$

Der Bereinigung geht also mindestens der Zerfall der Sauerstoffmolecule voraus und die von uns berechnete Berbindungswärme ift nur die algebraische Summe der durch die

einzelnen Borgange entwickelten Barmemengen.

Bon den bei verschiedenen chemischen Processen auftretenden positiven oder negativen Wärmequantitäten ("Wärmetönungen" nach Thomsen) interessiren uns hier hauptsächlich
die sogenannten "Verbrennungswärmen", d. i. jene
Wärmemengen, welche bei der Orydation eines Körpers auftreten, ferner die "Bildungswärmen", das sind jene Wärmemengen, welche bei der Bildung seines Moleküles aus den
Elementen frei oder gebunden werden.

Die wichtigften Diefer Bahlen enthalten die Tabellen des

Unhanges.

Während man gewöhnlich die Bildungswärmen auf das Molekulargewicht der entstehenden Verbindung (in Grammen oder Kilogramm ausgedrückt) oder — besonders bei Verbrennungswärmen — auf die Gewichtseinheit des einen der auf-

Digitized by Google

einander wirkenden Körper bezieht, erschien es dem Versasser für die Praxis bequem, sie auf die Gewichtseinheit der entstehenden Verbindung zu beziehen. Ist ja doch in der Praxis in den allgemeinsten Fällen die Gewichtsmenge der entstehenden Verbindung bekannt oder einsach zu ermitteln, und dann ist die im gegebenen Falle statthabende Wärmeentwicklung durch eine einsache Wultiplication zu ersahren. Doch auch für die Wissenschaft dürsten die auf die Gewichtseinheit der entstehenden Verbindung bezogenen Vildungswärmen, die wir zum Unterschiede von den gewöhnlichen, als "specifische Vildungs, wärmen" bezeichnen wollen, einigermaßen interessant sein, indem sie die, bei Vildung der Masseneinheit einer Verbindung entwickelte oder verbrauchte Wärmemenge darstellen, also die Vildungswärme aller Verbindungen auf eine gemeinsame Einsheit beziehen, und daher auch mit einander vergleichbarer machen.

Bevor wir die specifischen Bilbungswärmen einiger der wichtigften Berbindungen aufführen und zu dem angedeusteten Bergleiche schreiten, wollen wir in Kurze die hauptsächslichsten Gesemäßigkeiten, welche bisher bezüglich der Bilbungs-

warmen gefunden wurden, zusammenftellen.

Bunachst fand Thom sen, daß sich Reihen von Berbindungen aufstellen lassen, in welchen die Bildungswärmen als einfache Multipla einer und der nämlichen Grundzahl erscheinen. Einige Beispiele werden genügen. *)



^{*)} Bu biesen Daten möge erwähnt werden, daß man die Bildungs= wärme eines Wolekules simbolisch dadurch ausdrückt, daß man die chemischen Beichen der einzelnen Stoffe, aus welchen die betreffende Berbindung entstanden ist, durch Beistriche getrennt neben einander schreibt und in eine Klammer einschließt. Aq. bedeutet die Gegenwart von viel Wasser.

Thomfen ("Ueber die Multiplen in den chemischen Bärmetönungen" Ber. d. diem. Ges., VII., p. 460) resumirt die verschiedenen berartigen Facta mit folgenden Borten:

"Zahlreiche Beispiele aus den verschiedenen Theilen der Thermochemie haben dargelegt, daß analoge chemische Processe von Wärmetönungen begleitet sind, die entweder selbst Wultipla gemeinschaftlicher Constanten sind, oder deren Differenzen sich als solche Multiplen herausstellen. Bei der Verbindung der Körper ändert sich oft der physikalische Zustand derselben, diese Aenderung muß nothwendig das Resultat beeinsussien; wenn jedoch derartige Aenderungen sich compensiren, kann die totale Wärmetönung als ein Multiplum der Constanten erwartet werden. Am häusigsten wird eine solche Compensation z. B. bei Substitutionen eines Elementes für ein anderes eintreten, deshalb zeigen sich gerade die Wärmetönungen der Substitutionen als Wultipla gemeinschaftlicher Constanten.

Aehnliche Regelmäßigkeiten wurden auch von anderen auf-

gefunden.

Rächst wichtig erscheinen die beiben folgenden von Th.

Carnelly aufgestellten Befege.

1. Die Bilbungswärmen der Verbindungen der geraden Reihen in Mendele jef f's Tabelle *) steigen mit dem Atomgewicht der positiven Elemente, die der ungeraden Reihen fallen. (Doch gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel.)

2. Die auf ein Atom Chlor oder sein Aequivalent berechneten Bildungswärmen der normalen Chloride, Bromide, Jodide, Oryde und Sulfide der Elemente sind eine periodische Function der Atomgewichte des positiven Elementes, und zwar fällt die Bildungswärme in jeder Horizontalreihe vom positiven zum negativen Ende. Ausnahmen hievon machen nur Aupfer, Silber und Gold (diese Elemente jedoch so consequent, daß man zu glauben versucht wäre, daß ihnen ein salscher Plat in der Reihe angewiesen worden sei). Die Veriodicität in der Bildungswärme der Chloride, Bromide, Jodide wurde übrigens auch von A. P. Laurie constatiet.

^{*)} Menbelejeff hat (ebenso wie L. Meyer) die Elemente nach fteigenden Atomgewichten geordnet, wobei sich herausstellte, daß bie physitalischen und chemischen Eigenschaften berselben periodische Functionen des Atomgewichtes sind. Diese Anordnung ist hier gemeint.



Wie die umftehenden Busammenftellungen zeigen, ergeben fich für die specifischen Bilbungswärmen ber halogensverbindungen die nachfolgenden Regeln:

- 1. Diefelben find gleiche positive Elemente vorausgesett für bie Chloribe am größten, für bie Jobibe am fleinften.
- 2. Sie find sowie fast alle Eigenschaften ber Elemente — ebenfalls eine periodische Function bes Atomgewichtes.
- 3. Das Maximum ber specifischen Bildungswärme fällt bei den Chloriden in die II. Gruppe, bei den Bromiden und Jodiden aber in die I. Gruppe. (Eine Ausnahme macht nur die Bildungswärme von Ag J.)
- 4. Bom Maximum an fällt bie specifische Barme ununterbrochen, um sich bann plöglich wieder zu einem Maximum zu erheben.
- 5. In jeder Untergruppe fällt die specifische Bildungswärme mit steigender Reihe, also anch mit wachsendem Molekulargewichte der entstehenden Verbindung. Eine Ausnahme hievon bilden die Verbindungen von Chlor, Brom und Jod untereinander (was jedoch selbstverständlich ist, wenn man bebenkt, daß die Verwandtschaft zwischen Chlor und Jod größer ift, als zwischen Chlor und Brom) sowie Jodsilicium.

Der Bollftändigkeit halber mögen bie bekannten specifischen Bilbungswärmen ber in ben umftehenden Zusammenftellungen nicht aufgeführten Chlorure, Bromure und Jodure mitgetheilt werben:

Chlor=	Brom=	30b=
verbindungen	verbindungen	verbinbungen
$(Cu^2,Cl^2) = 333.7$	$(Cu_2,Br_2) = 208.6$	$(Cu_2, J_2) = 115.9$
(Au,Cl) = ?	(Au,Br) = -2.8	(Au, J) = -17.0
$(Hg_3,Cl_2) = 175.2$	$(Hg_2,Br_2) = ?$	$(Hg_2, J_2) = ?$
(Tl,Cl) = 204.1	(Tl,Br) = 145.4	(Tl, J) = 91.5
$(Sn,Cl_3) = 429.7$	$(Sn,Br_2) = ?$	$(Sn, J_2) = 145.1$
$(J, Cl_s) = 70.0$ $(Fe, Cl_s) = 646.0$ $(Co, Cl_s) = 590.5$ $(Ni, Cl_s) = 577.7$	$(Fe, Br_2) = 321 \cdot 1$ $(Co, Br_2) = ?$ $(Ni, Br_2) = ?$	$(Fe, J_2) = 129.0$ $(Co, J_2) = ?$ $(Ni, J_2) = ?$

Buptner, Die Unterjudung von Feuerungs-Anlagen.

=	5	•	o o	7		61	•	. 60	∞	1	Reihe	
ı	1	l	1	١	ı	ı	ı	ı	١	(H. CI) gasf. 604-4	0. Gruppe	
1	(Au, Ol ₃) 72:9	I	ı	(Cs, C1)	(Ag, CI) 204.7	(Bb, 01)	(Ou, Ol ₂) 522.6	(K, Cl)	(Na, CI) 1671'9	(Li, OI) 2207-3	I. Gruppe	
ı	(Hg, Cl ₂) 800-9	ı	ı	(Ba, Cl ₃) 1127·3	(Od, Ol ₂) 688-8	(Sr, Cl ₂) 1564.0	Zn, OL) 968-3	(Oa, Cl ₂) 2367 6	(Mg, Cl ₂) 2687-8	(Be, Cl ₂)	II. Gruppe	Spec
I	(TI, CI ₃)	Er .	1	(Ca, CI,)	(Jn., Ol.)	(X3, CI4)	Ga, Ol,)	(8e)	(AI., CI ₆) 1806'5	(B, Cl ₂) 887·8	III. Gruppe	Specififche Bilb
13	(Pb, Cl _n) 298-8	12	1	(La, Cl,	(8n, Cl ₄)	(Zz, Cl ₄)	ı	(TH, CH,)	939·1	(C, OI4)	III. Gruppe IV. Gruppe	Bilbungsmarme ber Chloribe.
ı	(Bi, Cl ₂)	I 🛱	ı	ı	(8b, Cl ₂) 277·0	(Mb, Cl ₄)	(As, Ol ₃) 397·7	(V, Ol ₂)	(P, Cl ₂)	(N, CL ₂) 824-9	V. Gruppe	ber Chlor
I	ı	≰	ı	I E	(Te, CL)	- K o	(Se, Cla)	। ନ୍ମ	(8, CI•)	(O,CL) gadf. — 207-8	VI. Gruppe	ibe.
Id	1	1	١	ı	(J, OI) 75 ·1	I	(Br, Cl) 89.6	(Mn, Cls) 895-9	(CI, CI)	(F , O1)	VII. Gruppe	
ı	ı	(Os, Ol _a) (Jr, Ol _a) (Pt, Ol _a)	ı	١	I	(Bu, Ol ₄) (Bh, Ol ₄) (Pd, Ol ₄)	ı	(Cra., Cf ₄) 590.9 (Co ₂ , Cf ₄) (Ni+Cf ₄)	i	1	Bruppe BIII.	

Specififche Bilbungswärme ber Bromibe.

VIII. Gruppe	1	ı	≆) ৪∣	ı	점 된 1	1	1	ı	٦ ا	ı	
^ 8 			옵		器:				် ၊		ı
VII. Gruppe		(CI, Br) 39 6	(Mn, Br.) 463·0	ğί		(J, Br) 11·8		I		1	
	Eq. l		20,		1	<u></u>	1		1		Þİ
VI. Gruppe		za I	£	æ 1	0	ឌ្ឍ		I		ł	ı
	01		ٿ ا		۱۲		គី।		₿I		'
Grupp		(P, Br ₃) 197-0		(As, Br ₃) 188·6		£2		1		Ħ۱	
Þ.	z I		Þ١		٤١		1		Ĕ I		1
Bruppe		(Si, Br ₄) 840.9		l		(Sn, Br,) 263.0		1		配し	
IV.	01		Ę١		١ä		នា		۱؏		Ē١
. Gruppe	(B, Br ³) 283.4	Als, Br.,		es i		립니		ł		E I	
			& I		۱۲		ಕೆ I		朝一		l
II. Gruppe III. Gruppe IV. Gruppe V. Gruppe	ይ !	(Mg, Bra) 762·6	(Ca, Br²) 752·4	(Zn, Br) 387.6	(Sr, Br) 666·6	(Cd, Br.) 806·5	(Ba, Br.) 568 · 5	1	1	(Hg, Br.) 160·2	ı
I. Gruppe		(Na, Br) 875-0	(K, Br) 815-0	ह।		(Ag, Br) 142.8		I		٦	
H.	耳 :	<u> </u>	₩	<u> </u>	題।		ರೆ I				
Gruppe]	(H. Br) 164·6	ı	1	1	1	ı	1	ı .	1	1	ı
Reibe	-	04	-	•	¥C	•	-	•		2	=

=	10	ဗ	o o	7	6	о л		59	ю	-	Reihe
ı	I	I	I	1	1	1	1	ı	I	(H, J)	O. Gruppe I
l	- u Au	1	l	۱Ĉ	(Ag, J) 80·8	- है	ا ا	(K, J) 512:0	(Na, J) 493·3	-ш	I. Gruppe
1	(Hg, J,) 101·3	1	١	I Bg	(Cd, J ₂) 147-7	(Sr, J ₂) 892.9	(Zn, J ₂) 188·0	(Ca, J ₂) 401·8	(Mg, J₂) 388•4	B	II. Gruppe
I	13	5	l	18	Jn 	_ X	l ₽	182	(AI _e , J _e) 118·6	Ι¤	III. Gruppe
l j	P B	Yb	1	15	1 89	15	1	12	(Si, J ₄) 104.4	ΙQ	II. Gruppe III. Gruppe IV. Gruppe V. Gruppe
l ·	B1	T,	l	I	- 88	1 Å	(As, J ₃) 65·8	14	(P, J ₃) 66·6)	l R	V. Gruppe
1	١	14	l	ΙĦ	To	Mo	1 %	। द्	1 202	10	VI. Gruppe
Ιđ	ı	1	1	1	e4	I	(Br, J) 11·8	(Mn, J ₁) 226·5	(CI, J) 75·1	_ A	VII. Gruppe
ı	ı	0s Jr Pt	·	1	1	Bu Rh Pd	ı	Fe Co Ni	١	1	VIII. Gruppe

Specififche Bilbungswärme ber Jobibe.

Belche Bortheile bie Aufstellung ber fpecifischen Bilbungswärmen für bie Bragis bietet, geht am einfachsten aus einem Beispiele hervor.

Die Bilbungswärme bes Bassers (bezogen auf 1 Molsfül, also auf 18 Gewichtstheile Basser) ist nach Thomsen 68360 Calorien, und es sei zu berechnen, wiebiele Calorien bei der Berbindung von 14·37 kg Wasserstoff mit 115·16 kg Sauerstoff entwickelt werden. Will man dies aus der Thomsen'schen Bahl berechnen, so ersordert dies eine ziemlich umständliche Rechnung; es ist nämlich die freiwerdende Wärme:

$$W = (14.37 + 115.16) \frac{68360}{18} = 491 166.6$$
 Calorien.

Stellt man die Bilbungswärme für einen Gewichtstheil eines Bestandtheiles in Tabellen zusammen, so ist die Rechnung allerdings einsacher, allein man benöthigt dann für jede chemische Berbindung ebensoviele Werthe der Verbindungswärmen als dieselbe Bestandtheile enthält, wodurch die betreffenden Tabellen complicirter und unbequemer werden. In unserem Falle hätte man:

 (H_2,O) bezogen auf 1 Gewichtstheil H=34180 Calorien, (H_2,O) bezogen auf 1 Gewichtstheil $O=4272\cdot 5$ Calorien und daher

W = 14.37 × 34180 = 491 166.6 Calorien

oder

W = 115·16× 4272·5 = 491 166·6 Calorien.

Verwendet man endlich eine Zusammenstellung der specifischen Bildungswärmen, so braucht man für jede Verbindung nur eine einzige Zahl, und die Rechnung ist doch ziemlich einsach:

W = (14.37 +115.16) × 3797.78 = 491 166.6 Calorien.

Wenn ein und dieselbe chemische Verbindung aus versichiedenen Componenten entstehen kann, wie z. B. CO2 aus C und O2 oder aus CO und O, sind natürlich auch die entsprechenden specifischen Bildungswärmen verschieden, und es ist auch am bequemften, sich dieser verschiedenen Zahlen zu bedienen, odwohl man dieselben — allerdings durch Complicastion der Rechnungen auch umgehen könnte:



Hätten wir z. B. zu berechnen, welche Wärmemengen bei ber Berbrennung von 7 Kilogramm Rohlenoryd geliefert werden, so gelingt uns dies fehr einfach mittelft ber specifischen Bilbungs-wärme:

(CO,O) = 1529 Calorien.

Wir hätten nämlich, da 7 Rilogramm CO fich mit 4 Rilogramm O zu 11 Kilogramm Kohlenfäure verbinden:

W = 11 × 1529 = 16819 Calorien.

Doch hatten wir auch aus den fpecififchen Bilbungswarmen

(C,O2) = 2203.64 Calorien und

(C, O) = 1059.80 Calorien benfelben Werth erhalten können.

Es entstehen nämlich bei ber Bilbung von 11 kg Rohlen- faure aus ben Clementen

W₁ = 11 × 2203.64 = 24240.04 Calorien.

Da die Berbindung aber nicht aus den Clementen, sondern durch die Berbrennung von 7 kg Kohlenoryd entstanden ist, muß die producirte Wärmemenge um soviel Casorien kleiner sein, als bei der Bildung von 7 Kilogramm Kohlenoryd aus den Glementen entwickelt würden, nämlich um:

 $W_2 = 7 \times 1059.86 = 7418.60$ Calorien

Somit würden thatsächlich entwickelt worden sein: $W=W_1-W_2=24240\cdot04-7418\cdot60=$

= 16821.48 Calorien.

In vielen Fällen ist es bequem, die Bilbungswärmen auf die Bolumseinheit der entstandenen gasförmigen Verbindung zu bafiren, da man dann oft calorische Berechnungen anstellen kann, ohne erst von den Gasvolumverhältnissen auf die Gewichtsverhältnisse übergehen zu müssen. Selbstverständlich beziehen sich dann die Vildungswärmen auf die Volumseinheit (1m²) des Gases bei 0° C. und 760 mm Barometerstand bei constantem Drucke.

Sätten wir in bem Beispiele bes V. Capitels (p. 63) zu berechnen, welche Wärmemengen bei ber Verbrennung von 100 m3 bes bort gegebenen Generatorgases entwickelt würden, so ließe sich dies ganz einsach wie folgt bewerkstelligen:

26.00 m3 CO verbinden fich mit 13.00 m8 Sauerstoff

au 26.00 m3 CO2; ferner

0.35 m3 CH4 zerlegen sich in 0.175 m8 Rohlengas und 0.70 m3 H, von welchem sich

0.175 m3 Rohlengas verbinden mit 0.35 m3 Sauerstoff

зи 0.35 m3 CO2;

0.70 m3 H verbinden mit 0.35 m3 Sauerstoff zu 0.70 m3 H2O endlich

12.53 m3 H verbinden mit 6.265 m8 Sauerstoff zu 12.53 m3 H2O.

Bir haben alfo folgende Reactionen zu betrachten:

b) Barmeconsumirende Reactionen.

$$0.175 \,\mathrm{m}^{3}\,\mathrm{C} + 0.70 \,\mathrm{m}^{3}\,\mathrm{H} = 0.35 \,\mathrm{m}^{3}\,\mathrm{CH}_{4}$$

Unsere Tabelle gibt für obige Reactionen per 1 m8 bes außerhalb ber edigen Klammern bezeichneten Gases die folgenden Werthe:

 $\begin{array}{llll} & [{\rm CO,O}]_{{\rm CO}^2} = 3007 & {\rm Calorien} \\ & [{\rm C,O}_2]_{{\rm CO}^2} = 4330\cdot6 & " \\ & [{\rm H}_2,{\rm O}]_{\rm O} = 6125 & " \\ & [{\rm H}_4,{\rm C}]_{{\rm CH}_4} = 982\cdot5 & " \\ & [{\rm C,O}]_{{\rm CO}} = 1325\cdot5 & " \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{ll} ({\rm nach} \ \ {\rm erfolgter} \ \ \ \ \ {\rm Condens} \end{array} \right. \\ & [{\rm C,O}]_{{\rm CO}} = 0 & {\rm C.O} \end{array} \right.$

Wir haben alfo bei ber Reaction:

118070.8 Calorien

hievon ab:

 $CH_4 = C + H_4 : 0.35 \times 982.5 = 343.9$ "
gibt die gesuchte Wärmeentwicklung von . . 117726.9 Calorien

Denselben Werth hätten wir auch erhalten durch die nachfolgende Art der Berechnung:

Barmeproducirende Reactionen:

$$C + O_2 = CO_3 : 26.35 \times 4330.6 = 114111.3 \text{ Calor.}$$

 $H_2 + O = H_2O : 6.265 \times 6125 = 38373.1$, 152484.4 Cal.

Bärmeconsumirenbe Reactionen:

$$CO = C + O: 26.00 \times 1325.5 = 34463.0$$
 , $CH_4 = C + H_4: 0.35 \times 982.5 = 343.9$, 34806.9 ,

Somit Barmeentwicklung bei ber Berbren-

nung von 100 ms der obigen Generatorgase 117677.5 Cal. ober fast genau wie oben, ober im Mittel 117700 "

Anhangsweise muß zu diesem Capitel noch gezeigt werben, wie man sich mit Hilse der Tabellen LXII und LXIII auch solche Bilbungswärmen ermitteln kann, welche in den erwähnten Tabellen nicht enthalten sind. Einige Beispiele werden dies klar machen:

Will man wissen, welche Wärmetönung die Reaction: $CaO + H_2O = CaO_2 H_2$ liefert, so erfährt man dies einfach durch folgende Rechnung:

Gbenfo findet man die Wärmetonung für die Reaction 2 Fe O + O wie folgt:

$$Fe_2 + O_3 = ...$$
 191200 Calorien
 $2 (Fe + O) = 2 \times 69000 = 138000$,
 $2 Fe O + O = 53 200$ Calorien

oder die Barmetonung für die Reaction: MnO + O:



VII. Capitel.

Berechnung ber Berbrenuungstemperatur (pyrometrifcher Seigeffect). — Diffociation. — Entzündungstemperatur.

Aus der chemischen Zusammensehung eines Brennstoffes, sowie aus der zu seiner Verbrennung ersorderlichen Sauerstoffs oder Luftmenge läßt sich — unter der Voraussehung, daß vollständige Verbrennung erzielt wurde — leicht die Versbrennungstemperatur (der sogenannte "pyrometrische Heizeffect") berechnen. Daß die so erhaltenen Zahlen nur sehr bedingungsweise Geltung haben, werden wir später ersehen.

Die Berechnung erfolgt einfach in nachstehender Weise: Wenn die Wärmemenge Q bekannt ist, welche ein Körper bei seiner Abkühlung auf t abgibt, sowie sein Gewicht p und seine Temperatur T vor der Abkühlung, so kann man hieraus leicht seine mittlere specifische Wärme zwischen den Temperaturen T und t berechnen, denn es ist:

$$C_{T-t} = \frac{1}{p} \cdot \frac{Q}{T-t}$$

Ebenso kann man natürlich auch umgekehrt, wenn das Gewicht bes Körpers, die von ihm abzugebende Wärme, sowie seine mittlere spezifische Wärme bekannt ist, auch die Temperatur berechnen, welche berselbe besitzt, nach der Gleichung:

$$T-t = \frac{Q}{p \cdot C_{T-t}}$$

Auf diesem Principe basirt nun auch die Berechnung des phrometrischen Heizessetes der Brennmaterialien, d. i. die Berechnung der Verbrennungstemperaturen. Sie erfolgt mit Zugrundelegung des zur Verbrennung hinreichenden theoretischen Sauerstoff- oder Luft-Duantums, indem man den absoluten Heizessetset, d. i. die Anzahl Calorien, welche dei der vollständigen Verbrennung von 1 kg des Vrennstoffes geliefert werden, durch die Wärmecapacität, d. i. durch das Product aus der specifischen Wärme und dem Gewichte der Verbrennungsproducte dividit.

Hienach wurde die vollständige Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff in reinem Sauerstoffe (bei constantem Drucke und ber Anfangstemperatur 0° C.) eine Temperatur geben von:

$$t = \frac{8080}{3.667 \times 0.216} = 10201^{\circ} \text{ G}.$$

während die Berbrennung besfelben in ber theoretisch nothigen Luftmenge liefern wurde:

$$t = \frac{8080}{3.667 \times 0.216 + 8.929 \times 0.244} = 2719^{\circ} \, \text{C}.$$

und eine Berbrennung mit bem boppelten Luftvolum:

$$t = \frac{\frac{5000}{3.667 \times 0.216 + 8.929 \times 0.244 + 11.596 \times 0.238}}{\frac{8080}{0.792 + 2.179 + 2.760}} = \frac{\frac{8080}{5.731} = 1410^{\circ} \&.$$

In dieser Art sind die nachfolgenden Verbrennungstemperaturen berechnet worden. Die angeführten Verbrennungswärmen gelten unter der Boraussehung, daß das ursprünglich vorhandene und das bei der Verbrennung gebildete Wasser in Dampsform verbleibe. Die Verbrennungstemperatur wurde bei sesten Körpern sowohl für das zur Verbrennung theoretisch nöttige als auch für das doppelte Lustvolum berechnet. Bei Gasen sielen die letzten Zahlen weg, da ja bei zweckmäßigen Sinrichtungen die vollständige Verbrennung der Gase bei sehr geringem Lustüberschusse erzielt werden kann.

Durch Berbrennung erzeugte Barmemengen und baraus berechnete Temperaturen.

		Berbrennungstemperatur "C.				
Berbrennung von	Berbrennungs- wärme Calorien	mit reinem Sauerftoff	mit bem noth- wendigen Luftvolum	mit bem boppelren Luftvolum		
Wafferstoff zu Waffer- bampf	von einem Ge- wichtstheil 28780 Cal.	6670°	26650	-		
Rohlenstoff (amorph): zu Kohlensäure " Kohlensyd	8080 " 2400 "	102000	2730° 1400°	14300		

		Berbrennungstemperatur . E.				
Berbrennung von	Berbrennungs- wärme Calorien	mit reinem mit bem nothmenigen Luftvolum See if — 2500° — 1900° — 2400° ter 7500° 2530° effif	mit bem boppelten Luftvolum			
Sola:	von einem Ge= wichtstheil					
bei 120° getrocknet gewöhnliches mit 20°/0	3600 "	-	2500°	1300°		
hygroscop. Waffer.	2750 "	-	1900°	1100°		
Rofe	6860 " von 1 Liter	-	2400°	1340°		
Leuchtgas:	6.0	7500°	2530°	7		
Methan, CH.: 311 Kohlenjäure und Wafferbampf	von 1 Molefiii	7160°	2440°	-		
Methylen, C.H. zu Kohlenfäure und Wafferdampf	313200 "	8620°	2750°	_		
Rohlenoryd, CO: 3u Kohlenfäure	68370 "	7180°	3040°	-		
jogenannies Wasser- gas, CO + H2: 3u Kohlensäure und Wasserbamps	125930 "	6940°	28600			
Benzolgas, C.A. 311 Rohlenfäure und Wafferdampf	773400 ,,	-	27900	-		

Kommen Brennstoff und Luft nicht mit O. C. zu Berbrennung, sondern mit einer andern, höheren oder niedrigeren Temperatur, so muß hierauf Rücksicht genommen werden.

Hätten wir z. B. 1 kg Wasserstoff von 50° C. und trockene Luft, (fagen wir die theoretisch gerade nöthige Menge berselben) von 20° C. zu verbrennen, so ist die nach der Verbrennung disponible Wärmemenge wie folgt zu berechne

1 kg Wasserstoff von 50° C. führt mit sich $1 \times 3.409 \times 50 =$ 170.45 Cas.
Die zur Berbrennung besselben nöthigen 8 kg Sauerstoff von 20° C. bringen mit: 8 × 0·218 × 20 = 34·88 Cal. Die in der Berbrennungsluft neben obigen
8 kg Sauerstoff enthaltenen 26.64 kg Stidsstoff von 20° C. führen mit sich: $26.64 \times 0.244 \times 20 = \dots$ 65.00 Cal.
Summe der vor der Verbrennung mit- gebrachten Wärmemenge
lieferte: 1 × 34180
Wärmemenge 34450.33 Cal. Andererseits beträgt bie Barmecapacität ber Berbren- brennungsproducte:
\mathfrak{B} afferdampf: $(1+8) \times [(606.5 + 0.305 \theta) + 0.481] = 9 \times [606.5 + 0.305 \theta + 0.481]$
Stickstoff: $26.64 \times 0.244 =$ 6.500 Cal. NB. In der obigen Gleichung für Wasserdampf bedeutet bekanntlich $606.5 + 0.305$ O die gesammte Verdampfungswärme des Wassers bei der Siedetemperatur O. Nimmt man letztere zu 100° C. an, so hat man:
Totale Berdampfungswärme bes Waffers: $9 \times (606.5 + 30.5) = 5733.000$ Cal.
Wärmecapacität bes Wasserbampfes: $9 \times 0.481 = 4.329$ Cal.

Bei ber Berechnung ber Berbrennungstemperatur aus ben porftehenden Daten muffen wir bedenten, bag unter ben angenommenen Berhaltniffen ber bei ber Berbrennung gebilbete Wafferdampf bei 100° C. zu flüssigem Baffer conbensirt wird, und hiebei sowie bei seiner weiteren Abkühlung auf 0° C. wie oben berechnet, 5733 Cal. verliert. Der gleichen Abfühlung bes vorhandenen Stichftoffes von 100° auf 0° entspricht eine Barmeabgabe von 100 × 6.500 = 650 Calorien.

Digitized by Google

Die gesammten nach ber Verbrennung bes Wasserstoffes vorhandenen Stoffe geben somit bei ihrer Abkühlung (und theil-weise bei ihrer Condensation) 5733 + 650 = 6383 Calorien ab. Ziehen wir die Wärmemenge von der gesammten bisponiblen Wärme, d. i. von 34450-33 Calorien ab, so bleiben uns:

34450·33 — 6383·00 = 28067·33 Calorien aus welchen wir mit Zuhilfenahme ber Wärmecapacität ber (gasförmigen) Verbrennungsproducte

(4.329 + 6.500 = 10.829 Calorien)

berechnen fonnen, um wieviel bie Berbrennungswarme hoher als 100° C. ift. Wir haben nämlich:

$$\frac{28067\cdot33}{10\cdot829} = 2592^{\circ} \text{ C}.$$

Somit beträgt bie gesammte Berbrennungstemperatur 2592 + 100 = 2692° C.

Baren Bafferstoffgas und Luft mit einer Temperatur bon 0° C. zur Berbrennung gelangt, so hätte sich die Berbrennungstemperatur berechnet mit:

$$T = 100 + \frac{34180 - (5733 + 650)}{4 \cdot 329 + 6 \cdot 500} = 100 + \frac{34180 - 6383}{10 \cdot 829} =$$
$$= 100 + \frac{27797}{10 \cdot 829} = 100 + 2567 = 2667^{\circ} \text{ C}.$$

Die Erwärmung bes Wasserstoffgases auf 50° und die der Verbrennungsluft auf 20° hat somit eine Erhöhung der Verbrennungstemperatur um 2692—2667 = 25° C. bewirkt. So klein diese Zahl hier (entsprechend der nahezu unbedeustenden Temperaturerhöhung der Gase vor der Verbrennung) auch ist, läßt sich doch erkennen, daß das Vorwärmen von Verbrennungsgasen, von Verbrennungsluft oder von beiden die Erzielung bedeutend höherer Temperaturen gestattet, als ohnebies zu erreichen wären.

Die so berechneten Temperaturen sind jedoch in der Pragis nicht zu erreichen, ba einerseits zur vollständigen Berbrennung stets ein größeres als das theoretische Luft- (oder Sauerstoff-) Quantum nöthig ist, andererseits, und hauptfächlich aber auch weil

durch die Dissociation, d. i. durch die Zersetzung, welche die Berbrennungsproducte bei so hoher Temperatur durch die Hitze erleiden würden, das Erreichen so hoher Temperaturen von selbst ausgeschlossen ist.

Beit richtiger fallen jene Temperaturberechnungen aus, welche sich auf thatsächlich ermittelte Berhältnisse beziehen. So wollen wir als Beispiel die Verbrennungstemperatur des im Capitel V (p. 63) gegebenen Generatorgases berechnen. Dieses Beispiel soll gleichzeitig auch zeigen, wie man die Berechnung mit Zugrundelegung der Bolumzusammensetzung der Gase durchsühren kann.

Rach bem Capitel V haben wir:

Bestandtheile	Generatorgas	Berbrennungs. Luft m²	Berbrennungs gefe m³
Rohlenfäure, CO,	4.05	_	30.35
Sauerftoff, O.	0.21	39.34	15.34
Rohlenogyb, CO	26.00	_	0.03
Methan, CH,	0.35		_
Bafferstoff, H.	12.53	-	_
Stickftoff, N.	56.86	148.01	204 · 87
Waffer, H2O			13.53
Summe	100.00	187 · 35	263 · 82

Die Generatorgase gelangten mit 200° C. die Luft mit 20° zur Berbrennung.

Die Verbrennung der 100 m³ Generatorgase gibt nach Capitel VI (p. 88) 117700 Casorien. *)

Wir haben nun zunächst zu berechnen, wie viel Barmeeinheiten Generatorgase und Verbrennungsluft mitbrachten, wozu uns die nachfolgende Tabelle dienen soll.

^{*)} Zur Bereinfachung wurden bort die 0-08 m² unverbranntes Aohlenspydas vernachläffigt. Aus demfelben Grunde wurden hier auch Generatorsgas und Berbrennungsluft troden angenommen.

Barmecapacitat verichiedener Gafe bei conftantem Drude, bezogen auf 1 m3 bei 00 C. und 760 mm Barometerftand.

	Barmecapacitat in Calorien für										
(5) a 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- 1	An bitmeter										
Luft atm.	0 3075	0-6150	0-9224	1-2299	1.5874	1.8449	2-1524	2-4598	2.7678		
Rohlenfäure	0-4266	0.8532	1.2798	1.7064	2.1330	2.5596	2-9862	3-4128	8-8394		
Rohlenoryd	0.3034	0.6067	0.9101	1.2135	1-5169	1.8202	2.1236	2-4270	2 - 7303		
Sauerstoff	0.3121	0.6242	0-9363	1.2484	1.5605	1.8725	2.1846	2.4967	2.808		
Stidftoff	0.8066	0.6132	0.9198	1-2264	1.5381	1.8397	2-1463	2-4529	2.759		
Wafferstoff	0.3051	0.6101	0-9162	1.2202	1.5258	1.8303	2.1354	2-4404	2-745		
Methan	0.4243	0.8486	1:2729	1.6972	2-1212	2.5457	2.9700	3-3943	3-818		
Methylen	0.4868	0.9716	1-4573	1-9431	2-4289	2-9147	3.4005	3.8862	4-372		
Bafferbampf	0.3823	0.7646	1-1469	1.5291	1-9114	2.2937	2.6760	3.0582	3-440		

N. B. Da ein Aubikmeter Wasserdampf (wenn er sich wie ein vollkommenes Gas verhalten würde) bei 0° C. und 760 mm Quecksilberdruck 0·8048 kg wiegen würde, so beträgt die von demfelben bei seiner Condensation (Siedepunkt 100° C.) und nachherigen Abkühlung auf 0° abgegebenen Wärme (606·5 + 0·305 t) 0·8048 = 637 + 0·8048 = 512·66 Cal.

Barmecapacitat ber Generatorgafe:

COg		4.05	X	0.4875	=	1.9744
O ₈	:	0.21	X	0.3121	=	0.0655
				0.2102		5.4665
CH		0.35	X	0.4243	=	0.1485
H ₂	:	12.53	X	0.3051	=	3.8228
						17:4343

Bärmecapacität der Generatorgase ... 28.9120 Cal.
" ber Luft: 187.35 × 0.3075 = 57.6080 Cal.

Sieraus berechnet fich bie bisponible Barme bes Generatorgafes und ber Luft nach ber Berbrennung wie folgt:

burch die Verbrennung producirt 117700.0 Cal.
Bon ben 2000 C. warmen Generatorgafen .
mitgeführt 200 × 28.9120 =
Bon ber 20° C. warmen Berbrennungeluft mit-
geführt 20 × 57.6080 = 1152.2 "
Rach ber Berbrennung bisponible Barme 124634'6 Cal.
13.23 m3 Wafferdampf geben bei ber Conbensation .
bei 100° C. und nachheriger Abfühlung auf 0° an
Wärme ab: 13·23 × 512·66 = 6782·5 "
Die trodenen Effengase geben bei ihrer Abtub=
lung von 1000 C. auf 00 an Barme ab:
m³ fpec. W. Wärmecapacität CO₂: 30·35 × 0·4875 = 14·7966
$CO_2: 30.35 \times 0.4875 = 14.7966$
O_2 : $15.34 \times 0.3121 = 4.7876$
$CO: 0.03 \times 0.2102 = 0.0063$
N_2 : $204.87 \times 0.3066 = 62.8132$
$82.4037 \times 100 = 8240.4$
Wärmemenge, welche von den Effengasen bei ihrer Abkühlung von 100° C. auf 0° (wobei der Wasserdamps derselben condensirt und dann auf 0° C. abgekühlt wird) abgegeben werden 15022.9 Cal. Zieht man die Wärmemenge von der gesammten nach der
Berbrennung disponiblen Barme ab, fo erhalt man jene Barmemenge, welche gur Erwarmung ber Gifen-
gafe über 100° C. dient, nämlich
$124634\cdot6-15022\cdot9=109611\cdot7$ Cal.
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität ber trodenen Effengase fanden
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität der trockenen Essengase fanden wir oben mit
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität ber trockenen Effengase fanden wir oben mit 82·4037 Cal. jene ihres Wasserschaftes beträgt:
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität der trockenen Effengase fanden wir oben mit 82·4037 Cal. jene ihres Wassergehaltes beträgt: 13·23 × 0·3823 =
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität der trockenen Effengase fanden wir oben mit 82·4037 Cal. jene ihres Wassergehaltes beträgt: 13·23 × 0·3823 =
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität ber trockenen Effengase fanden wir oben mit 82·4037 Cal. jene ihres Wassergehaltes beträgt: 13·23 × 0·3823 =
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität ber trodenen Effengase fanden wir oben mit
124634·6—15022·9 = 109611·7 Cal. Die Wärmecapacität ber trockenen Effengase fanden wir oben mit 82·4037 Cal. jene ihres Wassergehaltes beträgt: 13·23 × 0·3823 =

Digitized by GOOGLE

Auch die so ermittelte Temperatur ist eigentlich noch zu hoch, denn man muß bebenken, daß die Berbrennung auf einer ziemlich langen Begstrecke erfolgt, und daß hierbei ganz erhebliche Bärmemengen zur Abgabe gelangen, daß also die thatsächliche, den durch die Analysen von Generatorgas, Luft und Essengas fixirten Borgängen entsprechende Flammentemperatur gewiß merklich unter der gefundenen liegen muß.

Sier muffen wir wieder auf die im Capitel V (p. 72) ans geführten Bersuche von Bun sen (die sich jedoch auf die Bers brennung bei constantem Bolum beziehen zurücksommen, aus

welchen berfelbe die folgenden Schluffe zieht:

1. daß im richtigen Verhältnisse gemischtes Knallgas von Kohlenoryd und Sauerstoff im Mittel aus Bersuch (1) und (2) bei der Verbrennung in einem geschlossenen Gefäß sich von 0° C. auf 3033° C. erhitzt, wobei die Absweichung im Mittel bei den einzelnen Versuchen 4·58 Procente der ganzen Temperaturerhöhung beträgt;

2. daß im richtigen Verhältniße zusammengesetzes Knallgas von Wasserstoff und Sauerstoff im Mittel aus Versuch (12) und (13) bei der Verbrennung in einem versichlossenen Gefäße von 0° C. auf 2844° C. erhist wird, mit Abweichungen in den einzelnen Versuchen von 0·388 Procent der ganzen Temperaturerhöhung;

3. daß im richtigen Verhältnisse zusammengesetzes Knallgas von Kohlenoryb und atmosphärischer Luft im Mittel aus Versuch (10) und (11) bei der Verbrennung in einem verschlossenen Gefäße sich erhitzt von 0° C. auf 1997° C. mit Abweichungen in den einzelnen Versuchen von 4·41 Procent der ganzen Temperaturerhöhung;

4. daß im richtigen Verhältnisse zusammengesetzes Knallgas von Basserstoff und atmosphärischer Luft nach Bersuch (14) bei der Verbrennung in einem verschlossenen Gefäß eine Erhibung erleidet von 0° C. auf 2024° C.;

5. daß sowohl bei dem reinen Kohlenorydknallgase als auch bei dem Wasserstoffknallgase mährend des Temperaturmagimums im Mittel aus (1,) (2), (3), (12) und (13) von dem ganzen vorhandenen Wasserstoff oder Kohlenoryd nur der dritte Theil verbrennt, während die übrigen zwei Drittel durch

Erhitzen auf jene hoben Temperaturen von 2558° bis 3033°

die Kähigkeit sich zu verbinden verloren haben.

6. daß ferner bei benselben beiben Knallgasen, wenn 1 Volum derselben successive mit 0.686 bis 3.163 Vol. nicht mit verbrennemdem Gase verdünnt wird, und die Flammentemperatur in Folge dessen successive von 2471°C. auf 1146°C. herabsinkt, bei allen Temperaturen innerhalb dieses Intervalles die Hälfte des Kohlenorydes oder Wasserstoffes, nämlich im Wittel aus allen Versuchen $\frac{1}{1.992}$ verbrennt, während in der andern Hälfte Sauerstoff und Kohlenorydags oder Sauerstoff

andern Hälfte Sauerstoff und Kohlenorydgas ober Sauerstoff und Wasserstoff die Fähigkeit sich miteinander zu verbinden

eingebüßt haben.

Die Verbrennungsproducte des reinen Rohlenoryd: Anall-

gafes würden demnach bei 3033° C. bestehen aus:

Sauerstoff 1 Bolum Rohlenoryd 2 " Rohlenfäure 1 " ebenso die des reinen Wasserstofftnallgases bei 2844° C.: Sauerstoff 1 Vol. Wasserstoff 2 " Wasserdamps 1 "

Innerhalb der Temperaturen von 2471° C. bis 1146° C. würden sich aus dem Kohlenorydknallgase folgende Berbrennungsproducte bilben:

Sauerstoff 1 Bol. Rohlenophb 2 " Rohlenstare 2 " und aus dem Wasserstoff Inallgase bei 2024° C.:

Sauerstoff 1 Bol. Wasserstoff 2 " Wasserstoff 2 "

Die vorstehenden Versuche sind von großem Interesse, obwohl man inzwischen ersahren hat, daß der Procentsat der verbrannten Stoffe sich durchaus nicht sprungweise, wie es nach dem Obigen den Anschein hat, sondern sehr allmälig ändert. Um dies klarer zu machen, wollen wir noch weiter auf den Vorgang der Dissociation der Gase näher eingehen.

Erhitt man eine gasförmige chemische Berbindung immer weiter, so wird endlich eine Temperatur erreicht, bei welcher fich einzelne seiner Molefule zu spalten beginnen. Steigt bie Temperatur noch höher, so spalten sich immer mehr und mehr Molefule, und bei einer bestimmten Temperatur, der "Rerfegungstemperatur" ift gerabe bie Balfte ber Molefule gerfallen. Bei einer noch viel höheren Temperatur endlich ift die Berfetung des Rorvers eine vollständige geworden. Der Berlauf ber Berfegung ift ein folder, bag für gleiche Temperaturerhöhungen bie Berfetungszumachfe von ber Temperatur bes Beginnes ber Diffociation an, bis jur Berfetungstemperatur, b. i. bis gur halbvollendeten Berfegung, fortwährend gu nehmen, und von der Berfetungstemperatur an bis gur Temperatur ber Bollenbung ber Diffociation fortwährend abnehmen.

Am Besten wird diesen Berlauf der theoretischen Zersehung die nachfolgende von Burt herrührende Tabelle über die Dissociation von Brom-Umplen, C_5 H_{11} Br, erkennen lasse:

Tempes ratur (corris girt)	Dampf: bichte		Mittlerer Zu- wachs an Procenten ber Zerfehung für 10° Tem- peratur- erhöhung	Tempe- ratur (corri- girt)	Dampf= bicte	Procente der Zer- fetjung	Mittlerer Bu- wache an Brocenten ber Berfetung für 10° Tem- peratur- erhöhung
1520	5.37	_	_	2150	4.12	26.7	1
155.8	5.18	_	_	ا یوو	4.69		4.5
160.5	5.32	1 -	_	225 {	3.68 4.18	_	
165	5.14	1.6	_	236.2	3.83	36.3	19
171.2	5.16	_	-	248	3.30	58.2	7.4
173.1	5.18	_	_	262.5	3.09	68.9)
183.3	5.15	1.4	_	272	3.11	_	
185.5	5.12	2	7.7	295	3.19	-	1.2
193.2	4.84	7.9	0.0	305.3	3.19	-	J
195.5	4.66	12 }	9.2	314	2.98	75.1	11.7
205.2	4.39	18.9	8	319.2	2.88	81.2	4.6
				360	2.61	100	

Die Zersetungstemperatur (die Temperatur der halbvollendeten Zersetung) liegt ungefähr bei 244°; der Temperaturumfang der Dissociation beträgt ungefähr 160° bis 170°.

Die Größe der Diffociation ist übrigens nicht allein von der Temperatur, sondern auch vom Drucke abhängig, und zwar tritt bei gleicher Temperatur mit abnehmendem Drucke eine Zunahme der Zersehung ein. Um diese Beziehungen näher ersichtlich zu machen, mögen im folgenden die Versuche von H. Deville u. Trooft über die Dissociation von Untersalpetersfäure u. zw. zusammengestellt nach gleicher Temperatur, nach gleichem Drucke und nach gleichem Zersehungsgrade, mitgetheilt werden:

A. Gleiche Temperaturen.

Temperatur	Druck	Dichte	Bersehungs: grad
189	279 mm	2.71	17.3 %
18.5	136 "	2.45	29.8 "
20	301 mm	2.70	17.8 %
20.8	153.5 "	2.46	29.3 "

B. Gleiche Drude.

~	0		Ber-	Unter	Unterschied	
Tempe: ratur	Druck mm	Dichte	setungs: grab %	der Tempe- raturen	des Zer. setungs. grades	Quo- tient
- 1° +20.8	153 153·5	2·87 2·46	10·8 29·3	} 21.8	18.5	0.9
10·5 21·5	163 161	2·73 2·38	16·5 33·7	} 11	17-2	1.6
14·5 16·8 17·5	175 172 172	2·63 2·55 2·52	20·9 24·7 26·2	} 2.3	3·8 1·5	1·7 2·1
1	138	2.84	11.9	17.5	17.9	1.0
18·5 22·5	136 136·5	2·45 2·35	29·8 35·3	} 4	5.2	1.4



C. Gleiche Berfegungsgra


•		Ber:		Unte		
Temperatur		Druc t mm	fegungs- grad °/0	der Tempe- raturen	bes Drudes	Quos tient
Deville & Trooft	26.70	7 5 5·5	19.96)	# O =	40
•	16	228.5	20.0	} 10.7	527	49
Deville & Trooft	35.4	755-5	25.65	100	58 3·5	01.0
	16.8	172	26.2	18.6	0000	31.3
Deville & Trooft	39.8	755.5	29.23) 19	602	31.7
•	20.8	153.5	29.3	J 19	602	31.4
Deville & Trooft	39.8	755.5	29.23	21.3	619	29
	18.5	136	29.8) 213	019	29
Deville & Trooft	49.6	755.5	40.0	27.1	65 4 ·5	24.6
	22.5	101	39.0	\(\frac{2}{2} \)	004.0	24.0

Rohlensäure beginnt sich bei 1200°, Wasser bei 1000° zu zersetzen; erstere kann bei mehr als 2000°, letztere wahrsichenlich nahe bei berselben Temperatur nicht mehr bestehen. Leiber sind gerade von diesen für die Praxis wichtigsten Stoffen teine nähere Daten über ihre Dissociation vorhanden, so daß man sich hier noch immer mit angenommenen Näherungswerthen bebelfen muß.

Bur Ermittelung der wirklichen Verbrennungstemperatur für Brennstoffe, bei welchen die Dissociation zu berücksichtigen ist, dienen am besten Diagramme, wie die beigesetzen, Fig. 3 bis 6. Dieselben wurden von J. v. Ehrenwerth aufgestellt unter der Boraussetzung, daß die Dissociation von Wasser wie von Rohlensäure bei 1200° beginne, der Temperatursteigerung proportional verlaufe und dei 2000° C. vollendet sei. Zwei dieser Diagramme beziehen sich auf Luftkohlenoryd und Wasserkohlensoryd, die beiden anderen auf Steinkohlengeneratorgas und Bull's Wassergas und zwar in der Art, daß immer je ein Diagramm von der Annahme ausgeht, daß Luft und Gas vor der Berbrennung eine Temperatur von 0° besähen, während

bei ben andern vorausgesett wird, daß beide auf die Hälfte der Flammentemperatur vorgewärmt worden seien. Die Linien, welche 1200° C. mit 2000° C. verbinden, sind die Dissociations-Curven. Bon den Verbrennungstemperaturcurven entsprechen jene, welche fast geradlinig verlaufen, den Temperaturen bei anfänglicher Zuführung der für vollkommene Verbrennung des






Baffer-Roblenornd und Luft-Roblenornd. Gaje und Luft mit 00 C. Temperatur.

Gases ausreichenden Menge Verbrennungsluft, die stärker gefrümmten dagegen jenen Temperaturen, welche erreicht werden,
wenn den Gasen eben nur die für die Erreichung einer gewissen Temperatur theoretisch nothwendige Luftmenge zugeführt wird. Die an den Schnittlinien dieser Curven mit der Dissociations-Curve stehenden Zahlen bedeuten, und zwar die obere die höchste erreichbare Verbrennungstemperatur, die untere die Menge des verbrannten Gases. Auch die so erhaltenen Verbrennungstemperaturen sind im Allgemeinen in Folge von Wärmeverlusten zu hoch, allein bei entsprechender Einrichtung ist es möglich, in der Praxis diesen berechneten Temperaturen ziemlich nahe zu kommen, besonders bei Anwendung von Gas und Luft im vorgewärmten Zustande. Es dürste nicht ohne Interesse sein, hier einige Tempe-

Fig. 4.



Baffer-Roblenoryb und Luft-Roblenoryb. Gafe und Luft auf 0.5 ber Flammentemperatur porgemarmt.

raturen mitzutheilen, welche burch birecte Meffungen ermittelt wurden.

F. Rosetti maß die nachfolgenden Temperaturen mittelst


eines Gifen-Blatin-Glementes:

In einem fräftigen Bunsenbrenner wurden auf 1 Bolum Leuchtgas etwa 2.2 Volumen Verbrennungsluft benöthigt und eine Flamme von etwa 17 cm Länge erzielt. Die Temperaturen in den verschiedenen Theilen der Flammen waren folgende:

~			
Semi	nerntu	rmazi	mum
~~~	,,,,,,,		******

						_	~~	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Im farblofe	n Flamme	enma	ntel		•				13600
in der viole	tten Rone								$1250^{\circ}$
" " inner	en blauen	Fla	ımm	e u	nter				1200°
im 7 cm lo	ingen bun	flen	Fla	ımm	enfec	gel,	u. 3	w.	
1 cm obe	rhalb ber	Bre	nner	:öffn	ung	etw	a. ¯		$250^{\circ}$
2 bis 5 c	m oberhal	(b ,,	17	,,	etw	as :	über		400°
6 cm.					•				$650^{\circ}$


Fig. 5.



Bull's Baffergas und Steintoblen-Generatorgas. Baje und Luft mit 0° Temperatur.

Bei stärkerem Gasbrucke werben die Gasslammen allerbings viel größer, allein die entsprechenden Flammenzonen zeigen doch nahe dieselbe Temperatur, und bei bedeutend verschiedenem Drucke ist die Temperaturdifferenz kaum größer als 20°.

Fig. 6.



Bull's Baffergas und Steintohten-Generatorgas. Gafe und Luft auf 0.5 ber Flammentemperatur vorgewärmt.

Die folgenden, in einem unten geschlossenen Bunsenbrenner verbrannten Wischungen von Gas und Luft oder Stickstoff oder Kohlensäure ergaben die beigesetzten Temperaturen für den heißesten Theil der Flamme:

1	Volum	<b>Gas</b>	und	2 2	Bolumen	Luft		1260°
1	,,	,,	,,	$2^{1/2}$	**	,		1150°
1	"	"	,,	3	,,	"		11160
1	"	"	"	1	Stictstof	· •		1280°
1	"	"	"	$1^{1}/_{2}$	, ,	•		1240°
1	,,	,,	"	2	"			1150°
1	"	,,	"	$2^{1}/_{2}$	,,			1080°
1	**	,,	"	3	"			1040°
1	,,	"	,,	4	**	•		960∘

1 Bolum Gas und 1/2	Rohlenfäure 1190°
1 , , , 2/3	" " 1170°
1 , , , 1	" " 1100°
1 " " $2^{1/2}$	
1 " " 2	"    "    .    880°
1 " " 3	"    "    .    .    780°
Der Stidftoff fühlt natur	licher Weise die Flamme weniger
ab als Roblenfäure, ba feine	auf gleiche Bolumen bezogene
Barmecapacitat nur 0.71 ber	jenigen ber letteren ift. Gine
Mischung von 1 Volum Gas	und 4 Bolumen Luft brennt in
einem Bunfenbrenner nicht me	ehr, wohl aber in einem Leucht-
brenner. Die fächerformige	Mamme desselben eraab ein
Maximum von 958°. Ein G	emenge von 1 Volum Gas und
4 Volumen Rohlenfäure breni	nt nur mehr in Berührung mit
einer Flamme.	
Beitere Meffungen ergal	ien:
in einer Stearinflamme	
" " Locatelli-Lampe .	920
" " Betroleumlampe:	
ohne Chlinder: im fer	uchtenden Theile 920°
	issenden " 780°
mit " "	1110
" " Alfohollampe:	
mit Alfohol von 0.91	2 spec. Gewicht 1170°
, , , 0.82	
	len fand A. Crova auf spectral:
analntischem Wege bie folger	iden Temperaturen (wobei als
willfürlicher Makitab bie Stral	hlen von 676 und 523 Milliontel
Millimeter figirt murben):	
in einer Gaslampe zu Rothg	luth erhittes Platinblech 524°
mittelft eines Gaslöthrohres	
erhittes Blatinblech	810°
Moderateurlampe mit Rapsol	
Stearinkerze	1162°
Leuchtaas bei Argandbrennern	1 1373°
Licht von Sauerstoff und Le	uchtgas auf Kalt 1806°
elettrisches Licht von 60 Bun	senelementen 3060°
Sonnenlicht	\$ 6000

Im Anhange an bas über die Difsociation Gesagte möge hier als für manche in Betracht kommende Fälle (z. B. Brennen von Kalk in Kalkösen) nothwendig, noch einiges über die Dissociation von sesten Körpern mitgetheilt werden, wobei gassörmige Zersehungsproducte entstehen. Diese letzteren zeigen eine gewisse mit steigender Temperatur, also fortschreitender Zersehung wachsende Spannung, die man als Dissociation sipannung bezeichnet. Dieselbe scheint bei gleicher Temperatur und unter sonst gleichen Umständen um so geringer zu sein, je größer die Berbindungswärme ist.

Für das Baryumcarbonat beträgt bei der Hitze eines mit Holzfohle gespeisten Glühofens der Minimalwerth der Kohlen- fäurespannung 22 mm Quechilberhöhe.

Für den Kalkspath waren von H. Debray folgende Zersetzungsspannungen angegeben worden:

Bei 480° unmerklich, Bei 860° 85 mm

Bei 1040° 510 bis 520 mm.

Doch ergaben die Untersuchungen von A. F. Beinhold, baß bas Calciumcarbonat bei gleicher Temperatur Druckversichiedenheiten, sowie plögliche Verzögerungen im Anwachsen des Druckes ober abwechselndes Ab- und Zunehmen desselben ohne merkliche Temperaturschwankungen zeigt.

Die Geschwindigkeit ber Entzündung und Versbrennung ist eine sehr verschiedene; sie wurde z. B. (von Bunsen) in reinem Wasserstofftnallgas viel größer gefunden als im Rohlenoxydknallgas, obwohl die Flammentemperatur bei ersterem viel kleiner ist, als bei letzterem. Ueberhaupt hat man ermittelt, daß innerhalb gewisser Grenzen die Verdrennung um so vollskommener ersolgt, je dünner das Medium ist.

Der Entflammungspunkt (bie Entzündungsetemperatur) ist ebenfalls eine sehr verschiedene. Sehr große Dichte (Anthracit, Grafit, Diamant) ebenso wie sehr sertheilung (Gase) erschweren die Entzündungsfähigkeit: Wassersteilung kohlenozd entzünden sich nicht unter der Rothgluth; poröse Brennmaterialien entzünden sich in der Weiße, ja selbst unter der dunksen Rothglühhitze.

Die gewöhnlichen Brennmaterialien find um so ents zündlicher, je reicher an Wasserstoff bieselben find. Sie lassen sich hiernach in nachstehender Reihenfolge anordnen.

Harzreiches (weiches) Holz, loderer Torf, harzfreies (hartes) Holz, Holztohle, Lignit, bituminöse Brauntohle, bituminöse Steintohle (Backohle), Brandschiefer, gemeine Braunkohle, bichter Torf, Sands und Sintertohle, Anthracit, Steinkohlenskoke.

Die Entzündungstemperatur ber Gafe ift abhängig:

- 1. Bon ber Form ber Gefäße, in benen bie Berbrennung vor fich geht;
  - 2. von dem Materiale der Wandungen derselben;
  - 3. von der Menge bes beigemischten Sauerstoffes;
- 4. von der Art und Menge der etwa beigemischten Gasarten;
  - 5. vom Drude.

Folgende Entzündungstemperaturen wurden er- mittelt:

Bafferstoff — Kirschrothgluth 80	00—1000° C.	Franklan <b>b</b>
Gemenge von Sauerstoff und		
Schwefelkohlenstoffbampf	2280	Böttger
Trodener Torf	2250	Merbach
Kichtenkohle	280°	,,
Fichtenholz	395°	 n
Steinkohle etwa	<b>326º</b>	•
Rote	Rothgluth	
Anthracit	n	"
Rohlenorydgas	,,	"
Holzkohle, erzeugt bei 300-400°	36Ö⁰	Biolette
Holzkohle, erzeugt bei 300—400° Holzkohle, erzeugt bei 1200°—1300°	600°-800°	•
Basserstoff=Sauerstoffgemenge	743.60	Bunsen

## VIII. Capitel.

# Barmeübertragung burch Leitung und Strahlung.

Bon einem Körper auf einen zweiten erfolgt die Barme- übertragung auf zweierlei Art:

a) wenn sich die beiden Rörper unmittelbar berühren,

durch Barmeleitung und

b) wenn sie sich nicht unmittelbar berühren und die Wärmeübertragung auch nicht am langsam fortschreitenden Wege der Bärmeleitung von dem wärmeabgebenden Körper auf die dazwischen liegenden, und von diesen endlich auf den zu erwärmenden, sodann rasch und ohne successive Erwärmung der dazwischen liegenden Körper erfolgt, durch Wärmestrahlung.

Je nachdem nun die Wärmeleitung innerhalb eines und besselben Körpers stattfindet, oder von einem Körper an einen unmittelbar daran stoßenden erfolgt, unterscheidet man eine

innere und eine äußere Barmeleitung.

Die innere Wärmeleitung hängt ab vom Querschnitte, von der Temperatur und von der Natur des Körpers. Um nun die Wärmeleitungsfähigkeit verschiedener Körper mit einander vergleichen zu können, denkt man sich alle zu Stäben von gleichem Querschnitte gesormt. Ertheilt man nun allen diesen Stäben auf eine gleiche Längendifferenz einen gleich großen Temperaturunterschied, so läßt sich die Wärmemenge bestimmen, welche per Minute durch den Querschnitt geht und diese Größe als Maß des inneren Wärmeleitungsvermögens verwenden.

Man bezeichnet nun als inneren Wärmeleitungs: coefficienten jene Wärmemenge in Grammcalorien (1000 Caslorien) ausgebrückt, welche durch einen Würfel des betreffenden Körpers von 1 cm Seitenlänge per Minute hindurchgeht, wenn zwei gegenüberstehende Flächen derselben eine Temperaturbifferenz von 1° C. besitzen, die übrigen Würfelslächen aber für Wärme undurchdringlich sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt für eine ebene Platte von 1 mm Dicke, deren beibe Seiten um 1° C. verschiedene Temperatur besitzen, jene Wärmemenge an, welche durch jeden Quadratmillimeter in der Secunde hindurchgeht. Diese Wärmemenge ist ausgedrückt durch die Anzahl K Milligramm Wasser, welche hiedurch von 0° auf 1° erwärmt werden können.

Substanz	Lempe- ratur	K	Beobachter	Substanz	Tempe-	K	Beobachter
Aluminium	0	04.05	0	O1¥		90.51	<b>m</b>
atuminium	100	34·35 36·19	Lorenz	Bink	_	30.71	Reumann
Antimon	100	4.42	"		15	30.56	H. F. Weber
# III III DII	100	3.96	"	3inn	0	25·45 14·46	Rirchhoff & Banfen
Blei"	7	7.19	S. F. Weber		15		D. F. Weber Riroboff & Banfen
	15	7.93	Riroboff & Banfen	H.	0		Lorenz
n ,	0	8.36	Lorena		100		1
"	100	7.34	~5000.09	Meffing	-	30.20	Reumann
Sisen	Õ	19.88	Angström	(fäuf=	15	00 20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	100	14.17	**************************************	(tich)	0	15.00	S. F. Weber
"	_	16.38	Neumann	(nath)			Lorena
· <i>n</i>	0	16.65	Lorenz		100		
	100	16.27	1	(roth)	0	24.60	P7
Schmiebe:		10 11	"	" "	100		"
eisen	0	20.70	Forbes	Reufilber	_	10.94	Reumann
"	50	17.72	,,,		31		S. F. Beber
"	100	15.67	",		0	7.00	Lorenz
,,	150	14.47	<i>",</i>	<b>"</b>	100	8.87	"
. ",	200	13.57	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Boob's Le	100		<b>"</b>
,,	275	12.40		girung	7	3.19	H. F. Weber
	39	14 85	S. F. Weber	<b>Eis</b>	-	0.568	
Buddel-				,,	-	0.23	be la Rive
ftahl	15	14.18	Rirchhoff & Sanfen	, (parall.		1	
Beffemer-		,		1. Achfe)		0.223	Forbes
ftahl	15	9.64	,, ,,	(jenfr.		ļ	
Bubbelft.	15	18.75	,, ,,	3. 2(chie)	-	0.213	Forbes
Rupf. (eis				Glas	-	0.13	be la Rive
fenhalt.)	0	98 23	Angström	"	-	0.050	Forbes
, ,	100	83.31	,,	" weiß. fr.		1	
i	-	110.80	Neumann	Spiegel.		0.04523	Beet
, (läuflich)	0	81.90	S. F. Weber	" Flasch.,		İ	
" (phos:				grün.Gl.		0.04456	,,
phorh.)	15	41.52	Rirchhoff & Sanfen				
, ,,	0	71.98	Lorenz	Bleiglas			
'L!'	100	72.26	"	v. Merz		0.04313	*
Dueckfilb.	50	1.77	Angftröm	Steinkohl.	-	0.0297	Reumann
"	0	1.479	S. F. Weber	Rohle	_	0.0405	Forbes
~177 !!	50	1.893	"	Marmor			
Silber		109.60	"	schwarz		0.177	,,
Wismuth	7	1.08	0.,,,,,	" weiß	_	0.115	"
"	0	1	Lorenz	Schiefer	—	0.081	"
,,	100	1.64	,,	Cement	<del>-</del>	0.01625	,,

Substanz	Lempe-	K	Beobachter	Substanz	Tempe-	К	Beobachter
Quarajand			Forbes	atm. Luft	0	0.00492	Kunbt & Warburg
feiner	_	0.0131	9	" "	0	0.00513	Wintelmann
Rort, lang.	_	0 0717	'n	" "	100	0.00653	
Riefernh.,	-	0.030	,,	" "	0	0.004838	Gräs
" im Ras		410000	"		100	0.005734	
bius	_	0.0088	"	Dafferft.	7-8	0.03324	Wintelmann
Sägefpäh				as offered	0	0.03190	Gräß
v. Riefh.	an				100	0.03693	1337
compr.		0.0123		Sauerftoff	7-8	0.00563	Winfelmann
Baraffin		0.0141	"	Stidftoff		0.00524	
pulfanifir.	-1	0.0111	"	Stidorn=			"
Rautschut		0.0089		bul	0	0.00350	
Sartgum.	=	0.0260	Stefan			0.00506	"
Sorn		0.00870	Forbes	Stickoryb		0.00460	
Bienenw.		0.00870		Rohlenog.		0.00499	**
Fila		0.00870	"	ore greates.	-	0.00510	"
Baumw.,	-	0 000.0	"	Rohlenfäu.		0.00305	"
zertheilt		0.00433		ore grenifican.	1 ×	0.00466	"
" gepreßt		0.00335	"	Ummonia!	200	0.00458	"
		0.1555	Lundquist	etilenoniu.		0 00709	"
Waffer	100	0.154	Bintelmann	Methan		0.00647	"
"	-	0.1203	S. F. Weber			0.00395	"
"		0.1428	n. A. Mener	estrathtett		0.00636	"
atm. Luft		0.00558	Stefan	211	100	0 00000	"

Aus obigen Zahlen kann man die durch einen gewissen Querschnitt durchgehende Wärmemenge W in allen Fällen berechnen mittelft der Gleichung:

$$W = K \cdot z \cdot q \cdot \frac{t_2 - t_1}{d}$$

worin der fragliche Querschnitt = q mm2

ber Abstand ber Enbflächen (die Dicke ber Blatten) = d mm

bie Temperatur an beiden Enden t, und t2

die Zeitbauer = z Sekunden und der Wärmeleitungscoöfficient = K ist.

Die Oberflächenleitung ift ebenfalls von der Größe der leitenden Oberfläche und von einem durch die Natur der Rörper gegebenen Coëfficienten abhängig.

Im Folgenden halten wir uns bezüglich ber Berechnung ber verschiedenen Arten der Barmenbertragung an die knappe



und pracife Bufammenftellung in "Ingenieurs Tafchenbuch"

(I, p. 236.)

Die Barmeabgabe eines Rorpers an feiner Oberfläche fest fich zusammen aus ber Abgabe burch Strahlung und ber Abgabe burch Leitung (Berührung mit bem umgebenben Mebium). Mennt man:

v die pro Stunde und m2 durch Strahlung abgegebene Barme, Leitung

p bie Temperatur bes umgebenden Mediums,

t ben Temperaturüberichug ber Barme abgebenden Gläche über die Temperatur des Mediums,

k einen Coëfficienten, abhangig von ber Beichaffenheit ber Oberfläche bes Rörpers,

k, einen Coëfficienten, abhangig von ber Form und Ausbehnung ber Oberfläche,

a eine Constante = 1.0077 = 1.233

jo ift:

$$v = 124.72 \text{ ka}^{\phi} (a^{t} - 1);$$
  
 $v_{1} = 0.552 \text{ k}_{1}t^{b}$ 

und baher bie gesammte Barmeabgabe V

 $V = v + v_t = 124.72 \text{ ka}^{\phi} (a^t - 1) + 0.552 \text{ k,t}^{b}$ . Nach Beclet hat k folgende Werthe

Bolirtes Gilber k = 0.13Sägespähne k = 3.53verfilbertes Bapier " = 0.42 Rohlenpulver = 3.42polirtes Messina =3.62=0.258feiner Sand vergoldetes Papier " = 0.23  $_{"} = 3.71$ Dlanstrich Papier Rupfer m = 0.16 $_{"}=3.77$ Bint  $_{"}=4.01$  $_{"}=0.24$ Rienruß Binn .. = 0.215Bausteine = 3.60pol. Schwarzblech =0.45Gips "=3.60verbleites Blech =0.65= 3.60Solz gewöhnliches Blech .. = 2.77 Bollenftoff =3.68verroftetes Blech .. = 3.36  $_{"}=3.65$ Rattun Seibenftoff neues Robeifen  $_{"}=3.17$  $_{"}=3.71$ verroft. Robeifen  $_{"}=3.36$ Wasser  $_{"} = 5.31$ =7.24Blas  $_{"}=2.91$ Ð١ gepulverte Kreide " = 3.32

k, ift für fugelformige Rorper vom Salbmeffer r

$$k_i = 1.778 + \frac{0.13}{r};$$

für horizontale Rreischlinder vom Salbmeffer r

$$k_1 = 2.058 + \frac{0.0382}{r};$$

für verticale Kreischlinder vom Halbmesser r und der Höhe h $\mathbf{k_1} = \left\{0.726 + \frac{0.0345}{V\,\mathrm{r}}\right\} \left\{2.43 + \frac{0.8758}{V\,\mathrm{h}}\right\}$ 

Nachstehende Tabelle gibt die Werthe von v und v, für verschiedene Temperaturüberschüffe t.

Bei ber Berechnung von v ift \phi = 150 angenommen.

Ift nun:

φ=0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, fo müffen die Zahlen der Tabelle für v multiplicirt werden mit: 0·89, 0·96, 1·04, 1·12, 1·21, 1·31, 1·41, 1·52, 1·65, 1·78, 1·92

Tempe= raturüber= fcüffe t	Bärmeabs gabe durch Strahlung v	Wärmeabs gabe burch Leitung v ₁	Tempe= raturiiber= fchüffe t	Wärmeab- gabe burch Strahlung v	Wärmeab: gabe burch Leitung vi
100	11.2 k	9.4 k	1400	269.5 k	244.3 k,
50	23.2 k	22.2 k,	150	302·1 k	266.1 k
30	36.1 k	36.6 k	160	339.0 k	288.1 k
40	50·1 k	52.2 k	170	377.4 k	310.5 k
50	65.3 k	68.6 k	180	418.5 k	333.2 k
60	81.7 k	86.0 k	190	463.2 k	336.1 k
70	99·3 k	104.0 k,	200	511.2 k	379.4 k,
80	118.5 k	122.6 k	210	563.1 k	402.9 k,
90	138.7 k	141.7 k,	220	619.0 k	426.7 k
100	161.3 k	161'5 k	230	679.5 k	450.7 k
110	185.3 k	181.5 k	240	744.8 k	475.0 k
120	211.3 k	202·1 k	250	848.7 k	498.6 k
130	239·3 k	223'1 k,	100		2.00

Für den Bärmedurchgang durch einen Körper ift berjenige Fall ausschließlich wichtig, wo zwei parallele, beziehungsweise äquidistante Oberflächen eines Körpers mit Mebien von verschiedenen Temperaturen in Berührung sind, wo also der Bärmeüberschuß des einen Mediums dem anderen durch den Körper hindurch zugeführt wird.

Nennt man: e bie Dice bes Warme burchlaffenden Rorpers in Metern. Temperatur bes Barme abgebenden Mediums, ber Barme abgebenden Oberfläche, ť bes " empfangenden Mediums. **t.**" C einem Coëfficienten, abhängig von ber Sahigkeit bes Korpers die Barme zu leiten, fo ift die Barmeabgabe pro Stunde und für 1 m2 Barme abgebende Oberfläche

$$M = \frac{C (t-t')}{2}$$

worin

$$C = \frac{e (k + k_1) (t' - t'')}{t - t'} i ft.$$

Bit ein cylindrisches Rohr mit einer Umhullung bekleibet, fo beträgt die Wärmeabgabe per Stunde und Quabratmeter

$$M = \frac{(k+k_1) t \cdot \frac{R}{r} \cdot 1 + (k+k_1) m \log \frac{R}{r} R}{C}$$
 Casorien

worin bedeutet:

R den Radius des umhüllten Rohres in Metern,

überschuß ber Temperatur bes Wärme abgebenden t Mediums über die des Barme empfangenden Mediums. m = 2.3026 = Modul der natürlichen Logarithmen.

Tabelle über bie Berthe von C bei verfchiebenen Rorpern pro 1 Stunde und 1 m2 Dberfläche. e = 1 Reter, t-t'=1.

	_			_	_	_	_	_	_		_		
Platin Silber													Fictenholz über hirn 0.098 Fichtenholz, parallel mit ben
Rupfer	•								•			69	Fafern 0.170
Gifen													Gicenholz, über hirn 0.211
Zink . Zinn													Rorf 0.143
Blei .													Guttaperca 0-178
Graph													Glas 0.75 bis 0.88
feinför weißer	ni	ger	r K¥	gro	ue	T ?	y c	trn	101		3	·48	Duarziand 0.27 von Ginfiebel'iche Ifolirmaffe 0.189
feintör	y ni	aeı	: 5	lal	fit	ein	1	· <b>7</b> 0	Б	iš	2	.08	Rieselguhrcomposition 0-136
gebran												63	Anod'iche Trodenmaffe 0.120

Mehnert'iche Maffe		4	0.119	Solafohlenpulper 0.079
Schladenwolle			0.101	Rotepulver 0.160
Riefelguhrichnur .			0.092	Gifenfeilipane 0.158
Leron'iche Maffe .			0.091	Baumwolle 0.040
Rorfmaffe			0.080	Leinwand 0.043 bis 0.052
Seibenzöpfe		Ú.	0.050	meißes Schreibpapier 0.043
Solgafche	4		0.060	graues Drudpapier 0.034
Sagemehl			0.065	interior and the same

Für einen aus mehreren Schichten von ben Diden e, e, e, e2 .... und ben Leitungsfähigkeiten C, C1, C2 .... gufam= mengefetten Körper hat man:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{t} - \mathbf{t'}}{\frac{\mathbf{e}}{\mathbf{C}} + \frac{\mathbf{e'}}{\mathbf{C'}} + \frac{\mathbf{e''}}{\mathbf{C''}} + \dots}$$

Bum ungefähren Unhalte für die Bestimmung des Barmes burchganges burch die umschließenden Flächen eines Raumes bienen nachstehende Ungaben:

Der Wärmeverluft pro 1 m2 Umfang und pro Stunde beträgt für jeden Grad C Temperaturdifferenz:

für Biegelmauerwert von

m Dide	Calorien	m Dicte	Calorien
0.130	2.64	0.640	0.90
0.250	1.80	0 770	0.75
0.380	1.31	0.900	0.66
0.510	1.07	1.030	0.6

für hölzerne Thüren bei 5 cm Stärke: 2.5 Calorien; gestaakte und gelehmte Decken mit Fußböden: 0.5 Calorien; Doppelsenster oder einsache Thür: 1.5 Calorien; einsache Kenster: 3 Calorien;

Fußboben mit Sols, dicht : 0.4 Calorien.

Um die Wärmeabgabe burch Leitung und Strahlung nach außen einer möglichst directen Schätzung unterziehen zu können, hat J. Lowthian Bell*) bei Hochöfen folgenden Beg eingeschlagen:


^{*) &}quot;über die Entwidlung und Berwendung ber Warme in hochöfen," beutsch von B. Tunner.

Der Blechmantel des Ofens bb (Fig. 7) wurde durchbohrt und in das Ofenmauerwerk as das Loch ee gebohrt; in diese Oeffnung wurde das empfindliche Thermometer d eingesenkt, das mit einem eisernen Ringe co von derselben Dicke wie die des Blechmantels db versehen war. In dieser Art wurde eine Reihe von Beobachtungen von der Sichthöhe bis zum Boden des Osens ausgeführt, welche in der nachstehenden Tabelle neben Witterung, Temperatur der Atmosphäre, Windrichtung, Dicke der Osenwand, 2c. angegeben sind.

Seite bes	Ofer	18 na <b>c</b>	ber Welt	gegenb	N	0	8	w	
Ħu		Tem pe	ratur zur 19 <b>8</b> zeit		40° γ.	41° F.	45° ℉.	39° F.	
. 933	i t	t e	rung	3	Wind BO und fürmisch	fcone Witterung nabezu Windfille	fcone Witterung wenig Wind auf diese Seite Kafend	filrmisches Wetter, Wind BO	
Diftanz Forn	von 1höhe	ber	Dicke be	r Ofens ind	° 8.	• F.	° F.	°₹.	
	Fuß	Bott	Fuß	Zon	ł				
unterhalb	1	3	4	10	_	_		226	
oherhalb	1	1	4	10	-	-	_	289	
,,	2	10	4	10	-	<u> </u>	<del>-</del>	376	
"	4	8	4	1.2	279	212	240	280	
"	8	5	4	1	268	200	240	274	
"	17	4	4	6	181	195	165	184	
,,	20	3	3	10	180	195	160	184	
"	23	1	3	6	179	193	160	180	
	26	0	3	7	176	190	150	174	
"	28	11	3	9	187	183	149	168	
"	31	10	3	11	158	168	147	160	
"	84	8	4	1	151	156	145	151	
"	37	7	4	3	145	144	131	, 189	
"	40	6	4	4	187	187	120	136	
"	48	4	4	5	180	131	120	130	
"	46	8	4	6	127	131	118	128	
"	49	2	4	7	123	128	116	125	
"	51	0	4	8	121	122	116	120	
"	53	11	4	9	120	110	114	114	
"	56	9	4	10	116	103	110	112	
"	59	8	5	0	113	100	104	110	
"	62	7	5	1	108	94	100	110	
H	65	6	5	2	100	94	98	107	

Digitized by Google

Neber der hier angegebenen Höhe war der Zutritt zu schwierig, weshalb die höhere Partie des Ofenschachtes nicht untersucht wurde. Es traten in gewissen Zonen zwar Unregelmäßigkeiten auf, ohne einen Grund bafür zu ersehen; aber im Ganzen sind die Resultate ziemlich regelmäßig. In der Region der Formen erscheint ein abfühlender Effect dort, wo der Wind eintritt, indessen steigt die Temperatur wieder rasch in 2 Fuß 10 Zoll (engl.) Höhe ober den Formen und fällt dann abermals rasch; eine Erscheinung, die wahrscheinlich mit der bei Kokehoch-



öfen vornehmlich in biefer Sohe vorgehenden Berlegung ber

unterhalb gebilbeten Rohlenfaure gufammenbangt.

Um nun zu einer Vorstellung über ben Wärmeverlust an dieser so ungleich erwärmten Oberstäche zu gelangen, wurde ein Calorimeter aus Kupfer mit genau 19 Liter Wasserinsalt (41.8 % englisch) vorgerichtet. Die Fig. 8 zeigt die Einrichtung besselben. a stellt den mit Wasser gefüllten Theil vor, welcher von einem, zwischen doppelten Wänden eingeschlossenen Luftraume bb auf fünf Seiten umgeben, an der sechsten, genau 1 Quadratsuß haltenden Fläche g aber frei gelassen ist. Um Rande dieser freien Seite, gleichsam als Decke des mit Luft gefüllten Zwischenraumes ist ein hölzerner Rahmen angebracht

und mit mehreren Lagen von Flanell, dd, versehen. Die Außenseite des Luftraumes bb ist gleichfalls mit Flanell besbeckt, und soll dies alles dazu dienen, den Zutritt der Wärme zum Calorimeter an allen anderen Seiten, außer der Oberssäche g hintanzuhalten. In den dicken Spund e ist ein

Thermometer eingeführt.

Bei dem Gebrauche war dieser Apparat mit seiner freien Seite gegen den Ofen gewendet, an diesen angepreßt; der weiche Flanell schmiegte sich dabei an die Obersläche, so daß zwischen der Seite d und der Obersläche keine Luft passiren konnte. Der Zwischenraum zwischen der Fläche g und dem Osen war ungefähr 1 Zoll oder etwas darüber. In Zeitzäumen von 2 dis 6 Stunden wurde die Zunahme der Temperatur, die dem Wasser mitgetheilt war, erhoben, wobei dassselbe stets vorerst durcheinandergerührt und dann die Temperaturen abgelesen wurden.

Auf diesem Wege wurde ermittelt, daß eine Partie der Ofenwandung, welche eine Temperatur von 124° F. hatte, per Stunde und Quadratsuß 46·74 Calorien abgab. Eine zweite Partie von 138° F. Temperatur gab 55·4 Calorien pro Stunde und Quadratsuß; eine dritte mit 243° F. gab 117·8 Calorien; eine vierte mit 289° F. gab 151·24 Calorien. Bei einem fünsten Versuche war der Apparat durch 16 Stunden an derselben Stelle belassen, wonach das Wasser bis auf 2° F. die Temperatur der Oberfläche an dieser Stelle angenommen batte.

pro Stunde.

Hiezu sollten strengegenommen noch die Wärmeverluste burch ben Boben und die Witterungsveränderungen gerechnet werden, wofür jedoch die nöthigen Daten mangeln und dieser-

wegen hierauf nicht weiter reflectirt murbe.

Bu biefer ganz vorzüglichen Methobe die Wärmeverluste durch Leitung und Strahlung zu bestimmen, ist nur zu erwähnen, daß es nothwendig ist, um nicht zu kleine Resultate zu erlangen, das Calorimeter nur kurze Zeit — höchstens 1/4 Stunde — an den Ofen angepreßt zu halten, sowie darauf zu sehen, daß dasselbe möglichst die Temperatur der umgebenden Luft angenommen hat, da ja, wie schon oben erwähnt, die Größe der Wärmeleitung und Strahlung sich Rig. 9.

mit der Temperaturdiffereng andert, die zwischen Barme abgebendem und Barme aufnehmendem

Rörper befteht.

Im übrigen ift bas Instrument im Principe gang mit bem bekannten Pyrheliometer

von Bouillet ibentifch.

Ein einfaches Instrument zur Ermittlung des Strahlungsverlustes ist auch das in Fig. 9 abgebildete, das der Verfasser sür derartige rasche Bestimmungen verwendet. Es besteht aus zwei vollständig gleichen Thermometern, die auf den beiden entgegengesehren Seiten eines mit Watta oder ähnlichen schlechten Wärmeleitern erfüllten Holzfästchens angebracht sind. Wan stellt das Infirmment so auf, daß das eine der beiden Thermometer dessen Augel beruft ist, gerade gegen den strahlenden Körper gerichtet ist, wäh-

rend das andere durch das Rästchen gegen die Strahlung geschützt wird. Wenn das letztere nicht mehr steigt, liest man beide ab. Die Temperaturdifferenz multiplicirt mit einem ersahrungsmäßig ermittelten Factor gibt die Wärmeausstrahlung per m³ und Stunde in der Entsernung des Instrumentes vom

ausstrahlenden Rörper.

Die Bestimmung bes Factors erfolgt mittelft bes Byrheliometers ober eines bem Bell'schen ahnlichen Calorimeters.

In neuerer Zeit will man (Siemens Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung) die Wärmeausstrahlung

ber Flamme zur möglichsten Nuhbarmachung berselben anwenben, und wirklich sind die so erhaltenen Resultate, wenigstens bei Siemens-Martinösen, sehr günstige (siehe Hanns v. Jüptner und Friedrich Toldt, chemisch calorische Studien über Generatoren und Martinösen. Separatabbruck aus der österr. Ztschft. s. Bg. und Htt. W. 1888). In Zusammenhang mit diesen Bemühungen stehen die interessanten Versuche, die Fr. Rosetti (Annales de Chimie et de Phys., Décembre 1879, p. 457) über die Wärmestrahlung von Flammen angestellt hat, von welchen das Wichtigste mitgetheilt werden möge.

Der Wärmeeffect, den zwei hintereinanderstehende Flammen auf eine Thermosäule ansüben, ist stets kleiner als die Summe der beiden einzeln gemessenen Wärmewirkungen. Daraus folgt, daß die Strahlen der einen Flamme beim Durchgange durch die andere zum Theil absorbirt werden. So absorbirt die blaßblaue Flamme eines Bunsenbrenners von etwa 1 cm Dicke O·13 der Wärmestrahlen einer zweiten Flamme gleicher Art, läßt also bloß O·87 durch. Das Durchlaßvermögen einer weißen, hellleuchtenden Gasflamme von 4 mm Dicke gegen eine

andere derfelben Art beträgt 0.943.

Wenn die Dicke der Flamme mächst, so mächst auch die Intenfität ber Strahlung, aber gleichzeitig andern fich Abforption und Durchläffigfeit. Rofetti ermittelte bie Formel, welche die Intenfität der Strahlung als Function des Durchfichtiateits-Coefficienten und der Dice ber Flamme ausbruct, und fand, daß die Formel, zu welcher er gelangte, volltommen bestätigt wurde durch die Bersuche, in denen er mehrere Flammen hintereinander gleichzeitig wirten ließ. 218 er nun die in den Experimenten gefundenen Strahlungsgrößen nach ber gefundenen Formel für gleiche Diden ber Flamme berechnete, fand er, daß die weißen leuchtenden Flammen bes Leuchtgafes und die fehr wenig leuchtenden blauen Flammen besselben Gases bei gleicher Dide in gleicher Weise burchläffig find für die Barmestrahlen, welche respective von Flammen gleicher Urt herkommen. Erinnert man fich baran. daß Herr Allard in einer seiner Bersuchereihen gefunden hat, daß ber Coefficient ber optischen Durchläffigkeit burch ben Werth 0.86 ausgedrückt wird, so wird man versucht auf die Gleichheit der thermischen und optischen Durchläffigfeit ber

Digitized by Google

Flammen zu schließen, mögen sie start ober wenig leuchtenb fein, vorausgeset, daß die Strahlen, welche sie durchseten, von Flammen berfelben Natur ausgehen. Der Werth des Durchsichtigkeits Coöfficienten für die Dide von 1 cm wäre im Mittel 0.865.

Berechnet man mit hilfe ber gefundenen Formel bas Wärme-Emissionsvermögen ber Flammen für zunehmende Dicken, so findet man, daß bei der Dicke von einem Meter bereits der Maximalwerth der Wärmesstrahlung faktisch erreicht ist, so daß eine weitere Steigerung der Dicke der Flamme keine merkliche Zunahme der Strahlungsintensität zur Folge hat. Flammen von 1 Meter Dicke und darüber sind somit atherman (undurchlässig für Wärmestrahlen) für Strahlen gleich beschaffener Flammenseite.

Man barf somit schließen, daß die Wärmestrahlung einer weißen, hellen Gasflamme von unendlicher Dicke dieselbe Intensität besitht, wie die Strahlung einer festen Oberstäche von größtem Emissionsvermögen, die an der Stelle der vorderen Flammenseite liegt, und dieselbe Ausdehnung hat.

Rosetti schlägt vor, das Verhältniß der Strahlungsintensität einer Flamme von unendlicher Dicke zur Strahlungsintensität einer festen Fläche von größtem Emissionsvermögen
und gleicher Temperatur bei gleichem Abstande und gleicher Ausdehnung das "absolute Wärme-Emissionsvermögen" zu nennen. Nach dem eben mitgetheilten ist dieser Werth für die hellen, weißen Flammen gleich Eins. Für die blauen, nicht leuchtenden Flammen ist das absolute Wärme-Emissionsvermögen gleich O·3219. Haben die Flammen eine beschränkte, bestimmte Dicke, so drückt dasselbe Verhältniß ihres Strahlungsvermögens zu dem einer Außsläche von gleicher Temperatur das "relative Wärme-Emissionsvermögen" aus, das für die blauen, nicht leuchtenden Flammen von der Dicke von 4 mm = O·01744 und für die weißen, hellen Flammen gleicher Dicke = O·057 ist.

## IX. Capitel.

# Calorifces Aequivalent ber Cleftricität. — Eleftrifche Makeinheiten.

Obwohl die Aufgabe den Ruteffect in elektrischen Anlagen zu ermitteln eine verhältnißmäßig neue ist, wird sie doch von Jahr zu Jahr eine häusigere und wichtigere. Da diese Aufgabe jedoch vor allem eine Reihe von Instrumenten erfordert, welche bei der Bestimmung des Ruteffectes von Feuerungsanlagen nicht in Gebrauch kommen, und gerade auch wegen der großen Wichtigkeit derartiger Untersuchungen, wollen wir die ausführliche Beschreibung der Art und Beise, wie derartige Bestimmungen ausgeführt werden, einem eigenen Werke überslassen und uns hier nur auf die nothwendigsten Daten zum allgemeinen Verständniß dieser Untersuchungen beschränken.

Wir können uns hier damit begnügen, die verschiedenen elektrischen Maßeinheiten zu besprechen und insbesondere das mechanische und das calorische Aequivalent der Elektricität anzu-

führen.

Man hat heute zur Messung der verschiedensten mechanischen und physikalischen Größen drei Fundamental-Einheiten gewählt, nämlich für die Längen den Centimeter, für die Masse dramm (den Cubikcentimeter Wasser im Zustande seiner größten Dichte) und für die Zeit die Sekunde. Auf diesen "C. G. S." (Centimeter-Gramm-Sekunden-) Einheiten basirt das sogenannte absolute Maßinstem.

Nach ben Beschlüssen des internationalen Congresses der Elektriker können wir die nachfolgenden Definitionen auf-

ftellen:

## A. Fundamentaleinheiten.

1. Längeneinheit ist der Centimeter; er wird desinirt als der hundertste Theil der Länge, des Platinmaßstades bei 0°, welcher als Normalmeter bezeichnet ist und im Archive in Paris aufbewahrt wird; die Längendimensionen werden bezeichnet mit L.

2. Masseneinheit ist die Masse eines Grammes, welche befinirt wird als der tausendste Theil jenes Platin-



blockes, welcher als "Normalkilogramm" im Archive aufbewahrt wird. Da ber lettere nicht genau der Masse eines Cubikbecimeters reinen Wassers von 4° C. gleich ist (er weicht um ca +0.000013 bavon ab) so differirt auch die angenommene Masseninheit um diesen Werth von der Masse eines Cubikcentimeters reinen Wassers bei obiger Temperatur. — Die Masse wird bezeichnet mit M.

3. Zeiteinheit. Als solche gilt die Setunde, d. i. der  $\frac{1}{24 \times 60 \times 60}$ te Theil des mittleren Sonnentages. Die Zeit wird bezeichnet mit T.

## B. Mechanifche Ginheiten.

1. Einheit ber Geschwindigkeit. — Als solche gilt jene Geschwindigkeit eines Beweglichen, welche bie Längeneinheit in ber Zeiteinheit burchläuft.

Bezeichnung: 
$$V = \frac{L}{T}$$

2. Die Einheit ber Beschleunigung ist jene Beschleunigung eines Beweglichen, bessen Geschwindigkeit in der Zeiteinheit um eine (Geschwindigkeits) Einheit zunimmt.  $\mathbf{Bezeichnung}\colon \mathbf{G} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{U}} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{U}^2}$ 

3. Als Einheit ber Rraft bezeichnet man jene Kraft, welche ber Masseneinheit bie Einheit ber Beschleunigung ertheilt. Sie heißt "Dyne". Bezeichnung:

$$F = M.G = \frac{M.L}{T^2}$$

Das Gewicht eines Grammes ertheilt seiner eigenen Masse (in Paris) eine Beschleunigung von 980·896 Einheiten, sie hat somit 980·896 Dynes und das Dyne ist daher eine Kraft, die sehr nahe dem Gewichte eines Milligrammes gleich kommt.

1 Milligramm = 0.980896 Dyne 1 Gramm = 0.980896 Kilobne =

1 Gramm = 0.980896 Kilodyne = 980.896 Dyne 1 Kilogramm = 0.980896 Megadyne = 980.896 Kilo-

byne = 980896 Dyne (1 Megadyne = 1000 000 Dynes)

4. Einheit der Arbeit ober Einheit der Energie ist jene Arbeit, welche von der Krafteinheit geleistet wird, indem sie ihren Angriffspunkt längs ihrer eigenen Richtung um die Längeneinheit verschiebt; man nennt sie "Erg"

Bezeichung: 
$$W = F.L = \frac{M.L^2}{T^2}$$

Das "Erg" hat einen sehr kleinen Werth; ein Meterkilogramm entspricht:  $0.980896\times10^8\times10^2=0.980896\times10^8=98089600$ "Ergs" ober 98.0896 Megaergs.

Druckt man die Warme, welche ja auch eine Form ber Energie ist, in Ergs aus, so erhalt man

1 Calorie = 428 Kilogrammeter =  $428 \times 0.980896 \times$ 

× 108 = 4.2 × 105 Ergs = 42000 Megaergs

5) Einheit der Leistung nennt man jene Leiftung eines Motors, welcher die Arbeitseinheit in der Zeitseinheit verrichtet. Bezeichnung:

$$G = \frac{W}{T} = \frac{M.L^2}{T^3}$$

Diese Einheit ift von so außerordentlicher Kleinheit, baß eine Fliege schon einen Motor von mehreren Einheiten bar-stellt.

1 Pferbekraft = 75 × 0.890896 × 108 = 7.35672 × 109 = 735672 0000 Einheiten.

## C. Elettromagnetifche Ginheiten.

,1. Einheit der magnetischen Kraft ist jene "Wenge" Wagnetismus, welche auf eine gleich große Wenge derselben in der Einheit der Entsernung mit der Einheit der Krast einwirkt. Sind Q und Q1 zwei magnetische "Wengen," so ist nach dem Coulomb'schen Gesetze:

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}_1}{\mathbf{L}^2}$$

und folgerichtig

$$Q = L V \overline{F} = \frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{3}{2}}}{T}$$

2. Einheit bes magnetischen Felbes ist basjenige, in welchem die Einheit des Magnetismus unter der Wirkung der Krafteinheit steht. Bezeichnet man die Intensität des magnetischen Feldes mit H, die "Wenge" des Magnetismus mit Q, so ist die Kraft, welche auf letztere wirkt,

$$F = H.Q$$

und somit

$$H = \frac{T}{Q} = \frac{M^{\frac{1}{2}}}{T \cdot L^{\frac{1}{2}}}$$


3. Einheit bes magnetischen Momentes ist bas Moment eines Magneten, bessen Bole bie Einheit bes Magnetismus enthalten und sich in ber Einheit ber Entsernung befinden.

Bezeichnung: 
$$J = Q.L = \frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{T}$$

4. Stromein heit nennt man die Intensität eines Stromes, welche in einem Kreisbogen (Fig. 10) von der

Fig. 10.

Länge 1 (cm) und dem Radius 1 (cm) bie Kraft 1 auf eine Magneteinheit in der Mitte des Kreises ausübt.



Jene Kraft F, mit welcher nach ben Gesetzen von Ampère und Pouillet ein Stromelement von der Länge l und der Intensität J auf eine magnetische Wasse Q in der Entsernung L in 
deiner Richtung wirkt, welche mit der Richtung des Elementes den Winkel a

einschließt, berechnet fich nach ber Gleichung:

$$F = \frac{Q.J.l.\sin \alpha}{L^2}$$

Das Stromelement erzeugt somit in der Richtung a und in der Entfernung L ein magnetisches Feld

$$H = \frac{F}{Q} = \frac{J.l.\sin \alpha}{L^2}$$

Umgekehrt ist die Rraft, welche auf ein Stromelement wirkt, das sich in einem magnetischen Felde H befindet, deffen

Kraftlinien einen Winkel a mit der Richtung des Stromes machen (eine Kraft deren Richtung senkrecht zur Ebene des Elementes und der Kraftlinie steht), gegeben durch:

$$F = H.J.l. \sin \alpha$$
.

Endlich ist die gegenseitige Wirkung zweier Stromelemente, von der Intensität J und J₁, der Länge l und l₁, die sich in einer Entfernung L von einander befinden und mit der Geraden, welche sie verbindet, die Winkel a und a₁ bilben, und zwar so, daß die zwei Ebenen, welche je durch diese Gerade und eines der Stromelemente gelegt werden, einen Winkel w einsschließen, in absolutem Werthe gegeben nach der Formel von Ampère:

$$F = \frac{J.J_1 \ l.l_1 \ (2 \sin \ \alpha. \sin \ \alpha_1 \cos \ \omega - \cos \ \alpha \cos \ \alpha_1)}{L^2}$$

Man bezeichnet nun:

$$J = \frac{F}{H.L} = V \overline{F} = \frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{T}$$

Den zehnten Theil bieser Einheit bezeichnet man als "Ampere".

Um eine Ibee von der Art der Größe eines Ampère zu geben, wollen wir anführen, daß ein Galvanometer mit einer einzigen Nadel von mäßiger Empfindlichkeit, in Milli-Ampère getheilt werden kann. Ein Bunsensches Element von mittlerer Größe (Höhe des Zinkcylindes — 0·19 m, Durchmesser 0·09 m) gibt, im kurzen Schlusse einen Strom von 12 dis 13 Ampère; ein Danielle'sches Element von mittlerer Größe (Zinkcylinder außen, Höhe 0·19 m, Durchmesser 0·09 m; Kupfer innen, Durchmesser 0·05 m) mit Zinksulfat gibt bei kurzem Schluß, einen Strom von beiläufig 1·3 Ampère.

Man bezeichnet bas Umpere mit A.

5. Ginheit ber Cleftricitatsmenge ift jene Glettricitatsmenge, welche durch ben Querschnitt eines Leiters mit ber Ginheit bes Stromes in ber Zeiteinheit hindurchgeht:

$$A = J.T = M^{\frac{1}{2}} \cdot L^{\frac{1}{2}}$$

Den zehnten Theil dieser Einheit nennt man Coulomb, b. h. ein Ampère bewirkt den Durchgang von 1 Coulomb in einer Sekunde durch den Querschnitt eines Leiters.

Digitized by Google

Die absolute Einheit der Elektricität zerset nach Dascart von den in Milligramm ausgedrückten chemischen Aequivalenten ber Körper ein Bruchtheil = 0.10415, 3. B. 0.9373

Milligramm Baffer.

6. Wiber ftand sein heit ift ber Wiberftand eines Leiters, in welchem die Stromeinheit die Arbeitseinheit in der Zeiteinbeit verbraucht. Nach bem Gefete von Joule ift aber, wenn R den Widerstand bedeutet,

$$W = R.J^2 T$$

daher

$$R = \frac{W}{J^2 \ T} = \frac{L}{T}$$
 (also eine Geschwindigkeit.)

Die 1,000,000,000fache Widerstandseinheit hat man als "Ohm" bezeichnet und ber internationale Congreß entschied, daß ein Normal-Ohm hergestellt werbe, durch eine Queckfilberfäule bei 0° von 1 mm2 Querschnitt und einer Lange, welche durch neue Versuche genau zu bestimmen sein wird. Neue Versuche ergaben eine Lange von 106 cm.

Die "Siemens-Einheit" ift nahe 0.943 Ohm und das von der British Association gegebene Normal-Ohm ist

zu klein und entspricht nur 0.990 Ohm.

7. Ginheit ber elettromotorischen Rraft, ober Potentialdifferenz nennt man jene elektromotorische Rraft, welche in ber Ginheit des Widerstandes die Stromeinbeit erzeugt.

Bezeichnet man mit E die elektromotorische Kraft, so ist

nach bem Ohm'ichen Gefete

$$E = J.R = \frac{M^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}}}{T}.\frac{L}{T} = \frac{M^{\frac{1}{2}}L^{\frac{3}{2}}}{T^{2}}$$

Die 100,000,000fache Einheit bezeichnet man als "Volt". Ein Bolt gibt 1 Ampère in 1 Ohm: 1 Ampère  $=\frac{1 \text{ Bolt}}{1 \text{ Ohm}}$ 

1 Ampère 
$$=\frac{1 \, \Re olt}{1 \, \Omega hm}$$

Die elektromotorische Rraft eines Bolta'ichen Elementes (Zint, Rupfer, Zintsulfat ober angefäuertes Waffer) ift im Dittel gleich 1 Bolt. Jenes eines Daniell'schen Elementes (Rupfer, Kupfersulfat, Zinksulfat, amalgamirtes Zink) schwankt zwischen 1.09 und 1.14 Bolts.

8. Einheit ber Capacität. — Man versteht hierunter die Capacität eines Condensators, von dessen Belegungen jede mit der Einheit der Elektricität geladen sein würde, wenn die Einheit der Potentialdifferenz vorhanden ist. Bezeichnet man mit C die Capacität, so ist:

$$A = C.E$$

ober ·

$$C = \frac{A}{E} = \frac{T^2}{L}$$

Diese Einheit ist enorm groß. Die Capacität der Sonne ist kleiner als  $\frac{1}{10,000,000,000}$  der absoluten Einheit.

Als praktische Einheit hat man ben  $\frac{1}{1000,000,000}$  ten Theil dieser Einheit gewählt und als Farad bezeichnet. Ein Condensator von 1 Farad ist jener, welcher auf beiden Belegungen mit je 1 Coulomb gelaben, eine Potentialdifferenz von 1 Bolt zwischen beiden Belegungen gibt.

1 Coulomb = 1 Farad × 1 Volt.

Auch das Farad ist noch unbequem groß; man greift baher zum Mikrofarad, d. i.  $\frac{1}{1000,000,000,000,000}$  ber absoluten Einheit. Um sich von diesem Maße eine Vorstellung zu machen, sei erwähnt, daß eine Leydner Batterie von 1 m² Oberstäche und einer Glasdicke der Flaschen von 1 mm eine, Capacität von etwa  $\frac{1}{55}$  Mikrofarad besitzt.

#### D. Elettroftatifche Ginheiten.

1. Die Einheit der Elektricität ist jene Elektricitätsmenge, welche auf eine gleichgroße Menge in der Einheit der Kraft wirkt. Sind a und az zwei Elektricitätsmengen, so ist nach dem Coulom b'ichen Sesetze

$$F = \frac{a \cdot a_1}{L^2}$$

also für a = a1

$$a = L \mathcal{V} \overline{F} = \frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{3}{2}}}{T}$$

2. Einheit bes Potentiales ift jenes Potential, bas von ber Eleftricitätseinheit in ber Ginheit ber Entfernung hervorgebracht wird.

 $e = \frac{a}{L} = \frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{T}$ 

3. Einheit ber Capacität, b. i. biejenige eines Conbenfators, bessen Belegungen mit der Elektricitätseinheit geladen sind, bei einer Potentialdifferenz gleich der Einheit. — Bezeichnet man mit c die Capacität und mit o die Potentialdifferenz, so hat man:

a = c.e

pber

$$c = \frac{a}{a} = L$$

Capacitätseinheit ist auch die Capacität einer Rugel vom Radius 1, welche in unendlicher Entfernung von jedem elektrischen Körper sich befindet.

## E. Beziehungen zwijchen ben elektroftatifchen und ben elektromagnetifchen Ginheiten.

1. Elektricitätsmenge. Bezeichnet man mit K bas Berhältniß zwischen ber Bahl a, welche bas Maß ber Elektricitätsmenge in elektrostatischen Einheiten, und ber Bahl A, welche bas Maß berselben Elektricitätsmenge in elektromagnetischen Einheiten gibt, so ist:

$$K = \frac{a}{A} = \frac{\frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{3}{2}}}{T}}{\frac{M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{T}} = \frac{L}{T}$$

Die Dimensionen von K find also biefelben, wie bie einer Geschwindigfeit.

Der Berfuch hat nun fehr bemerkenswerther Beise ergeben: Der Werth von K ift ber Geschwindigkeit bes Lichtes gleich, b. i. K = 30.000.000 000.

Man hat baher als Umwandlungsformel

$$A = \frac{a}{3 \times 10^{10}}$$

woraus fich ergibt, baß A gegenüber a fehr flein ift.

Buptner, Die Unterfuchung von Feuerunge-Anlagen.

2. Potentialbifferenz. — Die Arbeit W elektrischer Kräfte, welche auf eine Elektricitätsmenge (A im elektromagnetischen, a im elektrostatischen Maße) einwirken, welche Menge zwischen zwei Punkten von der Potentialdifferenz E (im elektromagnetischen) oder e (im elektrostatischen Maße) sich bewegt, ist gegeben durch:

$$W = A \cdot E = a \cdot e$$
.

Man hat daher

$$\frac{E}{e} = \frac{a}{A} = K$$

baher für die Umwandlungsformel

$$E = e \times 3 \times 10^{10}$$

Es ift also E gegenüber e fehr groß.

3. Capacität. — Man hat  $C = \frac{A}{E}$ ,  $c = \frac{a}{e}$ , baher

$$\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{a}} \cdot \frac{\mathbf{e}}{\mathbf{E}} = \frac{1}{\mathbf{K}^2}$$

baher als Umwandlungsformel:

$$C = \frac{c}{9 \times 10^{20}};$$

es ift alfo C gegenüber c außerorbentlich flein.

Bum Schlusse wollen wir noch die wichtigsten praktischen Ginheiten zusammenstellen:

- 1 Ampère zerlegt in einer Stunde 0.3390 Gramm Baffer 1 " fällt " " 1.1700 " Kupfer
- 1 ", " " " " 3.9600 ", Silber
- 1 Ampère = 0.885 Siemens
- 2 Bolt = 0.8930 (0.9270?) Danielle
- 1 Volt Ampère = 1 Watt ist die dem Producte aus 1 Volt in ein Coulomb oder die der Arbeit eines Volt in 1 Ampère in der Secunde entsprechende Energie.
  - 1 Bolt-Ampère (Batt) in ber Secunde

$$= \frac{1}{9.81} = 0.102 \ m \ kg = 0.00135 \ PS$$

 $. \quad \mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

1 P.S. (metrische Pferbekraft) = 75 mkg per 1" = 4500 " " 1' = 270000 " " 1^h = 736 V.=A (Volk-Ampère) 1 H. P. (engl. Pferbekraft) = 550 Fußpfund per 1" = 33000 " " 1^h = 1980 000 " " 1^h = 746 V.=A 1 Calorie = 4166 \frac{2}{3} Watt.

# II. Abtheilung.

# Die Brennftoffe und die Berbrennungsluft.

## I. Capitel.

## Die Brennftoffe. Allgemeines.

Obwohl die eingehende Besprechung der Brennstoffe uns hier zu weit führen würde, muß doch über dieselben als die eigentliche Grundlage unserer Untersuchungen wenigstens das Allerwichtigste mitgetheilt werden.

Die in der Praxis bei Feuerungsanlagen in Verwendung kommenden Brennstoffe enthalten alle Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff oder doch mindestens zwei dieser Elemente, daneben aber meistens auch noch Sticktoff, hygroskopisches Wasser und Mineralstoffe. — Alle übrigen Brennstoffe, wie z. B. das Silicium oder der Phosphor im saueren, respective basischen Bessemerprocesse, können hier außer Betracht gelassen werden.

Man kann bie Brennmaterialien im engeren Sinne in folgender Beise eintheilen:

## 1. Refte Brennftoffe:

- a) rohe ober natürliche feste Brennmaterialien:
- a) vegetabiliche Brennstoffe. H, 43% O, 1% N

B) foffile Brennftoffe.

Torf durchschnittlich mit 59°/o C, 6°/o H, 42·5°/o O, 0·5°/o N Braunkohle " 70°/o C, 5°/o H, 24·5°/o O, 0·5°/o N Steinkohle " 82°/o C, 5°/o H, 12 °/o O, 1 °/o N Anthracit " " 95°/o C, 2·5 °/o H, 2·5 °/o O, Spur N

(Bon Baffer und Afchengehalt murbe abgesehen, ba biefe

in ziemlich weiten Grenzen ichwanten.)

b) verkohlte Brennstoffe, am Wege ber trodenen Deftillation aus ben vorigen gewonnen, und zwar aus:

- a) vegetabilischen roben Brennstoffen: Holktoble.
- β) fossilen rohen Brennstoffen: Torftohle, Brauntohlen-Rode, Steinkohlen-Rode.
  - 2. Flüssige Brennstoffe:

Petroleum, Alfohol, Theer 2c.

3. Gasförmige Brennstoffe.

Natürliches Gas. Als Beispiel möge die durchschnittliche Zusammensehung von pennsylvanischem Naturgas nach Muck mitgetheilt werden:

			67 %
•		•	22 "
			3 "
•	•		5 "
		•	1 "
			0.6 "
			0.6 "

Leuchtgas, Generatorgas, Wassergas 2c.

Bei der trockenen Deftillation der natürlich vorkommensten Brennstoffe, d. h. beim Erhitzen derselben ohne (oder doch mit sehr beschränktem) Luftzutritt bildet das verkohlte Brennmateriale den sesten Rücksland, während gasförmige und flüssige Producte entweichen, die in manchen Fällen auch ganz oder theilweise nutbar gemacht werden.

Bei Angabe ber Zusammensetzung ber Brennmaterialien kommt es vor, daß man ben vorhandenen Sauerstoff an Wasserstoff (als sogenanntes "chemisch gebundenes Wasser") gebunden annimmt, und ben darüber noch vorhandenen Wasserstoff als "bisponiblen" bezeichnet. So würde z. B. die Analyse einer Ostrauer Rußkohle ergeben:

Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, daß dieses "chemisch gebundene Wasser" durchaus nicht als Wasser in den Brennstoffen vorhanden ist; diese Annahme ist jedoch bequem, wenn es sich darum handelt, die zur Verbrennung eines bestimmten Quantums eines Heizstoffes nöthige Luft zu berechnen.

Bunächst interessirt uns von den Brennstoffen ihre chemische Zusammensetzung, d. i. in erster Linie ihr Gehalt an hygrosekopischem Wasser, ihr Aschengehalt, die Zusammensetzung des verbrennlichen Theiles derselben, sowie ihrer Asche; in manchen Fällen auch ihre Gasgiebigkeit und ihr Koke-Aussbringen.

Die Ermittlung der Zusammensetzung des verbrennlichen Theiles der Kohlen sowie ihrer Asche hier zu beschreiben würde uns zu weit führen, wir verweisen in dieser Hinscht auf H. v. I üptner "praktisches Handbuch für Eisenhüttenchemiker" p. 209 ff und p. 153 ff. Hier müssen wir uns darauf beschränken, nur die einsach auszuführenden Bestimmungen des Rässe und Ascherzussbringens kurz zu beschreiben.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Erlangung einer richtigen Durchschnittsprobe. Den Kohlenhaufen, von welchem eine Probe genommen werden soll, durchschneidet man mittelst zweier ober mehrerer Gräben (die aber dis auf den Boden reichen müssen) und wirft die hierbei ausgeschaufelten Kohlen zu einem neuen quadratischen oder rechteckigen Haufen auf. Diese Operation wiederholt man (indem man je kleiner die gewonnenen

Saufen werben auch mit ber Bertleinerung ber Rohlenftude fortschreitet) so lange, bis man endlich zu einem ziemlich fein gepulverten Saufchen von etwa 1 dm's Inhalt gelangt. Diefe Menge wird nun recht fein gepulvert und hieraus die gur Analyse zu verwendende Durchschnittsprobe am besten nach der. im chemisch-technologischen Laboratorium ber t. t. Hochschule für Bobencultur angewenbeten Methobe von F. Schwadhöfer erhalten. Das feine Pulver wird aut durchgerührt und in einem quabratischen Blechkaften von etwa 0.5 m Seite und 3 bis 4 cm Sohe flach ausgebreitet; nun wird in diesen Raften ein Blecheinsat eingelegt, welcher 100 quabratische Relber von 5 cm Seite besitt; aus jedem Rache wird mittelft eines Hornlöffels eine kleine Menge des Rohlenvulvers herausgenommen, alle diese Partien gut gemischt und nochmals in bem inzwischen gut gereinigten Blechtaften ausgebreitet. Nach breimaliger Wiederholung dieser Operation kann man sicher fein, eine gute Durchschnittsprobe zu besiten.

Wasserbestimmung: Die Bestimmung des Wassergehaltes (Rässegehaltes) ersolgt durch Trocknen von 5 bis 10 Grammen des möglichst verkleinerten Materiales (bei Holz in Form von möglichst kleinen Spähnen) bei 100° C. (und zwar nach F. Schwackhöfer im Wasserstoffstrome) in einem Trockenkasten dis zum constanten Gewichte. Die Temperatur von 100° C. soll nicht überschritten werden, da Steinkohlen schon bei wenig höherer Temperatur slüchtige Stoffe zu entswickeln beginnen. Das Trocknen soll im Wasserstoffstrome vorgenommen werden, da im Luftstrome schon bei dieser niederen Temperatur eine theilweise Oxydation der Kohlen statts

finbet.

Aschengehalt. Ein bis brei Gramm bes möglichst zerkleinerten und getrockneten Brennmateriales werden zunächst im bedeckten Platintiegel bei mäßiger Hise längere Zeit erhist, und endlich im schiefgestellten Tiegel (bei Luftzutritt) unter öfterem Wenden mittelst eines Platinspatels bis zum constanten Gewichte geglüht. Mit Vortheil bedient man sich zum Versaschen der Kohlen insbesondere aber der Koke und des Graphites eines Muffelosens. In diesem Falle verwendet man statt des Tiegels einen größeren Platindeckel oder eine kleine Platin- oder Porzellanschale.


Bestimmung der Kohlen: und Koke-Ausbeute. Hiezu wird eine abgewogene Menge der Substanz in einem bebeckten und schwach lutirten Tiegel so lange zur Rothgluth erhipt, als brennbare Gase entweichen. Nach dem Abfühlen wird die erhaltene Koke gewogen. Der Gewichtsverlust ents spricht den entwichenen Gasen.

Muck erhitt ein Gramm der fein gepulverten Kohle rasch und stark in einem Platintiegel, der mit seinem Deckel bedeckt ist, so lange, dis am Rande des Deckels keine Flamme mehr sichtbar ist. — Das Aussehen und die Menge des erhaltenen Koke benützt er dann auch (bei Steinkohlen) zur Classisiscation der untersuchten Kohle. Er unterscheidet nämlich

Bezeichnung ber Gattungen ober Classen	Clementar- Zusammen- se <b>h</b> ung	Rote- Aus- beute %	Beschaffenheit und Aussehen ber Roles	fpecifisches Gewicht
I. Trockene Steinkohlen mit langer Flamme	C H O 75 5.5 19.5 618 618 618 80 4.5 15	50 bis 60	pulverförmig ober höchtens sufammengefrittet	1.25
II. Fette Steinkohle mit langer Flamme ober Gastohle	80 5.8 14.2 bis bis bis 85 5 10	60 bis 68	geschmolzen, aber fart zerklüftet	1·28 bis 1·3
III. Eigentliche fette Rohlen ober Schmiebe- kohlen	84 5 11 bis bis bis 89 5 5 5 5	68 bis 74	geschmolzen bis mittelmäßig compact	1.3
IV. Fette Steinkohle mit turzer Flamme ober Roftohlen	88 5 5 6 5 bis bis bis 91 4 5 5 5	74 bis 82	geschmolzen, sehr compact, wenig zerklüftet	1·3 bis 1·85
V. magere ober anthrascitische Steinkohlen	90 4·5 5·5 bis bis bis 93 4 3	82 bis 90	gefrittet ober pulverförmig	1·35 bis 1·4

Die vorstehende Classification gründet sich wesentlich auf ben Schmelzbarkeitsgrad der Rohle, sowie auf Beschaffenheit und Menge der Glüh- (resp. Berkokungs.) Rücktände.

Die für die verschiedenen Flöppartien Bestphalens charatteristischen Formen der Berkokungsrückstände (in umgekehrter Reihenfolge wie oben) veranschaulicht nebenstebende Figur (11).



Die ausgezogenen Umrifilinien gelten für die bei normaler, b. h. starker Erhitzung erhaltenen Kokekuchen — die Normalprobe —, die punktirten Umrifilinien dagegen für die Kokekuchen, welche bei schwacher Erhitzung gewonnen sind — für die Blähprobe. Jede einzelne Figur bezeichnet in etwa halber natürlicher Größe, das im Platintiegel erhaltene Verfofungsproduct von 1 Gramm sein gepulverter Kohle.

Nicht nur in der Form, sondern auch in der Farbe zeigen die durch starke oder schwache Erhitzung erhaltenen Kokefuchen bemerkenswerthe Unterschiede. Wenn nämlich die "Normalprobe" überhaupt mehr oder weniger silbergraue, glänzende Kuchen liefert, so erscheinen die der "Blähprobe" stets mehr oder weniger schwarz und wenig oder gar nicht mehr glänzend. Dieselben Erscheinungen beobachtet man auch beim Ofenbetrieb, je nach heißem oder kaltem Ofengang.

Der Grund bes verschiedenen Aufblahungsgrades liegt in bem verschiedenen Schmelgbarkeits oder richtiger Fluffigfeits-



^{*)} Die mit punttirten Linien verbundenen Bahlen bezeichnen bie entsprechenben ungefähren Roteausbeuten.

Grade der schmelzenden Kohle. Man kann dies mit der Sauerteig= oder Hefegährung vom Teig sehr wohl vergleichen. Ein zu dünner Teig "geht nicht auf", weil die Gasblasen bald platzen und der Teig wieder niedergeht. Weniger dünner und daher zäherer Teig bietet den aufsteigenden Gasblasen mehr Widerstand; es entstehen größere Höhlungen, deren zähere Wandungen beim endlichen Platzen nicht wieder zusammensinken. Aus demselben Grunde auch bildet aus Seisenwasser oder ähnlichen schleimigen Flüssigkeiten aufsteigende Luft viel größere und schwerer platzende Blasen wie aus reinem Wasser aufsteigende Luft.

Die Rohlen 1), 2) und 3) blähen nicht, weil sie gar nicht,

ober unvollkommen schmelzen.

Die Rohlen 4) und 5) blaben, weil sie beim Schmelzen

eine zähflüffige Maffe bilben

Die Rohlen 6) und 7) blaben weniger, weil fie zu einer bunn-fluffigen Daffe fcmelzen.

Rohle 8) verhält sich wieder wie die Kohlen 1) ober 2)

## II. Capitel

## Beizwerth ber Brennftoffe und beffen Bestimmung.

Nächst ber Zusammensetzung interessirt uns ber Barmewerth ber Brennstoffe, ber sich in zweisacher Beise figiren läßt.

Einmal interessirt uns die Wärmemenge, welche bei ber Berbrennung von 1 kg des Brennmateriales gewonnen werden kann, b. i. der absolute Brennwerth, Heizwerth oder Wärmeffect; andererseits aber interessirt es uns auch, die Wärmemenge zu ermitteln, welche bei der Verbrennung der Bolumseinheit eines Brennstoffes producirt werden kann, und diese bezeichnet man als den specifischen Brennwerth, 2c.

Man hat vorgeschlagen, den absoluten Wärmeeffect burch Bersuche im Großen, d. h. durch einen Heizversuch zu ermitteln. Allein dies ist nach keiner Richtung hin empfehlenswerth. Bor allem erhält man durch solche Bersuche nie den wirklichen Wärmeeffect, sondern stets zu niedrige Zahlen, dann gelten

bie erhaltenen Zahlen nur für eine ganz bestimmte Feuerungsanlage, für einen bestimmten Zustand des Kessels (Kessels
stein) und sind ganz erheblich von der Wartung des Feuers
abhängig. Hierdurch wird der oft hervorgesehrte Nupen einer
richtigeren Durchschnittsprobe des Brennmateriales völlig illusorisch, selbst wenn es, was durchaus nicht der Fall ist,
unmöglich wäre, sich richtige Durchschnittsproben von Brennmaterial auf eine andere Weise zu verschaffen. Genau dieselben Schwierigseiten bietet es ja auch, richtige Durchschnittsproben von Erzen zu erhalten, und doch fällt es niemand
ein, eine Erzpost erst nach der Höhe des Ausbringens im
Ofen zu bezahlen! Endlich sind derartige Heizversuche auch
ziemlich kostspielig.

Eher zu empfehlen ist die Berechnung des sogenannten theoretischen "Wärmeeffectes" aus den Resultaten der chemischen Analyse. Auch die auf diesem Wege erhaltenen Resultate sind nicht ganz richtig, da die Kohle kein Gemenge ihrer Elementarbestandtheile, sondern ein Gemenge von uns unbekannten Verbindungen dieser Bestandtheile ist. Bei der Verbrennung wird daher offenbar ein Theil der producirten Wärmemenge zur Zerlegung dieser Verbindungen verwendet.

Die Formel

$$p = \frac{8080 \text{ C} + 34462 \text{ (H} + \frac{\text{W}}{9}\text{)}}{100}$$

würbe ben absoluten Heizeffect bann geben, wenn ber Brennstoff ein Gemenge von reinem Kohlenstoffe ( $C^{\circ}/_{\circ}$ ), reinem Basserstoff (sowohl  $H^{\circ}/_{\circ}$  als  $\frac{W}{9}^{\circ}/_{\circ}$ , b. i. der disponible und ber Basserstoff ( $\frac{8}{9}$   $W^{\circ}/_{\circ}$ ) wäre. Da dies nicht der Fall ist (wie schon oben erwähnt), müssen die so erhaltenen Bahlen erheblich zu groß sein. Der Unterschied zwischen diesen Jahlen und dem thatsächlichen absoluten Bärmeeffecte stellt die Bildungs-wärme von  $1 \ kg$  des Brennstoffes dar; sie ist für einige Kohlengattungen nach Prosessor F. Schwaach öfer's Analysen ans der weiter unten gegebenen Zusammenstellung ersichtlich.

Bur Berechnung bes absoluten Barmeeffectes ber Brauntohlen (auch Holz und Torf) bedient man sich sehr häufig ber von Dulong aufgestellten Formel

 $p = \frac{8080 \text{ C} + 29633 \text{ H} - 637 (\text{W} + \text{W}_1)}{100}$ 

in welcher der Procentgehalt des Brennstoffes an Kohlenstoff mit C, jener an disponiblem Wasserstoff mit H, an chemisch gebundenem Wasser mit W, endlich an hygroskopischem Wasser mit W, bezeichnet ist. Daß auch diese Werthe nicht richtig sein können, geht schon daraus hervor, daß hierbei angenommen wurde, daß das sogenannte chemisch gebundene Wasser eigentlich als hygroskopisches vorhanden sei, sowie, daß das durch Verbrennen des disponiblen Wasserstoffes gebildete Wasser nicht condensirt werde.

Bei Steinkohlen sind die so berechneten Zahlen stets (und oft ganz erheblich) kleiner als die thatsächlichen absoluten Heize werthe, weshalb man sich für diese besser kormel

$$p = \frac{8080 C + 34462 H}{100}$$

bedient, obwohl auch biese im Mittel um 5% zu niedere Werthe gibt. In derselben bedeutet C ben Kohlenstoff=, H den disponiblen Wasserstoff=Brocentgehalt.

In neuerer Zeit hat der leider kürzlich verstorbene Dr. Otto Gmelin (Osterr. Ztschft. f. Bg. u. Ht. W. 1886, p. 365, 366) eine sehr einfache Methode angegeben, um den Brennwerth von Kohlen zu ermitteln. Er bestimmt den hygrostopischen Wasser- (H2O) und den Aschengehalt der Kohle, und berechnet hieraus den Wärmeeffect der Kohle nach der Formel

p=[100 — (H2O + Afche)] 80 — c. 6 H2O Der Coëfficient c ist vom Feuchtigkeitsgehalte der Kohle

abhängig und hat folgende Werthe: Hygrostopischer Wassergehalt:

Die so gefundenen Werthe stimmen mit den direct im Calorimeter gefundenen Rahlen fehr aut überein, wie die unten

ftebende Rusammenstellung zeigt.

Gine andere Methobe jur ungefähren Beftimmung bes absoluten Barmeeffectes rührt von Berthier ber. Dbwohl Diefelbe nur hochst ungenugende Resultate gibt, ift fie boch noch, und zwar wegen ihrer raschen und bequemen Ausführung in vielen Laboratorien im Gebrauche, weshalb fie mit einigen Worten besprochen werben möge.

Ein Gramm bes getrockneten und möglichft gerkleinerten Brennmateriales wird mit ber vierzigfachen Menge Bleiglätte gemischt und in eine Probirtute gebracht, mit 30 Gramm Bleiglätte und endlich mit einer 6 mm ftarten Schichte Glaspulver gebectt, ber Decel aufgesett und in einem Muffel ober Windofen anfangs vorsichtig, fpater bis zur Rothgluth erhitt. Rach brei viertel Stunden läßt man es erfalten, zerschlägt die Tute, befreit den Bleiregulus durch Klopfen mit einem Hammer von ber Schlacke, untersucht lettere auf einzelne Bleikorner (bie nicht vorhanden fein follen) entfernt ben anhaftenden Glatteftaub und wägt. Jede Probe wird doppelt gemacht und die beiben Bleikonige sollen um nicht mehr als 0.1 Gramm bifferiren. Da ein Theil Kohlenstoff 34 Thl. Blei reducirt, so entspricht, wenn man bas Gewicht bes erhaltenen Bleiregulus mit q bezeichnet, q bem jur Reduction besfelben nöthigen Rohlenftoffe, und da die Berbrennungswärme von 1 kg Rohlen: stoff (zu Rohlenfäure) = 8080 Calorien ift, erhält man ben

absoluten Barmeeffect nach der Formel

$$p = 8080 \times \frac{q}{34} = 237.6 q$$

Daß biefe Bahlen nicht richtig fein können, geht schon baraus hervor, weil bei ber Berechnung angenommen wurde, alles, was Bleioryd zu Blei reducirt, sei Kohlenstoff; überbies ift auch bei dieser Berechnung die Bilbungswärme ber Roble nicht berücksichtigt worden.

Am sichersten läßt sich ber absolute Wärmeeffect auf

calorimetrischem Wege ermitteln.

Ein berartiges Calorimeter für Beizwerthbestimmungen in







Fig. 13.



ziemlich großem Maßstabe ist bas folgende in Fig. 12 bis 15 abgebildete.

In der in Fig. 12 ersichtlichen Borderansicht ist g h i ein aus gut verzinntem Bleche angefertigter


angefertigter Wafferfasten, ber etwa 100 Liter faßt und bis oben gefüllt ift. Der Hahn h dient zum Ablaffen bes Baffers, während die Beigthure e mit bem Schies zum Ber= ber brennungeraume führt. Die Deffnung f bient zum Unfeten eines Blasebalges.


Dben ist der Raften mit einem Deckel geschlossen, welcher 4 Dessen nungen besitzt: eine für das Rauchrohr c d, eine zweite, i,

zum Einsenken eines Thermometers, eine britte zur Handhabung eines Rührers h (ber übrigens in Fig. 13 deutlicher ersichtlich ist) und die Oeffnung g zum Einstüten von Wasser. Die beiden Schnitte Fig. 13 und 14 sowie die Figur 15 lassen ben Feuerraum ab und ben (im Ganzen 6 m langen) Canal c für die Berbrennungsproducte erkennen.

Die Bestimmung wird in folgender Art ausgeführt: der Kasten wird beinahe ganz mit Wasser gessüllt, dieses durch Auf- und Abwärtsbewegen des unten rostartig gestalteten Kührers gemischt, und seine Temperatur mittelst des Thermometers i abgelesen. Nun wird das gewogene Brennmaterial eingestragen, entzündet, die Thüre e und der Schieber geschlossen und durch f mittelst eines Blasebalges Luft ein-

geblasen. Wäh= rend der Ber= brennuna mird die Wassermasse öfters umgerührt, und zur Erhaltung des Feuers von Zeit zu Zeit Brennmateriale (natürlich vorher gewogenes) nachgelegt. Nach be= endiater Verbrennung wird die Temperatur des





Baffers abermals gemeffen, und auch die Dauer des Versjuches notirt.

Rach bem Erfalten werden die unverbrannten Rüchstände burch Absieben von der Asche getrennt und ihr Gewicht von dem des verheizten Brennmateriales abgezogen.

Ift das Calorimeter mit q kg Baffer von to gefüllt, wurden P kg Brennstoff verheizt und P, kg davon unverbrannt gefunden, und hatte das Baffer nach der Berbrennung die

Temperatur To angenommen, so ist ber absolute Heizwerth bes Brennstoffes

 $p = \frac{q (T - t)}{P - P}$  Calorien.

Hierbei find jedoch brei Umftanbe nicht in Betracht gezogen, burch beren Bernachlässigung ber Beizwerth gang betrachtlich unrichtig gefunden murbe. Um bies zu vermeiben, muß man entsprechende Correcturen anbringen, nämlich:

1. wegen der Barmeabsorption der Masse des Instrumentes:

2. wegen ber Erwarmung ber eingeführten falten Berbrennungsluft:

3. wegen der Wärmeverluste, welche der Apparat mabrend

bes Berfuches burch Leitung und Strahlung erleibet.

Die Correcturen bezüglich ber beiden letten Buntte find bei bem beschriebenen Apparate so schwierig zu ermitteln, bag man bavon gang absieht. Dasfelbe gilt auch von ber Ermittlung iener Barmemenge, welche die Berbrennungsgafe bem Calorimeter entführen. Alle diese brei Bernachläffigungen bewirten Fehler in berfelben Richtung (eine Berringerung bes gefundenen Beizwerthes) und beeinträchtigen somit die Genauigkeit der erhaltenen Resultate gang erheblich.

Um den Berluft durch Barmeleitung und Strahlung gu verringern, fann man übrigens ben Blechkaften in einen holgernen

Raften einschließen.

Die Correction bezüglich des Bunktes (1) bewerkstelligt man burch Ermittlung bes "Wafferwerthes" bes Inftrumentes. Man erhalt benfelben, inbem man bas Gewicht bes (trodenen) Calorimeters mit bem specifischen Gewichte bes Metalles, aus welchem es gefertigt ift, multiplicirt. Diefer "Wafferwerth" bes Calorimeters wird zu bem Gewichte feines Bafferinhaltes hinzuaddirt, die Summe mit der erzielten Temperaturerhöhung multiplicirt und burch bas Gewicht bes verbrannten Beizmateriales bivibirt.

Burbe 3. B. bas aus Gifenblech hergestellte Calorimeter (specifische Wärme = 0.11) 10 kg wiegen und mit 90 kg Baffer gefüllt sein; waren bei bem Bersuche 0.4 kg an Brennmateriale verbraucht worden und hierbei bas Baffer im Calorimeter von 17° C. auf 37° C. (alfo um 20° C.) erwarm

worden, so hätte man

$$10 \times 0.11 + 90 = 91.1 \, kg$$


Wafferwerth
bes trodenen
Eaforimeters
 $p = \frac{91.1 \times 20}{0.4} = \frac{1824}{0.4} = 4555$  Caforien

Diefer Apparat veranlaßt wie alle im großen Dagftabe ausgeführten Brennwerthbeftimmungen - außer ben ichon erwähnten noch eine Reihe anderer Fehler, wie 3. B. burch Die Schwierigfeit - um nicht zu fagen Unmöglichfeit, eine pollständige und rauchlofe Berbrennung zu erzielen 2c.

Um wirklich richtige Resultate zu erlangen, was auch von ber Braris nach Möglichfeit angeftrebt werden follte, (ba man

ja nur bann, wenn ber Beigwerth bes Brennmateriales genau befannt ift, die verschiedenen Urten der Barmeverlufte mit Sicherheit ermitteln fann, worin ja, wie icon in ber Ginleitung gefagt, ber Sauptnugen ber Beigversuche gu suchen ift) muffen alle Tehlerquellen des Berfuches berücffichtigt werden, und dies ift nur bei Berfuchen in fleinerem Magftabe möglich. Allerdings


die Möglichkeit ber Berücffich= tigung der Tehlerquellen gege= ben find) um fo genauer ausfal-Ien, je mehr bes au untersuchen= ben Brennftof= fes in Bermen= bung gelangen fann, und hier= nach läßt sich die Gute der be= treffenden Bor: richtungen, (bie naturgemäß Calorimeter fein müssen) haupt= fächlich beurtheilen.





Eines der ältesten Verbrennungscalorimeter ist das von Dulong Fig. 16. Die Berbrennung ber zu untersuchenben Rörver vollzieht fich in der Berbrennungstammer A, welche in einem größeren mit Baffer gefüllten Raften placirt ift. zur Berbrennung erforderliche Sauerftoff (bie Berbrennung erfolgt nämlich mit reinem Sauerstoff), wird burch bas nabe am Boden der Berbrennungstammer mundende Rohr B eingeführt, mährend die gasförmigen Berbrennungsproducte burch das Schlangenrohr DEG entweichen, um fo möglichft viel Barme an das Calorimeter abzugeben. Das Thermometer T bient zur Messung der Temperaturerhöhung. Flüssigkeiten werben mittelft einiger Baumwollfäben, die als Dochte functionirend in eine die Fluffigfeit enthaltende Röhre tauchen, verbrannt. während feste Stoffe nach Dulong in Bulverform mit einer indifferenten Substanz gemischt (um bas Rusammenbacken zu verhindern) in einer fupfernen Rapfel jur Berbrennung gelangen.

Um den Ginfluß der Strahlung zu vermindern, benutte



Dulong den Rumford's schen Kunftgriff, daß er das Calorimeter beim Beginne des Versuches ungefähr ebenso weit unter die Temperatur der Umgebung erfalten ließ, als es am Schlusse desjelben wärmer war wie letztere. Leider sind weitere Details über diese Versuche nicht bekannt.

Diesem ziemlich ähnlich ist bas Calorimeter von Favre und Silbermann Fig. 17, bas Wüllner wie folgt beschreibt:

Die wesentlichsten Theile desselben sind wieber die Berbrennungskammer und das Calorimeter. Die Berbrennungskammer A besteht aus einem Gefäße aus dünnem, vergoldetem Kupferblech. Zur Einführung des Sauerstoffes in dieselbe diente das Rohr O, welches mit einem unter dem Drucke einer Atmosphäre mit Sauerstoff gefüllten Gasometer in Berbindung stand. In einzelnen Fällen diente auch das durch den Deckel schräg in die Kammer eintretende Rohr B zur Zusührung des Sauerstoffes, welcher dann direct auf den zu verbrennenden Körper strömte; sonst diente das letztere Rohr zur Einführung der zu verbrennenden Gase. Bei der Verbrennung der leicht brennbaren slüssigen und sesten Körper war es verschlossen. Die gassörmigen Verbrennungsproducte entweichen durch das Schlangenrohr sSc; entstehen derartige nicht, so wird dieses Rohr bei e lustdicht verschlossen.

Durch ben Deckel reicht in die Berbrennungskammer ferner das oben mit einer biden Glasplatte versehene Rohr N A. Auf dasselbe ift oben ein Spiegel M gesetzt, deffen Einfallstoth nach unten gegen die Berticale geneigt ift, so daß man von der Seite her den Gang der Berbrennung beobachten und

ihn bann nach Bedürfnig regeln tann.

Dieser ganze Apparat ist mit drei seinen, in der Zeichnung fortgelassenen Stangen an dem Deckel des Calorimeters aa besessigt, so daß er, dis auf die erwähnten Röhren, welche den Deckel des Calorimeters durchsehen, ganz unter Wassertaucht. Das eigentliche Calorimeter au ist ein Aupserchlinder, 2 Decimeter hoch und 12 cm im Durchmesser. Es ist zur Verminderung des Emissionsvermögens auswärts versilbert und polirt. Dasselbe ist mit einem ebenfalls versilberten Deckel von Aupser bedeckt, welcher die nöthigen Deffnungen hat, um ein Thermometer einzusehen, ferner um die Stangen i eines Rührers hindurch zu lassen und schließlich eine große Deffnung in der Mitte, um die Röhrenleitungen zur Verbrennungskammer austreten zu lassen.

Das Calorimeter aa steht auf 4 Korksüßen in einem zweiten, weiteren Chlinder ebenfalls von Rupser, so daß der Zwischenraum der Chlinderflächen 2 cm, und der beiden Böden 2.5 cm beträgt. Dieser Zwischenraum ist mit einem Schwanenpelz, die Dannenseite nach dem Calorimeter hingewandt, ausgefüllt, welche so an dem äußeren Cylinder des sessigtigt ist, daß die Dannen die Calorimeterwand nicht berühren.

Der Cylinder dd steht schließlich in einem britten Gefäße ee, so daß der Zwischenraum zwischen beiden Gefäßen 2·5 cm, am Boden 3·5 cm beträgt. Dieser Zwischenraum ist mit Wasser von der Temperatur der Umgebung gefüllt.

Durch diese Vorsichtsmaßregeln war die Strahlung gegen die Umgebung. so sehr vermindert, daß die Abkühlung in einer Minute, wenn die Temperaturdifferenz 1°C. war, nur 0·002° betrug, wie aus ausgedehnten Versuchsreihen, welche zur Untersuchung der Erkaltung angestellt waren, sich ergab. Zugleich zeigte sich, daß, da die Temperaturdifferenz zwischen dem Calorimeter und dem Wasser in dem Gesäße e niemals 10° erreichte, die Abkühlung stets der Temperaturdifferenz proportional gesetzt werden konnte. Ist daher in einer Zeit von m Minuten die mittlere Temperaturdifferenz des Calorimeters und der Umgebung to, so ist die Erwärmung ober Abkühlung des Calorimeters in dieser Zeit

 $\triangle$  t = m.0.002 t.


Favre und Silbermann wandten nun meift bei ihren Bersuchen die Rumford's che Compensationsmethode an und theilten dann die ganze Versuchsdauer in mehrere Perioden. Indem der Gang des Thermometers stetig beobachtet wurde, erhielt man dann die mittlere Temperaturdifferenz t für jede dieser einzelnen Perioden, und aus dieser wurde dann für jede

Beriode der Werth der Correction At berechnet.

Bur Berbrennung ber Gase wird das Gas burch bie Röhre B eingeleitet, indem das Zuleitungsrohr durch dasselbe in die Rammer eingeführt wird. Das Gas wird außerhalb entzündet und dann rasch das Rohr eingeschoben. Die Menge des verbrannten Gases wird gewöhnlich aus der Menge der entstandenen Berbrennungsproducte, meift Rohlenfäure und Waffer, bestimmt. Der Wafferdampf condenfirt fich entweber in der Verbrennungstammer oder in der kleinen in dem Schlangenrohre befindlichen Rammer k. Die Rohlenfäure wird in einem, mit dem Schlangenrohre verbundenen Rali-Upparate absorbirt. Bur Berbrennung ber fluffigen Rorper diente eine Lampe L Fig. 18, welche an dem Deckel der Berbrennungstammer mit zwei Platindrähten befestigt mar. Diefelbe bestand aus einem Gefäße von Rupfer, welches ungefähr zwei Cubitcentimeter faßte, aus welchem ber Docht hervorragte und bis

fast zu seinem Ende von einem Ringe umschlossen war. Die Lampe wurde vor dem Einsetzen entzündet und dann sehr schnell eingesett. Die festen Fette wurden in G, Fig 18, verbrannt, deren Einrichtung wohl keiner weiteren Erläuterung bedarf.






Zur Verbrennung des Schwefels diente die kleine Porzellanschalle C, welche ebenso wie die Lampe L und G an den Deckel der Kammer befestigt war. Zur Verbrennung der schwer brennbaren Körper, wie der Kohlen, diente der kleine Platincylinder K, dessen Boden durchlöchert war, und so als Rost diente. Um dieselben zu entzünden, wurde durch das Rohr B, nachdem die Kammer mit Sauerstoff gefüllt war, ein 4 dis 5 Willigramme schweres Stück brennender Kohle auf die Kohlen des Chlinders K geworsen, und dann sofort durch B Sauerstoff eingeblasen, indem das, in B mündende Zuleitungsrohr mit einem Gasometer voll Sauerstoff verbunden war.

Über den Gang der Bersuche bedarf es wohl keiner weiteren Erläuterung; aus der, während der Verbrennung bestimmter Duantitäten der sämmtlichen Substanzen beobachteten und in der vorhin angegebenen Weise corrigirten Temperaturerhöhung wurde mit den bekannten Basserwerthen des Calorimeters die entwickelte Wärmemenge in gewöhnlicher Weise berechnet. Als Einheit der Wärmemenge wurde von Favre und Silbermann jene genommen, welche ein Gramm Wasser zwischen 20° und 25° C. um 1° C. erwärmt.

Digitized by Google

Fig. 19.



Ein mobernes und besonders zweckmäßiges Calorimeter zur Bestimmung des absoluten Heizwerthes von Brennstoffen ist das von F. Schwackhöfer construirte und in Fig. 19 ersichtliche und zwar hauptsächlich deshalb, weil es bei der Möglichkeit, die Bersuchssehler auf ein Minimum zu reduciren,

gestattet, eine ziemlich beträchtliche Menge bes Brennstoffes (bis zu 10 g) zur Verbrennung zu bringen, was bei keinem andern in gleichem Maße ber Fall ist.

Bir wollen dasselbe in möglichster Rurge beschreiben und muffen bezüglich aller Details auf Die Originalabhanblung

verweisen. *)

Bur Bestimmung bes Wafferwerthes bes Calorimeters füllt man zunächst das Gefäß CC mit Baffer von genau gemeffener Temperatur (ca. 30° C.) fentt durch m in die Berbrennungstammer AA, ein empfindliches Thermometer und wartet (unter öfterem Sin- und Berbewegen des Mischers LL), bis die beiden Thermometer T, und T, untereinander wie auch mit bem in AA, befindlichen gleiche Temperatur zeigen. Beobachtungen werden notirt. Run macht man noch weitere Beftimmungen in gleicher Beise, nur mit bem Unterschiede, bag man CC junachft zur Salfte mit Baffer von ber Lufttemperatur füllt und bann Wasser von circa 45° nachgießt. Aus Dieser Angabe berechnet sich ber Wafferwerth bas Calorimeters. Run bereitet man fich Buderfohle, indem man Sut-Melis in nufaroke Stude gerichlägt und in einem beffischen Tiegel bei gelinder Site vertohlt, die ftart aufgeblähte fohlige Maffe in einem zweiten bebecten Tiegel im Holztoblenfeuer etwa zwei Stunden lang ber Weißglühhite ausset; nach bem Mustuhlen in Reisforn große Stude zerschlägt, und bas feine Bulver burch Abfieben entfernt. Letteres wird bei einer neuerlichen Berfohlung bem schmelzenden Buder beigemengt. Bon ber Buderfohle wird die Elementaranalyse und calorimetrische Verbrennung vorgenommen. Schwadhöfer fand die Zusammensehung berfelben im Mittel zu 97.27 % C, 0.78 % H, 1.41 % chemisch gebundenes Waffer und 0.54 % Afche, woraus fich der absolute Beizeffect nach der modificirten Dulong'ichen Formel zu.  $8080 \times 97.27 + 34462 \times 0.78 - 620 \times 1.41$ = 8120 Cal

berechnet. **)

100



^{*)} F. Schwadhöfer, "calorimetrische Bärmebestimmung der Brennmaterialien" Zischt. für analytische Chemie 1884. 4. heft, Itst der Dampf keffeluntersuchungs- und Bersicherungs-Gesellschaft a. G. 1884 Kr. 6 und 7. **) 620 ist die zur Erwärmung der Gewichtseinheit Wasser von der Beobachtungstemperatur (17°C.) auf 100° und zur Verdampsung desselben nöthige Wärmemenge nach Regnault.

Die Berbrennung im Calorimeter ergab im Mittel

7982 Calorien.

Nachdem das Calorimetergefäß CC mit einer genau gemessenen Wassermenge von Lufttemperatur gefüllt ist, werden für jede Verbrennung von der zu prüsenden seinkörnigen Wineralkohle in der Regel 5 bis 6 und von der Zucerkohle 2 bis 4 Gramm eingewogen. Das Rohlenquantum muß so gewählt werden, daß die Temperaturerhöhung des Calorimeterwassers von 10° C. nicht viel abweicht. Die Resultate fallen nur dann genau aus, wenn dei allen Versuchen sowohl die Verdrennungsdauer, als auch die Temperatursteigerung annähernd die gleiche ist.

Es muß daher bei einer jeden Kohle ein Borversuch gemacht werden, um die richtigen Verhältnisse zu finden. Liegt die Elementaranalyse der betreffenden Kohle vor (was in der Regel der Fall ist), so läßt sich schon daraus die Wenge der Wineralkohle und Zuckerkohle, welche für eine Verdrennung nothwendig ist, mit hinlänglicher Genauigkeit berechnen. Die Verdrennungsdauer beträgt 55 bis 60 Minuten. Die Temperatursteigerung hat man durch die Anwendung einer arößeren oder geringeren Menge Zuckerkohle in der Gewalt.

Die Mineraltohle wird in der Platinkammer A abgewogen. Bei vorsichtiger Gebahrung fällt von der fein gepulverten Mineralkohle keine Spur durch das Platinsied e. Ist das Sied nicht fein genug gelocht, so läßt sich dadurch abhelfen, daß man auf dasselbe etwas gröbere, abgesiedte Zuckerkohle ausdreitet, abwägt, und dann erst das Mineralkohlenpulver aufschüttet. Die Platinkammer A dient zur Aufnahme

der Zuckerkohle.

Nach dem Abwägen wird die Platinkammer zusammengesetzt, mit Hilfe der Muffen im Mantelgefäße B befestigt, und letzteres verschraubt. Wan wartet 15 bis 30 Minuten, bis das Gefäß B, welches sich durch das Ansassen mit den Händen etwas erwärmt hat, wieder abgekühlt ist, läßt sodann die Deckplatte K herab, fügt die Thermometer  $T_1$ ,  $T_2$  und  $T_7$  ein, stellt die erforderlichen Schlauchverbindungen her und setzt die beiden zur Beobachtung des Verbrennungsprocesses dienenden Spiegel S und  $S_1$  auf.

Man wartet nun so lange, bis die Temperatur constant

geworden ift, liest fobann alle Thermometer ab und beginnt

mit ber Berbrennung.

Der Wafferausfluß wird so regulirt, daß in O ungefähr  $^{5}/_{6}$  und in P  $^{1}/_{6}$  des ganzen Gasquantums aufgesammelt wird. Das Gesammt-Gasvolumen beträgt bei jeder Verbrennung etwa 25 bis 30 Liter.

Das Mantelgefäß B steht mittelst ber mit concentrirter Schweselsäure gesüllten Baschslasche IV mit der äußeren Luft in Berbindung, damit in der Berbrennungskammer immer normaler Druck herrsche. Dies ist nothwendig, da bei der geringsten Druckbifferenz sich Rauch bildet. D ist mit Siderdunen, E mit Basser und F mit Flaumen gefüllt; außerdem ist der äußere Kasten noch mit Filz bekleibet.

Die Gluth zieht sich in der Zuckerkohlenschicht allmälig nach abwärts, verlischt oben und brennt nur unten auf dem Siebe d fort. Sobald die Gluth unten angelangt ist (was sich an dem Lichtresleze in dem Rohre f wahrnehmen läßt) erfolgt auch die Entzündung der Wineralkohle in der unteren Kammer von selbst, indem kleine, glühende Zuckerkohlentheilchen durch das groß gelochte Sied d auf die Wineralkohle fallen. (Manchmal dauert es einige Zeit, dis diese Entzündung stattsfindet; um nicht zu lange warten zu müssen, kann man in



^{*)} hier mirb auch die Temperatur bes Sauerstoffes mittelst bes Thermometer Ta gemeffen.

biesem Falle die Mineralkohle mittelst eines glimmenden Holzsplitters anzünden, den man durch das Beobachtungsrohr f einfallen läßt.) Nachdem die Mineralkohle an einer Stelle glüht, verstärkt man den Sauerstoffstrom durch f und läßt auch durch das Rohr g Sauerstoff eintreten. Die Gluth verbreitet sich alsbald über die ganze Obersläche der Mineralkohle und die Verbrennung dieser letzteren erfolgt almälig von oben nach unten. Gegen das Ende der Verbrennung wird die Sauerstoffzuleitung durch g abgesperrt und jene durch e bafür geöffnet.

Bei regelrechtem Gange muß die Kohle ruhig fortbrennen; es darf keine Spur von Rauch in der Flasche N zum Vorschein kommen (was lediglich von der richtigen Regulirung der beiden Sauerstoffströme abhängt), und muß sowohl die Wineralkohle, als auch die Zuckerkohle vollskänd ig verbrennen. Selbst bei ganz correcter Füllung und Zusammenstellung des Apparates gehört aber immer noch eine gewisse Uedung dazu, die Verbrennung tadellos zu Ende zu führen.

Während der Verbrennung wird in regelmäßigen Zeitintervallen (immer nach Ablauf von je 2 Liter aus dem großen Aspirator) das Thermometer T₇ abgelesen (alle Temperaturablesungen erfolgen mit Loupe auf 0.01° C. genau) und sodann der Mischer LL einige Male auf und ab bewegt.

Ist die Kohle auf beiden Feuerherden ausgebrannt, so werden die Sauerstoffzuleitungen abgesperrt und die beiden Aspiratoren außer Thätigkeit geset. Man mischt jetzt so lange, bis beide inneren Thermometer  $T_1$  und  $T_2$  gleiche Temperatur zeigen, wartet, bis keine Temperaturerhöhung mehr stattsindet und liest alsdann alle Thermometer (einschließlich  $T_{\bullet}$  sür die Lufttemperatur und  $T_{10}$  für die Temperatur des Gases im großen Aspirator) der Reihe nach ab. Das Temperaturmaximum im Gesäße C bleidt durch etwa 5 Winuten vollkommen constant, so daß sich dieser Punkt mit voller Sicherbeit constatiren läßt. Das Sinken der Temperatur geht auch später, so lange das Calorimeter noch geschlossen ist, nur sehr langsam vor sich.

Nach der Ablesung werden die Thermometer T, und T2 entfernt und die beiden Spiegel abgenommen. Die Deckplatte

wird mittelst des Getriebes langsam gehoben, der Holzfübel zurückgeschoben, das Mantelgesäß und die Platinkammer demontirt.

Das Gefäß C wird mittelst eines Hebers entleert, trocken ausgewischt, und ist sodann zur neuerlichen Beschickung mit dem Normalquantum Basser von der Lufttemperatur bereit. Desgleichen wird das Mantelgefäß B innen und außen abgetrocknet, das Schlangenrohr ausgeblasen, und der Mischer, sowie die Unterseite des Gefäßes H von dem anhaftenden Condensationswasser befreit.

Nachdem die Gasvolumen in den beiden Aspiratoren abgelesen sind, wird O durch den Hahn a soweit mit Wasser gefüllt, daß bei 3 Del zum Vorschein kommt. Das im kleinen Uspirator P besindliche Gas wird analysirt. Bei richtiger Regulirung der Sauerstoffzusuhr bleibt der Kohlenorydgehalt des Gasgemisches in der Regel unter 0.5%. Finden sich andere brennbare Gase auch nur in Spuren, so wird die betreffende calorimetrische Bestimmung als unverläßlich verworsen.

# Rechnungsbeifpiel.

Es wurden zum Bersuche 5.016 Gramm Bilczet-Oftrauer Steinkohle und 2.750 Gramm Zudertohle verwendet.

## Beobachtungsrefultate.

Temper	atur	ablefung	gen am	Calorin	neter	Mittlere Temperaturen
Thermom	eter	por	паф	Differeng	Mittel	in Graben Celfius
Außeres	$\int T_3$	18.01	18.20	0.19	0.20	bes zuströmenben Sauer   stoffes 17.9 (T ₈ )   ber zuströmenben Luft
Gefäß E	ŢŢ,	18.02	18.23	0.21	J 0 20	18.0 (T ₉ )
Inneres	$\int T_1$	18.05	28.54	10.49	10.49	bes abströmenben Gase 22·1 (T ₇ ) bes Gases im Aspirato
Gefäß C	(т,	18.05	28.54	10.49	10 43	18.0 (T ₁₀ )
Oberes		18.04	21.80	3.76	8.78	Barometerstand 750 mm Masser jaus O = 23.5
Gefäß H	$T_6$	18.04	21.84	3.80	<b>[</b>	Auslauf , P = 4.5 Summe 28 Liter.



Reductionsfactor (zur Reduction der Gasvolumen von 18° C. und 750 mm Queckfilberdruck auf das Volum bei 0° C. und 760 mm Druck.)

$$1 + 0.00366 \times 18 \times \frac{760}{750} = 1.07$$

Ga	Gasanalyfe						ärmeca: ben <b>Sa</b>		bes
	Bolum %	Liter	×	Literge= wicht bei 18%.unb 750 mm	-Gran		specifi- scher Wärme	—Wär capaci	
Rohlenogyd	0.4	0.11	×	1.2515	<b>—</b> 0·1	13×	0 · 2425	= 0.	03
Rohlensäure	51.3	14.36	×	1.9666	<b>=26</b> ·4	12×	0 · 2025	= 5.	35
Sauerstoff	12.6	8.23	×	1·2986 1·07	= 4.9	27×	0.2175	= 0.	93
Stidftoff	33.2	9.38		1.07		97×	0 · 2438	= 0.	67
Wafferbampf*)	2 · 2	0.62	×	0·8064 1·07	<b>—</b> 0·4	£6 ×	0 • 4805	= 0.	22
Summe	100.0	28.00		"				9.	20

Wärmecapacität  $\times$   $^{\circ}$  C. = Calorien  $9.20 \times 22.1 = 203.3$ 

Durch bie abziehenden Gase werden bemnach 203.3 Ca-lorien entführt.

Berechnung ber zugeströmten Luft und bes freien Sauerstoffes.

Im abströmenben Gase sind 10.97 Gramm Stickstoff enthalten, entsprechend  $\frac{10.97 \times 100}{77} = 14.25$  Gramm atmosphärischer Luft.

 $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{f}}{0.01\mathbf{b}}$ 

worin f ben Dunftbrud in Millimetern und b ben Barometerftand bebeutet.

^{*)} Das Gas ift bei ber Abströmung mit Bafferbampf gesättigt. Die Renge Bafferbampf in Bolumprocenten, v, ergibt sich aus ber Formel:

Sauerstoff im Rohlenoxyd $\frac{0.13 \times 4}{7} = 0.07$
" in der Kohlenfäure $\frac{26\cdot42\times8}{11}=19\cdot21$
Sauerstoff zur Verbrennung bes Wasserstoffes in ber
Mineral- und Zuderkohle
$3.10 \times 5 + 0.78 \times 2.8$
$\frac{3.10 \times 5 + 0.78 \times 2.8}{100} \times 8 = \dots $ 1.41
Sauerstoff zur Verbrennung bes Schwefels in ber
$0.39 \times 5$
Mineralkohle $\frac{0.39 \times 5}{100}$ 0.02
Sauerstoff, ungebunden 4.27
Rusammen 24.98
Sauerstoff in der zugeströmten Luft (14.25-10.97) 3.28
Sauerstoff als solcher zugeströmt
wurden zugeführt:
Gramme × fv. Märme × ° C. — Calorien.
$\mathfrak{L}_{\text{uft}} \dots \dots 14.25 \times 0.238 \times 18.0 = 61.0$
Sauerstoff 21.70 × 0.218 × 17.9 = 84.7
145:7
Zusammenstellung ber Resultate.
Baffer- × Temperatur Calorien werth Bunahme
werth Zunahme - wirten
Bärmeabgabe in bas innere
Gefäß C
数armendgade in dus doere <b>Gefäß H 460 × 3.78 = 1738.8</b>
Gefäß H 460 × 3.78 = 1738.8 Bärmeabgabe in das äußere
Sefäß E 5115 × 0.20 = 1023.0
Gefäß E 5115 × 0·20 = 1023 0 Barmeverlust durch Bilbung
bon Rohlenoryb $\dots$ 2403 $\times$ 0.13 = 312.4
von Kohlenoryd 2403 × 0·13 = 312·4 Bärmeverlust durch das ab-
ziehende Gas (203·1 — 145·7) = 57·6
Busammen 60732·4
durch die Zuckerkohle producirte Calorien
$(7982 \times 2.75) \dots = 21950.5$
durch die Mineralkohle producirte Calorien = 38781.9
and the manner of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

 $\frac{38781\cdot 9}{5\cdot 016} = 7732$  Casorien.


Bei ber zweiten Bestimmung wurden 7787 Calorien ge-funden.

Daher Mittel = 7758 Calorien.

Nach der Dulong'schen Formel berechnet sich die Versbrennungswärme aus der Elementaranalyse dieser Rohle mit 7295 Calorien.

Ein im Principe mit den vorigen ähnliches Calorimeter hat Alexejew in den Berichten der deutsch. chem. Gesellschaft (1886, Bb. XIX, p. 1560) beschrieben. Es ist in Fig. 20 abgebildet.

Fig. 20.



Um die Schwierigfeiten, welche bei der Verbrennung ber Steinkohlen in ber Beobachtung des Berbrennungsprocesses, im Ungunden der Roble und in der gleichmäßis gen vollständigen Berbrennung derselben liegen, möglichst zu beheben, hat berfelben die undurchsichtige metallene Verbrennungsfammer durch eine gläserne ersett. Ueber= dies bringt er die Rohlen statt in Bulverform in fleinen Körnern in das Ca-

lorimeter, indem er dieselben zunächst in eine Platindrahtnets-Hülse und darüber Platinschwamm legt und den Upparat einführt. Die Entzündung der Kohle erfolgt mittelst eines Wasserstoffstrahles, welcher auf den Platinschwamm trifft.

Die Verbrennungstammer besteht aus Glas mit einem gläsernen Schlangenrohre zur Ableitung der Verbrennungsprobucte. Durch den Kork, mit welchem die centrale Deffnung der-

selben verschlossen ist, reicht ein Glasstab a, an welchem bie oben erwähnte Platindrahtnethülse A besestigt ist. Durch eine zweite Bohrung besselben Korkes wird mittelst der Glasröhre b die Zusuhr des zur Berbrennung erforderlichen Sauerstoffes

bewertstelligt.

Die seitsiche Tubulatur endlich ist ebenfalls mit einem Korke verschlossen, in dessen Bohrung das dünne Glasrohr c, an dessen unterem Ende eine Platinspige angebracht ist, mittelst welchem aus dem Wassertoffgasometer N Wasserstoffgas zugeführt werden kann. Um die Kohle anzuzünden, öffnet man den Hahn 1 des Gasometers und richtet die Spige der genannten Köhre auf den Platinschwamm. Das hierdurch entzündete Wasserstoffgas setzt die Kohle in Brand. Ist dies gelungen, so schließt man den Hahn und liest das verbrauchte Wasserstoffvolum ab, wobei natürlich das Wasser in beiden Gefäßen N und M in's gleiche Niveau gebracht werden muß.

Sollte die Rohle wieder verlöschen, so läßt sie sich leicht

auf biefelbe Weife wieber angunden.

Das Wasserstoffgasometer wird mittelft bes Hahnes h und eines conftanten Wasserstoffentwicklungsapparates gefüllt.

Um die Verbrennungswärme des zum Anzünden der Kohle verwendeten Wasserstoffes zu ermitteln, wird das verbrauchte Bosum desselben in Gramme umgerechnet und mit 34000 multipplicirt. Diese Zahl muß natürlich von den aus den Calorimeterbeodachtungen abgeleiteten in Abzug gebracht werden. Gewöhnlich schwankt sein Volum zwischen 20 und 40 cm², was 1 bis 1.5 % der gesammten beobachteten Wärme entspricht.

Das Calorimeter ist das gewöhnliche Berthelot'sche aus dünnem Messing; es befindet sich in einem polirten Messingchlinder, welcher wieder in dem doppelwandigen Gesäße mit Basser steht, genau so, wie es Berthelot in seiner mocanique chimique beschreibt. Das Calorimeter saßt 2500 cm³, eine Quantität, welche bei Anwendung eines helikordalen Rüherers und Schlangenrohres der Berbrennungskammer vollständig genügt, um die gesammte in der Kammer erzeugte Wärme auf das Casorimeter zu übertragen. Die Temperatur wird von einem Bodin'schen Thermometer, in  $^{1}/_{50}$ 0 eingetheilt, gemessen. Um den Parallazschler zu vermeiden, geschieht das Ablesen durch eine Loupe, was die Temperatur bis zu 0.0050 zu des

stimmen gestattet. Die Erwärmung bes Calorimeters schwantt zwischen 1.5° und 2.0°, wodurch die Correction wegen ber

Abfühlung nie mehr als 0.020 beträgt.

Die Temperaturbestimmung kann man also bis 0.01° genau feststellen, was einem Fehler von höchstens 0.6% der Wärmebestimmung entspricht. Gewöhnlich ist der Fehler nur 0.2%. Ist das Thermometer in ½00° getheilt, so werden die Bedingungen minder günstig, da man nicht mehr als 1000 cm² Wasser nehmen kann, wodurch die Correctionen und zugleich die Fehler bedeutend größer werden. Die Correctionen wegen der Abkühlung werden nach Régnault= Pfaundler in nachstehender Weise ausgesührt, was nach den Versuchen von H. Lugiginin vollständig genügt.

Man theilt die Zeit des ganzen Versuches in drei Perioden, in die Vorperiode, d. i. die Zeit vor Beginn der Verbrennung, welche man wieder in ungefähr 10 Zeitintervalle von etwa ½ dis 1 Minute Länge abtheilt, in die zweite oder Hauptperiode, welche vom Ende der ersten Periode beginnt und so lange dauert, dis die gleichen Zeitintervallen entsprechende Zunahme der Calorimetertemperatur constant wird und endlich in die dritte, die Nach periode, welche ebenso wie die Vorperiode ungefähr 10 Zeitintervalle umfaßt.

Nun berechnet man sich die Temperaturverlufte für die mittlere Temperatur der Borperiode sowie für die mittlere Temperatur der Nachperiode in der Art, daß man die gesammte Temperaturänderung des Calorimeters während der Bor-,

Fig. 21.  $m_n$   $p_n$   respective während der Nachperiode dividirt durch die Anzahl der Zeitintervalle, welche
diese Perioden umsassen, mal
dem mittleren Ueberschusse der Calorimetertemperatur über die Temperatur der umgebenden Luft. Die so erhaltenen Zahlen repräsentiren die Temperaturverluste per Minute und 1° Temperaturüberschuß des Calorimeters giltig für die mittlere

Temperatur O und O' ber Bor- und Nachperiode.

Man trägt nun (Fig. 21) biese mittleren Temperaturen G und G' als Abscissen, die zugehörigen Verluste per Minute als Ordinaten auf und verbindet die Punkte m und m' burch eine gerade Linie. Durch Einzeichnen der mittleren Temperaturen der einzelnen Intervalle der Hauptperiode und Aufsuchen der zugehörigen Ordinaten erhält man die Temperaturverluste für jedes Intervall der Hauptperiode, durch deren Summirung man zu der gesuchten Correction gelangt.

Bill man bie Correctur burch Rechnung ermitteln, fo

gelingt bies meift burch folgende Betrachtungen:

Es sei für das n te Intervall der Hauptperiode die mittlere Temperatur  $\Theta_n = \mathrm{OP}_n$  und der mittlere Temperaturverluft  $v_n = m_n$   $P_n$ , so ist

$$m_n P_n = P_n p_n + p_n m_n = v + p_n m_n$$

ferner ift wegen ber Aehnlichfeit ber Dreiede:

$$\frac{p_n\ m_n}{p_n\ m} = \frac{p_1\ m_1}{p_1\ m}$$

ober, wenn wir hier bie phyfitalifchen Berthe einfeten

$$\frac{p_n m_n}{\theta_n - \theta} = \frac{v_1 - v}{\theta_1 - \theta}$$

alfo

$$p_n m_n = \frac{v_1 - v}{\theta_1 - \theta} (\theta_n - \theta)$$

Mithin ist ber Verlust mährend bes n ten Jutervalles ber Hauptperiode Pn mn = vn gegeben burch:

$$v_n = v + \frac{v_1 - v}{\theta - \theta} (\theta_n - \theta)$$

Die Summe aller so berechneten Einzelverluste ber Hauptperiode endlich ift die gesuchte Correction der Endtemperatur, nämlich:

$$\Sigma \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 + \dots \mathbf{v}_n =$$

$$= \mathbf{n} \mathbf{v} + \frac{\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}}{\mathbf{\theta}_1 - \mathbf{\theta}} (\mathbf{\theta}_1 + \mathbf{\theta}_2 + \dots - \mathbf{n} \mathbf{\theta})$$

$$= \mathbf{n} \mathbf{v} + \frac{\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}}{\mathbf{\theta}_1 - \mathbf{\theta}} \left[ \frac{\mathbf{\theta}_0 + \mathbf{\theta}_n}{2} + \Sigma_1^{n-1} \mathbf{\theta} - \mathbf{n} \mathbf{\theta} \right]$$

Bupiner, Die Unterfuchung von Feuerunge-Anlagen.

Hierin bedeutet  $\Sigma_1^{n-1}\Theta=\Theta_1+\Theta_2+\ldots..\Theta_{n-1}$  die Summe aller abgelesenen Calorimetertemperaturen der Haupt-

periode mit Ausnahme ber erften und letten.

Die Platinhülse hat 4 bis 6 mm Durchmesser und 4 bis 5 cm Söhe. Die Kohle zur Berbrennung wird in Körnern von 2·5 bis 3·5 mm angewandt. Das Wasserstoffgasometer ist in Kubikentimeter getheilt und seine Construction aus der Fig. 20 ersichtlich.

Die einzige Fehlerquelle (die sich übrigens durch Analyse ber Berbrennungsgase beheben läßt) besteht darin, daß nicht ber ganze Kohlenstoff zu Kohlensäure verbrennt, sondern, daß sich immer eine nachweisbare, wenn auch geringe Menge Kohlenzogyd bilbet.

Gattung	С	н	o	N	Spgroetopifc.	Alde
	°,	°l _o	%	%	%	•/ ₀ _
Erzh. Albrecht, Oftrauer Steinkohle						
Wilczet, " "	77.06		11.22			
Larisch, Karwin "	73.72		10.39		3.96	
Glüdshilf, I. Steinfohle, Walbenburg			9.28			14.49
Jaklowet-Steinkohle, Niederschlefien			10.08			10.83
Ronigshütte-Steinkohle, Preußen	70.38		11.65		8.82	
Hermenegilde " Niederschl.	71.02		11.46			10.57
	74.69		12.42		3.03	
Oftrauer Nußkohle	73.55		11.38	1		5.63
Glückshilf, Il. Steink., Waldenburg	70.83		9.22			14.02
Michalkowit " Niederschl.	70.47	3.88	11.13	0.27		11.18
Morgenstern " Preußen	61.10	3.17	13.93	0.41	9.07	12.32
Carolinen "	61.42	3.23	13.64	0.24	7.29	14.18
Buderfabrit Strochowit, Steinkohle		j		}		
C, Provenienz unbekannt	72.08	4.06	11.65	0.42	4.13	7.66
Baterloo Steintoble, Preugen	69.70	3.74	13.60	0.40	6.28	6.28
Neuroder Wenzeslausgrube, För-						:
berkleinkohle	74.22	4.24	10.38	0.35	3.92	6.89
Leobner Studtohle, Brauntohle	60.91	4.22	17.99		9.92	
	57.27		11.00			19.28
	65.93		13.69			8.65

^{*)} Berechnet nach der Formel p' =  $\frac{8080 \text{ C} + 34462}{100} \frac{\text{H} + 2500 \text{ 8}}{100}$ 

Schwefel bebeutet.

^{**)} Ohne Berücksichtigung bes hygrostopischen Wassers und bes ver-

Die nachfolgende Tabelle, welche eine Zusammenstellung der Zusammensehung und des auf verschiedene Arten ermittelten Heizesseites sowie der Bildungswärme einiger Kohlen enthält, dürste zur Beurtheilung der früher besprochenen Methoden der Heizwerthbestimmung von Nutzen sein und dietet überdies nicht unwichtige Aufschlüsse über verschiedene sossille Brennmaterialsorten. Sie ist zusammengestellt nach Publicationen von F. Schwackhöfer, Dr. Otto Gmelin und Hanns v. Jüptner und durchaus auf die Analysen und directen Heizwerthbestimmungen (in seinem Calorimeter ausgesführt) des ersteren begründet.

Berbreunlis her Schwefel	Direct ermittelter Brennwerth p	Berechneter Brenn= werth *)	Bilbungs. wärme	Brennwerth berechnet nach d. Formel v. Dulong **) p."	Differeng mit ben ermitt	birect	Form Sorm Otto	en u. b. ermitt.
Bert Cop	ermit Brem	Berechn Bren werth p'	Birbi	Brem berecht b. For Dulong	in Calorien	in % bes berechn. Werthes	Brennm. nach b. F. v. Dr. g.	Differeng be Borigen u. birect ermit
%	Calorien	Calorien	Calorien	Calorien	Calorien	0/0	Calorien	%
0.71	7443	7458	15	7016	+ 427	+ 6.09	6968	6·8
0.39	7758	7787	29	7295	+ 463	+ 6.35	7507	3·2
0.50	7368	7399	31	6973	+ 395	+ 5.67	6951	<b>—</b> 5·6
0.63	6955	7070	115	6654	+ 301	+ 4.52	6751	<b>—</b> 2·9
0.35	7044	7218	174	6775	+ 269	+ 3.97	6999	<b>—</b> 0·6
0.44	6920	7100	180	6535	+ 385	+ 5.91	6422	- 7.2
0.21	6992	7181	189	6683	+ 309	+4.62	7009	+ 0.2
0.50	7280	7505	225	6959	+ 321	+ 4.61	7204	<u> </u>
0.60	7433	7684	251	7098	+ 335	+ 4.51	7413	<b></b> 0·2
0.79	6822	7100	278	6685	+ 137	+ 2.05	6784	<b>—</b> 0·5
0.26	6753	7038	285	6552	+ 201	+ 3.07	6750	- 0.0
0.57	5728	6044	316	5430	+ 298	+ 5.49	5745	+ 0.2
0.78	5758	6095	337	5487	+ 271	+ 4.57	5758	' o _
0.58	6885	7238	353	6720	+ 165	+ 2.46	6908	+ 0.3
0.40	6571	6930	359	6335	+ 236	+ 3.73	6543	- 0.4
1.02	7113	7484	371	7010	+ 103	+ 1.47	6994	1.6
0.53	6013	6389	376	5425	- 588	- 9.78	6111	+ 1.6
0.02	5342	5720	378	5246	+ 96	+ 1.83		- 2.8
0.48	6120	6549	429	5947	+ 173	+ 2.91		- 0·2

wobei S ben Procentgehalt an verbrennlichen, fogenanntem "fcablichen"

brennlichen Schwefels.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C	H	0	N	Shgrostopifd.	Alge.
	%	%	%	°/•	°/ ₀	•/•
Beftende, Steinkohle, Preußen Juliusschacht, Steinkohle, Rossits Audersabrik Skrochowik, Steinkohle	71·02 72·01		12·78 10·57	0·42 0·16		7·29 10·08
B, Provenienz unbefannt Wilbensteinsegen, Steint., Preußen	76· <b>3</b> 9 67·01	3.58	10.63 12.95	0.24	8.26	7.66
Rilsen-Priesen-Komotauer Steink. Worgenroth, Steinkohle, Preußen Ferdinandgr., Steinkohle, Oberschl.	46·48 68·90 78·50	3.75	14.21 14.03 13.06	0·22 0·36 0·29		3.09
Kantraz, Braunkohle, Böhmen Fanny, Steinkohle, Preußen	67·21 66·39	3·77 3·82	10.01 14.79	0·26 0·31	7·58 8·30	11·17 6·39
Beronika, "Buderfabrik Skrochowit," Steinkohle A, Provenienz unbekannt	75·87 77·36		10.96	0·20 0·3 <b>2</b>		
Neuroder, Wenzeslausgrube, Josefs-	79.13		8.36		2.84	
Eugenie, Steinkohle, Preußen Salgó-Tarjáner Braunkohle, Ung. Aiker Braunkohle	69·05 51·81 46·26	3.79	12.61 13.97 13.69		11.37	7·63 18·39 20·77
Chasé, Steinkohle, Preußen Brüger Braunkohle	72·28 50·09	3.44	12.50 13.73		26.43	4.02
Louisenglück, Steinkohle, Preußen Röslacher Lignit Freiensteiner Braunkohle	70·24 44·42 6 <b>0</b> ·66	3.57	12.32 16.85 18.89	0.09	9·09 27·62 10·93	7.45
Budertohle	97.27	0.94		_	_	0.54

# III. Capitel.

## Eigenschaften ber feften Brennftoffe.

In der Praxis gibt man die Heizkraft eines Brennstoffes auch als Berdampfungswerth an, d. h. man gibt an, wie viele Kilogramm Wasser von O°C. durch 1 kg des Brennstoffes in Dampf von 100°C. verwandelt werden könnten, wenn alle Wärmeversuste ausgeschlossen wären. Man kann den Verdampswerth berechnen durch Division des absoluten

der der dwefet	Direct ermitteller Brennwerth P	Berechneter Brennwerth P'	Bilbungs. wärme	Berechnet nach b. Formel v. Tulong p"	Differeng ! mit bem ermitt	birect	Borm. Borm. Otto	Differeng best Borigen u. b. birect ermitt.
Berbrennli Ger Schwefel	ermit Brenn	Berec	Birbi	berechn b. For	in Galorien in % Des Berechn.		Brennw. nach b. Fe b. Dr. s	Berige Borige birect
%	Calorien	Calorien	Calorien	Catorien	Calorien	%	Calorien	0/0
0.65	6665	7095	430	6685	+ 137	+ 2.05	6718	+ 0.75
0.51	6796	7241	445	6773		+ 0.34	6835	+ 0.2
0.47	7276	7731	445	7260	+ 16	+ 0.22	7409	+ 1.8
0.48	6202	6660	458	6090	+ 112		6189	- 0.2
0.34	4477	4938	461	4317	+ 160	+ 3.71	4446	- 0.6
0.39	6366	6869	503	6318	+ 48	+ 0.76	6371	+ 0.0
0.31	6907	7415	508	6845	+ 62	+ 0.91	6917	+ 0.1
0.39	6217	6748	521	6299	- 82		5954	- 4.2
0.50	6150	6693	543	6043	+ 116	+ 1.92	6227	+ 1.1
0.23	7166	7715	549	7230	- 64	- 0.89	7194	+ 0.4
0.60	7280	7834	554	7257	+ 23	+ 0.32	7300	+ 0.2
2.18	7406	7964	558	7548	- 142	- 1.88	7447	+ 0.5
0.69	6431	6992	561	6417	+ 14	+0.22	6406	- 0.3
0.94	4950	5516	566	4889	+ 61	+ 1.25	4937	- 0.2
1.85	4160	4728	568	4093	+ 67	+ 1.64	4234	+ 1.7
0.69	6578	7177	599	6691	- 63	-0.95	6554	- 0.3
0.18	4631	5237	606	4554		+ 1.69	4613	- 0.4
0.43	6265	7009	744	6468	- 203	-3.15	6425	+ 2.5
0.41	3989	4830	841	4092		-2.52	4200	+ 5.5
0.19	5443	6305	862	5487		-0.80	6054	+11.2
-	7982	8183	201	8120	- 138	- 1.69	7957	-0.3

Heizeffectes (in Calorien) burch 637 (b. i. bie totale Bersbampfungswärme von 1 kg Baffer von O ° C.)

Am Schlusse bieses Capitels geben wir noch eine Zusammenstellung der durchschnittlichen Seizwerthe der verschiedenen festen und flüssigen Brennstoffe.

Hier wollen wir noch einige Eigenschaften erwähnen, welche bei der Beurtheilung der Brennstoffe in Frage kommen.

Das Strahlungsvermögen ift die Eigenschaft der glühenden und brennenden Heizmaterialien, einen Theil der producirten Wärme durch Strahlung auf ihre Umgebung zu übertragen. Das Strahlungsvermögen i wird ausgedrückt durch das Berhältnis der ausgestrahlten Wärmemenge J zum absoluten Wärmeeffecte p; es ist also

 $i = \frac{J}{p}$ 

Das Strahlungsvermögen ist bei Heizmaterialien, welche mit kurzer Flamme brennen, stets größer als bei ben mit langer Flamme brennenden. Es beträgt nach Péclet bei Holz O·25, bei Holzkohle O·5, bei Koke O·55 (siehe übrigens

auch VIII. Capitel Des ersten Theiles).

Entzündlichkeit und Brennbarkeit ist die Eigenschaft der Brennstosse, sich mehr oder weniger leicht zu entzünden und fort zu brennen. Damit sich aber ein Körper entzünden könne, muß entweder er oder die Berbrennungslust — am besten beide — auf eine gewisse Temperatur gebracht werden. Wird unter dem Einflusse der atmosphärischen Lust ein Körper langsam oxydirt, so tritt keine bedeutende Temperatursteigerung ein, da die producirte Wärme durch Leitung und Strahlung sast eben so schnell wieder entführt wird, als sie auftritt. Unter besonderen Umständen, wenn nämlich die Wärmeabsuhr möglichst verhindert wird, kann jedoch auf diesem Wege die Temperatur so weit gesteigert werden, daß eine wirkliche Entzündung der Masse eintritt (z. B. Selbstentzündung von Kohlen in größeren Hausen.)

Über die Entzündungstemperatur siehe übrigens auch

p. 107 und 108.

Die Flammbarkeit ist die Eigenschaft der Heizmaterialien mit mehr oder weniger langer Flamme zu verbrennen. Die Flamme entsteht dadurch, daß aus dem Brennmateriale brennbare Gase entwickelt werden (wenn dieses nicht selbst gasförmig ist) und daß diese, dis sie vollständig verbrannt sind, eine bestimmte Wegstrecke durchlausen, also eine gewisse räumliche und zeitliche Ausdehnung annehmen. Hieraus geht hervor, daß die Größe der Flamme abhängen muß:

1. Bon ber Menge und Zusammensetzung ber brennbaren Gase und Dampse (also von ber Zusammensetzung und Gas-

giebigfeit bes Beizmateriales):

2. von ber mehr ober weniger rafchen und innigen Di-

schung dieser Gase mit der Berbrennungsluft;

3. von der Geschwindigkeit, mit welcher brennbare Gase und Verbrennungsluft sich fortbewegen (also vom Effenzuge).

Daß die Flammbarkeit eines Brennmateriales die Art seiner Berwendung bedingt, ist einleuchtend. So wird man zur Erwärmung großer Räume ober Oberslächen (wie für Flammösen, Pfannen- ober Kesselfeuerungen) stets langslammige Brennstoffe wählen.

Daß für gewisse Verwendungsarten der Heizstoffe auch der Rässe gehalt (hygrostopischer Wassergehalt), der Aschen auch der Aschenseit gewisser Bassergehalt), der Aschenseit gewisser Stoffe (z. B. Schwefel und Phosphor), die Gasgiebigkeit, Wenge und Sigenschaften des bei der trockenen Destillation verbleibenden sesten Rückstandes, das Verhalten des Brennstoffes im Feuer (ob er zerspringt oder nicht, ob die zurückleibende Schlacke zerfällt oder sintert) 2c. 2c. von großer Wichtigkeit sind, braucht hier wohl bloß erwähnt zu werden.

Für manche praktische und theoretische Zwecke ist die Kenntniß der Vergasungswärme eines Brennstoffes von Werth; es ist dies jene Wärmemenge, welche der Gewichtseinheit des Brennstoffes zugeführt werden muß, um die trockene Destillation desselben zu bewerkstelligen. Da der Verlauf der trockenen Destillation je nach der angewendeten Vergasungstemperatur ein verschiedener ist, so ist es von vorneherein klar, daß auch die Vergasungswärme je nach der Vergasungstempe-

ratur im Allgemeinen eine verschiedene fein wirb.

Den ersten Bersuch die Vergasungstemperatur verschies bener Brennstoffe zu bestimmen, hat der Verfasser in der "Chemiker Zeitung" (1887) gemacht und wurden die dort erhaltenen Zahlen durch eine weitere Arbeit: "Chemisch-calorische Studien über Generatoren und Wartinösen" von demselben und Friedrich Toldt (Österr. Zeitschrift für Berg- und Hütt. W. 1888. — auch als Separatabbruck in Debit bei Arthur Felix in Leipzig) bestätigt. In den genannten Abhandlungen wurden die Vergasungswärmen von verschiedenen Kohlensorten wie folgt bestimmt.

Rohle A	Calorien	Calorien
Bersetungswärme (resp. Bilbungswärme) ber Kohle. Bur mechanischen Energie (zur Gasentwicklung bei 0°) benöthigte Bärme.	376.29	409.84
bei 00) benothigte Barme	12.98	
Bergafungstemperatur	389·27 370° €.	_

168 Roble B. Calorien Calorien Calorien Berfehungswärme von 1 kg Roble... 290.60 290.60 365.55 in mechanische Energie umgewandelte 328.74 298.35 Bergasungstemperatur . . . . . 470 ° C. 555 ° C. Roble C. Bergasungswärme (=Bersehungswärme von 1 kg) + bei ber Gasentwicklung als mechanische Energie verbrauchte Barme) . . . . . . . . . . . . . . . . 529.41 Calorien. Bur annähernben Beftimmung ber Bergafungswärme ftellt

Sanns v. Buptner (l. c) die nachfolgenden Regeln auf:

Die Bergasungswärme sett sich zusammen aus:

1. Der Berfetungswärme ber Roble = ihrer Bilbungswarme. Die Bestimmung berfelben murde oben p. 139 ange-

geben ;

2. ber auf mechanische Energie gur Gasentwicklung aufgewendeten Barme, welche man berechnen fann burch Dultiplication ber irgendwie zu ermittelnden ober abzuschätenden Bergasungstemperatur (bei Generatoren vielleicht am beften ber Temperatur im oberen Theile berfelben) mit der Angahl ber entwickelten Gasmolefule (bie man burchschnittlich zu 0.000658 per 1 kg Roble und 1% Gasgiebigkeit annehmen kann) und mit 1.992.

Siegn fommt noch - wenigstens in allen Fällen, wo es fich um jene Barmemenge handelt, welche bem Brennmateriale bon 00 C. an zugeführt werben muß, um bie trodene Deftil-

lation durchzuführen:

3. jene Warmemenge, welche zur Erwarmung ber Roble auf die Berfetungstemperatur nothig ift, und welche man erhalt, iubem man bas betreffende Rohlengewicht mit ber fveci: fifchen Barme ber Roble (0.24) und ber Bergafungstemperatur multiplicirt. Der größte Theil diefer Barme findet übrigens gur Berdampfung bes im Brennmateriale enthaltenen hygrosftopischen Waffers, sowie der bei der trodenen Destillation entftehenden leicht conbenfirbaren Producte Berwendung.

Gin Beispiel wird bie Art biefer Berechnung zeigen. Wir wählen hierzu die oben bereits angeführte Rohle B, für welche bie Bergasungswärme burch birecte Bersuche wie oben abge-leitet worben war.

Die Gasgiebigkeit der Kohle wurde in der Tiegelprobe mit 36.71% bestimmt.

Somit ergibt sich die Bergasungswärme bieser Kohle bei ber Bergasungstemperatur von 470° C.:

1. Zersetungswärme ber Rohle (= Bilbungswärme derselben) = . . . . . . . . . . . . . . . . 290.60 Cal.

2. Mechanische Energie ber Gasentwicklung 36·71 × 0·000658 × 1·992 × 470 = . . . . . 22·56 "
zusammen 313·16 Cal.

gegen 389.27 oben. wozu noch kommen:

3. Wärme zur Erhitzung ber Kohlen auf die Berbrennungstemperatur (470° C.)  $0.24 \times 470 = 112.80$  "

total 425.96 "

Dieselbe Kohle braucht zur trockenen Destillation bei der Vergasungstemperatur 555° C.

1. Bersetungswärme wie oben . . . . . . 290'60 Cal.

2. mechanische Energie der Gasentwicklung 36·71 × 0·000658 × 1·992 × 555 = . . . . . 26·64 "

2004 2016ammen 317.24.

gegen 298.35 oben.

hiezu fame noch ebenfalls:

3. Wärme zum Erhiten ber Kohle auf die Berbrennungstemperatur (555° C.) 0·24 × 555 = 133·20

total 450.44

Die immerhin ziemlich geringen Differenzen, welche zwischen den frühern und den gegenwärtigenBestimmungen vorkommen, sind hauptsächlich darauf zurüczuführen, daß einmal der durchichnittliche Factor für die Anzahl der Gasmoleküle pro 1 kg Kohle und 1%. Gasgiebigkeit eigentlich je nach der Art der Zersehung eine verschiedene ist und dann daß die durch die Liegelprobe bei einer, notabene nicht bekannten Temperatur ermittelte Gasgiebigkeit jedenfalls mit einer, vielleicht auch mit beiden Vergasungstemperaturen von 470° respectiven von 555° C. nicht genau übereinstimmt.

# Die wichtigften Daten über bie natürlichen

88 rennstoff		he Zusamm ber trockene aschenfreien	n	0 + N	
		С	Н	0 + N	H
Cellulose, CoH,O5		44.44	6.17	49-39	8
Dola	son	50.00	6.0	44.00	7
400	bis	51.75	6.3	41.95	_
Torf	non	58.00	6.3	36.00	6
	d bis	63.00	5.2	31.20	5
Brauntohle					l
foffiles ober bituminofes	( pon	57.00	6.0	37.00	6
Solz	bis	67.00	5.0	28.00	5
erbige Braunfohlen	pon	56.00	6.0	<b>3</b> 8·00	6
eroige Brauntogien	bis	68.00	5.0	27.00	5
Brauntohlen	nou	65.00	6.0	29.00	5
Stummogien	bis	75.00	4.0	21.00	4
fette Braunkohlen	pon	70.00	6.0	24·00	4
lette Stanittogten	bis	80.00	4.0	12.00	2
Steintohlen					
) H.,	1 pon	75	5.5	19.5	4
magere Rohlen	bis	80	4.5	19.5	8
} a = }	non	80	5.8	14.2	3
fette Rohlen	bis	85	5.0	10.0	2
Satta Caklan	noa i	84	5.0	11·0	2
fette Rohlen	bis	89	5.2	5.2	1
fette Rohlen mit turger	nou	88	<b>5</b> ·5	6.2	1
Flamme	bis	91	4.5	4.5	- 1
magere ober Anthracit-	) von	90	4.5	5.2	1
Roble	bis	93	4.0	3	-
Anthracit	nou	93	4.0	3.0	1
zinigiatti	bis	95	2.0	3.0	0.2
Betroleum	nou	80	1.2	3	0.2
<b>'</b>	bis	85	1.4	1	0.1
Destillirtes Del (Betroleur		85.3	13.9	0.8	
White Dat (westl. Birg		00 0	19.9	00	
Deftillirtes Del (Betroleur		84.0	14.4	1.6	_
Burning (pring (w. Birg		04.0	7.6.4	1.0	
Rohes Del (Petroleum)		82.0	14.8	3.2	
Dil creek in Pennspli Schweres Theerol von		020	140	0 4	
Pariser Gasgesellicaf					
wonnen aus Roblen)	t (ge=	82.0	7.6	10.4	_
woulden and roblett)		020	10	10.4	_

# Brennmaterialien nach 3. v. Chrenwerth.

Deft		sproduct ocenten	e in	fpecifisces Ge- wicht	Gewicht von 1 m³ in kg	Wärmeesfect ber wasser= und ascherzeien Wasse in Casorien	1 kg wasser und aschenfreies Brennmateriale verbampst kg Wasser b. 112° C.
Rote	Waffer	Bitumen	Gafe	fpecifi	©etr 1 m	Wärm wass aschenfi	Oreni Spreni Verb Baffe
28-30 30 35 35 40	50 45 30 20	6 8 6 12	20 19 25 18	1.5 0.45 0.66 0.2 1.0	250—300 350—450 260 400	3622 3000 4000 3200 4000	3·67*) } 3·24
50 40 45 50 40 50 30 45	30 20 — 20 15 20 10	6 12 — — 16 14 35 20	25 18 — 24 21 25,	0·5 1·3 — — 1·2 1·25 1·15 1·20	550 750 — — } 700 { } 700 {	5000 6400 5000 6400 6500 7000 7000 8000	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 60 60 68 68 74 74 82 90 90 92	12 5 5 8 1 1 1 0 —	18 15 15 12 13 10 10 5 5 2 —	20 { 20 17 16 15 15 12 12 8 16 18	\begin{cases} 1 \cdot 28 \\ 1 \cdot 28 \\ 1 \cdot 30 \\ 1 \cdot 30 \\ 1 \cdot 35 \\ 1 \cdot 40 \\ 1 \cdot 8 \\ 0 \cdot 8	\ \ 700 \ \ 700 \ 750 \ 800 \ \ 800 \ \ 850 \ 850 \ 1000 \ 800 \ \ 800 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8200 8300 8500 8800 9300 9300 9600 9200 9500 9200 10000 {	6·7 7·5 8 8·4 9·2 } 10·0 } 9·5 } 9
=	-	-	_	0.819	_	10104	_
-	-	-	. –	0.762	_	10146	_
-	_	-	-	0.816	_	9887	_
(8)	_	· —	_	1.044	_	8849	_

^{*)} Gewöhnliches Solz und gewöhnlicher Torf mit 35% Baffer und Afche.

aserrontie asren	ertohlte Br	enn
------------------	-------------	-----

Brennstoffe	c	н	0 + N	<b>H</b> ₂ O
A) Holztoble Tannen Fichten harte Rohle	80.0	1.8	3·1	12.0
B) Torftohle	-	_	-	_
C) Rote aus Brauntohle aus gut totebarer Kohle	=		_ 2·5	_ an 12

## IV. Capitel.

# Gasförmige Brennftoffe; Deftillationsgafe.

Die flüffigen Brennstoffe kommen so selten zur praktischen Benützung, daß wir über dieselben uns mit den in der Zusammenstellung am Schlusse bes vorigen Capitels mitgetheilten Daten genügen lassen können.

Die gasförmigen Brennstoffe hingegen find von so eminenter praktischer Wichtigkeit, daß wir benfelben ein eigenes

Capitel widmen muffen.

Ein Vergleich ber Gassenerungen mit den Rostfeuerungen läßt uns die nachfolgenden Vortheile der ersteren gegenüber ben letteren erkennen:

1. Bei ber ersteren können schlechtere und somit auch billigere Brennstoffe angewendet werben, die bei ber Rostfeue-

rung unbrauchbar maren.

2. Die Verbrennung ist bei Gasseuerungen sehr regelmäßig und läßt sich durch Verstellung ber Zugregister leicht reguliren.

3. Der zur Erzielung einer vollständigen Berbrennung nöthige Luftüberschuß ist (wie schon p. 74 erwähnt) weit kleiner

#### Materialien.

	o.o. be bei be bei be bei be bei be bei be bei be bei be bei bei		Gewicht pro 1 m	Ausbringen in º/o				
Mithe Barmeeffee		Wārm Salo	incluf. Zwifden- räume kg	Bolumen	Gewicht			
}	3.0	6900 {	125 bis 140 140 ,, 180 200 ,, 240	an 60 %	17 bis 28, meift bei 22 º/o			
	-	6300	230 bis 350	an 60 %	ca. 30			
-	_ 5 his 20	5500 8000	350 bis 450	<u>-</u>	40 bis 50 55 ,, 80			

als bei Rostfeuerungen, wodurch sowohl Ersparung an Brennmateriale als höhere Temperaturen erzielt werden.

4. Es ift leicht eine rauchfreie Berbrennung zu erreichen.

5. Das feste Brennmateriale kann bei Anwendung von Gasgeneratoren weit vollkommener ausgenützt werden (ber Berlust an unverbranntem Brennmateriale im Rostdurchfalle kann weit kleiner gehalten werden) als bei Rostseuerungen.

6. Die Feuerzüge bleiben ruß- und aschenfrei und bei Schmelzprocessen findet keine Verunreinigung bes Schmelzgutes

burch die Afche ftatt.

7. Bon ein und demselben Generator können auch mehrere

Feuerstellen gleichzeitig mit Bas verforgt werben.

Auf ber anberen Seite darf man allerdings auch wieder nicht übersehen, daß bei Gasseuerungen die Anlagekosten, sowie das Raumersordernis größer ist, als bei Rostseuerungen, und daß der Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung (in Folge der Größe der Gasgeneratoren und Leitungscanäle) bei ersteren erheblich größer ist, als bei letzteren.

Außer den natürlichen Gasen, deren mittlere Zusammenssetzung schon oben (p. 133) mitgetheilt wurde, und im Allgemeinen viel wichtiger als diese, sind die künstlichen gassörmigen Brennstoffe, die man nach der Art ihrer Entstehung in

folgender Beife eintheilen fann:



1. De ftillationsgafe, sie entstehen bei ber trodenen Destillation fester ober flussiger Brennstoffe.

2. Verbrennungsgase, sie entstehen durch unvollkom-

mene Berbrennung fester ober fluffiger Brennstoffe, und

3. gemischte Destillations- und Berbrennungs. Gafe, welche ben beiben vorgenannten Processen gleichzeitig

ihre Entstehung verbanten.

Reine Destillation sgase sind das Leuchtgas, die Gase der Retortenverkohlung 2c. Über die Borgänge bei der trockenen Destillation läßt sich im Allgemeinen das Folgende sagen:

Die Producte ber trockenen Deftillation find:

1. fester Rückstand (Koke) b. i. aschenhältiger, unreiner (Wasserstoff 2c. hältiger) Kohlenstoff, etwa 50 — 70%.

2.) flüssiges Destillat, etwa 10 bis 30%, welches sich

wieder unterscheiden läßt in:

a) Theerwaffer, b. i. der dunnfluffige Antheil derfelben (5 bis 20%) und

b) Theer oder Tar, der dick und zähflüffige, dunkel ge-

färbte Antheil desselben (5-15%);

3. gas förmige Destillationsproducte, welche uns hier am meisten interessiren. Sie machen zusammen etwa  $20^{\circ}/_{\circ}$  aus und bestehen der Hauptmasse nach (ca  $50^{\circ}/_{\circ}$ ) aus Methan oder Sumpfgas (CH4), aus Kohlenorydsgas (etwa  $40^{\circ}/_{\circ}$ ) und Elail oder ölbildendem Gase (ca  $10^{\circ}/_{\circ}$ )

Die Producte der trockenen Destillation sind verschieden

bei ftickstofffreien und stickstoffhältigen Rörpern.

Stickstofffreie Körper liefern meist lockere, sehr poröse Koke, die Gase und Riechstoffe kräftig absorbirt (hierauf gründet sich die Anwendung der Holzkohle zur Entsusellung, Desinfection, 2c.) und ein Theerwasser von stark saurer Reaction, das neben Assamar-Essigsäure immer Kressyl- und Methylverbindungen (Ereosot und Holzgeist) enthält.

Stickstoffhaltige Körper hingegen liefern meift eine harte, dichte und feinporige Kote mit einem besonderen Bindungsvermögen für Farbstoffe und Bitterstoffe (hierauf beruht die Anwendung der Blut- und Knochentohle zum Entfärben und Entbittern, z. B. in Zuckersabriken) und ein alkalisch rea-

girendes Theerwasser, das neben kohlensaurem Ammon ("Hirschhornsalz") zahlreiche Theerbasen (Dippel'sches Del) und Chanverbindungen enthält. Die einzige sichergestellte Ausnahme von dieser Regel bildet das stickstoffhaltige Chitin (das Hautstelet der Insecten, Krebse und Spinnen), das bei der trockenen Destillation ein von Essigäure sauer reagirendes

Theerwasser liefert.

Das eben gegebene Schema der trockenen Destillation ersleidet bei manchen Körpern die Ausnahme, daß sich kein fester Kücktand bildet, sondern nur flüchtige Destillationsproducte entstehen. Außerdem hängt die Art und Menge der gebildeten Zersehungsproducte nicht nur von der Art der zu destillirenden Körper, sondern auch von der Temperatur ab, bei welcher die Destillation ausgeführt wird. So zerfällt häusig der bei niederer Destillationstemperatur erhaltene seste Rückstand bei Steigerung derselben abermals in flüchtigere Producte und einen kohlenstoffreicheren sesten Rückstand.

Bur Ruftration bes eben gesagten, mögen die nachfolsgenden Schemata der trockenen Destillation der wichtigsten seten Brennstoffe dienen.

Schema ber trodenen Deftillation bes Solzes.

# Mittlere Zujammenjegung bes Holges (lufttroden).

		100%
Kohle (inclus. 1% Asche).	<u>.</u>	<b>4</b> 0 "
chemisch gebundenes Wasser		<b>4</b> 0 "
Hygrostopisches Wasser	•	20%

## Dasfelbe liefert :

a) hygrostopisches Wasser

b) trodene Solamaffe, welche wieder gerfallt in:

 $\text{a) } \begin{array}{l} \text{Leucht=} \\ \text{gas} \end{array} \begin{cases} \begin{array}{l} \text{Acethlen, } C_2H_2 \\ \text{Elayl, } C_2H_4 \\ \text{Trithl, } C_3H_6 \\ \text{Ditetryl, } C_4H_8 \\ \text{Benzol, } C_6H_6 \\ \text{Toluol, } C_7H_8 \\ \text{Xhlol, } C_8H_{10} \end{array} \end{cases}$ 

Naphtalin, C10 H8 (?) Rohlenogyb, CO a) Leucht: Rohlenfäure, CO. gas Methan ober Sumpfgas, CH, Bafferftoffgas, H2 Bengol, C.H. Toluol, C, H, Styrolen, C.H. Raphtalin, C10 Ha (?) Reten, C18H18 Baraffin, C20 H42 bis C22 H46 Bhenylfäure, C. H.O Phenole Rrefplfäure, C, H,O Phlorylfäure, C8H10O Ornphenfäure, C. H.O. Berbindungen ber Dry-B) Theer phenfaure und homolos ger Sauren mit Dethol. Rach S. Marani besteht Buajatole Rren:  $C_7H_8O_2$  theercreofot aus gleichen Theilen von Rrefyl. bas rheinische Buchenholz-(C9H12O2) faure, C7H2O (Sieber vuntt 203°) und Suaja: fol, C, H,O, (Siebepunit 200°), melch' letteres ber fauere Dethylather Dryphenfäure (CgHs O2 ster CgH COH, Brandharze Effigfäure, C2H4O2 Bropionfäure, C. H.O. Butterfäure, C, H,O, Balerianfäure, C. H10O2 Capronfaure, C10H13O2 7) Theer waffer Mceton, C,H6O (= Solzeffig) Methylacetat, C, H, O, Solzgeist, CH,O Phenole Guajacole Brandharze

	Holzkohle	1	Rohler	iftof	f (W	3a	jerst	off:	un	<b>b</b> @	áu	et:	
			fto	ff•hi	áltic	1)							85%
<b>i)</b>		ĺ	hhgrod	fop	ijdje	3	286a	Her	•	•	•	•	12 "
		l	Usche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 "
		Ţ	,						•		-		100º/o

# Schema ber trodenen Destillation bes Torfes nach h. Bobl.

100 Theile eines Torfes von einem Hochmoore im Canton Zürich ergaben bei ber trockenen Destillation:

17·625 Theile Gas fchwere Kohlenwasserstoffe Carbol, Sumpfgas ober Methan, CH. Wasserstoffgas, H. Rohlenoryd, CO

5·375 Theile Theer { Turfol von 0·820 specifisch. Gewicht schwieröl) v. 0·885 sp. Gew. Baraffin

Ammoniaf

Basen
Basen
Basen
Basen
Basen
Bethhlamin
Bicolin
Lutibin
Anilin
Căspidin
Anilin
Căspidin
Sohlensäure
Schwefelwasserstoff
Chanwasserstoff
Chanw

25.000 Theile Torftohle

100.000 Theile

12

Schema ber	trodenen Deftillation ber Steinfohle nach R. Bagner.
Rohlenft Wafferft Stickftoff Schwefel	Stohle von nachstehender Zusammensetz off
geben bei ber trocker 1. Kohle 70 bis 75 Theile	nen Destillation: Kohlenstoff (H und Oshältig) 90—9 Schwefeleisen, Fe ₇ S ₈ erdige Bestandtheile
2. Theerwas Hauptbestandtheile Accessorische Bestandtheile	ser (Ammoniakwasser):  Wasser fohlensaures Ammon., 2(NH4)2 CO3+6 Schweselammonium, (NH4)2 S Chlorammonium, NH4 Cl Cyanammonium, NH4 CN Schweselcyans(Rhodans) Ammonium, NCNS
a) Kohlen= ) wafferstoffe	CNS  Benzol, $C_6H_6$ Toluol, $C_7H_8$ Kylol, $C_8H_{10}$ Psiendocumol. $C_9H_{12}$ Cyanol, $C_{10}H_{14}$ Brophl, $C_3H_7$ Buthl, $C_4H_9$ n. s. w.  Naphtalin, $C_{10}H_8$ Acethlnaphtalin, $C_{12}H_{10}$ Fluoren, (?) Anthracen, $C_{14}H_{10}$ Wethylanthracen, $C_{15}H_{12}$ Reten, $C_{16}H_{12}$ Chrysen, $C_{18}H_{12}$ Phren, $C_{16}H_{10}$

ized by Google

Phenol (Monogybenzol) C. H.O Rrefol (Monogytoluol) C, H,O Phlorol, C₈H₁₀O Rosolsaure, Cao H16 Os 3) Säuren Ornphensäure (Diornbenzol) C. H. O. Rreofot, aus drei ( C,H,O, homologen Körpern bestehend Phridin, C.H.N Unilin, C. H. N Picolin, C. H. N Lutidin, C, H, N Collidin, C.H.11 N Leucolin, C. H. N y) Bafen Fridolin, C, H, N Cryptidin,  $C_{11}H_{11}N$ Acridin,  $C_{12}H_{9}N$ Coribin,  $C_{10}H_{15}N$ Rubibin,  $C_{11}H_{17}N$ Biridin, C12H19N 8) Asphalt 1 Anthracen bilbenbe Brandharze Bestandtheile | Rohle 4. Leuchtgas: Acetylen, C₂H₂ Elayl (Aethylen) C₂II₄
Trityl (Propylen) C₈H₆
Ditetryl (Butylen) C₄H₈
Benzol, C₆H₆ a) Leuchtenbe Bestandtheile ober Styrolen, C.H. Lichtgeber Naphtalin, C10H8 Dämpfe Acethinaphtalin, C18H10 Fluoren (?) Bropyl, C, H, Butyl, C.H. Bafferstoff, H2 B) Berdünnende Bestandtheile ober | Carbol, Sumpfgas od. Methan, CH. Rohlenoryd, CO Lichtträger

12#

γ) verunr Bestan	einigen btheile	b e		Schi Schi Jesch	toni i, C vefe vefe wefe vefe	at, Icya Iwa Iwa elte Itoh	n ffer Se		
Gillo	t erhielt	bei	fei	nen	for	qfäl	tig	en Berfucher	ı über die
Vertohlung	des Hol	zeૹ	in	pol	lton	ımeı	ıç	geschloffenen	Befäßen :
	Rohle		,					32.63 %	• •
	Effigfäur	ehy	bra	t.				7·169 "	
	Methyla	ltoh	oĺ					1.900 "	
	Theer*)		•					2.000 "	
	Wasser		•					<b>40</b> ·128 "	
	Gase.	•	•		•	•	÷	16.167 "	

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben über bie verschiedenen Mengen an Producten, welche bei ber trockenen Destillation einiger Kohlensorten erhalten werden können.

	1 hl	100 kg	Rofe=Nu	Bbeute	1 hl	#
Rohlenforten	Rohle wiegt kg	Rohle geben G a s m³	Bolum- %	Ge- wichts- %	Rohle wiegt <i>kg</i>	Beschaffenheit ber R o I e
Westphälische	8086	27-30.38	130—140	60—69	3 <b>9 — 42</b>	dict, groß
Saarbrückner	72—80	26·5—29·12	120—130	57—65	3 <b>6—4</b> 0	ziemlich bicht
Niederschlesische	82—87	50.0—27.34	125—135	65—72	4147	porös, ziem- lich groß
Oberschlesische	<b>76—8</b> 0	27.4-28.4	118-122	<b>62—7</b> 0	41-45	dicht, klein
Zwidauer	77—80	24.9-26.8	105115	<b>50—6</b> 0	38—42	poros, flein
Pilsner Schwarzkohle)	73—80	24—27	120-130	5060	33—37	porös, ilein
	6570	31—34	95—100	51	33—37	schiefrig, Elein
Faltenauer }	62—67	81-33.4	<b>50</b> 5 <b>5</b>	33	40 – 45	foiefrig, Kein

^{*)} als C4H4 angenommen.

Um die Vorgänge bei der trockenen Deftillation und speziell bei der Berkotung zur Anschauung zu bringen, mögen die wichtigsten Daten aus einem Vortrage von W. Ficinsti über "Die Ammoniat- und Theergewinnung beim Kotosenbetriebe mit besonderer Berücksichtigung der Oftrauer Verhältnisse" mitsgetheilt werden.

Die Zusammensehung von fünf Flöhen aus bem engeren Oftrauer Reviere, wie fie den weiteren Betrachtungen zu Grunde gelegt ift, ift folgende:

Lufttrodene		e n	t h à	Rofungs-			
Rohle vom Flöt	c	н	0	N	Asche		Anmertung
Johann	81.74	5.23	6.18	1.31	5.24	gut	Gastohle
Abolf	81.80	5.23	8.31	1.76	2.89	fehr gut	"
Günther	80.54	5.09	7-66	1.43	5.27	" "	Rotetoble
Franzista	83.35	4.66	5.06	1.52	5.37	porzüglich	"
Juliana	86.76	4.06	3·51	1.30	4.73	mittel= mäßig	anthracits artige Roble

Schwefelgehalt zwischen 0.50 und 1.05 % Phosphorgehalt zwischen 0.004 und 0.108 %.

Bei ber trodenen Deftillation entwideln obige Rohlen-

F 1 5 \$	Auf 1 kg Kohle m3 Gas	Roferudftand in %
Johann	30.86	67.00
Ubolf	30.02	76.00
Günther	29.96	75.00
Franzista	28.60	81.38
Juliana	27.42	86-62

Die Ammoniakausbeute ist dem Stickftoffgehalte der Kohlen nicht proportional. Bei manchen Kohlen scheint sich der Stickstoff mit dem Wasserstoffe leichter zu verdinden als bei anderen. Bon dem Gesammtstickstoffgehalte der Kohle bleibt durchschnittlich drei Viertel in den Kohlen zurück; dies ist der sogenannte Kohlen stickstoff; er wird nur bei der vollständigen Verdrennung der Kohle vergast. Etwa ein Viertel des Gesammtstickstoffes, der sogenannte Ammoniakstickstoff, betheiligt sich an der Ammoniaksibung. Doch auch von diesem entweicht bei der trockenen Destillation ein Theil als Chan oder als freier Stickstoff, so daß der bei der Ammoniaksewinnung nundare Stickstoff nur zwischen O·188 bis O·089 des Gesammtstickstoffes schwankt.

Die nachfolgende Tabelle gibt ben nupbaren Ammoniatftickftoff einiger Kohlenforten.

	n % enen	hievon gur gewinnung		niat obse	auf res	ret 1/0
Grube oder Flöß	GesammtsSt Rossbalt in der luftkrode Roble	vom Ge- fammt-Stid- ftoffgehalte	in % ber Roble	gibt Ammonial in % der Kohle	Umgerechnet au schwefelsaures Ammonial	Bewinnbarer Theer in "/.
Beche Raiferthal 15	1.39	0.144	0.200	0.244	0.94	1
" Pluto	1.45	0.146	0.212	0.258	1.00	3.4
Beche Kaiserthal ) 5 , Pluto , Wilhelmine	1.77	0.142	0.252	0.306	1.18	
Flöt Johann	1·31 1·76	0·140 0·126	0·184 0·222	0.244	0.94	1.7
(Minther )	1.43	0.120	0.172	0.210	0.81	1.3
" Franziska Ö	1.52 1.30	0·089 0·134	0·135 0·175	0·165 0·213	0.64	1.8
Oberichtef., Durchichn.	2.49	0.188	0.296	0.360	1.40	3.6
Beche Friebens.	un= befannt	unbekannt	0.168	0.204	0.79	3.0
Beche Karl, Georg	bto.	bto.	0.148	0.180	1.69	2.5
England, Durchichn.	1.40	0.167	0.235	0.286	1.11	8-15

Der Theer aus bem Rofeofen-Betriebe enthält gewöhnlich

0.9—1.06% Benzin 4.26—5.27% Raphtalin 0.57—0.64% Anthracen ca. 50% Bech, und 40% andere Küdstände.

Die Theerausbeute beträgt gewöhnlich 2 bis 3% ber Kohle und höchstens ein Drittel bis ein Viertel der im Laboratorium ermittelten.

Der Unterschied zwischen ben in Kokeöfen und den in Gasanstalten gewonnenen Gasen geht aus den nachstehenden Analysen hervor:

	Roteofen-	Gase aus
•	Gafe	ber Gasanstali
Bezindampf	0.61%	1.53%
Aethylen	1.63 "	1.19 "
Schwefelwasserstof	f 0·43 "	
Rohlenfäure	1.41 "	0.87 "
Rohlenorydgas	6.49 "	5.40 "
Wasserstoff	53·32 "	55.00 "
Methan	36.11 "	36.00 "
Summe	100.00	100.00

Von besonderm Interesse für uns sind auch die Beobachtungen C. G. Müller's über die Bildung von Ammoniak bei der trockenen Destillation der Steinkohlen, welche wir nach der "Chemiker-Zeitung" im Auszuge mittheilen wollen:

Bei der Zersezung der Steinkohlen sind zwei Perioden deutlich unterscheiddar. In einer ersten, der eigentlichen Destillationsperiode, entwickeln sich bei der verhältnißmäßig niederen Temperatur von 500° dis 600° stark leuchtende Gase, Basserdamps und Theer, wobei die Steinkohle sich aufbläht und Koke dilbet. In der zweiten Periode, in welcher die Temperatur zur hellen Rothgluth gesteigert wird, geben die Koke — eine Volumsverminderung erseidend — selbst neue Gase ab, deren Volumen beinahe ein Drittel des Gesammtsvolumens beträgt, welche übrigens nicht von Theer begleitet sind und mit schwach seuchtender Flamme brennen. Die Koke, welche am Ende der ersten Periode zurückbleibt, ist keineswegs, wie vielsach angenommen wird, mit Mineralstossen verunreinigs

ter Kohlenstoff, sondern wahrscheinlich ein Gemenge sehr fester Rohlenstoffverbindungen, deren Zusammensetzung ungefähr der Formel  $C_{15}$   $H_4$  O entspricht. Dieser Stoff wird nun in der zweiten Periode unter Glühhitze weiter zersett; aber selbst unter Weißglühhitze gelingt die völlige Austreibung der letzten

Reste von Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff nicht.

Wenn größere Mengen Steinkohlen in rothglühende Entgasungsräume gebracht werden, sinden beide Processe nebeneinander statt. Man würde sie beide, die Steinkohlenzersetzung und die Kokezersetzung, im Großen von einander trennen können, wenn man doppelte Desen berart einrichten würde, daß die einen nur auf 600° erhitzt würden und zur Austreibung des Theeres dienten, während die andern in lebhafter Rothgluth stünden und die in den ersteren gebildete Koke zu entgasen hätten. Eine solche Trennung kann unter Umständen praktische Vortheile bieten.

Die von Müller im Kleinen ausgeführten Versuche bestätigen zunächst die bekannte Thatsache, daß sich in den Zersetzungsproducten der Steinkohle nur ein Fünftel des vorhandenen Sticktoffes in Gestalt von Ammoniak oder von Ammonverbindungen vorfindet; sie ergaben aber außerdem das wichtige Resultat, daß die Hauptmenge des Ammoniaks nicht in der ersten Periode, zugleich mit dem Theere, sondern beim

Beginn ber Rofezersetzung auftritt.

# Es betrug beispielsweife

bei ben Proben	bas gewonnene in ber I. Periobe	Ammoniak in ber II. Periobe
Nr. 1	0.065	0.267
" 2	0•059	0.144
" 3	0.108	0·1 <b>4</b> 5
<b>, 4</b>	0.120	0.178
,, 5	0.063	0.183
,, 6	0.056	0.242

Das Vorstehende bürfte zur Klarlegung der Processe, welche sich bei der trockenen Destillation vollziehen, genügen.

# V. Capitel.

## Reine Berbrennungsgaje.

Reine Verbrennung verfohlter Brennstoffe. Der Borgang hierbei läßt sich, wenn man die vertohlten Brennstoffe als reinen Kohlenstoff annimmt (was allerdings nicht strenge richtig ist), durch die nachfolgende Gleichung zum Ausdrucke bringen:

C + 0 = CO

Nimmt man hierbei noch auf den Stickftoffgehalt der atmosphärischen Luft Rücksicht, so gibt eine einsache Rechnung die theoretische Zusammensetzung des reinen Verbrennungsgases wie folgt:

2 Vol. CO enthalten 1 Vol. Sauerstoff.

Die Luft enthält auf 21 Bol. Sauerstoff 79 Bol. Stickstoff; es entfallen somit auf 1 Bol. Sauerstoff 3.76 Bol. Stickstoff; das Berbrennungsgas enthält somit

Rohlenoryd . . 2 Vol. Theile Stickstoff . . . 
$$\frac{3.76}{5.76}$$
 "

ober in Procenten gerechnet:

Rohlenogyb = 
$$\frac{2 \times 100}{5.76}$$
 =  $34.73 \text{ Bol.}^{\circ}/_{\circ}$   
Stidftoff =  $\frac{3.76 \times 100}{5.76}$  =  $\frac{65.27 \text{ Bol.}^{\circ}/_{\circ}}{100.00 \text{ Bol.}^{\circ}/_{\circ}}$ 

Um die Zusammensehung dieses Gases in Gewichtsprocenten zu berechnen, müssen wir bedenken, daß im Kohlenoryde 12 Gewichtst. Kohlenstoff mit 16 Thl. Sauerstoff verbunden sind, daß also 7 Gewichtstheile Kohlenoryd aus 4 Thl. Kohlenstoff und aus 3 Thl. Sauerstoff bestehen; ebenso auch daß die atmosphärische Luft (nach Gruner) auf 1 Thl. Sauerstoff etwa  $3^{1}/_{3}$  Thl. Stickstoff enthält. Hiernach besteht das fragliche Gas aus

Kohlenoryb . . . . . 7 Gewichtsthl. Stidstoff 
$$3 \times 3^{1}/_{3}$$
 . . .  $10$  " . .  $10$  " . .  $17$  Gewichtsthl.



hieraus berechnet sich bie Zusammensetzung bes Gajes in Gewichtsprocenten wie folgt:

Rohlenoryd = 
$$\frac{7 \times 100}{17}$$
 =  $41.17\%$ 
Stidsfoff =  $\frac{10 \times 100}{17}$  =  $\frac{58.83\%}{100.00\%}$ 

Der Wärmeeffect bieses Gases beträgt per 1~kg . . .  $0.4117 \times 2402.7 = 989$  Calorien und per  $1~m^s$  .  $0.3473 \times 3007 = 1044$  Calorien.

Ein ähnlich zusammengesetzes Gas ließe sich jedoch nu in sehr großen (respective sehr hoben) Generatoren erzeugen, bei kleineren Generatoren ist es nicht zu vermeiden, daß in den Gasen neben Kohlenoryd auch Kohlensäure auftritt. In Berüdsichtigung dessen kann man für das gewöhnliche Luftgas annehmen, daß es durchschnittlich die nachfolgende Zusammensetzung besitze:

Rohlenoryd . . . . 25·7 Bol. % Rohlensäure . . . . 4·5 " " 69·8 " " 100·0 " "

ober in Gewichtsprocenten:

Kohlenogyb = 
$$\frac{7 \times 27.7 \times 100^*}{732} = 26.48^\circ/_{o}$$
  
Kohlenfäure =  $\frac{11 \times 4.5 \times 100}{732} = 6.76^\circ$ ,  
Stiekstoff =  $\frac{7 \times 69.8 \times 100}{732} = \frac{66.76^\circ}{100.00^\circ}$ , and hieraus berechnet sich der Heizelstet des Gases pro  $1 \ kg = 0.2648 \times 2402.7 = 636^\circ$  Calorien  $1 \ kg = 0.257 \times 3007 = 773$ 

Bas fich in der Pragis an Berbrennungs-Generatorgajen erreichen läßt, zeigen die nachfolgenden Beispiele:

Ebelmen vergafte zu Audincourt Holztohlentlein in einem Geblajegenerator von ber Geftalt eines fleinen Sochofens

^{*)}  $732 = 7 \times 27.7 + 11 \times 4.5 + 7 \times 69.8$ .

ind erhielt ein Gas von der nachfolgenden gewichtsprocentischen Busammensehung:

Rohlenorydgas						34.1%
Stickstoff	•	•	•	•	•	64·9 "
	•	•	•	•	•	0.8 "
Wasserstoff .	٠	•	٠	٠	•	0.1 "
						100.0 "

während er in einem Gasgenerator ber Hutte zu Pont - l' Evêque, ber mit Kote bebient wurde, bas Gas wie folgt zussammengesetzt fand:

Rohlenorydge	ış			•	33.8%
Stickstoff .					6 <b>4</b> ·8 "
Rohlenfäure					1.3 "
Wasserstoff					
					100.0 "

Ueber den Einfluß der Schütthöhe der Kohlen im Generator auf die Zusammensetzung der Berbrennungsgase geben die Versuche interessanten Ausschluß, welche Dürre in einem einfachen Windosen des Aachener Laboratoriums mit Koke und mit anthracitischer Kohle des Wormrevieres anstellte, und welche die folgenden Resultate ergaben:

# Gastote von Machen

			Ų	y u	×ρι	וטו	·E	υį	, II	24	. u (	IJΕ	и		
Shütthö	ђе										(	Sa	8-Zusar	nmenf	egung
	-												$CO_{\mathbf{g}}$	0	CO
12 cm	•												13	6.6	_
26 "													14	1.0	6.3
<b>4</b> 6 "	•		•				•				•	•	9	1.0	15.0
Anthrac	it	if	ch e	Q	B i	ir	i e I	ŧ	h	l e	b	e ŝ	Wort	nrev	ieres.
Shütthö	ђе										(	Ya:	8-Zusar		
													$CO_2$	О	CO
12 cm		•				•						•	13	0.4	10.8
<b>26</b> "		•				•		•					8	1.0	8.4
46 "	•												7.5	1.0	11.0
<b>~</b> ' @				•								:	~		

Die Kokegase brannten in keinem der drei Fälle, während die Gase der anthracitischen Würfelkohlen im zweiten mit schwach leuchtender Flamme, im dritten Fall mit stark leuchtender Flamme brannten.

Berechuet man unter Vernachlässigung des Sauerstoff-Gehaltes der Kohle in den obigen Beispielen den Sauerstoff der Kohlensaure und des Kohlenorydes und hieraus die Stickstoffmenge der Verbrennungsluft, addirt letztere zu der Summe von Kohlensaure, Sauerstoff und Kohlenoryd, so repräsentirt die Differenz dieser Summe von 100 die Volumprocente von  $CH_4 + C_2 H_4$ , welche die Hauptursache der Vrennbarkeit der besprochenen Gase bilden. Man hat dann nämlich:

# Gastohle von Machen.

Schütthöh	je					<b>G</b> a	Bzus	amme	nsetzun	<b>1g</b>
						CO	₂ O	CC	N	$H_3 + CH_4 + C_3 H_4$
12 cm						13	6.6	3 —	73.73	3 6·67
<b>26</b> "						14	1.0	6.3	68.28	3 10·42
46 "	•	•	•		•	9	1.0	15.0	65.83	3 9.17
Anthr	a c	iti	f	đ) e	N	3 ü r	fell	fohl	e bes	Bormrevieres.
Schütthöl	je					<b>Ga</b>	Bzus	amme	nsegun	ıq
, , ,	•				$\mathbf{C}$	O ₂	O.	CC	N	$H_2 + CH_4 + C_3 H_4$
12 cm					1	3	0.4	10.8	70.72	5.08

Den eben beschriebenen (sogenannten "Luft"-) Gafen sehr nache stehen die Gichtgase der Hochöfen, wie die nachstehenden Analysen zeigen:

8 1.0 8.4 49.42

7.5 1.0 11.0 52.66

#### A. Solgtoblen-Sochofen-Gafe.

lach-Borbernberg) E. G. in Borbernberg 1882.	_		nict bestimmt	nicht bestimm	nahe t 64-0
3. Hochofen Rr. 3 (Röf-					
2. Vom Wrbna-Hochofen in Eisenerz 1873	21.47	23.40	0.38	0.29	<b>54·4</b> 6
länder bei halbirtem Eisen	20.60	24.24	0.38	0.20	<b>54</b> ·58
1. Berechnet, entsprechend ben Hochösen ber Alpen-	_				
	$CO_{2}$	$\mathbf{co}$	$\mathbf{CH}_{4}$	$\mathbf{H}$	N

**33**·18

27.84

4. Hochöfen zu Clerval					
10 m hoch	19.80	23.10		0.40	56.70
5. Hochöfen zu Aubincourt					
$11 m \text{ body} \dots$	19.50	<b>25</b> ·00	-	0 <b>·4</b> 0	<b>55·1</b> 0
6. schweb. Hochöfen nach					
R. Aderman	16 [.] 51	<b>2</b> 6·03	0.13	0.06	
					$H_2O$
					1.88
R On	to Gadin	fan. Baia			

#### Hote:Podolen:Male.

1. Sochofen von Clarence Borts  $1874 - 11.80 \quad 30.50 - 0.10$ 57.60 2. Hochofen von Clarence Works  $1874 - 17.30 \ 25.20 - 0.10$ 57.40 3. Hochofen von Ormesby  $1874 - 16.00 \quad 29.50 - 0.10$ 54.40 -14.70 29.30 -0.104. Hochofen von Consett 55.90 5. Hochofen von Confett -17.50 28.10 -0.1054.30

Durchschnittlich enthalten die Gichtgase von Rokehochöfen

bei autem Betriebe:

Stickstoff . . . Rohlensäure . . . . 17.5 " Rohlenoryd . . . . . 25.0 " Methan (CH₄). . . . 28afferstoff 100.0 °/0

entsprechend einem Wärmeeffect von 682 Calorien per 1 kg. Da bei hochöfen ein erheblicher Theil bes in den Gichtgafen enthaltenen Sauerstoffes nicht aus ber Luft, sondern aus den Erzen stammt, muffen dieselben (wie ja auch die vorstehenden Analysen zeigen) bedeutend weniger Stickftoff enthalten, als die Generatorgafe; daß fie auch noch Rohlenfäure enthalten, wird burch den Reductionsproces im Sochofen bedingt

Bei bem so überaus gunftigen geringen Stickstoffgehalte ber Gichtgase liegt der Gedanke nahe, dieselben zu regeneris ren. Dies läßt sich leicht in einem schachtähnlichen, mit glubenden Rote gefüllten Generator durchführen, wobei sich fol-

gender chemischer Proces vollzieht:

 $CO_2 + C = 2 CO$ 

Gehen wir von ber oben gegebenen burchschnittlichen Rusammensehung ber Hochofengichtgase aus, so brauchen wir (pro 100 kg der Gase) zur Reduction von 17.5 Rohlensäure zu Rohlenoryd eben so viel Rohlenstoff, als erstere enthält, nam-· lich  $\frac{12}{44} \times 17.5 = 4.77$  kg, wobei 11796 Calorien entwickelt werden (nämlich bei ber Reaction C + O = CO). Um jedoch ben zur Durchführung obiger Reaction erforderlichen Sauerstoff zu gewinnen, mussen wir zuerst die vorhandene Rohlenfäure in Kohlenoryd und Sauerstoff zerlegen. Ru bieser Rerlegung braucht man aber pro 1 kg Roblenfäure 1529 Calorien ober für 17.5 kg CO, 26758 Calorien. Somit müffen bem Generator pro 100 kg Gichtgas 26758 — 11796 = 14962 Calorien zugeführt werden, wenn der Proces, wie angebeutet, verlaufen foll. Man erreicht bies, indem man Anfangs ben Generator anheizt, b. h. burch Eintreten von gewöhnlicher Berbrennungsluft in bemselben seinen Inhalt zur theilweisen Berbrennung bringt, und so ben weitaus größeren, nicht verbrennenden Antheil seiner Füllung bis zu jener Temperatur

mitgetheilten Gichtgaszusammensetzung) enthält:

erwärmt, welche nöthig ist, um die Regenerirung der Gichtgase durchzusübren. It dies geschehen, so wird der Luftzutritt ganz oder wenigstens zum größten Theile abgesperrt, und nun die Gichtgase durch die glühende Kohlenschicht geleitet. Nach Passiren berselben resultirt ein Gas, das (unter der Annahme der oben

und bei seiner Verbrennung per Kilogramm 1165 Calorien liefert.

Ausführlicheres hierüber enthält die sehr lesenswerthe Brochure "die Regenerirung der Hochosengichtgase" von Josef v. Chrenwerth (Leipzig, bei Arthur Relix).

Statt die Verbrennungsgase durch Einwirkung von Luft-Sauerstoff auf glühende Kohlen zu erzeugen, kann man sich hierzu auch des Sauerstoffes bedienen, welcher im Wasser ents halten ist. Leitet man Wasserdampf über glühende Kohlen, so treten; je nach der Temperatur, zwei verschiedene Reactionen auf. Bei sehr hohen Temperaturen gilt die Gleichung:

$$C + H_2O = CO + H_2$$

wodurch man ein Gas erhält mit:

das einen Heizeffect von 4158 Calorien besitzt. Bei niederen Temperaturen (von 600° C an) erfolgt die Umsehung nach der Gleichung:

 $C + 2 H_2 O = CO_2 + 4 H$ 

und man erhält ein Gas mit:

und einem Heizeffecte von 2293 Calorien. Bei bazwischen liegenden Temperaturen verlaufen diese beiden Processe nebeneinander. Natürlich bestrebt man sich möglichst Gas der erteren Art zu erzeugen.

Die industrielle Darstellung des Wassergases, sowie die Bestrebungen es praktisch zu verwerthen, sind nicht neu. Bereits im Jahre 1824 wurde von Ibbeton ein diesbezügzliches Patent genommen, welches auch dis zum Jahre 1830 zur Ausführung gekommen zu sein scheint.

Im Jahre 1846 wurde Passy, eine Vorstadt von Paris, mit Wassergas beseuchtet. In ähnlicher Weise soll Narbonne durch 9 Jahre (von 1856—1865) beseuchtet worden sein.

Etwa im Jahre 1870 wurde eine Tuchfabrik in Biviers, die Zinkhütten der Bieille Montagne, das Etablissement Co-querill bei Lüttich und dis zum Jahre 1872 die Stadt Masstricht mit Wassergas beleuchtet.

Obwohl alle diese Anlagen wieder abgeworfen wurden, hat sich dennoch in der letzten Zeit das Interesse für Wassergas sehr bedeutend gehoben, indem man immer mehr zur Erkenntniß gelangte, daß unsere gewöhnliche Heizmethode mit festen Brennstoffen nicht nur unbequem, sondern auch sehr unökonomisch, und daß ihr eine zweckmäßige Gasheizung — genügend

billiges Brenngas vorausgesett — in jeder Beziehung weit

überlegen fei.

Da die zur Zersetzung des Wassers nöthige Wärmemenge weit größer ist, als die durch die Bildung von Kohlenoryd gelieferte, ist es selbstverständlich, daß in Kürze der Apparat so weit abgekühlt sein wird, daß der Proceß nicht weiter durchgeführt werden kann. Aus diesem Grunde arbeitet man ganz ebenso wie dei der Regeneration der Gichtgase, intermittirend, indem man einmal die Kohlenschicht durch eintretende Verbrennungsluft anheizt und dann durch Einseiten von Wasserdampf Wassergas erzeugt, wodurch die Kohlensäule wieder abgekühlt wird, worauf der Proceß sich wiederholt.

Die Menge Luft, welche angewendet werden muß, um die durch die Zersetzung des Wassers der glühenden Kohlenschichte entzogene Wärmemenge durch theilweise Verbrennung wieder zu ersetzen, läßt sich (nach Dürre) einfach wie folgt

berechnen.

Bei vollkommener Oxydation des Kohlenftosses zu Kohlenoxyd durch Wasserdamps allein bildet sich dem Gewichte nach
14 mal so viel Kohlenoxyd als Wasserstoff. Ein solches Gas
erfordert eben zu seiner Herstellung sehr viel Wärme, da 1 kg
Wasserstoff bei seiner Verbindung zu Wasserdamps 29161 Calorien, zu tropsbar flüssigem Wasser 34462 Calorien entwicklet,
welche umgekehrt wieder nothwendig werden, wenn tropsbarflüssiges Wasser, beziehungsweise Wasserdamps wieder zerlegt
werden sollen.

Wird Wasserbamps eingeführt, so werden den glühenden Kohlen zunächst 29161 Calorien (pro 6 kg Kohlenstoff) entzogen (da auf 6 kg Kohlenstoff 9 kg Wasserbamps mit 1 kg Wasserstoff kommen, und 1 kg Wasserstoff 29161 Calorien dei seiner Verwandlung in Wasserdamps entwickelt). Diesem Wärmedeiner Verwandlung in Wasserdamps entwickelt). Diesem Wärmedelsenden Drydation des Kohlenstoffes entwickelten Wärmemengen — d. h. 6 × 2473 = 14838 Calorien, so daß an Wärme gebunden bleibt 29161 — 14838 = 14323 Calorien pro 6 kg Kohlenstoff. Bei der Benutung tropsdar-stüffigen Wassers sind es 34462—14838 = 19624 Calorien.

Jebes Kilogramm Kohlenstoff verlangt mithin bei der Baffervergafung eine Wärmezufuhr von 2387, beziehungsweise

pon 3270 Calorien, wenn feine Abfühlung erfolgen foll. Diefe Bufuhr ift nur möglich burch äußere Erwärmung des Apparates (was im Großen unausführbar ift) oder durch Berbrennung einer entsprechenden Kohlenstoffmenge mit atmosphärischer Luft, endlich durch Regeneration. Die eventuell zu opfernde Kohlenstoffmenge beträgt beziehungsweise 2387 ober

3270  $rac{3240}{2473}~kg$ , je nachbem das Wasser als Dampf ober als Flüssig. feit in ben Bergafungsproceg eintritt, sobalb feinerlei

andere Berlufte vorhanden find.

Es muffen unter letterer Borausfetung neben je 1 kg mit Baffer vergaftem, mindeftens 0.9 bis 1.3 kg Rohlenftoff mit Buft verbrannt werben, um die Berfetungswarme bes Baffers auszugleichen. Gine Berbrennung gu CO, fann hier nicht porausgesett merben, ba man brennbare Gase machen will.

Gruner, welcher in seiner metallurgie generale, I. § 71, wesentlich bie gleichen Berechnungen anftellt, nimmt nun an, bag auf 1 kg Rohlenftoff zur Baffervergasung ca 2 kg Rohlenftoff gur Luftvergafung vorgesehen werden mußten, mas auf 3 kg Rohlenstoff 1.5 kg Waffer und 11.5 kg Luft ausmacht.

Daraus berechnet fich die Busammensetzung bes Gafes

wie folgt		•		·	•			Ū	·				•
Bafferftoff	g										$\frac{1}{6}kg$	= 0.167	kg
Rohlenorydgas													
Stickstoff		•	•	•	•	•	•	•	•	•	8.87	= 8.870	"
										۶	zusammen	16.037	kg

und die gewichtsprocentische Busammensetzung mit:

Wassersto	ff	•				. 1.04
Rohlenort	bgas			•		43.65
Stickitof						
					-	100.00

Gruner knüpft hieran noch die folgenden Betrachtungen: Wenn man biese Gase mit jenen vergleicht, welche man burch unvollständige Verbrennung des Rohlenftoffes mit Luft erhalt, fo erfieht man, daß durch Beimengen von einer gewiffen Menge Waffer jur Berbrennungsluft, die Menge von Rohlenornbaas ohne ber bes Stickftoffes vermehrt wird, während eine entsprechende Menge Wasserstoff, welche jedoch selten 1% übersteigt, eingeführt wird, wenn nicht, wie dies gewöhnlich der Fall ist, das der Vergasung unterworfene Brennmateriale etwas Bafferstoff enthält.

Der Wärmeeffect bes Waffergases ift gleich 1407 Calo-

rien, welche erzeugt werden burch Berbrennung von

0.0104 Wasserstoff, wobei . . . . . . . 358 Calorien und 0.4365 Rohlenorydgas, wobei . . . . . . 1049

also zusammen . . . . 1407 Calorien

erzeugt werden, mährend gewöhnliches Luft-Rohlenorydgas nur 826.6 Calorien entwickelt. Man tann baher ben Barmeeffect dadurch vermehren, daß man Rohlenstoff durch Luft, welcher Wasserbampf zugesetzt wurde, vergast, man barf eben nicht mehr als kg Wasser auf 11.54 kg Luft. oder 1 kg Wasser auf 8.70 kg Luft zuseten. Im Allgemeinen ware es zu empfehlen, nicht mehr als 10 % Wasser zuzusetzen.

Angeführt soll noch werben, daß in Folge ber Anwesenheit des Wasserstoffes die Dichte des Wassergases geringer ist, als die des Luftkohlenorydgases, es ist dieselbe 0.96 anstatt 0.97. In Folge des Ueberschusses an Rohlenorydgas braucht man auch mehr Luft zum Verbrennen bes Waffergafes, woraus folgt, daß bei gleicher Preffung ber Berbrennungsluft eine

größere Flamme erzeugt wird.

Die zum Verbrennen erforderliche Luft ergibt sich, wie

folgt:

 $1.04 \, kg \, \mathrm{H}$  erfordern .  $8 \times 1.04 = 8.32 \, kg$  Sauerstoff 42.65 "CO" ...  $4 \times 43.65 = 24.94$  "

ober für 1 kg Gas  $\frac{33\cdot26 \times 4\cdot33}{100} = 1\cdot44 \text{ kg}$  Luft, statt

0.85 kg wie beim Luftkohlenorydgas. Ebenso sind für 1 Kubikmeter Gas 1:44 × 0.96 = 1:38 m3 Luft anstatt 0.83 m3

(beim Luftkohlenorydgase) erforderlich.

All dieses ist jedoch nur unter der Voraussetzung richtig, daß durch Einwirkung ber Luft nur Rohlenorydgas gebilbet wird, während durch besondere Umstände immer ein wechseln: bes Gemenge von Rohlenfäure und Rohlenorydgas erzeugt wird. Im Allgemeinen wird baher bas Wassergas meniger reich an brennbaren Stoffen sein, als wir hier annahmen. In der Praxis ist es schwer, ein Gas zu erhalten, welches per kg mehr als 1000 bis 1200 Calorien gibt. Dessen ungeachtet ist es sicher, daß man den Wärmeeffect des Luftgases dadurch wesentlich erhöhen kann, daß man der Verbrennungsluft Wassersdampf zusett.

Um die abkühlende Wirkung des Wassers zu vermindern, müßte man den Generator mit heißem Wind und überhitztem Basserdampf bedienen, und dem Apparate eine gewisse Menge von Wärme von außen zusühren. Unter dieser Bedingung wird sich der Generator weniger abkühlen, es wird weniger Kohlen-

fäure gebildet werben.

Ebelmen machte zu Audincourt in einem Holzkohlengasgenerator einige Vergasungsversuche mittelst Luft und Wasser.
Der Wasserdamps war auf 200 bis 250° C. erwärmt, der Bind hingegen kalt. Sobald der Generator nur mit Lust allein gespeist wurde, war das Formauge hell leuchtend; wie man aber dem Winde Wasserdamps zusetze, sank die Temperatur rasch bis zur Rothglühhitze. Die Temperatur der (Generator-) Sichtgase sank ebenfalls rasch von der Schmelzhitz des Antimons auf 240°.

Das Gewicht des eingeblasenen Wasserdampses erreichte 13.4% der eingeblasenen trockenen Luft. Es ist dies mehr als die früher angesührte theoretische Menge, allein von den 13.4% wurde in den Gichtgasen noch 3.1% unzerlegt aufgesunden. Ferner verwendete man überhitzten Damps, während Gruner bei seiner Rechnung von slüssigem Wasser von  $0^\circ$  ausging. Endlich enthielt das erzeugte Gas, wie zu erwarten war, eine gewisse Menge Kohlensäure, der eine bedeutende Wärmeentswickung entsprach.

Die Zusammensetzung bes Gases war dem Gewichte nach:

Rohlenorybgas	3.	٠.	•		30.24
Stictstoff					59.04
Kohlenfäure .					
Wafferstoff .		•		•	1.11
			_		100.00

In Folge des großen Gehaltes an Kohlensäure, ist der Gehalt an Rohlenorydgas geringer als bei gewöhnlichem Gas. Der Wärmeeffect des erhaltenen Gases ist 1107 Calorien.

Daß übrigens die Praxis in Angelegenheit des Wassergases die Theorie ganz bedeutend überholt hat, zeigen die im Jahre 1870 von Dr. Bunte in München mit Koke verschiedener Provenienz angestellten Versuche (Journal f. Gasbeleuchtung.)

Es handelte sich barum die Menge bes Wafferbampfes zu bestimmen, welche zur Herstellung eines guten Betriebes in

Rote-Generatoren erforderlich war.

Eine directe Wessung wurde Ungenauigkeiten ergeben haben, abgesehen von einzelnen localen Schwierigkeiten, da nicht die ganze, durch die betreffende Rohrleitung zugeführte Dampsmenge den Generator vollständig durchstrich, sondern theils nach außen entwich, theils in der ziemlich mächtigen Aschenlage sich condensirte. Deshalb wählte man einen anderen Weg und bestimmte die Wasserdampsmenge aus der Gasanalyse.

Es ergaben nun 3. B. die Versuche die folgenden Resuls tate für Zwickauer Kohle:

Ver- juchs: Nr.	kg Waffer- bampf pro kg		aggusamı		Temperas tur ber Heizgase	Anmer- tung	
2000	$^{\circ}$ C	$CO_2$	CO	H	N	Acabale	
1	0.30	7.1	21.7	6.2	65.0	1	
2	0.39	8.2	20.8	7.5	63.5	<b>-</b> }	zu wenig Dampf
3	0.41	7.0	21.4	7.7	64.3	750	20 anthi
4	0.42	6.8	22.9	8.3	62.0	660 ´	
5	0.70	8.0	19.0	12.6	60.4	770)	•
6	0.76	10.8	16.2	13.6	59.4	}	guter Betrieb
7	0.79	12.2	15.9	14.9	57.0	750	Setties
8	0.82	13.6	15.6	16·1	54.7		
9	1.05	16.3	9.7	18·3	55.7	— )	gu viel
10	1.17	14.8	8.2	18·1	58·6	<b>—</b> i	Dampf

Die Versuche haben gezeigt, daß gleiche Mengen Kohle mit Luft und mit Waffer neben einander vergaft werden können.

Welche Gase erhalten werden können, wenn man nicht Luft und Wasserdampf gleichzeitig, sondern abwechslungsweise den Generator passiren läßt, zeigen die Versuche, welche Bull in Seraing mit 8 seiner Apparate ausstührte. Er vergaste binnen 2 Minuten durchschnittlich 3000, aber auch 6000 kg Koke, erzeugte also circa 9780 kg = 12400 m³ Gase!

Die Bersuche Bull's in Seraing ergaben bie nachiolgende Zusammensetzung bes Wassergases:

•								I	- 11
Bafferftoff .								32.50	37.50
Rohlenoryd								39.00	34.50
Rohlenfäure									3.00
Stidftoff.	•	•	•		•	•	•	24.50	<b>22</b> ·00
Sauerstoff .	•	•	•	•	•	•	•	3.20	3.00
								100.00	100.00

#### VI. Capitel.

#### Gemischte Deftillations= und Berbrennungsgafe.

Diese letzte Gattung der gasförmigen Brennstoffe ist gegenwärtig noch die am häufigsten angewendete, und entsteht, wenn man natürliche — unverkohlte — Brennstoffe der unsvollkommenen Verbrennung unterwirft.

Die chemischen Vorgange hierbei sind folgende:

Im obersten Theile des Generators verliert die Kohle ihr hygrostopisches Wasser, sie wird getrocknet. Rommt dieselbe in die heißeren, tieseren Partien, so beginnt die trockene Destillation, als deren Producte Gase, Koke und Theer auftreten werden. Ein Theil der hierbei gebildeten Koke endlich wird ober dem Roste verbrannt und liefert die für vorerwähnte Vorgänge nöthige Wärme, wobei überdies noch brennbares Kohlenoryd gewonnen wird.

Wir wollen diese Vorgänge an einem Beispiele näher ersläutern, das wir den "chemisch-calorischen Studien über Generatoren und Martinöfen" von Hanns von Jüptner und Friedrich Toldt entnehmen, und das auch zeigt, wie derartige Versuche berechnet werden. In 4 Gasgeneratoren wurden in 11 Stunden 2927 kg Roble von der nachfolgenden durchschnittslichen Zusammensehung vergast:

Rohlenstoff	64.92%
disponibler Wafferstoff	2.50 "
Stickstoff	0.50 "
Wasser, chemisch gebunden .	14.22 "
Wasser, hygrostopisch	
Alage	
_	100.00%
ilt an perhrennlichem Schwefel	. 0.52

Gehalt an verbrennlichem Schwefel .. 0.52 " Heizwerth = 6374 Calorien.

An Rostburchfall erhielt man während bes ganzen Bersuches 642 kg von nachfolgender Zusammensetzung:

Rohlenstoff			•				71.48%
Asche							24.13 "
Wasser .		•		•	•	•	4·39 "
					_		100.00%

Das darin enthaltene Wasser stammt vom Ablöschen des Rostdurchfalles. Dies erfolgte nach Beendigung des Versuches, um ein weiteres Verbrennen des darin enthaltenen Kohlenstoffes möglichst zu vermeiden.

Die Menge und Zusammensetzung des producirten Theeres konnte leider nicht ermittelt werden, weshalb hievon in den nachfolgenden Berechnungen ganz abgesehen werden mußte. In den an die Berechnungen geknüpften Speculationen wurde auch die wahrscheinliche Theerausbeute in Betracht gezogen, um den an und für sich geringen Fehler des Versuches zu motiviren, aber wie schon erwähnt, wurde hierauf bei den eigentlichen Berechnungen keinerlei Rücksicht genommen.

Die Zusammensetzung der Generatorgase betrug im Mittel:

	•	·	,							,
Rohlenfäure								4.05	Vol.	°/ _°
Sauerstoff								0.21	"	"
Rohlenoryd	•	•	•		•	•	•	26.00	11	*
Methan	•	•	•	•	•	•	•	0.32	"	"
Wafferstoff	•		•	•	•		•	12.53	**	*
Stickstoff	•	•	•	•	•	•	•	56.86	"	H
				@	1111	1111	1	00.00		

woraus die nachfolgende mittlere Zusammensetzung der Generatorgase in Gewichtsprocenten resultirt:

										7.03%
Sauerstoff			•	•	•		•	•	•	$0^.26$ "
Rohlenoryd										<b>2</b> 8·72 "
Methan	•	•	•	•	•	•		•		0.50 "
Wasserstoff	•	•	•	•	•	•	•		•	0.99 "
Stickstoff	•	•	•	•	•	•	•	•	•	62.80 "
						<b>©</b>	un	ım	e :	100.000/0

Mittlere Temperatur der Verbrennungsluft 23.7° C. Relativer Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Mittel 42%

Da bei 24° C. ein Kubikmeter mit Wasserdampf geättigter Luft 21·3 g Wasser enthält, enthielt also 1 m² der

Berbrennungsluft während des Versuches  $\frac{42\times21\cdot3}{100}=8\cdot94~g$  Wasser.

Mittlerer Barometerstand = 703 mm.

Mittlere Temperatur der Generatorgase (beim Austritte

aus bem Generator gemessen) = 300° C.

Wir wollen nun vor Allem die obigen Daten auf 100 kg gegichtete Kohle umrechnen, hieran die Berechnung der Menge der entwickelten Generatorgase, sowie der zugetretenen Berbrennungsluft und der von derselben mitgebrachten Feuchtigstigkeit schließen und diese Resultate zu einer "chemischen Bilanz" zusammenstellen. Hieran wird sich endlich die Besprechung der einzelnen Phasen der chemischen Vorgänge im Generatorschließen.

Die Zusammensetzung der 100 kg gegichtete Kohle zeigt

die oben gegebene Durchschnitts-Analyse

Rost durch fall: Pro 2927 kg Kohle hatten wir 642 kg Rostdurchfall von oben mitgetheilter Zusammensehung, somit pro 100 kg Kohle, wenn wir den vom Ablöschen herrührenden Wassergehalt unberücksichtigt lassen, 20·96 kg mit:

										15.67 kg
et lade	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	•	•	5.29 "
										20.96 "

Generatorgase: 100 kg Kohle enthalten 64.92 kg Kohlenstoff.

Die entsprechende Wenge des Rostdurchfalles ist 15.67 kg; somit wurden 64.92 — 15.67 — 49.25 kg Kohlenstoff vergast.

100 kg trockener Generatorgase enthalten nach der bereits angegebenen Analyse folgende Elementarbestandtheile:

Generatorg	C	0	H	Summa		
Rohlenfäure	CO,	1.9173	5.1127	_	_	7:0300
Roblenoryb	CO	12.3086	16.4114	_	-	28.720
Methan	CH,	0.1500	_	0.0500	_	0.500
Sauerftoff	0,	-	0.2600		-	0.260
Stictftoff	O ₂ N ₂	l —		_	62.8000	62.800
Bafferftoff	H,	-	-	0.9900	-	0.990
Summa		14.3759	21.7841	1.0400	62.8000	100.000

Da nun von 100 kg Kohle 49.25 kg Kohlenstoff in die Generatorgase gehen, so liefert dieses Kohlenquantum nach der vorstehenden Tabelle:

Rohlenstoff	49.25	kg
Sauerstoff'	74 [.] 61	"
Wasserstoff	3.26	"
Stickstoff	<b>2</b> 15·15	#
211sammen	342.57	ka

trodenes Generatorgas, und die Busammensetzung besfelben stellt sich folgenbermagen:

842·57 <i>Kg</i> Seneratorgafe	С	0	н	N	Summa
co,	6.57	17.51	_	_	24.08
co	42.16	56·21	_	! —	98.87
CH,	0.52	_	0.17		0.69
0,		0.89	_		0.89
N,		_		215.15	215.15
H,	_	_	3.39	! —	3.39
Summa	49.25	74.71	3.56	215.15	342.57

Berbrennungsluft: Die Generatorgase enthalten 215·15 kg Stickstoff; nimmt man an, daß der gesammte Stickstoff ber Kohle, 0·50 kg in die Gase übergeht, was strenge

yenommen nicht ganz richtig ist, so liefert die Verbrennungsuft  $215 \cdot 15 - 0 \cdot 50 = 214 \cdot 65 \, kg$  Stickstoff, woraus sich, mit Zugrundelegung der mittleren Zusammensetzung der Luft nach Folly's Bestimmungen (77·2°/₀ Stickstoff + 22·8°/₀ Sauertoff) die Zusammensetzung und Menge der trockenen Verbrentungslust ergibt:

Stidstoff . . 214.65 kgSauerstoff . . 63.39Summe 278.04 kg

Ein Rubikmeter Luft wiegt bei 0°C. und 760 mm Barometerstand 1·2936 kg. Während des Versuches hatte die Versbrennungsluft eine mittlere Temperatur von 23·7° C. bei einem mittleren Barometerstande von 703 mm, woraus sich das dieser Temperatur und diesem Barometerstande entsprechende Lustzgewicht pro Kubikmeter nach der Formel

$$G = \frac{1.252 p}{1 + \alpha t}$$

mit  $1\cdot104\ kg$  berechnet; somit wurden pro  $100\ kg$  vergichteter Kohlen  $251\cdot85\ m^3$  Luft benöthigt. Ein Kubikmeter Luft enthält  $0\cdot00894\ kg$  Wasser; es enthalten somit die  $251\cdot85\ m^3$  Berbrennungsluft  $2\cdot25\ kg$  Wasser; das Gewicht der feuchten Luft beträgt daher  $278\cdot05+2\cdot25=280\cdot29\ kg$ .

Der Aschengehalt der vergichteten Kohle stellt sich pro 100 kg derselben auf 5·44 kg, während jener der entstehenden Rostdurchfallmenge 5·29 kg beträgt. Es zeigt sich somit ein Wanko von 0·15 kg, welches offenbar einem Theil des verbrenn-

lichen Schwefels entspricht (0.52 kg).

Fit ber nicht verflüchtigte Antheil des Schwefels im Rostdurchfall als Sulfat (wahrscheinlich Fe  $SO_4$ ) vorhanden geblieben, so wiegt die im Rostdurchfalle enthaltene Asche (5·29 kg) in Bezug auf die Asche der vergichteten Kohle (5·44-0.52=4.92), um 5.29-4.92=0.37 kg zu viel; welche nach unserer Annahme dem Radicale  $SO_4$ , Sulphurpl, entsprechen, und somit 0.12 kg Schwefel enthalten werden, während 0.52-0.12=0.40 kg Schwefel in die Gase gegangen sein müssen.

In die nachfolgende Zusammenstellung, welche eine chemische Bilanz der Borgänge im Generator darstellt, wurde alles (also sowohl das "chemisch gebundene" als das hygroskopische) Wasser in seine Elemente zerlegt einbezogen.

# Chemifche Bilang.

	Œ	le me	ntare	Bus	a m m e	nfeț	ung
Clemente	vergich= tete Rohle	Roft- durchfall	vergaste Roble *)	Berbren- nung8 luft	Summe (vergaste Kohle + BerbrL.)	Genera- torgas	Differenz
Rohlenftoff	64.92	15.67	49-25	_	49.25	49.25	_
Sauerftoff	23.68	_	23.68	65.39	89.07	74.61	+ 14.46
Wafferftoff	5.46	_	5.46	0.25	5.71	8.56	+ 2.15
Stidftoff	0.20	_	0.50	214.65	215.15	215.15	_
Niche	5.44	5.04	0.40**)	-	0.40	l —	
Summa	100.00	20.71	79-29	280.29	359.58	842.57	

Indem wir uns nun zur Besprechung der chemischen Borgänge im Generator wenden, beginnen wir mit der Verbrennung ober dem Roste. Unmittelbar ober dem Roste sindet die volltommene Verbrennung des Kohlenstoffes zu Kohlensäure statt; die aufsteigende Kohlensäure wird in den höheren Partien, in Berührung mit glühender Kohle größtentheils zu Kohlenoryd reducirt; ebenso läßt sich annehmen, daß die Feuchtigkeit der Verbrennungsluft unter Bildung von CO und freiem Basserstoffe zerlegt wird (wie beim Bassergas); endlich wird ein Theil des Sauerstoffes zur Bildung vom Sulsaten dienen.

Da die Analyse der Generatorgase pro 100 kg Kohle 0.89 kg freien Sauerstoff ausweist, derselbe jedoch weder von der Berbrennung ober dem Roste, noch von der trockenen Destillation herrühren kann, muß man annehmen, daß derselbe von in den Generator eingetretener und an den Processen unbetheiligter Lust stammt.

Es entspricht bemselben 3.01 Stickftoff und 0.03 Baffer; somit haben. wir an Verbrennungsluft, welche unter bem Roste zugetreten ist:

**) Schwefel.

Digitized by Google

^{*)} inclufive hygrostopisches Waffer ber Rohle.

Sauerstoff  $63.39 - 0.89 = 62.50 \ kg$ Stidstoff 214.64 - 3.01 = 211.63 , Wasser 2.25 - 0.03 = 2.22 ,  $280.28 - 3.93 = 276.35 \ kg$ 

Summe 20.96 kg

Bur Berechnung der bei der trockenen Destillation gebilbeten Kokemenge muffen wir etwas weiter ausholen. Unter ber später zu besprechenden Annahme, daß bei der trockenen Destillation nur Kohlenoryd und keine Kohlensäure gebildet werde, kommen wir zu folgenden Resultaten:

Der Wafferstoff und Sauerstoff der Kohle (sowie auch theilweise der Sticktoff) gehen in die Generatorgase. Hievon

find nach ber Gasanalyfe:

0.77 kg Wasserstoff an 0.52 " Kohlenstoff,

ferner nach bem früher Befagten

0.025 kg Wasserstoff an

0.40 " Schwefel

und, unter der Annahme, daß sämmtlicher Stickstoff der Kohle in Ammoniak überführt wird,

0.11 kg Wasserstoff an 0.50 " Stickstoff gebunden.

Die Generatorgase enthalten nach der Analyse 3·39 kg freien Wasserstoff, wovon nach dem Borerwähnten 0·25 kg durch die Borgänge ober dem Roste geliefert wurden. Es bleiben somit 3·14 kg Wasserstoff, welche von der trockenen Destillation stammen.

Der Rest des Wasserstoffes der Kohle, nämlich  $4.08 - 3.445 = 0.635 \, kg$  wird mit  $5.08 \, kg$  Sauerstoff zu Wasser verbunden sein, während der Rest des Sauerstoffes der Kohle, und zwar 12.64 - 5.08 = 7.56 nach dem oben Gesagten mit  $5.67 \, kg$  Kohlenstoff Kohlenoryd gegeben haben muß; hieraus berechnet sich die gebildete Koke-Menge zu:

Sieraus laffen fich nun die einzelnen Phafen Des Broceffes wie folgt gusammenftellen:

- a) Borgänge im oberen Theile des Generatori 100 kg Rohle geben: 12:42 kg Bafferdampf und 87:58 " trodene Rohle.
- b) Borgänge im mittleren Theile bes Generators (trodene Destillation ber Rohle.)

and the second	geben									
87:58 kg troder	Rote		Generatorgafe							
Kohle enthalter	kg	H ₂ O kg	CO kg	CH,	H,	NH ₃	SH,			
Liche	4.92	4.92	_				_			
Rohlenstoff	64.92	58.73	-	5.67	0.52	-	-	-		
Stidftoff	0:50		-	-	-	-	0.50	-		
Schwefel	0.52	0.12	-	-	-	-	-	0.40		
Disponibler Bafferftoff) Chemisch (Bafferftoff) gebunde=	2·50 1·58 4·08	-	0.635	-	0.17	3.14	0.11	0.025		
nes Waffer   Sauerftoff	12.64		5.08	7.56	-	_	_	-		
Summe	87.58	63.77	5.715	13.23	0.69	3.14	0.61	0.425		

c) Borgange über bem Rofte (theilweife Berbrennung ber gebildeten Rofe).

			16	geben							
Bestanbtheile	Rofe	3nft	Summe	t- fall	To O a			f e			
in kg		J.	ญี	Roft.	CO2	CO	H	N	Buviel in Bas		
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
Ujche	4.92	-	4.92	4.92	_	_	_	_	-		
Rohlenstoff	58.73	-	58.73	15.67	6.57	36.49	-	-	-		
Stidftoff	-	211.63	211.63	-	-	-	-	211-63	-		
Schwefel	0.12	_	0.12	0.12	-	-	-	-			
Bafferstoff	-	0.25	0.25	-	-	-	0.25	-	=		
B (Sauerftoff	-	64.49	64:49	0.25	17.51	48.65	-		1.92		

d) An ben Borgängen im Generator unbetheiligte Luft:
Stiefftoff 3:02 kg
Stickstoff
Mafferhamnf 0.03
Summe 3.94 kg
Der Gesammtsehler des Versuches läßt sich am besten im
Sauerstoffe und zwar wie folgt ausbrücken: Sauerstoffmenge in den Generatorgasen und dem
Sauerstoffmenge in den Generatorgasen und dem
Rostburchfalle
Sauerstoffmenge in der Kohle und der Ver-
brennungsluft 89.09 "
Sauerstoffüberschuß in den Generatorgasen und
im Rostburchfalle 1 92 kg Hieraus ergibt sich die vollständige Zusammensetzung der
Generatorgase pro 100 kg. vergichtete Kohlen:
Kohlensäure $24\cdot08$ $kg$ Kohlensyhb
Rohlenoryd 98·37 "
Methan 0.69 "
Wasserstoff 3.39 "
Ammoniat 0.61 "
Ammoniat 0.61 " Schwefelwasserstoff 0.425 "
Schwefelwasserstoff 0·425 ", Stickstoff 211·63 ",
Inbetheiliate Luft 3·90
10:165
Summe 361.260 kg
Bur weiteren Erklärung ber oben gegebenen Zusammen-
fellung mage Kalgendes dienen.
stellung möge Folgendes dienen: Gehen wir auf die früher berechneten 0.40 kg Schwefel zuruck, welche hauptsächlich als Schwefelwasserstoff in den Ge-
write mates havelishish at a semaia mallanti in han cla
neratorgasen enthalten sein werben, so sind mit denselben
0.005 to Mostantest pessions
0.025 kg Wasserstoff verbunden.
Rimmt man an, daß der Stickstoff der Kohle vollständig
in Ammoniak umgewandelt wurde, was zwar nicht strenge
richtig ist, so sind hierzu 0.11 kg Wasserstoff erforderlich.
Da die Boraussezung ihre Berechtigung haben dürfte, daß sowohl der Wasserstoff des Schwefelmasserstoffes (0.025 kg),
jumogi der wasserstoff des Schweseiwalserstoffes (0.025 kg),
als ber bes Ammoniats (0.11 kg) bem disponiblen Baffer-

Digitized by Google

stoffe ber Kohlen entstammt, so müssen wir diese Wasserstoffsmenge  $(0.025+0.11=0.135\ kg)$  von den auf p. 202 als Wanco in den Generatorgasen nachgewiesenen  $2.15\ kg$ . Wasserstoff abziehen; es bleiben somit  $2.015\ kg$  Wasserstoff, die mit  $16.12\ kg$  Sauerstoff zu  $18.14\ kg$  Wasser verbunden sein werden.

Nach der Tabelle auf p. 202 weisen wir jedoch bloß 14·46 kg Sauerstoff, die für diesen Fall disponibel sind, nach; es wird daher ein Sauerstoffüberschuß in den Gasen von  $16\cdot12-14\cdot46=1\cdot66$  kg resultiren. Hierzu müssen wir noch die  $0\cdot25$  kg Sauerstoff des Rostdurchfalles zuschlagen, und erhalten somit einen Gesammtsauerstoff-Ueberschuß der Gase von  $1\cdot91$  kg, was genau mit dem oben ausgewiesenen übereinstimmt.

Bemerken wir noch, daß von einer analytischen Bestimmung von Ammoniak, Chan 2c. abgesehen wurde, da die Menge dieser Verbindungen eine sehr geringe ist, und daher die Beodachtungssehler bei diesen Vestimmungen sehr groß ausgesallen wären. Ueberdies ergaben frühere Versuche bei einem Generator, bei welchem in 24 Stunden 6515 kg Braunkohle vergichtet wurden, in dieser Zeit 22:46 kg Ammoniak ober pro 100 kg, Kohle 0:344 kg Ammoniak (gegen 0.61 kg in unsserem Falle).

Die Sauerstoffmenge von 1.91 kg vereinigt sämmtliche Beobachtungsfehler in sich, und dürfte sich noch außerdem verringern, wenn wir die stattsindende Theerbildung, welche gerade nicht den kleinsten Bersuchsfehler ausmachen dürste (bei einem ähnlichen Generator ist seinerzeit eine Reihe von Bestimmungen der Theermenge durchgeführt worden, welche im Mittel 0.8% des vergichteten Kohlengewichtes, exclusive Theerwasser ergaben; Rudolf Wagner gibt in seiner Technologie die Theermenge mit 3% im Durchschnitt an; siehe übrigens auch das an anderen Stellen dieses Buches hierüber Mitgetheilte) hätten berücksichtigen können.

Wir haben in unseren Betrachtungen, wo wir beide Kolebildungsperioden Müller's (s. p. 183) in eine zusammenzogen, angenommen, daß der ganze Stickstoff der Kohle in Ammoniat umgewandelt worden wäre. Nach Müller und Anderen dient jedoch blos ungefähr 1/6 desselben, also in unserem Falle

nur 0·10 kg Stickftoff zur Ammoniakbildung, wir hätten bemnach hierfür 0·02 kg Wasserstoff gegen 0·11 kg Wasserstoff verbraucht, hätten daher von dem p. 202 ausgewiesenen Wasserstoffmanco von 2·15 kg die 0·02 kg Wasserstoff des Ammoniaks, sowie die 0·025 kg des Schweselwasserstoffes, zusammen 0·045 kg in Abzug zu bringen, wodurch sich das Wasserstoffmanco auf 2·15—0·045 = 2·105 kg reduciren würde. Dem entspricht 16·84 kg Sauerstoff zur Wasserstobung. Es würde sich sowit das ausgewiesen Sauerstoffmanco in einen Sauerstoffüberschuß in den Generatorgasen von 16·84 — 14·46 = 2·38 kg umwandeln.

Nehmen wir an, daß der Kohlenstoff unseres Rostdurch-salles die Zusammensehung  $C_{15}H_4O$  hätte, wie sie Müller für nicht vollständig vergaste Koke angibt (was bezüglich des Sauerstoffes und Wasserstoffes jedenfalls zu hoch gegriffen ist) so enthielt derselbe pro 100~kg vergichteter Kohlen

14·10 kg Kohlenstoff 1·25 " Sauerstoff 0·32 " Wasserstoff

ober zusammen burchfalles.

15.67 kg verbrennliche Stoffe bes Rost=

Dadurch würde die Rohlenftoffmenge des Rostdurchfalles um 1.57 kg kleiner werden, welche Menge eigentlich zur vergasten Rohle zuzuschlagen wäre. Greifen wir auf vorerwähnte Angaben ber Theerbildung zurück, so finden wir die Zahlen 0.8% ber vergasten Rohle nach eigenen früheren Bestimmun= gen, 3% nach Wagners Technologie als gebildete Theermenge. Das Mittel biefer Zahlen, 1.9%, in unsere Rechnung einbezogen, unter Zugrundelegung ber Zusammensetzung bes Theeres von etwa 80% Rohlenstoff und 20% Wasserstoff wurde die Annahme gestatten, daß der fehlende Rohlenstoff im Rostdurchfalle gerade der im Theer enthaltenen Kohlenstoffmenge entspräche (1.57 kg Rohlenstoff + 0.39 kg Wasserstoff = 196 kg Theer). Der Wasserstoff des Rostdurchfalles und Theeres muß aber in den Gasen fehlen; es reducirt sich somit unser früheres Wasserstoffmanco von 2.105 kg auf 1.715 kg und verwandelt sich daher neuerdings der Sauerstoffüberschuß von 2.38 kg in ein Sauerstoff-Manco in den Generatorgasen von  $3\cdot12-2\cdot38\ kg=0.74\ kg$ , welche Sauerstoffmenge dem Sauerstoffgehalte des brennbaren Antheiles des Rostdurchfalles (1·25 kg) entsprechen sollte. Der Gesammtsehler unserer chemischen Bilanz würde sich somit auf  $1\cdot25-0.74=0.51\ kg$  Sauerstoffüberschuß in den Generatorgasen stellen, welcher sich übrigens noch weiter reduciren ließe, da ja  $0.50-0.10=0.40\ kg$  Stickstoff aus der Kohle statt aus der Verbrennungsluft stammen. Wir glauben durch das bisherige schon gezeigt zu haben, daß die anscheinend ziemlich große Sauerstofsdisserenz von p. 205 recht gut zu motiviren ist.

Firle fand in ungereinigtem Leuchtgase aus Berlin 7:21 Bolum-Procente Kohlenoryd und 3:72 Bolum-Procente Kohlenjäure. Nach einer anderen Quelle ergaben jedoch 100 kg westphälische Kohlen bei der trockenen Destillation in der

		- m³		Bol. º/0		Bol. %
1.	Stunde	12·4 Gas	mit	®ol. % 0.5 CO₂	und	3·57 CO
2.	,,	8.5 "	"	0.5 "	,,	4.27 "
3.	 //	<b>4</b> ·8 "	,,	0.5 "	"	2.46 "
4.	"	1.3 "	"	"	"	1.69 "
im	Ganzen	27·0 Gas	mit 0	475 CO ₂	und	3.502 CO

Geht man von der Annahme aus, daß die Deftillationsgase auf 2 Volumen CO je 1 Volum CO2 enthalten hätten, so ergäbe das ein Gewichtsverhältnis von:

$$\frac{2 \times 7}{1 \times 11} = \frac{14}{11} = \frac{\text{Rohlenoxyb}}{\text{Rohlenfäure}}$$

Um einen recht hohen Kohlensäurewerth, also bei unserer Zusammenstellung einen recht großen Fehler zu erhalten, wollen wir im Folgenden das Gewichtsverhältnis  $\frac{\mathrm{CO}}{\mathrm{CO}_2}=1$  sehen.

Wir haben in der obigen Tabelle angenommen, daß bei der trockenen Destillation von 100 kg Kohle 13·23 Rohlenvryd mit 5·67 kg Kohlenstoff und 7·56 kg Sauerstoff entwickelt worden wären. Hätte mit derselben Sauerstoffmenge Kohlensäure und Kohlenoryd in gleichen Gewichtsmengen gebildet werden sollen, so hätten entstehen müssen:

Sauerftoff 5.82 kg Rohlenoryd mit 2.50 kg Rohlenstoff und 3.32 kg " 5·82 " Kohlensäure " 1·58 " " " 4·24 " "  $\frac{1.1.64 \text{ "} CO + CO_3 \text{"} 4.08 \text{"}}{1.00 + CO_3 \text{"} 4.08 \text{"}}$ 

Wir hätten also gegen früher das Gewicht des bei der rocenen Destillation der Roble in Form von Roblenfaure und Lohlenoryd entweichenden Rohlenstoffes um 1.59 kg kleiner lefunden.

Bürbe man ftatt bem früher angenommenen Berhältniß  $\frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}O_2} = 1$ , welches außergewöhnlich hoch wäre, die bei unserem Bersuche thatsächlich existirende Berhältnißzahl aus der Anapse der Generatorgase  $\frac{28.72}{7.03}$  = 4.09 in Rechnung ziehen, so vürde der vorhin gerechnete Fehler von 1.59 kg auf den verchwindenden Fehler von 0.39 kg herabfinken.

Wir wollen hier nur noch beifügen, daß es für die bei perartigen Untersuchungen für die praktischen Zwecke der Prüung von Fenerungsanlagen hieran zu knüpfenden calorischen Berechnungen ziemlich gleichgiltig ist, ob man als Resultat ber trockenen Destillation in den dabei entstehenden Gasen CO und CO, ober nur CO allein annimmt, da doch schließlich immer Die durch die Gasanalyse ermittelte Zusammensetzung der Generatorgase maßgebend sein wird.

Greifen wir nochmals auf unseren Sauerstoffüberschuß von 1.92 kg (fiehe die Tabelle auf p. 204) zurück, welcher, wie schon erwähnt, die Summe sämmtlicher Beobachtungsfehler in sich vereinigt, so erscheint berselbe bei Berücksichtigung ber ganzen Basquantität, auf welche er, da der fragliche Sauerftoff einen Gasbestandtheil bildet, bezogen werden muß, verschwindend.

Bol.º/ Gewichts % Gesammt-Gasmenge 361.26 kg . . . 100 100 Sauerstoffdifferenz 1.92 " . . . 0.450.53

Hätten wir statt ber gewählten Luftzusammensetzung nach Folly's Bestimmungen ein anderes Verhältnis N: 0 angenommen, so ware die Sauerstoffdifferenz möglicher Beise kleiner geworben. Bei ber Annahme, daß die ganze Sauerftoffdifferenz auf die gewichtsprocentische Luftzusammensetzung zurudzuführen wäre, wurde sich das Verhältnis N: 0 mit 76.68: 23.32 berechnen. Auch hieraus ist zu ersehen, daß biefer Gesammtfehler ein relativ fleiner zu nennen ift; Gruner 3. B. nimmt bei seinen Berechnungen ein Verhältnis 76.9: 23.1 an, und würde sich bei dieser Annahme die Sauerstoffdifferenz unseres Versuches von 1.92 kg auf 0.85 kg reduciren.

Einerseits um zu zeigen, welchen Beizwerth die gewöhnlichen Generatorgase besitzen, andererseits aber auch um ein Beispiel über die Art berartiger Rechnungen zu geben, wollen wir den Heizeffect der Generatorgase und zwar hier bezogen

auf 100 kg gegichtete Rohlen berechnen:

Calorien CO verbrennt zu CO₂ und liefert  $98.37 \times 2403 = 236383.1$ CH4 verbrennt zu CO2 und H2O und liefert . . . . . . . .  $0.69 \times 13063 = 9013.5$  $H_3$  verbrennt zu  $H_3O$  und liefert  $3.39 \times 34462 = 116826.2$ H2S verbrennt zu H2O und SO2 und liefert. . . . . . . [0.025 × 34462 +  $+0.40 \times 2500 - \frac{0.025 \times 4510}{2} \cdot \cdot \cdot =$ Verbrennungswärme von 361.26 kg Generatorgas (entsprechend 100 kg chargirte Rohle). . . . 364028.0 Hieraus berechnet sich einfach der Brennwerth von 1 kg bes obigen Generatorgases zu  $\frac{364028\cdot0}{361\cdot26}$  = 1008 Calorien.

#### VII. Capitel.

#### Die atmosphärische Luft.

Die atmosphärische Luft bilbet das wichtigste uud häufigst angewendete Oxydationsmittel der Industrie. Sie besteht der Hauptmasse nach aus Sticktoff und Sauerstoff und enthält daneben noch geringe Mengen Bafferdampf und Rohlenfäure.

Im Durchschnitte nimmt man an, daß trocene und toblen-

fäurefreie atmosphärische Luft enthält:

79 Vol.% Stickstoff 21 .. " Sauerstoff.

Im Mittel rechnet man ben Gehalt ber gewöhnlichen Luft an:

Wafferbampf mit 0.84 Volum% Rohlensäure " 0.04

Die volumpercentische Zusammensetzung ber gewöhnlichen atmosphärischen Luft stellt sich somit auf:

> Stickftoff . . . . . . . 78.35 Bol. % Sauerstoff . . . . . . 20.77 Wasserbamps . . . . 0.84 . 0.04 " Roblenfäure 100.00 Bpl. %

Dem Gewichte nach ift bie trockene und fohlensäurefreie atmosphärische Luft burchschnittlich zusammengeset aus 77 Gew. % Stickftoff und

" Sauerstoff

Gruner nimmt bie burchschnittliche Busammensetzung ber reinen atmosphärischen Luft an mit:

> . . . . . 23.10% Sauerstoff . . . Stidftoff . . . . . . . . . . . . 76.90 " 100.000/0

woraus fich bas Verhältniß bes Sauerstoffes zum Stickstoffe

eraibt wie 1:3.33.

Ob das Verhältniß des Sauerstoffes zum Stickstoffe in ber atmosphärischen Luft ein constantes ist ober nicht, ist beute noch nicht volltommen entschieden. Da biese Frage jeboch gerade für uns von ziemlicher Wichtigkeit ift, theilen wir eine Reihe von Angaben über die Luftzusammensetzung mit:

Gay=Lussac und Humbolbt:

Sauerstoff = 20.9 Vol. % (Minimum) = 21·2 , , (Maximum) \ \ \mathfrak{Faris, 1804, " (Mittel) =21

Dumas und Bouffignault:

Sauerstoff = 23.01 &w. %, Mittel aus 6 Bestimmungen, Paris, April 1841.

Lewn: Sauerstoff = 22.998 Gew. %, Mittel, Kopenhagen, | Nov., Dec. = 23.01 ... Meerestüfte, 1841.

```
Stas:
Sauerstoff = 23.04-23.08 Gew. % in 12 Analysen,
                                                 Brüffel
         =23.11
                                    12
                                                  1842.
                              °/0 "
                                    12
         =23.14
                      Marignac:
Sauerstoff = 23.01
                   Benf, Jänner und Februar 1842.
         = 23.0
         = 22.97
                      Brunner:
Sauerstoff = 23.0
         = 22.89\ Bern, Juli 1841.
         = 22.97
                       Berber:
Sauerstoff = 22.998 Gew. % Mittel, Gröningen.
                       Bunfen:
Sauerstoff = 20.924 Vol. % Mittel aus 28 Analysen 1
                                                 Mar=
                           Min. "
                                                  bura.
         = 20.840
                       Régnault:
Sauerstoff = 20.913 Vol. %
                           Min. }aus 100 Analysen, Paris.
         =20.999
                          Maxim.
         =20.918
                           Min.
                                                 Lyon.
         =20.966
                          Maxim.
         =20.908
                           Min.
                                      30
                                                 Berlin.
                          Maxim.
         = 20.998
                           Min.
         =20.916
                                                Madrid.
                                      10
                          Maxim.
         = 20.982
         =20.909
                           Min.
                                                Genf und
                                      23
         =20.993
                          Maxim.
                                              i Chamounir.
         =20.912
                           Min.
                                              l Hafen v.
                                      17
         =20.982
                                              Loulon.
                          Maxim.1
         =20.918
                           Min.
                                              Atlantischer
                                      5
         =20.965
                          Maxim. 1 "
                                              Ocean.
         =20.960
                           Min.
                                      2
                                                Ecuador.
         =20.949
                                             (Gipfel des
                        "
                                      2
         =20.988
                                             Wichincha.
         =20.860
                          Min.
                                              Sübvolar-
         =20.940
                         Maxim.
                                                 fee.
```

Sewy:  Sauerstoff = 21
gemacht wirb.)
Régnault:
Sauerstoff = 20.46 Bol. % Meerbusen von Bengalen.
= 20·4 " Hafen von Alaier.
= 20:39 am Ganges hei Calcutta.
Manault alouht hat her Saverstaffachalt her Out
= 20·39 ", am Ganges bei Calcutta. Régnault glaubt daß der Sauerstoffgehalt der Luft unter gewöhnlichen Umständen zwischen 20·9 und 21·0 Volum-
procenten schwankt, daß er aber in tropischen Gegenden manch-
protenten justimitt, duß et avet in tropiquen wegenden manns
mal auch noch unter die Minimalgrenze sinkt (z. B. im Golf
von Bengalen, siehe oben.)
Rach den Untersuchungen vom Angus Smith enthält die Seeluft und jene der Haiden des schottischen Hochlandes gewöhnlich 21 % Sauerstoff, während in größeren Städten,
de Seeluft und jene der Harden des schottischen Hochlandes
gewöhnlich 21 % Sauerstoff, während in größeren Städten,
namentlich bei Nebel der Gehalt dis auf 20.82 % jinkt und
in Bergwerken gar nur 20.26 % beträgt.
Nach Ph. v. Jolly wurde bei Föhn (äquatoriale Luft-
strömung) der geringfte, unter dem Polarstrome der größte
Sauerstoffgehalt beobachtet.
Der genannte Forscher fand in den Jahren 1875 bis
1876 burch Wägung im Minimum 20.477 %
" Magimum 20.965 %
" Maximum 21.01 %
Intereffant find bie Beziehungen, welche zwischen bem
Sauerstoffgehalte ber Luft und beren Rohlensäuregehalt statt-
finden, und wie sie aus Frankland's Analysen ber Luft
von schweizer Bergen resultiren:
bobe über bem Meere Bolumen CO, in Sauerstoffgehalt ber
10000 Bol. Luft Luft, Bolum %
11 000 Fuß 11 20.8
3 000 ", 6:3 20:89



Der Sauerstoff ber atmosphärischen Luft ist nun nicht immer durchaus gewöhnlicher Sauerstoff, sondern häusig trin ein Theil desselben als Dzon auf. Obwohl dieser Wodisscation des Sauerstoffes bei Heizversuchen keine Beachtung geschenkt wird, müfsen wir dieselbe doch einer etwas näheren Betrachtung unterziehen, einmal, weil das Dzon weit energischer orydirend wirkt als gewöhnlicher Sauerstoff, und weil der Uebergang des einen in das andere mit einer gewissen Wärmetönung verbunden ist, und endlich auch um durch die nachfolgenden Betrachtungen die Möglichseit zu bieten, die Größe des Fehlers beurtheilen zu können, welcher dadurch hervorgerusen wird, daß man die Eristenz des Dzons unberücksichtigt läßt.

Wird gewöhnlicher Sauerstoff in Ozon umgewandelt, so verkleinert sich, wie Undrews und Tait gezeigt haben, sein Bolum. Mit Hilfe eines eigenen Apparates gelang es ihnen eine Bolumsverminderung von  $^{1}/_{12}$  des Ganzen zu erzielen. Wurde das Gas auf 300° erhitt, so wurde das gebildete Ozon wieder

zerstört.

Soret hat nun die Thatsache, daß verschiedene atherische Die das Dzon absorbiren, ohne es vorher zu zersetzen, dazu benütt, die Constitution bes Dzons zu ermitteln. Er fand, daß die Volumverminderung, welche durch Absorption in diesen Dlen entsteht, genau zweimal so groß ift, als die Volums: vergrößerung, die man beobachtet, wenn Dion burch Site gerftort wird. Gine Reihe von brei Berfuchen ergab, baß fur je 19.3 cm3 Dzon, welche das Ol absorbirte, fich beim Er: hipen 9.47 cm3 (anftatt 9.65, was gerade die Hälfte wäre) gewöhnlicher Sauerstoff bilbeten. Da nun die Molekule bes gewöhnlichen Sauerstoffes aus 2 Atomen bestehen, muffen offenbar die Molekule des Ozon je drei Sauerstoffatome enthalten. Bei seiner Bilbung verbichten sich nämlich 3 Raumtheile ober 11/2 Moleküle, bas find 3 Atome gewöhnlicher Sauerftoff zu 2 Raumtheilen, b. i. einem Moletule Dzon, bie beim Erhigen wieder bas ursprüngliche Bolum annehmen. während sie nach der Absorption mit ätherischen Olen verschwinden.

Der Dzongehalt ber atmosphärischen Luft wechselt sehr, ift aber immer ein sehr geringer. Zenger fand benselben in 100 Litern Luft zu 0.001 bis 0.002 Milligramm. Unter

iesen Umständen ist es allerdings klar, daß das Vorhandenein oder der Mangel von Ozon für unsere Zwecke direct ar keinen Einfluß ausübt. Möglicher Weise existirt jedoch ein

mdirecter Ginfluß, und zwar in nachfolgender Weise:

Wie schon erwähnt wirkt das Ozon kräftig orybirend, es it also sehr viele Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß wenn die Inft viel Ozon enthält und mit leichter orydirbaren Körpern in Berührung kommt, diese unter Verschwinden des Ozons orgeirt werden. Da nun in erster Linie kohlenstofshältige Körper ich der Orydation darbieten werden, muß der Ozongehalt der Luft in dem angenommenen Falle eine Steigung des Rohlensäure-Inhaltes derselben dewirken. Dauern nun gleichzeitig die Ursachen fort, welche die Ozonisirung des Lustauerstoffes dewirken, so wird natürlich der Kohlensäuregehalt der Lust merklich größer, der Sauerstoffgehalt derselben aber merklich kleiner werden müssen, als es gewöhnlich der Fall ist. Dies stimmt aber auffallend mit den oben erwähnten Beobachtungen Frankland's überein, und bietet die wissenichaftliche Erklärung derselben.

Der Wassergehalt der atmosphärischen Luft ist ein sehr variabler und die Art seiner Bestimmung werden wir im III. Theile eingehend besprechen. Hier genügt es zu erwähnen, daß ein bestimmtes Luftvolum nur eine gewisse Wassermenge (als Maximum) aufnehmen kann, und daß diese

Menge von der Temperatur abhängt.

So enthält 1 m³ mit Wasserdampf gesättigter Luft:
bei — 10° 2.284 g Wasser bei + 25° — 22.843 g Wasser

" 0° 4.871 " " " 30 30.095 " "

" + 5° 6.795 " " " 35 39.252 " "

" 10° 9.362 " " " 40 50.700 " "

" 15° 12.746 " " " 100 588.730 " "

" 20° 17.157 " "

Es kommt übrigens eben so selten vor, daß die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist als daß der Flüssigkeitsgehalt derselben nur 1/10 der zur Sättigung erforderlichen Menge beträgt.

Der Kohlensäuregehalt der Luft ist ein so kleiner, daß er unmittelbar für uns gar keinen Werth hat; er schwankt nämlich etwa zwischen 004 bis 006 %. Reiset sand densselben durchschnittlich (in Dieppe) bei 0° und 760 mm

Druck zu 2·942 Vol. in 10,000 Vol. Luft und die Schwankungen waren sehr gering. In Käumen, wo sich viele Menschen und Thiere aufhalten, oder wo viele kohlenstofshältige Körper verbrannt werden, steigt derselbe natürlich bedeutend. So sand Leblanc in dem Hörsaale der Chemie in der Sorbonne in Paris nach der Vorlesung 19·9 Vol. Sauerstoff und 0·7 Vol. Kohlensäure in 100 Vol. der trockenen Luft; im Pferdestalle der Scole militaire 20·1 Vol. Sauerstoff und 0·7 Vol. Kohlensäure; Dr. Reck in Braunschweig in den Stadtschulen nach 3/4 dis 1/2 stündigem Ausenthalte der Kinder O·4 dis 0·5 Vol. 9/0 Kohlensäure. Nach Pettenkoff er erhebt sich der Gehalt der Luft an Kohlensäure in mit Menschen überfüllten Käumen dis gegen 0·4 Vol. 9/0, in überfüllten, dicht geschlossenen Schlassimmer noch höher. Reck sand in dem Schlassale einer Kaserne am Worgen 0·5 dis 0·9 Vol. 9/0 Kohlensäure.

Die nachfolgende Zusammenstellung mag über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre noch nähere Aufschlüsse geben:

Name bes Beobachters		In 1000 BolThl. Luft BolThl. CO.						
	Drt	E	tun	wan= 1gen	Differeng			
		Wittel	Rini-	Mum mum	Abjo, fut	%		
T. E. Thorpe 1865/6	über ber irischen See	3.08	2.66	3.22	0.56	21.0		
	über bem atlantischen Ocean in Brafilien, am Rande eines		2.66	3.36	0.70	26.3		
	Urwaldes Rojiod	3·28		3·48 3·44		13·3. 52·9		
F. Shulze 1868/71	1868, October bis Decemb.	2.89	2.25	8.44	1.19	52-9		
	1869 — 1870 —			8·40 8·83				
900 Sammakana (	1871 Juli			8.20				
W. Henneberg 1872	Weenbe	3.50	3.03	8.88	0.85	11.5		
Risler 1872/3 3. Reiset 1878	Calèves bei Nyon, Schweiz Dieppe			8·49 3·10				
3. Fittbogen unb		l				- 1		
P. Häffelbarth 1874/5	Dahme, Brandenburg	8.34	2.06	4.17	2.11	102.4		
F. Farsty 1874/5	Tabor, Böhmen					34.8		
S. Wolffhügel						185·5 195·0		

Name bes Beobachters		In 1000 BolTh. Luft BolTh. CO2						
	Drt	ttet	fui	wan- igen	Differe ng			
		Mittel	Mum mum	Mari	abjo Lut	%		
	Montsouris b. Paris 1877	2.84	2.67	3.44	0.77	28-8		
	1878				0.37			
	1879	3.29	2.45	3.58	1.18	46-1		
A. Levy 1877/83 {	1880	2.70	2.43	2.92	0.49	20.2		
2. Etuy 1011/00	1881	2.77	2.66	2.97	0.81	11.7		
	1882				0.23			
	1883				0.49			
Υ,	im Durchschnitt	2.97	2.67	3.25	0.28	21.7		
	Clermont-Ferrant im Winter		!					
B. Truchot 1876	bei gutem Wetter	3.30			2.2	118-6		
<b>p. 101119</b>	bei Regenwetter	4.60		5.1	0.9	21.4		
~ ~ ~	bei Schneefall	5.60		8.7	4.3	97.7		
H. Macagno 1879 (	Palermo					280.0		
J. v. Fobor	Budapest 1877				1.07			
1877/9	1878				0.81			
' 1	1879				0.99			
A. Münt und	Paris				1.34			
<b>E. Aubin 1881</b> {	Gipfel bes Pic bu mibi	2.86	2.69	3.01	0.32	11.9		
<b>C</b> . Ebermayer 1883/4	Forst Karsten bei Planegg		İ					
	(bayrische Hochebene)	0.00	0.50		4.40	g a.c		
	Fichtenjungholz, 80 jährig				1.43			
	im Traign 60 ,,				1·45 1·98			
	im Freien Forstamt Tölz (bayr. Geb.)							
	Ramfau, Rofenhain u. Hohen-		2.09	3.04	0.80	30.5		
	schwangau (b. G.) 1884		2.69	5.36	2.67	99.2		
	Schottenhof bei Rehlheim	0.45	0.79	12.40	0.70	101-1		

Im Vorbeigehen wollen wir noch erwähnen, daß die atmosphärische Luft sehr geringe Mengen von Wasserstoffhyperoxyd, Ammoniumnitrat und Ammoniumnitrit enthält, und wollen noch anführen, daß speziell der Ammoniakgehalt der Luft ein ziemlich schwankender ist. Angus Smith fand in 1000 Gewichtstheilen Luft folgende Mengen von Ammoniak:

,,										
Innelan.										0.04
London .										0.02
Glazgow										
Manchester										
in der Nät	ie	ei	neŝ	2	Ni	ith	au	fen	ŝ	0.26

Da der Stickstoffgehalt der Luft für Feuerungsanlagen ein ziemlich unangenehmer Ballast ist, hat man sich bestrebt, denselben entweder ganz zu entfernen oder doch möglichst zu verzingern.

Ersteres erreicht man auf chemischem Wege, durch Darstellung von Sauerstoff und Regeneration der Sauerstoff abgebenden Stoffe. Hierher gehören die folgenden Vorschläge:

Läßt man nach H. Deville einen bunnen Strahl concentrirter Schwelfelfaure in eine glühende, mit Ziegelstücken gefüllte Retorte fließen, so zersetzt sich bieselbe nach folgender Gleichung:

 $H_2SO_4 = SO_2 + H_2O + O$ 

Je 55 Gramm concentrirte Schwefelsäure geben 6 Liter Sauerstoff. Um die entstandene schweflige Säure zu entsernen, leitet man die Gase durch einen mit Koke, die von Wasserberiestt wird, gefüllten Thurm. Die schweslige Säure löst sich im Wasser auf, und kann wieder zur Fabrikation von Schwefelsäure benützt werden.

Boussignault schlug vor, Abbaryt in einem Luftstrom zur dunklen Rothgluth zu erhipen, wobei er sich in Baryumhyperoxyd (BaO₂) verwandelt. Erhipt man dieses stärker, so zerlegt es sich wieder in Sauerstoff und Abbaryt, worauf der Proces neuerdings wiederholt werden kann. Leider verliert der Abbaryt nach längerem Gebrauche die Eigenschaft, sich mit Sauerstoff verbinden zu können.

Nach Tessis du Motay endlich gibt mangansaures Rali (K2MnO4), wenn man es mit Wasserbamps erhist, Sauerstoff ab, wobei sich ein Rückstand bildet, der aus Atelai und einem niederen Oryde des Mangans besteht. Erhigt man den Rückstand an der Luft, so verwandelt er sich unter Sauerstossensumahme neuerdings in Kalium-Manganat, worauf man wieder zur Sauerstoffabscheidung schreiten kann.

Die zweite Absicht — ben Stickstoffgehalt ber atmosphörrischen Luft zu verringern — ist für praktische Zwecke aus dem Grunde wichtiger, weil wir kein Ofenbaumateriale besitzen, das einer mit reinem Sauerstoff genährten Flamme auf die Dauer Wiberstand leisten würde.

Wir beschränken uns hier darauf, zu erwähnen, daß daul Margis in Paris Luft durch Taffetsäcke saugt, welche 1 eine Lösung von 50 Gewichtstheilen rohem Kautschuft in 00 Gewichtstheilen Schwefelkohlenstoff, 20 Gewichtstheilen Ikohol und 10 Gewichtstheilen Ather getaucht worden waren.

Nach Passiren eines solchen Tasset-Dialysators enthält ie Luft 40% Sauerstoff, nach Passiren des zweiten 60%, inter dem dritten Dialysator 80% und endlich nach Passiren

er vierten Taffet-Membran 95% Sauerstoff.

# III. Abtheilung.

# Die Apparate und Meffungen, welche bei Seizversuchen in Auwendung Rommen.

Dieser Theil enthält die Beschreibung der bei Heizversuchen in Anwendung kommenden wissenschaftlichen Apparate, ihre Handhabung und jene Berechnungen, welche zur Erlangung der Erunddaten erforderlich sind, auf welche dann die eigentliche Berechnung des Heizversuches basirt wird.

Da schon in den beiden vorhergehenden Abschnitten einiges hierhergehörige besprochen wurde, bleibt uns hier nur zu behandeln:

1. Die Temperaturmeffungen;

2. die Meffungen von Barmemengen also calorimetrische Meffungen;

3. Die Bestimmung bes Feuchtigkeitsgehaltes ber Luft und

bes Luftbruckes;

4. die Gasanalyje;

5. sonftige Beobachtungen, wie Bägungen, Flüffigkeits

meffungen 2c.

Die Zusammenstellung der einzelnen Daten, sowie die barauf begründete Berechnung der Heizversuche endlich wird erst im vierten Theile dieses Buches, und zwar, weil es so am instructivsten sein dürfte, in einzelnen Beispielen gelehrt werden.



# I. Capitel.

#### Temperaturmeffungen — Thermometer, Byrometer.

Die zu Temperaturmessungen bienenden Instrumente unterjeidet man aus praktischen Gründen in solche, welche zur dessung niederer Temperaturen dienen, und die man Therometer nennt, und in solche, mit welchen höhere Temperaren gemessen werden sollen, und welche als Pyrometer zeichnet werden.

Die eigentlichen Thermometer näher zu beschreiben, dürfte ohl überstüffig sein. Je nach ihrer Füllung unterscheibet man : in Weingeist= und in Quecksilber-Thermometer. Wichtiger i jedoch ihre Unterscheidung nach der Temperatur-Stala, welche

1 benselben angebracht ift.

Man hat heute in ben verschiedenen Ländern noch drei erschiedene Stalen im Gebrauche, welche man nach ihren rfindern als Celsiuss, Reaumur- und Fahrenheitsala bezeichnet.

Um die Unterschiede dieser drei Skalen klar machen zu innen, müssen wir zunächst erwähnen, daß jede Thermometeralo zwei "Fundamentalpunkte" besitzt. Der eine, der sogeannte "Eise" oder "Gesrierpunkt" stellt den Stand des Queckschers oder Weingeistes im Thermometer dar, wenn dasselbe ie Temperatur des schmelzenden Eises angenommen hat, ährend der andere, der sogenannte "Siedepunkt" den Stand er Thermometersüllung dei der Temperatur des siedenden Zassers (selbstverständlich unter dem Atmosphärendrucke von 60 mm Quecksilbersäule) angibt.

Celsius theilt nun den Abstand zwischen Gefriers und siedepunkt in 100 Theile, und benennt den ersten als 0° C, en letzen als 100° C., während Réaumur diesen Abstand 180 gleiche Theile theilt, so daß der Eispunkt als 0° R., der siedepunkt aber als 80° R. bezeichnet wird. Fahren heit idlich theilt den sogenannten "Fundamentalabstand" in 180 heile, bezeichnet aber den Schmelzpunkt des Eises mit 32° F., nd den Siedepunkt des Wassers mit 212° F. Sein Rullpunkt egt also um 32° seiner eigenen Skala tieser als der Rullpunkt er beiden übrigen Skalen.

Nach bem eben Gesagten ift es leicht, die Temperaturangaben nach einer Stala in solche einer beliebigen anderen Stala umzuwandeln, es dienen hierzu die nachfolgenden Gleichungen:

Bequemer kommt man zu bemselben Ziele mittelst ber Tabellen LXVI bis LXIX.

Alle Temperatur-Angaben in diesem Buche sind, wo es nicht speziell erwähnt ist, in ° C. gemacht worden, und ist diese Thermometerstala heute allgemein für wissenschaftliche Zwecke in Anwendung. Die Réaumur-Stala ist bei uns im gewöhnlichen Leben fast überall im Gebrauch, während man sich in England und Nordamerika meistens der Fahren heitestala bedient, obwohl auch in diesen Ländern in der letzten Zeit die Celsius-Stala an Verbreitung gewinnt.

Bezüglich ber Fehlerquellen bes Quecksilberthermometers können wir uns hier nicht verbreitern, ba uns ber nöthige Raum hierzu mangelt. Wir verweisen baher auf die treffliche Behanblung dieses Gegenstandes in Pfaundler's "Lehrbuch ber Physik und Meteorologie (Bb. 2) und beschränken uns hier barauf, diese Fehlerquellen aufzuzählen.

Es können nämlich die Ablesungen fehlerhaft sein:

1. wegen eines Ablesefehlers;

2. wegen fehlerhaften Calibers, respective wegen fehlerhafter Eintheilung;

3. wegen unrichtiger Bestimmung ober Verschiebung ber

Fundamentalpunkte;

4. wegen des Einflusses eines außeren oder inneren Druckes;

5. wegen bes vorstehenden Fabens;

6. wegen Buructbleibens ober tobten Ganges; 7. wegen bes Ginfluffes ber Glasausbehnung.

Bon allen diesen Fehlerquellen wollen wir hier nur jenen wegen des vorstehenden Fadens erwähnen, da berselbe einer einsachen Correctur unterliegt, zu welcher die Tabelle LXX bes Anhanges die Anleitung gibt.

Da die gewöhnlichen Queckfilberthermometer nur bis in die Rähe des Siedepunktes des Queckfilbers gebraucht werden können, bedient man sich in solchen Fällen, wo Temperaturen dis etwa 460° C. gemessen werden sollen, mit Vortheil der Wasserferstoff-Queckfilberthermometer (wie sie F. Buck, Wien, V. Kettenbrückengasse 7, erzeugt), die sich von den gewöhnlichen Thermometern bloß badurch unterscheiden, daß sie ober dem Quecksilber statt des Vacuums Wasserstoffgas enthalten. Bei ihrem Gebrauche muß man sie, um ein Zertrümmern zu vermeiden, sehr langsam in die zu diesem Zwecke gemachte Dessaug einsenken, und so langsam anwärmen.

Der Instrumente, welche zur Messung höherer Temperasturen bestimmt sind, gibt es eine große Zahl, obwohl nur wenige berselben verläßliche Temperaturmessungen gestatten.

Die verschiedenen Erscheinungen, welche ber Construction von Byrometern zu Grunde gelegt wurden, sind folgende: *)

1. die Ausdehnung starrer Körper; 2. die Ausdehnung von Fluffigkeiten;

3. die Ausbehnung von Luft ober anderen Gafen;

4. die Druckanderung abgesperrter Gase;

5. die Berschiedenheit der Schmelzpunkte verschiedener Legirungen;

6. die Uebertragung der Wärme auf thermometerartige

Borrichtungen durch Strahlung und Leitung;

7. die Erwärmung, welche kalte Körper erleiden durch das Hinzubringen von Körpern, welche auf die zu messende Temperatur erhitzt worden sind (calorimetrische Temperatursbestimmungen);

8. das Schwinden thoniger Körper beim Erhigen (Webg-

wood's Byrometer):

9. die Aenderung der Schallfortpflanzungs-Geschwindigkeit (austische Byrometer);

10. die Helligkeit ober Farbe bes von glühenben Körpern ausgestrahlten Lichtes (optische Byrometer);

11. die Thermoelektricität;

^{*)} Be i n holb, ber Artikel "Byrometer" in Post: Chem. techn. Analyse. Sehr intereffant find auch bessen Arbeiten: "Ueber die Messung hoher Temperaturen" Ofterprogramm b. k. Gewerbeschule in Chemniy und "Pyrometrische Bersuche" in Bogg, Ann. 1873, Bb. 149, p. 186 ff.



12. die Aenderung bes elektrischen Leitungswiderftande

13. die Diffociation (Lamy's Marmorpyrometer).

Von den auf die Ausdehnung starrer Körper basirten Pprometern ist das Graphit-Pyrometer ziemlich verbreim obwohl es durchaus nicht genügende Berläßlichkeit besitzt, wie die nachsolgende Tabelle zeigt, welche vergleichende Temperaturmessungen enthält, die von Th. Beckert mit einem Graphipprometer und mit dem Weinholdschen Calorimeter ausgeführt wurden. *)

	t	τ	t	τ	t	τ	t	τ
	604	500	775	573	869	553	888	555
	650	512	814	535	873	524	906	555
1	786	520	818	567	874	571	909	553
1	756	585	835	561	875	594	935	575

Überbies gehen biese Pyrometer nach erfolgter Abkühlung nicht mehr ganz auf die Lufttemperatur zurück, sondern zeigen dann eine um 20 bis 60° höhere Temperatur, und dieses Zuhochzeigen steigert sich mit der Zeit immer mehr, so daß drei von Beckert untersuchte Graphitpyrometer, welche nur erhitztem Gebläsewind ausgeset waren, der nie 500° erreichte, im Bersause von 2 Monaten über 800° zeigten, ja den Rullpunkt überschritten und die etwa 200° stiegen. Ein noch weiteres Steigen wurde nur dadurch verhindert, daß der Graddogen, welcher die lineare Ausdehnung auf den Zeiger überträgt, hier sein Ende erreicht hatte.

Die verläßlichsten Pyrometer sind entschieden die Lustepyrometer,**) nur waren dieselben bisher so complicirt zu handhaben und ersorderten einen geschulten Beobachter, so daß sie

^{*)} C. Holz "die Aprometer" p. 13 ff. — Diefes Büchelchen, wenn auch nicht ganz tabelfrei, ist immerhin für solche zur Durchsicht zu empfehlen, welche sich über Pyrometer näher unterrichten wollen.

^{**)} Da ber Ausdehnungscoöfficient ber Luft bei fehr hohen Temperaturen conftant ift; B. Mayer und Langer fanben ben Ausdehnungscoöfficienten von Sauerstoff und Stidstoff bis 1700° constant (Wagner's Jahresbericht 1885, p. 395).

für die Praxis gar nicht in Betracht kamen. Vor Kurzem hat 3. Wiborgh in Stockholm aber ein so zweckmäßig eingerichtetes Luftpyrometer construirt, daß es nicht nur leicht und bequem zu handhaben ist, sondern daß damit auch in der rasichesten Zeit Temperaturmessungen von so großer Genauigkeit angestellt werden können, wie man sie früher kaum für möglich gehalten hätte.

Bevor wir auf das Wiborgh'sche Luftpyrometer näher eingehen, wollen wir mit einigen Worten an die beiden Princi= pien erinnern, welche disher bei der Construction von Luft= pyrometern befolgt wurden. Theils läßt man nämlich eine gewisse, bestimmte Luftmenge ihr Bolum unverändert beibe= halten, so daß die auftretende Druckänderung der Temperatur= berechnung zu Grunde gelegt wird, theils aber erhält man die Luft unter unverändertem Drucke, so daß die Temperatur aus der Bolumsveränderung abgeleitet wird.

Beibe Burometer können durch Fig. 22 anschaulich gemacht werden, in welcher die eingeschriebenen Buchstaben die nachfolgende Bedeutung haben: V ist eine mit Luft gefüllte Thermometerkugel, welche mittelst der Capillarröhre A mit einem offenen Manometer in Verbindung steht, deffen Theil V' in Kubikcentimeter getheilt ist. während der andere Schenkel B von einer längeren verticalen Röhre gebildet wird. Der untere V' und B vereinigende Theil des Manometers communicirt mit dem Kautschukballon K. welcher Quedfilber enthält, das beim Busammendrücken des Ballons K ins Manometer getrieben wird. Durch das Capillarrohr C und den Hahn D tann die Thermometerkugel V mit der außeren Luft in Berbindung gesett werden.

E C h

Digitized by GOOC

Fig. 22.

Guptner, Die Unterjudung von Feuerungs-Anlagen.

Das Volum der Capillarröhren wird so klein genommen,

daß es nicht in Rechnung gezogen zu werden braucht.

Soll nun dieses Instrument nach dem erstgenannten Principe Verwendung finden, so öffnet man den Hahn D und drückt das Quecksilber bis zur Marke m, nahe der Capillarröhre empor.

Die Quecksilbersäule stellt sich unter diesen Umständen in beiden Manometerschenkeln in dasselbe Niveau. Nachdem nun der Hahn D geschlossen ist, wird die Kugel V der zu bestimmenden Temperatur ausgesetzt, wodei sich die eingeschlossene Luft ausdehnt und das Quecksilber hinabbrängt, so daß es in der Manometerröhre B über die Marke m steigt. Wenn man nun, um das Luftvolum wieder auf die ursprüngliche Größe zu bringen, durch Zusammendrücken des Ballons K so viel Quecksilber in das Manometer preßt, daß seine Oberssäche in der Köhre V' wieder dis zur Marke m steigt, so steigt das Quecksilber in der Köhre B noch weiter, sagen wir um h und dieser Überdruck h steht mit der gesuchten Temperatur in solgender Kelation:

 $h = H \cdot a t$ 

worin bezeichnet:

h ben höheren Druck, welcher erforderlich ist, damit die Luft ihr unverändertes Bolum beibehalte,

H den herrschenden Barometerstand,

a ben Ausbehnungscoöfficienten ber Luft und

t die Temperaturerhöhung der Luft in der Rugel V.

Dadurch, daß das Instrument die angegebene Form erhält, wird es, wie selbstverständlich und wie die obige Gleichung zeigt, von der Größe der Thermometerkugel unabhängig und der Drucküberschuß h bleibt der Temperaturerhöhung proportional, aber dieser Drucküberschuß ist so bedeutend, daß schon dei einer Temperaturerhöhung der Lust in der Thermometerkugel um 272° der Druck hum eine ganze Atmosphäre oder um 760 mm wächst und dieser Umstand macht es unmöglich das Instrument sur höhere Temperaturen zu verwenden.

Soll das Instrument nach dem andern Principe als Thermometer verwendet werden, so stellt man das Quecksilber wie früher bei m ein; aber, während die Thermometerkugel auf to erwärmt wird, wobei sich die Luft ausbehnt, läßt man einen Theil der Luft frei in die graduirte Röhre V' austreten, wobei das Queckfilber im Manometer fo finkt, daß es in beiden Armen im gleichen Niveau steht und die eingeschlos sene Luft benselben Druck beibehält. Für eine gewisse Temsperaturerhöhung t behnt sich die Luft um ein bestimmtes Bolum V' aus, welches in der graduirten Röhre abgelesen werden kann, und welches, vorausgesett, daß das Luftvolum V' bei der Ablesung dieselbe Temperatur besitt, welche V beim Erwärmen annahm, und daß sich der Barometerstand während bes Experimentes nicht anderte, mit der zugehörigen Temperatur in folgender Relation steht :

$$V_1 = V_0 + V_0' a (T - t)$$

worin V', dasjenige Volum bezeichnet, auf welches V bei ber Abfühlung von to auf Oo sich zusammenziehen wurde. Da nun aber

$$V_0' = \frac{V}{1 + a t}$$

ist, läßt sich obiger Ausbruck in 
$$V^1 = V + \frac{V}{1+a\,t} \cdot a\,(T-t) = \frac{V\,(1+a\,T)}{(1+a\,t)} = V - \frac{\frac{1+a\,T}{a}}{\frac{1+a\,t}{1+a\,t}} = V - \frac{\theta}{\tau}$$

verwandeln, worin 8 und r die den Celfiusgraden T und t

entsprechenden absoluten Temperaturen sind.

In diesem Falle muß das Luftvolum V vor der Erwärmung bei der Temperatur t und dem nach der Erwärmung herrschenden Barometerstande gemessen worden sein, was die Handhabung des Instrumentes ungemein erschwert und die Temperaturbestimmungen unverhältnismäßig verlangsamt, indem bas Instrument nicht ein für allemale an jener Stelle fixirt werden kann, deren Temperatur öfters — vielleicht mehrmals in jedem Tage - gemessen werden foll.

Vergrößert man das Volum der Thermometertugel, um die Empfindlichkeit des Instruments zu erhöhen, so wächst auch das abzulesende Volum V', allein dies bringt

vielen Fällen praktische Schwierigkeiten mit sich, und bie Ablejungen muffen baher bei biefem Byrometer mit außerfter Scharfe vorgenommen werben. Um bies zu ermöglichen, hat Brofeffor D. Betterffon an ber Stochholmer Bochichule eine außerst sinnreiche Berbefferung angegeben, welche im Brincipe ebenfalls aus Fig. 22 ersichtlich ift. Er hat nämlich bie Capillarröhre C mit einem fleinen Manometer E combinirt, welches ein wenig Baffer enthält und baber febr empfindlich ift. Wenn bas Quedfilber im Manometer nahe im gleichen Niveau steht, öffnet man mittelst bes Sahnes D bie Berbindung mit diesem Manometer und mit Silfe besselben tann man bas Quedfilber im Manometer mit Genauigfeit einitellen, jo daß die eingeschloffenen Base unter Atmosphärenbrud ftehen. Wenn die Temperatur des Luftvolums V' mit Genauigfeit bestimmt werden soll, ift dies jedoch noch nicht genug, sondern es muß auch noch jener Theil des Manometers von Waffer bekannter Temperatur umgeben werden, wodurch die Sandhabung bes Instrumentes im höchsten Grade unbequem wird. Aus dem angeführten Grunde scheint es, daß ein auf bieses Princip gegründetes Luft-Pyrometer zu praktischen Temperatur. Meffungen für induftrielle Zwecke taum geeignet fein burfte

Eine nähere Betrachtung ber Fig. 22 läßt jedoch erkennen, daß noch eine andere Art der Construction eines Luftpyrometers zulässig ist. Wan kann nämlich das Quecksilber auf die Warke m' einstellen und den Hahn D offen lassen, so daß das Luftvolum V mit der äußeren Luft in Verdindung steht. Beim Anwärmen oder Abkühlen der Thermometerkugel strömt natürlicher Weise so viel Luft aus oder ein, daß die in der Thermometerkugel zurückbleibende stets unter Atmosphärendruck steht.

Wenn eine Temperaturbestimmung ausgeführt werden soll, schließt man den Hahn D und drückt das Quecksilber im Manometer bis zur Marke m, womit also ein bestimmtes Luftvolum V' in die Thermometerkugel gepreßt wird. Ist dieses Luftvolum bei der Einpressung to warm und besitzt die Thermometerkugel eine Temperatur von To, so wird ersteres um T—to erwärmt und ersordert, um in die Rugel eingeschlossen zu werden, einen gewissen Druck h über den At-

mosphärendruck, welcher Uberdruck das Maß für die gesuchte Temperatur T bilbet.

Dieses, bei Luftpyrometern bisher noch nicht angewendete Princip, liegt Wiborgh's neuem Luftpyrometer zu Grunde, auf bessen Theorie und Construction nun übergegangen werden soll.

Theorie des Phrometers. In der Thermometers fugel V, welche To warme Luft vom Atmosphärendruck enthält, soll noch ein bestimmtes Luftvolum V' von der Temperatur 10 und Atmosphärendruck eingepreßt und auf To erwärmt werden.

Wir geben zunächst eine nicht ganz strenge Ableitung, die — obwohl sie nur Näherungswerthe liesert — aus praktischen Gründen von Herrn Wiborgh der Construction seines Instrumentes zu Grunde gelegt wurde, und werden später sehen, wie sich auf Grund einer genauen Formel mittelst einer einsachen Correctur absolut richtige Temperaturbestimmungen (natürlich von unvermeidlichen Beobachtungssehlern abgesehen) ausstühren lassen.

Wenn ber Druck ungeandert bliebe, wurde das ganze

Luftvolum nach ber Erwärmung sein:

 $V + V' [1 + \alpha (T-t)];$ 

wenn aber das Luftvolum V' in die Thermometerkugel gepreßt wird, muß sich der Druck um eine gewisse Größe h ändern und hierauf bezieht sich folgende Gleichung:

$$\frac{V'+V'\cdot[1+\alpha(T-t)]}{H+h}.H=V.....(1)$$

ober

$$h = \frac{V'}{V} H + \frac{V'}{V} . H. \alpha (T-t) . \dots (2)$$

ober

$$T-t = \frac{V'-V'H}{a.V'H}....(3)$$

In dieser Formel ist jedoch das Bolum der Capillarröhre nicht eingerechnet, weil dasselbe im Berhältnisse zu dem Bolum V und V' sehr klein sein soll, so daß es nicht in berücksichtigungswürdiger Weise auf die Temperaturbestimmung einwirken kann. Aus diesem Grunde ist auch die Ausdehnung ber Thermometerkugel vernachlässigt; wenn man fie aber bei ber Berechnung zu berücksichtigen wünscht, so erhält man statt ber Formel (2):

 $h = \frac{V'H}{V(1+KT)} \cdot [1+a(T-t)]$ 

worin K ber fubische Ausdehnungscoöfficient jenes Materiales

ift, aus welchem bie Thermometertugel befteht.

Aus Formel (3) geht hervor, daß das Thermometer nur Temperaturunterschiede zwischen den Volumen V und V' angibt und aus (2), daß für T=t, das heißt, wenn beibe Luftvolumen die gleiche Temperatur besitzen, h dem ersten Gliede V'

diefer Gleichung, nämlich  $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{V}}$ .  $\mathbf{H}$  entspricht, was folglich bie

Lage bes Rullpunktes für bas Instrument reprasentirt.

Das zweite Glied der Formel (2) gibt daher den Zuwachs an Druchöhe an, welche für das Hineinpressen des Lustvolums V° in das Bolum V ersorderlich ist, wenn sie verschiedene Temperatur haben. Dieser Zuwachs ist, wie Gleichung (2) zeigt, dem Temperaturzuwachse proportional, woraus solgt, das das Thermometer sür eine und dieselbe Temperatursteigerung gleiche Ausschläge geben muß, ganz unabhängig von der Höhe dieser Temperatur. Aus dem Borgesagten solgt weiter, daß man die gesuchte Temperatur T (Temperatur der Thermometersugel) erhält, wenn man zu der Temperatur, oder richtiger gesagt zu der Temperaturdisserenz, welche das Instrument zeigt, die Temperatur des Lustvolums V' vor der Einpressung in V hinzusügt.

Aus Gleichung (2) folgt weiter, daß sowohl die Lage bes Nullpunktes als der einer bestimmten Temperaturerhöhung entsprechende Überdruck vom Barometerstande, welcher beshalb

befannt sein muß, und von dem Berhältniß  $\frac{V'}{V}$  abhängt. Je

größer die Thermometerkugel im Berhältnisse zu dem hineinzupressenden Luftvolum V' ist, desto kleiner wird der einer bestimmten Temperaturdisserenz entsprechende Drucküberschuß und man kann daher das Luftpyrometer nach Belieben so versertigen, daß es für eine gewisse Temperaturdisserenz größere oder kleinere Ausschläge angibt, ganz ebenso, wie die Länge



ber Grabe an dem gewöhnlichen Quecfilberthermometer je nach dem Bolum der Thermometertugel und dem Durchmeffer der Thermometerröhre variirt.

Endlich ift es klar, daß dieses Luftpyrometer ebenso gut ju Ralte- wie zu Barmemeffungen angewendet werden fann, denn wenn die Thermometerkugel kälter als das Luftvolum V' ist, wird das zweite Glied der Gleichung (2) negativ, mas bedeutet, daß die Druckhöhe h unter den Rullvunkt sinkt.

Construction des Pyrometers. Fig. 23 und 24 zeigen die Conftruction des in Rede stehenden Byrometers, welches hauptfächlich zur Messung der Windtemperaturen bei Hochöfen bestimmt ist. Die Thermometerkugel V, welche ungefähr 12 cm3 Inhalt besist, geht in eine Porzellanröhre von 20 mm äußerem und 0.5 mm innerem Diameter über, so daß lettere als Capillarrohr betrachtet werden fann. Diese Köhre, welche auf die übrigen Theile des Instrumentes aufgesett werden tann, muß eine bedeutende Festigkeit haben, weshalb auch die Fleisch= ftarte groß ift. Die Röhre ift in die Metallhulse A eingekittet, die mittelst Hollanderverschraubung p an den Metallcylinder H' befestigt werben fann, wodurch die Verbindung derselben mit dem Ma-

Die Glasröhre, aus welcher bas Manometer besteht, wird bei m auf eine Länge von 10 mm etwas weiter (1.5 bis 2 mm, worauf eine größere Erweiterung folgt, welche das Luftvolum

nometer BV'B' hergestellt wird.

V' enthält, das bei der Temperatur= 17 bestimmung in die Thermometerfu= gel einae= prefit merden foll. und

welches passend 10 des ersteren beträgt. Bei m' mundet a' in die längere Manometerröhre B' mit etwa 2 mm innerem und 8 mm

Fig. 23.

äußerem Durchmesser, die sich nach abwärts verlängert und nach einer Biegung mit dem mit Quecksilber gefüllten eisernen Gefäße K in Verbindung steht. Dieses Gefäß hat einen Deckel aufgeschraubt, welcher zur Führung der Schraube S dient,


Fig. 24.

500

Ine:

grau.

500



Die Schraube S wird mittelst der Metallscheibe S' gedreht, welche nur leicht auf das zapsenförmige Ende der Schraube gesteckt ist, so daß die Scheibe leicht abgenommen werden kann. Hierdurch soll verhindert werden, daß durch unachtsame Handhabung das Quecksilber durch die Wamometerröhre B in die Thermometerkugel getrieben und das Instrument beschädigt werde. Zum weiteren Schuhe gegen ein derartiges Vorkommnis besität die Köhre B unmittelbar ober m eine zweite ganz kleine kugelsörmige Erweiterung, die mit Asbest gefüllt ist, welche ein weiteres Steigen des Quecksilbers verhindert.

Zum Schutze gegen Beschäbigungen ist die Manometerröhre in ein kleines rechtectiges Metalkästchen D eingelassen, welches vorne mit der Glasscheibe G verschlossen ist. Die längere Manometeröhre B' reicht durch das Kästchen längs der Metalkröhre P nach auswärts. Die Metalkröhre enthält den Holzchlinder O, welcher mittelst des Knopses O'
gedreht werden kann, und auf welchem die
Scala besestigt ist. Um letztere sichtbar zu

machen, besitt die Metallröhre P neben der Manometerröhre einen Schlitz. Durch Drehung des Scalencylinders kann die richtige, d. h. die dem Barometerstand entsprechende Scala zum Manometerrohre gebracht werden. Um das Eindringen von Staub in die offene Manometerröhre B' und die Verunreinigung des Quecksilbers zu verhindern, wird etwas Baumwolle in deren oberes Ende gesteckt, über welches man ein Glasdach hängen kann.

Wenn das Lustvolum V' eben so warm ist, wie die Thermometerkugel und das Quecksilber bis zur Marke m gedrückt wird, steigt dasselbe, wie früher gesagt, in der Manometer-röhre B' auf eine gewisse Höhe, welche den, dem Barometerstande entsprechenden Rullpunkt des Instrumentes bezeichnet.

Um zu erfahren, welche Scala die richtige ist, braucht man daher den Scalencylinder nur so zu drehen, daß jene Scala neben der Manometerröhre steht, deren Kullpunkt mit dem eben erwähnten Quecksilderstande zusammenfällt. Sollte jedoch das Instrument so angebracht sein, daß V wärmer als V' ist, so ist es natürlich nicht möglich, auf diese Weise die

richtige Scala zu ermitteln.

Um in diesem Falle nicht ein besonderes Barometer anwenden zu müssen, ist an der Wanometerröhre eine dritte, in
die Kugel Q' endigende Köhre Q angebracht, welche nach unten
in die gemeinsame Köhre R ausmündet. Beim Einpressen des
Duecksilders in das Manometer steigt es natürlich auch in die
eben genannte Köhre Q und erreicht für den Kullpunkt des
Instrumentes ein gewisses Niveau, dei welchem die Marke r
eingeritzt ist. Hier ist wieder dasselbe Princip angewendet, wie
deim ganzen Phrometer, nämlich, daß ein bestimmtes Lustvolum in ein anderes hineingepreßt wird; denn wenn die Köhre
Q und die Kugel Q' gleiche Temperatur haben, kann der Kullpunkt des Phrometers mit Zuhilsenahme der Marke r bestimmt
werden, wenn auch V wärmer als V' ist.

Da das Phrometer, wie schon erwähnt, hauptsächlich zur Bestimmung der Temperatur des Gebläsewindes von Hochsösen dienen soll, hat das Instrument eine solide Construction und läßt sich leicht und bequem in einer Gasleitung andringen. Um den unteren Theil der Porzellanröhre A, welche die Thermometerkugel enthält, und daher gedrechlicher ist, namentlich gegen rasche Temperaturschwankungen, aber auch gegen Stöße einigermaßen zu schüßen, ist derselbe mit Asbestschnur umswidelt. Der obere Theil desselben bleibt jedoch frei.

Bum Einkitten der Byrometer- und Manometerröhre in ihre respectiven Metallhülsen dient ein Kitt, welcher durch Mischung von fein geriebenem Bleioxyd (Glätte) mit soviel Glycerin erhalten wird, daß die Masse ziemlich dick ift. Dieser Kitt erhärtet schnell (in einigen Stunden), dichtet ausgezeichnet

und verträgt eine Erhitzung bis ungefähr 250°, bevor er sich zersett. Um eine Verstopfung der Capillarröhre beim Kitten zu vermeiden, vereinigt man beide Röhren mittelst eines in dieselben gesteckten Metallbrahtes, hierauf entsernt man die Enden der Röhren etwas aus den Metallhülsen und bestreicht sie mit einer Lage Kitt. Nach Verlauf von ungefähr einer halben Stunde entsernt man den überslüssigen Kitt aus der Hilse und zieht den Metallbraht heraus.

Wenn das Phrometer transportirt werden soll, muß das Quecksilber abgesperrt werden, damit es nicht in die Mausmeterröhre kommen kann. Zu diesem Zwecke sindet sich zwischen dem eisernen Quecksilberreservoir K und der Manometerröhre eine Klemme E, welche aus einem Paar mittelst der Schraube S" bewegbaren Metallplatten besteht. Die Schraube S" läßt sich mittelst derselben Scheibe S' handhaben, welche auch zur Drehung der Schraube S allein dient. Die Temperatur des in V einzupressenden Luftvolums V' ist gleich jener der umgebenden Luft, die an dem unweit des Manometers angebrachten Thermometer T abgelesen werden kann.

Berechnung und Berftellung ber Aprometer fcala. Bevor man die Scala berechnen und herstellen tann, muß erft die Lage des Rullpunktes bestimmt werden. Ru biesem Awede bringt man auf den Manometerröhren knapp unter bem Ende ber Capillarröhre einen beutlich fichtbaren Rit m an. Nachdem dies bewerkftelligt ift, brudt man an bem nicht an der Burometerröhre befestigten Instrumente bas Quecksilber bis zur Marke m, worauf man die Höhe, welche das Quecksilber in der andern Röhre erreicht, mittelft eines Rathetometers mißt und mit einer beliebigen Marke auf dieser Röhre bezeichnet. Run läßt man das Queckfilber bis m", bas ift bis unterhalb ber Röhren Q und B' finten, und verschließt die Mündung der Kavillarröhre im Cylinder H' (am besten mittelft eines Schraubenbolzens und eines auf die Mündung gelegten Stückens Kautschuf von bochstens 0.5 mm Dide). Wenn bas Quedfilber nun wieber jur Marte m gebruckt wird, steigt es in der anderen Manometerröhre bis au einer gemiffen Sobe, welche ebenfalls gemeffen ober irgend wie auf der Röhre markirt wird.

Burden diese beiden Beobachtungen unter dem bekannten Barometerdrucke H angestellt und haben die beiden Lustzvolumen V und V' gleiche Temperatur, so ist der Unterschied der Preßhöhe h, welcher aus diesen beiden Messungen herzvorgeht, gerade dem Rullpunkte des Pyrometers bei dem bestressenden Barometerstande entsprechend, nach der Formel:

$$h = \frac{V'}{\overline{V}} \cdot H$$

Fig. 26.

Nachdem nun weiter h
und H in Ziffern bestimmt
werden können, ist auch für
das Instrument das Verhältnis
V' bekannt, und hieraus kann
die Lage des Nullpunktes für
jeden beliedigen Barometers
stand berechnet werden. Nach
dem zweiten Gliede der Gleis
chung (2)
V'. H.a (T-t)
ergibt sich, wie hoch für den
Barometerstand H und einen



Barometerstand H und einen gewissen Temperaturunterschied zwischen den beiden Luftvolumen V und V'(z.B. von 1000°) die Quecksilbersäule über den

Rullpunkt steigen muß. Da nun für einen bestimmten Barometerstand sowohl die Lage des Rullpunktes als die Länge der Scala für einen bestimmten Temperaturunterschied (von 1000°) bekannt sind, ist es leicht, die Scala für diesen Barometerstand zu entwersen, da ja, wie schon erwähnt, die Druckunterschiede den Temperaturunterschieden proportional sind. Theilt man also in unseren Falle die gefundenen Scalenlängen in 100 Theile, so entspricht jeder derselben einem Temperaturunterschiede von 10°.

Auf diese Weise kann man die Temperaturscalen (z. B. für 730, 745, 760, 775 und 790 mm Barometerstand) be-

rechnen, zeichnen und auf dem Holzcylinder O befestigen. Zum Zeichnen zieht man sich zwei parallele Linien 1 und 1, (Fig. 25, 26) in einer Entfernung von einander, welche dem Umfange des Holzcylinders gleich ist. Den Zwischenraum zwischen diesen Linien theilt man in fünf gleich breite Streifen, in welche die, den obgenannten Barometerständen entsprechenden Scalen eingezeichnet werden. Nun wählt man den Nullpunkt sir eine Scala, z. B. für 730 mm Barometerstand willkürlich und berechnet die Lage der übrigen im Verhältnis zu diesem.

Nachdem die Scalen gezeichnet sind, wird der Scalencomplex ausgeschnitten, zusammengerollt und so verklebt, daß
die Linien 1 und 1, zusammenfallen, auf den Cylinder gesteckt
und mit einigen kleinen Stiften daran besestigt. Hierbei muß
man jedoch darauf achten, daß die Nullpunkte in die richtige Höhe kommen. Endlich wird die Scala gefirnist oder mit
einem Glaschlinder umgeben, um sie möglichst gegen Beschmutzung

au schüten.

Anstatt die Scalen für jeden einzelnen Barometerstand zu beschreiben, kann man, wie Fig. 26 zeigt, sich auch darauf beschränken, nur die Scalen für den höchsten und niedersten gewöhnlich vorkommenden Barometerstand zu berechnen und zu zeichnen und die gleichen Temperaturintervallen entsprechenden Punkte mit geraden Linien zu verbinden, so daß deren Schnitte mit den zwischen den Linien lund l. in entsprechenden Intervallen gezogenen Berticasen die Scalen für die gewünschten Barometerstände darstellen.

Lettere Methode bietet den Bortheil zwischen ben gegebenen Scalen liegende Barometerstände

leichter abschätzen zu können.

Wie schon auf p. 229 bemerkt, liefern die bort gegebenen Formeln nur Näherungswerthe. Eigentlich müßten die betreffenden Gleichungen wie folgt abgeleitet werden:

Wird das Luftvolum V. (Fig. 22) bei constantem (Atmosphärens) Drucke von to auf To C. erwärmt, so geht es über in das Volum

$$V_1 + V_0^1 a (T - t)$$

worin Vo1 dasjenige Bolum bezeichnet, auf welches V1 bei der Abfühlung von to auf O0 sich zusammenziehen wurde.

Digitized by Google

Da nun aber

$$V_0^1 = \frac{V_1}{1+at}$$

ft, läßt sich obiger Ausbruck in

$$V_{1} + \frac{V_{1}}{1 + at} \cdot a (T - t) = V_{1} \frac{(1 + aT)}{(1 + at)} = V_{1} \frac{\frac{1 + aT}{a}}{\frac{1 + at}{a}} = V_{1} \frac{\theta}{\tau}$$

erwandeln, worin 8 und r die den Celfiusgraden T und t ntsprechenden absoluten Temperaturen sind.

Das Gesammtvolum des abgeschlossenen Luftquantums eträgt baher nach seiner Erwärmung von to auf To C.

$$V + V_1 = \frac{\Theta}{\tau}$$

nd wenn bei Compression besselben auf bas Volum V ber Druck auf H+h steigt, so ist nach bem Mariotte'schen Ge-

$$\left(V+V_1\frac{\theta}{\tau}\right)H=V(H+h)$$

ober

$$\theta = \tau \frac{V}{V} \cdot \frac{h}{H}$$

oraus sich ergibt

$$h = H \cdot \frac{V_1}{V} \cdot \frac{\theta}{\tau}$$

iett man hierin  $au = \Theta$ , so gelangen wir wie oben zu bem 118brucke

$$h_0 = H \frac{V_1}{V}$$

r bie Lage bes Nullpunktes ber Skala.

Setzen wir  $\theta = 1 + \alpha T$  und  $\tau = 1 + \alpha t$ , so kommen ir zu ben Ausbrücken:

$$h = \frac{V_1}{V} H. \frac{1 + \alpha T}{1 + \alpha t}$$

und

$$T = \frac{V h - V_1 H}{V_1 H \alpha} + \frac{h}{\frac{V_1}{V} H} .t$$

In dieser letteren Gleichung ist nun das erste Glied jene Temperatur, welche wir unmittelbar an ber Scala des Instrumentes ablesen, und welche wir mit T1 bezeichnen wollen, also

$$T_1 = \frac{V h - V_1 H}{V_1 H \alpha}$$

während das zweite Glied die Correction darftellt, die wir mit  $T_2$  bezeichnen wollen. Da nun  $h_0=\frac{V_1}{V}$ . H ist, folgt:

$$T_2 = \frac{h}{\frac{V_1}{V} \cdot H} \cdot t = \frac{h}{h_0} \cdot t$$

b. h. wir erhalten die Correction, wenn wir die Lufttemperatur multipliciren mit dem Quotienten aus dem abgelesenen Manometerstand und der dem Nullpunkt der Scala entsprechenden Quecksilberhöhe.

Diesen Quotienten könnte man nun mittelst einer eigenen Scala unmittelbar an ber Manometerröhre ablesen, allein bies würde baburch einigermaßen erschwert werden, daß hesich mit bem Barometerstande andert. Biel einsacher gelingt die Ermittlung bieses Factors, wenn man bebenkt, daß

$$\frac{h}{h_0} = 1 + \alpha T_1$$

ift. Man kann sich aus dieser Formel die nachstehende Tabelle für die Quotienten  $\frac{h}{h_0}$  berechnen ( $\alpha=0.003665$  gesetht):

Ti	$\frac{h}{h_0}$	T ₁	h h _o	T ₁	$\frac{\mathbf{h}}{\mathbf{h_0}}$	T,	$\frac{\mathbf{h}}{\mathbf{h_o}}$
10	1.04	390	2.43	770	3.82	1140	5.17
20	1.07	400	2.46	780	3.85	1150	5.21
30	1.11	410	2.50	790	3.89	1160	5 · 25
40	1.15	420	2.54	800	3.93	1170	5.28
50	1.18	430	2.57	810	3.96	1180	5.32
60	1 · 22	440	2.61	820	4.00	1190	5.36
70	1.28	450	2.65	830	4.04	1200	5.39
80	1.29	460	2.68	840	4.07	1210	5.43
90	1.33	470	2.72	850	4.11	1220	5.47
100	1.37	480	2.76	860	4.15	<b>123</b> 0	5.20
110	1.40	490	2.79	870	4.18	1240	5.24
120	1.44	500	2.83	880	4 · 22	1250	5.28
130	1.48	510	2.87	890	4.26	1260	5.61
140	1.21	520	2.90	900	4.29	1270	5.65
150	1.55	530	2.94	910	4.33	1280	5.68
160	1.29	540	2.98	920	4.37	1290	5.72
170	1.62	550	3.01	930	4.40	1300	5.76
180	1.66	560	3.02	940	4.44	1310	5.79
190	1.70	570	3.09	950	4.48	1820	5.83
200	1.78	580	3.15	960	4.21	1830	5.87
210	1.77	590	3.16	970	4.55	1340	5.90
220	1.81	600	3.50	980	4.59	1350	5.94
230	1.84	610	3.53	990	4.62	1860	5.98
240	1.88	620	3.27	1000	4.66	1370	6.01
250	1.92	630	3.31	1010	4.70	1380	6.05
260	1.95	640	3.34	1020	4.73	1390	6.09
270	1.99	650	3.38	1030	4.77	1400	6.12
280	2.02	660	3.42	1040	4.81	1410	6.16
290	2.06	670	8.45	1050	4.84	1420	6.20
300	2.10	680	3.49	1060	4.88	1430	6.53
310	2.13	690	3.28	1070	4.92	1440	6.27
320	2.17	700	3.26	1080	4.95	1450	6.31
330	2.21	710	3.60	1090	4.99	1460	6.34
340	2.24	720	8.64	1100	2.03	1470	6.38
350	2.28	730	3.67	1110	5.06	1480	6.42
360	2.32	740	3.71	1120	5.10	1490	6.45
370	2.35	750	3.75	1180	5.14	1500	6.49
380	2.39	760	3.78	1			100

Sätte man beispielsweise gefunden

 $T_1 = 500^{\circ} \, C.$  $t = 20^{\circ} \, C.$ 

so ergibt sich:

Digitized by GOOGLE

$$T_1 = 500^{\circ} \, C.$$
 $T_2 = \frac{h}{h_0} \cdot t = 2.83 \times 20 = 56.6^{\circ} \, C.$ 
 $T = T_1 + T_2 = 556.6^{\circ} \, C.$ 

Sandhabung bes Inftrumentes.

Die Phrometerröhre muß vor dem Gebrauche langsam angewärmt werden, da sie sonst möglicherweise zerspringen könnte. Dort, wo häufig Temperaturbestimmungen ausgeführt werden sollen, empfiehlt es sich, die Röhre ein für allemal

fest anzubringen (einzumauern 2c).

Soll das Instrument in Gebrauch genommen werden, so schraubt man die Kappe von der Kyrometerröhre ab und das Instrument an die Kyrometerröhre sest. Nun wird die Klemme K (siehe die Figuren 27, 28, 29), mit welcher der Kautschutschlauch g zusammengeklemmt ist, um das Austrinnen des Quecksilders beim Transport des Kyrometers zu verhindern, geöffnet. Sollte der Kautschutschlauch nach Öffnen der Klemme zusammengedrückt bleiben, so such man ihn durch Drücken mit einem Bleistift 2c. zur Annahme seiner runden Form zu bringen.

Ist das Instrument einem längeren Transporte ausgesetzt worden, so kann es geschehen, daß das Quecksilber sich von Luftblasen begleitet zeigt. Dies hat jedoch nichts zu bedeuten und die Luft verschwindet, wenn man durch Drehen der Schraube S das Quecksilber ein paarmal dis zum Zeichen m hinauftreibt und dann wieder zurücksinken läßt.

Bur Dichtung zwischen ben Phrometerröhren und bem Instrumente dient eine dünne Bleiplatte mit kleiner Öffnung. Diese kleine Platte ist am Boden der Hülse, in welche die Röhre eingeschraubt wird, festsisend. Sollte sie beim Transporte aus der Hülse gefallen und verloren gegangen sein oder sich nach dem Anschrauben der Phrometerröhre eine Unbichtheit zeigen, so wird sie durch eine neue Platte ersett.

Diese kleine Platte halt vollständig dicht, nur muß man die Röhre mit der Hand fest anschrauben. Zangen, Schraubenschlüssel 2c. sind hierzu nie in Anwendung zu bringen.


Die Pyrometerröhre, welche von Porzellan hergeftelt ift, i vor Stößen möglichst geschützt werden. Wit Usbestpappe eibet verträgt sie Rothwärme; bei höheren Temperaturen is jedoch gut beim Einsehen der Röhren vorsichtig zu Werke zehen, d. h. sie etwas vorzuwärmen.


Die horizontal liegende Pyrometerröhre muß minbestens wei Stellen unterstüt werben. Das Inftrument ift gegen larke Wärmestrahlung burch einen Schirm zu schützen.

Nachdem die Pyrometerröhre in ben Ofen ober die Ge-leitung eingeset ift, wird die Öffnung um dieselbe mit

Fig. 27.

Fig. 28.





tem Lehm, Metallringen und Sisenkitt ober ähnlichem htet. Um das Quecksilber gegen Staub zu schützen wird nometerröhre B durch einen Baumwollpfropf geschlossen. Ihropf muß aber so lose eingesett werden, daß das Einsströmen der Lust in keiner Weise gehindert wird. Dessenset läßt es sich nicht verhindern, daß bei Anwendung trumentes das Quecksilber mit der Zeit schmutzig wird, n muß dann die Metalldose ausschrauben, und das

schmutige Quecksilber gegen neues vertauschen, worauf man bie Dose wieber verschließt.

Die Temperaturbeobachtungen erfolgen unter Be-

achtung ber nachstehenben Buntte:

- 1. Wenn die Pyrometerröhre in den Ofen oder in eine Gebläseleitung 2c. eingeset wird, muß, wie überhaupt stets, wenn keine Temperaturbestimmungen gemacht werden, der Stand des Quecksilbers ein so niederer sein, (bei r, Fig. 27), daß die Augeln R und V durch die offene Manometerröhre B mit der außern Luft in Verdindung stehen.
- 2. Soll eine Temperaturbeobachtung gemacht werben, so wird das Queckfilber mittelst der Schraube S bis zur Marke m eingestellt (Fig. 28). Hierbei steigt das Queckfilber auch in der Manometerröhre B bis zu einer gewissen Höhe, die von der Temperatur der Byrometerkugel abhängt. An der daneben besindlichen Scala C liest man die Temperatur  $T_1$  ab, und addirt hierzu noch die Correctur  $T_2 = \frac{h}{h_0}$  t, welche man erhält durch Multiplication des aus der Tabelle auf p. 239 genommenen Wertes von  $\frac{h}{h_0}$  mit der am kleinen, dem Pyrometer beigegebenen Thermometer abgelesenen Temperatur t.
- 3. Das Duechilber wird, gleich nach bem die Ablesung an der Scala, bewerkstelligt ist wieder auf seinen Stand rin Fig. 27 herabgeschraubt, welchen Stand es (bei fix aufgestellten Instrumenten) bis zur nächsten Beobachtung behält.

Das Phrometer zeigt, wie schon erwähnt, die Temperatur der Phrometerkugel nicht unmittelbar, sondern man muß jedesmal, wenn man eine Temperaturbestimmung machen will, das Quecksilber vom Niveau r bis zur Marke m hinaufschrauben.

Die Höhe, bis zu welcher das Queckfilber in der offenen Manometerröhre steigt, hängt jedoch nicht allein von der Temperatur der Kyrometerkugel, sondern auch vom Barometerstande ab. Es sind deshalb auf dem drehbaren Holzcylinder C verschiedene, mit den zugehörigen Barometerständen bezeichnete Scalen angebracht, und es muß baher, um richtige Temperatur

iefungen zu erhalten, burch Drehen bes Holzchlinders bie n gerade herrschenden Barometerstande entsprechende Scala en die Manometerröhre gestellt werden.

4. Der Luftbruck zur Zeit ber Beobachtung kann an einem söhnlichen Barometer abgelesen, und so bie richtige Scala uttelt werben.

Um die Anwendung eines eigenen Barometers umgehen können, wurde das Instrument so eingerichtet, daß man mit selben allein den Barometerdruck mit genügender Genauigkeit


immen kann. Zu diesem Zwecke ist bemselben eine eigene dritte Glasee mit der Rugel R und der Marke ngebracht (siehe das oben bereits 19te). Wird das Quecksilber vom 1de r bis zu dieser Marke n, Fig. 29 ufgeschraubt, so entspricht die Höhe, zu welcher das Quecksilber in der 10meterröhre B steigt, dem Rullte der dem herrschenden Luftbrucke rechenden Scale, und man braucht nur den Scalenchlinder so lange rehen. Dis die Rullsinie mit den

rehen, bis die Rullinie mit dem kfilberstande in B zusammentrifft, die richtige Scala eingestellt zu

Ift die Phyrometerkugel erwärmt oll dann die Lage des Nullpunktes omit die richtige Scala mit Hilfe köhre R auf die oben beschriebene

bestimmt werden, so steigt das Quecksilber selbstversich nur ein Stückchen in der Röhre v hinauf, etwa so wie Rig. 29 zeigt.

Im den Barometerstand mittelst der Röhre R zu bestimmen och einige Uebung in der Handhabung des Instrumentes erlich. Besonders hat man darauf zu achten, daß mit Quecksilber keine Luftblasen aufsteigen, denn in diesem würde der Augel eine größere Luftmenge zugeführt und in Folge dessen eine falsche Ablesung Platz greisen.



- 5. Hat die Phrometerkugel dieselbe Temperatur wie die übrigen Theile des Instrumentes, so zeigt das Quecksilber beim Hinausschapen gleichzeitig auf die Marken m und n sowie auf den Rullpunkt der Scale.
- 6. Wenn man das Quecksilber auf eine der Marken m ober n einstellen will, darf man nicht außer Acht lassen, daß dasselbe zu Folge der Elasticität des Kautschutschlauches bei K gleich nach dem Einstellen häufig wieder etwas sinkt. In solchem Falle muß man durch eine kleine Drehung der Schraube S die Einstellung berichtigen, ehe man die Ablesung an der Scale vornehmen kann.
- 7. Eine Unbichtheit bes Inftrumentes erkennt man daran, daß das Quecksilber nach dem Einstellen auf die Marke m geneigt ist, über diese Marke zu steigen. Bleibt das Quecksilber jedoch an der Warke m ungefähr eine Winute stehen, ohne darüber hinaus zu steigen, so ist das Instrument genügend dicht, da ja die Temperaturbestimmung nur so kurze Zeit in Anspruch nimmt, daß während derselben keine irgend erheblichen Lustmengen aus dem Pyrometer entweichen können.
- 8. Ober der Marke m ift eine kleine, mit Asbest gefüllte Rugel a angebracht, welche zwar der Luft den Durchtritt gewährt, das Quecksilber aber zurücksält. Diese Rugel verhindert also, daß bei unvorsichtiger Handhabung des Instrumentes das Quecksilber in die Phrometerröhre getrieben werden kann. Gleichwohl soll man es sich jedoch zur Regel machen, das Quecksilber niemals höher als bis zum Zeichen m hinaufzudrücken.
- 9. So lange die Pyrometerkugel in schneller Erwärmung ober Abkühlung begriffen ift, kann keine Temperaturbestimmung gemacht werben.

Die Tabellen LXXI und LXXII, bes Anhanges enthalten eine Bergleichung der Ablesungen am Luftthermometer und am Quecksilberthermometer.

Schließlich wollen wir nur noch bemerken, daß mit dem in Rebe stehenden Instrumente Temperaturen bis  $1500^{\circ}$  C. (über welcher Temperatur das Porzellanrohr zu erweichen beginnt) und zwar mit einem mittleren Fehler von nur etwa  $\pm~10^{\circ}$  C.

gemessen werben können, und daß berartige Messungen in 1/4 bis 1/2 Minute ausgeführt sinb. *)

Fig. 30.

Flüffige S

flüffige S

Recht brauchbar zur Messung von Temperaturen bis gegen 800° ist auch bas Thalpotasimeter von Klingshammer in Braunschweig (D. R. P. Nr. 8101, 8315 und 9285), das in Fig. 30 ersichtlich ist. Die Temperaturbestimmung erfolgt hier aus der Svannkraft verschiedener Flüssigkeiten.

Das Instrument besteht aus einem die Flüssigfeit enthaltenden Rohre und aus einem Manometer. Man benütt,

357° "

780 ℃.

flüssige Kohlensaure von — 65° bis + 12·5°C.

" schweslige Säure " — 10° " + 100°C.

wasserfreien Aether " + 35° " 120°C.

bestillirtes Wasser " 100° " 226°C.

schwer flüchtige Kohlens—

wasserstelle " 216° " 360°C.

Besonders letterer Körper ift sehr gut gewählt, da seine Moleküle aus einzelnen Utomen bestehen, also die innere Arbeit eine sehr einfache ist.

und Quedfilber

Auch bei biesen Phrometern muß man das Einführen in den Raum, bessen Temperatur gemessen werden soll, recht langsam pornehmen, um das Instrument nicht zu gefährben.

## II. Capitel.

Byrometer, welche auf ber Berschiedenheit ber Schmelzpunkte gewiffer Legirungen zc. beruhen.

hierher gehören in erster Linie die Brincep'schen Legirungen, beren Schmelzpuntte von Dr. Th. Erhard und Dr. A. Schertel mittelft des Luftpyrometers neu bestimmt

^{*)} Wiborgh's Luftpprometer find durch den Berfasser zum Preise von 200 Rart exclusive Fracht zu beziehen, der auch Reparaturen besorgt und bereitwillig Auskunfte über diese Instrumente ertheilt.



wurden. Dieselben fand en Zusammensetzung und Schmelzpunkte ber fraglichen Legirungen wie folgt: (Jahrbuch für bas Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen, 1879)

Zusammensetzung in Procenten			Schmelz= puntte	Zusamme Pro	Schmelg: puntte	
Gold.	Silber-	Legirungen		70 <b>Gold</b>	30 Platin	1255%
100	Gilber	- Golb	954℃	65 "	35 "	1285 "
80	,,	20 "	975 ,,	60 ,,	40 "	1320
60	"	40 "	995 "	55 ,,	45 ,,	1350 "
40	",	60 ",	1020	50 ,,	50 "	1385 _
20	,,	80 ,,	1045	45 ,,	55 ",	1420
	,,	100 "	1075 "	40 ,,	60 ,,	1460
- v.		•	1	35 "	65 ,,	1495
Gold:	Platin-	Legirungen		30 ,,	70 "	1535 ,,
100	Golb	— Platin	1075 "	25 ,,	75 "	1570 "
95	,,	5 ,,	1100 ,,	20 ,,	80 "	1610 "
90	"	10 "	1130	15 ,,	85 ,,	1650
85	"	15 ,,	1160 [	10 "	90 ",	1690 "
80	,,	20 "	1190 "	5 ,,	95 "	1730 "
75	ï,	25 "	1220 ,	— <u>"</u>	100 "	1775 "

Der Fehler ber obigen Schmelzpunktsbestimmungen beträgt im Allgemeinen weniger als 20° C. bürfte aber in den meisten Fällen weit geringer sein. Die angeführten Schmelzpunkte sind bis zu einer Temperatur von 1400° C. wirklich mit dem Lustehermometer gemessen worden; die höheren Werthe wurden durch graphische Interpolation unter Zuhilfenahme der von Violle ermittelten Schmelztemperatur des Platins bestimmt.

Ein wichtiges Erfordernis bei Temperaturbestimmungen nach dieser Wethode ist die Anwendung genügend reiner Retalle zur Ansertigung der Princep'schen Legirungen. Es ist daher wohl am besten, sich dieselben selbst rein darzustellen, oder, wo dies nicht möglich sein sollte, sie nur von einer zuverläßlichen Quelle zu beziehen. Erhard und Schertel erhielten die reinen Wetalle auf nachsolgende Weise: das Silber war aus verdünnter, ammoniafalischer Lösung durch schwesligsaures Ammonium gefällt, Gold wurde nach einer ersten Fällung mit Eisenvitriol in Natriumgoldchlorid übergeführt und aus der Lösung der reinen Krystalle mit Oxalfäure nieder

geschlagen. Bur Reinigung bes Platins murbe Platinfalmiat nach der Borfchrift von Claus mit Schwefelmafferstoffmaffer behandelt, um Fridium zu Sesquichlorid zu reduciren; ber aus Bribiumfreiem Blatinfalmiat erhaltene Schwamm murbe vor ber Anallgasflamme auf Rreibeunterlage geschmolzen. Die verschiebenen benöthigten Difchungsverhaltniffe ftellt man am bequemften ber, wenn man sich die reinen Metalle zu Drabt ziehen läßt (was allerdings - wegen ihrer geringeren Festigteit — bei reinem Gold und Silber etwas schwieriger ist, aber boch bis zu Drahtbiden von 1/2 mm gang gut gelingt.) Bon ben Drabten mißt man fich eine bestimmte Lange (aber nicht gu turg!) genau ab und bestimmt bas Gewicht derfelben. Für jeden einzelnen Rall berechnet man fich bann bie für ein beftimmtes Gewichtsverhältniß benöthigten Drahtlangen. Dies ist bequemer und meift auch genauer als die directe Bägung, da man ja von den fertigen Legirungen nur 1/10 bis 1/6 Gramm benöthigt, indem es gut ift - felbft wenn man einen größeren Borrath an Legirungen berstellen will - bieselben in ben erwähnten tleinen Bartien anzufertigen, ba beim Schmelzen größerer Mengen bie Legirungen leicht ungleichmäßige Rusammensetzung zeigen.

Das Zusammenschmelzen erfolgt vor dem Löthrohre auf einer Unterlage aus Kreide; doch lassen sich nur die Silbers Goldlegirungen mittelst des gewöhnlichen Löthrohres genügend in Fluß bringen. Zum Schmelzen der Platins Goldschegirungen muß man sich entweder einer Gassauerstoff Flamme bedienen, oder mittelst eines gewöhnlichen Löthrohres Sauerstoff in die Flamme eines Gemenges von 2 Volumtheilen Aether und einem Bolumtheile absolutem Altohol — die man in einer gewöhnlichen Beingeistlampe brennt — einblasen. Man schmilzt die Goldsplatinlegirungen erst so gut es geht mittelst des gewöhnlichen Löthrohres zusammen, und setz sie erst zum Schlusse — um völlige Schmelzung zu erreichen — auf einige Secunden dem Sauerstoffgebläse aus. Man thut dies, um die Verflüchtigung von Gold — also die Bildung platinreicherer Legirungen, als beabsichtigt — zu verhindern.

Die geschmolzenen Metallförner zeigen nach raschem Ertalten eine feine frystallinische, nach langsamem Erfalten eine grob frystallinische Oberfläche von netartiger Struktur. Sie sind mit einer bemerkenswerthen Neigung zur Entmischung behaftet. Dieselbe macht sich bemerklich durch Auftreten eines
gelblicheren Farbentones, und wird nicht bloß ersichtlich, wenn
die Legirung geschmolzen und langsam erkaltet war, sondern
auch, wenn dieselbe längere Zeit in einer dem Schmelzpunkte
nahen Temperatur verweilt hatte. Die mit dem Stahlhammer
erzeugte Schlagsläche wird dann krystallinisch und die graue
Farbe weicht einer gelblichen. Die Legirungen mit 15% bis
40% Platin zeigen diese Beränderlichkeit am stärksten; sie
müssen dann aufs Neue mit der Knallgasslamme umgeschmolzen werden. Auch die Legirungen von Gold und Silber
nehmen unter denselben Bedingungen krystallinische Struktur
an. Doch wird die Obersläche bei diesen nicht rauh, sondern

zeigt Flächen von verschiedenem Glanze.

Die Legirungen, die man um das stattgefundene Schmelzen an der Formveränderung leichter zu erkennen, mit einem Sammer flach ichlägt, werben auf Capellen aus einem Bemenge von feuerfestem Thon und Quarz ber zu messenden Temperatur ausgesett, wenn keine reducirende Flamme auf sie einwirkt. Sollte dies jedoch der Rall sein, so bedecken sich die Platin-Goldlegirungen mit einer dunnen Schlackenhaut, und zeigen einen bedeutend niederen Schmelzpunkt. So waren bei einem Versuche mit reducirender Flamme sämmtliche eingesetzte Legirungen geschmolzen gewesen. Während nun für die schwerst schmelzbare berselben (mit 47% Platin) eine Temperatur von 1364° zu erwarten ftand, ergab die Beobachtung am Luftthermometer nur 1247°. Diese Beranderung ift mahricheinlich ber Aufnahme von Silicium zuzuschreiben, und nöthigt in allen Fällen, in welchen die Temperatur reduzirender Flammen bestimmt werden foll, eine quarafreie Unterlage — etwa Magnes sia oder nach Plattner reine, quarxfreie Thonmasse zu wählen.

Um bie Genauigkeit der obigen Schmelzpunktsangaben für die Princep'schen Legirungen einigermaßen beurtheilen zu können, mögen die Bersuchsresultate von Erhard und

Schertel mitgetheilt werden:

Wittelft bes Berluckes Berluckes Berluckes Berlucker Schultzen Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Beine Bei	Bemerkungen
	Bei diesem Versuche war wahrscheinlich in Folge etwas zu sanger Dauer, die Grenze zwischen geschwolzenen und nur stark gesinterten Legirungen nicht ganz scharf zu erkennen.  Die Pressung bei hoher Temperatur war kurze Zeit um ungesähr 6 mm höher, als während der übrigen Zeit, und es ergab sich die Zahl 1408° aus der höheren Zahl; daset zeigten die Legirungen mit 51 und 52%, Platin entschieden beginnende Schmelzung, so das also 1391 vielleicht für 50%, 1408 für 52% gelten durfte.

er Schmelzpunkt des Platins wurde — nach Violle's zetrischen Messungen — mit 1775° C. angesetzt.

In neuerer Zeit sind die Kegel-Phrometer, resp. Bhroskope von Seger stark in Aufnahme gekommen. Derselbe hat Probekegel aus Gemengen von Quarz, Kaolin, weißem Marmor und Feldspath hergestellt, indem er aus dem trockenen Gemenge nach Beseuchten mit schwachem Gummiwasser Tetrasder von 6 cm und 1·5 cm Seitenlänge der dreieckigen Basis formt. Für niedere Temperaturen wird ein Theil der Thomerde durch Eisenopyd ersett.

Die oben mit einer Nummer versehenen Tetrasber werben zweckmäßig in kleine Hängeschalen aus Chamotte gesetzt und mittelst einer Stange, die durch ein am oberen Theile der Schale befindliches Loch gesteckt wird, in den Raum gesetzt, dessen Temperatur gemessen werden soll. Jedes Tetrasber ist aber mit einer Nummer bezeichnet. Als Schmelzpunkt bezeichnet man jenen Moment, wo das Probekegelchen zu erweichen beginnt und die umsinkende Spise die Chamotteunterlage berührt. Bei noch höherer Temperatur fließt das Ganze zu einem Emailtropsen auseinander.

Busammensetzung und Schmelzpunkt biefer Byroscope wird

wie folgt angegeben:

1	Last not active.		Bufo	華	quod			
98r.	Chemische Formel in Nequivalenten	Feldspath	Marmor	Duarz	Eisenoryd	Raofin	Schmelzpur in °C	Unterschie einerStufer ber nächste
1	0.3K, O (0.2Fe ₂ O ₃ ) 0.7CaO (0.3 Al ₂ O ₃ ) 4SiO ₂	83.55	35.00	66.00	16.00	_	1150	190
2	0.3K ₂ O (0.1Fe ₂ O ₃ ) 0.7CaO (0.4 Al ₂ O ₃ ) 4 SiO ₂	83.55	35.00	60.00	8.00	12.95	1179	
3	$0.3K_2O(0.5 \text{ Fe}_2 O_3) 4 \text{ SiO}_2$	83.55	35.00	57.00	4.00	19.43	1208	
4	0.3 K ₂ O 0.7 CaO 0.5 Al ₂ O ₈ , 4 SiO ₂	83.55	35.00	54.00	-	25.90	1327	
5	0.3 K ₂ O 0.7 CaO 0.5 Al ₂ O ₃ , 5 SiO ₂					25.90	1266	1
6	0.3 K ₂ O 0.7 CaO 0.6 Al ₂ O ₃ , 6 SiO ₂					38.55	1295	
7	0.3 K ₂ O 0.7 CaO 0.7 Al ₂ O ₃ , 7 SiO ₂					51.80	1323	Al, O,
8	0.3 K ₂ O 0.7 CaO 0.8 Al ₂ O ₃ ,8 SiO ₂					64.75	1352	1.0
9	0.3 K, Olo.9 Al, O,, 9 SiO,					77-70	1381	

<i>E</i> (		Bus	벁	o g n			
Chemijche Formel in Aequivalenten	Felbspath	Ratmot	Duarz	Eisenogyb	Roalin	Schmelzpunkt in 'E	Unterschie einerStufe der nächste
1.3 K ₂ O 1.7 CaO 1.0 Al ₂ O ₃ , 10SiO ₃	83.92	35.00	204.00		90.65	1410	h
'3 K ₂ O '7 CaO 1.2Al ₂ O ₈ , 12SiO ₂	83.55	<b>35</b> ·00	252:00	_	116.55	1439	
$\frac{3 \text{ K}_2\text{ O}}{7 \text{ CaO}}$ 1.4Al ₂ O ₃ , 148iO ₂	83.55	35.00	800.00	_	142-45	1468	Al ₂ O BiO
³ K ₂ O ⁷ CaO 1.6Al ₂ O ₃ , 16SiO ₂	8 <b>3</b> ·55	35.00	348:00	_	168-35	1497	20.2
$\frac{3  \text{K}_2  \text{O}}{7  \text{CaO}} 1.8  \text{Al}_2  \text{O}_3,  18  \text{SiO}_2$					194.25	1526	]
$\frac{3 K_2 O}{7 Ca O}$ $2 \cdot 1 A l_2 O_8$ , $21 Si O_2$	83.55	35.00	468 [.] 00	_	<b>233</b> ·10	1555	ر ا
$\frac{3 \text{ K}_{2} \text{ O}}{7 \text{ CaO}} 2.4 \text{Al}_{2} \text{ O}_{3}, 24 \text{SiO}_{2}$					271.95	1584	Al, (
$\frac{3 K_{2} O}{7 CaO} 2.7 Al_{2} O_{8}, 278 iO_{2}$					310.80	1613	) e e
$\frac{K_2O}{CaO}$ 3·1Al ₂ O ₃ , 31SiO ₂					362.00	1642	ໄດ້
$\{ \begin{array}{c} \mathbf{K_2O} \\ \mathbf{CaO} \\ \end{array} \}$ 3.5Al ₂ O ₃ , 35SiO ₂					414.40	1670	Al,
$\frac{\mathbf{K}^{2}\mathbf{O}}{\mathbf{Ca}\mathbf{O}}$ 3·9 $\mathbf{A}\mathbf{l_{2}O_{3}}$ , 398iO ₂					466-20	1700	4.0

Die mitgetheilten Schmelzpunkte wurden in nachfolgenber

geschätt:

Rr. 1 schmilzt etwas schwerer als die Legirung aus Gold und 10% Platin (Schmelzpunkt nach Erhard Schertel =  $1130^{\circ}$  C.); somit wurde ihr Schmelzpunkt  $50^{\circ}$  angenommen.

dr. 20 schmilzt früher als Platin; ber Schmelzpunkt

daher auf ca. 1700° geschätt.

lnter ber weiteren Annahme, daß die Schmelzpunkte aller gel gleich weit von einander abstehen (was übrigens blich nicht der Fall ist) berechnet sich der Unterschied chmelzpunkte zweier benachbarter Nummern zu

$$\frac{1700-1150}{19} = 28.9^{\circ}.$$

C. Bischof, der diese Pyrostope einer näheren Prüfung unterzog, fand den Schmelzpunkt selbst der höchsten derselben weit unter der Platinschmelzhitze; die Schmelzpunkte der Nummern 13, 14, 15 und selbst 17 liegen nach ihm wenig über der Schmelzhitze des Palladiums (1500°) und überdies lassen diese Phrostope mehrfache Unregelmäßigkeiten untereinander bemerken.

Neberdies können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, daß alle auf der Schmelzung von Körpern bekannten Schmelzpunktes basirenden Kyrometer nur einen beschränkten Werth
besitzen, indem sie nur steigende oder constant bleibende Temperaturen sowie Temperaturmazima überhaupt zu beobachten
gestatten, es jedoch unmöglich ist, nach auf- und abwärts gehende Schwankungen der Temperatur mittelst derselben zu verfolgen, was ja in den meisten Fällen von Wichtigkeit ist.

## III. Capitel.

## Temperaturmeffungen mittelft bes Calorimeters.

Die calorimetrischen Messungen der Temperatur erfolgen in ber Beise, daß man einen Körper von bestimmtem Gewicht p so lange in dem Raume, dessen Temperatur gemessen werden soll, beläßt, dis er dieselbe angenommen hat. Bringt man ihn nun in eine gewogene Menge Wasser von bestimmter Temperatur, so wird letzteres nach einiger Zeit eine höhere Temperatur annehmen. Hieraus berechnet sich leicht die Wärmemenge Q, welche der Probekörper an das Wasser abgegeben hat. Kennt man überdies seine specifische Wärme c, so ist auch seine Wärmecapacität pe bekannt, und man erhält die fragliche Temperatur leicht nach der Gleichung

$$T = \frac{Q}{c \cdot p}$$

Wir muffen uns hier jedoch nicht allein mit den Temperaturbestimmungen mittelft des Calorimeters beschäftigen, sondern auch erwähnen, wie man mittelst dieser Instrumente Warmemengen messen fann, die von verschiedenen Stoffen in

unseren Feuerungsanlagen aufgenommen werben (z. B. von schmelzenden Metallen ober Schladen, vom schmelzenden Glase in Glasöfen, von gebrannten Ziegeln in Ziegelöfen 2c. 2c.)

Bon ben für Temperaturbestimmungen construirten Calorimetern muffen wir zunächst die verschiedenen von Beinhold angegebenen erwähnen.

Ueber bas erstere berselben schreibt Weinholb (im Ofterprogramme ber t. höheren Gewerbeschule zu Chemnit, 1873) Folgendes:

Die wesentlichsten Fehlerquellen bei calorimetrischen Temperaturbestimmungen sind die mangelhafte Kenntniß der specifischen Wärme der angewandten Körper in hohen Temperaturen, die Wärmebindung durch Verdampfung beim Einbringen des erhisten Körpers in das Wasser des Calorimeters, und die Wärmezusuhut, die das Calorimeter, durch Strahlung und Leitung von außen erfährt.

Für Temperaturbestimmungen, zumal zu technischen Ameden, find die bei Bestimmungen ber specifischen Warme angewendeten Borfichtsmaßregeln und Correctionsrechnungen viel zu complicirt; foll bas Calorimeter als Pyrometer brauchbar fein, fo muß feine Construction die Verdampfung und die Barmezufuhr von außen (ein Barmeverluft wird unter ben Umständen, in benen das Calorimeter als Pyrometer gebraucht wird, faum portommen) soweit herabbruden, bag bieselben vernachläffigt werben burfen. Bei ber gebräuchlichen, offenen Form der Calorimeter ift der Ginfluß der Berdampfung bedeutend, zumal, wenn der eingetauchte Körver über 100° warm ift, weil bann, felbst bei langsamem Eintauchen neben der Berdampfung ein Wegspriten von Wassertröpfchen stattfindet, so daß die Menge des wirklich verdampften Baffers nicht einmal durch Wägung des Calorimeters controllirt werben tann. Ift ber eingetauchte Rorper beiß genug, um bas Leidenfrostijche Bhanomen hervorzurufen, jo wird ber Fehler fehr veränderlich; bei langfamem Eintauchen fommt das Bhanomen vollfommen zu Stande und Berbampfung und Berfpriten werden gering, mahrend schnelleres Ginsenten ein lebhaftes Rischen bewirft.

Nach verschiedenen Versuchen, die kein brauchbares Resultat gaben, erhielt das Calorimeter schließlich die im Folgen den beschriebene Form, die keineswegs zu Bestimmungen der specifischen Wärme im Allgemeinen dienen soll, sondern nur für Metallkugeln zu Temperaturmessungen bestimmt ist

Fig. 31.




Fig. 32.




Fig. 31 und 32 zeigen basselbe im Durchschnitt und von oben gesehen. Das chlindrische Gefäß CC aus ganz dünnem Mesingblech ist oben durch einen Deckel mit vier Deffnungen verschlossen. Bon diesen sind zwei mit ganz kurzen, nach auswärts gerichteten Rohransägen versehen, in deren einem das Ther-

mometer T luftbicht eingeset ist, während ber zweite ein Stud Rautschutschlauch K trägt, welcher mittelft bes Quetichahnes Q verschloffen werden tann. In die beiden anderen Deffnungen find längere, nach abwärts gerichtete Röhren eingesett. Die zum Sinbringen ber Rugeln bestimmte Röhre E ist unten schräg abgeschnitten und mit dem untersten Buntte an die Wand des Gefäßes CC befestigt; die andere, in der Figur nicht sichtbare Röhre, ift gang eng und umgibt die Are einer Rührvorrichtung, die mittelft bes Schnurrabes R in Bewegung gesett werben tann. Das dunnwandige Rohr, in welchem fich bas Schraubenrab diefes Rührers befindet, ift oben und unten nur wenig kurzer, als bas Gefäß CC; das Schraubenrad fitt gang im unterften Theile des Rohres, und die enge Röhre, welche die Are umgibt, reicht bis dicht an das Schraubenrad binan. Nahe über bem Boben von CC ift ein bunnes, weitmaschiges Drahtnet in etwas geneigter Lage angebracht, fo daß ber, bei aufrechter Stellung bes Ganzen, tieffte Bunkt diefes Netes gerade unter ber Rührvorrichtung liegt. Zwei hölzerne Ringe rr haben jeber vier einwarts gerichtete Anfabe, die das Gefäß CC halten. Diefe Ringe find befestigt an bem inneren von zwei concentrischen Beißblechenlindern, die ihrerseits von einem Glaschlinder umgeben sind; der Glascylinder ist in einen vierectigen Holztaften HH eingesetzt und darin durch Rortstücken gehörig feftgetlemmt. Ein Deckel aus Weißblech (in Fig. 32 weggelaffen) schütt bas Gefäß CC thunlichst gegen Warmestrahlung von oben. Er hat vier Deffnungen, welche benen bes Dedels von CC entsprechen; die mit e bezeichnete Deffnung hat einen abwärts gebogenen Rand, der CC fast berührt. Der Raften HH ift auf bem Brette BB mit zwei Charnieren ce befestigt; in liegender Stellung wird er burch einen Träger t gestütt; in aufrechter Stellung wird er gehalten durch eine Rlinge K, in welche beim Aufrichten des Raftens eine in das Brett BB eingelaffene Feber G eingreift, die man mit ber hand zurudbruckt, wenn ber Raften wieber umgelegt werben foll. Ein Schnurrad S, mittelft einer Rurbel zu breben, ift an der Seitenwand von HH befestigt; eine dunne Schnur geht von biefem Rabe burch zwei glaferne Defen über R und eine Leitrolle s.

Soll das Calorimeter gebraucht werben, so gibt man ihm die aufrechte Stellung, öffnet den Quetschhahn Q und füllt durch E das Gefäß CC ganz mit Wasser an, schließt dann Q und entleert E zum größten Theile von Wasser durch Saugen mittelst einer Bipette, Fig. 33, die mit einem Ansat versehen ist, der sich auf den Deckel da auflegt, so daß die Bipette immer bis zu der nämlichen Tiefe in E eintaucht, und dieses immer gleich weit entleert wird. E soll nur so weit mit Wasser gefüllt bleiben, daß beim Umlegen des Calorimeters keine Luftblasen in CC eintreten. Das enge die Are des Rührers um-

gebende Rohr hat ebenfalls den Zweck, das Eintreten von Luft zu verhindern. Durch das Umlegen wird ein Verlust von Wasser beim Einwersen der Augel beseitigt; aufsprizende Tropfen bleiben an den Wänden von E hängen und auch die geringe Dampsmenge, welche sich bildet, wird von diesen Wänden zum größten Theile verdichtet. Unmittelbar nach dem Einwersen der erhisten Augel wird das Calorimeter aufgerichtet und die Rührvorrichtung in Bewegung gesett — das Thermometer wird sehr rasch stationär.

Um die Rugel wieder aus dem Calorimeter zu entfernen, dient ein Rugelzieher; ein kurzes Rohr von solcher Weite, daß es sich gerade durch E einschieben läßt, ist am oberen Ende mit einem Stiel versehen, am unteren Ende durch einen schwach gewöldten Boden verschlossen; die Wand aber ist am unteren Theile auf einer Seite entfernt. Die dadurch gebildete seitliche Deffnung muß beim Einsühren des Rohres nach R gerichtet sein, dann rollt beim Umlegen des Calorimeters die Rugel in das Rohr und läßt sich,


nachdem man dasselbe so gedreht hat, daß die seitliche Oeffnung nach oben gerichtet ist, mit dem Rohre herausziehen. Falls die Rugel nicht unmittelbar beim Umlegen in den Rugelzieher rollt, hilft man etwas nach, durch Rippen des umgelegten Calorimeters um die Hinterkante von BB.

Um das Instrument, in das beim Ausholen der Rugel Luft eintreten fann, wieder zum Bersuche vorzurichten, muß man Q öffnen, E süllen und dann wieder aussaugen. Es empfiehlt sich E vor dem Deffnen von Q zu füllen, weil sonst das beim Deffnen von Q in E rasch aufsteigende Wasser leicht überflieft.

Bei den von Weinhvld ausgeführten Versuchen waren die Dimensionen des Calorimeters und der Kugel klein, um die Verdampfung durch Wägung controlliren zu können; sie wog nie über 6 mg. Wegen der geringen Größe war die Wetallmasse des Calorimetergefäßes relativ groß; es wog 77·15 g und faßte je nach dem angewandten Thermometer 175·7 g, beziehungsweise 171·8 g Wasser; die Wasserwerthe des gefüllten Gefäßes waren 183·0 g, beziehungsweise 180·4 g. Das eine Thermometer, von Geißler in Berlin, direct in

Zehntelgrade getheilt, gestattet eine Ablesung von Hundertel Graden; das andere, vom Bersfasser, som Bersfasser, som Bersfasser, bom Bersfasser, hat Millimeterscala, von der 1 mm etwa 0.045° entspricht — für beide sind selbstwerständlicher Weise die Correctionen ermittelt.

Mittelft biefes Calorimeters wurben bie im Anhange mitgetheilten specifischen



Wärmen von Platin und Schmiedeisen bestimmt, und letteres jur Messung höherer Temperaturen verwendet. Gin Frrthum


ım  $\frac{1}{20}$  ber zu messenden Gradzahl (5 %) kann dabei allensalls vorkommen, doch kann ein solcher Fehler noch nicht als pro  $\mathfrak B$  bezeichnet werden.

Zur Berechnung der Temperaturen dient am besten eine Tabelle (Tasel LXXIV des Anhanges), welche die Wärmenengen angibt, die zur Erwärmung der Gewichtseinheit des

Eisens von O auf verschiedene Temperaturen nöthig sind. Man berechnet aus dem Ergebniß des Calorimeterversuches die Wärmemenge, welche ein Kilogramm Eisen caetoris paridus abgeben würde, fügt den der Endtemperatur des Calorimeters entsprechenden Werth aus der Tabelle hinzu und entnimmt für die erhaltene Summe aus der Tabelle die entsprechende Temperatur.

Später hat Weinhold ein anderes Calorimeter für pyrometrische Zwecke angegeben, bessen Ginrichtung aus Fig. 34 ersichtlich ist.

Auf bem im Gefäße g befindlichen Baffer schwimmt ein



Deckel d mit brei Offnungen, durch welche die fentrechte Welle w bes Rühr: aparates, das Thermometer a und ein Trichter taus dem Wasser ragen. Der Trichter wird vor bem Ginbringen ber schmiebeisernen Rugel K ins Calorimeter durch den Drahtbügel b und die Schnur s in ber Schwebe gehalten; wenn aber bie Rugel durch bie Offnung c auf bas Sieb I geworfen worden ift, wird er so weit niebergelaffen, baß bie Öffnung o schließende Rlappe mit bem Waffer in Berührung tommt. Es foll dadurch der Fehler, welcher bei offenen Calorimetern burch Berbampfung bes Wassers nach dem Einwerfen der Rugel entsteht, vermindert werden. Der Rührapparat foll durch fräftige Circulation des Waffers eine gleichmäßige Temperatur besielben bemirten. Die Ginrichtung desfelben ift aus Fig. 35 ersichtlich.

Ein rechtwinklig gebogener Streifen Flacheisen, trägt am unteren Ende des verticalen Theiles ein Messingrohr von etwa 25 mm lichter Weite. In diesem Rohr befindet sich ein Schraubenrädden mit vier oder sechs schräg stehenden Flügeln, das in einsachster Weise aus einer runden Blechscheibe durch radiales Einschneiden und Biegen der Sectoren hergestellt ist.

Das Kädchen ist auf eine stählerne Axe aufgelöthet, die Axe ist unten konisch zugespitzt und in zwei messingenen Armen gelagert, deren unterer mit einer conischen Bertiefung und deren oberer mit einer cylindrischen Durchbohrung zum Durchlassen der Axe versehen ist. Am oberen Ende ist die Axe vierkantig geseilt. Auf diesen Theil wird ein hölzernes Schnurzäden aufgesteckt. Das Rohr, in dem das Schraubenräden läust, soll etwa 2 cm kürzer sein, als die Höhe der umzurührenden Flüssigkeit. Es wird etwa 10 cm lang gemacht und ersorderlichen Falles durch Ansapröhren, die sich mit einiger Keibung über sein unteres Ende schieben lassen, verlängert. Senkt man die Vorrichtung so weit in eine Flüssigkeit, daß das obere Kohrende ca 1 cm unter dem Kiveau der Flüssigkeit

liegt und versett das Rädchen durch eine über die Rolle geführte Schnur in rasche Umstrehung, so wird ein lebhafter Strom von Flüssigkeit durch das Rohr getrieben.

Das Thermometer hatte eine in ¹/₅ Grade getheilte Bapierscala.

C. H. Schneiber hat (3tschft. bes Ber. bisch. Ingenieure, Bb. XIX, p. 5) mit diesem

t n p d t d p m g m g m

Fig. 36.

Inftrumente die specifische Wärme des Schmiedeisens bei versichiedener Temperatur ebenfalls bestimmt, und gefunden, daß die von Weinhold gegebene Formel für die mittlere specifische Wärme desselben zwischen T und to Celsius

$$c = c_0 + \alpha (T + t) + \beta [T^2 + t^2 + (T + t)^2]$$

morin:

 $c_0 = 0.105907$ 

 $\alpha = 0.00003269$ 

 $\beta = 0.00000001108$ 

ben Messungen entsprach (siehe oben p. 50). Am Apparate jelbst stellten sich jedoch einige Unbequemlichkeiten heraus,

welche namentlich durch ben Bügel b, ben beweglichen Trichter tund den schwimmenden Deckel d hervorgerusen wurden. Aus diesen Gründen gab ihm Schneider die in Fig. 36 bargestellte Form. Mit Ausnahme des festen doppelwandigen Deckels d, und des Trichters t, der mit seinem Rande auf dem Deckel aufsitzt und in die Höhe gehoden werden kann, wenn man die Augel vom Siebe entfernen will, ist die Einrichtung wie beim Weinhold'schen Apparate.

Für ben praktischen Gebrauch wird das Gefäß g in ein Gefäß m aus starkem Weißblech eingesetzt und gegen dasselbe durch starke Pappendeckel p isolirt, so daß sich zwischen den Wandungen beider Gefäße eine stagnirende Luftschichte befindet. Die Rolle v des Rührapparates ragt aus dem Eimer und um sie wird die Schnur gelegt, mittelst deren der Rührapparat in Rotation gesetzt wird.

Sollte in Folge der Einflüsse bes Ortes, an dem man experimentirt, eine Erwärmung oder Abkühlung des Wassers im Calaximeter stattfinden, so ermittelt man ihren Betrag zur Zeit der Temperaturbestimmung durch ein zweites, gleich ausgestattetes Calorimeter.

Soll nun die Temperatur T eines Raumes ermittelt werden, so wird die schmiedeiserne Kugel k hinlängliche Zeit in diesem Raume gehalten und dann in das Calorimeter geworfen, dessen Ansangs- und Endtemperatur to und t man beodachtet. Ist P das Gewicht der Rugel, G der Wasserweth des Calorimeters, W das Gewicht des Wassers in demselben, so sindet man T mittelst der Formel

$$c P (T-t) = (G+W) (t-t_0)$$

in welcher für c ber oben angegebene Werth zu setzen ist; boch bebient man sich zweckmäßig hierzu ber im Anhange gegebenen schon erwähnten Tabellen.

Die Größe der Rugel und ben Wasserraum des Calorimeters nimmt man am besten je nach der höhe der zu berechnenden Temperatur verschieden und sorgt nach dieser Richtung für genügende Auswahl. Für Temperaturen, wie sie bei Dampstesselanlagen vorkommen, fand Schneider folgende Verhältnisse passend.

Bur Bestimmung für Temperaturen	$\mathbf{w}$	P	
im Feuerraume	$2.000 \ kg$	0.1 kg	7
hinter der Feuerbrücke	1.800 "		
am Ende des ersten Canales	1.500 "	0.07 "	
am Ende bes Reffels	1.000 "	0.06 "	
Bird eine Rugel bei der Benütun	g nicht al	ühend, fo	0

Fig. 37.

tann man fie lange gebrauchen; anfangs wird fie zwar in Folge

der Ornbation der Dberfläche schwerer, aber fehr bald nimmt man keine - Gewichtszunahme mehr wahr, und es genügt baber ein einmaliges genaues Bägen. Wird bie Rugel glühend, so lösen fich Ornoichichten ab, und es wird daher nach mehrmaligem Gebrauche eine neue Wägung nöthig.


Zulegt hat We in hold in Boft "Chemisch technische Analyse"
zur Bestimmung höherer Temperaturen das nachfol-

gende Calorimeter angegeben (Fig. 37). Das eigentliche Calorimetergefäß CC besteht aus dünnem Messingblech. Es faßt eirea 1 kg Basser und ist unten enlindrisch, oben konisch. Das Bershältniß der Höhe zum Durchmesser ist so gewählt, daß die Oberfläche thunlichst klein ist, um den Verlust oder die Zusuhr von Wärme durch Strahlung und Leitung mögsichst zu vermindern. Ein eylindrisches Gefäß von blankem



Weißblech, BB, mit losem konischem Deckel, DD umgibt in einem Abstande von etwa 1 cm das Calorimetergefäß, das durch drei passend geschnittene in BB eingekittete Korkstücke getragen wird. BB ist in dem hölzeren Kasten HH befestigt. Da Holz und stagnirende Luft die Wärme sehr schlecht leiten, und blankes Wetall die Wärmestrahlung abhält, ist auf solche Weise eine sehr vollkommene Wärme-Folation erzielt. Bon den drei cylindrischen Häsen des Calorimetergefäßes dient der mittels

Fig. 38.




eine in  $\frac{1}{10}$  Grade getheilte Stala an der noch  $\frac{1}{100}$  Grade nach Schätzung abgelesen werden können. Das dünne, cylindriche Quecksilbergefäß derselben (50 bis 60 mm lang) nimmt fast die ganze Höhe des Calorimeters ein. Zur Aufnahme der Eisenkugel dient der in Fig 38 gezeichnete, aus starkem Messingdraht bestehende Kord K. Der um ein Charnier drehbare Deckel desselben ist mit einem rechtwinklig nach unten angesetzen Stift versehen. Senkt man den Kord mit aufgeklapptem Deckel in den Hals des Calorimeters ein, so

bleibt der Deckel am Rande des Halses hängen. Läßt man bann eine Augel in den Hals fallen, so schlägt diese auf den Stift, schließt daburch den Deckel und dabei fällt der Kord bis auf den Boden des Calorimeters, so daß schließlich der Deckel beinahe die Oberstäche des Wassers berührt, welche vor dem Eindringen des Kordes und der Augel am unteren Rande des Halses sein soll. Um immer die richtige Wassermenge im Calorimeter zu haben, bedient man sich einer kleinen Pipette (Fig. 33), welche in eine Scheibe aus Metall, Holz oder Korkso eingekittet ist, daß der nach unten vorstehende Theil gerade die Länge des Calorimeterhalses hat. Man gießt zuerst so viel Wasser ein, daß dasselbe einige Millimeter hoch im Halse steht, legt dann die Scheibe der Pipette auf den Rand des Halses und saugt soviel Wasser wieder heraus, wie nöthig.

Das messingene Calorimetergefäß mit der Rührvorrichtung und dem Korbe K (aber ohne bie Schnurrolle S und bas Thermometer T nebst Rort) wird in noch trockenem Rustande gewogen. Das gefundene Gewicht multiplicirt mit der speci= fischen Barme des Meffings, 0.095 gibt ben Bafferwerth bes leeren Calorimeters. Der Wafferwerth des Thermometers ift nicht leicht zu ermitteln, aber fo gering, bag man ihn ohne Schaden vernachläffigen fann. Nach dem Ginfeten des Thermometers mit dem Rort wird jum zweiten, nach der Füllung mit fühlem Waffer zum dritten Male gewogen. Der Unterschied des bei der zweiten und dritten Wägung gefundenen Gewichtes gibt ben Baffergehalt bes Calorimeters; ber Baffer= werth bes gefüllten Calorimeters ift die Summe biefes Baffergehaltes und bes Wafferwerthes bes leeren Calorimeters. Wiegt 3. B. das leere Calorimeter ohne Thermometer 210 Gramm, mit Thermometer 236 Gramm, mit Baffer 1240 Gramm, so ist

ber Wasserwerth bes leeren Calorimeters  $= 210 \times 0.095 = 19.95 g$  ber Wassergehalt des Calorimeters = 1240 - 236 = 1004 g ber Wasserwerth des gefüllten Calorimeters = 1004 + 19.95 = 1023.95 g oder  $1.024 \ kg$ .

Die anzuwendenden Augeln sollen je 60 bis 80 Gramm wiegen. Man gibt ihnen einen Durchmesser von 28 bis 29 mm und 6 bis 9 mm weite Durchbohrungen. Zur Einführung der Rugeln in den heißen Raum dient eine aus starkem Eisendraht oder Stabeisen hergestellte Zange mit halbkugeligen Schalen, Fig. 39 oder besser ein an einem langen Stiele besesstigtem Löffel mit Deckel, Fig. 40. Die Zange empsiehlt sich, wenn das, den heißen Raum umschließende Mauerwerk nicht zu die und der Raum selbst nicht zu ties ist, so daß man ihr keine zu große Länge zu geben braucht. Bei großer Länge ist der Lössel bequemer. Er läßt sich aber natürlich nur horizontal oder schräg, aber nie senkrecht einführen.



Das Gewicht ber Kugel muß vor dem Gebrauche ermittelt werden. Bei der angenommenen Größe derselben genügt eine Wägung dis auf Decigramme. Hat man eine größere Zahl von Temperaturbestimmungen hinter einander zu machen, so empsiehlt sich die Benützung einer größeren Zahl von Kugeln, die sämmtlich vorweg gewogen und zur Berbütung von Verwechslungen in numerirten Fächern eines Kästchens aufbewahrt werden.

Zum Gebrauche wird das Calorimeter in der aus der Beschreibung und den Figuren ersichtlichen Beise zusammengesetzt, mit frischem Basser gefüllt, dann wird der Drahtsorb eingehängt, unmittelbar vor dem Einbringen der Rugel wird der Kührapparat so lange in Bewegung gesetzt, bis das Thermometer fest steht, und nun die Temperatur (Anfangs.

emperatur bes Calorimeters") abgelesen. Beim Einsteingen ber Rugel achte man barauf mit der Zange oder dem Löffel das Thermometer und die Schnur der Hührvorrichmung nicht zu verletzen. Hat man keine ganz sichere Hand, io kann man entweder aus ein Paar Ziegelsteinen oder derzleichen eine Auflage nahe am Calorimeter schaffen, auf die man Zange oder Löffel stützt, oder besser noch über dem Calorimeter eine Art Trichter aus Blech anbringen, in den man die Rugel schüttet. Sosort nach dem Einwerfen der Augel handhabt man die Rührvorrichtung so lange, die das Thermometer nicht mehr steigt, worauf wieder die Temperatur (Endtemperatur des Calorimeters") abgelesen wird.

Der Unterschied ber Anfangs- und Endtemperatur multiplicirt mit dem in Kilogrammen ausgedrückten Wasserwerth des gefüllten Calorimeters gibt die von der Eisenkugel an das Calorimeter abgegebene Wärmemenge in Calorien. Zeigt das Thermometer des oben als Beispiel angeführten Calorimeters vor dem Einbringen der Rugel 16·45°, nach dem Einsbringen 28·97°, so ist diese Wärmemenge:

(28·97 — 16·45). 1·024 = 12·82 Calorien.

Run ermittelt man zunächst, welche Wärmemenge 1 kg. Sifen abgeben würde, wenn es sich um ebenso viele Grabe abkühlt, wie die Rugel, entweder mit Hilse der Proportion:

(Kugelgewicht):  $(1 \ kg) = (W "armeabgabe der Rugel): x oder bequemer mit Hilfe der Tabelle LXXIII des Anhanges. Diese enthält für alle Rugelgewichte von 50 bis 90 Gramm vie Wärmemenge, welche das <math>kg$ . Gisen abgibt, wenn die Värmeabgabe der Rugel  $1, 2, 3 \ldots 9$  Calorien beträgt.

Ift in obigem Beispiele das Gewicht ber Rugel 70.8 Gramm

o ergibt die Tabelle:

					lich für					
**	2	"		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •		•	•	•	28·25 11·299
,,	8									
"	2	"	28.25	, ,,	" 0.0	2		•	•	0.2825
						Sui	nme			181.0315

Die gesuchte Wärmemenge ift also 181 03 Calorien.

Die Wärmemenge, welche 1 kg. Gifen beim Erwärmen ufnimmt, ober beim Abfühlen abgibt, ist nicht einfach ber

Temperatur proportional, weil die specifische Wärme des Eisens mit der Temperatur erheblich zunimmt (siehe oben, p. 259) Es würde deshalb sehr umständlich sein, auf allgebraischem Wege aus der pro ky, Eisen abgegebenen Wärmemenge und der Endtemperatur der Kugel (und des Calorimeters) die Ansanzstemperatur der Kugel zu ermitteln. Die Rechnung gestaltet sich aber äußerst einsach bei Benutung der Tabelle LXXIV. Diese enthält die Wärmemengen, welche zur Erwärmung eines Kilogrammes Eisen auf verschiedene Temperaturen erforderlich sind. Man entnimmt aus der ersten Doppelspalte die Wärmemenge für die Endtemperatur der Kugel und des Calorimeters, addirt zu diesen die pro Kilogramm abgegebene Wärmemenge und sucht die dieser Summe entsprechende Temperatur T auf.

In unserem Beispiele ist die Endtemperatur bes Calori-

meters 28.97° C. abgerundet 29°.

Wärmemenge für 29° . . . . 3·10 Wärmeabgabe pro 1 kg Eisen. . . 181·03

Summe 184·13 Calorien Die nächsten Zahlen ber Tabelle sind 182·97 Calorien für 1090° und 185·55 Calorien für 1100°. Die Anfangstemperatur der Augel ist also zwischen 1090 und 1100°. Durch Interpolation ließe sich die Temperatur noch genauer zu 1094·6° ermitteln. Diese Interpolation ist aber zwecklos, weil die wirklich erreichbare Genauigkeit der Bestimmung nur eine mäßige ist. Aus diesem Grunde sind auch die Zahlen der Tabellen LXXIII, LXXIV nicht weiter als dis auf Hund ert el-Calorien angegeben und die Werthe der Tabelle LXXIV nur von 300 bis 500° von Grad zu Grad, von 500 bis 1000° von fünf zu sünf und über Tausend nur von zehn zu zehn, berechnet.

Weit einfacher in der Conftruction als die vorerwähnten ist das Calorimeter von Dr. Ferd. Fischer, welches in Fig. 41 abgebildet ist. Der 50 mm weite Cylinder A aus dünnem Kupferbleche hängt in der Holzbüchse B. Der Raum zwischen Holzbüchse und Blechgefäß ist mit langsaserigem Asbest oder Glaswolle gefüllt. Der Apparat wird durch eine dünne Messing oder Kupferplatte geschlossen, welche eine größere Deffnung d von 20 mm Durchmesser für den Kührer e und

zum Einwersen bes Metallcylinbers, sowie eine kleine Deffnung für das Thermometer t hat. Das Normalthermometer von Geißler in Bonn mit sehr kleinem Quecksilbergefäße für O bis 50° ist in 10 Grade getheilt, so daß man noch 100 Grade schägen kann; es wird durch den Bügel a von dunnem Rupferblech vor dem Zerbrechen durch den Rührer geschützt. Der Rührer besteht aus einer runden Kupferscheibe, welche an

einen starken Kupferdraht gesöthet ist. Derselbe ist oben in einen Glasstab eingeschmolzen, der als Handgriff dient. Das Kupfergefäß wiege beispielsweise 35.905 g, der Kührer ohne Glasstab 6.445 g, so ist der Wasserwerth des Calorimeters: Specifische Wärme des Kupfers X Totalgewicht—Wasserwerth. 0.094 X (35.905 + 6.445) = 3.98 g und mit dem Thermometer = 4 g; wiegt serner das Kühlwasser 246 g, so ist der Wasserwerth des gefüllten Thermometers = 250 g.

Bur Messung ber Temperatur benütt man boppelt durchbohrte schmiedeiserne Chlinder von 13 mm Durchmesser und etwa 20 mm Länge, welche 20 g wiegen. Dieselben werden in einem, dem oben beschriebenen ähnlichen eisernen Löffel mit Deckel, der einen 1/2 bis 1 m langen eisernen Stiel mit hölzernem Handgriff besitzt, oder auch mittelst einer Zange der

zu messenden Temperatur ausgesetzt, zum Calorimeter gebracht und durch die Deckelöffnung a desselben eingeworfen. Der Sisenchlinder fällt auf die Platte des Rührers und nun wird durch Heben und Senken des letzteren eine gleichmäßige Erwärmung des Calorimeterwassers erzielt, so daß nach etwa einer Minute das Thermometer bereits die Endtemperatur unzeigt.

Correcturen wegen Berdampfung von Basser ober Wärmeibertragungen burch Leitung und Strahlung, werben nicht





Fig. 42.



ausgeführt, da die Verdunftung verschwindend klein, die Isolirung des Calorimeters aber sehr vollkommen ist. Wird das Calorimeterwasser etwa 40° warm, so muß es gewechselt werden. Die Temperaturberechnung erfolgt wie früher.

Enblich wollen wir noch ein recht volltommenes Calorimeter ähnlicher Art, von S. A. Andrée*) erwähnen, das in

Fig. 42 abgebildet ift.

Bedingung ber Conftruction biefes Apparates war, baß Meffungen mit bemfelben um nicht mehr als 1% fehlerhaft ein durften, wenn es sich um Temperaturen von etwa 500° jandelte. Die zu benutenden Brobirftucke maren von Gifen ind wogen etwa 23.5 g. Nach ber am Schluffe gegebenen Tabelle findet man, daß biefe bei einer Temperatur von 500° ine Wärmemege enthalten  $=23.5 \times 63.90 = 1502$  Ca= orien. — 1% bavon ift 15 Calorien und biefe Wärmemenge nuß das Byrometer noch deutlich angeben, d. h. die Tempeaturveränderungen, welche 15 Calorien beim Byrometer verinlassen, muß man am Thermometer besselben noch mit Sicherheit ablesen können. Ist nun letzteres in 🚜 Grade geheilt, und hat jedes dieser Behntelgrade die Länge eines Rillimeters, fo fann man leicht und ficher bie Salfte eines olchen Stalentheiles ober 20 Grab ablesen, und bie Wafferrenge im Byrometer mit dem Bafferwerthe desfelben muß aber etwa 300 Gramm Baffer entsprechen.

Das Gefäß muß natürlich cylindrisch, aber zur Bermeisung von Wärmeverlusten durch die Gefäßwände so gewählt ein, daß das gewünschte Volum von der kleistmöglichen lußensläche begrenzt wird. Dagegen darf man außer Acht issen, daß Thermometer und Kührer die Obersläche der lüssigkeit vergrößern, über der sich außerdem ein etwa 2 cm oher leerer Kaum für etwaiges Auswallen des Wassers besnden muß. Um die kleinste Obersläche zu erreichen, ist es ekanntlich Bedingung, daß die Tiefe des Gefäßes gleich dem bodendurchmesser sei, und wenn diese, in Centimetern ausgestückt, mit x bezichnet wird, so hat man für die Berechnung

esselben die Gleichung:

$$\frac{\pi x^2}{4}(x-2) = 300$$



^{*)} Jernkontorets Annaler 1884.

woraus folgt:

x = 8 cm

Sigentlich sollte bas rechte Glied dieser Gleichung um so viel kleiner sein, als der Basserwerth des Gefäßes beträgt, aber da dieser in der Regel klein ist, und sich nicht im Boraus bestimmen läßt, kann man dessenungeachtet auf die oben erwähnte Beise rechnen, und dann die Bassermenge im Pyrometer um ein Quantum verkleinern, das dem Wasserwerthe bes Apparates entspricht.

Im Uebrigen beruht die Anordnung des Byrometers auf bem Gutbunten bes Conftructeurs, unter Beruckfichtigung, daß bas Gefäß so gut als irgend möglich geschütt und ber Apparat leicht benutbar fei. Rig. 42 gibt ben in Rebe ftehenden Ap In das Gefäß A aus dunnem Meffingblech wird parat. bas Thermometer fo tief eingeführt, bag beffen Ropf, ber von möglichst länglicher Gestalt ift, (um das Thermometer empfindlicher zu machen und es mit einer größeren Wafferschichte in Berührung zu bringen) mitten in der Baffermaffe fich be findet. Diese wird mittelft bes Mischers C vollständig umgerührt. Der Mifcher besteht aus einem runden, mit einer großen Anzahl feiner Löcher versehenen Meffinableche a und aus zwei gleichfalls burchbohrten concentrischen Metallringen bb, von benen ber innere verhindert, daß bas Thermometer ben Bewegungen des Mischers in den Weg tritt. Zwischen ben Ringen ift ein gebogenes Metallgewebe o befestigt, auf bem das Probirftud d ruht, nachdem dasselbe in das Pyrometer aebracht wurde. Man erlangt hierdurch ben Bortheil, daß das Brobirftuck von ben Banden und dem Boden des Befäßes abgehalten wird, und man erreicht mit größerer Sicherheit, daß bieselbe Temperatur gleichförmig in der gangen Maffe bes Apparates herrscht.

Der Rührer (Mischer), ber genau in das Gefätz paßt, und die Kante b so hoch hat, daß er sich nicht festklemmen kann, wird mittelst der schwachen Stange e auf und niedergeführt, die aus Fischbein gesertigt ist, damit sie gleichzeitig haltbar, dunn und wenig wärmeleitend ist. Diese Stange ist am obern Ende mit einem Handgriff f versehen, der mittelst eines Splintes festgehalten wird.

Natürlich hat ber Deckel bes Gefäßes die erforder= lichen Löcher für Thermometer und Rührstange sowie eine britte Deffnung g, burch welche bas Probirftud eingebracht wird. Hierbei stökt dasselbe eine leichtbewealiche, aus dunnem Metallbleche bestehende Rlappe bei Seite, Die alsbald, nach Durchpaffiren bes Probirftudes fich burch ein Gegengewicht i von Blei wieder ichließt. Um Die obere Rante bes Gefages läuft ein festgelötheter Ring k, der verhindert, daß zufällig unter bem Dectel hervorspripendes Wasser an der Gefähmand berabrinnt und burch Anfeuchten ber Baumwolle Barmeverluste herbeiführt. Bleibt das Wasser in der Rinne stehen, so perhindert es einen folchen Warmeverluft und die Meffung bleibt nahezu gleich zuverläffig, weil die Einwirkung diefer fleinen Waffermenge auf die Temperatur im Byrometer ungefähr die gleiche ift, als mare fie noch bei ber übrigen Baffermaffe. Das Abheben, beziehungsweise Berschieben bes Befages A wird burch eine an beffen Boden befestigte Metalllammer 1 verhindert, welche einen der vier Holzunterfate imfaßt, die das Gefäß tragen und vor der directen Berührung nit bem Boben bes Holgkaftens ichuten, in beffen Mitte fich nas Metallgefäß befindet.

Bur Erlangung einer guten Rolirung wird bas Gefäß ion den ermähnten vier Untersäten getragen und berührt es uch diese nur mit der Kante des dunnen Ringes n. Gin leicher Ring n' befindet sich auf dem Deckel; in beide sind Zappscheiben eingelegt, die burch ein Baar Bappringe vom Boben und Deckel getrennt werben, fo bag eine isolirende luftschicht zwischen Pappe und Metall bleibt. Gine gleiche solirschicht wird durch die Papphülse O rund um den Aparat gebilbet, die ein Paar dunne Rautschutbander p in vafinder Entfernung von dem Gefäße halten, gleichzeitig aber uch eine Luftströmung in verticaler Richtung, ber Gefäß: randung entlang, hindern. Beiderseits ift die Pappe mit Silberpapier überzogen, um Absorption und Ausstrahlung der Barme auf das geringft mögliche Dag ju reduciren; man iuß aber darauf achten, daß der Silberüberzug fich nicht fo abe ben Ranten erftrectt, daß er irgend wo mit bem Metalle 28 Befäßes in Berührung tommen fann. Die weitere Siorung erreicht man durch Baumwolle E, die, lose gepackt, den ganzen Raum um die Gefäßwände ausfüllt. Auf dem mit dünnem Eisenbleche belegten Holzbeckel F ist ein verticales Wetallrohr G mit langsseits herabgehendem Schliß angebracht, welches das Thermometer gegen äußere Einwirkungen schüßt und es in sester, aufrechter Lage erhält; der Kautschulkring rhält das Thermometer sest, so daß die Rugel desselben im Wasser in passender Lage bleibt. H ist ein konischer Trichter von Messing, durch den das Prodestück niederfällt und der bessen directe Berührung mit der Baumwollverpackung verhütet, die sonst dem Angezündetwerden ausgesetzt wäre. Der Holzkasten endlich ist mit zwei Handgriffen d von Blech und zwei Halen versehen, die den Deckel sesthalten.

Bestimmung des Baffermerthes des Apparates.

Bur Bestimmung des Wasserwerthes des Apparates haben sich zwei Methoden als besonders geeignet erwiesen. Entweder man erwärmt das Probestück in Dampf kochenden Wassers und beobachtet die Temperaturerhöhung, die durch dasselbe im Apparate hervorgebracht wird, oder man bringt in denselben Sisstückhen von 1—2 Gramm Gewicht ein und stellt die dadurch veranlaste Temperaturverminderung sest. Recht vortheilhaft kann man beide Methoden untmittelbar hintereinander anwenden, weil man bei der ersteren etwas Wärme versiert und dadurch den Wasserwerth zu hoch erhält, bei letzterer aber gerade das Entgegengesetze eintritt. Bei der Constanten-Bestimmung muß der Apparat natürlich möglichst wenig Wasserenthalten, nicht mehr als ersorderlich, daß die die zum Boden des Gesäßes niedergesenkte Augel des Thermometers sich ganz und gar unter Wasser besindet.

# Beifpiel:

Die	Bassermenge des Pyrometers betrage	175·1 g
die	Temperatur bes Phrometers vor dem Versuche sei	19.10
die	Schlußtemperatur besselben	1 <b>9</b> ·96•
ber	Wasserwerth	x

Ein Probirftuck von Sifen im Gewichte von 21.85 g erhitt in Dampf von Wasser, welches bei einem Barometerstande von 765 mm kocht, und somit eine Temperatur von 99.8° hat, gibt bei ber Abkühlung auf 19.96° nach ber am Schlusse mitgetheilten Tabelle eine Wärmemenge von:

$$\left[ \left( 10.94 - \frac{100 - 99.8}{100 - 50} \left\{ 10.94 - 5.38 \right\} \right) - \left( 2.13 - \frac{20 - 19.96}{20 - 15} \left\{ 2.13 - 1.6 \right\} \right) \right] 21.85 =$$

=  $8.79 \times 21.85 = 192.06$  Gramm-Bärme-Einheiten. — Das prometer hat aufgenommen (175.1 + x) (19.96-19.10) 1lorien und erhält man hieraus

$$(175.1 + x) 0.86 = 192.06$$

ober

Während man bas Gifenftuck im Apparate liegen läßt, rb folgende Bestimmung gemacht:

Auf ber Wage sind Eisstüde von 0° gewogen mit 18.66 g; nachdem davon ein Stüd genommen und schnell ben Apparat eingebracht worden, wog das zurückgebliebene \$ 407.23 g, es wurde mithin in das Phrometer eingeführt 13 g Eis.

Die Wärmemenge, welche das Pyrometer abgab, war

glich:

$$(175\cdot1 + x)(19\cdot68 - 19\cdot05) +$$

$$+ \left[ \left\{ 2\cdot13 - \frac{20 - 19\cdot68}{20 - 15}(2\cdot13 - 1\cdot60) \right\} -$$

$$- \left\{ 2\cdot13 - \frac{20 - 19\cdot05}{20 - 15}(2\cdot13 - 1\cdot60) \right\} \right] \cdot 21\cdot85 =$$

$$= (175\cdot1 + x) \cdot0\cdot63 + 1\cdot46$$

Das Sis hat zum Schmelzen und Wärmen aufgenommen:  $1.43 \times 79.25 + 1.43 \times 19.05 = 140.57$  Calorien

alfo

$$(175.1 + x) \times 0.63 + 1.46 = 140.57$$

moraus

x = 45.7 Gramm.

Die Mittelzahl bieser zwei Werthe von x ist sicherlich eine timmung von genügender Genauigkeit für diesen Apparat; pat damit definitiv:

$$2x = \frac{48 \cdot 2 + 45 \cdot 7}{47 \cdot 0} = 47 \cdot 0$$
 Gramm.

### Die Ausführung ber Berfuche.

Nachdem das bestimmte Quantum reines Wasser in das Pyrometer gebracht ist, stellt man dasselbe am besten auf den Plat, wo es gebraucht werden soll, und beodachtet, wenn die Temperatur in demselben genügend constant bleibt, wozu gewöhnlich etwa vier Stunden erforderlich sind, wenn nicht die Temperatur des Wassers und des Apparates erheblich von der

Fig. 43. V ber umgebenden Luft abweicht. Kurz bevor das Probirstück aus der Wärmequelle herausgenommen wird, hebt und senkt man den Kührer einigemale und liest die Temperatur genau ab; der Trichter H wird eingesetzt, wobei man genau zusieht, daß keine Baumwolle im Trichter befindlich ist, wodurch sehr leicht eine Entzündung verursacht werden kann. Nachdem das Probirstück d eingesügt, wird unter langsamem Umrühren der höchste Wärmegrad constatirt, ben das Thermometer allmälig angibt.

Die Erhitzung und das Herausnehmen des Prodirstückes erfolgt mittelst eines Instrumentes. Fig. 43, welches aus einer schmiedeisernen Hüse V besteht, in welche das Prodirstück d gelegt und von dem lose aufgesetzen Deckel geschützt wird; an einem Ende ist die Hüsse an einer schwachen Eisenstange mit hölzernem Handgriff befestigt. War die Hüsse mit dem Prodirstück der Hise genügend lange ausgesetzt, die gemessen werden werden soll, so wird sie herausgenommen, der Deckel wird schnell mit der Jange entsernt und das Prodirstück in das Pyrometer eingebracht. Beachtet muß werden, daß man die

Hülfe nicht länger als nöthig ist, vor der Trichtermündung hält, daß, wenn das Probirstuck eingeführt, der Trichter gegen den mit Baumwolle umwidelten Holzpfropf K Fig. 44. ausgewechselt wird, und daß man den Kührer so start auf und nieder bewegt, daß er die ganze Wassermenge durchschneibet.

Die Berechnung ber Temperatur bes Probirftudes erfolgt

nach der Formel:

$$ST = \frac{W + w}{g}(t_1 - t) + s_1 t_1 \dots (1)$$

in ber bie Buchftaben folgende Bebeutung haben:

W = Waffermenge (Gramm) im Pyrometer

w = Wafferwerth ( , ) bes Byrometers

g = Gewicht des Probirstückes, Gramm

t, = Schlußtemperatur im Pyrometer

t = Anfangstemperatur "

s, t, = ber der Temperatur t, entsprechende Tabellenwerth von s, t,;


T = die gesuchte Temperatur, die man aus der Tabelle

erhält, wenn ber Werth ST berechnet und die entsprechende Zahl für S, t in der Tabelle aufgesucht wird.

S = specifische Warme des Probirs ftudes zwischen 0° und to.

S1 = specifische Warme des Probir= ftudes zwischen 0° und t1°, -

Wenn man jederzeit die gleichen Probirftücke und gleich große Wassermengen verwendet, so ist  $\frac{W+w}{g}$  eine constante



und ST nicht genau mit einem Werthe in der Tabelle, in diesem Falle kann man denselben durch Interpolation, durch einsache Proportion bestimmen.

3st beispielsweise: 
$$t_1 = 27.17$$
, so ist
$$t_1 = 2.67 + \frac{27.17 - 25}{50 - 25} (5.38 - 2.67) = 2.67 + 0.24 = 2.91$$

und wenn ist: ST = 132.96, so ist

$$T = 900 - \frac{137.95 - 132.96}{137.95 - 116.99}(900 - 800) = 900 - 24 = 876$$

Fig. 44.

Wünscht man genauere Werthe für die Temperatur T zu erhalten, so muß man beim Wessen die Zeit beobachten, welche versließt zwischen der Einführung des Probestüdes und dem Ablesen der höchsten Temperatur, und später, wenn das Thermometer fällt, nach gleich langer Zeit nochmals eine Temperaturablesung vornehmen. Dadurch erhält man einen Näherungswerth des Wärmeverlustes (Temperaturverlust) während der Zeit, in der die Temperatursteigerung vor sich ging, und dadurch, daß man diesen zum beobachteten Temperaturmaximum addirt, erhält man einen genaueren Werth der Schlußtemperatur, welcher Werth dann t, in der Formel (1) und (2) entspricht.

Temperatur	Platin*)	Gifen **)
°C.	s _t t	s _t t
ъ	0.16	0.23
10	0.35	1.06
15	0.48	1.60
20	0.64	2·13
25	. 0.80	2.67
50	1.60	5.38
100	3.23	10.94
150	4.89	16.70
200	6.58	22.67
250	8· <b>30</b>	28.87
300	10.05	35.31
350	11.83	42-02
400	13·6 <b>4</b>	49.01
450	15·48	56.30
500	17.35	63.90
600	21-18	80·10
700	25.13	97.75
800	29.20	116.99
900	33.39	187.95
1000	<b>37·7</b> 0	160.76
1100	<b>42</b> ·13	_
1200	<b>46·68</b>	_
1300	51.35	
1400	56·14	_
1500	61.05	_
1600	66.08	_
1700	71.23	

^{*)} Biolle, Comptes Rendus 1879. Z. 89, p. 702. **) Beinholb, Bogg. Ann. 1873. Bb 149, p. 216.

Als eines ber vorzüglichten Inftrumente zur Messung hoher Temperaturen müssen wir endlich noch das elektrische Bider standsphrometer von William Siemens (Proceeding of the Royal Society, 1871, Nr. 128; Dinglers polyt. Jour. 1871, Bb. 201, p. 41, Bb. 209, p. 419; 1875, Bb. 217, p. 291; 1876, Bb 221, p. 468; Post, chemisch technische Analyse, 2. Aussage, Bb. 1 p. 76) erwähnen, doch müssen wir uns hier darauf beschränken auf die citirten Literaturnachweise zu verweisen, da einerseits der Preis des Instrumentes ein sehr hoher (her vollständige Apparat von Siemens Brothers, London, zu beziehen, kosten der Behandlung desselben eine etwas complicirtere ist, so daß es wohl nur selten für unsere Zwecke in Anwendung kommen wird.

#### IV. Capitel.

# Reffung ber Wärmemengen, welche in ber Fenerungsanlage ungbar gemacht wurden.

Je nach der Art der Feuerungsanlage, respective je nach dem verschiedenen Zwecke, welchem diese dienen soll, mussen diese Wessungen offenbar sehr verschieden ausfallen. Immer läuft die Aufgabe darauf hinaus, die Wenge der Wärme aufnehmenden Stoffe zu bestimmen und jene Wärmemenge zu ermitteln, welche von der Gewichts- (oder Volums.) Einheit dieser Stoffe aufgenommen wurde.

Erfteres wird an einzelnen Beispielen im IV. Theile des Buches gezeigt werden, und von letzterem wollen wir nur erwähnen, daß — je nach der Natur der fraglichen Körper — hiezu entweder ein Calorimeter — oder bei gasförmigen und in einigen Fällen bei flüssigen Körpern — ein Thermoder Burometer in Anwendung kommt.

Ein sehr zweckmäßiges Calorimeter für die Lösung der genannten Aufgaben ist das von Andree*) zur Bestimmung der Schmelzwärme von Schlacken construirte, bessen Beschreibung wir in Folgendem geben.

^{*)} Jerntontorets Annaler 1886, p. 5

Um die Größe des zu construirenden Calorimeters zu ermitteln lagen nur wenige Angaben über den Bärme-Inhalt geschmolzener Schladen vor, doch konnte man nach den Berssuchen von Kinnan und von Gruner annehmen, daß die Gewichtseinheit derselben bei ihrer Abkühlung auf mittlere Temperaturen etwa 440 Calorien abgeben werde. Da überdies zu den fraglichen Bestimmungen etwa 100 Gramm der Schladen in Anwendung kommen sollen, so sindet man, wenn man annimmt, daß durch die eingetragene Schlade die Temperatur des Calorimeters durchschnittlich um 5·5 o C. erhöht werden soll, den nöthigen Wasserinhalt des Calorimeters zu

$$\frac{440 \times 100}{5.5}$$
 = 8000 Gramm.

Der Rauminhalt bes Calorimeters muß jedoch umso viel größer genommen werden, daß sowohl für Thermometer und Rührer, als auch für die Bewegung des Calorimeterwassers beim Rühren Platz geschaffen wird. Nimmt man daher an, daß der Wasserspiegel 5.5 mm unter dem Rande des Calorimetergesäßes stehen soll, so hat man zur Berechnung der Calorimeter-Dimensionen die Gleichung:

$$\frac{\pi x^2}{4} (x - 55) = 8000$$

woraus sich der Durchmesser bes Calorimeterbodens ergibt mit  $x = 237 \ mm$ 


Diese Gleichung nimmt barauf Rücksicht, daß ein Cylinder von gegebenem Inhalte bann die kleinste Obersläche hat, wenn Durchmesser und Höhe bes Cylinders gleich sind, was wegen ber Wärmeübertragung durch Leitung und Strahlung von Wichtigkeit ist.

Dieser, nun in seinen Größen-Dimensionen sixirte Metallcylinder A in Fig. 45 wird nun zum Zwecke möglichster Bärme-Jolation in den vierectigen Holzkasten B eingesetzt, wobei er auf drei hölzernen Füßen C steht, die ihrerseits in Vertiefungen des Holzkastens B eingesenkt sind, wodurch die Stellung des Calorimetergefäßes in dem Holzkasten sixirt ist. Um eine Verdiegung der Bodenplatte des Calorimetergefäßes

owie Schwankungen besselben beim Umrühren zu vermeiben, ft unter ber Bobenmitte noch ein vierter Jug d angeordnet.

Das metallene Calorimetergefäß A ist ringsum mit Baumwolle, Watte ober Werg umgeben, das vorher wohl jetrocknet wurde, und mit dem auch alle Zwischenräume zwischen viesem Gefäße und dem Holzkaften ausgefüllt werden.

In ber Mitte bes Calorimeters ift eine. nittelft bes Bapfens G n bem Lager Hruhenbe 10hle Metallare E an= jeordnet, die in ber Beiend bes oberen Calori= neterrandes zur Berninderung der metallichen Leitung abgeschniten ift. Un Diefer Stelle tedt in berfelben ber johle Holzenlinder F. Die Metallachse besitzt vier Längenschlite, Die usammen ben halben Imfana derfelben aus= nachen, und durch welhe das Calorimeter= paffer zum Innern ber Ichie und bem barin efindlichen Thermome= er freien Zutritt hat. Die Rugel Dieses Thernometers liegt in ber Ritte ber Baffermaffe,



ind seine Stala reicht bis in die obere auf die Holzhülse F aufgesetzte ebenfalls hohle metallene Verlängerung der Achse, die gleichsalls in der Art durchbrochen ist, daß die Ablesung des Thernometers erfolgen kann. Das Thermometer wird mittelst des ibergeschobenen Kautschukringes an in der passenden Stellung esigehalten. Der Rührer MM besteht aus einer ebenen, ellipsischen, durchbrochenen Wetallplatte und ist auf der Achse felts

gelöthet. Die Umbrehung bes Rührers erfolgt mittelst ber Kurbel L.

Durch die Umbrehung des Rührers wird das Wassers sowohl in verticaler als in horizontaler Richtung in Bewegung gesetzt, und hiedurch eine vollständige Mischung desselben bewirft, so daß das Thermometer stets dieselbe Temperatur angibt, gleichgiltig ob es mehr oder weniger tief in das Calorimeterwasser eingesenkt ist. Diese Anordnung hat gleichzeitig den Bortheil, daß die Achse an keiner Stelle einem Drucke ausgesetzt ist, indem sich die Drücke auf beiden Hälften der Rührers

platte gegenseitig aufheben.

An den Rührer sind noch die zwei Arme bb befestigt, welche die wafferdichte Kupferhülfe N in verticaler Lage fest-Sie dient zur Aufnahme ber geschmolzenen Daffen und ift, um fie gegen Berften beim Erhigen ju fcugen, ber Lange nach gefalzt und gut mit Binn gelothet; auch befitt fie einen mit ichwer schmelzbarem Schlaglothe befestigten Boben, ber burch eine lose aufliegende Gifenblechscheibe gegen bas Durchbohren geschützt ift, indem die zuerst kommenden und gewöhnlich auch heißesten Theile ber geschmolzenen Daffe auf Diese Blatte fallen. Die Sulfe ift aus einem entsprechend biden Bleche gemacht, fo bag fie ihr eigenes Gewicht unter Wasser hält, wo sie auf dem Träger o aufruht. Ueberdies besitzt sie eine ichwach tonische Geftalt, um ben barin entstanbenen Schladenklumpen leichter entfernen zu können. Die vier Meffingdrähte dd, welche die beiden Ringe bb verbinden, bienen ber Bulfe als Rührung, um zu verhindern, baß fie beim Ginführen außerhalb bes unteren Ringes zu liegen tommt.

Die geschmolzenen Massen werden durch den Eisenblechtrichter O eingegossen, welcher auf dem Reisen e aufsitt, der an der Eisenplatte angebracht ist, durch welche der Holzbeckel des Calorimeters gegen die Einwirkungen der Hie der Tiegel geschützt ist. Dadurch daß der Trichter in die Hilse N hinein reicht, wird die gegenseitige Lage beider fizirt und verhindert, daß die geschmolzene Wasse an der Außenwand der Rinne, direct in das Calorimeterwasser gelangen kann. In dem Trichter besindet sich noch der kleine King f, welcher verhindert, daß Schlackentheilchen, die sich an der Trichterwand bereits abgekühlt haben, in das Calorimeter gelangen können.

Digitized by Google

Die beiben Ringe gg und hh aus Pappendeckel verhindern die Baumwollpackung mit dem Trichter O sowie mit der Drehungsachse des Rührers in Berührung zu kommen. Der seftgelöthete Ring ii ist mit einer dichteren Baumwollpackung gefüllt, welche verhindern soll, daß die kleinen Wassermengen, die bei zu heftigem Umrühren durch den Deckel des Calorimetergesäßes dringen könnten, die an der Außenseite desselben liegende Baumwollpackung beseuchten und so Wärmeverluste bewirken könnten.

Bur Erleichterung der Handhabung sind am Calorimetergefäße die beiben Blech-Handhaben PP und am Holzkasten
derselben zwei Tragringe angebracht. Der Holzbeckel ist in
der Richtung des in Fig. 45 abgebildeten Schnittes in zwei
Theile getheilt, und diese werden zusammengehalten durch zwei
Riegel, während der Blechüberzug der einen Deckelhälste etwas
über den der zweiten Hälfte reicht, so daß die Fuge zwischen
beiden hierdurch gedeckt ist. Dies ist deshalb von Wichtigkeit,
veil sonst durch Baumwollpackung und Fuge eine Lusteirculaion stattsinden und die Bestimmung unzuverlässig machen
könnte.

Den Wasserwerth bes Calorimeters bestimmt man entveder durch Berechnung (Product des Materialgewichtes und einer specifischen Barme) ober burch Gingießen gewogener Baffermengen von bestimmter Temperatur, welche - in Folge ver Einwirfung der Calorimetermasse — eine Beränderung rleidet. Bei einem folden Calorimeter erhielt man den Wafferverth durch Berechnung = 345 Gramm, mahrend die erperinentelle Bestimmung benfelben ju 390 Gramm ergab. Der Interschied rührt theils daber, daß die gur Berechnung angevendeten Mittelwerthe ber specifischen Barme ber Metalle nicht jenau für die angewendeten Legirungen paffen, theils aber uch baber, daß bei dem auf erperimentellem Wege gefundenen Bafferwerthe die Barmeabsorption ber bem Calorimetergefaße unächstliegenden Baumwoll- und Luftschichten ebenfalls zur Beobachtung gelangt. Der Unterschied von 45 Gramm ift ibrigens so unbedeutend (0.05%) im Bergleiche zu dem Bafferverthe bes gefüllten Calorimeters (8390 Gramm), daß eine enauere Bestimmung unnöthig erscheint und man ben erveimentell gefundenen Werth (390) als richtig annehmen fann. Aurz vor dem Eintragen der geschmolzenen Massen in das Calorimeter wird das Wasser desselben fleißig umgerührt und unmittelbar vor dem Versuche die Temperatur abgelesen. Sobald die flüssige Masse eingegossen ist, entsernt man schleunig den Trichter, setzt den Kührer in Bewegung und verschließt die Eingußössnung mit dem mit Baumwolle umwidelten Holze

pfropf Fig. 25 a.

Inzwischen steigt die Temperatur des Calorimeters so rasch, daß 90% der gesammten Temperatursteigerung schon in 5 Minuten nach dem Eingießen sich vollziehen; das Temperaturmaximum erreicht man jedoch nicht früher als 15 bis 20 Minuten später, was auf dem geringen Wärmeleitungsvermögen der Schlacke beruht. Während der ersten 20 Minuten genügt es alle fünf Minuten eine Temperaturablesung vorzunehmen; später muß das Thermometer jedoch weit öfter abgelesen werden, um die Zeit genau zu ermitteln, wo das Thermometer zu sinken beginut. Während dieser ganzen Zeit muß der Rührer in Rotation erhalten werden.

Sobald die Temperatur bes Calorimeters au finken beginnt entfernt man die Sulfe und läßt den Calorimeter burch eben fo lange Zeit abkuhlen, als vom Beginn bes Berfuches bis zu dem Momente verfloß, wo die Calorimetertemperatur au finten begann. Die Anzahl der Grade, um welche bas Thermometer hierbei fällt, steht im Zusammenhange mit bem Temperaturüberschuffe bes Calorimeters gegenüber ber Umgebung. Um diese Anzahl der Grade vermehrt man nun die Maximalablefung und erhält fo die wirkliche Schluftemperatur (fiehe bas unten folgende Beispiel). Augenscheinlich verliert nämlich bas Calorimeter in der Zeit, mahrend welcher die Temperatursteigerung vor sich geht, burch Abfühlung eine gewisse Wärmemenge. Die Temperatur bleibt baber nur furze Reit conftant, indem fich Barmeverluft und Barmeaufuhr (burch die fich abfühlende Schlacke) das Gleichgewicht halten; und schließlich beginnt die Temperatur zu fallen, indem die Baffermaffe im Calorimeter mehr Barme verliert, als fie von ber Schlade zugeführt erhalt, ba ja bie Warmemengen, welche lettere abgibt, fortwährend kleiner werden.

Die Wärmeabgabe bes Calorimeters mährend der Beit, als die Temperatursteigerung vor sich geht, ift offenbar varia-

vel, da ja auch der Temperaturüberschuß gegenüber der Umzebung nicht constant ist, sondern beständig wächst, und es ist Iar, daß die Wärmeverluste während dieser Zeit etwas kleiner sein werden, als die Correction, welche man durch Beobachtung der Temperaturabnahme in der Nähe des Maximums erhält. Die Andringung dieser Correction bewirkt also, daß man für den Wärme-Inhalt des zu untersuchenden Körpers etwas zu große Werthe erhält. Dieser Fehler kann jedoch nicht sehr groß sein, da sich die Temperaturen innerhalb 5 Minuten nach Beendigung des Versuches noch in der Nähe des Maximums besinden werden.

Auf ber anderen Seite ift ersichtlich, daß in dem Augenblicke als die Temperatur im Calorimeter zu fallen beginnt, die auf ihren Wärme-Inhalt zu prüsende Substanz noch nicht alle Wärme an das Calorimeter abgegeben hat, wenn auch die weiterhin abgegebenen Wärmemengen kleiner sind, als die in derselben Zeit vom Calorimeter verlorenen. In Folge dieses Umstandes müssen also die gemessenen Wärme-Inhalte durchaus zu klein ausfallen.

Diese beiben Fehlerquellen sind jedoch so unbedeutend, daß jeder derselben für sich vernachlässigt werden kann; dies kann also noch viel mehr geschehen, da beide in entgegensgesetztem Sinne wirken, so daß der thatsächliche Fehler nur der

Differeng beiber entspricht.

Bur genaueren Berechnung ber Correctur wurden bekanntlich von Pfaundler*) und Pape**) 2c. Formeln angegeben; allein für unseren Fall, wo die untersuchten Körper
ziemlich gute Wärmeleiter sind, ferner auch bei der Unsicherheit der Bestimmung des Zeitpunktes, wo die Schlacken ihren Agreggatzustand ändern, welche Ursachen von weit größeren Fehlern sind, als die in Rede stehenden, kann man von derartigen Berechnungen absehen.

Das Thermometer besitzt eine ganz genügende Genauigkeit, indem es in  $^{1}/_{10}$  Grade getheilt ist, von denen jeder 1 mm Länge besitzt, so daß noch 0·02° C. abgelesen werden können, woraus folgt, daß der Beobachtungssehler bei einer Tempera-

tursteigerung um 5° C. 0.40/0 nicht übersteigen kann.

^{*)} Pogg, Ann. Bb. 129, p. 102. **) Pogg, Ann. Bb. 120, p. 337.

Bur Bervollständigung des bereits Mitgetheilten, möge ein Beisviel bienen:

13. Mai 1884. — Bersuch Rr. XCI. — Hochofenschlack

Buddelroheisen von Bangbro, Nr. 1.

Zempe (6 h 21 m Vor bem Einführen ber Schlacke 1	A-OFA
$\stackrel{\mathbf{\omega}}{\triangleright}$ 6 h 26 m 2	1.06
$6 h 31 m \dots 2$	1.54
$\gtrsim 6 h 36 m \cdot \ldots \cdot \ldots \cdot \ldots \cdot 2$	1.60
$\Xi \mid 6 h \ 41 \ m \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	1.60
6 h 31 m	<b>1</b> ·60°
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.60

Jetzt zeigte sich eine Tenbenz zum Fallen bes Thermometers, worauf bie Schlade herausgenommen wurde.

Nach weiteren 26 Minuten hatte sich das Calorimeter so

weit abgefühlt, daß bie Ablefung bes Thermometers um

Die schließlich im Tiegel zurückbleibenbe erstarrte Schladenmasse hatte ein Gewicht von 107.35 Gramm, war also nahezu die Hälfte der ganzen Schladenmasse, so daß offenbar die Temperatur der in das Calprimeter eingeführten Schlade nur

^{*)} Der Werth ber specifischen Wärme ber Schladen (0·16) ift na türlich nicht für alle Schladen ganz gleich; boch find die Schwankungen besselben so unbedeutend, daß sie keinen Einfluß auf das Resultat ausüben.

wenig von deren wirklicher Schmelz- ober Erstarrungstempe-

ratur abgewichen fein fann.

Bon entschiedener Wichtigkeit ift es zu vermeiden, daß bie Schladen in birecte Berührung mit bem Bafferinhalte bes Jalorimeters tommen. hierauf scheinen weber Rinman noch Bruner bei ihren Berfuchen entsprechende Rücksicht genommen tu haben. Belchen Ginfluß die birecte Berührung ber Schlace mit bem Baffer ausübt, zeigt ber Umftand, daß in einigen Fällen, wo die gur Aufnahme ber Schlade bestimmte Gulfe chabhaft war, und Waffer zur glühenden Schlackenmaffe einorana, die Wärmeabgabe um 50 bis 68 Calorien fleiner war als der bei berselben Schlacke sonst gefundene Werth. Db diese Wärme illein zur Vergasung verbraucht wird, oder ob ein Theil derelben auch zur Berfetzung bes Baffers aufgewendet wird, ann für unfere Zwede ziemlich gleichgiltig fein, allein es geht gieraus die Nothwendigkeit hervor, die directe Berührung iwischen Schlade und Waffer zu verhindern wenn man einen olchen Grad von Genauigkeit erlangen will, daß bie erhaltenen Riffern für praktische wie für theoretische Amede einen wirk. ichen Werth haben.

Obwohl sich die vorstehenden Bemerkungen hauptsächlich unf die Bestimmung der totalen Schmelzwärme von Schlacken neziehen, haben wir dieselben doch mitgetheilt, weil gerade diese Bestimmungen zu den schwierigsten gehören, und die ervähnten Bemerkungen gewiß für jeden, der calorimetrische

Meffungen zu machen hat, von Interesse find.

Bum Schluffe bieses Capitels möge noch erwähnt werden, daß zur Bestimmung der bei Dampstesseln nutbar gemachten Bärme die verdampste Wassermenge aus der Menge des nachuspeisenden Wassers, die Siedetemberatur aber aus dem Damps-

rude abgeleitet wird.

Um die Wenge des mit dem Dampf übergerissenen Wassers u bestimmen (dieselbe muß von der aus dem Ressel verschwunsenen Wassermenge in Abzug gebracht werden, um die wahre Wenge des verdampsten Wassers zu ersahren) muß eine Detillationsprobe ausgeführt werden. Man condensirt eine betimmte Zeit hindurch (etwa 50—60 Minuten lang) den geammten vom Dampstessel gelieserten Damps, mißt oder wiegt aus erhaltene Wasser und bestimmt die Menge des Verdams



pfungsrückftanbes besielben. Gin Bergleich mit bem Berdampfungsrückstande des Reffelwassers felbst gestattet leicht die Mengen bes übergeriffenen Baffers zu berechnen.

### Capitel V.

# Bestimmung bes Feuchtigkeitsgehaltes ber Luft und fonftige Beobachtungen.

Bur Bestimmung bes Feuchtigkeitsgehaltes ber Luft bienen am besten bas Pfnchrometer von August ober bas Bifilarhygrometer von Rlinterfueß-Lambrecht.

Erfteres besteht aus zwei auf bemselben Bestelle aufmontirten, völlig gleichen Thermometern. Die Rugel bes einen ift mit einem feinen Leinwandlappchen umgeben, bas in ein Gefäß mit Baffer taucht, mahrend die Rugel bes zweiten Thermometers gang frei ift. Das in bem Leinwandlappchen aufgesaugte Baffer verdunftet nun um fo rascher, je weiter bie Luft von ihrem Sättigungspuntte entfernt ift. Um diefe Berdunftung zu bewirten, ift aber eine gemiffe Barmemenge nothwendig, die dem Thermometer entzogen wird, fo daß also bas umwickelte Thermometer ftets einen niedrigeren Stand haben wird als das freie. Rur wenn die Luft mit Feuchtigfeit gefättigt ift, alfo auch feine Berbunftung ftattfindet, geben beibe Thermometer Dieselbe Temperatur an. Aus der Temveraturdifferens der beiden Thermometer, t-t', welche man pinchrometrische Differeng nennt, tann man gunächst Die Spanntraft f bes in der Luft enthaltenen Bafferdampfes ermitteln, nach ber Gleichung f = S - K (t - t') B

morin

f = Spannkraft bes in ber Luft enthaltenen Bafferdampfes, S = Maximalipanntraft des dem tälteren Thermometer entiprechenden Wafferdampfgehaltes ber Luft

t-t' = pinchrometrifche Differeng,

B = Barometerstand ift.

K ift eine Conftante, die zwischen 0.00074 und 0.0013 schwankt, die eigentlich für jede Localität eigens bestimmt

verden sollte, die man aber gewöhnlich im Mittel =

).00095 fest.

Am besten bedient man sich zur Berechnung des Feuchigkeitsgehaltes der Luft mittelst des Psinchrometers der Tabelle LXXV des Anhanges. In derselben ist das Gewicht des in inem Kubikmeter Luft enthaltenen Wasserdampses berechnet rach der Formel:

$$\pi = \upsilon.\delta.\omega \frac{f}{760} \cdot \frac{1}{1 + \alpha t}$$

porin

= Luftvolum,

= Dichte bes Bafferbampfes,

Druck, = Gewicht eines Kubikmeters Luft bei 0° C. und 760 mm

= Spannkraft bes Wafferdampfes.

Die Anwendung der Tabelle zeigt folgendes Beispiel:

Stand des trockenen Thermometers = 15° ,, ,, feuchten ,, = 12°

Differenz = 30

m3 Luft enthält 9 Gramm Bafferbampf.

Das Klinkerfue &=Lambrecht'sche Hygrometer gibt en relativen Feuchtigkeitsgehalt so wie die Temperatur des haupunktes, beides ohne Rechnung oder Tabellen.

Das Instrument besteht aus brei Haupttheilen, und zwar:

1. aus dem eigentlichen Feuchtigkeitsmeffer, welcher durch en Zeiger die relative Feuchtigkeit der Luft auf einer Scala irect in Procenten angibt;

2. dem Thermometer, welches an den vollständigeren In-

rumenten gleich befestigt ift;

3. der Reductionsscheibe, bestehend aus zwei auf einanerliegenden Scheiben von verschiedener Größe mit Eintheilung nd Zahlen versehen, von denen die untere, größere, die Prontscala benannt ist, und von 2% bis 100% läuft.

Die obere kleinere Scheibe mit darauf gedruckter kurzer nleitung zum Gebrauche ist die Temperaturscala, auf welcher 1ch Anweisung die Thaupunkts- oder Sättigungstemperatur

funden wird.

Die Theile laufen, den möglicherweise sich ergebenden uft- und Thaupunktstemperaturen entsprechend, von — 16 bis

40° R. (doch find jetzt auch folche nach Celfius mit französischer sowie nach Fahrenheit mit englischer Anweisung vorräthig).

Beibe Scheiben sind so auseinander befestigt, daß sich die obere durch Ansassen des Knopfes auf der unteren drehen läßt, um so zunächst die jeder Thaupunktablesung vorange

bende Lufttemperatureinftellung machen zu fonnen.

Bei ber Reductionsscheibe unter Glas wird der Zeiger zum Markiren der Temperatur von 8 Uhr Morgens (für meteorologische Zwecke) vermittelst eines kleinen Schräubchens gelöst, alsdann auf die betreffende Zahl gestellt und wieder festgeschraubt, wo er dis zum anderen Worgen verharrt, also bei der jeweiligen Thaupunktsbestimmung des Tages über nicht wieder gelöst wird.

Bei den einfachen und offenen Reductionsscheiben dient die geänderte Meffingscheibe als Schraubenmutter zum Lösen und Befestigen des Zeigers, gleichzeitig als Angriff behufs

Drehung der Temperaturfcala.

Die Bestimmung des Feuchtigfeitsgehaltes in Grammen

per ma Luft kann nun auf verschiedene Weise erfolgen.

1. Man lieft die Lufttemperatur ab (die man, weil in Graden Reaumur abgelesen, in Grade Celsius verwandeln muß), sucht aus der Tasel LXXV des Anhanges den zugehörigen Wassergehalt der mit Feuchtigkeit gesättigten Lust und berechnet endlich hieraus mit Hilse des vom Zeiger des Instrumentes angezeigten relativen Feuchtigkeitsgehaltes (in 0/0 des vorigen angegeben) den wirklichen Feuchtigkeitsgehalt eines Kubikmeters Luft.

Batte man z. B. abgelefen:

Lufttemperatur  $= + 9.6^{\circ}$  K., relativer Feuchtigkeitsgehalt  $= 6.5^{\circ}/_{\circ}$ , so ergibt die Rechnung:

Lufttemperatur 
$$=\frac{5}{4}\times 9.6=12.0^{\circ}$$
 C.

Nach ber Tabelle LXXV bes Anhanges enthält mit Feuchtigkeit gesättigte Luft von 12° C. per Kubikmeter 10·9 g Wasserbamps. Da die untersuchte Luft jedoch nach der Ablesung am Instrumente nur  $65^{\circ}/_{\circ}$  Feuchtigkeit enthält, beträgt dies per Kubikmeter  $\frac{10.9 \times 65}{100} = 7.09$  Gramm Wasserdamps.

2. Durch Bestimmung des Thaupunktes mittelst ber kebuctionsscheibe wird die Rechnung bedeutend vereinfacht. Die Thaupunktbestimmung wird folgendermaßen ausgeführt:

Man lese zuerst an dem Thermometer des Instrumentes ie Lustemperatur ab, dann den vom Zeiger angegebenen dercentsat der relativen Feuchtigkeit. — Letteren sucht man uf der Procentscala der Reductionsscheibe und stellt ihm die ufttemperatur auf der Temperaturscala gegenüber; dann steht em 100%-Strich der Procentscala der Thaupunkt auf der Lemperaturscala gegenüber.

Sucht man nun in der Tabelle LXXV des Anhanges en der Thaupunkttemperatur ensprechenden Wassergehalt der amit gesättigten Luft, so ist diese Zahl zugleich der Wasserzichalt von 1 m³ der untersuchten Luft.

Hätten wir also wieber wie oben:

Lufttemperatur = + 9.6° R.

relativen Feuchtigkeitsgehalt = 65°

nd stellen wir 65% ber Procentscala 9.6° ber Temperatursala gegenüber, so steht ber 100% Strich ber Temperatur 4.2 genüber, und unser gesuchter Thaupunkt liegt daher bei 4.2° R. serwandeln wir denselben in Grade Celsius, so haben wir:

haupunkt 
$$=\frac{5}{4} \times 4.2 = 5.25^{\circ}$$
 C.

omit Wassergehalt von 1 m² ber untersuchten Luft (= Wasserhalt ber mit Feuchtigkeit gesättigten Luft von 5·25° C.) = 7·3 + 0·1 = 7·4 Gramme, was allerdings nicht ganz genau it dem Borigen übereinstimmt, doch ist die Abweichung für aktische Zwecke immerhin noch nicht erheblich.

Was sonstige Beobachtungen anlangt, die bei der Unterschung von Feuerungsanlagen anzustellen sind, sehen wir von len jenen, welche — wie die Elektricitätsmessungen, Lichtsirkemessungen 2c. — bei der Prüfung von Feuerungsanlagen

Büptner, Die Unterfuchung von Feuerungs-Anlagen.

im engeren Sinne nicht in Betracht tommen, gang ab, ba uni

biezu ber Raum mangelt.

Es bleiben somit nur noch die Methoden zu erwähnen, wie die Mengen der beim Versuch in Anwendung kommenden Rohmaterialien zc. sowie deren Zusammensetzung ermittelt werden können.

Bezüglich ber analytischen Methoden, deren man fich zur chemischen Untersuchung ber festen und fluffigen Stoffe bedient, muffen wir hier auf chemische Handbücher *) verweisen, und wollen nur erwähnen, daß es von Wichtigkeit ift, fich richtige Durchschnittsproben zu verschaffen. Bei Brennftoffen, Erzen, Bufchlagen zc. geschieht bies am zwedmäßigften, wenn man von jeder aufgegebenen Schaufel zc. eine kleine Portion megnimmt und auf einem eigenen Saufen sammelt. Von Diesem wird nun unter successiver Berkleinerung ber Stude, ein fleiner Saufen gebilbet, indem man ben erften Saufen treuzweife bis auf den Boden durchschaufelt und die herausgeschaufelten Stude zu einem neuen, kleineren Haufen — am besten von quabratischer Grundfläche — gestaltet. In diefer Art wird fo lange fortgefahren, bis man ein Säufchen von etwa 1 dm3 Inhalt erhalt, welches man am besten zur Analyse an ein chemisches Labo ratorium sendet (wenn man fein eigenes zur Disposition hat.)

Gewisse Bestimmungen, wie z. B. der Wassergehalt der Kohlen, sowie der Wasser- und Aschengehalt des Rostdurchfalles müssen unbedingt an Ort und Stelle ausgeführt werden. Zu diesem Zwecke wird eine wie oben beschrieben erhaltene Durchschnittsprobe von entsprechender Größe auf einer geeigneten Wage gewogen und so lange einer Temperatur von 100° C. ausgesetzt, die keine Gewichtsabnahme mehr zu merken ist. — Der Gewichtsverlust entspricht dem Wassergehalte.

Die Afchenbestimmung wurde schon oben, p. 135 be-

sprochen.

Bon Gisensorten ist es fehr schwer, eine richtige Durchichnittsprobe zu erhalten, **) so daß es sich in diesem Falle

^{*)} Fresenius: Analyt. Chemie; — Post: technischemische Untersuchungen — Züpt ner: "prakt. Handbuch für Gisenhüttenchemiker" 16.

^{**)} So ergab die Untersuchung einer Durchschnittsprobe von Spiegeleisen alle möglichen Mangangehalte von 11 bis 17%, allerbings lagen die meisten gefundenen Berthe zwischen 13 und 14%.

empfiehlt, bei voraussichtlich gleichmäßigem Materiale nur ein beliebiges Probestück zu wählen, ober einige einzelne Probestück getrennt untersuchen zu lassen.

Die Art, wie die Wengen an Rohle, Roftburchfall sowie (bei Reffelfeuerungen) an Speisewasser ermittelt werden, beschreibt F. Schwackhöfer (allerdings speciell für Dampftesselaulagen) wie folgt:

In der Regel ist man genöthigt, den Versuch während des gewöhnlichen Betriebes vorzunehmen, wobei folgende Umstände zu berücksichtigen sind:

Beim Beginn bes Versuches muß ber Dampftessel bis zur normalen höhe mit Wasser gefüllt sein, und jene Dampfspannung herrschen, bei welcher der Versuch durchgeführt werden soll. Der Aschenfall muß vollständig ausgeräumt, und das am Roste befindliche Brennmateriale bereits so weit abgebrannt sein, daß zur Erhaltung der Dampsspannung eip neuerliches Auswerfen nothwendig ist.

Von nun ab wird bas ber Feuerung zugeführte Brennmateriale gewogen, das Volumen und die Temperatur des Speisewassers gemessen.

Die Wenge bes Speisewassers wird am Besten mit Hilse eines Wassermehapparates ermittelt, bessen Fehlerconstante bestannt ist. Da jedoch solche Wehapparate in den wenigsten Fabriken zu sinden sind und die etwa vorhandenen wegen mangelhafter Construction ihren Zweck sehr häusig nicht ersfüllen, so begnügt man sich mit der Bestimmung des Wasservolums im Speisereservoir, oder man berechnet das Volumen des verbrauchten Wassers aus dem Hubvolum und der Tourensahl der Speisepumpe. Lepteres ist jedoch nur dann zulässig, wenn die Temperatur des Speisewassers constant ist, die Dimensionen der Pumpe genau bekannt sind und man sich von der richtigen Function derselben überzeugt hat.

Am Schlusse bes Versuches muß der Wasserstand im Ressel derselbe sein, wie beim Beginne und ebenso die Rohlenschüttung auf dem Roste. Der Aschenschien wird wieder aussegeräumt und das Gewicht der Rückstände ermittelt.



Wenn wir auch schon früher mittheilten, auf welche Weise die Wenge der in Verwendung kommenden Verbrennungsluft ermittelt wird, müssen wir hier doch noch einige andere zu diesem Zwecke in Anwendung stehenden Methoden in Kürze erwähnen. Man verwendet nämlich hiezu die folgenden Wethoden:

- 1. Berechnung der Windmenge aus der Leiftung der Gebläsemaschienen (Durchmeffer des Gebläsechlinders, Hubhöhe und Tourenzahl). Diese Methode ift ganz unzuverläffig.
- 2. Aus dem Querschnitt der Dusen, der Temperatur und Pressung des Windes. Hierher gehört die von Philipp Maier nach der Formel

Q=60×395 F 
$$(1+0.00367 t) \frac{k}{p-1} \left(\frac{p_1}{p}\right)^{\frac{k-1}{k}} \left[\left(\frac{p_1}{p}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

berechnete Tabelle*). In obiger, von Beißbach aufgestellten Formel bedeutet:

Q die theoretische Windmenge per Minute in Rubikmetern

F die Fläche ber Dusenöffnung in Quabratmetern,

t die Temperatur der außeren Luft,

p ben absoluten Druck ber äußeren Luft, bem Barometerftande entsprechend (p = b)

p, den absoluten Druck der inneren Luft, dem Barometerftande plus dem Manometerstande entsprechend; somit

$$\frac{p_1}{p} = \frac{b+h}{b}$$

k = 1.42, bas Berhältniß ber specifischen Wärme ber Luft bei constantem Drucke zu jener bei constantem Bolum. Sehr gebräuchlich ist bie nachfolgende Sauer'sche Tabelle.

Diese Tabelle gibt die pro Minute in eine Feuerungsanlage (3. B. einen Hochosen) eingeblasene Windmenge auf 0° Temperatur und Atmosphären-Druck reducirt an in Aubikmetern pro 1 cm² Düsenquerschnitt, wenn h die der Pressung des Windes an der Düse entsprechende Quecksilbersäule in Centimetern bezeichnet:

^{*)} Defterr. Montankalenber, 1887, p. 171.

h Centis meter	Temperatur bes Windes in Centi-Graben								
Qued- filber	00	50°	100°	150°	200°	250°	300°	350°	400°
5	0.516	0.476	0.441	0.414	0.392	0.372	0.356	0.341	0.329
6	0.558	0.513	0.478	0.449	0.424	0.403	0.385	0.369	0.357
7	0.599	0.550	0.518	0.482	0.456	0.433	0.414	0.397	0.385
8	0.638	0.587	0.547	0.213	0.485	0.461	0.441	0.422	0.409
9	0.674	0.620	0.577	0.542	0.512	0.487	0.466	0.446	0.432
10	0.708	0.651	0.605	0.569	0.537	0.511	0.489	0.468	0.454
11	0.740	0.681	0.633	0.595	0.568	0.534	0.511	0.490	0.474
12	0.771	0.708	0.659	0.619	0.286	0.557	0.532	0.210	0.494
13	0.799	0.735	0.684	0.643	0.607	0.578	0.551	0.259	0.512
14	0.827	0.761	0.707	0.862	0.628	0.598	0.570	0.547	0.529
15	0.823	0.785	0.730	0.686	0.649	0.617	0.289	0.264	0.246
16	0.880	0.809	0.753	0.707	0.668	0.685	0.607	0.285	0.264
17	0.904	0.835	0.774	0.725	0.687	0.653	0.624	0.298	0.579
18	0.928	0.854	0.794	0.746		0.671	0.641	0.614	0 595
19	0.951	0.876	0.814	0.764		0.688	0.657	0.830	0.609
20	0.974	0.892	0.833	0.788	0.740	0.704	0.672	0.644	0.624
21	0.997	0.916	0.853	0.801	0.757	0.720	0.687	0.659	0.638
22	1.018	0.935	0.871	0.818	0.774	0.735	0.702	0.673	0.652
23	1.039	0.955	0.888	0.834	0.789	0.750	0.717	0.687	0.666
24	1.059	0.973	0.905	0 850	0.802	0.765	0.781	0.700	0.677
25	1.078	0.991	0.922	0.866	0.819	0.779	0.744	0.718	0.690
26	1.098	1.009	0.938	0.885	0.834	0.792	0.757	0.726	0.703
27	1.117	1.027	0.992	0.896	0.848	0.806	0.770	0.739	0.715

Hierbei ist keine Rudsicht genommen auf den Widerstand im Dien (Berengung des Formquerschrittes durch Schlackensansätze; Widerstand durch Gegendruck der Schmelzmassen). Die erhaltenen Zahlen sind meistens um 10%, ja oft um mehr als 20% zu hoch.

3. Aus dem Kohlenverbrauche. Zur Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff sind 5.2 m3 atmosphärische Luft von 0° C. und 760 mm Barometerstand erforderlich. Ist nun A der vierundzwanzigstündige Kohlenverbrauch in kg und p ihr Gehalt an Kohlenstoff, so ist der Windbedarf per Minute

$$=\frac{\text{A.p}}{275}\,\text{m}^{3}$$



4. Aus der Gasanalpse; respective aus dem Stickftoffs gehalte der Essengase. Diese Methode gibt die verläßlichsten Resultate. Sie wurde bereits oben (p. 63) eingehend behandelt.

#### VI. Capitel.

#### Gasanalyje.

Die erste Bebingung, welche bezüglich ber Gasanalpsen gestellt werben muß, ist die, daß denselben thatsächlich eine richtige Durchschnittsprobe der Gase zu Grunde gelegt wird. Gerade die Gase zeigen z. B. an verschiedenen Stellen eines und des nämlichen Ofen- oder Gascanal-Querschnittes und zu verschiedenen Zeiten an einer und derselben Stelle häusig eine bedeutend verschiedene Zusammensetzung; und es haben daher z. B. sämmtliche älteren Hochosengichtgasanalpsen, mögen sie auch noch so sorgsältig und genau ausgeführt worden sein, wie die von Bunsen und Anderen, keinen praktischen Werth.

Die Größe dieser Unterschiede in einem und bemselben Horizonte anschaulich zu machen, mögen die folgenden Gasana- lysen mitgetheilt werden:

	Polito		zu Hamn veben	iarby,	Holztoblenofen zu Parnas bei Dannemora				
Bufammen=	Eie	fe unter	ber Gicht	er Gicht m		Tiefe unter ber Gicht m			
fetung	2.	97	4	16	5	05	9.87		
Bol. %	Bon ber Ofen= wanbung	mitte	aus bem Ofen	aus ber Gas- leitung	An ber Wan= bung	im Innern	An ber Wan- bung	im Innern	
CO,	14.0	12.4	8·1	11.9	4.90	8.75	4.20	2.35	
co l	22.4	23.1	29.5	22.7	30.75	26.65	26.30	33.05	
CH,	1.2	1.9	1.1	2.3	-	0.10		_	
H ₂	4.9	8.9	6.1	4.5	2.45	3.20	0.70	0.55	
N ₂	57.5	53.7	55.2	58.6	61.90	61.00	68.80	64.05	
Summe	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	
Wafferbampf auf 100 Bolum trodenes Gas		2.2	0.5	0.3					


Digitized by Google

Wir müssen uns hier auf die Beschreibung einiger Gassammelapparate sowie der Art und Weise der Bestimmung sester und stüffiger mit dem Gasstrome mitgerissener Körper beschränken, uns aber bezüglich der Gasanalyse selbst auf die einschlägige Literatur (insbesondere Cl. Winkler "Anleistung zur chem. Untersuchung der Industriegase", Hanns v. Jüptner, prakt. Handbuch für "Eisenhüttenchemiker" und Post chem. tech. Analyse 2c.) berufen. Als besonders geeignete Gasanalysenapparate (da sie auch die Bestimmung von Wethan und Wasserkoff gestatten) können wir den von F. Schwacks

höfer (ausführlich besprochen in Jüptner "prakt. Handbuch f. Eisenhütten Chesmiker") und den von Hemspel (siehe Post "chemisch technische Analyse") besonders empsohlen.

#### a) Gassammelapparate.

Da es sich, wie schon erwähnt, barum handelt, möglichst richtige Durchschnittsproben aus einem größeren Gasvolum und während einer längeren Zeitperiode zu erhalten, so bleibt nichts anberes übrig, als bas Gas in einem möglichst dünnen Strahle recht langsam anzusaugen. Hierzu bedient man



sich mit großem Vortheile des Saugapparates von F. Sch wackhöfer. Er besteht aus einer circa 10 bis 20 Liter sassenben Flasche, in deren Hals der in Fig. 46 abgebildete Her berhahn gesteckt ist. An das verticale Rohr AB ist bei B ein Kautschukschlauch gesteckt, der bis an den Boden der Flasche reicht. Bei A ist ein zweiter, ungefähr 1 Weter langer Kautschukschlauch aufgeschoben, welcher — um ein Abknicken zu verhindern — mit der Wessingspirale C umwunden ist. Der ganze eben beschriebene Apparat wirkt als Heber und dient dazu, die Saugslasche mit Wasser zu füllen, respective zu entleeren. Das Rohr AB steckt in einem zweiten, weiteren Wessingrohre DE, welches an seinem oberen Ende in die beiden engen horizontalen Wessingröhrchen F und G mündet. An letzterer sind Kautschufschläuche angesetzt, welche mittelst am Arm HJ befestigter Schraubenquetschhähne k und i geöffnet oder geschlossen werden können.

Will man eine Gasprobe fammeln, so wird die Flasche zunächst mit Baffer gefüllt, beffen Oberfläche mit einer circa 1 cm hohen Olichichte bedeckt ift, um die Absorption von Roblenfaure 2c. möglichft zu verhindern. Dann wird ber Beberichlauch mittelft eines Schraubenquetschahnes geschloffen. Run wird F mittelft eines genügend langen Rautschutschlauches *) und eines ziemlich engen, mit einem Deffinganfate verfehenen, gußeisernen Saugrohres mit der Gasquelle verbunden. Das Saugrohr wird mittelft eines Kork-, Holz- ober Metall-Stöpfels in eine Durchbohrung in der Wand jenes Raumes, aus welchem die Basprobe genommen werden foll, eingefest, und mit Lehm lutirt, ober das Rohr wird auf eine andere, von den jeweiligen Umftanden abhängige Urt in den Gasftrom eingeführt und fixirt. Nun pruft man die Dichtigkeit ber Leitung, indem man den Zuleitungsschlauch unmittelbar an bem Saugrohre mit den Kingern ober mittelft eines Schraubenquetschahnes schließt, ben Sahn hund ben am Beberschlauche jedoch öffnet. Hört das Auslaufen des Waffers aus der Saugflasche bald auf, so ift die Leitung dicht. Run faugt man, um die Luft aus ber Rohrleitung zu vertreiben, die Flasche halb voll mit Bas, ichließt h, hebt bas Gefäß, welches bas aus ber Flasche ausströmende Wasser aufnimmt, stellt die Flasche tief und öffnet ben hahn i. Hierdurch wird bas Gas aus ber Flasche wieder ausgetrieben und diese wieder mit Baffer gefüllt. Run wird i geschloffen, Flasche und Ablaufwaffer-Sammelgefäß in die urfprungliche Stellung gebracht, h geöffnet

^{*)} Die Rautschutschläuche muffen aus reinem Rautschut und ohne Raht hergestellt sein.

ind mittelst des am Heberschlauch befindlichen Schraubenquetschjahnes der Wasserablauf so geregelt, daß die Füllung der Flasche mit Gas je nach den gegebenen Umständen eine dis vier Stunden Zeit in Anspruch nimmt. Ist die Füllung bendet, so wird h und der Hahn am Heberschlauch geschlossen.

Beim Füllen ber Flasche mit Wasser muß man arauf achten, daß das Öl asserticht bis in die Kautschufs Kalläuche steige, da diese sonst Kalläuche steige,

Rur Beftimmung mit= eriffener fefter Beftandtheile. on Ammoniak, Chan 2c. richeint es munichenswerth, rößere Gasmengen abzus maen, wozu sich ber von Schmiebhammer Instruirte, in Fig. 47—48 1 zwei Schnitten abgebilbete lpparat verwenden läßt. Die saugflasche A wird mittelft es bis zu ihrem Boben eichenden Rohres a aus dem ir Erzielung conftanten Niau's mit dem Abflufrohre versehenen Gefäße B mit Baffer gefüllt. Die in A bendliche Luft entweicht hierei durch die Röhren b, d nd e sowie die beiden Flahen C und D. Ift A voll= ändig gefüllt, so beginnt 18 Waffer durch f in den richter E abzufließen. Lets=





Fig. 47.

rer ift an dem um F brehbaren Hebel L befestigt und eichzeitig mittelst eines Drahtes an den einen Arm des um drehbaren Hebels GH gehängt. Das Gewicht K dient dazu, n beide Hebel inclusive dem leeren Trichter E auszubalan-

ciren. Hat sich in E eine genügende Wassermenge gesammelt, so zieht es den Hebel L sowie den Hebelsarm GJ nach abwärts. Hierdurch aber schließt sich das an letzterem befestigte Bentil p, wodurch der Wasserzussussy von B nach A abgesperrt wird. Nun wirkt A als Aspirator und es tritt durch h und



C Gas in die Saugslasche. Ist der Wasserstand in der Flasche bis  $ZZ_i$  gesunken, so hört das Absließen auf, E entleert sich und L sowie JG wird durch das Gegengewicht K gehoben. Hierdurch öffnet sich aber auch das Ventil p, es fließt wieder

iser von B in die Flasche A und verdrängt das Gas aus erer auf demselben Wege, wie früher die Lust und so verholt sich das Spiel beliedig lange. Da am Hebelsarme in Hudzähler (für 10000 Hübe) angebracht, und der Gasn in der Flasche A bekannt ist, läßt sich das durchgesaugte volum leicht ermitteln.

Statt des vorbeschriebenen Apparates kann man sich auch 8 kleinen Gasmessers (wie sie beim Leuchtgase gebraucht den) im Bereine mit einem Doppel-Wende-Aspirator oder

einer Filterpumpe bedienen.

Beftimmung fester und fluffiger, mit bem Gasftrome mitgeriffener Rorper.

Die mitgerissenen sesten Stosse, welche hier in Frage nen können, sind Flugstaub und Ruß. Beide werden dash bestimmt, daß man eine bekannte, größere Gasmenge ist eines der vorgeschilberten Apparate durch eine 10 bis m lange Schichte von Glaswolle saugt, lettere wirkt als r. Die Glaswolle wird sammt dem Röhrchen, in welchem nthalten ist, zunächst getrocknet und gewogen; nach dem chjaugen des Gases aber nochmals bei 100° C. im Lustgetrocknet und gewogen. Soll speciell der Ruß quantibestimmt werden, so empsiehlt es sich denselben nachher Sauerstosssssnen zu verbrennen und die entstandene Koheure unmittelbar zu wägen.

Eine directe Wasserbestimmung ist nicht zu empfehlen. erhält den Wassergehalt der Gase viel genauer durch chnung, wie an anderen Orten ausstührlich auseinander

t ist.

Möglicher Beise kann man auch in die Lage kommen, Generatorgasen) den Theergehalt derselben zu bestimmen. Dies geschieht am zweckmäßigsten nach der vom Dr. F. strunk in Berlin angegebenen Methode (Cl. Winkler itung zur chemischen. Untersuchung der Industriegase, II p. k.) Das Gas passirt zunächst ein cylindrisches Waschgefäß, mittelst Messingsassung und darauf geschliffenem Deckel icht verschlossen ist. Es tritt durch ein bis zum Boden ndes Rohr in diesen Apparat ein; über letzteres sind Wessingslocken geschoben, welche mit Reihen von 1.5 mm

weiten Löchern verfeben find. Die Entfernung ber einzelnen Löcher sowie ber Lochreihen von einander darf nicht weniger als 5 mm betragen. Das Bafchgefäß wird zur Sälfte mit Altohol von 30 bis 35 Grad Tralles (25 bis 29 Gewichts %) gefüllt. An den Baschapparat schließt sich ein mit Baffer gefülltes U-Rohr. Das Gewicht des zuerst beschriebenen Waschapparates im trocenen Buftanbe muß befannt fein. tohol in' bemfelben halt faft allen mitgeführten Theer zurud, mahrend von anderen Gasbestandtheilen faum Spuren gurudgehalten werden. In den meisten Fällen wird die Batte hinter dem Waschapparate gar nicht gefärbt; nimmt fie aber eine bräunliche Farbe an, was nur bei fehr theerreichen Gafen ber Fall ift, so wird dieser mit Schwefelkohlenstoff extrabit und in einer gewogenen Schale bei gewöhnlicher Temperatur verdunften gelaffen. Das Gewicht bes Ruckstandes wird gut Correctur für den mit dem Schwefelkohlenstoffe abgedunfteten leichtest flüchtigen Theerantheile um 1/2 vergrößert. Ubrigens wird felten mehr als 0.5% ber Gefammttheermenge in die Watte übergeführt, weshalb ein etwaiger Fehler unbedeutend erscheint. Nun wird ber Waschapparat auseinander genommen, ber an den Meffingaloden haftende Theer mit Altohol von 35 Grad Tralles zu bem Altohol in die Baschflasche gesprist und das Gange 12 Stunden ftehen gelaffen. hierauf filtrit man durch ein trocken gewogenes Filter, trocknet es burch 12 Stunden im Exficcator und wägt. Um endlich auch noch bas Gewicht ber trop bes Abspripens an Gloden und Glasgefäß haftenden Theertheilchen zu ermitteln, wird der Apparat (ohne Alkoholfüllung) nochmals zusammengesett und durch Durchsaugen von 100 Liter trockener Luft getrochnet. Die Bewichtszunahme bes Bafchgefäßes entspricht den anbaftenden Theertheilchen. Bum Wägen des Waschapparates bedient man fich einer Bage, welche bei 1 kg Belastung noch auf min bestens 0.01 g empfindlich ist.

Ammoniak bestimmt man am bequemsten, indem mar eine größere Gasmenge durch eine Waschstasche saugt, welche sehr verdünnte Schwefelsäure von bekanntem Gehalte enthält. Dieselbe wird mit etwas Rosolsäurelösung versetzt und das Gasdurchsaugen entweder so lange fortgesetzt, bis die Farbe der Waschsstüfsigkeit in Roth umschlägt, oder es wird der frei ge-

ne Schwefelsäurerest mit Alkali- (ober Ammon-) Titer gemessen. Bei ber Berechnung barf man nicht barauf sen, baß die Schwefelsäure eine zweibasische Säure ist, ilso ein Motekul berselben zwei Molekulen Ammoniak icht.

Syan wird analog dem Ammon durch Waschen des mit Kalilauge, Ausfällen mit Silberlösung, Ansäuern erdünnter Salpetersäure und Zurücktitriren des Silbernach Volhard (siehe Jüptner "praktisches Handbuch isenhüttenchemiker p. 172) bestimmt. Macht sich beim tern ein stechender Geruch bemerkbar, der von der Gegenvon Chansaure herrührt, so war das Chan im Gase in undenem Zustande vorhanden, da die Absorption des Gases nach der Gleichung:

# $2 \text{ CN} + 2 \text{ KOH} = \text{KCN} + \text{CNOK} + \text{H}_{9} \text{ O}$

es gebundenen Cyans (Cyanwasserstofffäure) aber nach leichung:

 $HCN + KOH = KCN + H_2 O$ 

t. Aus diesem Grunde muß die durch Titration gefundene menge, wenn es frei vorhanden war, verdoppelt werden. Zum Schlusse dieses Capitels muß noch hervorgehoben n, daß man gut thut zur Ausführung von Gasanalysen Apparate zu wählen, welche neben CO2, O und CO CH4 und H zu bestimmen gestatten, da man sonst häusig in der Lage ist, den Stickstoffgehalt der Gase — aus m ja die zugetretene Lust berechnet wird — genau zu ermitteln.

# IV. Abtheilung.

## Die Brufung der Seuerungsanlagen im Besonderen.

Der Zweck bieses Abschnittes ift, an ber Hand einiger Beispiele zu zeigen, wie bie Heizversuche in verschiebenen Fällen und je nach ben bisponiblen Mitteln ausgeführt werben können.

Mangel an Raum verbietet uns jebe Art von Feuerungsanlagen mit einem Beispiele zu belegen, und noch viel mehr für jede Kategorie von Feuerungsanlagen an einer Reihe von Beispielen zu zeigen, wie die Heizversuche je nach den vorhanbenen Mitteln — allerdings auch mit einem verschiedenen Grade von Richtigkeit — verschieden durchgeführt werden muffen.

Um an Raum zu sparen, werden wir in einigen Fällen auf andere Werte der chemisch-technischen, respective der elektrotechnischen Bibliothet uns beziehen, in welchen einschlägige Beispiele zu finden sind.

### I. Capitel.

## Bestimmung des Rugeffectes von Beizanlagen für Wohnraume, 2c.

Hier sind wir — besonders in allen jenen Fällen, wo die zu heizenden Räumlichkeiten auch einer eigenen Bentilation unterzogen werden — nur schwer im Stande die Lustmenge, welche zur Erwärmung gelangt, mit einiger Sicherheit ermitteln zu können.

Da es uns viel zu weit führen wurde, uns in die sehr complicirten Details, welche bei der Ausnützung der Barme bei Heizanlagen zur Erwärmung von Wohnraumen und ähn-

em in Betracht kommen, einzulassen, mussen wir alle jene, che sich über biesen Gegenstand näher insormiren wollen, ein benselben speciell behandelndes vorzügliches Werk versen, nämlich auf das "Lehrbuch ber Heiz- und Lüftungsnit" von Friedrich Paul.*)

Hier wollen wir uns barauf beschränken, einige einschlägige zwersuche als Beispiele anzusühren, um zu zeigen, wie solche ben allereinsachsten Witteln — allerdings nicht mit der hten Genauigkeit und Ausführlichkeit angestellt werden können.

Heizversuch mit einem Meidinger Füllofen. jeizt wurde ein Schulzimmer mit 200 m3 Rauminhalt. uer bes Versuches: 5 Stunden.

#### Außen-Temperatur:

14.5

2h 30m

2 Lufterneuerung war um

Stunde.

nnstoffconsum = 9 5 kg Steinkohlen.

Nimmt man ben Brennwerth der verwendeten Steinkohlen 6000 Cal. an (ba mir nicht bekannt ist, welche Rohlenung verheizt wurde), so wurden im Ganzen geliefert:

9.5 × 6000 = 57000 Calorien.



^{*)} A. Hartleben's Berlag in Wien.

Hiermit wurden  $7.45 \times 200 = 1490.00$  ms Luft von de Außentemperatur  $4.5^{\circ}$  R. (=  $5.6^{\circ}$  C.) auf die Innentemperatur vom  $15.25^{\circ}$  R. (=  $19.06^{\circ}$  C.) erwärmt, wozu erforderlich warm  $1490 \times 0.3075 \times 14.56 = 6670.8$  Calorien

baher Rupeffect etwa: 
$$\frac{100 \times 6670.8}{57000} = 11.70$$
 %

In welcher Art die Wärmeverluste erfolgten, läßt sich nach ben vorliegenden Versuchsbaten nicht ermitteln.

Beizverfuch mit einem ähnlichen Ofen.

Geheizt wurde: ein Lehrzimmer von 214·5  $m^3$  Rauminhalt. Dauer des Versuches: 5 Stunden.

#### Außentemperatur:

zu Beginn bes Versuches 
$$(8^h 30 \text{ a. m}) = +2^{\circ} \Re$$
. am Ende "  $(1^h 30 \text{ p. "}) = +6^{\circ} \Re$ . Wittel  $= 4^{\circ} \Re$ .  $= 5^{\circ} \Im$ .

#### Innentemperaturen:

um 
$$8^{h} 30^{m} a. m = 12^{o} \Re.$$

"  $9^{h} 30$  " =  $16 \cdot 5^{o}$  "

"  $10^{h} 30$  " =  $16^{o}$  "

"  $11^{h} 30$  " =  $16 \cdot 5^{o}$  "

"  $12^{h} 30^{m} p. m = 16^{o}$  "

"  $1^{h} 30^{m}$  " =  $16^{o}$  "

Wittel =  $\frac{93 \cdot 0}{6} = 15 \cdot 5^{o} \Re. = 19 \cdot 4^{o} \&.$ 

Bon  $9^{\rm h}\,30^{\rm m}$  ab  $1^{\rm l}/_2$  malige Lufterneuerung per Stunde. Brennstoffauswand 4.8~kg Steinkohlen.

Die Feuergase entwichen mit einer Temperatur von 173°K = 216.25°C.

Nimmt man, wie oben, ben Brennwerth ber verwendeten Steinkohle zu 6000 Calorien, so beträgt die gesammte Wärme-production (wobei wir zur Vereinsachung, und weil ja über-haupt die vorhandenen Daten ziemlich unvollständig sind, von der durch Verbrennungsluft und Kohlen mitgebrachten Wärmemenge absehen)  $4.8 \times 6000 = 28.800$  Calorien.

Borhanden waren 214·5 m3 Luft. Die Lufterneuerung war wie oben erwähnt von 9^h 30^m bis 1^h 30^m (also burch 4 Stunden) per Stunde die 1¹/₂fache, also im Ganzen die

ache; es gelangte somit  $7\times214.5=1501.5~m^{\rm s}$  zur Erirmung um  $19.4-5=14.4^{\rm s}$  C, wozu an Wärme erforlich war:  $1501.5\times0.3075\times14.4=6649$  Calorien.

aher Nuteffect etwa  $\frac{100 \times 6649}{28800} = 23.09$ °/ $_{ extbf{o}}$ 

Nimmt man — was von der Wahrheit nicht zu start weichen dürste — an, daß die Verbrennungsgase das 14 sache wicht der angewendeten Kohle besähen, und die specifische ärme derselben 0·24 betrage, so ergibt sich der Wärmeverlust rch die abziehenden Feuergase mit:

 $\times \times 4.8 \times 0.24 \times 216.25 = 3488$  Calorien ober

 $\frac{0 \times 34.88}{8.800} = 12.11\%$ 

baß ber Wärmeverlust durch den Kohlenstoffgehalt des Rost-rchfalles sowie durch unvollkommene Verbrennung der entstehenst brennbaren Gase  $100.00 - (23.09 + 12.11) = 64.80^{\circ}/_{\circ}$ tragen würde.

Endlich möge hier noch als brittes Beispiel ein Auszug s bem Berichte über die mit einem Meidinger Patent-Re-lir-, Füll- und Bentilations-Ofen im Auftrage der Direction c ausschließlich privilegirten Kaiser Ferdinands-Nordbahn

rchgeführten Beizversuche mitgetheilt werden.

Die mit dem Meidinger-Patentofen C Mr. 2 angestellten ersuche dauerten ununterbrochen durch 15 Tage hindurch in c Zeit zwischen 7 Uhr Morgens und 6 Uhr Abends in zwei calen, wovon das eine von circa 4550 Kubitsuß Raumpalt (etwa 505 m²) 2 Fenster von zusammen 112 Quadratz und einer Ausgangsthüre von 57·3 Quadratsuß und das eite Locale von 2100 Kubitsuß (etwa 233 m²) Inhalt ein nster von 66 Quadratsuß enthält.

Der Versuch ergab (siehe Tabelle) die folgenden Resultate: Die äußere Temperatur variirte um 7 Uhr Morgens ischen — 4·4 und — 6·9° R. während die Temperatur in den beheizenden Käumen vor der Füllung des Osens, d. i. Uhr Morgens, in den Grenzen 12·8° und 14·6° R. schwankte.

Es war somit die mittlere äußere Temperatur während ; ganzen Versuchszeit + 1.7° R. während die mittlere innere berselben Zeit und vor der Füllung 13.9° R. betrug.



Tabellarijche

ber Resultate ber mit einem Meibinger-Patent-Regulir-Fülls und Benti-Ferbinands-Norbbahn von beren Streden-

Tage der angestell- ten Bersuche			A.c Ti	eng eng	fere erat. 10ra. nbg		tlere ir	inere
		estell-	In halt ber beheizten Räume in Cubikfuß	Rußere Temperatur Morgens 7 Uhr in M.	Änßere mittlere Tages-Temperat. zwifc.7.UhrWora. n. 7.Uhr Abends	ber Bill: 3.7 Uhr orgens	Währen ur	
	000	auje	in cavajap	ing rath	Sinfe Broise H. 7	Bor be fung Werg	10	12
13. 3	än.	1874	Die zu beheizenden Räume hatten an	- 4·4	- 2.60	12*8	13,	13'
14.	,,	11	Rauminhalt: Das	+ 4'5	+ 4:90	14'0	15'0	15
15.	"	"	erfte Locale mit zwei	+ 4'8	+ 4.00	14'2	15	16
16.	11	n	Fenstern und einer Thuröffnung von zu- fammen 169'3 Qua-	-11	- 0.93	13.6	14'0	14
17.	"	n	dratfuß einem Raum- inhalt von 4550 Ku-	- 1.0	- 0.50	13'5	15'3	16
18.	'n.	Ĥ	bitfuß und bas zweite Locale, mit einem		+ 1'63	14',	15'6	16
19.	"	"	Fenfter von 66 Dua-		+ 1.68	14.	15'3	16
20.	11	,,	dratfuß, einen Raum- inhalt von 2100 Ru-		+ 6'93		15',	16
21.	,,	"	biffuß; somit jusam=				15.	15
	"	"	men an Inhalt 6650	+ 5%	+ 6'00	14',	15.	16
23.	"	,,	Cubitfuß und Tenfter		+ 116	13.	14'8	16
24.	"	"	und Thuröffnungen			14'0	15%	16
25.	"	"	an Fläche von 246		+ 7'00	14'2	150	15
26.	"	"	Quadratfuß.	- 2.5	- 1.00	13.	14'8	15
27.	,,	"		+ 3.	+ 4.40		14'5	15
im	M	ittel		+1'70		13' ₉	14.90	15.6

Die Temperatur um 6 Uhr Abends variirte zwischen 16·2 und 17·5° R. somit wurde im Durchschnitt eine tägliche Temperaturerhöhung bis auf 16·82° R. erzielt.

Während ber ganzen Versuchszeit wurden zusammen 451 Zollpfund Kohle verwendet, und mit diesem Heizmateriale im Ganzen  $12.2 \times 15 = 183^{\circ}$  R. Wärme constant erhalten, sowie  $2.92 \times 15 = 43.8^{\circ}$  R. Wärme geschaffen, in einem Raume von 6650 Kubiksuf (etwa 750 m²) Inhalt.

In einem Tage, b. i. per 24 Stunden, mare bann ber

Aufftellung

lationsofen C₂ im Auftrage ber Direction ber ausschließ, priv. Raiser leitung in Wien burchgeführten Heizversuche.

Temp	peratu	r	era,	Küllung	·
des S Uhr	)eizens	3	Durchschittliche Lages-Lempera- tur im geheizten Raume	mit Ostrauer Würfelkohle	Anmerfung
2	4	6	e g	in ZoUpfund	
15.	15' ₈	16'8	14'88	.85 Pfund	Das Feuer zwischen 10 und 12 Uhr wegen ganglicher Schliefung ber Feuer- thure ausgegangen.
16.	17.	17.3	16.30	85 "	Bei Reinigung und Füllung bes Ofens glübenbe Roblen angetroffen.
17.	17.	17.	16.76	32 "	bto.
15.	16.	16'9	15'28	32 "	Die Berbrennung ging regelmäßig vor fich. Unverbrannte Rohlen geblieben, bas
17.	17.3	17.5	16.62	30 "	Feuer ging aus wegen gangl. Öffnung bes Betilationsrobres und ju geringer Offnung b. Beigthurchens. Berbr. nicht regelmätig.
niģt	beoba	chtet	15°90	30 "	Bei gleichmäßiger außerer Temperatur. Die Berbrennung regelmäßig.
16.	17.	17.	15.46	30 "	Die außere Temperatur bewegt. Ber-
16· ₅	16'8	16'9	16'20	28 "	
15.	16.	16.	15' ₆₄	28 "	Das Feuer aus unbefannter Urfache ausgegangen. Unbollft. Berbrennung.
16' ₅	16' ₆	16.	16',4	28 "	Bollftanbige Berbrennung.
16.	17.	17.	16 ,,	27 "	bto.
16		16.	16'06	27 "	bto.
16.	beobe	ditet	15' ₁₅ 15' ₉₆	28 " 25 + 10 Pf.	Der Ofen wurde nachgefüllt, Die Luft sehr bewegt.
16,	16.	16.,	15.80	26 Pfund	Winbig und naftalt.
1673		16'82			per 24 Stunden

Consum von Brennstoff  $\frac{1}{15} \times 451 = 30$  Pfund; wobei bemerkt wird, baß biese Kohlencharge beinahe burch 24 Stunden anshaltend war.

Die höchst gleichmäßige mittlere Zimmertemperatur betrug selbst in den kältesten Tagen über 16° R. An dem kältesten Tage betrug der Temperaturunterschied um 7 Uhr Morgens 17:2° R. (4·4° R. Kälte und 12·8° K. Wärme).

Der mittlere wirkliche Temperaturunterschied zwischen bem geheizten Raume und ber freien Luft (+ 16.82 und + 1.70 R.)

beträgt  $15\cdot12^{\circ}$  R. Darnach stellt sich ber Verbrauch an Killer die Heizung zweier Zimmer von 6650 Kubiksufig Inhalts Tag und Wärmegrab auf  $\frac{451}{15\times15\cdot12} = \frac{451}{226\cdot8} = 1\cdot987$  Hint somit beträgt der Verbrauch an Verennmateriale für die of stante Erhaltung der Wärme von  $12\cdot2^{\circ}$  R. und die Erhößen berselben im Mittel dis auf  $15\cdot12^{\circ}$  R. per Tag  $15\cdot12\times1\cdot98^{\circ}=30$  Pfund.

Die Füllung bes Ofens geschah während ber ganzen Eichszeit um halb 8 Uhr Früh und wurde mit 45 Pix Kohle begonnen. In der Folge wurde das Brennmaterial wauf 25 Pfund vermindert, welches Quantum vollfommegenügte, in dem schon erwärmten Raume die Temperature demselben Maße zu erhöhen, wie es mit dem größeren Dubtum erzielt wurde. Sonach kann man den durchschnittlick Verbrauch an Material per Tag — 25 Pfund, somit per Kaund Wärmegrad —  $\frac{25}{15\cdot 12}$  — 1·654 Pfund annehmen.

wurde somit — wie aus vorstehender Tabelle zu ersehen ist — p Tag und Grad aus mangelnder Ersahrung um 1·987 — 1·68 — O·333 Pfund Brennmateriale mehr als nöthig verbrauch

Die Vertheilung ber Wärme war in dem 6650 Rubifpi fassenden Raume eine so vollkommene, daß das Thermometer bis Fenster (entgegengesetzt vom Osen) und das Thermometer aber Scheidewand der beiden Locale (nahe beim Osen) nur cu Temperaturdifferenz von nicht einmal 1°R. erreichte.

Die vorstehenden drei Heizversuche können durchaus keim Anspruch auf Vollständigkeit machen und sollen auch nicht süchnliche Fälle zur Nachahmung empsohlen werden. Im Gegotheile wollen wir es als Regel aufstellen Heizversuche welcher Art sie auch immer sein mögen — so vollständig dirgend möglich auszuführen. Derartige vollständig dirgend möglich auszuführen. Derartige vollständig hersuche liefern nicht nur für den gegebenen Fall selbst wersuche liefern Aufschlüsse, sondern helsen — wenn sehten und sichersten Aufschlüsse, sondern helsen — wenn spublicirt werden, was stets als höchst wünschenswerth bezeichne werden muß — die Lehre von der Verwendung der Wärm immer weiter ausbauen. Die vorstehenden Beispiele solls

aber zeigen, wie man selbst mit einfachen Mitteln mindestens annähernde Daten zur Vergleichung von Feuerungsanlagen gewinnen kann, wie man also selbst in Fällen, wo man nur über Thermometer und Wage verfügt, immerhin noch nutsbringende Untersuchungen anstellen kann.

Indem wir von der Beibringung anderer Beispiele abfeben, wollen wir am Schlusse biefes Capitels noch einige Daten über den Nupeffect verschiedener hierher gehöriger

Beizungsanlagen anführen.

#### a) Nach Morin.

Thonofen, mit Holz geheizt . . . . 87 " Schmiedeiserner Ofen mit Luftcirculation 68—93 "

### Rach H. Fischer.

Maximum bei größeren Feuerungen 50-70 "

### II. Capitel.

#### Reffelfeuerungen.

Als Beispiel mählen wir eine Kesselfeuerung mit mittelmäßigem Betriebe, wie er in ben meisten Fällen angetroffen wird, und ben wir einem Bortrage Prof. F. Schwackhöfer's im österreichischen Ingenieur- und Architekten-Berein entnehmen.

Die Anlage besteht aus drei gleich construirten Keffeln mit je zwei Unterkeffeln. Jeder Ressel besitzt eine Gesammt-Rostsläche von 1 67 m² und eine Gesammt-Heizsläche von 50 m².

Das Berhältniß dieser Beiden stellt sich daher wie 1:30. Die drei Ressel sind nebeneinander aufgestellt und besitzen eine gemeinsame Einmauerung. Die Feuerung besteht aus je einem

Planroste.

Bur Zeit der Versuchsanstellung waren alle drei Ressel im Betriebe. Bei dem in der Witte situirten Ressel, welcher als Versuchsobjekt diente, wurde die Verdampfung bei freiem Abzug des Dampses vorgenommen, um das Ueberreißen des Wassers zu verhindern, während die beiden seitlichen Ressel Damps für den normalen Fabriksbetrieb lieferten. Der Versuchskessels war nach der Reinigung sämmtlicher Feuerzüge acht Tage im Betrieb.

Die Querschnittsöffnung bei der Rauchklappe betrug anfänglich 0·18 m² und wurde nach Bornahme der ersten Effengasanalyse auf 0·12 m² reducirt. Der Heizversuch dauerte von 8 Uhr Früh bis 6 Uhr Abends. In diesen zehn Beobacktungsstunden wurden 1286 kg Kohle verbrannt und damit

8100 kg Waffer verbampft.

Der Kessel wurde um 5 Uhr Früh angeheizt. Um 8 Uhr wurde der Aschenfall vollständig ausgeräumt, das Wasserniveau am Standzeiger markirt und von nun ab mit gewogener Kohle geheizt. Zur Heizung diente Ostrauer Nußkohle, welche in tarirten Karren zugeführt wurde. Die Zählung und Ausschiedung derselben geschah doppelt, das erste Mal bei der Wage, das zweite Mal beim Kessel. Bon jeder Schausel wurde ein Stück Kohle in einen Kübel geworfen, aus welchem die Durchschnittsprobe für die chemisch-physikalische Untersuchung genommen wurde. Die ganze, auf solche Art angesammelte Probe betrug 28 kg, welche bei der Berechnung von der zugewogenen Kohle in Abzug gebracht wurden.

Bur Speisung wurde mit Aestalt und Soba praparirtes Brunnenwasser verwendet, welches in einem Röhrenwarmer auf 56° C. angewärmt wurde. Die Messung des Wassers erfolgte im Speisereservoire und zur Controle auch noch mittelft

eines Schmied'ichen Megapparates.

Der Wafferstand im Ressel wurde mahrend ber gangen Bersuchsbauer annähernd gleichgehalten. Im Gangen wurden 6 Rauchgasanalysen vorgenommen. Jede Probe wurde burch einstündige Aspiration gewonnen.

Bur Gassammlung dienten Flaschen von je 20 l. Capaät. Auf dem Wasser befand sich eine 2 cm starke Delschichte, a die Absorption der Kohlensäure zu verhindern. Das Gasugrohr war im Rauchcanale 2 m vom Kessel eingesetzt und bichtet. Das Register besand sich noch weitere 2 m (gegen n Kamin zu) entfernt.

Die Temperatur der Rauchgase wurde mit einem Wasseriff-Quecksilber-Thermometer gemessen, welches neben dem augrohre im Rauchcanal eingesetzt und gedichtet war. Die Temratur der Rauchgase wurde von 15 zu 15 Minuten abgelesen.

Am Schlusse bes Versuches war die Beschickung bes oftes annähernd die gleiche wie bei Beginn. Der Aschenfall trbe wieder ausgeräumt und das Gewicht der Rückstände stimmt.

```
Rusammenstellung ber Bersuchsbaten:
          Elementarzusammensetzung der Roble:
        Rohlenstoff ..... 69.10%
        Wasserstoff ..... 2.70 "
        Stidftod ..... 0.35 "
        Wasser, chemisch gebunden 12.93 " { 1.43 Basserstoff 11.50 Sauerstoff
        Wasser, hygrostopisch .. 3.47,
        Asche ..... 11.45,
                                   100.00%
chalt an verbrennlichem Schwefel 0.34%
isoluter Barmeeffect (calorimetrisch bestimmt) = 6668 Calorien.
jeoretischer Berdampfungswerth \frac{6668}{637} = 14.47
   Theoretisch erforberliches Luftquantum zur vollständigen
erbrennung von 1 kg Kohle ..... 9.05 kg.
er 7.88 m8 von 25° C. und 750 mm Quecfsilberdruck.
Mumprocentische Busammensetzung der trockenen Effengase:
  Rohlenozyd .... 0.2^{\circ}/_{\circ} Minimum = 0.1

Rohlenfäure .... 6.1^{\circ}/_{\circ} Minimum = 5.1

Atmosphärische Luft 68.7^{\circ}/_{\circ} Minimum = 65.9

Magimum = 72.0
```

Stickftoff .... 25.0°/₀ Wasserstoff .... 0.0 " Wethan .... 0.0 " 100.0°/₀

Die Verbrennung erfolgte im Mittel mit einem Luft überschusse von 1:1.82

Flugrußbestimmung:

Kohlenstoff pro 1 kg Kohle im Mittel aus drei Bestimmungen 0.007 kg.

Temperatur ber Effengase:

Minimum = 310° C. Maximum = 425° C.

Mittel aus 40 Beobachtungen = 375° C.

Temperatur ber zuströmenden atmosphärischen Luft:

Minimum = 20.5° C. Maximum = 27.3° C.

Mittel aus 10 Ablefungen während ber ganzen Bersuchsbauer = 25.00 C.

Feuchtigkeitsgehalt der atmosphärischen Luft in Gewichtsprocenten = 0.75%.

Verdampfungsversuch:

In den 10 Beobachtungsstunden wurden 1286 kg Kohle verbrannt und damit 8100 kg Wasser verdampft. Verdampsung

pro  $1 \, kg$  Rohle  $\frac{8100}{1286} = 6.3$ 

Verbrannte Kohle pro Stunde und Quadratmeter Rost stäche 77 kg. Verdampstes Basser pro Stunde und Quadratmeter Heizkläche 16 kg.

Temperatur bes Speisewassers:

Minimum = 51.6° C. Maximum = 58.9° C.

Im Mittel aus 20 Beobachtungen während bes ganzen Versuches 56.00 C.

Gewicht und Busammensehung ber Rückstände:

In den 10 Beobachtungsstunden wurden 160.8 kg Rückstände gesammelt; das gibt pro 1 kg der verbrannten Kohle 0.125 kg welche aus 0.057 kg Kohlenstoff und 0.068 kg Asche bestehen. (Hierbei wurde der verbrennliche Antheil der Rückstände, der Einfachheit wegen als Kohlenstoff angenommen.)

### Berechung bes Beigversuches.

Berechnung bes Wärmeverlustes burch bas Effengas:

a) Umrechnung ber burch bie Gasanalyse geinbenen Bolumina ber einzelnen Gase auf Geichtstheile.

X Bolum- = Gewichtstheile Litergewicht in Grammen oblenorub..... 1.2515 0.20.2501.9666 6.1 = 11.996oblensäure ..... 68.7 = 88.870mojphärische Luft 1.2936 tictstoff..... 1.256631.415 25.0 =

b) Berechnung bes Gewichtes ber einzelnen asgemischtheile pro 1 kg ber verbrannten Rohle:

In 1 kg Kohle sind 0.691 kg Kohlenstoff enthalten, won gehen 0.057 kg in ben Aschenfall, 0.007 kg entweichen Flugruß und gelangen somit 0.627 kg zur Verbrennung. Gewichtsth. Kohlenoryd enth. 0.4286 Gewichtsth. Kohlenstoff

"Rohlensäure "O·2727 "
n O·250 kg Kohlenoryd sind O·10715 kg Kohlenstoff
11·996 "Kohlensäure "3·27131 "
Summa 3·37846 kg Kohlenstoff

thalten.

Im Essengas von 1 kg der verbrannten Kohle sind mnach enthalten:

i Kohlenopyb  $\frac{0.10715 \times 0.627}{3.37846}$  = 0.0199 kg Kohlenstoff

ber Kohlensäure  $\frac{3\cdot27131\times0\cdot627}{3\cdot37846}=0\cdot6071\ kg$  Kohlenstoff

ib diese entsprechen:

0.047 kg Rohlenoryd und 2.226 " Rohlenfäure.

Auf 3.37846 kg Kohlenstoff im Essengase entsallen 3.87 kg atmosphärische Luft, auf 0.627 kg Kohlenstoff daher  $\frac{88.87 \times 0.627}{3.37846} = 16.493$  kg atmosphärische Luft.



Für Stickftoff ergibt sich in ber gleichen Weise

$$\frac{31.415 \times 0.627}{3.37846} = 5.830 \text{ kg}$$

Der Wassergehalt bes Essengases sett sich zusammen

1. aus bem Waffer, welches icon als folches in der Roble enthalten war:

$$(0.1293 + 0.0347 = 0.164);$$

2. aus dem Wasser, welches durch Berbrennung des disponiblen Wasserstoffes entsteht

$$(0.027 \times 9 = 0.243);$$

3. aus dem Waffergehalte der zur Feuerung strömenden atmosphärischen Luft: 77 Gewichtstheile Stickstoff entsprechen 100 Gewichtstheilen Luft, daher

$$\frac{5.83 \times 100}{77} = 7.571 \text{ Luft zur Berbrennung verbraucht}$$

$$\frac{16.493}{24.064 \text{ kg}} \text{ Luft in Summa.}$$

Die zuströmende Luft enthielt 0.75 Gewichtsprocente Wasserdampf

$$99.25:0.75 = 24.064: x$$
  
 $x = 0.1818$ 

Auf 1 kg der verbrannten Rohle entfallen demnach Kilogramme Wasser:

c) Berechnung ber Wärmecapacität bes Effengafes:

kg Gas pro 1 kg Rohle	×	Specifische Wärme	=	Wärmecapacität
Rohlenoryd 0.047	X			
Rohlensäure 2.226	X	0.216	=	0.501
atmojphärische Luft 16:493	X	0.238	=	3.765
Stiditoff 5.830	X	0.244	=	1.423
Wasserdampf 0.589	X	0.481	=	0.283
	(	šumma		. 5·984

d) Berechnung ber Wärmecapacität ber zuge- strömten Luft:
Kilogramm X spec. Bärme = Bärmecapacität
Atmosphärische Luft $24.064 \times 0.238 = 5.726$
<b>Bafferdampf</b> 0.182 × 0.481 = 0.088
Summa = 5.814
e) Berechnung bes Wärmeverlustes durch bas
Essengas in Calorien: *)
Bärmecapacität X °€ = Calorien
Im Essengas 5.984 × 375 = 2234
In der zugeführten Luft 5.814 × 25 = 145
Demnach Verlust 2089
II. Berechnung bes Wärmeverlustes burch
unvollkommene Berbrennung.
Kilogramm X Brennwerth = Calorien
a) durch Kohlenoryd 0.047 × 2403 = 113
h) Or
b) "Flugruß (C) 0.007 × 8080 = 57
c) " den Kohlenabgang
im Aschenfalle 0057 × 8080 = 461
Total 631
III. Berechnung bes Wärmeverlustes durch
Strahlung und Leitung
Die Gesammtwärme, welche zur Dampfbilbung beansprucht
wurde, ergibt sich aus ber Regnault'schen Formel
TX7 COC.E   0.90E 4
$W_t = 606.5 + 0.305 t$
kg Dampf pro 1 kg Rohle
mit $6.3 \times [606.5 + 0.305 (t-56)] = 3660$ Calorien.

^{*)} Die hier gegebene Berechnung bes Wärmeverlustes burch Essengist strenge genommen nicht ganz richtig, indem ja der thatsächliche Bärmeentgang durch Essengug 2234 Calorien beträgt, während die von der zutretenden Berdrennungsluft zugesührten 145 Calorien zu der Bärmeproduction geschlagen werden sollten. Zu letzterer wäre übrigens auch noch die von der Kohle vermöge ihrer Temperatur mitgebrachte Wärme (so klein sie auch ist) zuzuschlagen. Endlich muß noch auf einen kleinen zehler ausmerksam gemacht werden, der dadurch entstand, daß die latente Berdampfungswärme des Wassers vernachlässigt wurde. Wir haben dieses Beispiel unter anderen auch deshalb gewählt, um auf diese Berschiedembeiten in der Berechnung und Anordnung der Heizersuche ausmerklam machen zu können.

Calorischer Werth ber Rohle — nutbar gemachte Barme = Gesammtverlust Calorien

Alle Berlufte zusammen betragen baber:

Daraus ergibt sich ber Berlust burch Strahlung und Leitung mit:

#### Barmevertheilung:

1. Bur Dampfbildung nutbar gemacht

$$\frac{3660 \times 100}{6668} = \dots 54.89^{\circ}$$

- 2. Schornsteinverlust  $\frac{2089 \times 100}{6668} = 31.33\%$
- 3. Verlust durch unvollständige Verbrennung, u. 3w.
  - a) Entweichen von brennbaren Gasen

$$\frac{113 \times 100}{6668} = 1.69\%$$

b) Flugruß  $\frac{57 \times 100}{6668} = 0.85\%$ 

c) Rohlenabgang in den Aschensall  $\frac{461 \times 100}{6660} = 6.91^{\circ}/_{\circ}$ 

4. Strahlungs und Leitungsverluft  $\frac{288 \times 100}{6660} = 4.33\%$ 

୍ଷ **୯**-

}fammt= |Berluft 45·11%

Summa 100.00 %

Hier mögen noch einige Angaben über die Größe bes Muteffectes und ber verschiebenen Wärmeverluste bei Dampfeksseln mitgetheilt werben, von benen die meisten allgemeine Giltigkeit haben.

Die Größe bes Nutessetzes bei Kesselseuerungen schwankt in ber Regel zwischen 50 und 70%, doch kommen auch Ueberschreitungen dieser Grenzwerthe nach beiden Richtungen vor (So sind in Schwachöfers landwirthschaftlich-chemischer Technologie 3 Heizversuche mitgetheilt, die 81.05, 49.38 und 45.98%

Digitized by Google

Nuteffect nachweisen, während ein in Jüptner's Hanbbuch f. Eisenhüttenchemiker gegebenes Beispiel 58.20% Nuteffect

ergab.

Der Bärmeverlust burch die Temperatur der Essengase ist ziemlich erheblich; doch darf man nicht vergessen, daß diesselben eine bebeutend höhere Temperatur als die Lust besitzen müssen, um den dynamischen Essect des Schornsteines zu verzursachen. Es ist also ein ziemlich erheblicher Bärmeverlust unvermeiblich und ein solcher dis zu einem gewissen Grade gar nicht als Verlust aufzusassen, doch genügt zur Herstellung eines hinzeichenden Essenzuges eine Temperatur der Rauchgase von 150 bis 200° C. In der Praxis steigt diese Temperatur jedoch oft weit höher, ja selbst auf 500° C. und dann sind die hierdurch bewirkten Bärmeverluste sehr bedeutend, und man muß daher trachten, diesen Verlust durch passende Constructionen zu reduciren oder die überschüssige Wärme der Essengase anderweitig nutbar zu machen.

Die Nothwendigkeit eines Luftüberschuffes zur Erzielung einer vollständigen Berbrennung wurde schon an anderer Stelle betont, ebenso aber auch der Nuten von Gasfeuerungen, welche eine bebeutende Reduction dieses Luftüberschusses ge-

statten (siehe p. 74 und 172).

Das Auftreten von unverbrannten Gasen in der Esse bewirkt deshalb einen ziemlich erheblichen Wärmeverlust, weil gerade die Verbrennungswärmen dieser Gase (CO, H, CH₄, C₂H₄ 2c.) sehr hoch sind; — dessen ungeachtet sind die hierburch bewirkten Wärmeverluste weit seltener so erheblich, als die durch zu großen Luftüberschuß hervorgerusenen.

Derartige unverbrannte Gase erscheinen wohl meistens in Folge zu geringen Luftzutrittes zur Feuerung, doch können sie in Folge mangelhafter Wartung des Feuers auch dann austreten, wenn die Gasanalyse einen bedeutenden Luftüberschuß nachweist. Ist nämlich das Brennmaterial am Roste schon sehr zusammengesunken, so liefert die Verbrennung desselben, da eine sehr bedeutende Luftmenge zu demselben Zutritt hat, nur Kohlensäure und es erscheint ein großer Luftüberschuß in der Gasprobe. Wird nun der Rost plözlich (insbesondere an einer Stelle) stark beschickt, so entwickelt sich auf einmal eine große Wenge brennbarer Gase, die keine genügende Luftmenge

zur vollständigen Berbrennung vorfinden, und so kommt in die, mährend einer längeren Zeitperiode gesammelte Gasprobe gleichzeitig ein bedeutender Luftüberschuß und ein Antheil an unverbrannten Gasen.

Bei der unvolltommenen Verbrennung entzieht sich aber auch noch ein Theil des Kohlenstoffes der Verbrennung, indem er sich theils aus den brennbaren Gasen als Flugruß abscheibet, theils in Form kleiner, größtentheils verkokter Kohlenstüde durch die Kostspalten in den Aschenraum fällt oder durch einen Schlackenüberzug an der Verbrennung gehindert wird, theils endlich (wie bei Schachtösen) in dem pulverigen Antheile desselben als Gichtstaub aus dem Ofen entführt wird. Die Wärmeverluste durch Flugrußbildung sind nicht so bedeutend als man gewöhnlich glaubt. Wenn schwarzer Kauch aus dem Schornstein entweicht ist dies zwar stets ein Beweis, daß die Verbrennung keine vollständige ist, allein der Hauf, sondern durch entweichende brennbare Gase verursacht.

Die Größe jenes Berluftes, welche burch das Unverbranntbleiben bes angewendeten Brennmateriales hervorgerusen wird, hängt hauptsächlich von dem Verhalten desselben in der hite und erst in zweiter Linie von der Construction des Rostes ab.

Der Verluft jener Wärmemengen, welche die im glühenden Zustande in den Aschensall gelangende Asche und Schlacke mit sich bringt, ist an und für sich weniger bedeutend, umsomehr als diese Wärme wenigstens theilweise zum Vorwärmen der durch den Rost eintretenden Verbrennungsluft ausgenützt wird. Auch die Wärmemenge, welche durch den Flugstaub (Gichtstaub 2c.) dem Osen entführt wird, ist nicht sehr bedeutend (wichtiger ist die in geschmolzenen Schlacken gewisser Feuerungsanlagen steckende Wärmemenge.

Die Wärmemengen, welche zur Erwärmung des Mauerwerks 2c. der ganzen Feuerungsanlage (oder des Ofens) bient, kommt nur bei periodischem Betriebe (wenn z. B. nur tagsüber oder nicht einmal alle Tage geheizt wird) in Betracht; bei continuirlichem Betriebe ist sie vollkommen bedeutungslos.

Anders ftellt sich die Sache allerdings bei Defen, beren Banbe durch Baffer (ober Luft) gefühlt werden. In biesem Falle muß selbst bei ununterbrochenem Betriebe die dem Ofen

irch entzogene Wärmemenge bestimmt und in Rechnung en werben.

Bichtiger, wenn auch lange nicht so groß, als man früher te, ist der Berlust durch Leitung und Strahlung. Er ausschließlich von der Construction der Anlage ab und sich durch Anwendung von doppeltem Mauerwerk mit schen befindlichen stagnirenden Luftschichten oder Ausfüllung wischenraumes mit schlechten Wärmeleitern noch bedeutend iren. Er ist bei Dampstesselanlagen selten größer als 6%

### III. Capitel.

#### Gaggeneratoren.

Bei den Gasgeneratoren ist man gerade im Gegensate en bisher besprochenen Feuerungsanlagen bestrebt, eine Ifommene Verbrennung zu erzielen und so möglichst viel ibare Gase gleichzeitig mit möglichst wenig Stickstoff zu ten.

Ueber die hierbei vorkommenden chemischen Processe wurde im II. Theile gehandelt und dort (p. 197) auch

& ein Generatorheizversuch mitgetheilt.

Hier soll noch ein zweiter solcher Heizversuch aufgeführt in, einmal weil dieselben gerade hier complicirter sind als en übrigen Feuerungsanlagen, auch die Anordnungen der ichsresultate eine andere ist als dort (indem hier besonders Bärmeleistungsfähigkeit" der Generatorgase als eigentlicher seffect der Generatoren" hervorgehoben werden muß), dann zu zeigen, wie man vortheilhaft die Berechnungen zum en Theile auf die Volumenverhältnisse stüt, und endlich arauf hinzuweisen, daß es für die Genauigkeit der Heizert minscht ältere Rohlenanalysen zu benüten, sondern das vendete Brennmateriale jedesmal analysiren zu lassen.

### Beizversuch.

Der Versuch wurde an zwei Gasgeneratoren angestellt, e mit Oftrauer Rußkohle (2584 kg) und Leobner Stuck-

kohle (630 kg) bebient wurden. Somit betrug der Gesammt-Kohlenverbrauch in der Zeit von 6 Uhr 15 Minuten Worgens bis 3 Uhr 5 Minuten Nachmittags, d. i. in 8 Stunden 50 Minuten 3214 kg.

Bur Berechnung ber Zusammensetzung ber Rohlen wurden bie nachfolgenden für den Heizversuch am 13. Mai besselben Jahres von Prosessor F. Schwachöfer ausgeführten Analysen zu Grunde gelegt.

Leobner Rohle	Oftrauer Rohle
60.91 %	75.55 %
	4.54 " 0.46 "
17:00	11.38 "
9.92 "	2.44 "
6.52 "	5.63 %
100·00 °/ ₀	100.00 %
0.23 "	0.60 " 483 Eal
	60·91 % 4·23 " 0·71 " 17·98 " 9·92 " 6·25 "

Außerbem wurden von beiden Kohlensorten im Neuberger Laboratorium gleich nach Beendigung des Heizversuches die nachfolgenden Bestimmungen ausgeführt:

	Leobner Rohle	Oftrauer Rohl
Näffegehalt Koteausbringen (afcenfrei) Gasgiebigteit Afchengehalt	2·64 °/ ₀ 45·50 ,, 44·68 ,, 7·18 ,,	8·38 % 61·33 ,, 24·94 ,, 5·85 ,,
Summe	100.00 %	100.00 %

Aus ben vorstehenden Daten berechnet sich die Zusammenjetzung ber Kohlen am Bersuchstage wie folgt:

	Leobner Roble	Oftrauer Rohle
Rohlenstoff Wasserstoff Stickstoff Sauerstoff Wasser, hygrostopisches Usche	65·53 °/ ₆ 4·55 " 0·76 " 19·34 " 2·64 " 7·18 "	70·90 °/ ₆ 4·26 " 0·43 " 10·68 " 8·88 " 5·35 "
Summe Beigeffect Schwefel	100.00 % 6524 Cal. 0.61 %	100·00 % 7052 &al. 0·57 %

# bie Busammensetzung ber chargirten Rohle zu:

Rohlenstoff 6	9.83%
Wasserstoff	4.33 "
Stickstoff	0.50 "
Sauerstoff 1:	2 [.] 38 "
Wasser, hygr	7:25 "
Usche	5·71 "
Summe 100	0.00%
verbrennlicher Schwefel (	0.58 "
Heizwerth 6	

Un Rostdurchfall erhielt man mährend des ganzen Beres 753 kg. von nachstehender Zusammensetzung:

Rohlenstoff	. 65.20%
Asche	29 67 "
Waffer	5.13 "
	100.00%

Das darin enthaltene Wasser stammt vom Ablöschen des tourchfalles nach Beendigung des Versuches, welches erste, um ein weiteres Verbrennen des darin enthaltenen lenstoffes möglichst zu vermeiden.

Die Zusammensetzung ber Generatorgase, wie sie die einen Gasanalysen ergaben, ist aus nachstehender Tabelle chtlich:

Digitized by Google

Zeit der Probenentnahme:	$\frac{9h \ 30 \ a. \ m.}{2h \ 15m = \frac{9h}{4}}$	11 ^h 30 a. m. bis 1 ^h 15 p.m. 1 ^h 45 ^m = <del>I</del> ^h Bolum-Proce	$\frac{3h \ 15 \ p. \ m.}{1h \ 30m = \frac{6}{4}h}$	Mittel
CO,	5.2	5.4	5.0	5.21
	0.8	0.1	1.0	0.63
O,	28.72	24.83		23.99
			23.42	
$CH_4$	0.28	0.17	0.81	0.52
$\mathbf{H_2}$	9.89	12.07	10.08	10.64
$N_2$	60.11	57.43	60.19	<b>59</b> ·28
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00

Bei Berechnung bes Mittels wurde auf die Zeit, mährend welcher die Gasproben gesammelt wurden, Rücksicht genommen.

Von der Berechnung der gewichtsprocentischen Zusammensetzung der Generatorgase wurde hier abgesehen, da die weiteren Berechnungen (zur Vereinsachung) so weit thunlich mit Gasvolumen durchgeführt wurden.

Die mittlere Lufttemperatur beim Generator betrug 9·11° C., ber relative Feuchtigkeitsgehalt berselben 75·89%. Der Lustbruck wurde im Mittel zu 711·9 mm ermittelt.

Die Generatorgase traten aus bem Generator mit einer

Durchschnittstemperatur von 282.370 C.

1  $m^3$  mit Wasserbampf gesättigte Luft von 9·11° C. enthält 9·26 g Wasserbampf; somit enthält  $1m^3$  ber Luft, wie sie in der Versuchszeit zu den Generatoren trat  $\frac{9·26 \times 75·89}{100} = 7·03 g$  Wasserdampf.

Chemische Borgange im Generator:

Zweck der nachfolgenden Rechnungen ist die Aufstellung einer Wärmebilanz, welche — um mit kleineren Zahlen zu thun zu haben, und die Vergleichung mit den früheren Heizversuchen zu erleichtern — auf 100 kg gegichtete Kohle bezogen ist.

Hierzu ist nothig vorerst ein klares Bild über bie Gemischen Borgange im Generator — eine factische chemische

Bilang berfelben - ju gewinnen.

Es werden zunächst die oben gegebenen Beobachtungsziffern auf 100 kg gegichtete Kohlen umgerechnet werden muffen, woran sich die Aufstellung der chemischen Bilanz anreiht. Rostburchfall: Pro 3214 kg Kohle wurden 714.37 kg trockener Rostdurchfall erhalten, somit pro 100 kg Kohle (wenn das vom Ablöschen herrührende Wasser unberücksichtigt gelassen wird) 22·23 kg mit:

#### Generatorgase:

100 Volumtheile ber trockenen Generatorgase enthalten nach ber bereits oben gegebenen Durchschnitts-Analyse:

Genera-	Volumth	Bolumtheile .			
torgas:	С	0	н	N	ber näheren Bestandtheile
co,	2.605	5.210	_	_	5.21
O,	_	0.630	_	l —	0.63
ĊO	11.995	11.995	-	i —	23.99
CH.	0.125	! —	0.500		0.25
H,	_	_	10.640	i —	10.64
H ₂ N ₂	_		-	59.280	59.28
Summe	14.725	17.835	11.140	59.280	100.00

Da nun  $1\ m^3$  hypothetisches Kohlenstoffgas bei  $0^\circ$  C. und  $760\ mm$  Barometerstand  $1\cdot071948\ kg$  wiegen würde, geben die obigen  $54\cdot55\ kg$  vergaster Kohlenstoff offenbar  $\frac{54\cdot55}{1\cdot071948}$  =  $50\cdot842\ m^3$  hypothetisches Kohlenstoffgas. Hieraus berechnetsich nun die Anzahl  $m^3$  trockenes Generatorgas, das von  $100\ kg$  gegichteter Kohle geliesert wurde, zu  $345\cdot277\ m^3$ , und die Zusammensehung desselben, wie folgt, zu:

$$CO_{2} = \frac{5 \cdot 21 \times 345 \cdot 277}{100} = 17 \cdot 990 \ m^{3}$$

$$O_{3} = \frac{0 \cdot 63 \times 345 \cdot 277}{100} = 2 \cdot 175 \ m^{3}$$

$$CO = \frac{23 \cdot 99 \times 345 \cdot 277}{100} = 82 \cdot 832 \ m^{3}$$

$$CH_{4} = \frac{0 \cdot 25 \times 345 \cdot 277}{100} = 0 \cdot 863 \ m^{3}$$

$$H_{2} = \frac{10 \cdot 64 \times 345 \cdot 277}{100} = 36 \cdot 737 \ m^{3}$$

$$N_{2} = \frac{59 \cdot 28 \times 345 \cdot 277}{100} = 204 \cdot 680 \ m^{3}$$

Summe = 345.277 m³ welche sich, wie folgt in ihre Elemente zerlegen laffen:

		Clementar-Bestandtheile m3				
Zusamn 	Zusammensetzung		0	н	N	
CO,	17.990	8.995	17.990	_	_	
	2.175	-	2.175	_	_	
O, CO	82.832	41.416	41.416	! —	_	
CH.	0.863	0.432	<u> </u>	1.726	_	
Н,	36.737		<u> </u>	36.737	<del>-</del>	
$\frac{\mathbf{H_2}}{\mathbf{N_2}}$	204.680	-	_		204.68	
Summe	345.277	50.843	61.581	38.463	204.68	

Verbrennungsluft: Somit stammen 204.680 m² Stickstoff des Generatorgases aus der zugetretenen Berbrennungsluft (da der Stickstoff der Rohle nach unserer Annahme als Ammoniak in die Gase geht) und da diese 21 Vol. % Sauerstoff und 79 Bol. % Stickftoff enthält, mußten überhaupt an (trockener) Berbrennungsluft zugetreten sein

$$\frac{204.680 \times 100}{79} = 259.088 \, m^3$$

(bei 0° C. und 760 mm Barometerstand gemessen), welche (ba  $1\,m^3$  berselben 0·00703 kg Wasserdampf enthält)  $259\cdot088\times000703=1\cdot81\ kg$  Wasserdampf mit sich führen.

Somit enthält die zugetretene Berbrennungsluft:

Stickftoff...... 204.680 m³
Sauerstoff ..... 54.408 "
259.088 m³

und Wasserdampf .... 1.82 kg.

Bur Aufstellung ber chemischen Bilanz muß nun auf die Gewichtsverhältnisse übergegangen werden, was durch Multiplication der Volumzahlen mit dem Gewicht eines Kubikmeters erreicht wird. Man hat sonach:

#### Generatorgaje:

Kg.	C	0	н	N	Summe
	8·995 × 1·071948	17·990 × 1·4808			
CO2	9.64	25·78 2·175 × 1·4808	_	_	35.37
0,	41·416 × 1·071948	1·11 41·416 × 1·4508	_	_	1.11
co	41·44 0·432 × 1·071948	59-24	1·726 × 0·0896	_	103.68
CH4	0-47	_	0·16 86·787 × 0·0896	_	0.63
H ₂	<u> </u>	_	3·29		<b>3·2</b> 9
N,	_	_		257:200	257-20
Summe :	54.55	86.08	3.45	257.20	383.28

Bugetretene Berbrennungeluft:

#### 

#### Chemifche Bilang:

Ele:	Elementar-Zusammensehung							
mente kg	gegichtete Rohle	Roft= vergaste burchfall Roble*)		Berbren- nungs- luft	Summe ber beiben Borigen	Genera- torgas	Differenz	
C	69.83	15.28	54.55	_	54.55	54.55	_	
0	18.84	-	18.84	77-63**)	96.47	86.06	10.41	
Ħ	5.14	_	5.14	0.20***)	5.34	3.45	1.89	
N •	0.50	(0.40)	0.10	257.20	257.30	257.20	0.10****	
Asche	5.71	6.55		<u> </u>	_		_	

Der Aschengehalt ber vergichteten Kohle stellt sich pro 100 kg berselben auf 5·71 kg, während jener der entsprechenden Rostburchfall-Menge (nach Abzug des Stickstoffes) 655 kg beträgt. Es zeigt sich somit ein Ueberschuß von 6·55 — 5·71 = 0·84 kg, welche offenbar von der theilweisen Orydation des verbrennlichen Schwefels zu Schwefelsäure herrühren müssen.

Ist ber nicht slüchtige Antheil bes verbrennlichen Schwefels im Rostburchfalle als Sulfat (wahrscheinlich Fe  $SO_4$ ) vorhanden geblieben, so wiegt die im Rostburchfalle enthaltene Asche  $(6.55\ kg)$  in Bezug auf die Asche der gegichteten Kohle abzüglich des verbrennlichen Schwefels (5.71-0.58=5.13) um  $6.55-5.13=1.42\ kg$  zu viel, welche nach der obigen Annahme, dem Radikale  $SO_4$  (Sulphuryl) entsprechen und somit  $0.47\ kg$  Schwefel enthalten müssen, so daß in unserem Falle  $0.58-0.47=0.11\ kg$  Schwefel in die Gase gegangen wären.

In der vorigen Zusammenstellung ist alles chemisch gebundene und alles hygrostopische Wasser in seine Bestandtheile zerlegt worden.

^{*)} Incl. hygr. Waffer ber Roble.

^{**)} Incl. bem Sauerstoff bes Wasserbampses.
***) Aus bem Feuchtigkeitsgehalte ber Luft.

^{****)} Als Ammoniat vorhanden.

Die chemischen Borgange im Generator werben folgenbe n.

Im obersten Theile des Generators wird die Kohle ihr großtopisches Wasser verlieren, sie wird getrocknet werden; nmt dieselbe in die heißeren, tieseren Partien, so beginnt die ocene Destillation, als deren Producte Gase, Koke, Theer d Wasser auftreten werden; ein Theil der gebildeten Koke rd ober dem Roste verbrannt und liesert die, für vorer-

ihnte Vorgänge nöthige Wärme.

Unmittelbar über bem Roste findet die vollkommene Verennung des Kohlenstoffes zu Kohlensaure statt; die aufsteinde CO2 wird in den höheren Partien, in Berührung mit ühender Kohle größtentheils zu CO reducirt werden; ebenso ich sich annehmen, daß die Feuchtigkeit der Verbrennungsluft ter Vildung von CO und freiem Wasserstoff zerlegt wird; blich wird ein Theil des Sauerstoffes, wie schon erwähnt, r Bildung von Sulsaten dienen.

Da die Analyse der Generatorgase pro 100 kg Kohle l 1 kg freien Sauerstoff ausweist, derselbe jedoch weder von r Verbrennung ober dem Roste, noch von der trockenen estillation herrühren kann, muß man annehmen, daß derselbe n in den Generator eingetretener und an den Processen betheiligter Luft stammt.

Es entspricht demselben  $1.11 \times 3.33 = 3.70 \, kg$  Stickstoff b  $0.33 \, kg$  Wasserdamps. Somit haben wir an thatsächlich

1.11 - 76.71 la

Wirksamfeit getretener Verbrennungeluft:

@anaustass

Stickfoff 257.20 — 3.70 = 253.50 "		
$\mathfrak{Basser} = 1.49 $	1.32	OH
An Rostdurchfall: Zusammen 331.70 kg		
Rohlenstoff	15.28	
Asche der Roble (exel. verbrennt. Schwefel) In der Asche verbliebener verbrennt. Schwefel.	5·13 0·47	"
Bur Asche getretener Sauerstoff (Sulfatbilbung). Stickstoff	0·95 0·40	
	$\frac{25.53}{25.53}$	$\frac{"}{kg}$



Unter ber später zu besprechenben Annahme, daß bei be trocenen Deftillation nur CO und keine CO2 gebilbet werd, kommen wir zu folgenden Resultaten:

Der Wasserstoff und Sauerstoff ber Kohle, sowie theil weise auch der Stickstoff, gehen in die Gase. Hievon sind nach der Gasanalyse

0.16 kg Wafferstoff an O.47 " Kohlenstoff

und nach der Annahme, daß 1/6 des Stickstoffgehaltes ber Kohle als Ammoniak in die Gase gehe

0.02 kg Wasserstoff an 0.10 " Stickstoff

endlich:

0.01 kg Wasserstoff an 0.11 " Schwefel

gebunden.

Die Generatorgase enthalten nach der Analyse 3·29 kg freien Wasserstoff, wovon nach schon oben erwähntem 1·49:9=
—0·17 kg durch die Vorgänge ober dem Roste, d. i. durch Zerlegung des Wasserdampses der Verbrennungsluft geliesen wurden. Es bleiben somit 3·29—0·17=3·12 kg Wasserstoff, welche von der trockenen Destillation stammen.

Der Rest bes Wasserstoffes der Kohle, nämlich  $5\cdot 14 - (0\cdot 16 + 0\cdot 01 + 0\cdot 02 + 3\cdot 12) = 5\cdot 14 - 3\cdot 31 = 1\cdot 83\,kg$  wird mit  $8\times 1\cdot 83 = 14\cdot 64\,kg$  Sauerstoff zu Wasser verbunden sein, während der Rest des Sauerstoffes der Kohle, nämlich  $18\cdot 84 - 14\cdot 64 = 4\cdot 20\,kg$  nach dem oben Gesagten mit  $3\cdot 15\,kg$  Kohlenstoff CO gegeben haben muß.

Somit laffen fich die chemischen Borgange im Generator in nachfolgender Weise zergliedern:

72.21 kg

Vorgänge im oberen Theile bes Generators: 100 kg vergichteter Kohlen geben:

 $7.25 \ kg$  Wasserbampf 92.75 " trodene Kohle  $100.00 \ kg$ 

Borgänge im mittleren Theile des Generators:
(Trodene Defillation.)

92·75 kg	<b> </b>		g e	Бе	n:			
trodene Roble	O.X.	Generator : Gafe:						
enthalten	Rote	H ₂ O	co	CH ₄	NH _s	SH ₂	H ₂	
Ujche	5.13	_		_	_	_		
Rohlenftoff	69.83	_	3.15	0.47	<b></b> .	. —	_	
Stickstoff "	0.20		_	_	0.10			
Schwefel	0.58		<b>—</b>		-	0.11	l —	
hem. geb. H	4.33	1.02	_	0.16	0.02	0 01	3 12	
Baffer (0	12.38	8.16	4.20					
Summe	92.75	9.18	7:35	0.68	0.12	0.12	3.12	

An den chemischen Borgangen im Generator unbetheiligte Luft:

(Dieselbe kann wohl theilweise durch Undichtheiten im zuerwerk eingetreten sein, doch läßt das Berhältnis zwischen vorhandenen Kohlensäure und dem durch trockene Destillang gebildeten CO, nämlich  $\frac{{\rm CO}_3}{{\rm CO}} = \frac{35\cdot37}{7\cdot35}$ , darauf schließen, der größte Theil derselben unter dem Roste seinen Zutritt id, aber nicht zur Wirksamkeit gelangte.)

## d) Vorgange ober bem Rofte:

Be=			9	וע	g e	<b>в</b>	n:		burdfall catoring
ftandtheile kg	Rofe	Buft	Summe	Rofte ducchfall	CO2	co	н	N	In. Gener
OVE	5.10		F.10	F.10	1		1		
Alche	5.13	_	5.18		l <del>-</del>			-	-
C	66 [.] 21		66.21	15.58	9.64	41.29	—	_	-
N	0.40	253.50	253.90	0.40	l —	_	—	253.50	<b>-</b> -
S	0.47	!	0.47	0.47	l —	_	l —		-
Ηì		0.17	0.17	_		l —	0.17	_	-
chem. H						;			ŀ
Baffer (0	—	78.03	78.08	0.95	<b>2</b> 5·73	55.04	_	l — :	3.69
Summe	72.21	331.70	403-91	22.23	35.37	96.33	0.17	253.50	3.69
Sauerstoffm	ienge	in Ge	nerato	rgasei	n uni	Ro	ft=		

Rostdurchsall ..... 3.67 kg. Hieraus ergibt sich die Zusammensetzung der Generatorgase wie folgt:

gaje	tote lordr:						
•	Rohlensäure					. 35·37 kg	
	Rohlenoryd					103.68 "	
	Methan					0.63 "	
	Wasserstoff					3.29 "	
	Ammoniat					0.12 "	
	Schwefelwasserstoff					0.12 "	
	Stickstoff					253·50 "	
	Unbetheiligte Luft					4.81 "	
	Wasser					16.76	

Summe . . . 418·28 kg
Die obige Sauerstoffdifferenz von 3·67 kg repräsentint ben totalen Versuchssehler, welcher — bezogen auf die Gesammtgasmenge — 0·87 Gew. % ausmacht. Derselbe läft sich ebenso, wie bei dem vorigen Heizversuchen motiviren. Daß übrigens der Gesammtsehler größer als bei dem

Daß übrigens der Gesammtsehler größer als bei dem vorigen Heizversuchen ausfiel, dürfte darin zu suchen sein, daß entweder die Durchschnittsprobe des Rostburchsalles nicht ganz

richtig war, ober bağ bie Busammensetzung ber Rohlen nicht ganz mit ben zu Grunde gelegten älteren Analhsen von F. Schwackhöfer übereinstimmt. Für lettere Ansicht spricht auch die geringe Uebereinstimmung zwischen den hier ermittelten und den Schwackhöfer'schen Aschengehalten.

Bärmevertheilung.

Bur Bereinsachung ber Rechnungen werben, soweit sie vorliegen, die Bolumzahlen benützt, und wird nur, wo diese sehlen, auf die Gewichtsmengen übergegangen.

I. Barmeprobuction: 1. Durch chemische Processe im Generator erzeugte Bärme: a) burch Rohlensäure-Bilbung:  $17.990 \ m^3 \times 3007 \ \text{Cal.} \ \dots \ 54.095.9 \ \text{Cal.}$ b) durch Rohlenorndbildung:  $82.832 \text{ m}^3 \times 1325.5 \text{ Cal}: \dots 109.793.8$ c) durch Methanbildung:  $0.863 \, m^3 \times 982.5 \, \text{Cal}$ : . . . . 847.9 d) durch Ammoniakbildung:  $0.02 \ kg \times 3963$ 26.4 e) durch Schwefelmafferstoffbilbung:  $0.01 \ kg \times 4510$ 22.6f) aus dem Wafferstoffe der Rohle gebildetes Wasser: 1.02 × 34462 = 35 151.2 Summe . . . . 199 937.8 Cal. 2. durch die Rohle zugeführte Wärme:  $9.11^{\circ} \times 0.221 \times 100 (kg) = ...$ 201.3 3. durch die Luft zugeführte Barme:  $9.11 \times 0.3075 \times 259.088 \ (m^3) =$ 725.8 4. durch ben Waffergehalt der Luft zugeführte Wärme:  $1.82 \times [(9.11 \times 0.481) + 536.5] =$ 980.4 Gesammte producirte Barme 201845:3 Cal. II. Barmeverlufte:

1. Wärmeentgang burch ben etwa 500° C. warmen Rostburchfall: 500 × 0.221 × 22.23 = . . . . . . . 2 456.4 Cal.

```
2. durch die Generatorgase entführte Wärme:
CO:
       17.980 \times 0.4266 = 7.675
CO:
       82.832 \times 0.3034 = 25.129
CH4:
        0.863 \times 0.4243 = 0.366
O2:
        2.175 \times 0.3121 = 0.679
No:
      204.680 \times 0.3066 = 62.745
H2:
       36.737 \times 0.3051 = 11.207
NH_3: (kq)0.12 \times 0.508 = 0.061
        0.12 \times 0.243 = 0.029
H<sub>3</sub>S:
                          107.891 \times 282.37^{\circ} = 30.465.2 \text{ Gal.}
3. Barmeentgang burch ben Baffergehalt
         ber Gafe:
     16.76(kg) \times [536.5 + (282.37^{\circ} \times 0.481)] \dots 11.268.1
4. Durch Baffergersegung: 0.17(kg) × 34462 = 5.858.5
           Gefammte verlorene Barme 50.048.2 Cal.
5. Strahlungsverluft und Vergasungswärme ber Roble:
   Gesammte producirte Barme . . . . 201.845.3 Cal.
   Gesammte verlorene Barme . . . . .
                                               50.048.2
   Strahlungsverluft und Bergafungswärme
       ber Rohle im Generator: . . . . . 151.797.1 Cal.
     Die Bergafungswärme ber Roble läßt fich bei biefem
Beigversuche nicht berechnen, ba, wie schon erwähnt, die Bu-
fammensehung ber verwendeten Roble nicht mehr genau genug mit
ben benütten älteren Analysen von Schwachöfer übereinstimmt.
             III. Nicht producirte Wärme:
1. Barmeleiftungefähigkeit ber Generatorgafe:
CO_3tt CO_2 = 82.832 (m^3) \times 3007 = ... 249.075.8 (al.
CH_{4311} CO_{3} \text{ u. } H_{2}O = 0.63(kg) \times 13063 = 8.229.7
H_2 \text{ au } H_2 O = 3.29(kg) \times 34462 = \dots 113.380.0
H_2S_{311} H_2O_{11}.SO_2 = 0.01 \times 34462 +
    +0.11 \times 2500 - \frac{0.01 \times 4510}{2} =
                                                 597.1 "
                                             371.282.6 Cal.
2. Durch unverbrannte Rohle des Roft-
      durchfalles verlorene Barme :
      15.28(kg) \times 8080 = \dots 122.362.4
Gefammte nicht producirte Barme = 493 6450 Cal.
```

Wärmeproduction und nicht=	Einzeln	ų,	Busammen	nəı	Wärmeverlufte und nicht	Einzeln	=	Zusammen	nen
eme	Calorien %		Calorien	%	trme	Calorien	%	Calorien	%
I. Wärmepro=					II. Wärmever luste				
buction					1. Warmeentgang b.				
1. Durch chemische		1			den Rostdurchfall .	2456.4	0.32		
Strocelle	199937.8 28.14	28.14			2. Yurch die Genes				
Ouft moefiihrt		0.98	1907.5 0.98 201845.3		arrhinia alpitorit	30465-2	4.38		
	١				3. Märmeentaana d.				
III. Richtprobu-					ben Baffergebalt ber				
cirte Marme					Gafe.	11268.1	1.62		-
1 Durch unnerhrannte					4. Durch Bafferzer-				
Rohle hea Profithirms					febung	5858.5	0.84		
de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la	122362.4 17.60	17.60		,	5. Strahlungsverluft				
Märmeleiffunds					und Bergafungs-				
fähigteit ber Gafe . 371282.6 53.38 493645.0 70.98	371282.6	53.38	493645.0	20.98	wärme	151797.1	21.33	151797.1 21.33 201845.3	20.62
Total:		ŀ	695490-3 100-00	100.00	III. Richtprobu-				
	•								
					Durch unverbrannte				
					Roble bes Roftburch				
				•	falles	•	•	122362.4 17.60	17.60
								324207-7 46-62	46.62
					Wärmegewinn	•	•	371282.6 58.38	58.38
					S. A. A. A.			605 400.9 400.00	00.00

Eine einfache Überlegung zeigt, bag bie hauptfächlichsten Quellen von Wärmeverluften die folgenden find: 1. Barmeverlufte burch Leitung und Strah: lung: biefelben betragen bei bem Versuche auf p 197..... 94890.7 Calorien vorstehenden Bersuche (allerdings incl. ber Bergasungswärme von rund wogegen jedoch nicht viel zu machen ift. 2. Verlufte durch unverbrannte Roble im Roftburchfalle, welche: beim ersten Beispiele ..... 15.67 kg C. zweiten " ...... 15.28 " C. betragen. Wären diefelben zu Rohlenoryd verbrannt worben, fo ware bie Barme im Generator gestiegen " zweiten Berbrennung hatte mehr betragen bei Bersuch I um ...... 87842.7 Calorien H , ..... 86377·1 Um berartige Verlufte zu vermeiben, mußten die Roblenstude baburch der Einwirkung des Sauerstoffes juganglich erhalten bleiben, daß die fie einhüllende Afchenschichte durch Berichladung berfelben entfernt wird, und überdies mußte bie Bildung von todten Räumen, in welchen die Roble unausge-

3. Berlufte burch Rohlenfäurebilbung im Generator.

Bermenbung bes Roftburchfalles rentabler ift.

nützt liegen bleibt, indem die Verbrennungsluft dieselben nicht ober doch nur sehr unvollkommen durchströmt (und die am unteren Theile von Treppenrosten leicht entstehen können) möglichst vermieden werden. Allerdings kann nur eine specielle Calculation entscheiden, ob dies ober eine anderweitige

Die durch trockene Destillation gebilbeten Gase enthielten pro 100 kg Kohle

Versuche I 13.23 kg Kohlenoryd
"II
Iten: m 1. Bersuch 24:08 kg
m 1. verjud 24'08 kg
2. "
Durch die trocene Destillation wird nun allerdings nicht
ein CO, sondern auch CO, gebilbet, doch beträgt das Bolum letzteren selten mehr als die Hälfte des Kohlenorydvolums.
mmt man übrigens sogar an, daß dem Bolumen nach bei
trockenen Destillation ebenso viel Kohlensäure als Kohlens
ib gebildet worden sei, so bleiben noch immer
Reriuch I ca 16:0 kg CO.
Bersuch I       ca 16.0 kg CO2         " II       31.7 " CO2
iche burch Berbrennung ober bem Rofte entftanden und
iterhin nicht mehr zu Rohlenoryd reducirt wurden. Wäre
ß ber Fall gewesen, so ware ber Kohlenorybgehalt ber
ise gemachsen
Versuch I um
" II " $\cdots \sim 43.6 \ kg$
b hierdurch die Wärmeproductionsfähigkeit ber Generator-
je gestiegen
m 1. Bersuche um
2. " "
Im Busammenhange mit diesem Rohlenfäureüberschuffe
den Generatorgafen fteht das Auftreten von freiem Sauer-
ffe — also von Luft, welche sich an ben chemischen Bor- igen im Generator gar nicht betheiligte — in benselben,
folgen im Generator gut majt vergenigte — in venjerven,
: folgende Zahlen zeigen rsuch I: 3.91 kg unbetheiligte trockene Luft
IT 4.04
" 11: 4'81 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Diefe beiben Erscheinungen können nämlich offenbar nur in auftreten, wenn bie Schütthöhe ber Rohlen im Generator
nieder oder die Amischenräume amischen den einzelnen
hlenstücken zu groß sind, so daß Luft oder die unmittelbar
nieder oder die Zwischenräume zwischen den einzelnen hlenstücken zu groß sind, so daß Luft oder die unmittelbar er dem Roste gebildete Kohlensäure die Kohlenschicht passiren
nen, ohne chemisch auf dieselbe einzuwirken.

#### IV. Capitel.

#### Flammöfen.

Als Beispiel für die Anstellung von Heizversuchen bei Flammöfen mählen wir einen möglichst complicirten Fall, nämlich einen Heizversuch bei einem Siemen 8 = Martin Dfen, welcher mit den Gasen beheizt wurde, auf welche sich ber Generator-Heizversuch bes vorigen Capitels bezieht.

#### a) Allgemeines

Der Einsatz betrug 46.85 q; bas Ausbringen 45.80 q; an Schlacke wurden 580 kg erhalten.

Pro 100 kg im Generator chargirter Rohle wurden baher a) vergichtet:

$$\frac{4685 \times 100}{3214} = 145.78 \ kg$$

β) gewonnen:

an Stahl: 
$$\frac{4580 \times 100}{3214} = 142.50 \ kg$$

an Schlade: 
$$\frac{580 \times 100}{3214} = 18.04$$
 ,

Die Busammensetzung ber Effengaffe mar folgende:

Zusam= mensehung	7h — m his 7h 15 m a.m		11 h — ma.m bis1 h — p.m		Mittel
, E	1 h	₽ h	∯ h	ş h	
CO2	12.3	12.4	11.4	11.3	11.78
	5.3	5.1	6.1	6.0	5.67
N ₂	82.4	82.5	82.5	82.7	82.55
Sma.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00

welche sich wie folgt in ihre Elementarbestandtheile zerlegen:

Fsengase	Rohlenstoff	Sauerstoff	Stidstoff	Summa
hlensäure auerstoff tiästoff	5·89 — —	11·78 5·67	  82·55	11.78 5.67 82.55
Summe	5.89	17:45	82.55	100.00

Der Einsat pro 100 kg Kohlen (145.78 kg) enthielt:

Rohlenstoff .... 1.98 kg Silicium ..... 0.91 " Wangan ..... 3.00 "

hieraus erzeugte Stahl (142.50 kg) enthielt:

Kohlenstoff .... 0.52 kg Silicium ..... 0.34 " Mangan .... 1.05 "

erschwanden somit aus bem Ginfate:

Rohlenstoff ... 1·46 kg Silicium ... 0·57 " 3·98 kg Mangan ... 1·95 "

In die Essengase gingen pro 100 kg en aus der Beschickung 1.46 kg, oder, weil hypothetisches Kohlenstoffgas (bei 0° C. 760 mm Barometerstand), 1.071948 kg en,

 $1.46:1.071948 = 1.362 m^{8} C$ 

Generatorgase liefern (nach ben vorigen Capiteln)

us sich die Menge der Bestandtheile des trockenen Essen; pro 100 kg gegichteter Kohle ergibt zu:

Effengase	Rohlenftoff	Sauerstoff	Stidstoff	Summa
- Ollengale	Я	ubitmet	er	
Rohlensäure Sauerstoff Stickstoff	52·21 —	104·41 50·25 —		104·41 50·25 713 67
Summe	52.21	154.66	713.67	868-33

	C	0	Н	N
		Rubit	meter	
Die Generatrogase brachten mit Die Essengase enthalten	50·84 52·20	61·58 1 <b>54</b> ·66	38·46 —	204·68 713·67
R est	1.36	93.08	-38.46	508-99
benöthigte Berbrennungsluft (troden)	-	135.30	. –	508-99
Rest gebildetes Waffer	1.86	-42·22 19·23	-38·46 38·46	_
Rest Die zu verschladenden Silicium-, Gisen= und Mangan=Mengen benöthigen:  \$ \times 0.67 = 0.66 kg O \$ \times 1.95 = 0.56 " \$ \times 5.43 = 1.21 " zusammen 2.42 " oder 2.42 \times 1.4303 =	1.36	22·99		
Reft Aus bem Ginfate entstand noch	1.36	—19·53	-	_
an Rohlenfäure	1.36	2.72	_	
Rest	<u> </u>	-16.81	_	-

•
Von dem obigen Sauerstoffmanco von 16.81 m³ sind noch in Abzug zu bringen:
zur Verbrennung des Schwesclivasserstoffes
$0.11 + 0.08 = 0.19 \ kg$
zur Verbrennung bes Wasserstoffes im
diffociirten Ammoniat 0.16 "
0.35  kg
ober 0.35: 1.4303 0.25 m ³
Heft
jowie der Sauerstoffüberschuß in den Generator-
$3.69:1.4303 = \dots 2.58 m^3$
so baß sich ber Sauerstoffabgang in ben Gasen auf 13.98 m3
reducirt.
Dieses Manco rührt wahrscheinlich wenigstens theilweise
daher, daß die Luft im Hüttenraume weniger als 21 Bolum % Sauerstoff enthält. Zieht man diese 13.98 m3 von den oben
gegebenen 128.30 m³ Sauerstoff ab, so enthielte die Luft
des Hüttenraumes:
114.32 m3 Sauerstoff und
508.99 " Stidstoff
zusammen 623·31 m3
Die volumprocentische Zusammensetzung berselben wurde
fonach sein: 18:34 Bol. % Sauerstoff und
81.66 " " Etictftoff
100.00
Berechnung bes Baffergehaltes ber Effengafe:
Rach den Beobachtungen hatte die Verbrennungsluft im
Mittel eine Temperatur von 12·3° R. = 15·4° C. und einen
Feuchtigkeitsgehalt von 56.5 %.
Bei 15.40 C. enthält 1 m3 mit Wafferdampf gesättigter
0.4.400.14.400.000.000.000.000.000.000.0

Luft  $13.0 + \frac{4}{10} \times 0.7 = 13.28$  Gramme Wasserdampf also

während des Versuches  $\frac{13.28\times56.5}{100}$  = 7.50 Gramme Wasserbampf.

Digitized by Google

Somit enthält bie Berbrennungsluft

$$\frac{644\cdot29\times7\cdot5}{1000}=4\cdot83$$
 kg Bafferbampf

Die Generatorgase brachten mit .... 16.76 " burch Berbrennung ber Generatorgase entstehen:

$$9 (0.17 + 0.16 + 0.02 + 0.01 + 3.12) =$$
  
=  $9 \times 3.48 = \dots 31.32$ 

Waffergehalt ber Effengafe...... 52.91 kg Wafferbampf.

Mittlere Temperatur der Generatorgase beim Eintritt in die Regeneratoren = 164·16° C.

Mittlere Temperatur ber Effengase = 360° C.

Schreiten wir nun zur Zusammenstellung aller oben berechneten Daten, so erhalten wir nach Umrechnung ber Bolumzahlen in Rilogramme bie nachfolgende

Chemische Bilang bes Siemens. Martinofens.

	In den	In den Ofen wurden eingebracht	rben eing	gebracht	-ina		Dem D	Dem Ofen wurden entnommen	en ent	nommen	€u
Stoffe in kg	Generas tor:Gas	Genera: Berbren: tor:Gas nungs: luft	Einfat	Summe	pen period Yellung Bon ber	Summe	Effen. gafe	Stahl	sboldS	Summe	Differe
i i			00.4	0.00		0.00	400			,	
Roglentoff	54.55	1	1.98	26.23	١	26.23	(, 96.99	0.61	I	26.93	10.04
Sauerftoff	80.98	193.52 ¹ )	i	279.60	1	279.60	218.18 3)	ı	2.43	220.60	+59.00
Bafferftoff	3.46	1	ı	3.46	1	3.46	1	1	ı	ı	+ 3.46
Stid for	257.20	639.60 %	I	896.80	1	896.80	(608.968	١	1	896.80	l
Ammoniat	0.12	1	l	0.12	١	0.12	0.12	i	I	0.12	1
Gifen		1	139.89 3)	139.89	1	139.89	1	140.20	4.22	144.72	-4.837)
Mangan	1	ı	3.00	3.00	I	3.00	1	1.05	1.95	3:00	1
Silicium	1	1	0.91	0.91	١	0.91	١	0.34	0.67	0.91	l
Riefelfäure		1	ı	1	8.52	8.25	1	i	8.52	8.25	I
Raff, Thonerbe 2c.		ı	١	1	0.36	0.36	1	ı	0.36	0.36	ı
Baffer Baffer	16.76	4.83	l	21.59	1	21.59	52-91	١	I	52.91	-31.32
Schwefel	0.11	1	1	0.11	1	0.11	0.11	1	1	0.11	١
Summe	418.28	837.95	145.78	1402.01	88.88	1410.89	1224.08	142-50	18-04	18-04 1384-62	26.278)

Unter der Annahme, daß der Einsaß nur aus Eisen, Kohlenstoff, Silicium und Mangan besteht.  $52 \cdot 21 \times 1 \cdot 071948$ 154.66 × 1·4303. X 66.809

1.2566. 1.4303.

 $713.67 \times 1.2566$ .

?) Die Differen, rührt von Ungenauigkeiten im Einwägen des Sinsahes und der Erzeugung her.

8) Dieser Jehler reducitt sich nöch weiter, da ja die ausgewiesenen 3:46 kg Wassersself mit 8  $\times$  3:46 == 27:68 kg Sauerschoff zu 31:14 kg Wasser verdunden sein müssen, auf den Gesammtsehler von 26:27 — 27:68 = -1.41 kg oder 0:099 % der totasen in Betracht kommenden Naterialmengen.

342 Berechnung ber Barmevertheilung im Siemen Martinofen a) Bärmeproduction. 1. Bon außen zugeführten Barme: a) von den Generatorgasen durch deren Temperatur p geführte Barme:  $(m^3)$ CO₂:  $17.990 \times 0.4266 = 7.675$  $82.832 \times 0.3034 = 25.129$ co:CH₄:  $0.863 \times 0.4243 = 0.366$  $O_2$ :  $2.175 \times 0.3121 = 0.679$  $N_2$ :  $204.680 \times 0.3066 = 62.745$  $H_2$ :  $36.737 \times 0.3051 = 11.207$ (kg) $0.12 \times 0.508 = 0.061$ NH.:  $0.12 \times 0.243 = 0.029$ H₂S:  $107.891 \times 164.16 = 19034.2 \text{ Gal}.$ b) Von der Verbrennungsluft durch beren Temperatur zugeführte Barme:  $833.12 \times 0.238 \times 15.4 = 3053.5$ Waffergehalt berfelben :  $4.83 \times [536.5 + 15.4 \times 0.481] = \dots 2627.1 \quad 5.680.6$ c) Durch ben Einfat mitgebrachte Barme 10 676.6 " 35 391.4 Cal. 2. Durch die vollständige Verbrennung ber Generatorgase producirte Barme (nach ber Wärmebilang bes Gasgenerators) ...... 371 282.6 " 3. Durch Oxybation eines Theiles bes Einfages gebildete Barmemengen: (Cal) (kg) $\mathbf{C}$ :  $Mn: \dots 1.95 \times 1693 = 3301.35$ Fe:  $............4.22 \times 1258 = 5308.76 21334.8$ Gesammte Barmeproduction ..... 428 008.8 Cal-

#### β. Bärmeentgang:

1. Durch bie Temperatur ber Effengase entführte Wärme:

0.00, 0.00 (spec. 28. 28. Cap. 0.00, 0.00) 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0

 $279.045 \times 360^{\circ} = 100456.2$  Cal.

 $52.91 [536.5 + 360 \times 0.481] = \dots 37.550.2$  " 138.006.4 Cal.

Durch Stahl und Schlade bem Ofen ent-

 $142.50 \times 312 = 44.460.0$  Cal.  $18.04 \times 560 = 10.102.4$ 

54 562 4

Summe 192 568.8 Cal.

Daher:

4. Wärmeverluft burch Leitung und Strahlung :

 $428\,008.8 - 192\,568.8 = \dots 235\,440.0\,$  Cal.

I. Wärmeproduction		1. Bon Angen jugeführte Märme: a) Von ben Generator- gafen burch beren Tempe- ratur mitgeführte Wärme	peratur mitgeführte Warme for Durch ben Einfag	2. Durch bie bollftänbige Berbrennung ber Genera-	iorgase producirte Wärme 3. burch Ophdation von	Gefaninte Barmepro-	buction
Einzeln	Cal.	19031-2	5680-6	1067606			
ein	n/a	4.44	1.34	2.49			
Sujammen	Cat			35391.4	371282-6	21334.8	428008:8 100:00
manen	0/0			8:27	86.74	4.99	100.00
II. Wärmever-	9	Durch bie Tempe. ratur ber Effengaffe ent- flihrte Wärme     In Folge unvoll- fländiger Berbrennung	probicitte Wärme 3. Durch Stahl und Schlade bem Dien ent-	4. Wärme=Berinfte burch Leitung und Straft=	Bung	/	Totale Wärmeberwen- bung
Ginzeln	Cal.						
E.	0/0						
Bufammen	Cal.	138006.4 32.24	E	54562.4	2354 (0-0		428008·0 100·00
me	1/0	60	1	12.75	55.01	1	100

Digitized by Google

Bur Vervollständigung des vorstehenden Heizversuches ge noch die Berechnung des Wärmeverlustes in der Gasung vom Generator zum Siemens-Martinofen mitgetheilt chen:

## Gasmenge in kg = 418.28

 $16.76 [536.5 + 118.21 \times 0.481] = 9945.3$  "

Total = 22699.1 Cal.

Bezüglich des Einflusses, welchen Siemen &' Princip der ien Flammenführung auf die Wärmevertheilung bei derigen Defen ausübt, muß auf H. v. Jüptner und Fr. 1 dt: "chemisch-calorische Studien über Generatoren und irtinösen" verwiesen werden, welche auch eine Reihe hierher öriger Heizversuche im Detail ausgeführt enthalten.

#### V. Capitel.

#### Schachtöfen.

Hier sind zwei Kategorien von Schachtöfen principiell zu terscheiden: Schachtöfen, bei welchen das Brennmaterial rezirende chemische Wirkungen auf die übrige Beschickung ausem soll, und solche, wo dies nicht der Fall ist. Während n bei letzteren bestrebt ist, möglichst nur CO2 und wenig CO erhalten, geht bei Ersteren das Bestreben dahin gerade gekehrt über den Formen möglichst nur CO3 u erzeugen, sches — reducirend wirkend — sich zu CO3 orydirt, eine hmalige Reduction der so gebildeten CO2 unter C2Aufzme jedoch zu vermeiden.

Wir führen im Folgenden ein Beispiel für einen Heizversuch bei einem Hochofen — die Aufstellung einer sogenannten "Hochofenbilanz" als den complicirtesten hierher gehörigen Kall an:

## Sochofen:Bilang.*)

#### A. Bersuchs = Daten:

In der Untersuchungswoche wurden vergichtet: Erz 2496 q, Wascheisen 60 q, Kalkstein 261 q, Holzkosse 1064-8 q; gewonnen: Roheisen 1146 q, Schlade 646 q, Sichtstaub (trocken)  $32^{\circ}75$  q, Wascheisen 60 q. Windtemperatur (im Mittel) =  $350^{\circ}$  C. Windpressung (im Mittel) gleich 60 m Wassersüule. Düsenweite = 55 m. Temperatur der Gichtgase (Mittel) =  $127^{\circ}$  C. Feuchtigkeitsgehalt des Windes (im Mittel) = 0.87 Gew. Proc. Lufttemperatur (im Mittel) =  $1.7^{\circ}$  C. Barometerstand (im Mittel) =  $1.7^{\circ}$  C. Barometerstand (im Mittel) =  $1.7^{\circ}$  C.

Dben angeführte Materialien hatten folgende Bufammen:

setzung:			J	•
Bestandtheile Erz	. Ralfftein.	Schlacke. G	ichtstaub.	Holzkohle.
Rali —	_ · <del></del>	<del>-</del> 1	0.85	10.10
Natron —		<b>—∫</b>	0 00	(0∙06
Ralt O	9 <b>2</b> 54.08	26.25	6.32	0.79
Magnesia 4.	7 <b>2</b> 0.60	16.07	3.39	0.17
Eisenorydul . 20.	27 —	5.56	16.59	_
Eisenoryd 41.	18 —		40.50	0,01
Thonerde 2.	11 0·16	7.07	2.95	-
	80 —	3.89	2.98	
	076 —	0.13	0.06	_
Rieselfäure 12	85 0.44	39.99	13.75	0.47
Schwefelsäure O	<b>288 0.03</b>	1.04	0.30	0.03
Phosphorfäure . O	228 0.03	0.007	0.072	0.02
Rohlenfäure 2.	32 43.15		6.79	0.63
Wasser 12.	50 1.58			10.25
Rohlenstoff —			4.75	86.25
Stickstoff —				052
disp. Wasserstoff -	•			1.01
Summe 100·0	062 100 07	100.007	99.872	100.34

^{*)} Chemiter-Zeitung 1885, p. 888.

							R	oh= (u. I	Basch=) Eisen
Gifen								91.761	Broc.
Rohlenstoff,	g	ebi	uni	ber	ı.			0.892	" }3 692
Graphit .	. `							2.800	3'692
Silicium .							•	1.800	**
Schwefel .								0 018	*
Phosphor			•			•		0.042	n
Mangan .								2.650	**
Rupfer								0.032	•
						•		100.000	Broc.

## Durchschnittliche Busammensetzung ber Gichtgase:

B. Umrechnung auf 100 M.: Ctr. Robeifen.

## Auf 100 q erzeugtes Robeisen wurden vergichtet:

Erz = 
$$\frac{100 \times 2496}{1146} = 216 \cdot 18 \ q$$
Ralkstein =  $\frac{100 \times 261}{1146} = 22.77 \ q$ 
Rohle =  $\frac{100 \times 1074 \cdot 8}{1146} = 93.78 \ q$ 
Bascheisen =  $\frac{100 \times 60}{1146} = 5.23 \ q$ 
 $\frac{337.96}{96} \frac{q}{q}$ 

Auf 
$$100~q$$
 erzeugtes Roheisen wurden gewonnen:  
Roheisen  $=100\cdot00~q$   
Wascheisen  $=\frac{100\times60}{1146}=5\cdot23~q$   
Schlacke  $=\frac{100\times646}{1146}=56\cdot40~q$   
Sichtstaub  $=\frac{100\times32\cdot75}{1146}=\frac{2\cdot85~q}{164\cdot48~q}$ 

Mithin sind pro 100~q erzeugten Roheisens aus ber Beschickung in die Gichtgase eingetreten 337.96-164.48=173.48~q.

Pro 100 g erzeugten Robeisens wurden (nach Abzug

des Wascheisens) vergichtet:

Bestandtheile.	Erz.	Ralkstein.	Holzkohle.	Summe.
•	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{q}$	q
Rali			0.097	0.097
Natron			0.056	0.056
Ralf	1.981	12:314	0.739	15.034
Magnesia	10.198	0.137	0.158	10.443
Eisenorydul	43.765			43.765
Eisenoryd	88.925		0.004	88 <b>·9</b> 29
Thonerde	4.562	0.036		4.598
Maganoryduloryd.	6.046			6.046
Rupferoryd	0.124			0.124
Rieselfäure	27.677	0.100	0.070	27.847
Schwefelfäure	0.623	0.007	0.026	0.656
Phosphorsäure	0.061	0.007	0.049	0.117
Rohlensäure	5.010	9.824	0.656	15.471
Wasser	26.984	0.360	0.581	36.925
Rohlenstoff			80.624	80.624
Stickstoff			0.487	0.487
disponibler Bafferfto	ff —		0.947	0.947
Summe	215.956	22.786	93.474	332.216

Hierzu Wascheisen wie oben 5.230

Summe 337.446

Digitized by Google

Gewonnen wurden: Roheisen 100.000 g	2
Wascheisen 5.230 g	
Summe 105·230 g	1
Hiervon ab bas aufgegichtete Bascheisen 5.230 g	7
	7
Welches enthält: Eisen 91.761	7
Rohlenstoff 3.692 g	
Silicium 1.800 g	
Schwefel 0.018 g	2
Phosphor 0.042 g	7
	q
Kupfer 0.037	q
100.000	q

Berbem wurden (pro 100 q erzeugtem Robeisen) gewonnen:

Bestandtheile.	Schlacke. C	dichtstaub.	Summe.
li tron	· <u>-</u> }	0.024	0.024
ſŧ	. 14.801	0.181	14.982
ignesia enorydul	. 9·061 . 3·121	$0.112 \\ 0.472$	9·173 3·593
enoryd onerde	. — . 3·986	0 [.] 154 0 [.] 084	1·151 1·070
inganorybuloryb.	2·193¹) . 0·063	0.090 0.002	2·283 0·075
pferoryd	22.547	0.391	22.938
hwefelsäure	$0.0586^{2}$ 0.004	0·009 0·002	0·595 0· <b>0</b> 06
hlensäure hlenstoff	. –	0·194 0·135	0·194 0·135
Sum	ne 56·372	2.850	59.222
ierzu das produci	แต่ อเบ๋นะ แแบ	Summe	164.452

¹⁾ Als Oxydul vorhanden, daher gehören hierzu  $0,164\ q$  Sauerstoff,  ${
m Mn_3O_4}$  zu geben.
2) Theilweise als Schwesel (im Schweselcalcium) vorhanden.

## C. Berechnung ber Bufammenfegung ber Gichtgafe.

Bestanbtheile."	Pro 100 q erzeugtem Robeisen vergichtet M.=Ctr.1)	Davon erscheinen in Schlade u. Gichtftaub MEtr.	Berhleiben f. Robeifen und Gichtgafe M.=Ctr.
Rali	. 0.097	0.0242)	JO:097
Natron	0.056	0 024 )	∖0∙032
Ralf	. 15.034	14.982	0.052
Magnesia	. 10.493	9.173	1.320
Eisenorydul .	43.765	3.593	40.172
Eisenoryd	. 88.929	1.154	87:775
Thonerde	. 4.598	4.070	0.528
Manganoxydul	orno 6.046	2.283	$3.723^{3}$ )
Kupferoryd .	. 0.124	0.075	0.049
Rieselsäure .	. 27.847	22.938	<b>4</b> ·909
Schwefelsäure	. 0.656	0.595	$0.061^{3}$ )
Phosphorfäure	. 0.117	0.006	0.111
Rohlenfäure .	. 15.471	0.194	15.277
Wasser	. 36.925		36.925
Rohlenstoff .	. 80.624	0.135	80.489
Stictstoff	. 0.487		0.487
disp. Wassersto	off 0.947		0.947
Sumi	ne 332·216	59.222	272.994

Bon bem gebilbeten Robeifen waren in ber Beschidung verbunben:	mit Sauerstoff zu q q
61·443 q \ 30·318 q \ 91·761 q Eisen	{26.332 87.775 Fe ₂ O ₃ 8.663 38.981 FeO
$3.692$ $\hat{q}$ Rohlenstoff $1.800$ $\hat{q}$ Silicium	3.692 C 3.857 SiO ₃
$0.016$ $ar{q}$ Schwefel	0.027 0.045 SO ₃
$0.042$ $\overline{q}$ Phosphor $2.650$ $q$ Wlangan	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
0:037 q Kupfer	0 009 0.046 CuO
$99.998 \ q \dots \dots$	38.170 138.170

¹⁾ Syclufive Bafceisen.
2) Diese Bahl wird im Folgenben, ihrer Rleinheit wegen, einfach als Natron berechnet.

³⁾ Siehe Unmertungen bei ber porigen Tabelle.

#### Bieht man dies von obigem Refte ab, fo bleibt

Beftandtheile. Reft	aus ber	hiervon entfallen auf		
vorigen	Tabelle.	bas Roheifen.	die Gichtgase.	
Rali	0.097		0.097	
Natron	0.032		0.032	
Ralt	0.052		0.052	
Magnesia	1.320		1.320	
Fisenorydul 4	0.172	38.981	1.191	
Eisenoryd 8	7.775	87.775		
Thonerde	0.528	-	0.528	
Manganoxybuloxyb .	3.733	3.678	0·085¹)	
Rupferoryd	0.049	0.046	0.003	
Rieselsäure	4.909	3.857	1.052	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.061	0.045	$0.016^{2}$	
Phosphorfäure	0.111	0.096	0.015	
Rohlensäure 1	5.277		15:277	
Wasser3	6.935		36.925	
5.5 9.5 1	80· <b>4</b> 89	3.692	76•797	
	0.487		0.487	
disponibler Wasserstoff	0.947	-	0.947	
Summe 27	2.994	138.170	134.824	

Bebenkt man, dass es sehr schwer ist, die Menge des chtstaubes, ja selbst der erzeugten Schlacken genau zu benmen, sowie genaue Durchschnittsproben zur Analyse zu jalten, so ist diese Uebereinstimmung sehr befriedigend.

In 100 l der Gichtgase wurden 0.0287 g Cyan gefunn: es entfallen daher auf 100 q erzeugtes Roheisen 0,143 q

jantalium, worin enthalten find:

		6	Sul	mn	1e	0.154	q
Stictstoff.	•	•		•	•	0.033	$\boldsymbol{q}$
Rohlenstoff					•	0.033	$ar{q}$
Kalium .						0.088	$\boldsymbol{q}$

Daher kommen aus bem Aepkali (von der Chankalium- Idung) 0.022 q Sauerstoff in die Gichtgase.

¹⁾ Sollte nach bem früheren 0,164 Sauerstoff sein.
2) It Sauerstoff, da ein Theil bes Schwefels als Schwefelcalcium ber Schlade vorhanden ist.

Rohlenstoff b. Gichtgase =  $76.797 - 0.033 = 76.764 \ q$  aus der Kohle  $\frac{4.166 \ q}{80.930 \ q}$  ,  $CO_2$ 

Die Elementarzusammensetzung ber Gichtgase berechnet sich aus beren volumprocentischen Zusammensetzum wie folgt:

		Bolumtheile						
Bolum-Proc.	enthalten	Rohlenstoff.	Sauerftoff.	Bafferftoff.	Stidiu			
$CO_2$	8.5	4.25	8.50	<del></del> ,				
$O_2$	0.4		0.40		_			
CO 2	8·1	14.05	14.05	_				
CH.	0.8	0.40		1.60	_			
$H_2$	7·1			7.10	_			
$N_2$ 5	<b>5</b> •1		-		55.1			
100	$\overline{0.0}$	18.70	22.95	8.70	55.1			

Hieraus berechnet sich die Elementarzusammen set ung der Gichtgase nach Gewichtstheilen in nachstehender Beise:

	Vol.: Proc.	$\times$	Wolek.=Gew.	=	Gewichtsth
Rohlenftoff	18.70	X	<b>24</b>	=	<b>448</b> .8
Sauerftoff	22.95	X	32	=	734.5
Wafferftoff	8.70	X	<b>2</b>	=	17.4
Stiditoff	<b>55</b> ·10	×	28	=	1542.8
	105.45				2743.5

Hieraus und aus obiger Zahl für den Kohlenftoffgehalt der Gichtgase berechnet sich die Wenge an Elementarbestand theilen der Gase pro 100 q RobeisenErzeugung:

Kohlenstoff in den Gichtgasen wie oben — 80·930 g Sauerstoff " " " — 734·5 × 80·930 — 144·125 g Wasserstoff " " — 3316 g

Wasserstoff " " " \frac{1.42.8 \times 80.930}{448.8} = 3.316 \quad \text{Stidstoff} \quad \text{Total stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stable stabl

448·8 Summe 506·3514

#### Biervon ftammen aus ber Gichtung:

Disponibler Wasserstoff ber Roble =  $0.947 \ q$  Stickfoff =  $0.487 - 0.033 \dots = 0.454 \ q$ 

#### Es ergibt fich somit:

indtheile.	Aus ber Be- ichidung.	Durch Zer legung vo Wasser.	n Aus dem Winde.	Summe.	Nach ber Analhse.	Differeng.
	$\boldsymbol{q}$	q	q	$\boldsymbol{q}$		
lenstoff	80.930		_	80.930	80.930	
gerftoff	49.467	18.752	82.897	151.116	144.125-	-6.991
fferftoff	0.947	2.369		3.316	3,316	_
ctstoff.	0.454		<b>277:52</b> 6	277.980	277.980	
Summe	131.796	21.121	360.423	513.342	506.351-	-6.991

In der Differenz beim Sauerstoff summiren sich alle ser einzelnen Bestimmungen; diese Differenz ist übris ungefähr eben so groß, wie bei J. L. Bell (Entwicks und Verwendung der Wärme in Sisenhochöfen.)

Somit stellt sich die vollständige Zusammensetzung der pro producirten Roheisens entweichenden Gichtgase auf:

Rohlenstoff		• ;							80·930 g	?
Sauerstoff										
Wasserstoff										
Stickstoff .			•	•	•	•	•		277.980 q	!
Wasser aus	ber	<b>G</b> id	htun	g	26	.92	25	<b>q</b> }		
,, n	bem	W	inbe		3	•18	36	$\mathbf{q}^{\mathbf{j}}$		
					40	0.0	$\overline{61}$	٩l		
hiervon ab g	erleg	tes	Was	fei	21				18·940 g	
						<u>s</u>	um	me	532.982	7

ober in naberen Beftandtheilen :

Die eingeblasene Windmenge wiegt  $360\cdot423$  q; da akt 1 Luft bei  $0^{\circ}$  C., 760 mm Barometerstand und  $45^{\circ}$  Brez  $1\cdot293052$  g wiegt, so ist dies ein Luftvolum (unter den of gen Bedingungen) von  $\frac{36042\cdot30}{1\cdot293052}$  gleich 27874  $m^3$  oder, k 1 q Roheisen alle  $8\cdot8$  Winuten gewonnen wird, pro Windt $\frac{278\cdot74}{8\cdot8} = 31\cdot67$   $m^3$ .

Die eingeblasenen  $360.423 \ q$  Luft enthielten aber  $\frac{360.423 \times 0.87}{100}$ 

gleich 3,136 q Wasserdampf. Analog der verbrauchten Bindmenge berechnet sich das Volum der auf 100 q Roheisen emfallenden Gichtgasmenge, und man erhält:

Rohlensäure 
$$=\frac{6743 \cdot 2}{1 \cdot 965} = 3431 \cdot 6 \quad m^3$$
Rohlensyd  $=\frac{14186}{1 \cdot 250} = 11348 \cdot 8 \quad$ ,

Methan  $=\frac{230 \cdot 8}{0 \cdot 715} = 322 \cdot 8 \quad$ ,

Bassertoff  $=\frac{273 \cdot 7}{0 \cdot 0895} = 3060 \cdot 3 \quad$ ,

Stickstoff  $=\frac{20763 \cdot 6}{1 \cdot 254} = 16557 \cdot 9 \quad$ ,

Luft  $=\frac{9135 \cdot 6}{1 \cdot 293} = 7065 \cdot 4 \quad$ ,

 $=\frac{41787 \cdot 8 \quad m^3 \text{ bei } 0^{\circ} \text{ C. min}}{41787 \cdot 8 \quad m^3 \text{ bei } 0^{\circ} \text{ C. min}}$ 

) mm ober  $1.06222 \times 41787.8 = 43587.8$   $m^2$  bei  $17^{\circ}$  und 760 mm, ober 46689.2  $m^3$  bei  $17^{\circ}$  C. und 710 mm cometerstand.

#### D. Barmeberechnung.

1. Durch den Wind eingeführte Barmemenge.

142.3 kg (trodene Luft) × 0.238 (fp. B.) = 8578.8674 Cal.

13.6 kg(Bafferdampf) × 0.481 ( , , ) = 150.8416 ,

Summe 8729.7090×350°C.

ch 3 055 398·2 Cal.

2. Durch die Gichtmaterialien eingeführte Barmemenge.

kg X fpec. Barme __ Barmecap. Temp.

...21618 × 0·160 = 2318·880 fftein . 2277 × 0·210 = 478·170

fftein  $.2277 \times 0.210 = 478.170$ le  $..9378 \times 0.241 = 2260.098$ 

fcheisen 523 × 0.130 = 67.990

Summe = 5125·138 × 17 (° C.) =

= 87 127·3 Cal.

Cal.

3. Durch bie chem. Processe im Sochofen gebildete Barme-

gen.

Diese Zahlen lassen sich allerdings nicht sehr genau erseln, da einige Bildungswärmen (wie die der Silicate, des O. 20.) nicht bekannt sind. Die Bildungswärmen der Site sind jedenfalls gering, wir können sie also ohne bedeusen Fehler vernachlässigien. Die Bildungswärme des Mn₃O₄ nen wir im Folgenden als gleich mit der von Fe₃O₄ an.

brauchen zur Bilbung von

 $4.3 \ kg$  CyK  $\frac{33915 \times 14.3^{1}}{65.1}$  = 7449.99.1 "Rohlenstoff CO₂  $1839.1 \times 8080^{2}$ ) = 14859928.0

9.7 " "  $CO_{6079.7} \times 2473^{\circ}$  = 15041098.1

3.1 "  $_{"}$  CH₄  $\frac{230.8 \times 22000^3}{16} = 31735.0$ 

Summe 29940211.0

3) 22000 ift die Bildungswärme von 16 kg CH4.

^{1) 33915 =} Bilbungswärme von 65,1 kg CyK.

^{2) 2473} und 8080 find die bei Bildung von CO resp. CO, aus Rohlenstoff entwickelten Wärmemengen.

4. Durch bie chem. Processe im Hochofen verbrauchte Wärmemengen.

## Bur Berlegung von:

5. Wärmeentgang burch Robeisen und Schladen.

²⁾ Rinman, Übersicht b. k. Atab. b. Wist., Abhanblungen 1865, Seite 327.



 $^{^{1})}$  Die Bilbungswärme von  $\rm MgO + \rm CO_{2}$  wurde bervon  $\rm CaO + \rm CO_{3}$  gleich angenommen.

6. Barmeentgang burch ben Gichtstaub.

7. Barmeentgang durch die Gichtgase.

	kg	ſ₽	ec. Wärn	ie	Wärmecapac.
$CO_{\mathbf{q}}$	6743.4	· 🗙	0.216	=	1456.5312
CO	14186.0	X	0.246	=	3489.7560
$CH_4$	<b>23</b> 0·8	X	0.593	=	136.8644
$\mathbf{H_2}$	275.9	X	3.490	=	9 <b>33·411</b> 0
$N_2$	20763.6	X	0.244	=	5065:3184
Luft	9135.6	X	0.238	==	2174.2728
Wasser	1894.0	×	0.481	=	911.0140
			Sur	nme	14 167 1678

Wärmecapacität X Temperatur = Wärmemenge.

$$14\ 167\cdot 1678 \times 127 = 1\ 799\ 230\cdot 3$$
 Cal.

8. Bur Verdampfung des in der Beschickung enthaltenen iffers verwendete Wärme.

$$kg \times \text{totale Verdampf-W.} = \text{Wärmemenge}$$
  
 $3692.5 \times 689.5 = 2545978.8$  Cal.

#### Resumé.

#### A) Producirte Barme.

	Winde in			Cal.	Broc.
geführte	Wärmemen	ge · · ·		$3055398\cdot 2 =$	9.73
ird) die	Gicht einge	führte Wä	irme=		
mengen		• • • •		87.127.3 =	0.26
1 Ofen	producirte	Wärmeme	ngen	$29\ 940\ 211\cdot 0 =$	90.51
		Sı	ımme	$33\ 082\ 736.5 =$	100.00

¹⁾ Aus ber Zusammensetzung berechnet.



#### B) Berbrauchte Barme.

Im Dien zu chemischen Proceffen .	16 521 893·5 = 49·94
Im Ofen zum Verdampfen des Waf- fers der Gichtung	2 545 978.8 = 7.69
Im Ofen zum Schmelzen von Roh-	
eisen und Schlacke	$5743730\cdot 0 = 17\cdot 36$
Wärmeverluft durch den Gichtstaub.	$24\ 456\cdot 3 = 0.07$
" " die Gichtgase .	1799230.3 = 5.43
" durch Leitung u. Strahlung	$6 447 447 \cdot 6 = 19.51$
Summe	$33\ 082\ 736.5 = 100.00$

#### VI. Capitel.

#### Berichiebene fonftige Arten ber Barmeausnützung.

Hier muffen wir uns, so interessant der Gegenstand auch wäre, auf einige flüchtige Andeutungen und mit hinweisen auf die einschlägige Literatur (die allerdings auch sehr spärlich ift) beschränken.

Daß die Gasfeuerung, vom calorischen Standpunkte betrachtet, die rationellste ist, wurde schon erwähnt; es handelt sich nur in vielen Fällen (so speciell bei Heizung mit Leuchtgas) um den Kostenpunkt. Interessante Abhandlungen hierzüber enthält das mehrsach citirte Werk von Paul: "Heiz- und Lüftungstechnit" und D. Coglievina "theoretisch-praktisches Handbuch der Gasinstallation" ferner müssen wir noch auf die einschlägige Literatur bezüglich der "Gasmotoren" verweisen.

Ein Beispiel über einen Heizversuch bei Gasmotoren enthält das XXV. Capitel des bereits citirten Werkes von Coglievina (p. 224.)

Bezüglich der Lichtstärken verschiedener Lichtquellen haben schon vor ungefähr 50 Jahren Bunsen sowohl als Faraday darauf hingewiesen, daß die Leuchtkraft der Flammen mit der Temperatur derselben in innigem Zusammenhange stehe; gleisches gilt für die Leuchtkraft des elektrischen Bogen- oder Glüh-

ites. So nahe es nun auch liegt zur Beurtheilung des iteffectes von Beleuchtungsanlagen thatsächliche Heizversuche dzuführen, ist dies doch (wenigstens unseres Wissens) bisher h nicht geschehen, weshalb wir nicht umhin können, an dieser elle auf das Interesse, das derartige Versuche bieten würden, zuweisen.

Weit reichhaltiger sind die vorliegenden calorischen Unterhungen und Berechnungen von elektrometallurgischen Prosen, und verweisen wir bezüglich derselben auf Balling's irundriß der Elektrometallurgie" und Japing "die Elektrose, Galvanoplastik und Reinmetallgewinnung", welche ziems zahlreiche einschlägige Angaben enthalten und nach welsn — mit Berücksichtigung des in diesem Buche Gesagten — keine Schwierigkeiten bietet, derartige Untersuchungen durchsühren.

Von besonderem Interesse, wenn auch nicht ganz sehlerlos, eine Arbeit von Wilhelm Peukert "Ueber die Transsmation der Wärme in elektrische Energie 2c." (in der Zeitzift für Elektrotechnik 1886, 5. und 6. Heft), welcher wir nachfolgenden Angaben über den elektrischen Nupeffect verziedener Elektricitätsquellen entnehmen.

Eleftricit	ätequel	l e		N	uşeff	e c t
aniell'iche R					47·72 59·1	°/o
ermofäule von Gasheizung . ermofäule von	Rebicet	mit 20	Elementen	mit		"
ermofäule von Gasheizung . ermofäule von	Rebicet	mit 25	Elementen	mit	0.16	"
(Sasheizuna .					0.13	"
ermofäule von Gasheizung . ermofäule von					0·057	
mamomaschine	mit Nami	o mil Gi Ei Imalchine	teheizung hetriehen		0.518 3.2	3 "
"	" Gas	n n	"	n	5.85	"

Was endlich ben calorischen Nuteffect von Spreng- und Schiefpräparaten 2c. anbelangt, so find in dieser Richtung nur sehr wenige Angaben vorhanden, die hauptsächlich in militä-

rifchen Fachzeitschriften zerftreut find.

Bum Schlusse wollen wir noch erwähnen, daß über die Nuteffecte, resp. über Heizversuche bei Feuerungsanlagen im engeren Sinne ziemlich viele Angaben in der Literatur vorhanden sind — natürlich in sehr verschiedener Vollständigkeit — und verweisen wir bezüglich derselben besonders auf Dingler's polyt. Journal, ferner auf die Dampstesselluntersuchungs- und Versicherungs-Zeitschrift, sowie auf die Thonindustriezeitung x.

# Anhang.

## I. Somelapunkte einiger Sorper.

	Stoff	Schmelz= (Crstarrungs=) punkt in C.
a) Elemen	te	
Aluminium	nach Heeren (1855)	c1. 700°
"	nach v. b. Wenbe (Bericht b. beutsch.	
•	chem. Befellicaft, 1879, p. 441)	850°
n	nach Rökler	620°
"	nach Pictet (Compt. renb. 1879, p. 88)	600°
Antimon	nach Pictet (Compt. rend. 1879, p. 88)	440°
,,	täufliches, nach Lebebur (Wiedemann's	
•	Beiblatt, 1881)	4320
,,	nach Cazin	450°
Blei	nad Danielle	3220
"	" Dalton	3220
"	" Rubberg (Luftthermometer)	326°
"	"Rupffer (Luftthermometer)	3340
n	" Person (Luftthermometer)	326.50
,,	" Person (Quedfilberthermometer)	334·0°
"	"Pictet	335°
<b>"</b>	" Cazin	3340
" fäuflich,	nach Ledebur	326°
Cadmium	nach Rubberg (Luftthermometer)	320°
"	" Wood	315—316°
,,	"Riemsbijk (Luftthermometer)	320°
"	" Rößler	315°
"	" Berfon (Luftthermometer)	320.7
"	" Nies und Winkelmann	zwischen 310
	Ditte	und 320° gegen 315°
Chrom	Danitta	über Blatin=
		Schmelzhitze
Eisen, chem.	rein, nach Daniell	15870
" "	" " Pouillet	1500-1600
. ,,	" " Carnelen	1804°
" "	" " Bictet	1600°
Robeifen, m	eißes, nach Pouillet	1050-1100
"	" " Ledebur	1075°

<del></del>			1 ~ 4 1
		Stoff	Schmelz: (Erstarrungs: punkt in C
Robeifen, mei	ifes.	fehr rein, nach Le Chatelier	11350
	ū,	nach Bouillet	1100-1200
" "	,	"Le Chatelier	1240°
,, ,,		"Gruner	· 1200°
" "		" Lebebur	1275°
Stahl		h Bouillet	1300—1400
"	**	Gruner	1350-1400
" Beffemeri	tabl		1700°
" Gußstahl,	nách	Lebebur	1375°
Gallium.	,,	Lecoqu be Boisbaubran	30.150
Gold.		Daniell	11440
	"	Bouillet (Luftthermometer)	12000
" "	"	E. Becquerel	1037°
"	"	Rößler	10750
"	",	E. Becquerel	10920
"	"	Erhard & Schertel	1075°
"	"	Riemsbijt	1240°
"	"	v. b. Weybe	1250°
 #	,,	Bictet	1100
"	"	Biolle (calorimetrisch)	1035°
"	"	Seger	1170°
Aridium,	,,	v. b. Wenbe	22000
,	"	Bictet	2500⁰
"	"	Biolle (calorimetrisch)	1950°
Robalt.		p. b. Wenbe	1800°
	"	Bictet	1500°
" On Winn	"	•	12070
Aupfer,	"	Gunton Moreau Daniell	1090°
"	"	Bouillet (Luftthermometer)	1000-1200
"	"	Wilson	12360
"	"	E. Becquerel (Luftthermomet.)	11570
"	"	Riemsbijt	1330°
"	"	v d. Wende	10930
"	"	Bictet	1050°
<i>"</i>	"	Biolle	1054°
"	"	Selpe	1050-1200
" fäuflich,	"	Lebebur	1100°
Mangan,		v. d. Wende	1900°
	"		Schmelap.
Ratrium.	,,	Gan Lussac und Thénard	900
"	"	Bunsen	95.60
"	"	Regnault Erstarr.=P.	97.630

		S t o f f	Schmelz- (Erstarrungs- punkt in C.
Ridel	nach		1450°
"	"	Le Chatelier	1420°
"	"	Bictet	1450°
n	"	v. b. Weybe	1600°
"	"	Schertel (mit Princep'ichen Le-	1392-1420
		girungen) Seger	1550°
" 08i	"		25000
Osmium,	"	Bictet	
Palladium,	"	G. Becquerel	1360—1380
"	"	Carnellen	1950°
"	"	Bictet	17000
"	"	Violle (calorimetrisch)	1500°
Platin,	"	E. Becquerel	1460-1480
"	"	Erhard & Schertel	1775°
"	"	Biolle	1790°
"	"	Biolle	17750
"	"	Seger	17250
"	"	v. d. Weybe Bictet	2200° 2000°
"	"	•	
Quedfilber,	"	Régnault (Luftthermometer)	—38·50°
Cilber,	"	Princep	9990
"	"	Daniell	1024
77	"	Pouillet.	1000°
"	"	Wilson	1032°
"	"	Erhard & Schertel	954°
H.	"	Becquerel	9160
11	"	Cazin	1023° 954°
<i>H</i> ·	"	Rößler Riemsbijk	1046
"	"	Biolle (calorimetrisch)	9540
" täuflid	. "	Lebebur	9600
	, _{''}	-	
Thallium,	"	Lamy Croofes	290° 288°
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"	*	
Wismuth,	"	Rubberg (Luftthermometer)	268.30
"	*	Berfon (Luftihermometer)	266.80
// ¥967	, ""	Berfon (Quedfilberthermometer)	270.50
	-	ach Lebebur (calorimetrisch)	260°
Zink,	nach	Daniell	4120
"	"	Berfon (Luftthermometer)	415.30
"	"	Berjon (Quedfilberthermometer)	483.30
"	"	Rößler	4120
"	"	Riemsbijt	420°

Stoff	Schmelz- (Erftarrungs-) punkt in E.
	gegen
Zink, nach Ditte	400°
" käuflich, " Ledebur (calorimetrisch)	4120
Zinn, " Cricton	227.80
"Daniell	2280
Berson (Luftthermometer)	232.70
" Berfon (Quedfilberthermometer)	2350
" " Rubberg	228.50
" "Riemsbijt	228.50
" " Ries und Winkelmann	226.50
" fäuflich, " Ledebur, calorimetrisch	230°
b) Legirungen	1 .
Pb. 8n nach Pillichoby	2920
Pb. Sn "	283°
Pb ₂ Sn " "	270°
Pb Sn "	2350
Pb Sn ₂ " "	1970
Pb Sn ₃ " "	181° 187°
Pb Sn ₄ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	189°
1 Binn + 1 Blei, nach Prechtl	169
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{n} + \frac{1}{1} \frac{n}{n} \frac{n}{n} = \frac{n}{n}$	1710
2 " 1 1 " " "	180°
A " 1 " " "	186°
5 " 1 1 " " "	192°
6 " +1 " " "	194°
$1  " + 1^{1/2}  "  "  "$	211°
1 " + 2 " " "	2270
1 , + 3 , , ,	250*
1 " + 4 " " "	259° 267°
1 " + 5 " "	2700
1 , + 6 , " " " " " 72.8 Wismuth + "27.2 Blei nach Rubberg	125.30
70.0 : 00.0 Oim	136.40
79.0 1 91.0 Cahmium n	146.30
67.9 " 1 29.0	173.80
Legirung von Lippowis (10 Cd + 18.3 8n +	
26.7 Pb + 50 Bi) nach C. v. Hauer	60-65.30
<b>Wood'ine</b> Legirung (12.5 Cd + 12.5 Sn +	
25.0 Pb + 50 Bi) nach E. v. Hauer	65.5 - 70.00
83.3 Zink + 16.7 Blei nach Lebebur	2059
69.5 " + 30.5 " " "	1900
50.0 " + 50.0 " " "	202°

© t o f f	Schmelz- (Erftarrungs-) punkt in °C.
90 Zink + 10 Antimon nach Lebebur	2360
Britanniametall (82 Bink + 18 Antimon)	250°
Roje's Legirung (1 Sn, 1 Pb, 2 Bi) nach B. Spring	950
D'Arcet's , (3 ,, 5 ,, 8 ,,) ,, ,,	95⁰
7·1 Cd + 39·7 Pb + 53·2 Bi, nach C. v. Sauer	89.50
6.7 1. 49.4 1. 40.0	950
4·2 Zn + 26·9 Pb + 68·9 Sn, " Svanberg	168°
10.8 Cd + 14.2 Sn + 24.9 Pb + 50.1 Bi, nach	
C. v. Sauer	65 5°
10.2 " + 14.3 " + 25.1 " + 20.4 Bi, nach	
C. v. Hauer	67·5°
7·0 " + 14·8 " + 26·0 " + 52·2 Bi, nach	
C. v. Hauer	68.20
13·1 " + 13·8 " + 24·3 " + 48·8 Bi, nach	
C. v. Hauer	68·5°
6.2 " + 8.4 + " 34.4 " + 20.0 Bi, nach	
C. v. Hauer	76.50
90 Blei + 10 Antimon, nach Lebebur	240°
82 " + 18 " " "	260°
92.5 Silber + 7.5 Rupfer, nach W. Ch. Roberts*)	9310
$82\cdot1$ " + $17\cdot9$ " " "	8860
79.8 " $+ 20.2$ " " " "	8870
77.4 " + 22.6 " " " "	858°
75.0 " $+ 25.0$ " " " "	850°
71.9 " $+ 28.1$ " " " "	870.50
63.0 " + 37.0 " " " "	8470
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8570
54.4 " 1 45.0 " " " "	9000
50.0 " + 50.0 " " " "	920° 941°
45:9	961°
25:0 - 75:0 " " "	11140
100 I O Glath mark Gulbanh & G. fantat	
80 1 90	9540
60 " 1.40 " " "	975 ⁶ 995°
40 " + 60 " " " "	1020°
20 + 80 " " "	1020° 1045°
0 " 1100 " " " "	1045°
95 (Rolly 1 5 Mightin "	1100°
90 1 10 " "	1100 1130°
85 15 " " " "	1160°
*) Schmelzpunkt bes Silbers bei 1040° """Rupfers " 1330°	

				S t	off			Schmelz= (Erftarrungs: punkt in C.
80	<b>G</b> olp	1	90.9	Rintin	naň	Erharh	& Shertel	1190°
75		I	25	•	-			1220°
70	"	$\mathbf{I}$	30	"	"	"	"	1255°
65	"	Ι	35	"	"	"	"	1285°
60	"	I	40	"	"	"	n	1320°
55	"	Ι	45	"	"	"	"	1350°
50	"	I	50	"	"	"	"	1385°
45	"	$\mathbf{I}$	55	**	"	"	"	1420°
40	"	I	60	"	"	"	H	· 1460°
35	"	I	65	"	"	"	"	1495°
30	"	Ι	70	"	"	"	n	1535°
25	"	Ι	75	"	"	"	"	1570°
20	"	I	80	"	"	"	"	1610°
15	"	Ι	85	"	"	"	"	1650°
10	"	‡	90	"	"	"	<i>n</i> .	1690°
5	"	<b>T</b>	95	"	"	"	"	1730°
	"	- 1	100	"	"	"	, <i>"</i>	17750
Meff	:"	+	100	"	"	"	"	10150
Broi								900
	ige ischut							1250
	oljäi							420
	phon							1390
Cop								75°
	ii ilfarl	6a <b>m</b>						963.50
Erbi		UCIL						100°
		Har	/nn=	Elais	enine	neie)		1100
	imbu B blei			Elais	Raine	11919)		1000 (1400)
1	blei		y					1200'
"		•						1.00
(c) €	5dila	đen	2C. 1	nad)	Erha:	rd & Si	hertel:	
<b>தேர</b>	acte :	nov	der (	Erzarb	eit au	f Mulbne	r Hütte	1030°
Gine	ähn	liche	Solo	iđe, b	esonbe	rs reich (	ın Zinkoryb	1030°
Beit	e S	chlad	en n	aren	nach	dem Erko	lten blafig.	1
28	ölliger	Flu	j (d)ei	nt erft	bei ein	ier Temper	atur von etwa	
	einzu			lugtin.	. ልናሌነ ^	ď.		1045°
				tration	minim	46		1106°
		וטט	ı Mu					1106
	ftein		Arr	uii Danka	.E 1 .	wischen		1080
			טטונ :	n cubb	F7 } 3	וייושנוו		1106°
	Unna			. או אנים				1130
zeu(	rinal	utt I	יוועיו מאלה ל	ըրդությ Մարդերը (	rg De	i Annabe	+R	1130
			one ?	rrune	DEL }	zwischen		1160°
	ranbi		·	zwijd	1	und		1130
	HUUIII	JUIDI	iut '	*IDI10	IEIL			1100

© t o f f	Schmelz: (Erftarrungs-) punkt in C.
Quargporphyr aus bem   zwischen	11300
Travignothale und	1160°
Asbeft ungefähr	13000
Rohfclade ber alten Freiberger   zwischen	1160°
Roharbeit (in Schachtöfen) unb	1178°
Bleischlade ber alten Bleiarbeit (1836)	1160°
Altenberger reine Binnichlade	1160°
Rupfer	1100°
Sisenhochosenschlade, bestehend aus: 50 % SiO2, 17% Al2O3 3 % FeO, 30 % CaO	12080
Freiberger Rohschlade, bestehend aus: 48%, SiO ₂ , 9% Al ₂ O ₃ , 37% FeO, 4.5% CaO, 1.5% MgO, bestehend aus 50% SiO ² , 6% Al ² O ³ , 38% FeO,	1166°
3°/0 CaO, 1.5°/0 MgO, 1.5°/0 BaO	11780
Freiberger Bleischlade, bestehend aus: 36.50%, SiO3, 40.5 FeO, 8.5%, Al2O3, 4.0%, CaO, 3.0%, MgO, 7.5% BaO Freiberger Schwarzkupferschlade, bestehend aus:	1160
32.7% SiO2, 60.3% FeO, 7% Al2O3 a) in einem eisernem Tiegel	11723
	11660 .
) and the an	1130°
Almandin amischen	1160°
Gemeine Hornblende von Marienberg	11300
	11660
	13850
Amphibol aus bem Zillerthale amifchen	14130
Abular vom St. Gottharb } zwischen	1400° 1420°
unb ,	1
Bronzit von Kupferberg in Böhmen } zwischen	14200
, ,	1436°
Turmalingranat von Mulatto begann theilweise au schmelzen bei	12270
" zeigte noch ungeschmolzene Bartien bei	1400°
Glimmerporphyr von den Knorre begann theilmeife	
zu schmelzen bei	12270
" zeigte noch ungeschmolzene Partien bei	1452°

### II. Siedepunkte einiger Korper (nach Pfaunbler).

Substanz	Giebepunkt in °C.
	i
Aceton	56.30
Aether bei 760 mm nach Régnault	34.870
Albehnd	20.8° bis 21.8
Alkohol absolut	78·4°
Umeisensäure	100·0°
Amnlalfohol	131°
Ammoniat, mafferfreies, nach Regnault bei 760 mm	38·5°
Hunsen 749'3	-33.70
Anilin " " Bunjen "1433"	1820
Benzol	80·4°
Brom nach Stas bei 759·7 mm	63.00
arn hrama hei 760	58°
" " Oanbalt 760:1	58.60
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	720°
Cadmium	-33·6°
Chlor nach Regnault bei 760 mm	11° bis 12.5°
Chlorathyl	60.50
Chloroform	—18°
Cyangas	
Essigfäure	117.30
Job nach Gap - Lussac	175° bis 180°
" "Stas über	.200*
Köhlensäure nach Faraban	—78°
Rictet	—80°
Methylalkohol"	65·5°
Bhosphor	290°?
Quedfilber nach Regnault	358.50
Salpetersäure, mafferfreie	45° bis 50°
T Supret new Mitimerlim	860
" mit 68 %	1200
Schwefel, nach Regnault bei 760 mm	448.40
Schmefelkohlenstoff nach Kann bei 760 mm	470
not Clan-Quillac 760	46.60
	46.20
// Miama // 755.0	47.90
Schwefelfaure, mafferfreie, nach Schulte Sellat	46
Schwefellaure, mafferfreie, nach Schutes Settat	
" Monohydrat, " Hämmerle	317·35°
" Bihydrat, " "	228.100
". Trihydrat " "	178.720
Schweflige Saure nach Regnault	-10·08°
Silber fiebet im Knallgasgeblafeofen	1
Stictorybul nach Karaday	-87·2°
" " Pictet	—92°
Terpentinöl "	157°
Waffer	100°

Substanz	Siedepunkt in °C.
Bint, nach Deville bei 759.5 mm	10390
" " Trooft " 761.2 " " " Weinhold " 718.9 "	1040°
" "Weinhold, 718.9 "	10350
Zinnchlorid	120°

#### III. Tenfton des Bafferdampfes

p mm Quedfilberfäule bei den Temperaturen t, oder Siedetet t des Wassers bei einem Drude von pmm Quedsilber nach Régnault's Messungen berechnet von Broch.

mpe:			Druck p in				
tur	mm	ratur	mm	ratur	mm	ratur	mm
° C.	Quedfilb.	t° C.	Quedfilb.	t⁰ ©.	Quedfilb.	t° €.	Quedfilb.
-19	1.0288	+12	10.4322	+43	64.3104	+74	276-8675
18	1.1202	13	11.1370	44	67.7568	75	288.7640
17	1.2187	14	11.8835	45	71.3619	76	301.0860
16	1.3248	15	12.6739	46	75.1314	77	313.8457
15	1.4390	16	13.5103	47	79.0714	78	327.0549
14	1.5618	17	14.3950	48	83.1883	79	340.7265
13	1.6939	18	15.3304	49	87.4882	80	354.8730
12	1.8357	19	16.3189	50	91.9780	81	369.5075
11	1.9880	20	17.3632	51	96.6644	82	384.6432
10	2.1514	21	18.4659	52	101.5541	83	400.2933
9	2.3266	22	19.6297	53	106.6546	84	416.4721
8	2.5143	23	20.8576	54	111.9730	85	433-1938
7	2.7153	24	22.1524	55	117.5162	86	450.4730
6	2.9304	25	23.5174	56	123-2925	87	468-3240
5	3.1605	26	24.9556	57	129.3095	88	486.7635
4	3.4065	27	26.4705	58	135.5750	89	505.8059
3	3.6693	28	28.0654	59	142.0973	90	525.4676
2	3.9499	29	29.7439	60	148.8848	91	545.7650
1	4.2493	30	31.5096	61	155.9456	92	566.7149
0	4.5687	31	33.3664	62	163.2889	93	588.3349
_ 1	4.9091	32	35.3181	63	170.9236	94	610.6426
2	5.2719	33	<b>37·3</b> 689	64	178.8585	95	633-6567
3	5.6582	34	39.5228	65	187.1028	96	657.3956
4	6.0693	35	41.7842	66	195.6663	97	681.8791
5	6.5067	36	44.1577	67	204.5586	98	707.1271
6	6.9718	37	46.6477	68	213 7895	99	733.1602
7	7.4660	<b>3</b> 8	49.2590	69	223.3691	100	760.0000
8	7.9909	39	51.9965	70	233.3079	101	787-6678
9	8.5484	40	54.8651	71	243.6163		
10	9.1398	41	57.8700	72	254·3048		
11	9.7671	42	61.0167	73	265·3849		. '



# IV. Spannkraft des gefättigten Bafferdampfes nach Regnault.

afur bes	Spann	fraft des 2	Dampfes	tur des in oC.	Spann	fraft bes S	Dampfes
Lemperatur Dampfes in	in Millis meter Quedfilber	in kg per 1 cm² (neue Atmosph.)	alte abso- lute Atmo- sphäre	Temperatur Dampfes in	in Milli= meter Quedfilber	in kg per 1 cm² (neue) Utmofph.	alte abso lute Atmo- sphäre
100	1 100 00	1.034	1.000	1380	2567.0	3.493	3:378
101	787-59	1.071	1.036	139	2641.4	3.594	3'476
102	816.01	1.111	1.074	140	2717.6	3.697	3:576
103	845.28	1.149	1.112	141	2795-6	3.803	3.678
104	875.41	1.191	1.152	142	2875.3	3.912	3.783
105	906.41	1.233	1.193	143	2956.9	4.024	3.891
106	938-31	1.277	1.235	144	3040.3	4.136	4.000
107	971-14	1.321	1.278	145	3125.6	4.251	4.113
108	1004.91	1.367	1.322	146	3212.7	4.371	4.227
109	1039.65	1.415	1.368	147	3301.9	4.493	1 C T T T T T T T T T T T T T T T T T T
110	1070.37	1.463	1.415	148	3393.0	4.595	4.345
111	1112.09	1.513	1.463	149	3486.1	4.640	4.464
112	1149.83	1.564	1.513	150	3581.2	4.871	4:487
113	1188-61	1.617	1.564	151	3678-4	5.005	4.712
114	1228.47	1.671	1.616	152	3777.7	5.140	4.840
115	1269.41	1.727	1.671	153	3879-2	5.278	4.971
116	1311.47	1.785	1.726	154	3982.8	5.419	5-104
117	1354.66	1.843	1.782	155	4088-6	5.561	5.241
118	1399.02	1.904	1.841	156	4196.6	5.710	5.379
119	1444.55	1.965	1.901	157	4306.9	5.859	5.522
120	1491.28	2.028	1.963	158	4419.5	6.013	5.666
121	1539.25	2.094	2.025	159	4534.4	6.169	5.815
122	1588.47	2.161	2.090	160	4651.6	6.327	5.966
123	1638-96	2.230	2.157	161	4771.3		6.121
124	1690.76	2.301	2.225	162	4893.4	6.491	6'278
125	1743.88	2.372	2.295	163	5017.9	6.658	6.439
126	1798:35	2.446	2.366	164	5145.0	6.826	6.602
27	1854.20	2.523	2.440	165	5274.5	6.997	6.767
128	1911.47	2.601		166	5406.7	7.176	6.940
129	1970.15	2.680		167	5541.4	7.356	7.114
130	2030.28	2.762		168	V 100 F F F 100 To 100	7.539	7.291
131	2091.9	2.856	2 2 2	169	5678·8 5818·9	7.726	7.472
132	2155.0	2.932	100000000000000000000000000000000000000	170			7.656
133	2219.7	3.020		171	5961.7		7.844
34	2285-9	3.110		172	6107.2		8.036
35	2353-7	3.202			6255.5	A Maria	8.231
36	2423.2	3.301		173	6406.6	4 20202	8.430
37	2494.2	3.290	ALCOHOL: NO.	174	6560.6		8.630
		0 200	0 202	175	6717.4	9.140	8:839

tur bes in oc.	Spannkraft bes Dampfes				Spannk	raft bes A	ıft bes Dampfes	
Temperatur Dampfes in	in Millis meter Quedfilber	in kg per 1 em² (neue Atmosph.)	alte abso- lute Atmo= sphäre	Temperatur Dampfes in	in Milli- meter Quedfilber	in kg per 1 cm² (neue Atmosph.)	alte abso- lute Atmo- sphäre	
176	6877-2	9.357	9.049	2040	12694.3	17-271	16.703	
177	7040.0	9.578	9.263	205	12955.7	17.627	17.047	
178	7205.7	9.803	9.481	206	13221.1	17.987	17.396	
179	7374.5	10.032	9.703	207	13490.8	18.355	17.751	
180	7546.4	10.265	9.919	208	13764.5	18.727	18.111	
181	7721.4	10.465	10.160	209	14042.5	19.105	18.477	
182	7899.5	10.747	10.394	210	14324.8	19.485	18.848	
183	8080.8	11.015	10.633	211	14611.8	19.879	19.225	
184	8265.4	11.246	10.876	212	14902-2	20.275	19.608	
185	8453.2	11.200	11.122	213	15197.5	20.676	19.996	
186	8644.4	11.761	11.374	214	15497.2	21.084	20.391	
187	8838·8	12.025	11.630	215	15801.3	21.498	20.791	
188	9036.7	12.294	11.890	216	16109-9	21.918	21.197	
189	9238.0	12.568	12.155	217	16423.2	22.844	21.609	
190	9442.7	12.844	12.425	218	16740.9	22.777	2 <b>2</b> ·028	
191	9650.9	18.130	12.698	219	17063.3	23.229	22.465	
192	9862.7	18.418	12.977	220	17390.4	23.655	22.882	
193	10078-0	13.712	13.261	221	17722-1	24.111	23.318	
194	10297.0	14.009	13.548	222	18058.6	24.569	23.761	
195	10519.6	14.312	13.841	223	18399.9	24.924	24.201	
196	10746.0	14.620	14.139	224	18746-1	25.485	24.666	
197	10975.0	14.930	14.440	225	19097.0	25.982	25.128	
198	11209.8	15.252	14.750	226	19452.9	26.466	25.596	
199	11447.8	15.572	15.060	227	19813.8	27.037	26.071	
200	11689.0	15.899	15.380	228	20179.6	27.535	26.552	
201	11934.4	16.237	15·70 <b>3</b>	229	20550.5	27.959	27.040	
202	12183.7	16.576	16.031	230	20926.4	28.464	27.535	
203	12437.0	16.920	16.364			1	ļ	

## V. Siedepunkt des Bassers bei 1—10 Atmosphären Druck nach Zeuner.

Druck in Atmosph.	Siebepuntt in .	Druck in Atmosph.	Siebepunkt in .
1	100.000	8	170.81
2	120.60	9	175.77
3	183-91	10	180.31
4	144.00	11	184.50
5	152.22	12	188.41
6	159.22	13	192.08
7	165.34	14	195.53

Digitized by Google

### VI. Spannkraft des Queckfilberdampfes (nach Regnault).

Temperatur (Luftther= mometer)	Tension bes Quedfilber- bampfes in mm	Temperatur (Luftther= mometer)	Tension bes Quedfilbers dampfes in mm	Temperatur (Luftther= mometer)	Tenfion des Queckfilber- dampfes in mi
00	0.0200	180	11.00	360	797:74
10	0.0268	190	14.84	370	954.65
20	0.0372	200	19.90	380	1139.65
30	0.0530	210	26.35	390	1346.71
40	0.0767	220	34.70	400	1587.96
50	0.1120	230	45.35	410	1863.73
60	0.1643	240	58.82	420	2177.53
7.0	0.2410	250	75.75	430	2533.01
80	0.3528	260	96.73	440	2933-99
90	0.5142	270	123.01	450	3384.35
100	0.7455	280	155.17	460	3888-14
110	1.0734	290	194 46	470	4449.45
120	1.5341	300	242.15	480	5072.43
130	2.1752	310	299.69	490	5761.32
140	3.0592	320	368.73	500	6520-25
150	4.2664	330	450.91	510	7353-44
160	5.9002	340	548.35	520	8264.96
170	8.0912	350	663.18		Ĭ

### VII. Spannkraft der Dampfe verschiedener Aluffigkeiten (nach Regnault).

Tempe- ratur	Mitohol	Aether	Sowefel- toblesstoff	Chloroform	Terpentinöl	Tempo ratur
-210	3.12		<u>-</u>	-		_21
-20	3.34	69.2	. —	- <u> </u>	l , —	_20
-16	-	_	58.8		ا الشاء ا	-16
-10	6.20	113.2	79.0	-		-10
0	12:73	182.3	127.3	i. —	2.1	. 0
+10	24.08	286.5	199.3	130.4	2.3	+10
20	44.0	434:8	298:2	190.2	4.3	20
30	78.4	637.0	434.6	276.1	7.0	30
40	134.1	913:6	617.5	364.0	11.2	40
50	220.3	1268.0	852.7	524.3	17.2	50
60	350.0	1730.3	1162.6	738.0	26.9	60
70	539.2	2309 5	1549.0	976.2	41.9	70
80	812.8	2947.2	2030.5	1367.8	61.2	80
90	1190.4	3899.0	2623.1	1811.5	91.0	90

Tempe= ratur	Altohol	Acther	Schwefel- toblenstoff	Chloroform	Terpentinöl	Tempe- ratur
100°	1685.0	4920-4	3321.3	2354.6	134.9	100
110	2351.8	6249.0	4136.3	3020.4	187.3	`110
116		7076.2		_	_	116
120	3207.8	_	5121.6	3818.0	257.0	120
130	4331.2		6260.6	4721.0	347.0	130
136	_	-	7029.2		i —	136
140	5637.7				462.3	140
<b>1</b> 50	7257.8	<del>,</del>		: -	604.5	150
152	7617:3	_	-		_	152
160			l <u> </u>	_	777.2	160
180	_	_		_	1225.0	180
200				_	1865.6	20ύ
222			_	_	2778.5	222

# VIII. Zusammenstellung der wichtigsten mittleren Ausdehnungs-Coöfficienten fester Körper für 1° C.

Name des Körpers	Tempes raturs Inters vall	Mittlerer Aus- behnungs- Coöfficient für 1° C.	Beob	achter
Englisches Flintglas	0-100	0.0000 081160	Langisier	& Lanlace
Frang, bleihältiges Glas	0-100			•
Bleifreie Glagröhren	0-100		"	",
, ,	0-100		",	",
Glas von St." Gobain	0-100	089089	"	. "
Stahl, nicht gehärtet	0-100	107880	,,	",
"gehärtet bis" 65° ans	0-100	107960	"	"
gelaffen	0-100	123956	,,	,,
Weiches Gifen, geschmiebet	0-100	122045	",	"
Stabeisen	0-100	123504	",	"
Solo Solo	0-100	146606	"	"
,	0-100	156155	"	••
Rupfer	0-100	171220	",	"
"	0-100	172240	"	,,
Meffing	0 - 100	186760	",	,,
"	0-100	188970	"	"
Silber	0—100	190868	,,	"
" (Capellenfilber)	0-100		"	"
Binn, indisches	0 - 100	193765	"	,,

Rame bes Rörpers	Tempe- ratur- Inter- vall	Mittlerer Aus- behnungs- Coöfficient für 1° C.	Beobachter
Binn, von Falmouth		0.0000 217298	Lavoisier & Laplac
Blei	0-100		" " "
Blas in Röhren	0-100		Rop
" foliber Stab	0-100		"
Sifen, gegoffenes Prisma	0-100		"
Stahl	0-100		"
Ressing von Hamburg	0-100		"
englisches	0-100	189296	"
Beißes Glas, Barometer:	l	083333	@ m . a . a . a
röhren	0-100		Smeaton
Untimon	0-100 0-100		"
Stahl	0-100		· "
Behärteter Stahl	0-100		"
rijen	0-100		"
Bismuth	0-100		"
tupfer, gehämmert	0-100	170000	"
Begirung : 8 Rupfer +	0-100	181667	
1 Zinn	0-100		"
Reffing, gegoffen	0-100	7711111	"
" Draht	0-100	190000	"
Bronze (1 Thl. Meffing,	0-100	019083	
1 Tht. Zinn)	100	013000	"
Spiegelmetall zu Teles-	0-100	193333	
copen 30th (2 Thl. Rupfer,	0-100	100000	"
1 Thi. Zink)	0-100	205333	
Reines Zinn	0-100	228833	"
Beißloth (1 Thl. Zinn,	10-100	220000	"
2 Thi. Blei)	0-100	250533	
9lei	0-100		"
Bint	0-100	294167	<b>"</b>
Blatin	0-100		` "
Stahl Stahl	0-100		
eifen zu Draht gezogen	0-100	144010	
Rupfer	0-100	191880	n
öilber	0-100	208260	<i>n</i>
Blatin	0-100		Dulong"et Betit
2310201	0-300	091827	" "
Blas	0-100	086133	" "
	0-200	092251	
"	0-300	101084	
Eisen	0-100	118220	" "
	0-300	146843	" "
Rupfer	0-100	171820	

Rame bes Körpers	Tempe= ratur= Inter= vall	Mittlerer Aus= behnungs= Coöfficient für 1° C.	Beobachter
Rupfer	0-300	0.0000 188324	Dulong et Betit
Beiges Glas, Röhre	0-100	08826	Régnault
" " Rugel von			
46 mm Durchmeffer	0-100	08640	,,
Beifes Glas, Rugel von	}		, ,
33 mm Durchmeffer	0-100		,,
Grunes Glas, Röhre	0 - 100	07663	"
Grünes Glas, Rugel von			
36 mm Durchmeffer	0-100		"
Schwedisches Glas, Röhre	0—100	07876	,,
" " Rugel	ı		
von 34 mm Durchm.	0-100	08136	,,
Schwedisches Glas, Rugel			
von 32 mm Durchm.	0-100	08036	,,
Frangöfisches Glas, Röhre	ı		
schwer schmelzbar	0-100	07140	,,
Französisches Glas. Rugel	1		
von 32 mm Durchm.	0-100	07473	,,
Krystall-Glas, Röhre	0-100	07006	"
" " Rugel von	ı		
39 mm Durchmeffer	0-100		,,
Stahl	0 - 100	10750	<b>E</b> ll'icot
" ""	0-100		Berthoud
" gehärtet	0-100		,,
n n	0-100		De "Luc
! ~ " · ·	0-100		Struve
Aluminium	0-100		Winnert
Blei .	0-100	27856	Daniell
Reffing (3 Thi. Rupfer,	l		
1 Thi. Zini)	0-100		,,
Letternmetall	0-100		n
Silber	0-100		"
Bronze	0-100		,,
Eisen	0-100		"
gegoffen	0-100		_ "
Stahl, steirischer	0-100		Horner
" von Schaffhausen	0-100		"
Huntsmanftahl	0-100		"
Messingblech von Tirol	0-100		"
Giseat aamäkurista	0-100		W őie
Biegel, gewöhnliche	0-100		21. Die
" harte Romancement	0-100		"
	0-100		"
Granit, roth v. Peterhead	0-100	08968	"

Rame bes Körpers	Tempe= ratur= Inter=	behnunge- Coöfficient für	Beobachter
	vall	1º Œ.	
Granit, grau v. Aberbeen		0.000007894	Adie
Gifen, gegoffen	0-100		· "
Baufteine v. Caithneß	0-100		,,
" " Arbroath	0-100		,,
Ralkstein, grün, v. Ratho	0-100		,,
Schiefer von Benrhyn	0 - 100		,,
Steingut	0-100		,,
Holzkohle aus Tannenholz	0 - 100		Heinrich
" " Gichenholz	0-100	12000	,,
Rohlensaurer Ralt nach	1		
der Hauptage	0 - 100	28600	Mitscherlich
Rohlensaurer Ralt fent-	i		' '
recht zur Are	0-100	05600	,,
(Gis	zwischen	51270	Pohet
1	-27·5		, ,
	-1·25	51813	Morit
1 ",	1	52356	Souhmader
"	zwischen —20 und	52833	Biuder & Geigler
	<b>—70</b>		
Ahorn, längs ber Fafern,			
getrodnet	0 - 100	0502	Paul Glatel
Weißbuche	0-100	0604	, ,
Polisander	0-100	0608	, ,
Fichte	0-100	0608	,, ,,
Buchsbaum	0-100	0623	,, ,,
Rüfter	0-100	0635	, ,
Erle	0-100	0699	", ",
Rothbuche	0-100	0716	" " .
Birnbaunt	0 - 100	0721	" "
Eiche	0-100	0746	" "
Pappel	0-100		", ",
Mahagony	0-100	0784	", ",
Ciche	0-100	0951	" "
Chenhol3	0-100		" "

[X. Zusammenstellung ber wahren linearen Ausbehnungs= coöfficienten fester Rorper nach Fizean.

Namen der Körper	Linearer Ausbehnungs-Cosf- ficient, giltig für das Tem- peratur-Inter- vall 40° bis 41° C. = $\alpha_{40}$	ficienten für je 1° C. in Ginbeit. b.8. Decim.	nunge-Coef ficient für bas Inter-
Rohlenftoff (Diamant).	0.000 00118	1.44	0.00 0132
Gasretortentohle	00546	1.10	0551
Graphit von Batongol	00786	1.01	0796
Anthrazit von Pensylvanien	02078	- 8.15	1996
Steinkohle von Charleron	02782	2.95	2811
Paraffine v. Rangoon, Schmelzp. — 56°	27854	99.26	. <del></del>
Silicium, kryftallisirt	00276	1.46	0291
Schwefel von Sicilien	06413	33.48	
Selen, geschmolzen	03680		
Tellur, "	01675	5.75	1
Arsen, sublimirt	00963	2.81	0991
ma" ' "" ' " " " " " " " " " " " " "	00767	0.90	1
Osmium, halb geschmolzen	00657	2.18	
Ruthenium "	00963	2.81	099
" comprimirtes Pulver Palladium, geschmiedet u. ausgeglüht	00767	0.90	1
Rhodium, halb geschmolzen	01176	1·32 0·81	1189 085
Aribium, geschmolzen	00850 00683	0.94	1 7
Blatin, geschinotzen	00905	1.06	1 ::-
" - Fridium, geschm. (Fr. == 0.08)	00903	0.76	
Gold, geschmolzen	01443	0.83	145
Silber	01921	1.47	
Rupfer, natürliches vom Obern-See	01690	1.83	
" fünstliches	01678	2.05	
Meffing (71.5 Cu. 27.7 Zn. 0.3 Sn.	010.0		100
0.5 Pb)	01859	1.96	187
Bronze (86.3 Cu, 9.7 Sn, 4.0 Zn)	01782	2.04	
Nidel, burch Wafferstoff reducirt und	1		
comprimirt	01279	0.71	128
Robalt, d. Wafferft. reduc. u. compr.	01236	0.80	1
Gifen, weiches	01210	1.85	122
" durch Wafferft. reduc. u. compr.	01188	2.05	120
Meteoreisen (be Caille)	01095	1.75	111
Frangösischer Gußstahl, gehärtet	01322	3.99	136
Frangofifcher Gufftahl, ausgeglüht	01101	1.24	111

Englischer Gußstahl, ausgeglüht Gußeisen, grau Wismuth, trystallisirt (Rhomboeder von 87° 40') Antimon trystallisirt (Rhomboeder von 117° 8') Rittel, berech. Zinn von Ralacca, compr. Kulver Indium, geschmolzen Blei, " Thalium, " Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsibian, burchsichtig Jodilber, geschmolzen " Muminium, geschmolzen Ragnesium Obsibian, burchsichtig Jodilber, geschmolzen " Comprimirtes Kulver Ouecksilberjodur, geschmolzen Jodolei, " Jodoadmium, " Bromsilber, Zinnogyb (Cassiberit) parallel z. Aze	000 01095 01061 01621 01208 01346 01692 00882 01152 02234 04170 02924 03021 02918 03069 02313	1·37 2·09 3·11 2·77 — 0·94 1·34 0·58 3·51 42·38 2·39 11·41 — 1·27 3·26	0·00 1110 1075 1642 1239 1374 1683 0895 1158 2269 4594 2948 3135 2905
Gußeisen, grau Wismuth, krystallisirt (parallel 3. Axe (Rhomboeder von Antimon krystallisirt (parallel 3. Axe (Rhomboeder von Antimon krystallisirt (parallel 3. Axe (Rhomboeder von 117° 8') Binn von Malacca, compr. Pulver Indium, geschmolzen Blei, Thalium, Bink, bestillirt, compr. Pulver Cabmium, Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsidian, burchsichtig Jobsider, geschmolzen  "comprimirtes Pulver Quecksilberjodur, geschmolzen Jobblei, Sodcabmium, "" Bromsilber, ""	01621 01208 01346 01692 00882 01152 02284 04170 02924 03021 02918	2·09 3·11 2·77 — 0·94 1·34 0·58 3·51 42·38 2·39 11·41 — 1·27 3·26	1642 1289 1374 1683 0896 1158 2269 4694 2948 3135
Bismuth, krystallisirt (Rhomboeder von 87° 40')  Antimon krystallisirt (parallel 3. Axe (Rhomboeder von 117° 8')  Kittel, berech.  Antimon krystallisirt (parallel 3. Axe (Rhomboeder von 117° 8')  Kittel, berech.  Kittel, berech.  Parallel 3. Axe (enkrecht "Rittel, berech.  Kittel, berech.  Mittel, 1208 01346 01692 00882 01152 02234 04170 02924 03021 02918 03069	3·11 2·77 — 0·94 1·34 0·58 3·51 42·38 2·39 11·41 — 1·27 3·26	1239 1374 1683 0895 1158 2269 4594 2948 3135	
876 40') Antimon krystallisirt (Parallel 3. Axe (Rhomboeber von 1170 8') Aint von Malacca, compr. Kulver Indian, geschmolzen Blei, "Thalium, "Aluminium, geschmolzen Magnessum Besides "Magnessum Besides "Magnessum Besides "Magnessum Besides "Magnessum Besides Bulver Cadmium Bosiblen, geschmolzen Bulver Cuedfilber, geschmolzen Bulver Cuedfilberjodur, geschmolzen Jodblei, Sodcadmium, "Bromsilber, ""	01346 01692 00882 01152 02234 04170 02924 03021 02918 03069	2·77 - 0·94 1·34 0·58 3·51 42·38 2·39 11·41 - 1·27 3·26	1374 1683 0895 1158 2269 4594 2948 3135
Antimon krystallisirt (parallel 3. Aze (Rhomboeber von lenkrecht " 117° 8') Kittel, berech. Zindium, geschmolzen Blei, " Thalium, " Zink, destillirt, compr. Pulver Cadmium " Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsidian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen " comprimittes Pulver Quecksilberjodur, geschmolzen Joddlei, Zodcadmium, " Bromsilber, "	01692 00882 01152 02234 04170 02924 03021 02918 03069	- 0.94 1.34 0.58 3.51 42:38 2:39 11:41 - 1.27 3.26	1683 0895 1158 2269 4594 2948 3135 2905
(Rhomboeder von {fenkrecht " 1170 8') Wittel, berech. Indian, geschmolzen Blei, Thalium, " Indian, " Indian, " Indian, " Indian, bestillirt, compr. Pulver Cadmium " Induminium, geschmolzen Wagnesium Obsidian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen " comprimirtes Pulver Duecksilberjodur, geschmolzen Jodblei, Jodsabmium, " Bromsilber, " Bromsilber, "	00882 01152 02234 04170 02924 03021 02918 03069	1°34 0°58 3°51 42°38 2°39 11°41 — 1°27 3°26	0895 1158 2269 4594 2948 3135 2905
117º 8') (Mittel, berech. Binn von Malacca, compr. Kulver Indium, geschmolzen Blei, " Halium, " Bint, beftillirt, compr. Kulver Cabmium, " Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsibian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen " comprimirtes Kulver Quecksilberjodur, geschmolzen Jobblei, " Jodscabmium, " Bromsilber, " Bromsilber, " "	01152 02284 04170 02924 03021 02918 03069	0.58 3.51 42.38 2.39 11.41 — 1.27 3.26	1158 2269 4594 2948 3135 2905
Binn von Malacca, compr. Kulver Indium, geschmolzen Blei, Thalium, " Bink, destillirt, compr. Kulver Cadmium, " Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsidian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen " comprimirtes Kulver Quecksilberjodur, geschmolzen Joddlei, Jodcadmium, " Bromsilber, " Bromsilber, "	02234 04170 02924 03021 02918 03069	3·51 42·38 2·39 11·41 — 1·27 3·26	2269 4594 2948 3135 2905
Indium, geschmolzen Blei, Thalium, Jink, bestillirt, compr. Pulver Cadmium, Aluminium, geschmolzen Wagnesium Obsidian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen — comprimirtes Pulver Quecksilberjodur, geschmolzen Jodblei, Jodcadmium, Bromsilber,	04170 02924 03021 02918 03069	42·38 2·39 11·41 — 1·27 3·26	4594 2948 3135 2905
Blei, " Thalium, " Zint, beftillirt, compr. Pulver Cabmium, " Aluminium, geschmolzen Magnestum Obsibian, burchsichtig Jobsilber, geschmolzen " comprimirtes Pulver Quecksilberjodur, geschmolzen Jobblei, " Sobcabmium, " Bromsilber, "	02924 03021 02918 03069	2·39 11·41 — 1·27 3·26	2948 3135 2905
Thalium,  Bink, bestillirt, compr. Pulver Cadmium, Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsidian, burchsichtig Jodsilber, geschmolzen  comprimirtes Pulver Quecksilberjodur, geschmolzen Jobblei, Jobcadmium, Bromsilber,	03021 02918 03069	11·41 1·27 3·26	3135 2905
Zink, beftillirt, compr. Pulver Cabmium " Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsidian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen " comprimirtes Pulver Quedfilberjodur, geschmolzen Jodblei, Hodocabmium, Bromsilber, " Bromsilber, "	02918 03069	- 1·27 3·26	
Cabmium " Aluminium, geschmolzen " Magnesium Obsibian, burchsichtig Johilber, geschmolzen comprimirtes Kulver Ouecksiberjodur, geschmolzen Jobblei, Jodcadmium, Bromsilber, "			
Aluminium, geschmolzen Magnesium Obsibian, burchsichtig Johilber, geschmolzen "comprimirtes Pulver Duecksiberjodur, geschmolzen Jobblei, Jodcadmium, " Bromsilber,	02313		3102
Magnesium Obsibian, durchsichtig Jodsilber, geschmolzen "comprimirtes Kulver Ouecksilberjodur, geschmolzen Joddiei, "Jodcadmium, "Bromsilber,		2.29	2336
Jobsilber, geschmolzen "comprimirtes Pulver Duecksilberjodur, geschmolzen Jobblei, Jobcadmium, "Bromfilber,	02694	6.84	2762
" comprimirtes Pulver Quedfilberjodur, geschmolzen Zobblei, Zobcadmium, Bromfilber,	00484	1.14	0495
Quedfilberjodur, geschmolzen Jobblei, Jobcadmium, Bromfilber,	00139	<b>— 1.40</b>	0153
Jobblei, " Jobcadmium, ", Bromfilber, ",	00137	<b>— 1.60</b>	0153
Sodcadmium, " Bromfilber, "	02388	19·96 5·84	2588 3418
Bromfilber, "	03360 02916	17:47	3410
	03469	3.83	3507
Mining and Confinences Amende V. orke I	00392	1.19	-
ientrecht	00321	0.76	_
Titanfäure, (Rutil), parallel ",	00919	2.25	_
" " sentrecht "	00714	1.10	_
" (Anatas), parallel "	00819	3.11	_
" fenfrecht "	00468	2.95	_
Quarz, parallel zur Are	00781	2.05	-
" fentrecht " "	01419	2.38	_
Antimonogyb (Senarmontit)	01963	0·57 6·79	_
" (oktaebrisch) Eisenopybulopyb (Wagnetit)	04126 00846	5.85	
Franklinit	00806	0.94	
Zinkoryd (Spartalit), parallel 3. Axe	00316	1.86	_ !
" fenkrecht "	00539	1.23	!
Peritlas		2.67	_
Kupferoryb (Ziegelerz)	01043	2.10	- 1

Ramen ber Körper	Linearer Aus- behnungs-Cosf- ficient, giltig für bas Tem- peratur-Inter- vall 40° bis 41° C. — \alpha_40	biefes Coof- ficienten für je 1° C. in Einheit. b. 8. Decim.	Ausbeh- nungs-Cosf- ficient für bas Inter- vall 0° bis 100° C.
hwefelblei (Galenit)	0.000 02014	0.54	_
hwefelzink (Binkblende)	00670	1.28	
rit	00913	1.78	_
baltin	00919	1.70	
naltin	00919	1.64	
abandin von Nagyag	01519	2.17	_
uerit	01111	8.89	_
baltfesquifulfid	01037	1.59	
mannit	01112	- 0.15	_
illipfit gnetkies, parallel zur Are	01714 00235	1·70 8·64	
Landy and	03120	- 1·65	
maken manaffal	02147	1.21	_
Sontrocht	01791	0.63	
gnesiacarbonat (Giobertit von	02.01	0 00	
Brud) parallel zur Are	02130	3.39	_
hto fantracht	00590	2.43	
heronfest navalles	01918	2.55	
Sentrecht	00605	6.73	
lomit v. Traverselle parall. ", ",	02060	3.68	
jenfrecht	00415	1.93	_
and. Doppelfpath, parallel ,, ,,	02621	1.60	-
" " fentrecht " "	00540	0.87	
gonit, parallel zur Hauptage	03460	3.37	
" senkrecht " "	01719	3.68	_
" " " zu beiben vorigen	01016	0.64	_
ßspath	01911	2.88	_
ytsulfat (Schwerspath), Mittel	01806	0.95	_
ontianfulfat, ",	01754	1.15	-
acit	00391	1.69	_
gemma	04039	4.49	_
orfalium 	03803	5.15	_
miař mřalium	06255	29.75	_
mrarrum falium	04201	9·78 16·76	_
eriiber, krystallisirt	04265 03294	12.53	_
ilber, kryftallifirt, parallel zur Axe	00397	- 4·27	_
ilber, frystallifirt, fenkrecht z. Are	00065	1.31	_
toolo, and item i total interchit to 21 fc		ויטנן	
ırolit, Mittel	00708	3.15	. —

Namen der Körper		ficienten für je 1° C. in Einheit. b. 8.Decim.	ficient für bas Inter-
1	41° &. = \alpha_{40}	= β	
	i		
Topas, weiß, von Auftralien, parallel	1		
zur Hauptare	0.000 00592	1.83	
Turmalin, grün, v. Brafilien, parallel			
sur Hauptage	00905	3.20	- 1
Turmalin, grun v. Brafilien fenfrecht		}	
jur hauptage	00379	1.83	_
3dofras (Besuvian v. Wilni) parallel	1		
jur Hauptage	00740	1.74	
Spotras (Besuvian v. Willni) sentrecht	l	- /-	
jur Hauptage	00839	1.67	_
Granat (Byrop von Böhmen)	00827	I	_
aniantalisman non Ombian	00837		
ahlan nan Rudulanh	00832	1.31	_
Snoffertin non Gabbau	00824		_
Malauit non Tradcati	00734		_
Mannet Kone	00736		
	00736		
" Sachsen		1	
" gestreift von Orsova	00745		_
" " " " " Seplon	00693		-
" Groffular " Wilni	00693		- ;
Drawita	00684		- !
Spinell, blagrother Rubin, v. Ceylon	00593		- :
" (Pleonaft), von Warwit	00603		_ '
" (Galmit), von Falun	00595	1.83	_
" (Rreittonit) von Silberberg	00596	1.94	_
Chrysoberyll, parallel zur hauptage	00602		-
Bernu " " "	00106	1.14	-
" senkrecht " "	00137	1.33	-
Phenatit parallel ", ",	00379	2.13	-
" senkrecht " "	00299	1	-
Zirkon parallel " "	00443	1.41	<b>–</b> i
" senkrecht " "	00233	1.91	_
Feldspath, v. St. Gotthart, parallel gur		1	1
Hauptage	00203	1.28	<u> </u>
Spibot v. Brafilien par. jur hauptage	00913	2.55	_
Byrofen (Augit) v. Weftermalb, parallel			1
aur Hauptare	01386	0.76	_
Amphibol (Hornblende), Mittel	00866	2.02	_
Azurit von Cheffy, par. zur Sauptare		2.03	_
Syps v. Montmartre, par. 3. Hauptage		9.36	_
- Mr. 1. minimized Lun O. Sunkans	1	55	1

Der mahre lineare Ausbehnungs-Coöfficient für die in zer Tabelle zusammengestellten Stoffe ober die Temperatur =  $40^{\circ} + \tau$  Grad Celsius (wobei  $\tau$  positive oder negative rthe annehmen kann) berechnet sich nach der Formel:  $\alpha_t = \alpha_{40} + \tau \cdot \beta.$ 

#### Factoren jur Berechnung der Lange einiger Körper bei der Temperatur t ans jeuer bei 0° C

nach der Formel  $l_t = l_0 (1 + \alpha t + \beta t^2)$  nach Matthiessen.)

Körper	α		β	
Sadmium Zink Blei Blei Binn Silber Rupfer Vold Wismuth Balladium Untimon Blatin	. 0.0000	2693 2741 2726 2033 1809 1481 1358 1167 1011 0923 0851	0.000 000	0 466 0 233 0 074 0 263 0 135 0 185 0 112 0 149 0 093 0 632 0 035
Legirungen nach Mequivalenten.  Sn ₄ Pb Pb ₄ Sn Cd Pb Sn ₄ Zn Sn ₆ Zn Bi Sn ₂ Bi Pb ₂ Au Sn ₂ Ag ₄ Au Ag Au Ag Au Ag Au	0.0000	6200 8087 9005 6377 6236 4997 8462 8944 5166 4916 3115	0.000 000	0 988 0 332 0 133 0 807 0 822 0 101 0 159 0 000 0 000 1 185

## XI. Verlängerung verschiedener Materialien bei verschiedenen Gemperaturen

(nach Duspratt "Chemie", 3. Muff., 3. Bb. p. 774).

1000000 Theile 16 ² / ₃ ° find	Bei 100°	Bei 350°	Beim Schmelz- punkt	Anmer- fung
Graphitmasse	1000244	1000703	_	_
Steingut, Wedgewood	1000785	1002995		-
Platin	1000535	1002995	1009926	höchfte zu er- reichenbe Temperatur
Gußeisen	1000984	1004483	1018378	Schmelpunit
Schmiedeeisen	1000893	1003943	1016898	,,
Golp	1001025	1004238	_	"
Rupfer	1001430	1006347	1024376	"
Silber	1001626	1006886	1020640	"
Zint	1002480	1008527	1012621	"
Blei	1002323	_	1000972	n
Zinn	1001472	_	1003798	"

XII. Formeln für die Aubische Ausdehnung fester Korper

iff  $V_o$  das Volum bei 0°, so ist dassetbe bei t° .  $V_t = V_o(1 + at + bt^2 + ct^3 + dt^4)$ . In einzelnen Füllen ist das Volum nicht auf 0°, sondern auf eine andere, neden der Substanz ermähnte Temperatur bezogen, so das alsdann  $Vt = V\tau [1 + a(t - \tau) + b(t - \tau)^2 + c(t - \tau)^3 + d(t - \tau)^4]$  ist. (nach Lanbolt & Bornftein, "phyl-dem. Tabellen")

Substanz	Lempes ratur	ಜ		ဎ	ರ	Beobachter
		0.000	0.0000	0.00000	0.0000000-0	
Antimon	11- 98		000397	ı	1	Matthiessen
<b>B</b> lei	14- 94"		000222	ı	1	
Cabmium	8— 95°		00140	١	ı	: :
Goth	96 —6		000336	!	1	<b>:</b> :
Ralium, feft	10- 96		0020925	1	I	Sagen
Anfiia. bes. auf 62.10	0- 96		. 1	J	١	
Rupfer	98-169		000555	l	1	Matthiessen
n, fe	0- 60	20395	002423	l	!	Sagen
füffig. bez. auf 97.6°	62-110		ı	١	ı	, ;
Ballabium	8— 88°		000280	1	ł	Matthieffen
Bhosphor, feft	8 43		1	ı	ı	Ropp
1	0- 40		00115	ı	ı	Bisati u. be Franchis
füffig, bez. auf 44°	48- 60		1	ı	ı	Ropp
009 :: 200	50-280		002115	ļ	ı	Risati u. de Franchi
:	9— 97		000104	l	1	Matthieffen
<u>=</u>	0- 00		026588	-0014673	1	Ropp
bezogen auf 78°	$90 - 110^{\circ}$	•	78789	ı	1	-
Gilber	8- 97		000405	1	1	Matthieffen
Bismuth	<b>.</b> 96 ─6		000446	1	ı	:
Sint	96 -6		902000	ı	1	: :

Substans	ratur	п	Ъ	э .	· P	Beobachter
Binn	8- 96	06100	000789	ı	1	Matthiesfen
tofe's Legierung (2 Bi + tSn + 1Pb) fest	5- 94°	067847	-018155	0055307	-05256	Ropp
Roje's Legierung, juliig, vez.	103-110	4435	I	ı	1	•
Meffing (71 Cu + 29 Zn)	10-970	01720	00000	1	1	Ratthieffen
(SI a 3	100′	02584	ı	1	1	Dulong & Betil
	0-200	02756	١	1	1	
•	0-300	03040	1	1	l	: :
" meiß	0-100	05200	1	ı	1	Smeaton
Seibre Spibre	0-100°	02227	١	ı	ı	Ron
Stab	0-100	02425	ı	1	ì	
" weiß. Röhre	0-100	02648	1	1	l	Régnault
hastethe Rugel non				_		
46 mm Durchmeffer	0-100	02592	ı	1	l	2
basselbe, Rugel von				٠		
90	0-100	-02514	1	1	1	•
Ballon A	0-100°	02304	1	1	ı	•
D	0 100°	02349	1	1	i	: \$
ordinär	100	02554	i	I	ı	Rednagel
	200	02646	1	ı	ı	
	100	02761	. 1	l	1	: :
	1500	02877	.1	1	ı	<b>=</b>
	2000	02992	ı	ı	ł	: :
" įranzojuja, meik, bleis haltig	0-100	02616	ı		1	Soundifier & Confess

Lavoifier & Laplace	S. Ono	-	= :	SPéanault	G		Lavoifier & Lavlace	Réanault		: :	: :	•	Lavoifier & Lavlace	Rizeau	Ratthiessen	Régnault.	;	Ropp.	Heinrich
1	ı	١	1	!		1	١	١	i	!	ı	1	1	1	1	l	ŀ	!	1
ı	ł	ı	i	I		1	ı	I	l	1	I	I	ı	ł	ı	I	. 1	i	I
ı	ı	١	I	ı		ı	!	1	ŀ	i	ı	ł	1	I	I	J	ı	١	. }
02691	02530	0560	02553	02299		02132	02435	02363	02441	02411	02101	02330	02673	02331	02187	02142	02242	02091	07354
0-100	0-100	18—99	0- 99	0-1000	. (	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0—1000	0-100	0-100	40\$	0-100،	0-100	0-1000	0-1000	1
Glas, Röhren, ohne Blei	" weich, frangöfisch	Röbre	Glas, weiß, frangöfifch	grift, Röhren	beegleichen, Rugel von	36 mm Ourchmeller	englisches Flintglas	ichwedisch, Röhre	34 mm Durchneffer	desgleichen, Kugel von 32 mm Durchmeffer	gewöhnliches Arpftall: glas, Röhre	39 mm Durchmeffer	non	"Spiegelglas von St. Gobain	" 3 Sand $+$ 2 Blei $+$ 1 Alfali	" unichmelzbar, franzö- stiche Röhre	" desgleichen, Kugel von 32 mm Durchmeffer	" hartes, frang. Raliglas	Gis .

Substanz	Lempe	et	ф	9	р	Beobachter
		0.000	0.000-0	0.00000	000000000	
Gis	-20big-10	1125	ı	l	1	Brunner
	-12 00		1	١	1	Rarchand
	-27. b10		ı		1	Struve
	-262	15425	١	I		•
. :	-24 " -30	- 1	001041	1		v. Ochumacher
Schwefel, geschmolzen	110-130	_	1	١	1	Degprek
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110-1500	581	ı	1	1	
: 1	110-200	454	1	1		. 2
: :	$110 - 250^{\circ}$	428	I	١	1	. 2
Chlorcalcium, Ca Cl. + 6 H ² O. fest	11-26	6451	-5377	1906	1	Ropp
Chlorcalcium, flüffig, bezogen	31-540	438	1	i	1	:
Natriumphosphat, Na, HPO,	, m	083089	047099	017974	l	<b>:</b>
Natriumphosphat, füffig, be-	3	20000				=
zogen auf 35°	37—68	435	1	i	ı	•
+ 5H2O, feft	10-42	13241	-035680	0088615	ı	=
Natrium hypolulfit, füffig, be- 20aen auf 45°	54-710	498	I	ł	ı	:
Chlorliber	400	09881	ı	1	1	" inout
Bromfilber	400	10406	١	ı	١	33.0 0
Johquedfilber	400	07163	1	i	1	= :
obblei	400	10079		I	ı	=
A March Manager Land						=

: :	Listan	. 2	: 1	•	=	0	1	Risean	Sopp S	Fizeau	. :	Robmell		•	•	: :	Ropp	- :	<b>:</b> :	• :	= :	=		
_	1	1	ı	ı	ı			   	ı	1	1		ł	1	ı	1	١	1	ı	ı	İ		ı	
	1	1	i	١	1			I	ı	ı	ı		1	1	1	ı	ı	ı	1	1	12237		ı	
	ı	1	1	l	1	١		ľ	1	1	ı		1	1	1	ı	١	ı	1	1	-55801		ı	,
200	11408	12117	18764	12602	12796	06935	76230	#6/00	0890	06042	02722	0.00	031985	033030	143118	244358	0743	0772	1459	4568	10700		9980	
-	40°	40°	<b>4</b> 0	40 ₀	40	14-470		40.	14-480	400	40°		0-16	16-38	38-49	4961	10-26	26-310	21-43	43-57	10-57		08-99	
	equotinium equotinium	Steinsalz	afmiat	omfalium	htalium	utinath	6 maid	21	Bleiglanz		Schwefelkies		Baraffin		: 3	: 2	Machs, gebleicht		: :	: :	feft	Hilflin heacen	auf 640"    -5/2-3-3	

### XIII. Absolute Ausdehnung des Queckfilbers nach Regnault's Messungen berechnet von A. Wullner.

Tem= peratur nach bem Luftther= mometer T	Ausdehnung ber Bolumeinheit von 0° bis T°	Mittlerer Ausbehnungs- Coöfficient von 0° bis T*	<b>Bahrer</b> Au <b>s</b> behnungs- Coöfficient bei <b>T</b> ⁸	Temperatur berechnet aus ber absoluten Ausbehnung bes Quect= filbers	Differen
00	0.000000	0.00000000	0.00018116	00	o
209	0.003628	0.00018140	0.00018165	19.876	+ 0.124
400	0.007266	0.00018166	0.00018219	39.809	→ 0.19
600	0.010916	0.00018194	0.00018279	59.805	+ 0.19
80°	0.014581	0.00018226	0.00018353	79.883	÷ 0·11
1000	0.018253	0.00018253	0.00018411	100	. 0
1400	0.025648	0.00018320	0.00018565	140.514	0.51
180°	0.033108	0.00018393	0.00018738	181.383	- 1.38
2000	0.036864	0.00018432	0.00018832	201.961	- 1.96
240	0.044440	0.00018517	0.00019039	243.467	3.46
2800	0.052098	0.00018606	0.00019262	285.421	5.42
3000	0.055961	0.00018653	0.00019381	306.583	6.583

# XIV. Dichte und Volumina des Bassers aus den Beobachtungen von Kopp, Despetz, Sagen und Matthiesen. berechnet von F. Rosetti.

Tem:	Waffer bei 0	0 = 1 gefett	Waffer bei 4	0 = 1 gefett	Tem=
peratur	Dichte	Bolum.	Dichte	Bolum	peratu
-10°*)	0.998274	1.001729	0.998145	1.001858	10°*
- 90*)	8556	1449	8427	1575	9°*
- 80#)	8814	1191	8685	1317	- 80#
- 70*)	9040	0963	8911	1089	- 70;
- 6°*)	9247	0756	9118	0883	- 6 4
- 50 m)	9428	0573	9298	0702	- 5
- 40×)	9584	0416	9455	0545	- 4 *
- 3 *)	9719	0281	9590	0410	- 3·*
- 2 *)	9882	0168	9703	0297	_ 2 *
- 1 *)	9926	0074	9797	0203	- 1 -
0	1.000000	1.000000	0.999871	1-000129	Ō
+ 1	0057	0.999948	9928	0072	+ 1
2	0098	9902	9969	0031	' 2

*) Flüffig.

Tem=	Waffer bei 0	°=1 geset	Waffer bei 4	° = 1 geset	Tem-
peratur	Dichte	Bolum	Dichte	Bolum	peratur
+ 30	1.000120	0.999880	0.999991	1.000009	+ 3
4	0129	9871	1.000000	1.000000	4
5	0119	9881	0.999990	0010	5
6	0099	9901	9970	0030	- 6
7	0062	9938	9933	0067	7
8	0053	9985	9886	0114	8
9	0.999953	1.000047	9824	0176	9
10	0.999876	1.000124	0.999747	1.000253	10
11	9784	0216	9655	0345	11
12	9678	0322	9549	0451	12
13	9559	0441	9430	0570	13
14	9429	0572	9299	0701	14
15	9289	0712	9160	0841	15
16	9131	0870	9002	0999	16
17	8970	1031	8841	1160	17
18	8782	1219	8654	- 1348	18
19	. 8588	1413	8460	1542	19
20	0.998388	1.001615	0.998259	1.001744	20
21	8176	1828	8047	1957	21
<b>22</b>	7956	2048	7828	2177	22
23	7730	2276	7601	2405	. 23
24	7495	2511	7367	2641	24
25	7249	2759	7120	· 2888	25
<b>2</b> 6	6994	3014	6866	3144	26
27	6732	3278	<b>6</b> 60 <b>3</b>	3408	27
28	6460	3553	6331	3682	· 28
29	6179	3835	6051	3965	- 29
30	0.995894	1.004123	0.995765	1.004253	30
31	560	442	547	455	81
32	530	473	517	486	32
33	498	505	485	518	3 <b>3</b>
34	465	538	452	551	34
35	431	572	418	586	35
36	396	608	383	671	36
37	360	645	347	657	37
38	323	682	310	694	38
39	286	719	273	732	39
40	0.99248	1.00757	0.99235	1.00770	40
41	210	796	197	809	41
42	171	836	158	849	42
43	131	876	118	889	43
44	091	917	078	929	44
45	050	958	037	971	45
46	0.09	1.01001	0.98996	1.01014	46

Tem-	Waffer bei C	0 = 1 gefest	Baffer bei 4	0 = 1 gefest	Tem
eratur	Dicte	Bolum	Dicte	Bolum	peratu
+ 470	0.98967	1.01044	0.98954	1.01057	+ 47
48	923	088	910	101	48
49	878	134	865	148	49
50	0.98832	1.01182	0.98819	1.01195	50
51	785	230	772	243	51
52	737	279	725	292	52
53	689	328	677	341	53
54	642	377	629	390	54
55	594	426	581	439	55
56	547	475	534	488	56
57	499	524	486	537	57
58	450	574	437	587	58
59	401	625	388	638	59
60	0.98350	1.01678	0.98338	1.01691	60
61	299	731	286	744	61
62	247	789	234	798	62
63	194	839	182	852	63
64	140	859	128	908	64
65	086	951	074	964	65
66	036	1.02008	019	1.02021	66
67	0.97977	065	0.97964	078	67
68	921	124	908	137	68
69	864	183	851	196	69
70	0.97807	1.02243	0.97794	1.02256	70
71	749	303	736	316	71
72	690	365	677	378	72
73	631	427	618	440	73
74	571	490	598	503	74
75	511	553	498	566	75
76	450	617	438	630	76
77	389	681	377	694	77
78	328	745	316	758	78
79	267	809	255	822	79
80	0.97206	1.02874	0.97194	1.02887	80
81	145	939	132	952	81
82	083	1.03005	070	1.03018	82
83	020	072	007	085	83
84	0.96956	139	0.96943	153	84
85	892	207	879	221	85
86	828	276	815	289	86
87	764	345	751	358	87
88	699	414	687	427	88
89	634	484	662	497	89
90	0.96568	1.03554	0.96556	1.03567	90

Tem-	Waffer bei 0	0 = 1 gefett	Waffer bei 4	0 = 1 gefest	Tem=
peratur	Dichte	Bolum	Dicte	Bolum	peratur
+ 91°	0.96502	1.03625	0.96490	1.03638	+ 91°
92	435	697	423	710	92
93	368	770	856	782	93
94	300	844	288	856	94
95	241	918	219	981	95
96	161	993	149	1.04006	96
97	091	1.04069	079	082	97
98	020	145	008	158	98
99	0.95949	222	0.95937	235	99
100	0.95879	1.04299	0.95866	1.04312	100

### XV. Baffervolumina nach verschiedenen Beobachtern.

(Baffer bei 4° = 1 gefett.)

Temperatur	Mit	telst Dila	tometers	bestimmt	von		lft ber chen Wage nt von
Ecm Ecm	Kopp	Despret	Joly	Pierre	Rofetti	hagen	Mat- thieffen
00	1.000123	1.000127	1.000126	1.000118	1.000136	1.000127	_
100	1.000247	1.000268	1.000257	1.000271	1.000246	1.000269	1.000271
15°	1.000818	1.000875	1.000847	1.000850	1.000833	1.000849	1.000892
20	1.001690	1.001790	1.001732	1.001717	1.001742	1.001721	1.001814
		1.004380					
		1.007730					
1 .	4	1.012050					
1 .		1.016980					
1		1.022550					
		1.028850					
90		1.035660					
100°	1.043114	1.043150	1.043116	1.043777	1.043116	1.042969	1.043150

#### XVI. Folum des fluffigen Baffers über 1000

(bei 10.5 m Quedfilberbrud) nach Sirn.

Temperatur	Bolum bes Baffers		
0.0	1.00000		
100°	1.04315		
120°	1.05992		
140°	1.07949		
160°	1.12678		
180°	1.15899		



#### XVII. Formeln für die Aubifde Ausdehnung einiger fluffige Körper bei verschiedenen Gemperaturen.

Rörper	Tempe- ratur	Formel	Beoba‡:
	0°—25°	(Bolum besselben bei 0° = 1) V = 1 0.000061045 t + 0.0000077183 t ² 0.00000008734 t ³	Lep
	25°-50°	$V = 1 - 0.000065415 t + 0.00000775887 t^{2} - 0.000000035408 t^{3}$	,
	50°-75°	$V = 1 + 0.00005916 t + 0.0000031849 t^{2} + 0.0000000072848 t^{3}$	n
	75°-100°	$V = 1 + 0.00008645 t + 0.0000031892 t^3 + 0.0000000024487 t^3$	n
24	-15°-6°	$V = 1 - 0.00009417 t + 0.0000001449 t^{2} - 0.0000005985 t^{3}$	Frankesk nach piere Berinde
116	4°-32°	(Bolum bes Baffers bei 4° C. = 1) V=1-0.0000025800(t-4)+0.0000083890(t-4) ² - - 0.00000007173 (t - 4) ³	Matthiel
M a	32°-100°	- 0.00000011500 t	,
	28°-50°	(Bolum bes Waffers bei 0° = 1) V = 1 + 0.00006659 t - 0.000002277 t² + + 0.000000021264 t² - 0.000000019644t4	Heinrid
	50°-80°	$   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	"
	80°—100°	$V = 1 - 0.00006468 t + 0.0000067561 t^{2} - 0.000000017994 t^{3}$	"
	-5°-100°	(Bolum bes Waffers bei $4^{\circ}$ C. = 1) $V = 1 + A (t - 4)^2 - B (t - 4^{\circ})^{3 \cdot 6} + C (t - 4^{\circ})^3$ morin $A = 0.00000837991$ B = 0.000000378702 C = 0.0000000224329 zu fehen ist.	Rosetti
Brom	_	(specifisches Gewicht = 3·1872) V _t = V ₀ (1 + 0·00103818 t + 0·0000017114 t ² + 0·000000005447 t ² )	Pierre
wäffrige Schwefel fänre	_	(specifisches Gemicht = 1·755) V _t = V ₀ (1 + 0·000626 t - 0·0000048836 t ² + 0·000000002795 t ³ )	Lop
Mitohol	0°-79-8°	(fpec. Gewicht = 0.80950; Siebepunkt = 78.4° (5.) V _t = V ₀ (1 + 0.00104139 t + 0.0000007836 t ² + 0.000000017618 t ³ )	"

Tempe: ratur	Forme!	Beobachter
0°—160°	$\begin{array}{c} \text{(ftarfer)} \\ V_t = V_0 \ (1 + 0.00078892265 \ t + 0.00001055235 \ t^2 + \\ + 0.000000092480842 \ t^3 \ + \\ + 0.000000000040413567 \ t^4) \end{array}$	hirn
0°-32°	(fpec. Sewicht = 0.73658; Siebepunkt = 34.9°.) V _t = V ₀ (1 + 0.00148026 t + 0.00000350316 t ² + 0.00000027007 t ³ )	Kopp
0°—120°	$\begin{array}{c} V_t = V_0 \; (1 \; + \; 0.0013489059 \; t \; + \\                              $	Hirn

### VIII. Ausdehnungscoöfficienten a der Gase zwischen 0° und 100°

(bei conftantem Drude nach Lanbolt & Börnftein "phys.-chem. Tabellen").

Substanz	Druck	Ausbehnungs: Coöfficient a	Beobachter
	760 mm	0.0 036706	Régnault
"	2525 "	036944	,,
	2620 "	036964	,,
	— "	03681	Mendelejeff
Wasserstoff	760 ,,	036613	Régnault
	2545 ,,	036616	, ,
Stickorybul, N2O	1 Atm.	037195	,,
Kohlenoryd, CO	1 ,,	036688	,,
Rohlenfäure, CO2	760 mm	037099	,,
,,	2520 ,,	038455	,,
$(6^{\circ}, \tau = 6^{\circ})^{*}$	1 Aim.	03629	Andrews
$(0-64^{\circ})$	12988 mm	05136	<b>,</b> ,
" (64 — 100°	12988 "	04747	,,
$(0-7.5^{\circ})$	18856 "	0700	,,
$(0-64^{\circ})$	18856 "	06204	,,
$(64 - 100^{\circ})$	18856 "	05435	,,
$(0-75^{\circ})$	26212 ,,	1097	,,

^{*)} a bebeutet hier nicht wie gewöhnlich ben Bolumenzuwachs für 0°, pidiert durch das Bolum unter Atmosphärendruck bei 0°, sondern durch sjenige bei einer andern hier angeführten Temperatur  $\tau$ .

Substanz	Druck	Ausbehnungs- Coëfficient a	Beobachter
Rohlenfäure (64 — 100°)	26212 mm	0.0 06574	Unbresos
$= (*64 - 100^{\circ}, \tau = 64^{\circ})$	46.5 Atm.	04946	,,
$(*64 - 100^{\circ}, \tau = 64^{\circ})$	106.9 "	13150	"
" (* 64 — 100°, $\tau = 64^\circ$ )	223 "	08402	**
Schweflige Saure 802	760 mm	039028	Régnault
	980 ,,	039804	. •
$(* 0 - 10^{\circ}, \tau = 10^{\circ})$	1 Atm.	0413	Amagat
" (* $25^{\circ}$ $\tau = 25^{\circ}$ )	1 ,,	0394	"
$\pi = 50^{\circ}, \tau = 50^{\circ}$	1 "	03846	"
$\pi = 100^{\circ}, \tau = 100^{\circ}$	1 ",	03757	"
$\tau = 200^{\circ}, \tau = 200^{\circ}$	1 ",	03695	,,
$(* 250^{\circ}, \tau = 250^{\circ})$	1 ,,	03685	,,
Bafferbampf 0 bis 1190	1 ",	04187	Hirn
0 " 141°	1 "	04189	<i>"</i>
0 " 162°	1 ",	04071	"
0 ″ 200°	1 "	03938	"
0 " 247°	1 "	08799	"

XIX. Spannungs-Coëfficienten (a1) der Gase (Ausdehnungs-Coëfficienten der Gase bei constantem Volum) zwischen 0° und 100° (nach Landolt & Börnstein: "chemsphys. Tabellen").

Substa nz	Druck	Spannungs- Coëfficient a'	Beobachter
3uft	756 bis 833 mm	0.0 036700**)	Magnus
"	110 , 149 ,	036482	Régnaul
11	147 " 237 "	036513	,,,
**	375 ", 511 ",	036580	"
0	760 mm"	036650	",
71	2000 "	036903	"
**	10000 ",	037927	"
"	20000 "	038866	
90	50000 "	040336	"
	100000 "	041001	<u>"</u>
"	760 "	036694**)	77
	723 bis 981 mm	036702**)	Jolly
Sauerstoff, 21 bis 980	1 Aim.	036743	- •
Stickstoff	1 ,,	036682	Régnaul

Substanz	Druc	Spannungs: Coöfficient a'	Beobachter
Stidstoff, 22—98°	1 Atm.	0.0 036677	Jolly
Wafferftoff	749-1010 mm	036593***)	Magnús
	1 Atm.	036678	Régnault
″ 21—98°	1 ,,	036562	Jolly
Stidogybul, N.O	1 "	036757	Régnault
" 22—98°	1 "	037067	Rolly
Rohlenogyb, CO	i "	036667	Régnault
Rohlenfaure, COº	763-1049 mm	036936***)	Magnus
" 20—98°	1 Atm.	037060	Rolly
"	758-1035 mm	036856	Régnault
"	1743-2388 "	037523	,,
•	7927 mm	042519	"
" 0— 64°	12479 ,,	04754	Unbrems
" 0— 6·5°	19661 "	0588	"
" 0— 64°	19661 "	05728	",
″ 84100°	19661 "	05406	",
" *)64—100°	"		"
$\tau = 64^{\circ}$	35— 40 Atm.	03956	
"*)64—100°	1 20 200	1 1 1 1	"
$\tau = 64^{\circ}$	94—119	07018	
Someff. Säure, 802	765—1060 mm	038591***)	Magnus
"	1 Atm.	038453	Régnault

^{*)} a' bebeutet hier nicht, wie gewöhnlich ben Druckzuwachs für  $1^{\circ}$ , bivibirt burch bas Bolum unter Atmosphärenbruck bei  $0^{\circ}$ , fonbern burch baszenige bei einer anbern hier angeführten Temperatur  $\tau$ 

^{**)} Umgerechnet von Menbelejeff mit Rudficht auf absolute Quedfilberausbehnung und geographische Breite.

^{***)} Umgerechnet vom Siebepunkt bes Waffers bei 28 Zoll (99-924°) auf ben bei 760 mm Quedfilberbruck (100°).

### XX. Fafel für die Berthe 1 + 0.00367 t

(zur Reduction von Gasvolumen nach der Formel  $V_0 = \left(\frac{V}{1 + \cdot 00367t}, \frac{b}{760}\right)$  sowie zur Berechnung der Gasdichte nach der Formel  $d_s = \left[d\left(1 + 0 \cdot 00367t\right), respective <math>d = \frac{d_o}{1 + 0 \cdot 00367t}, \frac{b}{760}\right]$ 

			1 + 0 003011 100		
Lempe- ratur oC	1 + 0.00367	log. (1 + 0·00867)	Tempe= ratur ^o C.	1 + 0.00367	log. (1 + 0.0036
-2.0	0.99266	9.99681-10	16·0°	872	478
1'5	449	760—10	16.5	1.06056	553
1:0	633	841-10	17.0	289	628
0.5	816	920—10	17.5	423	703
0.0	1.00000	0.00000	18.0	606	778
+0.5	184	080	18.5	790	853
1.0	367	159	19.0	973	927
1.5	551	239	19.5	1.07157	0.03002
2.0	734	318	20.0	340	076
2.5	918	397	20.5	524	140
3.0	1.01101	476	21.0	707	224
3.5	285	555	21.5	891	298
4.0	468	633	22.0	1.08074	0.03372
4.5	652	712	22.5	258	446
5.0	835	790	23.0	441	519
5.2	1.02019	868	23.5	625	593
6.0	202	946	24.0	808	666
6.5	386	0.01024	24.5	992	739
7.0	569	102	25.0	1.09175	812
7.5	753	179	25.5	359	885
8.0	936	257	26.0	542	958
8.2	1.03120	334	26.5	726	0.04031
9.0	303	411	27.0	909	103
9.5	487	489	27.5	1.10093	176
10.0	1.03670	0.01565	28.0	276	248
10.5	854	642	28.5	460	321
11.0	1.04037	719	29.0	643	392
11.5	221	796	29.5	827	466
12.0	404	862	30.0	1.11010	536
12:5	588	948	30.5	194	608
13.0	771	0.02024	31.0	377	679
13.5	955	090	31.5	561	751
14.0	1.05138	176	32.0	744	822
14.5	322	252	32.5	928	894
15.0	505	327	33.0	1.12111	965
15'5	689	403	33.2	295	0.02036

Lempes ratur G.	1 + 9.00367	log. (1 + 0·00\$67)	Tempe- ratur ©.	1 + 0.00367	log (1+0.00867
34·0°	1.12478	0.05:07	71°	1.26057	0.10027
34.5	662	178	72	424	183
85.0	845	248	73	791	
35·5	1.13029	319	74	1.27158	309
36.0	212	389	75		434
36.5	396	459	76	525 892	559
37·6	579	530	77		684
37.5	786	600	1	1.28259	809
38.0	946		78	626	933
38.5		670	79	998	0.11057
89.0	1.14040	706	80	1.29360	180
39.5	313	810	81	727	808
	497	879	82	1.30094	426
40.0	680	949	83	461	548
41	1.15047	0.06088	84	82 <b>8</b>	670
42	414	226	85	1.31195	792
43	781	364	86	562	913
44	1.16148	501	87	929	0.12034
45	515	638	88	1.82296	155
46	882	775	89	663	275
47	1.17249	911	90	1.33030	395
48	616	0.07049	91	397	515
49	983	182	92	764	634
50	1.18350	317	93	1.34131	753
51	717	451	94	498	873
52	1.19084	585	95	865	990
53	451	719	96	1.35232	0.13108
54	818	852	97	599	226
55	1.20185	985	98	966	343
56	552	0.08117	99	1.36333	460
57	919	241	100	700	577
58	1.21286	389	101	1.37067	693
59	653	512	102	434	809
60	1.22020	0.08643	103	801	925
61	387	772	104	1.38168	0.14041
62	754	903	105	535	156
63	1.23121	0.09033	106	902	271
64	488	162	107	1.89269	385
65	855	291	108	636	499
66	1.24222	420	109	1.40003	613
67	589	548	110	370	727
68	· 956	676	111	787	847
69	1.25323	803	112	1.41104	954
70	690	930	113	471	0.15067
."	000	990	119	#11	0.19003

Tempe= ratur "E.	1 + 0.00367	log. (1 + 0·00367)	Lempes ratur G.	1 + 0.00367	log. (1 + 0·00367
114	1.41838	0.15179	157°	619	761
115	1.42205	291	158	986	862
116	572	0.15403	159	1.58353	963
117	939	515	160	720	0.20063
118	1.43306	626	161	1.59087	163
119	673	737	162	454	263
120	1.44040	848	163	821	363
121	407	999	164	1.60188	463
122	774	0.16069	165	555	562
123	1.45141	179	166	922	661
124	508	289	167	1.61289	760
125	875	398	168	656	859
126	1.46242	507	169	1.62023	958
127	609	616	170	890	1.21056
128	976	725	171	757	154
129	1.47343	833	172	1.63124	252
130	710	- 941	173	491	350
131	1.48077	0.17041	174	858	447
132	444	156	175	1.64225	544
133	811	263	176	592	641
134	1.49178	370	177	959	738
135	545	477	178	1.65326	834
136	912	584	179	698	930
137	1.50279	690	180	1.66060	0.55056
138	646	796	181	427	122
139	1.51013	902	182	794	218
140	380	0.18007	183	1.67161	314
141	747	112	184	528	409
142	1.52114	217	185	895	504
143	481	322	186	1.68262	599
144	848	426	187	629	693
145	1.53215	530	188	996	787
146	582	634	189	1.69363	882
147	949	738	190	730	976
148	1.54316	841	191	1.70097	0.23070
149	683	944	192	464	168
150	1.55050	0.19047	193	831	257
151	417	150	194	1.71198	850
152	784	252	195	565	443
153	1.56151	354	196	932	536
154	518	456	197	1.72299	628
155	885	558	198	666	721
156	1.57252	660	199	1.73033	813

Lembe- ratur G.	1 + 0.00367	log. (1 + 0·00367)	Tempe= ratur ⁰ C.	1 + 0.00867	log. (1 + 0·00867)
200°	1.73400	0.23905	243°	1.89181	688
201	767	997	244	548	712
202	1.74184	0.24088	245	915	856
203	501	180	246	1.90282	0.27940
204	868	271	247	649	0.28023
205	1.75235	362	248	1 91016	107
206	602	458	249	388	190
207	969	544	250	750	274
208	1.76836	634	251	1.92117	857
209	703	724	252	484	439
210	1.77070	814	258	851	522
211	437	904	254	1.93218	605
212	808	994	255	585	687
213	1.78171	0.25084	256	952	769
214	538	173	257	1.94319	851
215	905	262	258	686	933
216	1.79272	851	259	1.95053	C·29015
217	639	440	260	420	097
218	1.80006	529	261	787	178
219	373	617	262	1.96154	260
220	740	705	263	521	341
221	1.81107	793	264	888	422
222	474	881	265	1.97255	503
223	841	969	266	622	584
224	1.82208	0.26057	267	989	664
225	57 <b>5</b>	144	268	1.98356	745
226	942	231	269	723	825
227	1.88309	318	270	1.99090	905
228	676	405	271	457	985
229	1.84043	492	272	824	0.30064
230	410	578	273	2.00191	144
231	777	665	274	558	224
232	1.85144	751	275	925	303
233	511	837	276	2.01292	383
234	878	922	277	659	462
285	1.86245	0.27008	278	2.02026	541
236	612	094	279	393	620
237	979	179	280	760	698
238	1.87346	264	281	2.03127	776
239	713	349	282	494	855
240	1.88080	434	283	861	933
241	447	519	284	2.04228	0.31011
242	814	603	285	595	089

Tempe- ratur oC.	1 + 0.00867	log. (1 + 0.003:7)	Tempc= ratur oC	1 + 0.00867	log. (1 + 0.0036
286	2.04962	0.31167	321	807	807
287	2.05329	245	322	2.18174	880
288	696	323	323	541	953
289	2.06063	400	324	908	0.34026
290	430	477	325	2.19275	099
291	797	544	326	642	172
292	2.07164	631	327	2.20009	244
293	531	708	328	376	316
294	898	785	329	743	389
295	2.08265	862	330	2.21110	461
296	632	938	331	477	533
297	999	0.32014	332	844	605
298	2.09366	091	333	2.22211	677
299	773	167	334	578	748
300	2.10100	243	335	945	820
301	467	318	336	2.23312	891
302	834	394	337	679	963
303	2.11201	469	338	2.24046	0.35034
304	568	545	339	418	105
305	935	620	340	<b>780</b>	176
306	2.12302	695	341	2.25147	247
307	669	770	342	514	317
308	2.13036	845	343	881	388
309	408	920	344	2.26248	458
310	770	995	345	615	529
311	2.14137	0.33069	346	982	599
312	504	144	347	2.27349	669
313	871	218	348	716	739
314	2.15238	292	349	2.28083	808
315	605	366	350	450	879
316	972	440	357-25	2.31111	0.36685
317	2.16339	513	440	2.61480	0.41744
318	706	587	860	4.15620	0.61870
319	2.17073	661	1050	4.81680	0.68276
320	440	734	1		

XXI. Fafel der Berthe von  $\frac{b}{760}$ . 1r Reduction von Gasvolumen nach der Formel  $V_o=\frac{V}{1+0.00367}$   $\frac{b}{760}$ fowie jur Berechnung ber Gasbichte nach ber Formel

 $d_o \, = \, d \, \, (1 \, + \, 0 \cdot 00367) \, \, \frac{760}{b} \prime \, \, \, \text{respective} \, \, d \, = \, \frac{d_0}{1 \, + \, 0 \cdot 00367 \, \, t} \, \cdot \frac{b}{760} \cdot$ 

p mm	b 760	$\log. \frac{b}{760}$	р тт	b 760	log. $\frac{b}{760}$
1	0.0013	7-1192—10	85	0.0461	8.6633-10
2	0 <b>2</b> 6	4202	36	474	6755
3	089	5963	37	487	6874
4	053	7213	38	<b>50</b> 0	6990
5	066	8182	39	513	7103
6	079	8973	40	526	7213
7	092	9643	41	0.0540	8.7320—10
8	105	8.0223	42	553	7424
9	118	0734	43	566	7527
10	132	8.1192-10	44	<b>57</b> 9	7626
11	0.0145	1606	45	592	7724
12	158	1984	46	605	7820
13	171	2331	47	618	7913
14	184	2653	48	632	8004
15	197	2953	49	645	8094
16	211	3233	50	658	8182
17	224	3496	51	671	8.8268—10
18	237	3745	52	684	8352
19	250	3980	53	697	8435
20	263	4202	54	711	8516
21	0.0276	8.4414-10	55	724	8596
22	290	4616	56	787	8674
23	303	4809	57	750	8751
24	316	4994	58	763	8826
25	329	5171	59	776	8900
26	342	5342	60	790	8973
27	355	5506	61	0.0803	8.9045-10
28	368	5664	62	816	9116
29	382	5816	63	829	9185
30	395	5963	64	842	9254
31	0.0408	8.6106—10	65	855	9321
32	421	6243	66	868	9387
33	434	6377	67	882	9453
34	447	6507	68	895	9517

Büpiner, Die Unterfuchung von Feuerunge-Anlagen.

p mm	" b 760	$\log. \frac{b}{760}$	р т <b>т</b>	b 760	log. $\frac{b}{760}$	
69	0.0908	8 9580-10	112	0.1474	9-1684-10	
70	921	9643	113	487	723	
71	0.0934	8.9705-10	114	- 500	761	
72	947	9765	115	513	799	
73	961	9825	116	526	837	
74	974	9884	117	539	874	
75	987	9943	118	552	911	
76	0.1000	9.0000—10	119	566	947	
77	014	057	120	579	984	
78	027	113	121	0.1592	9.2020-10	
79	040	168	122	605	056	
80	053	223	123	618	091	
81	0.1066	9.0277—10	124	631	126	
82	079	333	125	644	161	
83	092	383	126	658	196	
84	105	435	127	671	230	
85	119	486	128	684	264	
86	132	537	129	697	298	
87	145	587	130	710	331	
88	158	637	131	0.1724	9-2365-10	
89	171	686	132	737	398	
90	184	734	133	750	430	
91	0.1198	9.0782—10	134	763	463	
92	211	830	135	776	495	
93	<b>224</b>	877	136	789	527	
94	237	923	137	803	559	
95	250	969	138	816	591	
96	263	9.1015—10	139	829	622	
97	276	060	140	842	653	
98	289	104	141	0.1855	9.2684-10	
99	302	148	142	. 868	715	
100	316	192	143	881	745	
101	0.1329	9.1235-10	144	895	776	
102	342	278	145	908	806	
103	355	320	146	921	835	
104	368	362	147	934	865	
105	381	404	148	947	895	
106	395	445	149	961	924	
107	408	486	150	974	953	
108	421	526	151	0.1987	9-2982-10	
109	434	566	152	0.2000	9.3010-10	
110	447	606	153	013	039	
111	0.1461	9.1645-10	154	026	067	

mm	ь	, b	mm	Ъ	, b
	760	$\log. \frac{6}{760}$	u	760	$\log. \frac{6}{760}$
٩	100	100	,a		
155	0.2039	9.3095—10	198	0.2605	9.4159-10
156	052	123	199	618	180
157	065	151	200	631	202
158	079	179	201	0.2644	9.422410
159	092	206	202	658	245
160	105	233	203	671	267
161	0.2118	9.3260-10	204	684	288
162	131	287	205	698	309
163	145	314	206	711	331
164	158	340	207	724	352
165	171	367	208	737	378
166	184	393	209	750	393
167	198	419	210	763	414
168	211	445	211	0.2776	9.4435-10
169	224	471	212	789	455
170	237	496	213	803	476
171	0.2250	9.3522-10	214	816	496
172	263	547	215	829	516
173	276	572	216	843	536
174	289	597	217	856	557
175	302	622	218	869	577
176	316	647	219	882	596
177	829	672 696	220	895 0.2908	616 9·4636—10
178	842	720	221 222	921	655
179	856	720 745	222	934	675
181	369 0 <b>·2</b> 38 <b>2</b>	9.3769—10	223 224	947	694
182	395	793	224	961	714
183	408	816	226	974	733
184	421	840	227	987	752
185	434	864	228	0.3000	771
186	0.2447	887-10	229	013	790
187	460	910	230	026	809
188	474	934	231	0.3040	9.4828-10
189	487	957	232	053	847
190	500	979	233	066	866
191	0.2513	9.4002-10	234	079	884
192	526	025	235	092	903
193	<b>54</b> 0	048	236	105	921
194	553	070	237	118	939
195	566	092	238	132	958
196	579	115	239	145	976
197	592	137	240	158	994
				I	{

141 142 143 144 144 145 146 144 147 148 149 150 151 152 152 153 154 155 155 155 155 155 155 155 155 166 166	0·8171 184 197 210 224 237 250 263 276 290 0·3808 316 329 342 855 368 382 382 895 408 421 0·3484 447 461	9·5012—10 030 048 066 084 101 119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 800 301 302 303 304 305	0·3737 750 763 776 789 803 816 0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 934 0·396 1	3.6081 3.6081
443 444 445 446 447 448 449 449 449 4550 551 552 853 854 855 855 866 866 866 866 866 866 866 866	197 210 224 237 250 263 276 290 0·3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0·3484 447	048 066 084 101 119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 800 301 302 303 304 305	763 776 789 803 816 0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 935 945 95 95	756 771 786 801 816 9-5831 846 861 875 890 905 905 905 905 906 906
444 445 446 447 448 449 450 450 451 455 455 455 455 455 455 455 455 455	210 224 237 250 263 276 290 0.3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0.8484 447	066 084 101 119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	776 789 803 816 0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 945 95	771 786 801 816 9.5831 846 861 875 890 905 920 930 930 930 940 940 940 940 940 940 940 940 940 94
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 256 260 260 261 262 263 264 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266	224 237 250 263 276 290 0.3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0.3484 447	084 101 119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10	288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 290 301 302 303 304 305	789 803 816 0·3829 842 845 868 882 895 908 921 934 94 95	786 801 816 9-5831 846 861 875 890 920 930 930 930 930 930 930
246 247 248 249 255 255 255 255 255 256 257 258 258 260 260 266 266 266 266 266 266 266 266	237 250 263 276 290 0.3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0.3484 447	101 119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	803 816 0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 948 955 955 948	801 816 9.5831 846 861 875 890 905 925 925 925 925 926 926
247 248 249 250 251 252 253 255 255 255 255 255 255 255 255	250 263 276 290 0·3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0·3484 447	119 136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10	290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 800 301 302 303 304 305	816 0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 948 0·396 1	816 9-5831 846 861 875 890 905 925 934 9799
448 449 449 4550 4551 4552 4553 4555 4555 4555 4555 4660 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4667 4666	263 276 290 0·3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0·3484 447	136 154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5868—10 375	291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	0·3829 842 855 868 882 895 908 921 934 948 955 965 1	9.5831 846 861 876 890 905 905 905 907 907 907 907
249   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250	276 290 0·3808 316 329 842 855 368 382 895 408 421 0·3484 447	154 171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5868—10 375	292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	842 855 868 882 895 908 921 934 948 953 953	8841 861 876 890 905 905 908 908 908 908 908 908 908
250 251 252 253 254 255 256 257 257 257 258 259 260 261 262 263 264 265 265 266 265 266	290 0·3808 816 329 842 855 368 382 895 408 421 0·3484 447	171 9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	855 868 882 895 908 921 934 948 0:396 1	861 876 890 905 920 934 949 949 949 949 949 949
251 252 253 254 254 255 256 257 257 258 260 260 261 262 263 264 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266	0·3808 316 329 842 855 368 382 395 408 421 0·3484	9·5189—10 206 228 240 257 274 291 308 325 342 9·5858—10 375	294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	968 882 895 908 921 934 948 955 955 0400	934 934 949 949 949 949 949 949 949 949
252 253 255 255 256 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266	316 329 342 855 368 382 395 408 421 0.3484 447	206 228 240 257 274 291 308 325 342 9.5858 — 10	295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	882 895 908 921 934 934 0-395 1 97 4 98 7	934 934 949 949 9499 9499
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266	329 342 355 368 382 395 408 421 0·3434 447	228 240 257 274 291 308 325 342 9:5858 — 10	296 297 298 299 300 301 302 303 304 305	895 908 921 934 948 0:396 974 987	984 984 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266	842 855 368 382 895 408 421 0.3484 447	240 257 274 291 308 325 342 9:5858 — 10	297 298 299 300 301 302 303 304 305	908 921 934 948 0-396 1 974 987	3,000 10 00 10 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00 0
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268	355 368 382 395 408 421 0.3434 447	257 274 291 308 325 342 9:5858 —10	298 299 300 301 302 303 304 305	921 934 948 0·396 1 974 987 0·400 0	968 10 (
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267	368 382 395 408 421 0·3434 447	274 291 308 325 342 9:5858 —10	299 300 301 302 303 304 305	934 948 948 0·3961 974 987	90 000 100 000 000 000 000 000 000 000 0
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267	382 895 408 421 0·3484 447	291 308 325 342 9·5858 —10 375	300 301 302 303 304 305	948 0·3961 974 987	90 000 100 000 000 000 000 000 000 000 0
258 259 260 261 262 263 264 265 266 267	395 408 421 0·3434 447	308 325 342 9·5858 —10 375	301 302 303 304 305	0·396 1 97 4 98 7 0·400 0	9.6021
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268	408 421 0·3434 447	325 342 9:5858 —10 375	302 303 304 305	97 4 98 7 0:400 <b>0</b>	9.6021
260 261 262 263 264 265 266 267 268	421 0·3434 447	342 9·5858 —10 375	303 304 305	987 0.4000	9.6021
261 262 263 264 265 266 267 268	0·3434 447	9·5858 -10 375	304 305	0.400	
262 263 264 265 266 267 268	447	375	305		
263 264 265 266 267 268			1	Λ• <>	
264 265 266 267 268	461				1 0,0
265 266 267 268		392	306	<b>026</b>	040
266 267 268	474	408	307	039	063
267 268	487	424	308	053	
268	500	441	309	066	092
	513	457	310	079	
269	526	478	311	0.409 2	9.6120
	540	489	312	105	133
270	553	596	313	118	
271	0.3566	9.5522-10	314	132	147
272	579	538	315	145	161
273	592	554	316	158	175
274	605	569	317	171	189
275	618	585	318	184	203
276	632	601	319	197	216
277	645	617	820	211	230
278	658	632	321	0.4224	9.6257—10
279	671	648	322	237	271
280	684	664	323	250	284
281	0.3697	9.5679-10	324	263	297 /
282   283	710 724	694 710	325 326	276 289	311 324

1 Second	760	log. 760	ъ тт	<del>b</del> 760	log. $\frac{b}{760}$
	<b>5002</b>	9.6337—10	370	0.4868	9.6874-10
	316	351	371	0.4882	9.6886—10
<i>M</i> /	329	364	372	895	897
/ '	342	377	373	908	909
/ ////	355	9.6390-10	374 375	921	921
/4///	368	403	376	834	932
/, //	381	416	377	948	944
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	394	429	378	961 974	955 967
	408 421	442 455	379	974 987	978
100 1 1-01 /	421	468	380	0.2000	990
1 338	447	481	381	0.5013	9.7001—10
939	461	494	382	0 3013	018
041	474	507	383	040	013
34	0.4487	9.6520-10	384	053	035
343	500	532	385	066	047
95975-1 V44	513	545	386	079	058
/ ## / U4A /	526	558	387	092	069
98W B 24P 1	<b>540</b>	570	388	105	080
A OZU	5 <b>53</b>	583	389	118	091
946	566	595	390	132	103
377	579	608	391	0.5145	9.7114-10
48	592	620	392	158	125
	605	633	393	171	136
51	0.4618	9.6645-10	394	184	147
1 2 50	631	657	395	198	158
1 10	645	670	396	211	169
× 35	658	682	397	224	180
	671	694	398	237	191
356	684	706	399	<b>25</b> 0	202
35 🗲	698	719	400	263	213
35	711	731	401	0.5276	9.7223.—10
1000	724	743	402	289	234
360	737	755	403	303	245
1 1004	0.4750	9.6767—10	404	316	256
200	763	779	405	329	267
1 200	776	791	406	342	277
1001	789	803	407	356	288
365	803	815	408	: 369	299
366	816	827	409	382 395	309 320
984 367	829	839	410	0.2408	9.7330-10
368 311 369	842 855	850 862	411	0°5408 421	341

p mm	b 760	$\log. \frac{b}{760}$	p mm	· 760	$\log. \ \frac{b}{760}$
413	0.5434	9.7351—10	456	0.6000	9.7782—10
414	448	362	457	013	791
415	471	372	458	027	801
416	474	383	459	040	810
417	487	393	460	053	820
418	500	404	461	0.6066	9.7829-10
419	513	414	462	079	838
420	526	424	463	092	848
421	0.5540	9·7435—1 <b>0</b>	464	105	857
422	552	445	465	119	866
423	565	455	466	132	876
424	579	466	467	145	885
425	<b>592</b>	476	468	158	894
426	605	486	469	171	904
427	618	496	470	184	913
428	631	506	471	0.6197	9.7922—10
429	645	517	472	210	931
430	658	527	473	224	941
431	C·5671	9.7537—10	474	237	950
432	68 <b>4</b>	547	475	250	959
433	697	557	476	263	963
434	710	567	477	276	977
435	724	577	478	290	986
436	737	587	479	303	995
437	750	597	480	316	9.8004—10
438	763	607	481	0.6329	9.8013—10
439	777	617	482	342	022
440	790	626	483	355	031
441	0.5803	9.7636—10	484	369	040
442	816	646	485	382	049
443	829	656	486	395	058
444	842	666	487	408	067
445	855	676	488	421	076
446	868	685	489	434	085
447	882	695	490	447	094
448	895	705	491	0.6461	9.8103-10
449	908	714	492	474	112 120
450	921	724	493	487	120
451	0.5934	9.7734—10	494	500 513	138
452	947	743	495		138
453	961	753	496	527	156
454	9 <b>74</b>	763	497 498	540 553	164
455	987	772	498	555	104

p mm	<del>b</del> <del>760</del>	$\log. \ \frac{b}{760}$	p mm	b 760	log. $\frac{b}{760}$	
499	0.6566	9-8173-10	542	0.7132	9.8532-10	
500	579	182	543	145	540	
501	0.6592	9.8190-10	544	158	548	
502	606	199	545	171	556	
503	619	208	546	184	564	
504	632	216	547	197	572	
505	645	225	548	211	580	
506	658	233	549	224	588	
507	671	242	550	237	596	
508	684	251	551	0.7250	9.8603-10	
509	697	259	552	263	611	
510	711	268	553	276	619	
511	0.6724	9.8276-10	554	290	627	
512	737	285	555	303	635	
513	750	293	556	316	643	
514	763	302	557	329	651	
515	776	310	558	342	658	
516	789	318	559	355	666	
517	803	327	560	369	674	
518	816	385	561	0.7382	9.8682-10	
519	829	344	562	395	689	
520	842	352	563	408	697	
521	0.6855	9.8360-10	664	421	705	
522	869	369	565	434	712	
523	882	377	566	448	720	
524	895	385	567	461	728	
525	908	394	568	474	735	
526	921	402	569	487	743	
527	934	410	570	. 500	751	
528	947	418	571	0.7513	9.8758-10	
529	961	427	572	526	766	
530	974	435	573	540	773	
531	0.6987	9.8443-10	574	553	781	
532	0.7000	451	575	566	789	
533	013	459	576	579	796	
534	026	467	577	592	804	
535	040	475	578	605	811	
536	053	484	579	619	819	
537	066	492	580	632	826	
538	079	500	581	0.7645	9.8834—10	
539	092	508	582	658	841	
540	106	516	583	. 672	849	
541	0.7119	9.8524-10	584	685	856	

p mm	<b>b 760</b>	$\log. \frac{b}{760}$	p mm	ь 760	$log. \frac{b}{760}$
585	0.7698	9.8864—10	628	0.8263	9.917210
586	711	871	629	276	178
587	724	878	630	289	185
588	737	886	631	0.8303	9.9192—10
589	750	893	632	316	199
590	763	900	633	330	206
591	0.7776	9.8908—10	634	343	213
592	789	915	635	356	220
593	803	922	636	369	227
594	816	930	637	382	233
595	829	937	638	395	240
596	8 <b>42</b>	944	639	408	247
597	855	952	640	421	254
598	868	959	641	0.8484	9.9261-10
599	882	966	642	447	267
600	895·	973	643	461	274
601	0.7908	9.8981—10	644	474	281
602	921	988	645	487	288
603	921 934	995	646	500	294
604	948	9.9002-10		513	301
	948 961	010	647	526	
605	974	017	648	539	308 314
607	914 987	024	649 650	553	321
608		031		0·8566	9.9328-10
609	0.8000		651	0.8566 579	
610	013	038	652	592	334 341
	026	045	658		
611	0.8040	9.9052-10	654	605	348
612	053 066	060	655	618	354
614	079	067 074	656	632 645	361
			657		368
615	093 106	081 088	658	658 671	374
617	119		659		381
618	132	095	660	684	387
619		102	661	0.8697	9.9394—10
620	145 158	109 116	662	711 724	401
	0·8172		663		407
621		9.9123-10	664	737	414
622	185	130	665	750	420
623	198	137	666	763	427
624	211	144	667	776	433
625	224	151	668	790	440
626 627	237	158	669	803	446
OZ/	<b>25</b> 0	165	670	816	453

р тт	<b>b</b> 760	log. $\frac{b}{760}$	р тт	b 760	log. $\frac{b}{760}$
671	0.8823	9.9459-10	714	9.0395	9.9729-10
672	842	466	715	408	735
673	855	472	716	421	741
674	869	479	717	434	747
675	882	485	718	448	753
676	895	491	719	461	759
677	908	498	720	474	765
678	921	504	721	0.9487	9.9771-10
679	984	511	722	500	777
680	947	517	723	513	783
681	0.8960	9.9523-10	724	526	789
682	974	580	725	539	795
683	987	536	726	552	801
684	0.9000	543	727	<b>56</b> 6	807
685	013	549	728	579	813
686	026	555	729	592	819
687	040	562	730	605	825
688	053	568	731	0.9618	9.9831—10
689	066	574	732	632	837
690	079	580	733	645	843
691	0.9092	9.9587—10	734	658	849
692	105	593	735	671	855
693	118	599	736	684	861
694	132	606	737	<b>698</b> .	867
695	145	612	738	711	873
696	158	618	739	724	9.9878-10
697	171	624	740	737	884
698	184	631	741	0.9750	9.9890—10
699	<b>19</b> 8	637	742	763	896
700	211	643	743	776	902
701	0.9224	9.9649-10	744	790	908
702	237	655	745	803	914
703	250	662	746	816	919
704	263	668	747	829	925
705	276	674	748	842	931
706	289	680	749	855	937
707	303	686	750	869	943
708	316	692	751	0.9882	0.9948-10
709	329	698	752	895	954
710	342	705	753	908	960
711	0.9355	9.9711—10	754	921	966
712	368	717	755	934	971
713	382	723	756	947	977

p mm	<b>b</b> 760	$\log. \frac{b}{760}$	р тт	b 760	$\log_{\bullet} \frac{b}{760}$
57	0.9961	0.9983—10	799	1.0513	0.02174
8	974	989	800	526	228
59	987	994	801	1.0540	0.02282
60	1.0000	10.0000—10	802	553	336
61	013	0.00057	803	566	391
62	0 <b>26</b>	114	804	579	445
63	039	171	805	592	499
64	053	228	806	605	553
65	066	285	807	618	606
66	079	342	808	632	660
67	092	399	809	645	714
68	105	455	810	658	768
69	118	512	811	1.0671	0.02821
70	132	568	812	684	875
71	1.0145	624	813	697	928
72	158	681	814	711	981
73	171	737	815	724	0.03035
74	184	793	816	737	088
75	197	849	817	750	141
76	211	905	818	<b>76</b> 3	194
77	224	961	819	776	247
78	237	0.01017	820	790	300
79	250	073	821	1.0803	0.03353
80	263	128	822	816	406
81	1.0273	0.01184	823	829	459
82	290	240	824	842	512
83	303	295	825	855	564
84	316	351	826	868	617
85	329	406	827	882	670
86	342	461	828	895	722
87	355	516	829	908	774
88	368	572	830	921	827
789	382	627	831	1.0934	0.03879
790	395	682	832	947	931
791	1.0408	0.01737	833	961	984
792	421	792	834	974	0.04036
793	434	846	835	987	088
94	447	901	836	1.1000	140
95	461	956	837	014	192
796	474	0.02010	838	027	243
797	487	065	839	040	295
798	500	119	840	053	347
	500	1	1 040	V <b>0</b> 0	341

Digitized by Google

#### Tafel XXII. Tabelle zur Reduction des gefundenen Gasvolums auf die Temperatur von 0° C.

nach G. Lunge (Dingl. polit. Jour. 231, 522.)

Das abgelesene Gasvolum wird in den ersten Verticalschalten, die bei der Ablesung beobachtete Temperatur in der ersten Horizontal-Spalte aufgesucht, worauf man, von ersterer Zahl aus horizontal nach rechts, von letter Zahl aus vertical nach unten gehend, die corrigirte Zahl sindet, da die Tabelle nur auf ganze Cubikcentimeter (resp. Cubikmeter lautet, die Ablesungen aber meistens auf Decimalen der Cubikcentimeter (respective Cubikmeter) ersolgen, so muß man die Bruchtheile durch eine zweite Aufsuchung completiren, dei welcher — bei sonst gleichem Versahren, nur eine Verrückung des Decimalzeichens nothwendig wird. Selbstwerständlich lassen sich hierbei auch Abrundungen (Correctionen der letzen gebrauchten Decimalstelle) vornehmen.

Angenommen, das gefundene Gasvolum hätte bei 19° Temperatur 11:8 cm³ (ober m³ ober Liter) betragen. Dann ergibt die Tabelle die Correctur:

10.28 + 0.7479 = 11.0279 cm⁸ (ober m⁸ ober Liter) ober abgerundet:

10.28 + 0.75 = 11.03 = 11.0 cm⁸ (ob. m⁸ ob. Liter)

	Gasvolumen										
Ecmber.	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.00		
1	0.996	1.993	2.989	3.985	4.982	5.978	6.974	7.970	8.96		
2	0.993	1.985	2.978	3.971	4.964	5.956	6.949	7.942	8.93		
3	0.989	1.978	2.967	3.956	4.946	5.985	6.924	7.913	8.90		
4	0.986	1.971	2.957	3.942	4.928	5.913	6.899	7.885	8.87		
5	0.982	1.964	2.946	3.928	4.910	5.892	6.874	7.856	8.83		
6	0.978	1.957	2.936	3.914	4.893	5.871	6.850	7.828	8.80		
7	0.975	1.950	2.925	3.900	4.875	5.830	6.825	7.800	8.77		
8	0.972	1.943	2.915	3.886	4.858	5.830	6.801	7.773	8.74		
9	0.968	1.936	2.904	3.872	4.841	5.809	6.777	7.745	8.71		
10	0.965	1.929	2.894	3.859	4.824	5.788	6.758	7.718	8.68		
11	0.961	1.923	2.884	3.845	4.807	5.768	6.729	7.690	8.65		
12	0.958	1.916	2.874	3.832	4.790	5.747	6.705	7.663	8.62		

per.			(8	i a B t	olu	nt e r	1		
Lemper.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0.0"	1.000	0.004	9.010	4.550	r.#00	0.000	E-007	0.701
13	0.955	1.909	2·864 2·854	3.818	4.773	5.728	6.682	7.637	8.591
14	0.931	1.903		8.805	4.757	5.708	6.659	7.610	8.562
15	0.948	1.896	2.844	3.792	4 740	5.688	6.636	7.584	8.532
16	0.945	1.889	2.834	8.779	4.724	5.668	6.613	7.558	8.502
17	0.941	1.883	2.824	3.766	4.707	5.648	6.590	7.581	8.472
18	0.938	1.876	2.815	8.753	4.691	5 629	6.567	7.506	8.444
19	0.985	1.869	2.805	8.740	4.675	5.609	6.244	7.479	8.414
20	0.982	1.864	2.795	3.727	4.659	5.591	6.523	7.454	8.386
21	0.929	1.857	2.786	3.714	4.648	5.572	6.200	7.429	8.357
22	0.926	1.851	2.777	3.702	4.628	5.558	6.479	7.404	8.330
23	0.922	1.845	2.767	3.690	4.615	5.234	6.457	7.379	8.302
24	0.919	1.889	2.758	3.677	4.597	5.216	6.435	7.854	8 274
25	0.916	1.832	2.749	8.665	4.281	5.497	6.413	7.830	8.246
26	0.913	1.826	2.739	3.652	4.566	5.479	6.392	7.305	8.218
27	0.910	1.820	2.730	3.640	4.221	5.461	6.371	7.281	8.191
28	0.907	1.814	2.721	3.628	4.535	5.442	6.849	7.256	8.168
29	0.904	1.808	2.712	3.616	4.520	5.424	6.828	7.232	8.136
		Í							i

#### Tafel XXIII. Tabelle jur Reduction des gefundenen Gasvolums auf 760 mm Barometerstand

nach G. Lunge, bis 690 mm Quedfilberbrud erweitert von hanns v. Jüptner.

Das abgelesene Gasvolum wird in der ersten Vertical-Spalte, der bei der Ablesung beobachtete Barometerstand in der ersten Horizontalspalte aufgesucht, worauf man, von ersterer Zahl aus horizontal nach rechts, von letzter Zahl aus vertical nach unten gehend, die corrigirte Zahl sindet. Borher muß man, um die Ausdehnung des Quecksilbers im Barometer zu corrigiren, und den Stand desselben auf 0° zu reduciren, für die Beobachtungstemperaturen von 0° die 12° 1mm, für 13 dis 19° 2 mm, für 20° dis 25° 3 mm von dem am Barometer abgelesenen Drucke abziehen (hiezu kann man sich übrigens auch der Tabelle XXIV bedienen). Um die Tabelle nicht zu umfangreich zu machen, sind nur die Intervalle von je 2 mm angegeben, zwischen denen man, wenn es darauf ankommt, leicht interpoliren kann.

Angenommen, das gefundene Gasvolumen hätte bei 736 mm druck und 17° Temperatur 94 cm³ (ober sonstige Bolumsinheiten) betragen. Dann hat mann zunächst den Barometerand um 2 mm also auf 734 mm zu vermindern, und erhält ann für den Druck die Correction:

·693 + 0·3864 = 9·0794 cm³ (oder fonstige Bolumeinheiten) ber abgerundet

$$69 + 0.39 = 9.08 = 9.1 \text{ cm}^3 ($$

Um nun auch die auf die Temperatur bezügliche lorrection vorzunehmen, so sucht man die eben gefundene zahl, also 9·1 in der Tabelle XXII auf, und findet dann ir 17° Temperatur:

 $\cdot 472 + 0.0941 = 8.5661 \text{ cm}^3$  (oder fonstige Volumseinheiten) ber abgerundet  $\cdot 47 + 0.09 = 8.56 = 8.6 \text{ cm}^3$  (" " " " )

Da die Genauigkeit der Ablesung an Gasbüretten und hnlichen Maßapparaten selten weiter als bis zu 0·1 cm³ eht, so ist es bei gasanalytischen Arbeiten unnöthig die hermometer- und Barometerablesungen auf mehr als ganze brade und Millimeter auszudehnen.

Baro= meter=			₿ a	ß	o œ	ľ	u m		
ftanb mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
690	0.908	1.816	2.724	8 632	4.540	5.447	6.355	7.263	8.171
692	911	821	732	642	553	463	371	281	192
694	913	826	740	658	566	479	892	306	219
696	916	832	747	663	579	495	410	326	242
698	918	837	755	674	592	510	429	347	266
700	921	843	764	685	600	527	448	869	290
702	924	847	771	695	619	542	466	390	313
704	926	853	779	705	632	558	484	410	337
706	929	858	787	716	645	578	502	431	360
708	932	863	795	726	658	590	521	453	384
710	934	868	803	738	672	607	540	474	409
712	937	874	810	747	685	621	558	494	431
714	940	879	818	758	697	637	577	516	456
716	942	884	826	768	711	653	595	537	479

-	fianb mm				9	n o	ſ	u m		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	718	0.945	1.890	2.838	8.779	4.724	5.669	6.614	7.558	8.503
	720	947	895	842	789	786	· 684	681	578	526
	722	950	900	850	800	750	700	650	600	550
1	724	953	905	858	810	763	716	668	621	578
١	726	955	911	866	821	777	732	687	642	595
1	728	958	916	874	832	790	747	705	6 <b>6</b> 3	621
1	730	961	921	882	842	803	763	724	684	645
1	732	963	926	889	852	816	779	742	705	668
1	784	966	982	898	864	830	796	762	<b>72</b> 8	693
1	786	968	937	905	874	842	810	779	747	716
1	738	971	942	913	884	855	826	797	<b>76</b> 8	739
1	740	974	947	921	895	868	842	816	790	763
1	742	976	958	929	905	882	858	834	810	787
1	744	979	958	937	916	895	874	853	832	811
1	746	982	963	945	926	908	890	871	853	834
ł	748	984	968	953	937	921	905	889	874	858
1	750	987	974	960	947	934	921	908	894	881
1	752	989	979	968	958	947	937	926	916	905
1	754	992	984	976	968	960	952	944	936	929
1	756	995	989	984	979	974	968	963	958	952
	<b>75</b> 8	997	995	992	890	987	984	982	979	977
1	760	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
1	762	003	005	007	010	013	016	018	021	023
1	764	005	011	016	021	026	032	087	042	048
	766	008	016	024	032	040	047	055	063	071
	768	011	021	032	042	053	063	074	084	095
	770	013	026	039	052	066	079	092	106	119

# Fafel XXIV. Reduction von an Glasscalen gemessener Quecksilberfanlen (bei Barometern 2c.)

auf 00 (nach Landolt & Börnftein chem.sphyf. Tabellen).

Temper.	B	arom	eterfi	anb	in M	illin	neter	n
٠Œ.	600	610	620	630	640	650	660	670
1	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.19
2	21	21	21	22	22	, 22	23	23
3	31	32	32	33	33	34	34	35
4	42	42	43	44	44	45	46	46
5	52	53	54	54	55	56	57	58
6	62	63	64	65	66	67	69	70
7	73	74	75	76	78	79	80	81



Temper.	28	arom	eterf	tanb	in M	illin	neter	n
°&.	600	610	620	<b>63</b> 0	640	650	660	670
8	0.83	0.84	0.86	0.87	0.89	0.90	0.91	0.93
9	93	95	97	98	1.00	1.01	1.03	1.04
10	1.04	1.06	1.07	1.09	11	12	14	16
11	14	16	18	20	. 22	24	. 26	28
12	25	27	29	31	38	35	37	89
13	35	37	39	42	44	46	48	51
14	45	48	50	53	5 <b>5</b>	57	60	62
15	56	58	61	63	66	69	71	74
16	66	69	72	74	77	80	83	85
17	76	79	82	85	88	91	94	97
18	87	90	93	96	99	5.03	2.06	2.09
19	97	2.01	2.04	2.07	2.10	14	17	20
20	2.08	11	15	18	21	25	28	82
21	18	22	25	29	33	36	40	43
22	.28	32	36	40	44	47	51	55
23 .	39	43	47	51	55	59	63	67
24	49	53	57	62	66	- 70	74	78
25	60	64	68	72	77	81	85	90
26	70	74	79	83	88	92	97	3.01
27	80	8 <b>5</b>	90	94	99	8.04	8.08	13
28	91	95	3.00	8.05	3.10	15	20	25
29	8.01	3.06	11	16	21	26	81	36
30	11	17	22	27	32	37	43	48

Cemper.	æ	arom	eterf	tanb	in M	illin	neter	n
°€.	680	690	700	710	720	730	740	750
1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.18
2	24	24	24	25	25	25	26	26
3	35	36	36	37	37	38	88	38
4	47	48	48	49	50	51	51	52
4 5	59	60	61	61	62	63	64	65
6	71	72	73	74	75	76	77	78
7	82	84	85	86	87	88	90	91
8	94	96	97	98	1.00	1.01	1.02	1.04
9	1.06	1.07	1.09	1.11	12	14	15	17
10	18	19	21	23	25	26	28	30
11	29	31	33	35	37	39	41	48
12	41	43	45	47	49	52	54	56
13	53	55	57	60	62	64	66	69

Temper.	28	arom	eterfi	anb	in M	illim	eter	n
eQ.	680	690	700	710	720	780	740	750
14	0.65	0.67	0.70	0.72	0.74	0.77	0.79	0.82
15	76	79	82	84	87	89	92	95
16	88	91	94	97	99	2.02	2.05	2.08
17	2-00	2.03	2.06	2.09	2.12	15	18	21
18	12	15	18	21	24	27	30	34
19	24	27	30	33	37	40	43	47
20	35	89	42	46	49	53	56	60
21	47	51	54	58	62	65	69	72
99	59	63	66	70	74	78	82	85
23	71	75	79	88	87	90	94	98
24	82	87	91	95	99	3.03	8.07	3.11
25	94	98	3.03	3.07	3.11	16	20	24
26	3.06	3.10	15	19	24	28	38	37
27	18	22	27	32	36	41	46	50
28	29	34	39	44	49	54	58	63
29	41	46	51	56	61	66	71	76
80	53	58	63	69	74	79	84	89

Temper.	28	arom	eterfi	anb	in 900	illin	eter	n
•Ø.	760	770	780	790	800	810	820	880
1	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
2	26	27	27	27	28	28	28	29
3	39	40	40	41	42	42	48	43
4	53	53	54	55	55	56	57	57
5	66	67	67	68	69	70	71	72
6	79	80	81	82	88	84	85	86
7	92	93	94	96	97	98	99	1.01
8	1.05	1.07	1.08	1.09	1.11	1.15	1.13	15
9	18	20	21	28	25	26	28	29
10	31	88	85	87	38	40	42	44
11	45	47	48	50	52	<b>54</b>	56	58
12	58	60	62	64	66	68	70	72
13	71	73	75	78	80	82	84	87
14	84	87	89	91	94	96	99	2.01
15	97	2.00	2.02	2.05	2.08	2.10	2.18	15
16	2.10	13	16	19	. 21	24	27	30
17	24	26	29	32	35	38	41	44
18	37	40	43	46	. 49	52	55	58
19	50	53	56	60	63	66	70	73

Tem per.	:	Baros	neter	stan b	in D	lilii	meter	ŗ
€.	760	770	780	790	800	810	820	880
20	2.68	2.66	2.70	2.78	2.77	2.80	2.84	2.87
21	76	80	83	87	91	94	98	8.02
22	89	98	97	3.01	8.05	3.08	3.12	16
28	3.02	3.06	8.10	14	18	22	26	80
24	16	20	24	28	32	36	40	45
25	29	33	87	42	46	50	55	59
26	42	46	51	55	60	64	69	73
27	55	60	64	69	- 74	78	88	88
28	68	78	78	88	88	92	97	4.02
29	81	86	91	96	4.01	4.06	4.11	16
30	94	4.00	4.05	4.10	15	20	26	31

Baros	neter	stan b	in W	illi	meter	
40 850	860	870	880	890	900	910
					,	
15 0.15	0.12	0.12	0.15	0.12	0.16	0.16
29 29	30	30	80	31	31	31
44 44	45	45	46	46	47	47
58 <b>59</b>	60	60	61	62	62	63
73 74	74	75	76	77	78	79
87 88	89	90	91	92	98	94
02 1.08	1.04	1.05	1.07	1.08	1 09	1.10
16 18	19	20	22	23	25	26
31   32	34	35	37	39	40	42
45 47	49	51	52	54	56	57
60 62	64	66	67	69	71	73
74 76	79	81	88	85	87	89
89 91	98	96	98	2.00	2.02	2.05
03 2.06	2.08	2.11	2.13	16	18	20
18 21	23	26	28	81	34	36
33 35	38	41	44	46	49	52
47 50	53	56	59	62	65	68
62 65	68	71	74	77	80	83
76 79	83	86	89	93	96	99
91 94	98	3.01	3.05	3.08	8.11	3.15
05 8.09	3.12	16	20	23	27	81
20 24	27	31	35	39	43	46
34 38	42	46	50	54	58	62
49 53	57	61	65	70	74	78
				85	89	94
78 82	87	91	96	4.00	4.05	4.02
63	68	68 72	68 72 76	68 72 76 81	68 72 76 81 85	68 72 76 81 85 89

Buptner, Die Unterfuchung von Feuerungs-Anlagen.

Temper.	Barometerstand in Millimeter									
€.	840	850	860	870	880	890	900	910		
27	3.92	3.97	4.02	4.06	4.11	4.16	4.20	4 · 25		
28	4.07	4.12	17	21	26	81	36	41		
29	21	26	32	37	42	47	52	57		
30	36	41	46	52	57	62	67	72		

iber.	28 0	ron	tete	r st a	n b i	n M	illi	m e	ter
Temper. E.	920	980	940	950	960	970	980	990	100
1	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
2	32	32	88	38	83	34	34	34	35
3	48	48	49	49	50	50	51	51	52
4	64	64	65	66	66	67	68	69	69
5	80	80	81	82	83	84	85	86	87
6	96	97	98	99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
6	1.11	1.13	1.14	1.15	16	17	19	20	21
8	27	29	30	31	33	34	36	37	38
9	43	45	46	48	49	51	53	54	56
10	59	61	63	64	66	68	70	71	73
11	75	77	79	81	83	85	87	88	90
12	91	93	95	97	99	2.01	2.03	2.06	2.08
13	2.07	2.09	2.11	2.14	2.16	18	20	23	25
14	23	25	28	30	33	35	87	40	42
15	39	41	44	47	49	52	54	57	60
16	55	57	60	63	66	69	71	74	77
17	71	74	76	79	82	85	88	91	94
18	87	90	98	96	99	8.02	3.05	3.08	3.11
19	3.02	3.06	3.09	3.12	3.16	19	22	25	29
20	18	22	25	29	32	36	39	43	46
21	34	38	42	45	49	52	56	60	63
22	50	54	58	62	65	69	78	77	81
23	66	70	74	78	82	86	90	94	98
24	82	86	90	94	99	4.03	4.07	4.11	4.15
25	98	4.02	4.07	4.11	4.15	20	24	28	33
26	4.14	18	23	27	32	36	41	45	50
27	30	34	39	44	48	53	58	62	67
28	46	51	55	60	65	70	75	80	84
29	62	67	72	77	82	87	92	97	5.02
30	78	88	88	93	98	5.08	5.09	5.14	19

NB. Die in ben Tabellen gefundenen Zahlen find von den dired abgelesenen Barometerständen abzuziehen.

# Fafel XXV. Reduction der Barometerablesungen an Messingskala auf 0° C.

(Die Zahlen ber Tabelle find für Temperaturen unter 0° zum beobachteten Barometerstande zu abbiren, für Temperaturen über 0° von bemfelben abzuziehen.)

Tempe-	8	3 aron	neter:	stand	in D	Rilli	mete	r
ratur • C.	640	650	660	670	680	690	700	710
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	10	10	11	11	11	11	11	11
2	21	21	21	22	22	22	23	28
3	31	31	32	32	33	33	34	34
4	41	42	48	43	44	45	45	4(
5	52	52	53	54	55	56	56	57
6	62	63	64	65	66	67	68	69
7	72	73	75	76	77	78	79	80
8	83	84	85	87	88	89	90	99
9	93	94	96	97	99	1.00	1.02	1.03
10	1.03	1.05	1.07	1.08	1.10	11	13	14
11	14	15	17	19	21	23	24	20
12	24	26	28	30	32	34	36	3
13	34	36	38	41	43	45	47	49
14	45	47	49	51	54	56	<b>5</b> 8	6
15	55	57	60	62	65	67	69	79
16	65	68	70	73	76	78	81	8
17	76	78	81	84	87	89	92	9
18	86	89	92	95	98	2.00	2.03	2.0
19	96	99	2.02	2.05	5.09	12	15	1
20	2.07	2·10	13	16	20	23	26	29
21	17	20	24	27	30	34	37	4
22	27	31	34	38	41	45	49	5
23	38	41	45	49	52	56	60	63
24	48	52	56	60	63	67	71	78
25	58	62	66	70	74	78	82	8
26	69	73	77	81	85	90	94	98
27	79	83	88	92	96	3.01	3.02	3.08
28	89	94	98	3.03	3.07	12	16	21
29	3.00	3.04	3.09	14	18	23	28	3
30	10	15	20	24	29	34	89	44
31	20	25	30	35	40	45	50	58
32	31	36	41	46	51	56	62	67
33	41	46	52	57	62	68	73	78
34	51	57	62	68	73	79	84	90
35	62	67	73	78	84	90	95	4.01

Tempe- ratur		Barom	eterst	and in	Mill	imeter	
ο δ.	720	730	740	750	760	770	780
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	12	12	12	12	12	12	13
2 ·	23	24	24	24	25	25	25
3	35	35	36	36	37	37	38
4	46	47	48	48	49	50	50
5	. 58	59	60	61	61	62	63
6	70	71	72	73	74	75	76
7	. 81	82	84	85	86	87	88
8	93	94	96	97	98	99	1.01
9	1.05	1.06	1.07	1.09	1.10	1.12	13
10	16	18	19	21	23	24	26
11	28	30	31	33	35	37	38
12	39	41	43	45	47	49	51
13	. 51	53	55	57	59	61	64
14	62	65	67	69	72	74	76
15	74	77	79.	82	84	86	89
16	86	89	91	94	96	99	2.01
17	98	2.00	2.03	2.06	2 09	2.11	14
18	2.09	12	15	18	21	24	27
19	21	24	27	30	33	36	39
20	32	36	39	42	. 45	49	52
21	44	47	51	54	58	61	64
22	. 56	59	63	66	70	73	77
23	67	71	75	78	82	86	90
24	79	83	87	91	94	98	8.02
25	91	94	99	3.03	3.07	3.11	15
26	3.02	3.06	3.11	15	19	23	27
27	14	18	22	27	31	36	40
28	25	30	34	39	43	48	52
29	37	42	46	51	56	60	65
30	49	53	58	63	68	73	78
31	. 60	65	70	75	80	85	90
32	72	77	82	87	93	98	4.03
33	83	88	94	99	4.05	4.10	15
34	95	4.00	4.06	4.12	1,7	23	28
35	4.07	12	. 18	24	29	35	41

NB. Die Reduction der Barometerangabe auf 0° erfolgt nach der Gleichung:

$$h = H \frac{5550}{5550 + t} (1 + k t)$$

worin h = corrigirte Barometerhöhe

H = beobacktete Söhe (mit Correctur für Capillarität, fiehe Tafel XXVI)

t = Temperatur zur Zeit ber Beobachtung

k = linearer Ausbehnungscoefficient der Scala

Joon und 100°.

### Tafel XXVI. Capillarcorrection.

(R = Rabius der Barometerröhre, in mm; F = Höhe des Meniscus; a = Correction in mm, zu der beobachteten Höhe zu abdiren)

F	R=2	R=3	R = 4	R = 5	R = 6	F
0.2	$\alpha = 0.60$	0.24	0.12	0.07	0.04	0.5
0.3	0.89	0.36	0.18	0.10	0.06	0.8
0.4	1.16	0.48	0.24	0.13	0.07	0.4
0.2	1.41	0 59	0.30	0.16	0.09	0.2
0.6	1.65	0.70	0.35	0.19	0.11	0.6
0.7	1.86	0.80	0.40	0.22	0.13	0.7
0.8	2 05	0.90	0.46	0.25	0.14	• 0.8
0.9	2.21	0.99	0.50	0.28	0.16	0.9
1.0	2.35	1.07	0.55	0.31	0.18	1.0
1.1	-	1.14	0.59	0.33	0.19	1.1
1.2		1.21	0.64	0.35	0 21	.1.2
1.3	· —	1.27	0.67	0.38	0.55	1.3
1.4	1 -	1.32	0.71	0.40	0.23	1.4
1.2		1.37	0.74	0.42	0.24	1.2
1.6	-	_	0.77	0.44	0.25	1.6

Safel XXVII. Ferwandlung der in Parifer Linien ausgedrückten Barometerstände in Millimeter.

Bari Lini	.0	•1	.5	.3	•4	-5	.6	.7	.8	.9
326	735· <b>4</b> 0	735-63	735.85	736.08	736:30	736.53	736.75	786 [.] 98	737.20	737.43
						738·78 741·04				
						74 <b>3·3</b> 0 745·55				744·20 746·55

Parifer Linien	10	1	.3	.3	· <b>4</b>	•5	•6	.7	.8	-9
331	746.68	746-90	747:13	747:86	747:58	747:81	748.03	748-26	748·48	748-7
									750.74	
									753.00	
									755.25	
335	755.70	755.98	756.15	756.38	756.61	756.83	757.06	757.28	757.51	757.73
336	757.96	758 18	758.41	758.64	758.86	759.09	759.31	759.24	759.76	759.99
									762.02	
									764.27	
									766.53	
									768.79	
									771.04	
									773.30	
									775.55	
									777.81	
345	778:26	778.49	778.71	778.94	779.16	779.39	779.61	779.84	780.07	780 <b>·2</b> 9

### Gafel XXVIII. Pruck der Atmosphäre in verschiedenem Mag.

Der Drud ber Atmosphäre, entsprecend einer 760 mm hohen Quedfilbersäule ist = 1'03329068 kg pro cm². Häusig auch bei ben polizeilichen Bestimmungen über Anlage von Dampsteffeln, wird 1 Atmosphäre = 1 kg pro cm² (Reu-Atmosphäre) gerechnet.

Die Atmojphare		Spöt,		eckfilberfä S.) in	ule	Drud auf ben			
28 Pari- jer Zoll OuS.	76 cm Qu.=S.	Parifer Zoll	cm	preußi- iche Zoll	englische Boll	preuß. Boll in Pfunden	cm² in kg	englische Bollin Pfunben	
1	0.99731	28.000	75.796	28.980	29.841	14.099	1.0305	14.657	
1.00269	1	28.075	76.000	29.058	29.922	14.136	1.0333	14.696	
0.03571	0.03562	1	2.707	1.035	1.066	0.2032	0.0368	0.523	
0.01319	0.01316	0.369	1	0.382	0.394	0.1860	0.0136	0.1934	
0 03451	0.03441	0.966	2.615	1	1.030	0.4865	0.0356	0.5057	
0.03351	0.03342	0.988	2.540	0.971	1	0.4725	0.0345	0.4912	
0.0793	0.07074	1.986	5.376	2.056	2.118	1	0.0781	1.0396	
0.97039	0.96778	27.171	73.551	28.122	28.958	13 [.] 681	1	14.223	
0.06823	0.06802	1.910	5.171	1.977	2.036	0.9619	0.0703	1	

Gafel XXIX. Reduction von Bafferdruck auf Queckfilberdruck in Millimetern.

Wassers brud mm	Qued- filberdrud mm	Wasser= brud mm	Queds filberbrud mm	Wasser- brud mm	Qued= filberbrud mm	Waffers brud mm	Qued- filberbrud mm
1	0.07	28	2.07	55	4.06	82	6.02
2	0.15	29	2.14	56	4·13	83	6.13
3	0.22	30	2.21	57	4.21	84	6.50
4	0.30	31	2.29	58	4.28	85	6.27
5	0.37	32	2.36	59	4.35	86	6.32
6	0.44	33	2.44	60	4.43	87	6.42
7	0.25	84	2.51	61	4.20	88	6.49
8	0.59	35	2.58	62	4.58	89	6.57
9	0.66	36	2.66	63	4.65	90	6.64
10	0.74	37	2.73	64	4.72	91	6.72
11	0.81	88	2.80	65	4.80	92	6.79
12	0.89	39	2.88	66	4.87	93	6.86
13	0.96	40	2.95	67	4.94	94	6.94
14	1.03	41	3.03	68	5.02	95	7.01
15	1.12	42	3.10	69	5.09	96	7.08
16	1.18	43	8.17	70	5.17	97	7.16
17	1.26	44	3.25	71	5.24	98	7.28
18	1.33	45	3.32	72	5.31	99	7.81
19	1.40	46	3.39	73	5.39	100	7:38
20	1.48	47	3.47	74	5.46	200	14.76
21	1.55	48	3.54	75	5.54	300	22.14
22	1.62	49	3.62	76	5.61	400	29.52
23	1.70	50	3.69	77	5.68	500	36.90
24	1.77	51	3.76	78	5.76	600	44.28
25	1.84	52	3.84	79	5.83	700	51.66
26	1.92	53	3.91	80	5.90	800	59.04
27	1.98	54	3.99	81	5.98	900	66.42
	1.50	"				1000	73.80

# Cafel XXX. Mittlerer Barometerstand bei verschiedenen Sofen über dem Meere. (Giltig für eine Lufttemperatur von 10° C.) nach Kohlrausch.

Sobe über bem Meere		Barometer-	Höhe übe	Barometer:	
Meter	Parifer Fuß	Millimeter	Meter	Parifer Fuß	Millimeter
0	0	760	400	1231	724
100	308	751	500	1539	716
200	616	742	600	1847	707
300	924	733	700	2155	699



Höhe übe	r bem Meere	Barometer- Sobe über bem Meere		Barometer: ftanb	
Meter	Parifer Fuß	Millimeter	Meter	Parifer Fuß	Millimete
800	2463	690	1500	4618	635
900	2771	682	1600	î <b>4926</b>	627
1000	3078	674	1700	<b>523</b> 3	620
1100	3386	666	1800	5541	612
1200	3694	658	1900	5849	605
1300	4002	650	2000	6167	598
1400	4310	642			

### Tafel XXXI. Größe des Luftdruckes bei verschiedenem Barometerstande.

Höhe ber Quedfilbers fäule mm	Druck auf 1 m² in kg	Sobe ber Quedfilber- faule mm	Druck auf 1 m² in kg	Höhe ber Quedfilber= fänle mm	Druck auf 1 m² in kg
500	6793	600	8152	700	9510
510	6929	610	8287	710	9646
520	7065	620	8423	720	9782
- 530	7201	680	8559	730	9918
540	7336	640	8695	740	10054
550	7472	650	8831	750	10189
560	7608	660	8967	<b>76</b> 0	10825
570	7744	670	9105	770	10461
580	7880	<b>6</b> 80	9238	780	10597
590	8016	690	9374	790	10733

Tafel XXXII a) Pie Werthe von  $\frac{0.001298052}{1+0.003670 \text{ t}}$ 

und  $\log_{\bullet} \frac{0.001293052}{1 + 0.003670 \text{ t}}$ 

(Bur Berechnung bes Gewichtes eines Rubikmeters trodener Luft — mit 0.04 Bol.  $^{0}/_{0}$  Kohlenfäure — nach ber Formel  $G=\frac{1\cdot 252\ p}{1+\alpha\ t}\ kg^*$ ) nach Lanbolt & Börnstein (giltig f. Temperaturen von —  $2^{\circ}$  bis + 34° C.)

Tems peratur to C.	${}^{0\cdot 001293052}_{\overline{1+0\cdot 003670~t}}$	log. 0.001293052 1+0.003670 t	Tem= peratur to C.	0.001298052 1+0.008670 t	log. 0.001298052 1+0.003670t
-2·0	0.00 13026	7·11482—10	-0·5	0·00 12954	7·11242—10
-1·5	002	402	0·0	931	162
-1·0	12978	322	+0·5	907	082

^{*)} p bebeutet ben Drud in kg per 1 cm2.

Tents peratur to C.	0.001298052 1+0.005670 t	log. 0-001293052 1+0 003670 t	Tem- peratur to C.	0.001298052 1+0.003670t	log. 0.001293052 1+0.008670 t
+1.0	0.00 12883	7·11003—10	18.0	0.00 12129	7.08383—10
1.2	860	7.10923-10	18.5	108	309
2.0	836	844	19.0	088	234
2.5	813	765	19.5	067	160
8.0	790	686	20.0	049	085
3.2	766	607	20.2	026	011
4.0	744	529	21.0	005	7.07937-10
4.5	720	450	21.5	0.0011985	863
5.0	698	372	22.0	965	789
5.5	675	294	22.5	944	7.16
6.0	652	216	23.0	924	642
6.5	629	138	23.5	904	569
7.0	607	060	24.0	884	496
7.5	584	7.09982-10	24.5	864	422
8.0	562	905	25.0	844	349
8.5	539	828	25.5	824	276
9.0	517	750	26.0	804	204
9.5	495	673	26.5	784	131
10.0	473	596	27.0	765	058
10.5	451	519	27.5	745	7.06986—10
11.0	429	443	28.0	726	913
11.5	407	366	28.5	706	841
12.0	385	290	29.0	684	769
12.5	363	214	29.5	667	697
13.0	342	137	30.0	648	625
13.5	320	061	30.5	629	554
14·0	299	7.08986—10	<b>31.</b> 0	610	482
14.5	277	910	31.2	591	411
15.0	256	834	<b>32·</b> 0	572	340
<b>15</b> ·5	235	759	32.5		268
16.0	213	683	33.0	534	197
16·5	192	608	33.5	515	126
17.0	171	533	<b>34</b> ·0	496	055
17.5	150	458	1		

Tafel XXXII b) Die Werthe von 0.001293052 1 + 0.003670 t

(Zur Berechnung bes Gewichtes eines Cubikmeters trockener Luft mit 0·04 Bol.  $^{\rm o}/_{\rm o}$  Kohlensäure — nach ber Formel  ${\rm G}=\frac{1\cdot252~p}{1+\alpha~t}~kg;$  giltig für Temperatur zwischen 91 °C. und 210 °C.)

Tem- peratur to C.	0.001293052 1+0.003670 t	log. 0:001298052 1+0:003670 t	Tent- peratur to C	0.001298052 1+0.003670 t	log. 0.001293058
91	0.00096933	6.98647—10	127	0.00088198	6.94546-10
92	6667	528	128	7977	437
93	6403	409	129	7759	329
94	6139	290	130	7541	221
95	5878	172	131	7323	113
96	5618	054	132	7108	
97	5359	6.97936—10	133	6894	6.93899-10
98	5102	819	134	<b>66</b> 80	792
99	4846	702	135	6467	685
100	4591	585	136	6254	578
101	4339	469	137	6044	472
102	4087	353	138	5834	366
103	3836	237	139	5625	260
104	3586	121	140	5418	155
105	3338	006	141	5212	050
106	3091	6.96891-10	142	5006	6.92942—10
107	2847	777	143	4801	840
108	2602	662	144	4598	736
109	2359	548	145	4396	632
110	2119	435	146	4198	528
111	1878	321	147	3992	424
112	1639	208	148	3793	321
113	1401	095	149	3595	218
114	1165	6.95983—10	150	3397	115
115	0931	871	151	8199	012
116	0694	758	152	3004	6.91910-10
117	0463	647	153	2808	807
118	0232	536	154	2615	706
119	0000	424	155	2421	60 <del>4</del>
120	0.00089772	314	156	2228	502
121	9543	203	157	2087	401
122	9316	093	158	1846	300
123	9090	6.94983-10	159	1658	199
124	8865	873	160	1469	099
125	8642	764	161	1281	6.90999—10
126	8420	655	162	1092	898

Tem- eratur t° C.	0.001293052 1+0.003670 t	log. 0.001293052 1+0.008670t	Tem- peratur to C	0.001293052 1+0.003670 t	log. 0.001293052 1+0.003670 t
163	0.00080908	6.90799—10	187	0.00076681	6.88469-10
164	0722	69 <b>9</b>	188	6514	374
165	0538	600	189	6348	280
166	0853	500	190	6183	186
167	0171	402	191	6019	092
168	0.00079989	303	192	5856	6.87999—10
169	9807	204	193	5692	905
170	9627	106	194	5580	812
171	9447	008	195	5369	719
172	9268	6.89910-10	196	5207	626
173	9092	813	197	5048	534
174	8913	715	198	4888	, 441
175	8737	618	199	4729	349
176	85 <b>62</b>	521	200	4571	257
177	8386	424	201	4413	165
178	8213	328	202	4257	074
179	8040	232	203	4100	6.86982-10
180	7868	136	204	3945	891
181	7696	040	205	3790	800
182	7525	6.88944-10	206	3636	709
183	7355	849	207	3482	618
184	7184	753	208	3 <b>33</b> 0	528
185	7016	658	209	3178	438
186	6848	563	210	3026	348

### Jafel XXXIII.

### Dichte der trockenen atmosphärischen Euft,

ogen auf Wasser von 4° C. für die Temperatur t und den Barometerto b, resp. Gewicht eines Liter ( $=\frac{1}{1000}\ m^3$ ) trockener atmos järischer Luft für die Temperaturen t und die Barometerstände b in Kilogramm. *)

t	$b = 690 \ mm$	700 mm	710 mm	720 mm	730 mm
00	0.001174	0.001191	0.001208	0.001225	0.001242
1	1170	1187	1204	1221	1238
2	1163	1182	1199	1216	1233
3	1161	1178	1195	1212	1229
4	1157	1174	1191	1208	1224
5	1152	1169	1186	1203	1220

t.	b = 690  mm	700 mm	710 mm	720 mm	730 mm
6	0.001148	0.001165	0.001182	0.001199	0.001216
7	1144	1161	1178	1195	1211
8	. 1139	1156	1173	1190	` 1207
9	1135	1152	1169	1186	1203
10	1134	1150	1166	1182	1198
11	1130	1146	1162	1178	1194
12	1126	1142	1158	1174	1190
13	1120	1136	1153	1170	1186
14	1114	1131	1148	1165	1182
15	1110	1127	1144	1161	1178
16	1106	1123	1140	1157	1174
17	1103	1120	1136	1153	1169
18	1101	1117	1133	1149	1165
19	1098	1114	1131	1146	1161
20	1094	1110	1127	1142	1157
21	1090	1106	1122	1138	1154
22	1086	1102	1118	1134	1150
23	1082	1098	1114	1130	1146
24	1078	1094	1110	1126	1142
25	1074	1090	1106	1122	1138
26	1072	1087	1103	1119	1134
27	1069	1084	1099	1115	1130
28	1065	1080	1095	1111	1127
29	1063	1078	1093	1108	1123
80	1059	1074	1089	1104	1119
t.	740 mm	750 mm	760 mm	770 mm	780 mm
00	0.001259	0.001276	0.001293	0.001310	0.001327
1	1255	1272	1289	1306	1323
2	1250	1267	1284	1301	1318
3	1246	1262	1279	1296	1313
4	1241	1258	1275	1291	1307
5	1237	1253	1270	1287	1304
6	1232	1249	1266	1282	1298
7	1228	1244	1261	1278	1295
8	1223	1240	1257	1273	1289
9	1219	1236	1252	1269	1286
10	1215	1231	1248	1264	1280
11	1211	1227	1243	1260	1377
12	1206	1223	1239	1255	1271
13	1202	1218	1235	1251	1267
14	1198	1214	1230	1246	1262

740 mm	750 mm	769 mm	770 mm	780 mm
1194	1210	1226	1242	1258
1190	1206	1222	1238	1254
1185	1201	1218	1234	1250
1181	1197	1213	1229	1245
1177	1193	1209	1225	1241
1173	1189	1205	1221	1237
1169	1185	1201	1217	1233
1175	1181	1197	1213	1229
1161	1177	1193	1209	1225
1158	1173	1189	1204	1219
1154	1169	1185	1200	1218
1150	1165	1181	1196	121
1146	1161	1177	1192	1207
1142	1158	1173	1188	1203
1138	1154	1169	1184	1199
1135	1150	1165	1181	1197

92748  $\frac{p}{(1+0.00366~t)}$  (1-0.00265 cos 2 L.)  $\times$  (1  $-\frac{2~h}{R}$ ). — ezeichnet t die Temperatur (° C.), p den Druck, L den Breitengrad, Höhe über dem Niveau des Weeres, R den Erdhalbmeffer.

# Tafel XXIV. e der Kohlenfanre. Gewichte von 1 m 3 Kohlenfanre in Kilogrammen

bei 740—770 mm Barometerstand und den Temperaturen von 10°—25° C.

;	b = 740  mm	742 mm	744 mm	746 mm	748 mm
)	1.82438	1.82937	1.83437	1.83936	1.84435
	1642	2139	2636	3134	3631
	0838	1333	1829	2324	2820
	0037	0532	1026	1521	2015
	1.79234	1.79728	0221	0714	1208
	8408	8899	1.79390	1.79880	0371
	7590	8078	8567	9056	1.79545
	6756	7243	7729	8216	8703
	5925	6410	6896	7381	7867

t° C	b = 740	mm	742	mm	74	4 mm	7	46 mm	748 mm
19	507	8	5	562		6046		6530	7014
20	428	4	4	716		5199	i	5681	6113
21	337	7	3	857		4338	ŀ	4818	5299
22	251	2	2	991		3470		3949	4428
23	163	6	2	114		2591		3078	3546
24	075	-	_	227		1702		2178	2654
25	1.6985			329		0803		1277	1751
.• ©	b = 750 mm	752	2 mm	754	mm	756 m	m	758 mm	760 mm
100	1.84934	1:	85433	1.85	933	1.864	32	1.86931	1.87430
11	4129		4626	5	621	56	21	6118	
12	3315		3811	. 4	302	48	02	5298	5793
18	2510		3004	9	1993	39	93	4488	4982
14	1701		2194	2	867	81	81	3674	4167
15	0861		1352	1	843	28	33	2824	3314
16	0034		0523	1	012	15	01	1990	2479
17	1.79189	1.	79676		163	06		1136	
18	8353	_	8838		324	1.798		0295	_
19	7498		7982		466	89		1.79434	
20	6645		7127	1	610	80		8574	
21	5299		6260		741	72		7702	
22	4428		5386		865	63		6823	
23	8546		4501	_	978	54		5933	
24	2654		3605	1	081	45		5032	
25	1751		2699		173	36		4122	
t° ©	b = 762	mm	764 1	mm	766	mm	7	68 mm	770 mm
100	1.8793	0	1.88	429	1.8	8928	1	·89427	1.89926
11	711	.8	7	610		8108		8605	9103
12	628	9	6	785		7280		7776	8271
13	547	7	5	971		6466		6960	7455
14	466	1	. 5	154		5647	İ	6141	6634
15	380	5	4	296		4786	l	5277	5767
16	296	8	3	457		3946	1	4435	4924
17	211	0	2	596	į	3083		3570	4056
18	126	6	1	752		2237	i	2723	3209
19	040	1		885		1369		1853	2337
20	1.7953	8	0	021		0508		0985	1467
21	866	3	1.79		1.7	9624		0105	0586
22	778			260		8739	1	.79218	1.79697
23	688			365		7842		8320	8797
24	598			459		6935	1	7411	7886
41	000								

## fel XXXV. Theoretische Dichte der Gase und Gewicht von 1 Liter derfelben bei 0° C. und 760 mm Druck

für die geographische Breite von 45° und biejenige von Berlin.

		D i	cht e	Sew. v. 1 l in Gramm.		
Substanz	Formel	Bafferfloff 2 (Delet.) Gewicht.	8uft <b>–</b> 1	unter 46° Br. im Merces- niveau	in Berlin (50° 31' 13'' Br. 11. 41 m See= höhe	
cetylen	С, Н,	25.947	0.89820	1 · 16143	1.16219	
ethan	C, H,	29.947	1.03667	1.34047	1.34136	
ethylen	C, H,	27.947	0.96744	1.25095	1 · 25178	
Aylen	C ₃ H ₄	39.921	1.88194	1.78692	1.78811	
mmoniat	H, N	17.012	0.58890	0.76148	0.76199	
rienwafferftoff	H, As	77.918	2.69728	3.48772	3 · 49003	
rom	Br,	159 538	5.52271	7.14115	7 • 14588	
rommafferstoff	H Br	80.769	2.79597	3.61534	3.61773	
utan	C, H,	57.894	2.00411	2.59142	2.59314	
utylen	C, H,	55.894	1.93488	2.50190	2.50355	
hlor	Ci,	70.752	2 · 44921	3.16696	3 · 16906	
hlorkohlenoryd	COCI,	98.689	3 · 44921	4.41746	4.42089	
hlorwafferstoff	H Cl	36.376	1.25922	1.62824	1.62932	
nan	$C_2 N_2$	51.971	1.79907	2.32630	2.32784	
luorwafferftoff	HF	19.984	0.69178	0.89451	0.89511	
lrubengas (Methan)	CH ₄	15.974	0.55297	0.71502	0.71549	
odwasserstoff	HJ		4.41570	5.70972	5.71351	
ohlenoryd	CO	27.937	0.96709	1.25050	1.25133	
ohlenoryfulfid	cos	59.937	2.07483	2.68287	2.68464	
ohlenfäure	CO,		1.51968	1.96503	1.96633	
hosphormafferstoff	$H_3P$	33.958	1.17552	1.52001	1.52102	
ropan	$C_3H_8$		1.52041	1.96597	1.96727	
lopylen	$C_3H_6$	41.921	1.45118	1.87644	1.87769	
Sauerstoff	Ο,	31.927	1 · 10521	1.42908	1.43003	
öchweflige Säure	SO,	63 · 927	2.21295	2.86146	2.86336	
ichwefelwafferstoff	H, S		1 · 17697	1.52189	1.52290	
selenwafferftoff	H, Se		2.79694	3.61659	3.61899	
iliciumfluorid	SiF.		3.60469	4.66105	4.66414	
šti <b>ď</b> stoff	N,		0 97010	1.25440	1.25523	
š <b>tic</b> litofforyb	NO		1.03764	1.34172	1.34261	
stictstoffornbul	$N_2O$		1.52269	1 96892	1.97023	
ellurwafferftoff	H, Te		4.49881	5.81720	5.82105	
Bafferdampf	H, O		0.62182	0.80405	0.80458	
Bafferstoff	$H_2$	2.000	0.069234			
Itmospharische Luft	l —		1.00000	1 · 293052	1.293909	

Tafel XXXVI. Tafel jur Berechnung des Gefür die geographische Breite (52° 31' 18") und Meereshohe

Nr.	Namen ber Gase	Formel	1000 cm ²	2000 cm³	3000 cm ³
			Gramme	Gramme	Gramme
1	Acetylchlorib	C, H, Cl	2.7921	5.5841	8 • 3762
2	Acetylen	C, H,	1.1623	2.3247	3.4870
3	Aethyl	C ₂ H ₅	2.5985	5.1870	7.7804
4	Aethylwafferstoff				
	(Aethan)	C ₂ H ₆	1.8415	2.6830	4.0245
5	Ammoniat	H, N	0.7627	1.5255	2.2882
6	Antimon	Sb ₄	21.8720	48.7440	65 6160
7	Antimonwafferftoff	H ₃ 8b	5.6023	11.2047	16.8070
8	Arsenik	As ₄	13.4085	26.8170	40.2255
9	Arfenikwafferstoff	As H ₈	3.4865	6.9730	10.4594
10	Bengin	C ₆ H ₆	3.4856	6.9711	10.4567
11	Bor	$\mathbf{B_2}$	1.9487	3.8975	5 . 8469
12	Borchlorib	B Cl _s	5.2419	10.4839	15.7258
18	Borfluorib	BFl _s	3.0349	6.0697	9.1046
14	Brom	Br,	7.1467	14.2934	21.4400
15	Brommafferstoff	H Br,	3.6182	7 • 2363	10.8544
16	Chlor	Cl ₂	3.1698	6.8396	9.5094
17	Chlorkohlenogyd	C O Cl,	4.4218	8 • 8425	18 - 2638
18	Chlorwafferftoff	H Cl	1.6296	8 • 2592	4.8888
19	Cyan	CN	2.3293	4.6586	6.9880
20	Cyanchlorib	C N Cl	2.7495	5.4990	8 · 248
21	Ditetryl	C, H,	2.5038	5.0077	7.5113
22	Elayl	C, H,	1.2520	2.5040	3 . 755
23	Fluor	· Fl, -	1.6984	8.8968	5.0959
24	Fluorwafferstoff	H Fl	0.8940	1 • 7881	2 - 682
25	Grubengas (Methan)	CH,	0.7155	1.4810	2.146
26	Job	J,	11.3382	22.6744	84.014
27	Jodmafferftoff	нJ	5.7201	11.4401	17.160
28	Silicium	$\mathbf{Si}_2$	2.5386	5.0778	7 . 615
29	Siliciumfluorib	Si Fl,	4.6661	9.3323	18 - 9984
30	Rohle	C ₂	1.0727	2.1454	8 · 2180
31	Rohlenogyb	CO	1.2515	2.5029	8.7544
32	Rohlenfäure	CO,	1.9666	8 · 9332	5 · 8999
33	Methyl (Dimethyl)	$\mathbf{C_2}\mathbf{H_6}$	1.3415	2.6880	4.024
34	Methylogyb	$C_2 H_6 O$	2.0566	4.1182	6.1698
35	Methylchlorib	CH ₃ Cl	2 · 2556	4.5112	6.7667

## wichtes von Gafen aus dem Folumen derfelben (41 m) von Berlin. Nach Bunfen "gafometrifche Rethoben".

_						
	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	cm ³	em ⁸	cm ³	cm³	cm³	cm ³
		1				<u> </u>
	Gramme	Gramme	Gramme	Gramme	Gramme	Gramme
	11.1682	13.9602	16.7523	19.5443	22.3364	25.1284
	4.6494	5.8117	6.9740	8.1364	9.2987	10.4611
	10.3739	12.9674	15.5609	18.1534	20.7478	23.3413
				1		
	5.3660	6.7075	8 0490	9.3905	10.7320	12.0735
	3.0209	3.8136	4.5764	5.3391	6.1018	6.8645
	87.4880	109.3600	131 · 2320	153.1040	174.9760	196 • 8480
	22.4094	28.0117	33.6140	39.2164	44.8187	50.4211
	53.6340	67.0425	80.4510	93 • 85 95	107.2680	120.6765
	13.9459	17.4824	20.9189	24 · 4054	27.8918	31.3783
	13.9423	17.4279	20.9134	24.3990	27.8846	31.3701
	7.7949	9.7437	11.6924	13.6411	15.5898	17.5386
	20.9678	26 · 2097	31.4516	36 • 6936	41.9355	47.1775
	12.1394	15.1748	18.2092	21 · 2440	24 · 2789	27.3187
	18.5897	35 • 7334	42.8801	50.0268	57.1784	64.3201
	14.4727	18.0909	21.7090	25.3272	28.9454	32.5685
	12.6792	15.8490	19.0187	22.1885	25.3583	28.5281
	17.6850	22.1063	26.5275	30.9488	35.3700	39.7913
	6.5184	8.1480	9.7775	11.4071	13.0067	14.6663
	9.3173	11.6466	18.9759	16.3052	18.6346	21.9689
	10.9980	18.7475	16.4969	19.2464	21.9959	24.7454
	10.0153	12.5191	15.0230	17.5268	20.0306	22.5345
1	5.0079	6 • 2599	7.5119	8.7639	10.0158	11.2678
	6.7936	8 • 4921	10.1905	11.8889	13.5873	15.2857
-	3.5761	4 · 4702	5.3642	6.2582	7.1522	8.0463
i	2.8620	8.5775	4.2931	5.0086	5.7241	6 • 4396
1	45.3528	56 • 6910	68.0292	79.3674	90 . 7056	102.0438
١	22.8802	28 • 6003	34 · 8204	40.0404	45.7605	51.4805
1	10.1545	12.6932	15.2818	17.7704	20.8090	22.8477
ł	18.6646	23 · 3307	27.9968	32.6630	37.3291	41.9958
١	4.2907	5.3634	6 • 4361	7.5088	8.5814	9.6541
-	5.0058	6.2573	7.5088	8.7602	10.0117	11.2631
-	7.8665	9.8831	11.7997	13.7663	15.7330	17.6996
-	5.3660	6.7075	8.0490	9.3905	10.7320	12.0735
	8 · 2265	10.2831	12.3397	14.3963	16.4530	18.5096
	9.0223	11.2779	13.5335	15.7891	18.0446	20.3002
l		İ		ı		l

Buptner, Die Untersuchung von Feuerunge-Anlagen.

Nr.	Namen ber Gafe	Formel	1000 cm³	2000 cm³	3000 cm ³
			Gramme	Gramme	Gramme
86	Phosphor	P.	5.5422	11.0844	16 • 6266
87	Phosphormafferstoff	H ₃ P	1.5200	3.0400	4.5601
38	Propylen	C ₃ H ₆	1.8773	3.7546	5 • 6320
89	Sauerftoff	0,	1.4808	2.8605	4 . 290
40	Schwefel	S ₆	2.8676	5.7852	8 · 602
41	Schwefelige Säure	SO,	2.8640	5.7280	8 · 591
42	Schwefelmafferftoff	H ₂ Š	1.5284	8.0468	4.570
48	Selen	Se ₆	7.0797	14.1593	21 . 239
44	Selenwafferftoff	H, Se	3 · 6294	7 • 2588	10.888
45	Stidftoff	N ₂	1.2566	2.5181	3 • 769
46	Stidoryd	N ₂ O ₂	1 · 3434	2.6869	4 . 0308
47	Stickorybul	N, O	1.9716	3.9433	5.9149
48	Tellur	Te	11.4598	22.9196	34.3794
49	Tellurmafferftoff	H ² Te	5.8195	11.6891	17.4586
50	Wafferbampf	H ² O	0.8048	1.6095	2 · 4148
51	Wafferftoff	H ²	0.0896	0.1792	0.2688
52	atmojphärifche Luft	-	1.2936	2.5873	8.8808

4000 cm ₈	5000 cm ³	6000 cm³	7000 cm ³	8000 cm³ _f ,	9000 cm³
Gramme	Gramme '	Gramme	Gramme	Gramme	Gra mme
22.1688	27.7110	33.2531	38 • 7958	44.3375	49.8797
6.0801	7.6001	9.1201	10.6401	12.1602	13 . 6802
7 . 5093	9.3866	11.2639	13.1412	15.0186	16.8959
<b>5·7210</b>	7 • 1513	8.5816	10.0118	11.4421	12.8728
11.4704	14.3380	17.2056	20.0782	22 · 9408	25.8084
11.4559	14.3199	17.1889	20.0479	22.9118	25 . 7758
6.0985	7.6169	9.1403	10.6637	12.1870	13.7104
28.3187	85.8984	42.4780	49.5577	56.6374	68 - 7170
14.5177	18.1471	21.7765	25.4059	29.0354	32.6648
5.0262	6.2828	7.5394	8.7959	10.0525	11.8090
3.8788	6.7172	8.0606	9.4041	10.7475	12.0910
7.8865	9.8582	11.8298	13.8014	15.7789	17.7447
45 - 8829	57.2990	68 • 7588	80 · 2186	91.6784	103 - 1383
23 - 2782	29.0977	34.9172	40.7368	46.5568	52 - 3759
3 • 2191	4.0289	4.8286	5.6884	6 • 4882	7 - 2429
0.3584	0.4481	0.5877	0.6278	0.7169	0.806
5 • 1745	6.4682	7.7618	9.0554	10.3490	11 . 6427

Tafel XXXVII. Formeln für die specifische Barme des Baffers bei verschiedenen Cemperaturen.

Specifische Wärme bes Wassers	Anmerkung
A) Mittlere specifische Wärme des Waffers	
$C_{0-t} = 1 + 0.00002 t + 0.0000003 t^3$	nach Régnault
$C_{0-t} = 1 + 0.00055 t + 0.0000004 t^2$	nach Jamin und Amaurh
$C_{0-t} = 1 + 0.00011 t$	nach Regnault's Berfuchen von Bosica berechnet
$C_{0-t} = 1 + 0.000151 t$	nach v. Münchhaufen's Ber- fuchen von Bullner berechnet
$C_{0-t} = 1 + 0.0001515 t$	nad Baumgartner's Berfugen von Bfaunbler berechnet
B) Bahre specifische Wärme des Waffers	
$C_t = 1 + 0.00004 t + 0.00000009 t^2$	nach Régnault
$C_t = 1 + 0.00110 t + 0.0000012 t^2$	nach Jamin und Amaurh
$C_t = 1 + 0.00022 t$	nach Regnault's Berfuchen von Bosicha berechnet
$C_t = 1 + 0.000302 t$	nach v. Minchhaufen's Ber- juchen von Billner berechnet
$C_t = 1 + 0.0003030 t$	nach Baumgartner's Berfuden von Bfaunbler berechnet

Fafel XXXVIII. Specifische Barmen einiger fefter Körper.

Rörper	Speci= fisches Gewicht	Temperatur ° C.	Specifische Wärme	Beobachter
Rupfer, weich		mittl. bis 100°		Régnault
" falt gehämmert " ausgeglüht	8.878	" " "	0935 0949	, "
Blei 1	ergabe	n keine Aender	ungen ber	"
Zinn		specifischen Wä	rme	" "
Stahl, weich " gehärtet	F-5000	mittl. bis 100°	0·1165 1175	"
80 Runfer Imrahe above		"	0.0859	"
+ 20 Binn loidt (weich)		" " "	0862	"

Rörper	Speci= fifces Gewicht	Temperatur °C.	Specifische Wärme	Beobachter
Platin, Blech		mittl. bis 100 °		Régnault
"Schwamm		15° bis 100°	. 0329	Bébe
Eisen	i •		1123 1153	Ne De
"		90 " 974	1233	"
Zinn		4.5 " 400	0545	, "
=	•	15 170	0575	**
"		16 " 912	0583	"
Antimon		19 " 106	0486	"
***************************************	•	45 475	0499	0
"		10 " 000	0507	"
Blei"	•	14 " 100	0305	
NIII .		10 179	0317	"
Rupfer		15 " 100	0933	"
•	1 .	10 " 179	0948	"
"		47 " 947	0968	79
Bint.	•	16 " 101	0909	"
	•	17 179	0939	" "
"	} :	17 919	0956	"
Wismuth	•	10 " 100	0289	"
winning		15 175	0804	"
<i>"</i>	•	10 " 005	0304	"
,, gereinigt	•	0 " 109	0298	"
Gifen gereinige	i •	0 " 100	1098	Dulong & Beti
		0 " 900	1150	* The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
"		0 " 200	1218	" "
"	•	0 " 250	1255	" "
Bint	•	0 " 100	0927	" "
	1	0 " 200	1015	" "
Antimon		0 " 100	0507	" "
Stiffinion	1 .	0 " 300	0549	" "
Silber		0 " 100	0557	" "
Ottoer	1 .	0 " 900	0611	"
Rupfer	1 .	0 100	0949	" "
mulici	1 .	0 " 200	1013	" "
Platin	1 .	0 " 100	0355	" "
piuilli		Λ ″ 200	0355	" "
Glas		0 " 100	117	" "
		0 " 200	190	" "
Platin		0 " 100	0335	Bouille't
•		0 " 900	339	20 WILLES
n		0 " 900	343	"
"		0 " 400	348	"
<b>"</b> .		0 " KOO	352	"
"	•	0 " 600	352 356	"
"		0 " 700	360	"

Rörper	Speci= fifces Gewicht	Temperatur C.	Specifische Wärme	Beobachter	
Platin	1.	0° bis 800°	0.0364	Pouillet	
"		0 ,, 1000	873	· "	
		0 , 1500	394	,,	
Blei		-78 "+10	0.03065	Régnault	
Roheisen		+14 "+98	8140	~ # -	
Rogeisen		00	0.12768	Byftröm	
"	•	50 100	2830	"	
<b>"</b>		150	2954 3140	"	
"		200	3388	"	
"		250	. 3698	"	
n .		300	4070	"	
Gußstahl		00	0.11782	"	
υργ		50	1850	"	
" "	1 .	100	1986	"	
"		150	2190	"	
<i>"</i>		200	2462	"	
" "		250	2802	",	
••		300	3211	",	
reines Gifen		00	·0·11164	",	
,, ,,		.50	- 1237	,,	
n n		100	· 1380	,,	
" "		150	1595	"	
11 11		200	1882	"	
11 11		250	2241	"	
Silber "		300	2672	n	
Officer		00	0.05698	"	
n .		50	5715	"	
	•	100 150	5749	"	
"	1.	200	5800 5868	"	
<i>"</i>		250	5953	"	
"	•	300	6055	"	
Platin	1	00	0.03239	"	
•		50	3248	"	
"		100	3267	"	
n "		150	3295	"	
"		200	3333	"	
"		250	3380	"	
		300	3475	,,	
<b>Ei</b> ŝ		-20° bis 0°	0.513	G. Defains	
"	1 .	-20 , 00		Person	
"		-14 " 00		Бев	
"		<b>—78</b> " 0°		Régnault	
n	1 .	-21 , -20	480	Berson	

Digitized by Google

Rörper	Speci= fisches Gewicht	Temperatur . C.	Specifische Wärme	Beobachter
Bienenwachs ) "		-21° b. + 3°	0.4287	Berjon
1 2 2		+6 , +26	504	"
© © Omit Funft 61.8		+26 " +42	. 82	
,,, ) Q # 2		+42 ", +58	1.72	"
Naphtalin ) ਤੇ   ਹ		-26 " + 18	0.3096	Miluard
2 2 2		0 " +20	3208	"
" John 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		+20 "+65	3249	",
Aluminium (2% Gifen		. "		"
Spuren Si enthalt.)		+15 , 97	0.21224	Régnault
Aluminium Si u. Fe		. "	1	, i
Spuren enthaltenb)		21 ,, 51	0.202	Ropp
Antimon		13 , 106	0.04861	Bébe
,,		15 , 175	4989	,,
,,,		12 , 209	5073	,,
		0 , 100	0.0495	Bunfen
Bor, amorph.	•	18 ,, 48	0.254	Ropp
Bor, fryft.		0 , 100	0.2518	Mirter u. Dana
" " (mit etw. Al)		<b>—39·6</b>	0.1915	S. F. Weber
" " "	•	+26.6	0.2382	,,,,,,,
" " "		76.7	0.2737	" " "
" " "		125.8	0.3069	,,,,,,
" " "		177-2	0.3378	" " " "
1		233-2	0.3663	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gold, mit 0.1%, Ber-	٠,•			
unreinigungen	•	12° bis 98°		Régnault
Gold, rein	•	0 ,, 100	0.0316	Biolle
Fribium	•	0 , 100	0.0823	,,,
_ //	•	0 , 1400	0.0401	" [Wüllner
Rohlenftoff, Gastoble	•	24 , 68	0.2040	Bettenborf und
" französisch	•	20 , 1040	0.3145	Dewar
Holztoble,porös gerein.	•	0 , 24	0.1653	S. F. Beber
" " "	•	0 , 99	0.1935	,, ,, ,,
- " - " - "	• :	0 " 224	0.2385	,, ,, ,,
Graphit von Ceylon	•			
(0.38°/• Ájche)	•	-50.3	0.1138	" " " '
" " "	•	-10.7	0.1437	" " "
" " "	•	+10.8	0.1604	" " "
" " "	•	61.3	0.1990	" " "
" " "	•	138.5	0.2542	" " "
" " "	•	201.6	0.2966	" " "
" " "	•	249.3	0.3250	11 H H .
" " "	•	641.9	0.4454	" " "
" " "	•	822.0	0.4539	" " "
Guantit " "	•	977.0	0.4670	" ""
Graphit	•	19° bis 1040°	0.310	Dewar
1		1		

Rörper	Specis fifces Gewicht	Temperatur ° C.	Specifische Wärme	Beobachter
Diamant		- 50·5°	0.0635	S. F. Weber
,,		<b>— 10·6</b>	0.0955	11 11 11
"		+ 10.7	0.1128	" "
,,	•	33.4	0.1318	" " "
"	•	58.3	0.1532	# 11 11
"	•	85.5	0.1765	n "
"	•	140.0	0.2218	n n "
" "	•	206 • 1	0.2733	11 11 11
"	•	247.0	0.3026	# " "
"	•	606 · 7	0.4408	" "
"	•	806·7 985·0	0·4489 0·4589	" " "
"	•	15 bis 1010	0.366	" Dewar
Palladium	•	0 100	0.0592	Biolle
Puttibinin	•	0 " 1905	0.0352	
Blatin	•	0 " 100	0.0323	"
•	•	0 704	0.0365	"
"	•	0 " 1000	0.0303	"
"	• .	A " 1177	0.0388	"
Silicium, tryftallifirt	•	<b>— 39</b> ·8	0.1360	S. F. Beber
	•	+21.6	0.1697	- "
si ''	•	57.1	0.1833	"" "" "
н "	•	86.0	0.1901	" " "
. " "	•	128.7	0.1964	" " "
" "	•	184.3	0.2011	11 11 11
<i>i</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	232 • 4	0.2029	" " "
Zint" "	• •	19° bis 47°	0.0932	" Ropp"
V	•	0 100	0.0985	Bunfen
Zinn, allotrop		Λ ″ 100	0.0545	•
" gegoffen	•	0 " 100	0.0559	"
" fluffig		250 , 350	0.0637	Person
Legirungen.	•	,,		
Meffing (80 Cu +		4. 00	0.0000	00 (
20 Zn) spröbe	•	15 ,, 98	0.0858	Régnault
Meffing (80 Cu +		44 00	0.0000	
20 Zn) weich	•	14 ,, 98	0.0862	Person
D'Arcet's Legir., fest	•	12 , 50	0.049	perjon
(32.5 Pb + 49.0 Bi +		14 00	0.000	
18.5 Sn) feft	•	14 ,, 80	0.060	"
(32.5 Pb + 49.0 Bi +		107 190	0.047	
18.5 Sn) flüffig	•	107 " 136	0.041	"
(32.5 Pb + 49.0 Bi +		136 " 300	0.036	
18·5 Sn) flüffig	•	100 % 900	0.090	<b>"</b>

Rörper	Speci- fifches	Tem	per	atur	Specifische Wärme	Beobachter:
	Gewicht		_	•	25ucint	
Rose's Legir., fest (24.1 Pb + 48.4 Bi +	•	19°	big	940	0.06082	Régnault
27.5 Sn) flüffig 31.8 Pb + 32.0 Bi +		119	,,	338	0.04217	Person
36.2 Sn, fest 31.8 Pb + 32.0 Bi +		18	,,,	52	0.0423	"
36.2 Sn, feft 31.8 Pb + 32.0 Bi +		11	,,	98	0.04476	Régnault
36.2 Sn, fluffig 21.6 Sb + 36.7 Bi +		143	,,	<b>33</b> 0	0.046	Person
41.7 Sn 17.5 Sb + 29.9 Bi +		22	"	99	0.04621	Régnault
18.7  Zn + 33.9  Sn		20	,,	99	0.05657	,,
37.18b + 62.9 Pb		10	,,	98	0.03880	
39.9Pb + 60.1 Bi, feft		16	,,	99	0.03165	Person
Willia		144	,,	358	0.03500	
63.7 Pb + 36.3 Sn		12		99	0.04073	Régnault
46.7 Pb + 53.3 Sn		10	,,	99	0.04507	"
$63.8  \mathrm{Bi} + 36.2  \mathrm{Sn}$		20	,,	99	0.04001	
46.9 Bi + 53.1 Sn		20	,,	99	0.04504	
56.9 Bi + 43.1 Sn, feft		17	,,	99	0.0450	Person
" " flüffia		146	,,	275	0.0454	,,
Amalgame			"			"
50.9  Pb + 49.1  Hg		23	"	99	0.03827	Régnault
$37.1  \mathrm{Sn} + 62.9  \mathrm{Hg}$		22	"	99	0.07294	
54·1 , + 45·9 Hg		25	"	99	0.06591	"
Drybe			••			<b>"</b>
Aluminiumoryd,						
Al ₂ O ₃ , Korund Aluminiumoryd,	•	9	"	98	0.19762	"
Al, O., Sapphir		8		97	0.21733	
Pb O, Bleiglätte		19	"	50	0.0553	Ropp
		22		98	0.05118	Régnault
Borfaure "		16	"	98	0.23744	
Chromoryd, Cr.O.	•	21	"	52	0.177	Kop p
Fe3O4 Eisenorydulogyd,		18	,,	45	0.156	. "
Fe ₃ O ₄		24		99	0.16779	Régnault
Gifenornb, Fe, O3		19	"	44	0.1565	Ropp
2.1		15	"	98	0.16695	Régnault
Rupferorybul, Cu,O		19	"	51	0.111	Ropp
Rupferoryb, CuO	•	19	"	51	0.128	
1		10	"	01	0 120	"

Rörper	Speci- fisches Gewicht	Temp	ratur S.	Specifische Wärme	Beobachter
Rupferoryb, CuO	.	12° bi	g 98°	0.14201	Régnault
Magnesia, Mg O		24	100	0.24394	
Manganorybul, MnO		13	00	0.15701	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Manganhyperoryb,	'	"	,		"
MnO,		17,	48	0.159	Ropp
Manganorybhybrat,	'	,		1 201	*****
Mn,O, H,O		20 ,	. 52	0.1716	
Mn ₃ O ₄	1 . 1		_	0.1700	Régnault
Riefelfaure, Si O2,					00.50.4.00
Quarz	1 . 1	20 ,	. 50	0.186	Ropp
Riefelfaure, SiO,	1 1	,	,	1	
Quara	! .	13 .	. 99	0.19135	Régnault
Riefelfäure SiO, Dpal		91	<b>K</b> O	0.185	Ropp
" Hpalith		19	477	0.1755	0.077
Binkoryb, Zno		17	00	0.12480	Régnault
Zinnoryd, SnO ₂ ,	'	, ,	, 00		or og
Binnstein	1 . 1	17 .	47	0 0894	Ropp
Zinnoryd, SnO2,		11 ,		" "	*****
Binnftein	1 . 1	16 .	. 98	0.09359	Régnault
Spinell, Mg Al, O.	1 '	42	A 77	0.194	Ropp
Bollaftonit, Ca Si O.		10.	E 1	0.178	
Bleisulfid, Pb S		10	40	0.0490	. "
Steelaries, 155		10	00	0.05086	Régnault
Gisensulfür, Fe S		47 . "	00	0.13570	J. Og wast
Gifensulfib, Fe S.		10	477	0.1255	Ropp
eticularità, 10 03		10	00	0.13009	Régnault
Rupferfulfür, Cu2S	'	10	50	0.120	Ropp
sempler me inter ouz		ο,	07	0.12118	Régnault
Quedfilberfulfib, Hg S	•	,	,	0 12110	Neg nuutt
Binnober		. 22 .	. ŏ1	0.0517	Ropp
Quedfilberfulfib, Hg S		22 ,	, 01	* ****	3000
Binnober		14 .	. 98	0.05118	Régnault
Binkblende, Zn S	•	16	AR	0.120	Ropp
1.0	•	15	0.6	0.12303	Régnault
Cu Fe S,	•	10 "	40	0.131	Ropp
Bleicarbonat, Pb CO.		10	47	0.0791	3.044
Calciumcarbonat,		10 ,	,	* * * *	"
CuCO _s , Ralfipath		16 .	. 48	0.206	
Calciumcarbonat.	•	16 ,	, =0	~ 200	"
CuCO ₃ , Ralffpath		20 .	100	0.20857	Régnault
Calciumcarbonat,		20 ,	, 100	0 20001	wedurant
Aragonit	1	16 ,	. 45	0.203	Ropp
a tuguitt		10 ,	, 20	203	πυψμ

Rörper	Speci- fisches Gewicht	Temperatur C.	Specifische Wärme	Beobachter
Calciumcarbonat.				
Cu CO ³ , Aragonit		18° bis 99°	0.20850	Régnault
Marmor, weiß		16 , 98	0.21585	i
AMALL		23 , 98	0.20990	"
., gruu Sifencarbonat, Fe CO _s		0 " 00	0.19345	
Ralium "K, CO3		17 , 47	0.206	Ropp
		23 ", 99	0.21623	Régnault
Natrium", Na, COs		18 , 48	0.246	Ropp
		10 " 00	0.27275	Régnault
Magnefia $_{"}^{''}$ Mg $_{ m CO_s}^{''}$	•	16 , 98	0.220	_
Dolomit "			0.2174	"
Eig "	:	_78 " 0°	0.4627	"
"	'	_30 ", 0	0.505	Berson
**	•	-21· " -1	0.5017	400,000
Gias		0 , 300	0.190	Dulong & Beti
		44 " 00	0.19768	Régnault
Dochofenschlacke	•	14 , 99	0.195	l ĭ
Niche			0.20	"
Biegelstein			0.189 B. 0.241	"
Glasthränen, hart		25 - ,, 98	0.1923	f "
" weich	•	ar no	0.1937	"
Flußspath, Ca F2	••	25 ,, 98	0.2082	Naumann
Brapipary, Car2	,		0.2149	Régnault
" "		. •	0.209	Ropp
Rrnolith, Al Nas F6		٠.	0.238	1 ''
Magneteisenstein,		•	0 200	"
Fe, O,	ļ	i ·	0.1641	Raumann
Magneteisenstein,	•	•	1 0 1041	*********
Fe, O,			0.1678	Régnault
Magneteisenstein,		•	0 1010	Negnulli
Fe _s O ₄			0.156	Ropp
Chromeisenstein, Mg			1 0 100	1 2044
Fel Cra All O4			0.159	
Gilanound Fo A			0 109	"
Eisenoryd, Fe. O., fünstlich, schwach			1	1
geglüht		1	0.1757	Régnault
			1 0 1.31	I Mognuti
Eisenoryb, Fe. O.			l	I
fünstlich, stark ge- glüht			0.1681	I
Gilanalana Pa O			0.1692	Naumann
Gifenglanz, Fe. O3			0.1670	Réanault
<i>"</i> "			0.154	Ropp
" "			0.194	արդար

Rörper	Speci= fisches Gewicht	Temperatur °C.	Specifische Wärme	Be obachter
Manganit, Mn ₂ O ₃ ,				
H ₂ O	•	•	0.176	Ropp
Pyrolusit, Mn O.	•	•	0.159	"
Quarz, Si O.	•	•	0.1883	Naumann
Zinnstein, 8n O.	•	•	0.0931	"
Ralfipath, Ca CO ³	•	•	0.2046	**
Aragonit, Ca CO ³		•	0.2018	"
Dolomit, (Ca, Mg)CO3		•	0.2161	"
Spateisenstein, FeCO3	·	•	0.182	"
Magnesitspath,			1 000-	
Mg Fe CO3	•	•	0.227	"
Weißbleierz, Pb CO.	•	•	0.0814	"
Strontianit, Sr CO.		•	0.1445	"
Disp <b>sid aus Tiro</b> l	'			
Cal Mgl Si O ₃	•	•	0.1906	"
Diopsid aus Tirol				
Cal Mgl Si O,	•	•	0.186	Ropp
Dioptas, Ca Si O3,				
H,O	•	• •	0.182	"
Olivin,				
Mg ² P Fl ² Si O ₄	•	•	0.189	**
Chrysolith,			1	
Mgin Fli Si O.	•	•	0.189	"
Chrysolith,			1	
Mg ² Fl _T Si O ₄		•	0.2056	Naumann
Abular,				
Al, K, Si, O ₁₆	•	•	0.1861	**
Ortholias,			1	
Al ₂ K ₂ Si ₆ O ₁₆	•	•	0.1911	
Orthoflas,			! ]	
Al ₂ K ₂ Si ₆ O ₁₆	•	•	0.183	<b>Aopp</b>
Albit,			j 1	
Al ₂ Na ₂ Si ₆ O ₁₆		•	0.1961	Naumann
Albit,				_
Al ₂ Na ₂ Si ₆ O ₁₆		•	0.190	Ropp
Magnetties, Fe. S.	.	•	0.1533	Naumann
Schwefelties, Fe S,		•	0.1275	,,

nach Schneider's Beobachlungen, sowie nach Weinholb's Formel berechnet, dann die Beobachtungsbaten Schneiber's. gafel XXXIX. Mittlere fpecififde Barme des Somiedelfens

Differenz	<b>4</b> 4	+0.0046	+0.0059	+0.0048	-0.0032	-0.0021	9000.0—	+0.003	9000.0—	9000.0—	-0.0001	+0.0015	+0.004
pecifische S Schmied= ns	nach Wein- hold's For- mel berechnet	0.1088	0011.	1161	1211.	2211.	.1178	.1175	1247	.1246	.1248	.1645	1624
Mittlere specifische Warme des Schmied eisens	beobachtet	0.1184	0.1129	0.1269	0.1189	0.1121	0.1167	0.1267	0.1242	0.1241	0.1247	0.1717	0.1718
Gewicht ber Schniedeisens	fugel in <i>kg</i> P	0.10942	10942	-06417	.064517	.064517	.064517	-064517	.014352	-032737	.032737	-014352	.014352
Gewicht bes	A M	0.98935	.98515	-9827	1.02327	-017277	-0151	-0144	.03505	-03467	-034013	.02078	.02044
dirsarr sirolnd <b>ga</b> ni si	9	1.0236	:	2	2	=	2	2	:	:	2	:	-
E &	im Calorimetern t, t,	50	16.4	14.9	13.9	14.2	14.0	14.4	13.8	11.6	13.9	16.5	16.4
Enderafur	im Calo	13.3	17.4	16.7	16.7	16.0	15.9	16.5	14.5	13.2	15.6	17.9	18.8
taßn	aqmaX da <b>rs</b> d Inslis T	066	•66	260	2720	275°	278	283	430	430	430	1035	1035

birect gefunden und berechnet von Beinhold fammt jugeborigen Berfuchsbaten und ben Beinholbifden Formeln. Gafel XL. Mittlere fpecifiche Barme bes Schmiedeifens

ters	afferw des lorime Yramı	Cal	_				183.0	-				_	_	180.4	
Tomporo lur	ber Kugel	ŧ,	900	874°	736°	697°	522°	490	475°	248.0	247.	235.	99.	99.0	99.
Calorimete	End= temperatur	. t	25.23	27-80	22.83	19.53	26.285	25.16	24.275	18.08	17.50	19.585	9.880	9.591	9.344
meter	Anfangs:	temperatur	22-20	24.75	20.49	17.42	24.885	23-80	22.99	17.48	16.91	19.035	9.654	9 349	9.111
•	der Kugel		4.045	4.202	4.224	4.053	4.024	4.246	4.180	4.241	4.176	4.176	4.019	4.241	4.176
Abgegebene Bärmes	mengen pro 1 kg	A Wandang	137.08	132.84	101.37	35-26	63.67	58.62	56.27	25.89	25.86	24.11	10.15	10.30	10.06
fpecifild	3ª	gefunden	0.1567	570	422	407	284	261	248	126	126	118	188	151	120
tlere e Märme	₩ 	berechnet	0.1546	529	481	404	302	288	275	161	160	156	117	097	097
Cakian	f		-0.0021	-0.0041	+0.0009	-0.0003	+0.0018	+0.0022	+0.0027	+0.0035	+0.0034	+0.0038	-0.0021	-0.0054	-0.0023

Mittlere specifische Marme bes Schmiebeisens zwischen i, und t, ° C .: Wahre specifische Marme bes Schmiebeisens bei ber Temperatur t: ct, = c, + at + pt2

$$C_{t_1-t_2} = C_0 + \frac{\alpha}{2} (t_1 + t_1) + \frac{\beta}{3} \frac{(t_1^3 + t_1^3 + (t_1 + t_1)^2)}{2}$$
worin:  $c_0 = 0.105907$   $\alpha = 0.00006538$   $\beta = 0.00000000$ 

 $\alpha = 0.00006538$ 

 $\beta = 0.000000066477$ 

wurte dans. Erpretzingen von Gemeinen and Beinholb, sowie die zugehörigen Bersuchsbaten besselben.

Maffermerth	Temmeratur	Calor	Calorimeter	Abgegebene	Mittlere fpec
des Calorimeters Gramm	der Rugel t2	Enderatur t,	Anfangs: temperatur	Warmemengen pro 1 kg Substanz W	
J	952 0	17.28	15.64	31.160	0.03333
	934	22.35	20.12	30.973	8886
	992	23.61	22.29	25.086	2381
	705	- 20.655	19.455	22.801	8383
183.0	202	25.435	24.61	15.679	8253
	478	24.64	23.87	14.630	8280
	476	23.47	22.71	14.443	8188
	256.8	17.20	16.77	8.172	8411
	246.4	16.915	16.49	8.078	3520
_	238.5	16.49	16.08.	7.787	3208
1.001	99.1	10.389	10.203	2.918	8290
1904	99.1	10.198	10.043	2.907	8270
	99.1	10.039	9.882	2.938	3297

Hieraus scheint hervorzugehen, daß die specifische Warme des Platins von der Temperatur nahezu unabhangig ift, während nach 3. Biolle die wahre specifische Wärme des Plating bis 1200 ° C. gegeben ift durch die Gleichung:

Bur die wahre specifische Warme des Jridium zwischen 0° und 1400° ftellte berfelbe Forscher die nach:  $c_t = 0.0817 + 0.000012 t$ ct = 0.0317 + 0.000006 tfolgende Gleichung auf:

Fafel XLII. Busammenstellung der specifischen Barme verschiedener Stoffe im festen und füssigen Justande.

	feft		tropfbarflüffig				
Substanz	Temperatur- intervall _o C	fpecifishe Wärme	Temperatur- intervall _o C	specifische Warme			
Job Schwefel Phosphor Dueckilber Vois Mismuth Jinn Gallium Baffer Ratiumnitrat Natriumnitrat Natriumphosphat, kryft., Na, HPO4, 12H2O Chiorcalcium, kryftall., CaCl2, 6H2O Chloralhybrat	0°bis 100 13 " 97 10 " 30 -40 " -78 0 " 100 0 " 100 0 " 100 23 " 12 -2 " -21 0 " 100 0 " 100 - unter 0° 17 bis 44°	0.2026 0.1887 0.0319 0.0314 0.0308 0.0562 0.079 0.48 0.239	120° bis 150 50	0-10822 0-234 0-2045 0-0383 0-0402 0-0363 0-0637 0-0802 1-0000 0-332 0-413 0-7467			

#### Tafel XLIII.

#### Specifiche Barme des fluffigen Baffers nach verschiedenen Beobachtern.

Den in biefer Tabelle angegebenen Berthen liegen bie nachfolgenben Formeln zu Grunde:

Mittlere specifische Wärme zwischen 0° und t° nach Régnault:  $C_{0-t} = 1 + 0.00002 \, t + 0.0000003 \, t^2$  bto nach Jamin und Amaury:  $C_{0-t} = 1 + 0.0005 \, t + 0.0000004 \, t^2$  bto nach Régnault's Bersuchen von Bosscha berechnet:  $C_{0-t} = 1 + 0.00011 \, t$  bto nach v. Münchhausen's Bersuchen von Wüllner berechnet:  $C_{0-t} = 1 + 0.000151 \, t$ 

```
bto nach Baumgartner's Bersuchen von Pfaunbler berechnet: C_{0-t} = 1 + 0.0001515 \, t

Bahre specissische Bärme nach Regnault
C_t = 1 + 0.0000 \, 4 \, t + 0.0000000 \, 9 \, t^2
bto nach Jamin & Amaury:
C_t = 1 + 0.00110 \, t + 0.0000012 \, t^2
bto nach Regnault's Bersuchen von Bosscha berechnet:
C_t = 1 + 0.00022 \, t
bto nach v. Münchhausen's Bersuchen von Büllner berechnet:
C_t = 1 + 0.000302 \, t
bto nach Baumgartner's Bersuchen von Pfaunbler berechnet:
C_t = 1 + 0.0003030 \, t
bto nach Henrichsen:
C_t = 1 + 0.0003156 \, t + 0.000004045 \, t^2
```

t° Lufts	Mittlere specifishe Wärme zwishen oo und to		Wahre	fpecififc)	e Wärme	bei to	
thermos meter	Régn	ault	Jamin E Amaury	Bosícha	v. Münch. Haufen	Benrich. fen	Baum- gartner
00	_	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
10	1.0002	1.0005	1.0111	1.0022	1.0043	1.0036	1.0031
20	1.0002	1.0012	1.0225	1.0044	1.0085	1.0079	1.0061
30	1.0009	1.0020	1.0341	1.0066	1.0128	1.0131	1.0092
40	1.0013	1.0030	1.0459	1.0088	1.0170	1.0191	1.0153
50	1.0017	1.0042	1.0580	1.0110	1.0213	1.0259	1.0154
60	1.0023	1.0056	1.0703	1.0132	1.0255	1.0335	1.0184
70	1.0030	1.0072	1.0829	1.0154	1.0298	1.0419	1.0212
80	1.0032	1.0090	1.0957	1.0176	1.0340	1.0511	1.0246
90	1.0042	1.0109	1.1087	1.0198	1.0383	1.0612	1 0276
100	1.0050	1.0130	1.1220	1.0220	1.0425	1.0720	1.0307
110	1.0058	1.0123	1.1355	1.0242	1.0468	1.0837	1.0338
120	1.0067	1.0177	1.1493	1.0264	1.0510	1.0961	1.0368
130	1.0076	1.0204	1.1632	1.0286	1.0553	1.1094	1.0399
140	1.0087	1.0232	1.1775	1.0308	1.0595	1.1235	1.0430
150	1.0097	1.0262	1.1920	1.0330	1.0638	1.1384	1.0461
160	1.0109	1.0294	1.2067	1.0352	1.0680	1.1540	1.0491
170	1.0121	1.0328	1.2217	1.0374	1.0723	1.1706	1.0522
180	1.0133	1.0364	1.2369	1.0396	1.0765	1.1879	1.0553
190	1.0146	1.0401	1.2523	1.0418	1.0808	1.2060	1.0583
200	1.0160	1.0440	1.2680	1.0440	1.0850	1.2249	1.0614
210	1.0174	1.0481	1.2839	1.0462	1.0893	1.2547	1.0645
220	1.0189	1.0524	1.3001	1.0484	1.0935	1.2652	1.0675
230	1.0204	1.0568	1.3165	1.0506	1.0978	1.2866	1.0706

Tafel XLIV. Specififde Barme des fluffigen Quedfilbers.

Temperaturgrenzen	Wittlere specifische Wärme	<b>Be</b> oba <b>c</b> iter	
49.6 bis 19.7°	0.03312	A. Winkelmann	
142.2 , 25.50	0-03278	, "	
0° " 5°	0.033266	D. Petersson	
50 , 36•	0.033299	,,	
15° , 100°	0.03332	Régnault	
0° , 100°	0.0330	Régnault Dulong et Petit	
0° ″ 300° 0.0350		, , , ,	

Fafel XLV. Formeln für die specifische Barme einiger Körper bei verschiedenen Cemperaturen.

Specififche Barme	Beobachter
$C_{0-t} = 0.54754 + 0.0011218 t + 0.000002206 t^{2}$	Régnault
$\begin{array}{l} \textbf{C_t} = 0.42291912 + 0.0054814903 \text{ t} -\\ -0.00003966255 \text{ t}^3\\ +0.00000020246464 \text{ t}^3 \end{array}$	Hirn
$\begin{array}{c} C_{0-t} = 0.0947 + 0.000495 t - \\ - 0.00000012 t^{2} \end{array}$	S. F. Weber
$\begin{array}{c} C_t = 0.0947 + 0.000494 t - \\ - 0.00000036 t^2 \end{array}$	"
$C_{o-t} = 0.0582 + 0.000010 t$	3. Biolle
$C_t = 0.0582 + 0.000020 t$	,
$C_{o-t} = 0.0317 + 0.000006 t$	,,
$C_t = 0.0317 + 0.000012 t$	,,
$C_{0-t} = 0.0317 + 0.000006 t$	
$\begin{array}{c} C_0 - t_i = \\ 0.105907 + 0.00003269 (t + t_i) + \\ + 0.00000001108 [t^2 + t_i]^2 + (t + t_i)^2 ] \end{array}$	Schneiber
	$\begin{array}{c} C_{0-t} = 0.54754 + 0.0011218  t + \\ + 0.000002206  t^{2} \\ \\ C_{t} = 0.42291912 + 0.0054814903  t - \\ - 0.00003966255  t^{2} \\ + 0.00000020246464  t^{3} \\ \\ C_{0-t} = 0.0947 + 0.000495  t - \\ - 0.00000012  t^{2} \\ \\ C_{t} = 0.0947 + 0.000494  t - \\ - 0.00000036  t^{2} \\ \\ C_{0-t} = 0.0582 + 0.000010  t \\ \\ C_{t} = 0.0582 + 0.000020  t \\ \\ C_{0-t} = 0.0317 + 0.000006  t \\ \\ C_{t} = 0.0317 + 0.000012  t \\ \\ C_{0-t} = 0.0317 + 0.000006  t \\ \\ C_{0-t} = 0.0000000000000000000000000000000000$

## jafel XLVI. Specififche Barmen einiger Fluffigkeiten bei höherer Temperatur nach G. A. hirn.

Tem:		Speci	fifotje 🤄	Wärme	
peratur	Chlor= kohlenstoff	Schwefel= kohlenstoff	Altohol	Terpentin: öl	Aether
300	0.207202	0.23878	_	_	_
40	0.2095997	0.242594	0.59167637	0.46842116	0.61965067
50	0.211583	0.246143	-	_	_
60	0.2133591	0.248967		_	-
70	0.2149066	0.252141	-	_	0.66128878
80	0.2162598	0.255309	0.71125991	0.52421905	_
90	0.2177109	0.258496	_		_
100	0.2195151	0.262172	_	<b>-</b>	0.71586594
110	0.220726	0.264901	_	<del></del>	_
120	0.221828	0.268137	0.85941613	0.57117195	_
130	0 2236305	0.271404	l –	_	0.79512984
140	0.2260645	0.276782	_	_	_
150	0.2291237	0.282198	_	<b>—</b> .	
160	0.2327877	0.288195	1.11389145	0.61257810	

### Tafel XLVII. Specifische Barme einiger Körper im fluffigen und im bampfförmigen Buftanbe

Substanz	<b>D</b> (	mpf	Flüssigkeit		
O no prans	Co	α	Co	α	
Chloroform	0.1341	0.0000677	0.23235	0.000050716	
Schwefeltohlenftoff	0.1315	0.0000963	0.23523	0.000081515	
Aethylbromid	0.1354	0.0001780	_	_	
Aether	0.8725	0.0004268	0.52901	0.0002958	
Aceton	0.2984	0.0003869	0.5064	0.0003965	
Effigäther	0.2738	0.0004350	0.52741	0.0005232	
Bengin	0.2237	0.0005114	0.37980	0.0007200	

 $C_0=$  spec. Wärme bei constantem Drude bei 0° C. und auf bie sewichtseinheit bezogen.

2α = Aenberung berfelben für 1° C.

Fafel XLVIII. Junahme der specififden Barme der Safe bei fteigenber Temperatur nach Raumann "Thermochemie".

	1	© p	ecif	ij ope	<b>253</b> ä	r m e		۳.	
<b>⊕</b> a8			per Gewichte gleicher Bolumen    Doo   bei 2000   Unter-   bei 00   bei 1000   bei 2000		PV				
	bei 0°	bei 100°	bei 200°	Unter- fcieb%	bei 0°	bei 100°	bei 200°	20	$\mathbf{P_i}  \mathbf{V_i}$
Luft	0.5388	_	_	0	0-2889	_	_	1	1.00215
Wasserstoff	3.410	_	_	0	0.2859	-	_	0-0692	_
Rohlenozyb	0.2426	_	_ '	0	0.2346	_	_	0.967	1.00293
Lohlenfäure	0.1952	0.2169	0-2387	22.28	0.2985	0.3316	0.3650	0.529	1.00722
Aethylen	0.8864	0.4189	0.2012	49.08	0.8254	0-4052	0-4851	0.9677	_
Stidozybul	0.1988	0.2212	0.5445	23.15	0.8014	0.8362	0.8712	1.5941	1.00651
Ammoniat	0.5009	0.5817	0.5629	12.38	0.2952	0.3184	0.8318	0.2894	1.01881

NB. Die vierte Columne gibt ben Unterschied ber wahren spezifischen Bärme bei 0° und 200°, ausgedrückt in Prozenten der spezifischen Wärme bei 0°, die lette enthält das Berhältnis der Produkte aus dem Volum V und V, und dem Drucke P und P,, wenn P etwa 1 Atm. dagegen P, etwa 2 Atm. beträgt. Die Abweichung bieser Zahlen von der Einheit kann als ein Maß für ihre Adweichung vom vollkommenen Gaszustande dienen.

Jafel XLIX. Spezifische Warme von Gasen und Dampfen bei constantem Drucke.

Substanz	Temperatur	spezifische Wärme	Beobachter	
Atmosph. Luft	-30° bis + 10°	0·23771 0·28741	Régnault	
. " "	20 " 100	0·2389 0·23751	Biebemann	
Sauerstoff "	13 " 207	0.21751	Régnault "	
Stidftoff, berechnet Wafferstoff	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0·2438 3·3996	"	
,,	+21 " 100 12 " 198	3·410 3·4090	Wiebemann Régnault	
Chlor"	13 " 202 16 " 343	0·1241 0·1155	Streder	

Substanz	Tem	per	atur	spezifische Wärme op	Beobachter
Chlorwafferftoff, H Cl	13°	biŝ	1000	0.1940	Streder
	22		214	0.1867	Régnault
Rohlenogyd, CO	28	,,	99	0.2425	Wiedemann
	26	,,	198	0.2426	"
Rohlenfäure, CO,	-28		+ 7	0.18427	Régnault
,, ,,	15	,,	100	0.20246	"
" "	11	"	214	0.21692	"
Stickorydul, N2O	16	,,	207	0.22616	
,, ,,	26	,,	103	0.2126	Wiedemann
,, ,,	27	,,	206	0.2241	. ,,
Stickoryb, NO	13	,,	172	0.23173	Régnault
Schweflige Saure, 802	16	,,	202	0.15439	"
Somefelwafferftoff H28	20	"	206	0.24514	, ,,
Ammoniat, NH ₃	23	,,	100	0.202	Wiedemann
,, ,,	27	,,	200	0.2326	
" "	24	,,	216	0.51246	Régnault
Schwefeltoblenftoff, CS.	86	,,	190	0.15956	"
Wafferbampf. H2O	128	,,	217	0.48051	"
Methan, CH4	18	77	208	0.59295	"
Aethylen, C.H.	24	,,	100	0.3880	Wiebemann
" unrein "	27	,,	200	0.4293	
" " "	10	,,	202	0.4040	Régnault
Altohol, $C_2H_8O$	108	,,	220	0.45341	"
Aether, C,H10O	25	,,	111	0.4280	Wiebemann
,, ,,	27	,,	189	0.4618	
,, ,,	69	,,	224	0.47966	Régnault
Benzol, C6H6	34	,,	115	0.2990	Wiedemann
,, ,,	35	,,	180	0.3325	. ,,
,, ,,	116	77	218	0.3754	Régnault
Terpentinöl, C, H16	179	,,	249	0.2061	,,
Methylalkohol, CH4O	101	,,	223	0.45802	
Aceton, C3H6O	26	"	110	0.8468	Wiebemann
, ,	27	"	179	0.3740	
	129	,,	233	0.41246	Régnault

# Safel L. Specififche Barme von Gafen und Dampfen Bei confiantem Folum

nach Clausius.

	Specififche 2Bi	ärme bei con- Bolum	Specifisches
Substanz	bezogen auf bas gleiche Gewicht Waffer Cv	bezogen auf bas gleiche Bolum Luft Cp	Gewicht bezogen auf Luft — 1
Atmosph. Luft	0.1684	1.000	1.0000
Sauerstoff	0.1551	1.018	1.1056
Stidftoff	0.1727	0.996	0.9713
Wafferftoff	2.411	0.990	0.0692
Chlor	0.0928	1.350	2.4502
Stictoryb, NO	0.1652	1.018	1.0384
Rohlenoryb, CO	0.1736	0.997	0.9673
Chlormafferftoff, HCl	0.1304	0.975	1.2596
Rohlenfäure, CO.	0.172	1.55	1.5201
Stidorybul, N.O	0.181	1.64	1.5241
Wasserbamf, H.O	0.370	1.36	0.6219
Schweflige Saure, 80.	0.123	1.62	2.2113
Schwefelwafferstoff, H.S	0.184	1.29	1.1747
Schwefeltohlenftoff, CS2	0.131	2.04	2.6258
Methan, CH.	0.468	1.24	0.5527
Chloroform, CHCl.	0.140	3.43	4.1244
Methylen, C.H.	0.359	2.06	0.9672
Ammoniat, NH,	0.391	1.37	0.5894
Bengol, C.H.	0.320	5.60	2.6942
Methylalfohol, CH.O	0.392	2.60	1.1055
Aethylaikohol, C.H.O	0.410	3.87	1.2890
Aether, C, H, O	0.453	6.87	2.5573
Schwefeläthnl, C. H. S	0.879	6.99	3.1101
Aethylchlorid, C, H, Cl	0.243	3.21	2.2269
Aethylbromid, C. H. Br	0.171	3.76	3.7058
Methylenchlorib, C.H.Cl.	0.209	4.24	8.4174
Aceton, C3H6O	0.378	4.20	2.0036
Effigather, C, H, O,	0.378	6.82	<b>3·040</b> 0
Zinnchlorid, SnCl,	0.086	4.59	8.9654


afel LI. Ferhälfnis K der specifischen Barmen einiger ase und Dampfe bei confantem Pruck und bei confantem Volum.

Substanz	Tempes ratur	K	Beobachter
Atmosphärische Lust	180	1.4053	Röntgen
" "	0	1.40526	Wüllner
,, ,,	100	1.40289	,,
" "	-	1.4106	Raiser
Quedfilber	257 bis 356	1.666	Rundt & Warbur
Wafferftoff (unficer)	-	1.3852	Röntgen
Chlor	20 bis 340	1.323	Streder
Brom	20 ,, 388	1.298	,,
Fob	220 ,, 375	1.294	
Chlorwafferftoff, HCl	200	1.389	,,
, , , , , ,	100	1.400	,,
Bromwafferstoff, HBr	20	1.422	",
" "	100	1.440	,,
Jodwafferstoff, HJ	20	1.397	"
" "	100	1.396	,,,
Chlorjod, ClJ	100	1.315	",
, , ,	200	1.321	Müllner
Rohlenoryd, CO	0	1.40320	
, , , ,	100	1.39465	Röntgen
Rohlenfäure, CO2	19	1.3052	Müllner
" "	o	1.31131	,,
, ,	100	1.28212	, ,
Stickorybul N.O	0	1.3106	",
	100	1.27238	
Ammoniał, NH ₃	0	1.3172	"
	100	1.2770	"
Methylen, C.H.	0	1.24548	"
	100	1.1870	"

Tafel LII. Latente Somelzwärme einiger Stoffe, bezogen auf die zur Erwärmung von 1 kg Baffer von 0° auf 1° erforderliche Bärmemenge.

Substanz	Temperatur  * C. ber  Schmelzung	Somelys wärme Calorien	Beobachter
Blei	3250	5.858	Rubberg
"	826.2	5.369	Perfon
Brom	<b>- 7·32</b>	16.185	Régnault
<b>Cadmium</b>	320.7	13.66	Berfon
Sugeifen, weiß		33	Gruner
" , grau		23	,,
Dochofen folade		50	,,,
<b>Ballium</b>	18	19.11	Berthelot
Job		11.71	Favre u. Silbermann
Palladium		36.3	Biolle
Phosphor	44.2	5.4	Desains
"	27.35	4.744	Bettersfon
	29.73	4.744	,,
"	35.21	4.855	,,
"	40.05	4.970	,,
,, ,,	44.2	5.034	Person
Platin	1779	27.18	Biolle
Quedfilber	_	2.82	Person
Schwefel	115	9.368	,,
Silber	999	21.07	,,
Wismuth	266.8	12.64	"
Zint .	415.3	28 13	. "
Binn	228	13.314	Rubberg
_ "	232.7	14.252	Person
D'Arcet Legirung: (32·5 Pb + 49·0 Bi + 18·5 Sn)	96	5.96	"
Legirung:	148	7.63	
31.8 Pb + 32.0 Bi + 36.2 Sn	145		S and a rad
Johnsonschlorid, ClJ (unficher)	16.5	14·15 40·7	Berthelot
Ehlorcalcium, CaCl ₂ + 6H ² O	28.5	48.9	Person
Raliumnitrat, KNO ₃	333·5 305·8	64.87	"
Natriumnitrat, NaNO ₃		34.42	Berthelot
Natriumchromat, Na, CrO4+10H2O	23	37.43	Serideigi
Natriumphosphat,	36·1	66.8	Person
Na ₂ HPO ₄ + 12H ² O Natriumhypofulfit, Na ₂ S ₂ O ₇ + 5H ² O	9·86	37.6	v. Trentina: glia

Fig. 49.



Graphifche Darftellung ber Schmelzwärmen von Ralt-Thonerbe-Schladen nach R. Uderman.

Substanz	Temperatur  O. ber  Someljung	Somelz= wärme Calorien	Beobachter
Bihybrat ber Schwefelsaure, H2804 + H2O	11.5	31.72	Berthelot
Ameifenfaure, CH.O.	<b>— 7</b> ·5	57.38	Bettersfon
Effigiaure, C,H,O,	2.9 bis 5.6	44.34	89 0 11 5 0 5 0 4
Salpeterfäure Anhydrid, N2O5 Phosphorsäure, H2PO3	18	76·67 37·44	Berthelot   Thomsen
Orthophosphorfaure, H.PO.	18	25.71	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Unterphofphorige Saure, HaPO, (unficher)	17:4	36.36	"
Glycerin, C3H8O3	13	42.20	Berthelot
Benzol, C.H. C.H.Cl.O.	1.95	29·089 33·22	Pettersson Berthelot
Raphtalin, CioHs	79.97	35·679	Alluard
Ritrobenzol, CaH, NO.	- 9.21	22.30	Bettersfon
Barabromtoluol, C6H4Br2CH3	16.53	20.12	"
Paratolnidin, CaH4NH4CH3 Phenol, CaH5OH	28·36 25·37	35·789 24·93	"
Bienenwachs	61.8	42.8	Berjon
Gis	0	75	Rubberg
,,	_	79-25	De la Pro-
	0	79-24	Desains Régnault
n n	ŏ	79.06	, ,
"	0	79.25	Person
"	10° 25i6 21°	74·2 80·02	, ,
# ·	-3 , -13.6	80.34	Dejs
"	o	80.022	Bunfen
"	- 2·8	77.85	Bettersson
#	- 4·995 - 6·28	76·75 76·11	"
PP	- 6·50	76.00	
Meermaffer, 3.535%   fefte Subftang	<b>-9</b>	54.69	,,,,,
" , enthaltend	— 8· <b>35</b>	58.41	<b>,, *</b> )

*) hierher gehört auch bie intereffante Arbeit von Ricarb

Aderman "om de för olika masugn slaggers smältning nödiga värmebehofven," welchen wir die nebenstehende graphische Darstellung der Schmelzwärmen von Kalt-Thonerde-Schladen entnehmen. (Fig. 49.)
Die Abscissenachse gibt das Berhältniß der Thonerdeäquivalente zu der Summe der Aquivalente der RO Basen an und in Procenten der Gesammt-Basen-Aquivalente; die Ordinatenachse gibt die Schmelzwärme pro Rilogramm ber betreffenben Schlade in Calorien.

Fafel LIII. Fotale Schmelzwärme einiger Substanzen (bis 0° C.)

Substan 3	Tempera- tur ber Schmel- jung in C.	Schmelz- wärme in Calorien	Beobachter
Britanniametall	2360	28.0	Lebebur
Giegereirobeifen vom Hochofen		337	Gillot
" " "	•	337	Boulanger & Dulait
" " "		330	be Bathaire
,, ,, ,, ,,		270-311	Rinman
,, ,, ,, ,,		278-292	Gruner
" vom Cupolofen		265	Sillot
" " "		292	Minary und Réjal
,, ,, ,,		270-275	Gruner
Beffemerroheifen Terrenoire (vom Hochofen)		278	"
Beffemerroheifen, Givors (vom hochofen)		280	,,
Beißes Gifen		309	Boulanger & Dulait
,, ,,		280	be Bathaire
" " Givors		258	Gruner
Glafige Solzkohleneisenschlade		370-380	Gillot
Beffemerrobeifenichlade		405	Gruner
Gießereiroheisenschlacke		492	Boulanger & Dulait
Gießereieisenschlade		441	Rinman
Pubbelroheisenschlade		433	Boulanger & Dulait
Bisilicatschlade		434	Gruner
Budbelroheifenfchlade		430	Rinman
	. !	441	Gruner

#### Safel LIV. Latente Verdampfungswärme einiger Stoffe.

Substanz	Lemberalur ber Ber- bampfung	Ber tampfunge- Warme in Calorien	Beobachter
Brom	58°	45-60	Andrews
<b>'30b</b>	_	23.95	Favre & Silbermann
Quedfilber		62.00	Person
Schwefel		362-00	. "
Phosphorchlorur PCl,	<b>78·5</b>	51.42	Andrews
Somefelolorid, 8,Cl,		49.87	Dgier
Zinnchlorid, SnCl.	112.5	30.23	Andrews
Stidorydul, N.O		100.6	Favre
Ammoniat, NH3	7.8	294.21	Régnault
, , ,	1	291.32	"
~ * "" Ti	16-0	297.38	~
Someflige Saure, 80,	_	94.56	Favre & Silbermann
18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	88.3	Favre
Schwefelfaureanhybrib 80,	18	147.5	Berthelot
Bafferige Schwefelfaure, H. 804	326	122.12	Person
Salpetersäureanhydrid, N.O. Bäfferige Salpetersäure, HNO.	_	44.81	Berthelot
wallerige Saibeterlaure, HNO3	100	115.08 535.9	Andrews
Baffer		535.77	Favre & Silbermann
Somefeltoblenftoff CS,	46.6	105.68	Person
Odineletradientrall CO3	46.2	86.67	Andrews
Rohlenfäure, flüffig (unficher)	0	49.319	Régnault
beodeenlaure, lenlieft (unlember)	1	47.873	Jeognant
: " " "	8.81	46.204	•
Methylalfohol, "CH.O"	_	263-86	Fapre & Gilbermann
	65.8	263.7	Andrews
Aethylalkohol, C, H,O, rein	_	208.92	Favre & Silbermann
" mit 1/2 Bol. % H.O	78.4	214.25	Brig
" rein	77.9	202.40	Anbrems
Amplaltohol, C, H, O	_	121.37	Favre & Gilbermann
Cetylaltohol, CisH34O	_	58.48	
Methyljooib, CH.J	42.2	46.07	" Andrews
Methylenchlorib, CH, Cl.	: —	75.24	Berthelot & Dgier
Methnial, C.H.O.	42	89.87	, , , ,
Mibehnb, C.H.O	-	136.36	Berthelot "
Mether, C. H. O	34.9	89.96	Brig
" "	-	91.11	Favre & Silbermann
" "	84.9	90.45	Andrews
Methylenogyb, C, H, O	13.5	338.64	Berthelot
Methylbromid, C. H. Br	1	61.65	,

Substanz	Lemperatur ber Ber- bampfung in Sc.	Ber- bampfunge- Bärme in Calorien	Beobachter
Aethylenbromib, C, H, Br,	-	43.78	Berthelot
Aethylchlorid, C.H.Cl	₹21·17	89.30	Régnault
Aethylibenchlorib, C.H.Cl.		67.02	Berthelot & Dgier
Aethyljodid, C, H, J	71.3	46.87	Andrews
Amplen, C, H, o	12.5	75.00	Berthelot
Diamplen, C10 H20	120	49.36	Derigeror
Ampläther, C ₁₀ H ₂₂ O		69.40	Rapre & Gilbermanr
Amylbromib, C.H. Br	l	48.34	Berthelot
Amplolorid, C.H., Cl		56.34	Ottigetot
Amyljobib, C.H.,J	_	47.47	"
Chloral, C. HCl.O		54.10	76
Chloralhydrat, C.H.Cl.O.		132.8	
Ameisensaure, CH, O,	l _	120.72	Favre & Gilbermani
	_	103.7	Berthelot & Dgier
Ameifenfaures Methyl, C.H.O.	32.9	117.1	Undrems
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	-	115.2	Berthelot & Dgier
", Aethyl, C.H.O."	54.3	105.30	Andrews
// ***********************************	-	100.4	Berthelot & Ogier
Butterfaure, C'H8O, "		114.67	Favre & Gilbermani
Buttersaures Methyl, C, H, O2		87.33	Sapre a Cirvermani
Effigfäureanhybrib, C.H.O.	137	66.1	Berthelot
Effigiaure, C.H.O.	10.	121.0	Dertifetor
Effigfaures Rethyl, C. H.O.	55	110.2	Unbrews
" Aethyl, C.H.O.	30		Favre & Silbermani
" attiggt, 0411802	74.6	92.68	Anbrems
Dralfaures " C.H.O.4	184.4	72.72	antoreios
Balerianfäure, C. H. O.,	104 4	103.25	Comma & d'ilianosano
Citronöl, C ₁₀ H ₁₆	176.1	79.81	Favre & Gilbermani
entionor, O ₁₀ m ₁₆	1101	70.02	Brig
Steinöl "		76.275	Favre & Gilbermani
Tereben, C, H, 6		67.21	
Terpentinöl, CioHis	_	76.8	Favre & Gilbermant
weepensulut, Cionis	159.3	1	Despreh
" "	108.9	74.04	
" "	-	08734	Favre & Silbermann

Fafel. LV. Fotale Ferdampfungswärme einiger Körper (bis 0 ° C.)

	Temperatur	Ber-	
Substanz	ber Ber- bampfung	bampfungs. wärme	Beobachter
	in &.	in Calorien	•
Brom		50.953	Régnault
Arfenchlorür, AsCl3	1 =	69.741	_
Phosphordsorür, PCl3		67.243	"
Zinnchlorid, SnCl4		46.838	"
Waffer, H ₂ O	.0	606.5	"
· · · · · · · · ·	100	687.0	"
" "	230	676.6	"
" "	100	636 · 2	Berthelot
Chloroform, CHCl,	100	67.00	Régnault
1	100	80.75	,
" "	160	89.00	"
Roblenftofftetrachlorid, CCl.	100	52.00	"
	100	64.90	"
"	160	71.00	"
Schwefeltohlenftoff, CS, "	0	90.00	"
Organical control ( ON)	100	100 · 48	"
" "	140	102 · 36	"
Rohlenfaure, CO2, ftarr	_	138.7	Favre
Aethylaltohol, C.H.O, rein	0	236.5	Régnault
1	20	252.0	1
, , , , , ,	50	264.0	"
" " "	100	267.3	"
" " "	150	285.3	"
Amplaltohol, C,H,2O		211.78	"
Aether, C.H., O	0	94.00	"
, , , , ,	50	115.11	"
" "	100	133.44	"
" "	120	140.00	"
Aceton, C.H.O	o o	140.50	"
, , ,	100	171.98	"
" "	140	181 - 69	"
Methylchlorio, C.H.Cl	_	97.70	1 "
Aethyljodid, C, H, I	_	58.95	"
Benzol, CeH.	0	109.00	,,
	100	132 - 11	",
" "	210	154.50	, ,
Effigfaures Nethnl, C.H.O.	_	154.49	] ",
Citronöl, C. H.	_	160.49	1 ",
Steinöl Stein	<b>!</b> —	194 · 866	",
Terpentinol, C, 0 H16	l –	139.15	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			"
ı	1	1	l

# Tafel LVI. Régnauft's Formeln für die totale Verdampfungswärme einiger Körper

bei ber (veriablen) Berbampfungstemperatur t

Substanz	Formel
	$\begin{array}{l} \lambda = 606 \cdot 5 + 0.305 \ t \\ \lambda = 140 \cdot 5 + 0.36644t - 0.000516t^2 \\ \lambda = 94 \cdot 0 + 0.4500t - 0.0005556t^2 \\ \lambda = 109 \cdot 0 + 0.24429t - 0.0009315t^2 \\ \lambda = 67 \cdot 0 + 0.1375t \\ \lambda = 52 \cdot 0 + 0.14625t - 0.000172t^2 \\ \lambda = 90 \cdot 0 + 0.14601t - 0.0004123t^2 \end{array}$

# Fafel LVII. — Fabelle der Verdampfungswärme des Wassers (für gesättigte Bafferdampfe)

nach Zeuner.*)

fpann	Dampf.	<b>6</b> 9	Gesammtw	ärme d=q	+ρ+Apu	ь	Gewicht meters 1 kg
25		42		Berbampfun	38wärme — r	1 1	Gero In kg
Atmosphäre a 760 mm Oued- filberfäule	kg pro 1 m²	Lemperalur	Flüffigkeits- wärme — q (Calorien pro 1 kg)	Innere Ia- tente Wärme — p (Calo- rien pro 1 kg)	äußere lastente Wärme  Apu (Castorien per 1 kg)	n 8	Dicte y — Gewich eines Aubitmeters Dampf in kg
0.1	1033	46.2	46.282	538.848	35.464	14.5508	0.0687
0.2	2067	60.5	60.589	527.584	36.764	7.5421	0.1326
0.3	3100	69.5	69· <b>6</b> 87	520.433	37.574	5.1388	0.1945
0.4	4133	76.3	76.499	515.086	38.171	3.9154	
0.5	5167	81.7	82.017	510.767	38.637	3.1705	0.3153
0.6	6200	86.3		507.121	39.045	2.6700	
0.7	7234	90.3		503.957	39:387	2.3086	0.4330
0.8	8267	93.9	94.304	501.141	39.688	2.0355	
0.9	9300	97.1	97.543	498.610	39.957	1.8216	0.5487
1.0	10334	100.0	100.500	496.300	40.200	1.6494	
1.1	11367	102.7	103-216	494.180	40.421	1.5077	0.6628
1.2	12400	105.2	105.740	492.210	40.626	1.3891	0.7194
1.3	13434	107.5	108-104	490.367	40.816	1.2882	0.7757
1.4	14467	109.7	110.316	48.8643	40.993	1.2014	0.8317

^{*)} Die Erklärungen zu biefer Tabelle enthält bas Rapitel IV, p.53.

Gewicht Imeters	ь	$+\rho + Apu$	ärme $\lambda = q$	Gefammtw	9	e Dampf=	
5 5 7	1	gowärme - r	Berbampfun		2		*
Dicte 7 - Gewid eines Rubitmeters	s   p	äußere la- tente Wärme  Apu (Ca- lorien pro 1 kg)	Innere Ia: tente Bärme p (Calo: rien pro 1 kg)	Fliffigleites märme — q (Calorien pro 1 kg)	Temperatur	kg pro 1 m²	Atmosphäre d 760 mm Oued- filberfäule
0.887	1.1258	41.159	487-014	112.408	111.7	15501	1.5
0.943	1.0595	41.315	485.471	114.389	113.7	16534	1.6
0.998	1.0007	41.463	484.008	116.269	115 5	17568	1.7
1.053	0.9483	41.602	482.616	118.059	117.3	18601	1.8
1.108	0.9012	41.734	481-279	119.779	119.0	19635	1.9
1.168	0.8588	41-861	480.005	121.417	120.6	20668	2.0
1.272	0.7851	42.096	477.601	124.913	123.6	22734	2.2
1.434	0.6961	42.416	474.310	128.753	127.8	25835	2.5
1.542	0.6475	42.610	472-293	131.354	130.4	27901	2.7
1.702	0.5864	42.876	469-477	134-989	133.9	31002	3.0
1.808	0.5518	43.040	467.729	137.247	136.1	33068	3.2
1.967	0.5072	43.269	465-261	140.438	139.2	36169	3.5
2.072	0.4814	43.413	463.703	142.453	141.2	38236	3.7
2.230	0.4474	43.614	461.496	145.310	144.0	41336	4.0
2.334	0.4273	43.739	460.104	147.114	145.8	43403	0.00
2.491	0.4004	43.918	458-103	149.708	148.3	46503	4.2
2.594	0.8844	43.030	456.829	151.360	150.0	48570	4.5
2.750	0.3626	44.192	454.994	153.741	152.2		4.7
2.853	0.3495	44.293	453.823		153.7	51670	2.0
3.007	0.3315	44.441		155.262		53737	5.2
3.109	0.3205		452.123	157.471	155.8	56837	5.2
3.263	0.3054	44.533	451.039	158.880	157.2	58904	5.7
3.365	0.2962	44.667	449.457	160.938	159.2	62004	6.0
3.212	0.5833	44.753	448.444	162.255	160.5	64071	6.2
		44.876	446.965	164.188	162.4	67171	6.2
3·619	0.2753	44.956	446.008	165•428	163.6	69238	6.7
4.028		45.070	444.616	167.243	165.3	72338	7.0
4.020	0.2475	45.250	442.393	170.142	168.1	77505	7.5
		45.420	440.289	172.888	170.8	82672	8.0
4·524	0.5500	45.578	438-280	175.614		87839	8.2
	0.2085	45.727	436.366	178.017	- 1	93006	9.0
5.022	0.1981	45.868	434.539	180.408	- 4	98173	9.5
5.270	0.1887	46.001	432.775	182.719		103340	10.0
5.517	0.1802	46.127	431.090	184.927	182.4	108507	10.5
5.763	0.1725	46.247	429.460	187.065	184.5	113674	11.0
6.009	0.1654	46.362	427.886	189.131	186.5	118841	11.2
6.254	0.1589	46.471	426.368	191.126	188.4	124008	12.0
6.498	0.1529	46.576	424.896	193.060	190.3	129175	12.5
6.742	0.1478	46.676	423.465	194.944	192.1	134342	130
6.985	0.1421	46.772	422.080	196.766	193.8	134509	13.2
7.228	0.1373	46.864	420.736	198.537	195.5	144766	14.0

Gafel LVIII. Fabelle der Berdampfungswärme des Basers nach der Siedetemperatur georduet. — Aach Zeuner.

	Spannung in mm Dued's filberfäule	dühlbare und latente Wärme in Ealorien	r latente Wärme in Calorien	છુ	Spannung in mm Oued: filberfäule	düblbare und latente Wärme in Calorien	r latente Wärme in Calotien
0	4.600	606.500	606.500	120	1491-280	643.100	522.783
2	6.534	608.025	603.025	125	1743.880	644.125	518.774
10	9.165	609.550	599.548	130	2030.280	646.150	515.761
15	12.699	611.075	596.070	135	2353.730	647.675	512.247
50	17.591	612.600	592.590	140	2717-630	649.200	508.730
25	23.550	614.125	589.108	145	3125.550	650.725	505.210
30	31.548	615.650	585.624	150	3581.230	652.250	501.687
35	41.827	617.175	582 138	155	4088.260	653.775	498.162
40	54.906	618 · 700	578.649	160	4651.620	655 300	494.534
45	71.390	620.225	575.157	165	5274.540	656.825	491.104
50	91.980	621.750	571.663	170	5961.660	658.350	486.298
55	117.475	623 275	568.165	175	6717-430	659-875	482.655
9	148.786	624.800	564.663	180	7546.390	661.400	479.002
65	186.938	626.325	561.158	185	8453 230	662.925	475.341
20	233 • 082	627.850	557.649	190	9442.700	664.450	471.670
15	288.500	629.375	554.136	195	10519.630	665 - 975	467.990
80	354.616	630 - 900	550.618	200	11688.960	667.500	464.300
85	433.002	632.450	547.096	202	12955 - 660	669.025	460.600
90	525.392	633 · 950	543.569	210	14324.800	670.550	456.890
95	633 · 692	635 475	540.037	215	15801 - 330	672.075	453.451
100	000.092	637.000	536.500	220	17390.360	673.600	449.675
105	906.410	638 - 525	532.957	225	19097-040	675.125	445.695
110	1075.370	640.050	529.409	230	20926 - 400	676.650	441.942
115	1269.410	641.575	525.854				

Fafel der Verdampfungswärme gefät-

(Jeboch find die Werthe von u,  $\frac{\rho}{u}$  und  $\gamma$  unter Zugrundelegung net, während im Originale

Spani	nung in	Temperatur in	Flüffigkeits-	Innere Berbampfungs-
Atmosphären kg per cm2	mm Quedfilber- faule	°C.	wärme in Calorien	wärme in Calorien
р	$\mathbf{p_i}$	t	P	ρ
0.10	73 • 6	45.58	45.649	539.634
0.20	147.1	59.76	59.890	528-347
0.80	220.7	68.74	68.934	521-175
0.40	294.2	73.47	75.710	515.808
0.50	367.8	80.90	81-189	511.476
0.60	441.3	85.48	85.818	507.826
0.70	514.9	89.47	89.844	504.659
0.80	588.4	93.00	93.427	501.847
0.90	662.0	96 · 19	96.639	499-337
1.00	785.5	99.09	99.576	497.048
1.10	809 • 1	101.76	102-281	494.899
1.20	882.6	104.24	104.792	492.934
1.30	956.2	106.55	107.138	491.098
1.40	1029.7	108.72	109.339	489.378
1.50	1103.3	110.76	111.416	487.756
1.60	1176.8	112.70	118.382	486-221
1.70	1250.4	114.54	115.252	484.762
1.80	1327 · 9	116.29	117.032	483.375
1.90	1397.5	117.97	118.837	481.955
2.00	1471.0	119.57	120.369	480.776
2.10	1544.6	121.11	121.935	479.557
2.20	1618.1	122.59	123.443	478-385
2.30	1691.7	124.02	124.897	477.254
2.40	1765.2	125.89	126.301	476.163
2.50	1838.8	126.73	127.658	475.109
2.60	1912.3	128.02	128.972	474.090
2.70	1985.8	129.26	130.246	473-101
2.80	2059 • 4	130.48	131.488	472-141
2.90	2133.0	131.65	132.684	471.210
3.00	2206.5	182.80	133.853	470.304
3.10	2280 · 1	133.91	134.992	469.422
3.50	2353 · 6	135.00	136.102	468-563

LIX. tigten Bafferdampfes nach Fliegner.

bes mechanischen Bärmeäquivalentes  $\frac{1}{\mathbf{A}}$  != 428 mkg berech-

 $\frac{1}{A} = 436 \ mkg \ gesetst \ ist).$ 

Aeußere Berbampfungsmärme in Calorien	Differenz ber fpecifischen Bolumina von Dampf und Waffer pro kg in m3	Werthe von	Gewicht bes Dampfes in kg pro m3
Apu	u = s - σ	<u>ρ</u> u	$D = \frac{1}{s}$
35·119	15.0309	<b>35·9</b> 0	0.0665
36.488	17.8084	67.66	0.1281
37.357	5.3296	97.79	0.1876
37.999	4.0659	126.86	0.2459
38.509	3.2964	155.17	0.3033
38.929	2.7769	182.88	0.3600
39.285	2.4020	210.09	0.4161
39.592	2.1182	236.93	0.4719
39.861	1.8956	263.41	0.5273
40.098	1.7162	289.72	0.2853
40.356	1.5702	315.18	0.6362
40.566	1.4469	340.69	0.6907
40.761	1.3420	365.95	0 7446
40.942	1.2517	390.98	0.7983
41.111	1.1730	415.80	0.8518
41.270	1.1040	440.43	0.9015
41.420	1.0428	464.86	0.9580
41.561	0.9882	489.12	1.0109
41.688	0.9391	513.23	1.0637
41.824	0.8950	537.16	1.1161
41.946	0.8549	560.95	1.1684
42.062	0.8183	584·61	1.2206
42.174	0.7848	608.12	1.2726
42.281	0.7540	631.51	1.3245
42.384	0.7256	65 <b>4</b> ·76	1.3763
42.483	0.6993	677.90	1.4280
42.579	0.6750	700.94	1.4793
42.671	0.6523	723 [.] 86	1.5307
42.760	0.6311	746.68	1.5820
42.846	0.6113	769.40	1.6332
42.929	0.5927	792.00	1.6843
43.010	0.5753	814 [.] 53	1.7352

Span	nung in	Temperatur in	Flüffigfeite=	Innere Berbampfunges
Atmosphären kg per cm²	mm Quedfilber= fäule	°€.	wärme in Calorien	wärme in Calorien
p	P _i	t	q	P
3.30	2427.2	136.06	137-183	467:726
3.40	2500 · 7	137.09	138-239	466.908
3.50	2574.3	138.10	139-271	466-111
3.60	2647.8	139.08	140.279	465.331
3.70	2721.4	140.05	141.265	464.569
3.80	2794.9	140.99	142.230	463.824
3.90	2868.5	141.92	143.175	463.093
4.00	2942.0	142.82	144.102	462:377
4.10	3015 · 6	143.71	145.010	461-677
4.20	3089.1	144.58	145.901	460.959
4.30	3162.7	145.43	146.575	460.315
4.40	3236 · 2	146.27	147.633	459.653
4.50	3309.8	147.09	148.475	459.004
4.60	3383 · 3	147.90	149.303	458.365
4.70	3456.9	148.69	150.117	457.738
4.80	3530 • 4	149.47	150.918	457-121
4.90	3604.0	150.24	151.705	456.514
5.00	3677.6	150.99	152.480	455-917
5.10	3751.1	151.73	153-242	455.331
5.20	3824 • 7	152.47	153.993	454.753
5.30	3898.2	153.19	154.733	454.183
5.40	3971.8	153.90	155.462	453.623
5.50	4045.3	154.59	156.180	453.071
5.60	4118.9	155.28	156.888	452.526
5.70	4192.4	155 · 96	157.586	451.989
5.80	4266.0	156.63	158-274	451.460
5.90	4339.5	157.29	158.954	450.638
6.00	4413.1	157.94	159.625	450.423
6.10	4486.6	158.59	160.287	449-914
6.20	4560.2	159.22	160.940	449.413
6.30	4633 · 7	159.85	161.585	448-918
6.40	4707.3	160.47	162.222	448-428
6.50	4780 · 8	161.08	162.852	447.945
6.60	4854.4	161.68	163.474	447.468
6.70	4927.9	162.28	164.088	446.997
6.80	5001.5	162.87	164.696	446.530
6.90	5075.0	163 · 45	165.296	446.070
7.00	5148.6	164.03	165.890	445.615
7.25	5332.4	165.44	167.347	444.498
7.50	3516.3	166.82	168.764	448-413
7.75	5700.2	168.15	170-146	442.354

Aeußere Berbampfungswärme in Calorien	Differenz ber fpecifischen Bolumina von Dampf und Waffer pro kg in m³	Werthe von	Gewicht bes Dampfes in kg pro m ³
Apu	$u = s - \sigma$	ρ u	$D = \frac{1}{s}$
43 088	0.5588	836-96	1.7864
43.165	0.5434	859.30	1 8369
43.238	0.5287	881.53	1.8879
43.311	0.5149	903.70	1.9384
43.381	0.5018	925.79	1 9389
43.449	0 4894	947.79	2.0392
43.516	0.4776	969.72	2.0891
43.581	0.4663	991.55	2.1400
43.644	0.4556	1013.3	2.1901
43.706	0.4454	1035.0	2.2401
43.766	0.4356	1056.7	2.2904
43.825	0.4263	1078-2	2.3103
43.883	0.4174	1099.8	2.3901
43.940	0.4088	1121'2	2.4402
43.995	0.4006	1142.6	2.4900
44.049	0.3928	1163.9	2.5394
44.103	0.3852	1185 0	2.5893
44.155	0.3780	1206.2	2.6412
44 206	0.3710	1227.3	2.6882
44.256	0.3643	1249.4	2.7375
44.305	0.3578	1269.4	2.7871
44.353	0.3515	1290.4	2.8369
44.400	0.3455	1311.3	2.8860
44.447	0.3397	1332 1	2.9351
44.493	0.3341	1352 9	2.9842
44.538	0.3287	1373.6	3.0331
44.582	0.3234	1394.4	3.0826
44.625	0.3183	1415.0	3.1319
41.668	0.3134	1435.2	3.1807
44.710	0.3086	1456.1	3.2300
44 751	0.3040	1476.3	3.2787
44.792	0.2995	1497.1	3.3278
44.832	0.2952	1517.4	3.3761
44 871	0.2910	1537 8	3.4247
44.910	0.2869	1558 1	3.4734
44.949	0.2829	1578.4	3.5224
44.987	0.2790	1598.5	3.224
45.024	0.2753	1618.7	3.6193
45.115	0.2663	1668.9	3.7411
45.202	0.2580	1718 9	3.8610
45.287	0.2501	1768.6	3.9825
40 401	02001	1.000	0 0000

Atmosphären kg per cm²	nung in mm Quedfilber-	Temperatur in °C.	Flüssigleits= wärme in Calorien	Innere Berbampfungs wärme in Calorien
Р	P _i	t	q	ρ
8.00	5884 · 1	169.46	171.493	441.323
8.25	6068.0	170.78	172.808	440.316
8.50	6251.8	171.98	174.093	439.334
8.75	6435 · 7	178 · 19	175.349	438.373
9.00	6619.6	174.38	176.578	437.484
9.25	6803.5	175.34	177.780	436.515
9.20	6987 • 4	176.68	178.958	435.616
9.75	7171.2	177.79	180.111	484.735
10.00	7355 · 1	178.89	181.243	433.871
10.25	7539.0	179.96	182.353	483.024
10.50	7722.9	181.01	183.442	432-193
10.75	7906•7	182.04	184.513	431.376
11.00	8090.6	183.05	185.363	430.576
11.25	8274.5	184.05	186.597	429.788
11.50	8458.4	185.03	187.612	429.015
11.75	8642.2	185.99	188.611	428.255
12.00	8826 • 1	186.94	189·5 <b>94</b>	427.506
12.25	9010.0	187.87	190.561	426.770
12.50	9193.9	188.78	191.513	426.046
12.75	9377.8	189.68	192.452	425.331
13.00	9561.6	190.57	193.376	424.629
13.20	9929.4	192.31	195.184	423.254
14.00	10297 • 1	194.00	196.944	421.916
14.50	10664.9	195.64	198.656	420.615
15.00	11032.7	197.24	200.324	419.349

Aeußere Berbampfungswärme in Calorien	Differenz ber specifischen Bolumina von Dampf und Wasser pro kg in ma	Werthe von	Dewicht bes Dampfes in $kg$ pro $m^3$ $D = \frac{1}{s}$	
Apu	u == s - σ	$\frac{\rho}{u}$		
45:396	0.2427	1818·3	4.1034	
45.449	0.2358	1867.5	4.2230	
45.526	0.2292	1916.6	4.3440	
45.601	0.2231	1965.4	4.4623	
45.674	0.2172	2013.9	4.5830	
45.745	0.2117	2062.6	4.7015	
45.813	0.2064	2110.5	4 8216	
45.881	0.2014	2158.5	4.9407	
45.946	0.1966	2206·4	5.0607	
46.010	0.1921	2254·0	5.1787	
46.072	0.1878	2301.3	5.2966	
46.133	0.1837	2348.6	5.4142	
46.192	0.1797	2395· <b>7</b>	5.5340	
46.250	0.1760	2442.6	5.6497	
46.306	0.1723	2489·4	5.7703	
46.361	0.1689	2535.9	5.8858	
46.415	0.1655	2582.4	6.0060	
46.468	0.1624	2628.6	6.1200	
46.520	0.1593	2674·8	6.2383	
46.571	0.1563	2720.6	6.3573	
46.620	0.1535	2766.5	6.4725	
46.717	0.1481	2857.6	6.7069	
<b>46</b> ·810	0.1431	2948.3	6.9396	
46.900	0.1384	3038.2	7.1736	
46.986	0.1341	3128.0	7.4019	



Fafel LX. Atomgewichte der Clemente nach den Reuberechnungen von F. W. Clarke, sowie von L. Meyer und R. Seubert und von van der Blaats.

Nach Nach van ber Plaats Nach 2. Meger Glemente unb Clarte Atom= mögliche R. Seubert gewicht Rehler Muminium, Al 27.04 27.08 27.009 0.02 Antimon. Sb 119.6 120.0 0.5119 955 Arfen, As 74.9 75.0 0.3 74.918 Barnum, Ba 136 763 137.1 0.1 136.86 Bernllium, Be 0.59.0859.08 9.1 Blei. Pb 206.471 206.39 206.91 0.0211.0 Bor, B 10.941 10.9 0.1 79.955 Brom. Br 79.768 79.76 0.01 Cabmium, Cd 111.835 111.70 112.1 0.5Caefium, Cs 132.583 132.7 132.8 0.3Calcium, Ca 40.0 0.002 39.990 39.91 Cer, Ce 140.424 141.2 141.5 Chior, Cl 35.456 0.002 35.370 85.87 Chrom. Cr 52.009 52.45 52.3 0.3 Dibnm. Di 144.573 145.0 145 Gifen, Fe 55.88 56.0 0.02 55.913 Erbium, Eb 165.891 166.0 Kluor, F 18.984 19.06 19.0 0.1 37.968 38.12 38.0 0.2 Gallium, Ga 68.854 69.9 70 1 0.5 Gold, Au 196.155 196.2 196.7 Indium, In 113.398 113.4 113.7 0.2Fribium Ir 192.651 192.5 193.0 0.2 Jod, J. Kalium, K 126.557 126.54 126.86 0.01 39.03 89.144 0.01 39.019 Robalt, Co 58.8 ober 60 58.887 58.6 0.2 Rohlenftoff, C 12.003 11.9736 11.97 0.002 Rupfer, Cu 63.173 63.18 63.33 0.02 2 Lanthan, La 138.526 138.5 133 0.01 Lithium, Li 7.0073 7.01 7.02 0.02 Magnefium, Mg 23.959 23.94 24.4 Mangan, Mn 53.906 54.8 55.0 0.1 Molybban, Mo 95.527 95.9 96.0 0.3 Natrium, Na 22.998 22.995 23.05 0.002

Elemente	Nach Clarke	Nach L. Weyer und K. Seubert	Nach van der Plaats	
			Atom- gewicht	mögliche Fehler
mar m	£#.000	50.0		
Rictel, Ni	57.928	58.6	58 ober 58.8	0.5
Riobium, Nb	93.812	93.7	94	2
Osmium, Os	198.494	195	195	5
Balladium, Pd	105.737	106.2	106.5	1
Bhosphor, P	30.958	30.96	30.95	0.02
Blatin, Pt	194.415	194.3	194.9	0.5
Quedfilber, Hg	199.712	199.8	200.1	0.5
Rhobium, Rh	104.055	104.1	104	1
Rubibium, Rb	85.251	85 2	85.4	0.1
Ruthenium, Ru	104.217	103.5	104	1
Samarium, Sm			150	0.2
Sauerstoff, O	15.9633	15.96	16	Bafis
Scandium, Se	43.980	43.97	44	0.2
Schwefel, 8	31.984	31.98	32.06	0.01
Selen, Se	78.797	78.87	79	0.5
Silber, Ag	107.675	107.66	107.93	0.01
Silicium, Si	28.195	28.00	28.0	0.1
Stiditoff, N	14.021	14.01	14.05	0.01
Strontium, Sr	87.374	87.3	87.5	0.1
Tantal, Ta	182-144	182.0	182.8	0.2
Tellur, Te	127·960 —	127·7 126·3	125	3
Thallium, Tl	203.715	203.7	204.2	0.2
Thorium, Th	233.414	231.96	233	1
Titan, Ti	49.846	50.25	48.1	0.1
Uran, U	238.482	239.8	240	1
Banadin, V	51.256	51.1	51.3	0.1
Bafferstoff, H	1.000	1.00	1.00	0.002
Wismuth, Bi	207.523	207.5	208.0	0.3
Bolfram, W	<b>183·61</b> 0	183.6	184.0	0.2
Otterbium Yb	172.761	172.6	173	1
Ottrium, Y	89.816	89.6	89.5	ī
Bint, Zn	64.9045	64.88	65.3	0.1
Zinn, Sn	117.698	117.35	118-1	0.1
Birkonium, Zr	89.367	90.4	90.5	1

	Tafet LXI	•	Seither nen bestimmte Atomgewichte	atomgewicht	e
@lemente	Atom- gewichte	Beobachter	Clemente	Atom: gewichte	Beobacter
Aluminium, Al	27.016	Baubigny.	Nidel, Ni	58.678	Baubigny.
Antimon, 8b	120.470	Bongary.	Damium, Os	ca. 191	R. Seubert.
=	120.693	Bopper.	Phosphor, P	30.975	van ber Plaats.
Cerium, Co	139 - 9035	Henry Robinson.	Matin, Pt	194.57592	28. Halberstadt.
=	139.8707	B. Brauner.	Sauerstoff, O	15.872	G. H. Reiser.
Fluor, Fl	18.94	D or Khriftenfen	Silber, Ag	107.930	Ctas.
, (FI)	(37.88)	v. v. egulunlen.	2:	90.000	L. E. Thorpe und J.
Germanium, Ge	72.32	St. Winkler.	Outchin, or	200 02	W. Young.
	72.29	Lecoqu be Boisbau-	Stiditoff, N	14.055	Ctas.
		bran.	Tellur, To	125.000	B. Brauner
Gold, Au	196.64	G. Krüß.	Thorium, Th	231.984	G. Krüß u. E.F.Nilson.
	196 - 852		Titan, Ti	48.013	L. G. Thorpe.
" "		B. Laurie.	Uran, U	239.96	Cl. Zimmermann.
Ralium, K	39.1425	Ctas.	Wismuth, Bi	208.160	Marianac.
Robalt, Co	58.74	Sl. Zimmermann.	Molfram, W	184.04	3. Waddel.
Roblenftoff, C	12.0028	van der Plaats.	Mtrium, Y	89.020	Cleve.
Rupfer, Cu	$63 \cdot 396$	Baubigny.	Bint, Zn	65.330	Marignac.
=	63 · 33	W. N. Shaw.	=	65.334	Baubigny.
7 7	63.450	Th. W. Richards.	=	65.000	van ber Plaats.
Lanthan, La	138.810	Marignac.	:	GR. 4000	Horse und W.
= = =	$138 \cdot 22$	Cleve.	:	0001.00	
Magnesium, Mg	24.370	Marignac.		GR	
Mangan, Min	55.038	Dewar und Scott.	;	1014.00	Ramfay.
" "	55.0	Marignac.		7 R	•
Ratrium, Na	23.0455	Ctas.	:	00'0	Hilbert.
Ridel, Ni	58.557	Cl. Zimmermann.	Zinn, Sn	118.076	van ber Plaats.

einheit eines Componenten derfelben.

Bildungswärmen der folgenden Reactionen	bezogen auf 1 ka	Calorien	Bildungswärnen der folgenden Reactionen	bezogen auf 1 ko	Calorien
	,				
(C, O ₂ )	၁	0808	(Fe ₃ , O ₄ )	Fe	1677
(c, o)	C	2473	$(F_{e_1}, O_3)$	Fe	1887
(C, H ₁ )	Ö	1833	(H ₂ , 0)	н	34180
(C, H ₄ )	Ħ	11000	(H ₃ , N)	н	4167 gasförmig
(C, N)	Ö	3104 gasförmig	(K ₂ , 0)	<b>K</b> ₂ O	1489
(C, N)	×	2660 "	(K, C, N)	CN	1304
(00, 0)	00	24027	(K, C, N)	¥	870
$(CH_{4} + O_{4})$	CH,	13063	(Mn ₃ , O ₄ )	Mn	2266 angenommen
$(C_2H_4 + O_6)$	$C_2H_4$	11858	(Mn ₂ , O ₃ )	Mn	2595 "
(CaO, CO ₂ )	CaO	759	(P ₂ , O ₅ )	Ъ	5953
(CaO, CO ₂ )	čoo	965	(S, O ₂ )	<b>20</b> 2	2220
(Cu, O)	Ca	809	(S, O ₃ )	<b>20</b> 2	3226
(Fe, O)	Fe	1258	(Si, O ₂ )	ž	7830



Gafel LXIII. — Bildungswärmen einiger

wobei die Bestandtheile und die Berbindungen in jenem Aggregatzustande abgekürzten Namen der Beobachter ist am

Name	Bestanbtheile	Verbindung
Basserstoffverbindungen. Chlorwasserstoffäure Bronwasserstoffäure Jodonasserstoffäure Basser  "bei 2000° C. Basserstoffingerstoff Anmoniat Hodrocylamin Phodphorwasserstoff, gadförmig fest Acetylen (C = Diamant) Nethylen (C = ") Rethyl (C - ") Rethyl (C - ") Rethyl (C = ") Eiliciumwasserstoff (Si amorph.)	Cl Cl H + Br H + + + O O O O O O O O O O O O O O O O	HCI HCI HBr HJ H,O H,O H,O, H,O, H,S H,N PH,S C,H, CH,S
Sauerstoffverbindungen. Stidogybul Stidogyb Untersalpetrigfäureanhybrid Salprigfäureanhybrid Untersalpetersäure Salpeterjäureanhybrib Ealpeterjäureanhybrid Salpeterjäureanhybrid	$\begin{array}{c} N_{2} + O \\ N + O \\ N_{2} + O_{3} \\ N_{2} + O_{4} \\ N_{2} + O_{5} \\ N_{2} + O_{5} + H_{4}O \\ N + O_{3} + H \\ HNO_{3} + 2H_{4}O \end{array}$	N, O NO N, O, N, O, N, O, N, O, 2NO, H NO, H HNO, , 2H, O

#### emifder Berbindungen (Metalloide),

rgegeben find, welchen fie bei + 15° C. befiten. — (Die Erklärung ber chluffe ber nächsten Tabelle gegeben.)

Mole: fular:	Entwi	celte Wärn Verbini	ne. Die ge dung ift	ebiltete	Beobachter
3ewicht	gasförmig	flüffig	feft	in Lösung	, ,
36.5 36.5 81 128 2×9 2×17 2×17 2×17 2×13 2×13 2×14 15 16 32	$\begin{array}{c} + 22.0 \\ + 26.0 \\ + 9.5 \\ - 6.2 \\ + 58.2 \\ + 50.6 \\ + 37.0 \\ - \\ + 11.6 \\ - 61.0 \\ - 15.4 \\ + 18.5 \\ + 32.9 \end{array}$	+ 69·0          		+ 39·3 - 29·5 + 13·2 	T. B.  B. u. Bie.  T. [B.]  T. B.  D. B. H. Sie.  B. u. Sie.  B. u. Sie.  B. u. S. T. [B.]  bto.  S. T.  [B.] T.  B.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.G.  D.
44 30 60 76 92 108 2×63 63 99	- 20·6 - 21·6 - 22·2 - 5·2 - 1·2 - 0·2 + 34·4	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- - - + 11·8 + 15·4 + 42·2	$\begin{array}{c} -\\ -\\ 38.6\\ -\\ 8.4\\ -\\ +\\ 28.6\\ +\\ 28.6\\ +\\ 48.8 \end{array}$	F. u. S. T. [B.] B. T. B. B. B. B. B. B. B.

Name	Bestandtheile	Berbin <b>bung</b>
Schweflige Säure Schwefelfäureanhybrid Schwefelfäure  "" Schwefelfäurehydrat Phosphorsäureanhydrid Rohlensäure "" bei 3000° C. "" 4500° C. "" Phosphorsäure Arfenige Säureanhydrid Arfensäurehydrat Rohlensäurehydrat Rohlensäurehydrat Rohlensäurehydrat Rohlensäurehydrat Rohlensyd (C — Diamant) "(C amorph.) Rohlenoryd (C — Diamant) (C amorph.) Rieselsäureanhydrid (Si amorph.) " (Si krystall.)	$\begin{array}{c} S \ + \ O_2 \\ S \ - \ O_3 \\ SO_2 \ + \ O \ + \ H_2O \\ S \ + \ O_3 \ + \ H_2O \\ S \ + \ O_4 \ + \ H_2 \\ H_2SO_4 \ + \ H_2O \\ P_2 \ + \ O_5 \\ P_2O_5 \ \text{amorph.} \\ CO \ + \ O \\ CO \ - \ O \\ CO \ + \ O \\ CO \ + \ O \\ CO \ + \ O \\ CO \ + \ O \\ CO \ + \ O \\ S_1 \ + \ O_3 \\ C \ + \ O_2 \\ C \ + \ O \\ C \ + \ O \\ C \ + \ O \\ S_1 \ + \ O_2 \\ S_1 \ + \ O_2 \\ \end{array}$	SO ₂ SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ SO ₄ H ₂ SO ₄ , H ₂ O P ₂ O ₅ — CO ₂ CO ₂ CO ₂ CO ₂ CO ₂ 2(H ₃ PO ₄ ) As ₂ O ₃ As ₃ O ₅ CO ₂ CO ₂ CO ₂ CO ₂ SiO ₂

Mole: fular=	Entwi	celte Wärn Verbind	ne. Die ge oung ist	ebildete	Beobachter
gewicht	gasförmig	flüffig	fest	in Lösung	,
64 80 98 98 98 116 142 144 44 196 198 230 44 28 26 60 60	+ 69·2 + 91·8             			+ 76·8 + 141·0 + 72·0 + 141·0 + 210·0 	B. u. S., T., [B.]  D. H. T. [B.]  B. T. G. u. Berrey.  B. u. Bie.  B. u. Bie.  T. T. u. S. T. u. S. T. u. S. T. u. D. T. u. D. T. u. D. T. u. D. T. u. D.

^{*)} Baffer als Gis.

Fafel LXIV. Bildungswärme einiger Metallverbindungen.

Ber= binbung	Bestandtheile	Mole= fular- gewicht	Wär Die gebil binbu	dete Ber- ng ist	Beobachter
			fest	gelöft	
Drybe	K ₃ +0	94.2	+ 97.2	1 104.0	Water CE
K ₂ O KHO	K+H+O	56.1	104.3	+164·6 116·8	Beketoff T.
Na,O	$Na_2 + O$	62	100.2	155.2	Beketoff
NaHO	Na+H+O	40	102.3	112.1	Ĩ
Li,O	Li ₂ +O	30	140.0	166.6	
LiHO	Li+H+O	24	111.2	117.8	
NH ₄ OH	$N+H_3+H_2O$	35	i —	21.0	
NH ₄ OH	$N+H_s+O$	35	_	90.0	
CaO	Ca+O	56	132.0	150.1	<b>T</b> .
CaO ₂ H ₂	$Ca+H_2+O_2$	74	216.0	219.1	<b>E</b> .
SrO	Sr+O	103.6	131.4	158.2	<b>3</b> .
SrO ₂ H ₂	Sr+H ₂ +O ₂	121.6	217.6	227.2	<b>E</b> .
BaO	Ba+O	153	X	x+28·0	<b>E</b> .
BaO,	BaO+O	169	12.1	-	28.
MgO ₂ H ₂	$Mg+O+H_2O$	54	149.8	_	<b>E</b> .
MgO ₂ H ₂	$Mg+H_2+O_2$	54	218-8		T.
Al ₂ O ₆ H ₆	$Al_2 + 3H_2O + O_3$	156.8	391.6	_	T.
MnO	Mn+O	71	94.8	_	X.
MnO,	Mn+O,	97	116.2		E.
H ₂ Mn ₂ O ₈	$Mn_2 + O_7 + H_2O$	240		+ 17.8	<b>X</b> .
FeO.H.O	Fe+O	72	69.0	_	E.
Fe ₂ O ₃ .3H ₂ O	Fe, +O ₃	160	191.2	_	<b>X</b> .
Fe ₃ O ₄ Fe ₃ O ₄	$Fe_3+O_4$ $FeO+Fe_2O_3$	232 232	279·0 9·0		28. 28.
NiO,H,O	Ni+O	75	61.4	_	<b>2</b> .
Ni ₂ O ₃ ,3H ₂ O	Ni,+O ₃	166	121.7	_	ž.
CoO,H2O	$C_0 + O$	75	64.0		<b>x</b> .
Co, O, 3H, O	Co ₂ +O ₃	166	150.6		T.
ZnO	$Z_n + O^3$	81	86.4	! _	ã.
ZnO, H,	$Z_n + O + H_2O$	99	83.6		T.
CdO	Cd+O	128	66.4	_	T.
PbO	Pb+O	223	51.0		<b>2</b> .
PbO, H.	Pb+O+H,O	241	53.4	_	ã:
PbO ₂	Pb+0,	239	63.2		Tíd.
Cu,O	$Cu_2 + O$	142.8	42.0		₹. T
CuÒ	Cu+O	79.4			ã.

Ber: binbung	Beftandtheile	Mole: cular: gewicht	Wä Die gebil binbu	oidelte rme. (bete Ber= ng ift	Beobachter
			feft	gelöst	
CuO, HO SnO, H,O	$ \begin{array}{c c} \operatorname{CuO} + \operatorname{H}_2\operatorname{O} \\ \operatorname{Sn} + \operatorname{O} \end{array} $	97· <b>4</b> 13 <b>4</b>	69.8	_	I. I.
SnO, 2H, O	$\operatorname{Sn} + 0$	150	135.8	_	E.
Hg ₂ O	$Hg_2 + O$	416	42.2	_	<b>E</b> .
HgO gelb	Hg+O	216	31·0 7·0	_	T.
Ag, O Ag, O ₃	$\begin{array}{c} \mathbf{Ag_2} + \mathbf{O} \\ \mathbf{Ag_4} + \mathbf{O_3} \end{array}$	232 480	21.0	=	B.
Bi ₂ O ₃	$Bi_2 + O_8$	468	137.8	_	T.
Sb ₂ O ₃	$Sb_3 + O_3$	288	168.0		Z.
l .	,,				7.
Chloribe: KCl	17 L CI	74.6	105.0	1 100.0	
NaCl	K+Cl Na+Cl	74·6 58·5	105·0 97·3	+100·8 96·2	T.
NH, Cl	$N + H_4 + Cl$	53.5	76.7	72.7	Ĩ.
LiCi	Li + Ci	42.5	93.2	101.9	ĩ.
CuCl.	Cu + CL	111	170.2	187.6	Ĩ.
MgCl.	$Mg + Cl_2$	95	151.0	187.0	T.
Al,Cl	$Al_2 + Cl_6$	265·8	321.8	475.6	T.
MnCl ₂	$Mn + Cl_2$	126	112.0	128.0	T.
FeCl ₂	Fe + Cl ₂	127	82.0	100.0	T.
Fe, Cl ₆	$Fe_2 + Cl_6$	323	192.0	225.4	T.
Cu,Cl,	Cu ₂ +Cl ₂	197.8	71.2		9.
CuCl ₂	Cu + Cl,	134.4	51.6	+ 62.6	B. T.
Hg,Cl,	$Hg_2 + Cl_2$	471	81.8	50.6	Z.
Hg Cl ₂ Ag Cl	Hg+Cl ₂	271 143·5	62·8   29·2	+ 59.6	T.
1 1	Ag + Cl	1400	202		
Sulfibe:	`		4000		
K,S	K, +8	110.2		+112.4	T. Sab.
KHS	1/, (K,S+H,S[Gas])	72.1	9.5	3.9	Sab.
K ₂ S ₄ Na ₂ S	$KS_2 + S_8$	206·2 78·0	12·4 88·4	5·2 103·2	Sab. T. Sab.
Na ₂ S ₄	$Na_2 + S$ NaS + S	174	10.5	5.0	Sab.
CaS	Ca+8	72	92.0	98.0	Sab.
MnS'	$M_n + \tilde{s}$	87	45.2	_	8.
FeS	Fe+8	88	23.8		<b>B</b> .
Zn S	Zn + S	97	43.0	_	<b>3</b> .
PbS	Pb+8	239	17.8	_	원.
Cu ₂ S	$Cu_2 + S$	158	20.2	_	T.
Cu S	Cu +S	95	10.2	-	T.
Hg S	Hg+S	232	19.8	-	<b>3</b> .
Ag S	Ag + S	248	3.0		<b>3</b> .

Buptner, Die Untersuchung von Feuerunge-Anlagen.

Die Ramen ber Beobachter find in ben vorstehenden beiden

Tabellen wie folgt abgefürgt:

All = Alluard; A = Andrews; An = André; B = Berthelot; Cald = Calderon; Ch = Chroutschoff; D = Dulong; Ds = Desains; Dia = Diatonsoff; Dt = Ditte; De = Deville; F = Favre; Fo = de Forcrand; G = Grassi; Gh = Graham; H = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Da = Hautescuille; Bestier; Bestierscuille; Bestierscuille; Bestierscuille; Bissille; Bissille; Bissille; Brooks.

Die bevorzugten Autoren find in Rlammern gefett.

Die in ben Tabellen angesührten Zahlen find burchaus aus ben experimentell gefundenen Werthen abgeleitet.

Die Aquivalentgewichte find in Grammen ausgebrudt.

Die Bildungswärmen find in gewöhnlichen Calorien angegeben. Wird somit bas Gewicht ber betreffenden Substanzen in Kilogrammen gerechnet, so muffen die Calorien mit 1000 multiplicirt werden.

#### Tafel LXV. Bildungswärmen einiger Körper.

bezogen auf 1 Cubikmeter bes gebildeten Körpers im gassörmigen Zuftanbe, gemessen bei 0° C. und 760 mm Barometerstand, wenn sich bie Bildung bei constantem Drucke vollzieht.

Wärme- tönungen bei nachfolgenben Reactionen:	bezogen auf 1 m ³	Calorien	Wärme- tönungen bei nachfolgenben Reactionen:	bezogen auf 1 m ³	Calorien
	1				•
(C, O ₂ )	C	8661.3	$(CH_4 + O_4)$	CH ₄ ob. CO ₂	9346 · 6
,,	O2 ober CO2	4330.6	,,	2 O20b.2 H2O	4673 · 3
(C, O)	C ober O	2650.9	$(C_2H_4+O_6)$	C₂H₄	14826 · 2
,,	co	1325.5	,,	3 O ₂	4942 · 1
(C, H ₄ )	C	1964.9	,,	2 CO, ob. 2 H,O	7413.1
"	2 H ₂	491.2	(CaO, CO ₂ )	CO2	1897 · 8
"	CH ₄	982.5	(H ₂ , O)	H ₂	3062.5
(C, N)	C	3327:3	, ,	0	6125
,,	N	3327:3	(H ₃ , N)	N	493 · 8
(CO, O)	CO ober CO,	3007	,,	NH ₃	246 · 9
,, .	o	6014	,,	$H_3$	373.4
i	1	ĺ	1		! <b>!</b>

Fafel LXVI. Specifische Bildungswärmen einiger Körper (bezogen auf 1 kg ber gebilbeten Berbinbung).

Bilbungswärmen ber folgenben Reactionen	bezogen auf 1 kg	Calorien	Bilbungswärmen ber folgenden Reactionen	bezogen auf 1 kg	Calorien
[C, O ₂ ] [C, O] [C, H ₄ ] [C, N] [CO, O] [CaO, CO ₂ ] [Cu, O] [Fe ₃ , O ₄ ] [Fe ₂ , O ₃ ] [H ₂ , O]	CO ₁ CO CH ₄ CN CO ₂ CaCO ₃ CuO FeO Fe ₃ O ₄ Fe ₂ O ₃ H ₂ O	2203·6 1059·8 1374·7 1432·6 gas- 1529 424·6 484·8 978·4 1214·3 1320·9 3797·8	$ \begin{array}{c} [\mathbf{H_3,N}] \\ [\mathbf{K_2,O}] \\ [\mathbf{K,C,N}] \\ [\mathbf{Mn_3,O_4}] \\ [\mathbf{Mn_1,O_3}] \\ [\mathbf{P_2,O_5}] \\ [\mathbf{S,O_2}] \\ [\mathbf{S,O_3}] \\ [\mathbf{Si,O_2}] \end{array} $	H ₃ N K ₄ O KCy Mn ₈ O ₄ Mn ₂ O ₃ P ₂ O ₅ SO ₂ SO ₃ SiO ₂	785·4 gas- formis 1235·6 522 1624·3 1796·5 1299·6 1110 1290·4 3654

şafel LXVII. Ammandlung von Celftusgraden in solche von Reaumnr und Jahrenheit.

Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celftus	Réaumur	Fahrenheit
+ 100. 99 98 97 96 95 94 93 92 91	+ 80 79·2 78·4 77·6 76·8 76 75·2 74·4 73·6 72·8 72	+ 212 210·2 208·4 206·6 204·8 203 201·2 199·4 197·6 195·8 194	+ 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71	+ 64·8 64 63·2 62·4 61·6 60·8 60 59·2 58·4 57·6 56·8	+ 177.8 176 174.2 172.4 170.6 168.8 167 165.2 163.4 161.6
89 88 87 86 85 84 83	71·2 70·4 69·6 68·8 68 67·2 66·4 65·6	192·2 190·4 188·6 186·8 185 183·2 181·4 179·6	70 69 68 67 66 65 64 63	56 55·2 54·4 53·6 52·8 52 51·2 50·4	158 156·2 154·4 152·6 150·8 149 147·2 145·4

Celflus	Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fa <b>hre</b> nhei
+ 62	+ 49.6	+ 143.6	+ 19	+ 15.2	+ 66.2
61	48.8	141.8	18	14.4	64.4
60	48	140	17	13.6	62.6
59	47.2	138.2	16	12.8	60.8
58	46.4	186.4	15	12	59
57	45.6	134.6	14	11.2	57.2
56	44.8	132.8	13	10.4	55·4
55	44	131	12	9.6	53·6
<b>54</b>	43.2	129-2	11	8.8	51·8
53	42.4	127.4	10	8	50
52	41.6	125.6	9	7.2	48.2
51	40.8	123.8	8	6.4	46·4
50	40	122	7	5.6	<b>44</b> ·6
49	39.2	120.2	6	4.8	42.8
48	38.4	118.4	5	4	41
47	37.6	116.6	4	3.2	39.2
46	36.8	114.8	3	2.4	37.4
45	36	113	2	1.6	35.6
44	35.2	111.2	1	0.8	83.8
43	34.4	109.4	0	0	32
42	33.6	107.6	<u> </u>	<b>—</b> 0.8	30.2
41	32.8	105.8	2	1.6	28.4
40	32	104	3	2.4	<b>26</b> ·6
.39	31.2	102.2	4	3.2	24.8
38	30.4	100.4	5	4	23
37	29.6	98.6	6	4.8	21.2
36	28.8	96.8	7	5.6	19.4
35	28	95	8	6.4	17.6
34	27.2	93.2	9	7.2	15.8
33	26.4	91.4	10	8	14
32	25.6	89.6	11	8.8	12.2
31	24.8	87.8	12	9.6	10.4
30	24	86	13	10.4	8.6
29	23.2	84.2	14	11.2	6.8
28	22.4	82.4	15	12	5
27	21.6	80.6	16	12.8	3.2
26	20.8	78.8	17	18.6	1.4
25	20	77	18	14.4	- 0.4
24	19.2	75.2	19	15.2	2.2
23	18.4	73.4	20	16	4
22	17.6	71.6	21	16.8	5.8
21	16.8	69.8	22	17.6	7.6
20	16	68	23	18·4	9.4

Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celstus	Réaumur	Fahrenheit
24 25 26 27 28 29 30 31 32	- 19·2 20 20·8 21·6 22·4 23·2 24 24·8 25·6	- 11·2 13 14·8 16·6 18·4 20·2 22 23·8 25·6	- 33 34 35 36 37 38 39 40	- 26·4 27·2 28 28·8 29·6 30·4 31·2 32	27·4 29·2 31 32·8 34·6 36·4 38·2 40

Fafel LXVIII. Amwandlung von Graden Reaumur in solche von Jahrenheit und Gelsius.

Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celftus
+ 80	+ 212	+ 100	59	+ 164 · 75	+ 73.75
79	209 · 75	98.75	58	162.50	72.50
78	207 · 50	97.50	57	160 · 25	71 . 25
77	205 · 25	96.25	56	158	70
76	203	95	55	155.75	68.75
75	200 . 75	93 · 75	54	153.50	67.50
74	198.50	92.50	53	151.25	66 • 25
73	196 - 25	91.25	52	149	66
72	194	90	51	146 · 75	63.75
71	191 - 75	88 · 75	50	144.50	62.50
70	189.50	87.50	49	142.25	61.25
69	187 · 25	86 · 25	48	140	60
68	185	85	47	137 · 75	58.75
67	182 · 75	83 · 75	46	135.50	57.50
66	180.50	82.50	45	133 · 25	56.25
65	178 - 25	81.25	44	131	55
64	176	80	43	128.75	53.75
68	173.75	78.75	42	126.50	52.50
62	171.50	77.50	41	124 . 25	51.25
61	169 - 25	76 • 25	40	122	50
60	167	75	39	119.75	48.75

Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celfius
+ 38	+ 117.50	+ 47.50	+ 2	+ 36.50	+ 2.50
37	115.25	46.25	l i	34.25	1 · 25
36	113	45	Ō	32	0
35	110.75	43.75	_ 1	29.75	1.25
34	108.50	42.50	2	27.50	2.50
33	106 · 25	41.25	∥ 3	25.25	3.75
32	104	40	4	23	5
31	101.75	38.75	5	20.75	6 · 25
30	99.50	37.50	6	18.50	7.50
29	97.25	36.25	7	16.25	8 · 75
28	95	35	8	14	10
27	92 · 75	33.75	9	11.75	11.25
26	90.20	32.20	10	9.20	12.50
25	88 · 25	31 · 25	` 11	7 · 25	18 . 75
24	86	30	12	5	15
23	83 · 75	28 · 75	13	2.75	16 • 25
22	81.20	27.50	14	0.20	17.50
21	79 • 25	26 · 25	15	<b>— 1·75</b>	18.75
20	77	25	16	4	20
19	74.75	23.75	17	6.25	21 · 25
18	72.50	22.50	18	8.20	22.50
17	70.25	21.25	19	10.75	23 · 75
16	68	20	20	13	25
15	65.75	18.75	21	15.25	26 · 25
14	63.20	17.50	22	17.50	27.50
13	61 · 25	16 · 25	23	19.75	28.75
12	59	15	24	22	30
11	56.75	13.75	25	24.25	31.25
10	54.50	12.50	26	26.20	32.50
9	52.25	11.25	27	28.75	33.75
8	50	10	28	31	35
7	47.75	8.75	29	38.25	36.25
6	45.20	7.50	30	35.20	37.50
5	43.25	6 · 25	31	37.75	38.75
4	41	5	32	40	40
3	38.75	3.75			ļ

Fafel LXIX. Amwandlung von Graden Jahrenheit in solche von Celfins und Réaumnr.

Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur
+ 212	+ 100	+ 80	+ 171	+ 77.22	+61.78
211	99.44	79.86	170	76.67	61.33
211	98.89	79.11	169	76.11	60.89
209	98.33	78.67	168	75.55	60.44
209	97.78	78.22	167	75 55 75	60
208	97 · 22	77.78	166	74 · 44	59.56
206	96 · 67	77.33	165	73.89	59.11
205	96 · 11	76.89	164	73.33	58.67
204	95.55	76.44	163	73 33 72·78	58.22
204	95	76	162	72.22	57.78
203	94 · 44	75.56	161	71.67	57.33
202	93.89	75·11	160	71.11	56.89
200	93.33	74.67	159	70.55	56.44
199	$\begin{array}{c} 93 \cdot 33 \\ 92 \cdot 78 \end{array}$	74.22	158	70	56
198	92.22	73.78	157	69 44	55.56
197	91.67	73 . 33	156	68.89	55.11
196	91 . 11	72.89	155	68.33	54.67
195	90.55	72.44	154	67.78	54.22
194	90	72	153	67.22	53.78
193	89.44	71.56	152	66 · 67	53.33
192	88.89	71.11	151	66.11	52.89
191	88.33	70.67	150	65.55	52.44
190	87.78	70.22	149	65	52
189	87.22	69.78	148	64.44	51.56
188	86.67	69.33	147	63.89	51.11
187	86.11	68.89	146	63.33	50.67
186	85.55	68.44	145	62.78	50.22
185	85	68	144	62 · 22	49.78
184	84 · 44	67.56	143	61.67	49.33
183	83 · 89	67.11	142	61 · 11	48.89
182	83 · 33	66.67	141	60.55	48 • 44
181	82.78	66 · 22	140	60	48
180	82 · 22	65.78	139	59.44	47.56
179	81 · 67	65.33	138	58.89	47.11
178	81 · 11	64.89	137	58.33	46.67
177	80.55	64.44	136	57· <b>7</b> 8	46 · 22
176	80	64	135	57.22	45.78
175	79.44	63.56	134	56 · 67	45.33
174	78 · 89	63.11	133	56.11	44.89
173	78 · 33	62 · 67	132	55.55	44.44
172	77 · 78	62 · 22	131	55	44

Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur
+ 130	+ 54 · 44	+ 43.56	+ 87	+ 30.55	+ 24 · 44
129	53.89	43.11	86	30	24
128	53.33	42.67	85	29.44	23.56
127	52.78	42.22	84	28.89	23 · 11
126	52 · 22	41.78	83	28.33	22.67
125	51.67	41.33	82	27.78	22 · 22
124	51.11	40.89	81	27 · 22	21.78
123	50.55	40.44	80	26.67	21.33
122	50	40	79	26.11	20 · 89
121	49.44	39.56	78	25.55	20.44
120	48.89	39 · 11	77	25	20
119	48.33	38 · 67	76	24.44	19.56
118	47.78	38.22	75	23.89	19.11
117	47.22	37.78	74	23.33	18.67
116	46.67	37.33	73	22 78	18.22
115	46.11	36.89	72	$22 \cdot 22$	17.78
114	45.55	36.44	71	21.67	17:33
113	45	36	70	21.11	16.89
112	44.44	35.56	69	20.55	16.44
111	43.89	35 11	68	20	16
110	43.33	34 · 67	67	19.44	15.56
109	42.78	34.22	66	18.89	15.11
108	$42 \cdot 22$	33.78	65	18 · 33	14.67
107	41.67	33.33	64	17 · 78	14.22
106	41.11	32.89	63	17 · 22	13.78
105	40.55	32.44	62	16.67	13.33
104	40	32	61	16.11	12.89
103	39.14	31.56	60	15.55	12.44
102	38.89	31 · 11	59	15	12
101	38 · 33	30.67	58	14.44	11.56
100	37.78	30.55	57	13.89	11.11
99	37 · 22	29.78	56	13.33	10.67
98	36 67	29.33	55	12.78	10.22
97	36 · 11	28.81	54	12.22	9.78
96	35.55	28.44	53	11.67	9.33
95	35	28	52	11 11	8.89
94	34.44	27.56	51	10.55	8·44 8
93	33.89	27.11	50	10	8 7·56
92	33.33	26.67	49	9·44 8·89	7.11
91	32.78	26.22	48	8.33	6.67
90	32.22	25.78	47 46	7.78	6.22
89	31·67 31·11	25·33 24·89	46	7.18	5.78
1 00	91.11	24.00	40	. 22	0 10

Fahrenheit	Celfius	Réaumur	Fahrenheit	Celfius	Réaumur
+ 44	+ 6.67	+ 5.33	+ 1	-17·22	-13.78
43	6.11	4.89	Ō	17.78	14.22
42	5.22	4.44	- 1	18.33	14.67
41	5	. 4	2	18.89	15.11
40	4.44	3.56	3	19.44	15.56
39	3.89	3.11	4	20	16
38	3.33	2.67	5	20.55	16.44
37	2.78	2.22	6	21.11	16 89
36	2.75	1.78	7	21.67	17.33
35	1.67	1.33	8	$22 \cdot 22$	17.78
34	1.11	0.89	9	22.78	18 22
33	0.22	0.44	10	23 33	18.67
32	0	0	11	23.89	19.11
31	<b></b> 0.55	- 0.44	12	24.44	19.56
30	1.11	0.89	13	25	20
29	1.67	1.33	14	25.55	20.44
28	$2 \cdot 22$	1.78	15	26.11	20.89
27	2.78	2.22	16	26.67	21.33
26	3.33	2.67	17	27.22	21.78
25	3.89	3.11	18	27.78	22.22
24	4.44	3.26	19	28.33	22.67
23	5 —	4.—	20	28.89	23.11
22	5.22	4.44	21	29.44	23.56
21	6.11	4.89	22	30	24
20	6.67	5.33	23	30.55	24.44
19	7.22	5.78	24	31.11	24.89
18	7.78	6.22	25	31.67	25.33
17	8.33	6.67	26	32.22	25.78
16	8.89	7.11	27	32.78	26.22
15	9.44	7.56	28	33.33	26.67
14	10	8	29	33.89	27.11
13	10.55	8.44	30	34.44	27.56
12	11.11	8.89	31	35	28
11	11.67	9.33	32	35.92	28.44
10	12.29	9.78	33	36.11	28.89
ğ	12.78	10.22	34	36.67	29.33
8	13.33	10.67	35	37.22	29.78
7	13.89	11.11	36	37.78	30.22
6	14.44	11.56	37	38.33	30.67
5	15	12	38	38.89	31.11
4	15.55	12.44	39	39.44	31.56
3	16.11	12.89	40	40	32
2	16.67	13.33			

# Tafel LXX. Amwandlung von Graden Jahrenheit über 100° in Grade Celfius.

Für Temperaturen über 100° F. zerlegt man die Zahl in Hunderte und einen Rest. Die Grade C., welche dem Reste entsprechen, findet man in der vorigen Tabelle. Die den Hunderten der Grade Fahrenheit entsprechenden Grade Celfius sind in folgenden Tabellen angegeben.

Fahrenheit	Celfius	Fahrenheit	Celfius
100	55.56	1900	1055 · 56
200	111-11	2000	1111.11
300	166.67	2100	1166 · 67
400	222 - 22	2200	1222 · 22
500	277 · 78	2300	1277 - 78
600	333.33	2400	1333 · 33
700	388.89	2500	1388 · 89
800	444 • 44	2600	1444 • 44
900	500.00	2700	1500.00
1000	555.56	2800	1555.55
1100	611.11	2900	1611 · 11
1200	666 • 67	3000	1666 · 67
1300	$722 \cdot 22$	3100	1722 · 22
1400	777 · 78	3200	1777 • 78
1500	833.33	3300	1833 · 33
1600	888.89	3400	1888 · 89
1700	944 • 44	3500	1944 • 44
1800	1000.00	3600	2000.00

gafet LXXI.

Chermometercorrectur wegen des herausragenden Jadens nach T. E. Thorpe.

Die Correctur erfolgt nach der Gleichung: T=t+0.000143 n  $(t-t_i)$ , worin:

= corrigirte Temperatur.

t = beobachteter Thermometerstand.

t, — mittlere Lemperatur des herausragenden Quecksilberfadens.

n = Range bes heraustragenben Jabens in Graben bes Thermometers.

0.000143 ift ein empirischer Coösschient, welcher sich dem scheinbaren Ausdehnungscoöfficienten des Dueckfilbers in Glas (0.000154) nähert.

				Merth	Berthe für 0.000143 n (t - t,)	0.000143	n (t -	- <del>t</del>				
						+	45°					
п	100	20°	300	400	50°	e0 ₀	02	800	906	1000	1100	120
10	10.0	60.03	0.04	90.0	20.0	60.0	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17
20°	0.03	90.0	60.0	0.11	0.14	0.17	0.50	0.23	0.26	0.29	0.31	0.34
30	0.04	60.0	0.13	0.17	0.21	93.0	0.30	0.34	0.39	0.43	0.47	0.51
400	90.0	0.11	0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.46	0.51	16.0	0.63	69.0
00	0.0	0.14	0.21	0.29	0.36	0.43	0.00	0.57	0.64	0.72	62.0	98.0
09	60.0	0.17	97.0	0.34	0.43	0.51	09.0	69.0	0.77	98.0	0.94	1.03
•02	0.10	0.50	0.30	0.40	0.00	09.0	0.40	08.0	06.0	1.00	1.10	1.20

						+	-				
Ħ	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	900	100°	110°
80°	0.11	0.23	0.34	0.46	0.57	0.69	0.80	0.92	1.08	1.14	1.26
90°	0.13	0.26	0.39	0.51	0.64	0.77	0.90	1.03	1.16	1.29	1.42
1000	0.14	0.29	0.43	0.57	$0 \cdot 72$	0.86	1.00	1.14	1.29	1.43	1.57
110°	0.16	0.31	0.47	0.63	0.79	0.94	1.10	1.26	1.42	1.57	1.78
120°	0.17	0.34	0.51	0.69	0.86	1.03	1.20	1.87	1.54	1.72	1.89
130°	0.19	0.37	0.56	0.74	0.93	1.12	1.30	1.49	1.67	1.86	2.04
140°	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20
150°	0.21	0.43	0.64	0.86	1.07	1.29	1:50	1.72	1.93	2.15	2.36
160°	0.23	0.46	0.69	0.92	1.14	1.37	1.60	1.83	2.06	2.29	2.52
170°	0.24	0.49	0.73	0.97	$1 \cdot 22$	1.46	1.70	1.94	2.19	2.43	2.67
180°	0.26	0.51	0.77	1.03	1.29	1.54	1.80	2.06	2.32	2.57	2.83
190°	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.90	2.17	2.45	2.72	2.99
	0.29	0.57	0.86	1.14	1.43	1.72	2.00	2.29	2.57	2.86	3.15

# Fafel LXXII. Vergleichung des Queckfilberthermometers mit dem Suftthermometer

(nach Landolt und Börnftein "phyfitalifch-chemische Tabellen").

Bu ben am Duccfilberthermometer abgelesenen Temperaturen ift bie in ber Tabelle enthaltene Correction hinzuzususgen:

#### Reduction auf Luftthermometer

für

Quedfilberthermometer aus thuringifchem Glafe (neuere Zusammensehung)

Na**c**i

Grunmach, Metronomisiche Beiträge, herausgegeben von der t. Normals Aichungs-Commission, Nr. 3. v. 54, 1881.

#### **Reduction** auf **W**asserstoffthermometer

- A) Thermometer von Reanault aus Kryftallglas von Choify-le Roy, etwa 34% Bleiogyb enthaltenb,
- B) Thermometer von Régnault "en verre ordinaire".
- C) Mittel aus 15 Thermometern (von Erafts beobachtet), nämlich je 7 von Baubin und von Alvergniat mit etwa 18 %. Bleiogyd und einem vom Müller in Bonn aus beutschem Natronglas.

Nach Crafts, Compt. rend. 28b. 95, p. 836, 1882.

Quedfilber- Thermometer	Correction	Quedfilber- Thermometer	A	В	С
-20° -15° -10° - 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 36° 40° 54° 73° 82°	+0·03 +0·02 +0·02 +0·02 +0·01 +0·00 -0·01 -0·03 -0·07 -0·11 -0·12 -0·12 -0·10 -0·08 -0·04 -0·06 +0·04	110° 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250	-0.05 -0.12 -0.20 -0.29 -0.40 -0.65 -0.80 -1.01 -1.25 -1.53 -1.82 -2.16 -2.55 -3.00 -3.44	+0·02 +0·04 +0·09 +0·16 +0·25 +0·33 +0·35 +0·34 +0·32 +0·27 +0·18 +0·08 -0·02 -0·14 -0·26 -0·39	+0·02 +0·05 +0·09 +0·15 +0·20 +0·32 +0·37 +0·35 +0·30 +0·25 +0·10 -0·06 -0·20

Quedfilber- Thermometer	Correction	Quedfilber- Thermometer	A	В	C
_	_	2700	-3.90	-0.20	-0.38
_	_	280 290	-4·48 -5·10	-0.63 -0.88	-0·52 0·80
_	_	300 310	5·72 6·45	-1·21 -1·60	-1.08 -1.45
_	_	320 330	7·25 8·22	-2·08 -2·48	-180 $-2.40$

# Fafel LXXIII. Bergleichung der Ablesungen an Queckfilberthermometern und am Luftthermometer.

(Die Unterschiebe zwischen diefen alteren Zahlen und jenen Craft's rühren nach letterem baber, daß man heute andere Glasjorten zur Ansfertigung der Thermometer verwendet, als früher.)

n 24	Luftther	mometer	, E	Luftther	mometer
Dueckfilber- thermometer	filberthermometer	wenn das Qued- filberthermometer aus gewöhnlichem Ratronglase besteht	Queckilber- thermometer	filberthermometer	wenn das Queck- filberthermoneter aus gewöhnlichem Natronglase besteht
100°	100	100	230	227:91	230.45
110	109-95	110.02	240	237.55	240.40
120	119.88	120.05	250	247.13	249.95
130	129.80	130.09	260	256.71	259.80
140	139.73	140.15	270	266.27	269.68
150	149.60	150.20	280	275.77	279.49
160	159-49	160.26	290	285-20	289-22
170	169.36	172.32	300	294.61	298-95
180	179.21	180:37	310	303.99	318.60
190	189.01	190:37	320	313-29	308-26
200	198.78	200.30	330	322.51	327.74
210	208.51	210.25	340	331.61	887·17
220	218.28	220.20	350	340.62	346.35

Cafel LXXIV. — Calorimetrische Temperaturmessungen. Tabelle gur Berechnung ber von ber Gisenmasse abgegebenen Barmemenge auf 1 kg Gifen.

He He				E a l	o r	i e i	n		
Gramme Eifen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.0	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180 · 00
2	19.92	39.84	59.76	79.68	99.60	119.52	139 · 44	159 . 36	179 . 28
4	19.84	39.68	59.52	79.37	99.21	119.05	138 · 89	158 · 73	178.57
6	19.76	39.53	59.29	79.05	98 · 81	118.58	138 · 34	158 · 10	177 . 87
8	19.69	39.37	59.06	78.74				157 · 48	
51.0	19.61	39.22	58.82	<b>78</b> ·43				156.86	
2	19.53	39.06	58.59	78.13				156.25	
4	19.46	38.91	<b>58</b> ·37	77.82				155.64	
6	19.38	38.76	58.14	77.52				155.04	
8	19.31	38.61	57.92	77.22				154 · 44	
52.0	19.23	38.46	57.69	76.92				153.85	
2	19.16	38.31	57.47	76.63				153 · 26	
4	19.08	38.17	57.25	76.34	95 · 42	114.50	133.59	152.67	171 . 76
6	19.01	38.02	57.03	76.05				152.09	
8	18.94	37.88	56·82	75.76				151 . 52	
53.0	18.87	37.74	56.60	75.47				150.94	
2	18.80	37.59	56.39	75.19				150.38	
4	18.73	37.45	56.18	74.91	93.63	112.36	131 · 09	149 · 81	168.54
6	18.66	37.31	55.97	74.63				149 . 25	
8	18.59	37.17	55.76	74.35				148.70	
54.0	18.52	37.04	55.56	74.07	92.59	111.11	129 · 63	148 - 15	166 · 67
2	18.45	36.90	55.35	73.80				147.60	
4	18.38	36.76	55.15	73.53				147.06	
6	18 32	36.63	54.95	73.26				146 . 52	
8	18.25	36.20	54.74	72.99	$91 \cdot 24$	109.49	127 · 74	145.99	164 . 28
55.0	18.18	36.36	54·55	72.73				145.45	
2	18.12	36.23	<b>54</b> ·35	$72 \cdot 46$				144.93	
4	18.05	36.10	<b>54·15</b>	<b>72·2</b> 0				144 · 40	
6	17.99	35.97	53.96	71.94				143.88	
8	17.92	35.84	53.76	71.68				143.37	
56.0	17.86	35.71	53.57	71.43				142.86	
2	17.79	35.59	53·38	71.17				142 . 35	
4	17.73	35.46	53.19	70.92	88 · 65	106.38	124.11	141.84	159 87
6	17.67	35.34	53.00	70.67	88.34	106.01	123 · 67	141.84	159.01
8	17.61	35.21	52.82	70.42	88.03	105.68	123 24	140.85	158 . 48
57.0	17.54	35.09	52.63	70.18				140.35	
2	17.48	34.97	52.45	69.93	87.41	104.90	122 · 38	139.86	157.34
4	17.42	34.84	52.26	69.69				139 · 37	
6	17.36	84.72	52.08	69.44	86.81	104.17	121 . 53	138 · 89	156 . 28

H.5				C a	l o r	i e	n		
Gramme Eisen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	17:30	34.60	51.90	69.20	86.21	103-81	121-11	138-41	155.71
8.0	17.24	34.48	51.72	68.97	86.21	103.45	120.69	137.93	155.17
2	17.18	34.36	51.55	68.73	85.91	103.09	120.27	137.46	154.64
4	17.12	34.25	51.37	68.49	85.62	102.74	119.86	136.99	154.11
6	17.06	34.13	51.19	68.26	85.32	102.39	119.45	136.52	153.58
8	17.01	34·01	51.02	68.03	85.03	102.04	119.05	136.05	153.00
39.0	16.95	33.90	50.85	67.80	84.75	101.69	118.64	135.59	152.54
2	16.89	33.78	50.68	67.57	84.46	101.35	118.24	135.14	152.03
4	16.84	33.67	50.51	67.34	84.18	101.01	117.85	134.68	151.59
6	16.78	33.26	50.34	67.11	83.89	100.67	117.45	134.23	151-01
8	16.72	33.44	50.17	66.89	83.61	100.33	117.06	138.78	150.50
30.0	16.67	33.33	50.00	66.67	83.33	100.00	116.67	138.33	150.00
2	16 ⁻ 61	33.22	49.83	66.45	83.06	99.67	116.28	132.89	149.50
4	16.56	33.11	49.67	66.23	82.78	99.34	115.89	132.45	149.01
6	16.20	33.00	49.50	66.01	82.51	99.01	115.21	132.01	148.51
8	16.45	32.89	49.34	65.79	82.24	98.68	115.13	131.58	148-03
31.0	16.39	32.79	49.18	65.57	81.97	98.36	114.75	131-15	147.54
2	16.34	32.68	49.02	65.36	81.70	98.04	114.38	130.72	147.06
4	16.29	32.57	48.86	65.15	81.43	97.72	114.01	130.29	146.58
6	16.23	32.47	48.70	64.94	81.17	97.40	113.64	129.87	146.10
8	16.18	32.36	48.54	64.72	80.91	97.09	113-27	129.45	145.63
32.0	16.13	32.26	48.39	64.52	80.65	96.77	112.90	129.03	145.16
2	16.08	32.12	48.23	64.31	80.39	96.46	112.54	128.62	144.69
4	16.03	32.05	48.08	64.10	80.13	96.15	112.18	128-21	144.23
6	15.97	31.95	47.92	63.90	79.87	95.85	111.82	127.80	143.77
8	15.92	31.85	47.77	63.69	79.62	95.54	111.46	127.39	143.31
33.0	15.87	31.75	47.62	63.49	79.37	95.24	111.11	126.98	142.86
2	15.82	31.65	47.47	63.29	79.11	94.94	110.76		142.41
4	15.77	31.55	47.32	63.09	78.86	94.64	110.41	126.18	141-96
6	15.72	31.45	47.17	62.89	78.62	94.34	110.06	125.79	141.51
8	15.67	31.35	47.02	62.70	78.37	94.04	109.72	125.39	141.07
34.0	15.63	31.25	46.88	62.50	78.13	93.75	109.38	125.00	140.63
2	15.58	31.15	46.73	62.31	77.88	93.46	109.03	124.61	140-19
4	15.53	31.06	46.58	62.11	77.64	93.17	108.70	124.22	139-75
6	15.48	30.96	46.44	61.92	77:40	92.88	108.36	123.84	139.32
8	15.43	30.86	46.80	61.73	77.16	92.59	108.02	128.46	138.89
35.0	15.38	30.77	46.15	61.54	76.92	92.31	107.69	123.08	138.40
2	15.34	30.67	46.01	61.35	76.69	92.02	107.36	122.70	138.04
4	15.29	30.28	45.87	61.16	76.45	91.74	107.03	122.32	137.61
6	15.24	30.49	45.73	60.96	76.22	91.46	106.71	121.95	137-20
8	15.20	30.40	45.59	60.79	75.99	91.19	106.38	121.58	136.78
6.9	15.15	30.30	45.45	60.61	75.76	90.91	106.06	121.21	136.36
2	15.11	30.51	45.82	60.42	75.53	90.68	105.74	120.85	135.95

				<b>E</b> a 1	o r	i e	n		
Gramme Eisen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	15.06	30.12	45.18	60.24	75.30	90.36	105.42	120.48	135-54
6	15.05	30.03	45.05	60.06	75.08	90.09	105.11	120.12	135.14
8	14.97	29.94	44.91	59.88	74.84	89.82	104.79	119.76	184.73
67.0	14.93	29.85	44.78	59.70	74.63	89.22	104.48	119.40	134.33
2	14.88	29.76	44.64	59.52	74.40	89.29	104.17	119.05	133.93
4	14.84	29.67	44.51	59.35	74.18	89.02	103.86	118.69	188.58
6	14.79	29.59	44.38	59.17	73.96	88.76	103.55	118.34	138.14
8	14.75	29.50	44.25	59.00	73.75	88.20	103.24	117.99	132.74
68.0	14.71	29.41	44.12	58.82	78.53	88.24	102.94	117.65	132.85
2	14.66	29.33	43.99	58.65	73.31	87.98	102.64	117.80	131.96
4	14.62	29.24	43.86	58.48	73.10	87.72	102.34	116.96	131.28
6	14.58	29.15	43.73	58.31	72.89	87.46	102.04	116.62	181.20
8	14.53	29.07	43.60	58.14	72.67	87.21	101.74	116.28	130.81
69.0	14.49	28.99	43.48	57.97	72.46	86.96	101.45	115.94	130.43
2	14.45	28.90	43.85	57.80	72.25	86.71	101-16	115.61	130.06
4	14.41	28.82	43.23	57.64	72.05	86.46	100.86	115.27	129.68
6	14.87	28.74	43.10	57.47	71.84	86.21	100.57	114.94	129.81
8	14.33	28.65	42.98	57.81	71.63	85.96	100-29	114.61	128.94
70.0	14.29	28.57	42.86	57.14	71.48	85.71	100.00	114-29	128.57
2	14.25	28.49	42.74	56.98	71.23	85.47	99.72	118.96	128.21
4	14.20	28.41	42.61	56.82	71.02	85.23	99.43	113.64	127.84
6	14.16	28.33	42.49	56.66	70.82	84.99	99.15	118.31	127.48
8	14.12	28.25	42.87	56.20	70.62	84.75	98.87	112.99	127.12
71.0	14.08	28.17	42.25	56.84	70.42	84.51	98.59	112.68	126.76
2	14.04	28.09	42.13	56.18	70.22	84.27	98.31	112.36	126.40
4	14.01	28.01	42.02	56.02	70.03	84.08	98.04	112.04	126.05
- ē	13.97	27.93	41.90	55.87	69.83	88.80	97.77	111.73	125.70
8	13.93	27.86	41.78	55.71	69.64	83.57	97.49	111.42	125.35
72.0	18.89	27.78	41.67	55.56	69.44	83.33	97.22	111.11	125.00
2	13.85	27.70	41.55	55.40	69.25	83.10	96.95	110.80	124.65
4	13.81	27.62	41.44	55.25	69.06	82.87	96.69	110.50	124.31
6	13.77	27.55	41.32	55.10	68.87	82.64	96.42	110.19	123.97
š	13.74	27.47	41.21	54.95	68.68	82.42	96.15	109.89	123.63
78.0	13.70	27.40	41.10	54.79	68.49	82.19	95.89	109.59	123.29
2	13.66	27.32	40 98	54.64	68.31	81.97	95.63	109.29	122.95
4	13.62	27.25	40.87	54.50	68.12	81.74	95.37	108.99	122.62
6	13.59	27.17	40.76	54.35	67.93	81.52	95.11	108.70	122.28
šl	13.55	27.10	40.65	54.20	67.75	81.30	94.85	108.40	121.95
74.0	13.91	27.03	40.54	54.05	67.57	81.08	94.59	108-11	121.62
2	13.48	26.92	40.43	53.91	67.39	80.86	94.34	107.82	121.29
4	13.44	26.88	40.32	53.76	67.20	80.65	94.09	107.53	120.97
6	13.40	26.81	40.21	53.62	67.02	80.43	93.83	107.24	120.64
8	13.87	26.74	40.11	53.48	66.84	80.21	93.58	106.95	120.32
°		20.4	20 11	"	3004	JU	55 50		



mme fen			. : (	I a l	DI	i e	n		
Gramme Eisen	1	2	8	4	5	6	7	8	9
5.0	18.88	26.67	40.00	58.88	C6:67	80.00	98.33	106.67	120-00
٠ 2	18.30	26.60	39.89	58.19	66.49	79.79	93.09	106.88	119.68
4	18.26	26.28	39.79	53.05	66.31	79.58	92.84	106.10	119.36
6	18.28	26.46	89.68	52.91	.66-14	79.87	92.59	105.82	119.0
8	18.19	26.89	39.58	52.77	65 <b>-96</b>	79.16	92.35	105.54	118.75
6.0	13.16	26.82	89.47	52.63	65.79	78.95	92.11	105.26	118.49
2	18.12	26.25	89.87	52.49	65.62	78.74	91.86	104:99	118.11
. 4	18.09	26.18	39.27	52.36	65.45	78·58	91.62	104.71	117.80
6	18.05	26.11	89.16	52.22	65.27	78.33	91.38	104.44	117:49
- 8	18.02	26.04	89.06	52.08	65.10	78.12	91:15	104-17	117.19
7.0	12.99	25.97	38.96	51.95	64.94	77.92	90.91	103-90	116.88
2	12.95	25.91	88.86	51.81	64.77	77.72	90.67	102.63	116.58
4	12.92	25.84	38.76	51.68	64.60	77.52	90:44	103.36	116.28
6	12.89	25.77	38.66	51.55	64.48	77.82	90.21	108.09	115.98
8	12.85	25.71	38.56	51.41	64.27	77.12	89.97	102.83	115.68
8-0	12.82	25.64	38.46	51.28	64-10	76.92	89.74	102.56	115.38
2	12.79	25.28	38.36	51.15	63.94	76.78	89:51	102.80	115.09
- 4	12.76	25.51	38.27	51.02	63.78	76.58	89.29	102-04	114.80
6	12.72	25.45	38.17	50.89	63.61	76.84	89.06	101.78	114.20
- 8	12.69	25-88	38.07	50.76	68.45	76.14	88.83	101.52	114.21
9.0	12.66	25.32	37.97	50.63	68.29	75.95	88.61	101-27	113.92
- 2	12.63	25.25	37.88	50.51	63.18	75.76	88.38	101.01	118.64
- 4	12.59	25.19	37.78	50.88	62.97	75.57	88.16	100.76	113.35
6	12.56	25.13	37.69	50.25	62.81	75.88	87.94	100.50	118.07
8	12.58	25.06	37.59	50.13	62.66	75.19	87:72	100.23	112.78
0.0	12.50	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87-50		112.20
							,		
	١.		Į	[					

Safel LXXV. Salorimetrifde Temperaturmeffungen. Barmemengen gur Erwarmung eines Rilogrammes Gifen von 0° auf T° C.

Т	Calorien	T	Calorien	Ţ	Calorien	Т	Calorier
10	1.08	309	86.20	349	41.89	389	47:45
11	1.17	310	86.63	350	42.02	390	47.59
12	1.28	311	36.77	351	42.16	391.	67.78
1,3	1.38	312	36.90	352	42.30	892	47.87
14	1.49	313	87.08	858	4 .43	393	48.02
15	1.60	314	37.16	354	42.57	394	48.16
16	1.70	315	37.30	3 <b>5</b> 5	42.71	395	48.30
17	1.81	316	87.48	856	42.85	396	48.44
18	1.92	317	87.56	357	42.98	397	48.58
19	2.02	318	87.70	358	43.12	898	48.73
20	2.18	819	37.83	859	43.26	399	48.87
21	2.24	3 2 0	37.96	<b>36</b> 0	43.40	400	49.01
22	2.85	821	38.10	861	43.54	401	49:15
23	2.45	322	38.23	362	43.67	402	49.30
24	2.56	828	38.37	363	43.81	408	49.44
25	2.67	324	38.20	364	43.95	404	49:58
26	2.78	325	38.68	3 <b>6</b> 5	44.09	405	49.73
27	2.88	325	88.77	366	44.23	406	49.87
28	2.99	327	88.90	367	44.37	407	50.01
29	3.10	328	39.04	368	44.21	408	50:16
80	8.21	829	89-17	369	44.64	409	50:80
81	8.35	880	39.81	870	44.78	410	50.44
82	3.42	331	39-44	871	44.92	411	50.59
83	3.28	332	39.57	372	45.06	412	50.73
84	3.64	888	39.71	373	45.20	413	50.88
35	3.75	834	89.85	874	45.84	414	51:02
86	8.86	385	39.98	875	45.48	415	51.17
87	3.96	886	40.12	376	45.62	416	51.81
88	4.07	887	40.25	377	45.76	417	51.45
89	4.18	838	40.39	378	45.90	418	51.60
40	4.59	389	40-52	879	46'04	419	51.74
300	85.81	340	40.66	380	46.18	420	51.89
801	85.44	341	40.79	381	46.82	421	52.08
302	85.28	342	40.93	382	46.46	422	52.18
308	85 71	343	41-07	388	46.60	428	52.83
804	85.84	344	41.50	884	46.74	424	52.47
805	35.97	345	41.84	885	46.88	425	52.62
806	86.10	346	41.48	386	47.03	426	52.76
807	36.24	847	41.61	387	47.17	427	52.91
808	36.37	848	41:75	388	47.31	428	58-05

T	Calorien	Т	Calorien	T	Calorien	Т	Calori
429	58.20	472	59.60	570	75.09	785	114.0
430	58.85	473	59.75	575	75.92	790	114.9
431	58.49	474	59.90	580	76.75	795	115.9
482	58.64	475	60.06	585	77.58	800	116.9
438	58.79	<b>₹</b> 76	60.51	590	78.42	805	118.0
484	53.98	477	60.36	595	79.26	810	119
485	54.08	478	60.51	600	80.10	815	120.
486	54.28	479	60.67	605	80.95	820	121.
487	54.87	480	60.82	610	81.80	825	122.0
438	54.52	481	60.97	615	82.65	880	128.0
439	54.67	482	61.12	620	83.21	835	124
440	54.83	488	61.28	625	84.37	840	125
441	54.96	484	61.48	680	85.24	845	126.8
442	55.11	485	61.28	685	86.11	850	127.9
443	55.26	486	61.74	640	86.98	855	128.
444	55.41	487	61.89	645	87.86	860	129
445	55.22	488	62.04	650	88.74	865	130
446	55.70	489	62.50	655	89.62	870	131
447	55.85	490	62.85	660	90.21	875	182
449	56.00	491	62.50	665	91.40	880	133.0
449	56.12	492	62.66	670	92.30	885	134
450	56.30	498	62.81	675	98.20	890	185
451	56.45	494	62.97	680	94.10	895	136.8
452	56.60	495	68.12	685	95.01	900	137.8
453	56.74	496	63.28	690	95.92	905	139-0
454	56.89	497	63.43	695	96.88	910	140-1
455	57.04	498	68.59	700	97.75	915	141.9
456	57.19	499	63.74	705	98.68	920	142.
457	57.84	500	63.90	710	99.60	925	148.4
458	57.49	""	1	715	100.24	980	144.5
459	57.64	505	64.67	720	101.47	985	145.7
460	57.79	510	65.45	725	102.41	940	146.8
461	57.94	515	66.24	780	108.85	945	147.9
462	58.09	520	67.03	785	104.80	950	149-1
463	58.24	525	67.82	740	103.25	955	150.2
464	58.39	580	68.61	745	106.21	960	151.4
465	58.54	535	69 41	750	107-17	965	152.5
466	58.69	540	70.21	755	108-18	970	158.7
467	58.84	545	71.02	760	109.10	975	154.8
468	59.00	550	71.82	765	110.07	980	156.0
469	59.15	555	72.64	770	111.05	985	157.9
470	59.80	560	78.45	775	112.08	990	158-8
471	59.45	565	74.27	780	118.01	950	159

Т	Calorien	Т	Calorien	T	Calorien	T	Calorien
1000	160.76	1060	175·88	1120	190.76	1180	206.90
1010	163-14	1070	177.89	1180	198.89	1190	209.66
1020	165.55	1080	180.42	1140	196.05	1200	212.45
1080	167.98	1090	182-97	1150	198.73	ı	
1040	170.43	1100	185.55	1160	201.48	ı	
1050	172.89	1110	188-14	1170	204-15		

Gafel LXXVI. Pfydrometertabelle jur Beftimmung bes Feuchtigleitsgehaltes von 1 m3 Luft in Grammen.

i i		Differe	ng bes 1	trodene	n unb t	es bef	euchtet	en Th	rmome	eters i	ı ° C.	
Lemperatur G.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-20	1.2	0.8	0.1									
-19	1.6	0.9	0.2					_		_	_	
-18	1.8	1.0	0.3		_					_		
-17	1.9	1.1	0.4		_	_				_		_
-16	2.0	1.2	0.2	_		_		_	_	_	_	
-15	2.1	1.4	0.6	_			l l	_		_		_
-14	2.3	1.2	0.8	_	_	_	_	_	_		_	
-13	2.1	1.6	0.9	0.1	_		_	_	_	_	_	
-12	2.6	1.8	1.0	0.3		_	_		_	<b> </b>	_	
-11	2.7	2.0	1.5	0.4	_		_					
- 10	2.9	2.1	1.3	0.6		_	_	_	_		_	l
<b>—</b> 9	3.1	2.3	1.2	0.7	_	_	_		_		_	
<b>- 8</b>	3.3	2.5	1.7	0.9	0.1	_	_		-		_	
- 7	3.2	2.7	1.9	1.1	0.3					_	_	_
- 6	3.7	2.9	2.1	1.3	0.5	_	l	_		-	_	
- 5	4.0	3.1	2.3	1.5	0.7	_		_	_	_	_	_
<b>- 4</b>	4.2	3.4	2.5	1.7	0.9	0.1		_			_	_
- 3	4.2	3.6	2.8	1.9	1.1	0.3	_					
- 2	4.8	3.9	3.0	2.2	1.4	0.5	_	_	_	_	_	_
- 1	5.1	4.2	3.3	2.4	1.6	0.8	_	_	_			
0	5.4	4.5	3.6	2.7	1.9	1.0	0.2		_		_	<b> </b>
+ 1	5.7	4.7	3.8	2.9	2.1	1.2	0.4	_		_	_	_
2	6.1	5.1	4.1	3.2	2.3	1.4	0.2		-	_	_	_
3	6.2	5.4	4.4	3.4	2.5	1.6	0.7	_		-	_	-

1 #		Differeng bes trodenen und bes befeuchteten Thermometers in . C.											
Lemberatur • C.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 4	6.9	5.8	4.8	3.7	2.7	1.8	1.0	_	_	_	_	· .	_
5	7.3	6.2	5.1	4.1	8.1	2.1	1.2	0.3	_	_	_	_	_
6	7.7	6.6	5.2	4.5	3.4	2.4	1.4	0.5	-	_	_		
7	8.2	7.0	5.9	4.9	8.8	2.8	1.8	0.8	_	_		_	_
8	8.7	7.5	6.4	5.3	4.2	3.5	2.1	1.1	0.2	_		_	_
9	9.2	8.0	6.9	5.7	4.6	3.6	2.5	1.2	0.2	_	<b>—</b> ·	_	-
10	9.7	8.5	7.3	6.2	5.1	4.0	2.9	1.9	0.8		_	_	_
11	10·3	9.1	7.9	6.7	5.6	4.4	3.3	2.8	1.5	0.2	<b>-</b>	_	_
12	10.9	9.7	8.4	7.2	6.0	4.9	3.8	2.7	1.7	0.6	_	_	_
13	11.6		9.0	7.8	6.6	5.4	4.3	3.1	2.1	1.0	-	-	-
14	12.2	10.9	9.6	8.3	7.1	5.9	4.8	8.6	2.2	1.4	0.4	_	_
	13.0	11.6	10.8	9.0	7.7	6.2	5.8	4.1	3.0	1.9	0.8	_	<b>—</b>
16	13.7		10.9	9.6	8.3	7.0	5.8	4.6	8.2	2.4	1.3	0.2	
17	14.2	13.1	11.6	10.3	9.0	7.7	6.4	5.5	4.0	2.9	1.7	0.7	_
18	15.3	13.8	12 4	11.0	9.6	8.3	7.0	5.8	4.6	3.4	2.2	1.1	_
19	16.2	14.7	13.2	11.7	10.3	9.0	7.7	6.4	5.1	3.9	2.8	1.6	_
. 20	17.1	15.2		12.2		9.7	8.8		5.8	4.2	8.8	3.3	<b> </b>
21	18.1		14.9	13·4	11.9	10.5	9.1		6.4	5.1	3.9	2.7	_
22	19.1			14.2	12.7	11.2	9.8	8.4	7.1	5.8	4.2	3.3	_
23	20.2	18.2		15.2	13.6	12.1	10.6	9.2	7.8	6.4	5.2	8.8	2.5
24	21.3			16.1	14.2	12.9	11.4	10.0	8.2	7.2	5.8	4.2	3.1
25	22.2	20.6		17.1	15.2	13.8	12·3	10.8	9.3	7.9	6.2	5.2	8.9
26	23.8	21.8		18.2	16.9	14.8	13.2		10-1	8.7	7.8	5.9	4.6
27	25.1	23.1		19.3	17.5	15.8	14.5		11.0	9.2	8.1	6.7	5.3
	26.4	24.4		20.5	18.7	16.9	15.5		11.9	10.4	8.9	7.5	6.1
29	27.9	25.8	23.7		19.8	18.0	16.3			11.3	9.8	8.3	6.8
30	29.4		25.1		21.1	19.2	17.4	15.6		12.3	10·7	9.1	7.7
31		28.7	26.2	24.4	22.4	20.4	18.2	16.7	15.0	13.3	11.6	10.1	8.5
32	32.6	30.3		25.8	23.8	21.7	19.8	17.9	16.1	14.3	12.7	11.0	9.4
38	34.4	31.9	29.0	27.3	25.2	23.1	21.1	19.1	17.3	15.4	18.7	12.0	10.4
34	36.2	33.7	31.2	28.9	26.7	24.5	22.4	20.4	18.2	16.6	14 8	18-1	11.4
35	38∙1	35.5	33.0	<b>30</b> ·6	28.2	26.0	28.8	21.8	19.8	17.8	16.0	14.2	12.5

Cafel LXXVII. Reber den Baffergehalt von 1 Rubitmeter mit Bafferdampf gefättigter Luft.

Temperatur ⁰ C.	Gramme Wafferbampf per 1 m3 Luft	Temperatur © C.	Gramme Wasserbampf per 1 m³ Luft
-20	1.5	+16	13.7
-15	2.1	17	14.5
-10	2.9	18	15.3
<b>— 5</b>	4.0	19	16.2
Õ	5.4	20	17.1
+ 1	5.7	21	18.1
່ ຈ	6:1	22	19.1
` 3	6.5	23	20.2
4	6.9	24	21.3
. 5	7.3	25	22.5
6	7.7	26	23.8
7	8.2	• 27	25.1
8	8.7	28	26.4
. 9	9.2	29	27.9
. 10	9.7	30	29.4
11	10.3	31	31.0
12	10.9	32	32.6
13	11.6	33	34.4
14	12.2	34	36.2
15	13.0	35	38.1

# Sach- und Namens-Register.

A. Seite	Bell Lowthian 115
	Berthelot 48, 159
Requivalent, calor., d. Elettris	Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the consti
Aequivalent, mech., d. Wärme 51	
24ggerguegaleune	Bilbungswärme, specif 79, 81 Pilmet C
	2019017
Ammoniat	
**************************************	m = 11
	Bouffignault 218
Andree 269, 277	Brauntohlen 133
Andrew's 47, 214 Withresit	" Theer 74
willing the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o	Brennbarteit 166
atphient.	Brennstoffe, allgem 132
Arbeit,	" Eintheilung 132
" äußere Bewegungs. 23	" feste 132
" " Berichiebungs 22	" fluffige 133
" innere Bewegungs. 23	" fossile 138
" " Berschiebungs 22	" gasförmige 133, 172
Aschengehalt 135, 167	" rohe 133
Atom 16	" vegetabilische . 182
August (Psychrometer) . 286	" vertohlte 138
Musbehnung 35	Brennftoffmenge, verbrauchte 191
" absolut 35	Brennwerth, abfol 138
" fubische 35	, specif 138
" lineare 35	29 nd 223
" scheinbare 36	Bull 101, 196
wahre 35	Bunfen 48, 72, 97, 107
Ausbehnungs-Coëfficient. 35, 36, 37	Bunte 196, 294, 358
Avogabro 55	,
Avogadro'sches Geset 55	Œ.
Rterman 457	Salorie 47
<b>25</b> .	Calorimeter 141, 252, 277
<b>Ballina</b> 359	Carnelley 80
Bedert 224	Celfius
	1 - 1

Seite	Seite
Clarte       60         Claus       247         Claufius	Rairebairn 54
Claus 247	Fairebairn 54 Faraday
Claufius 49. 54. 55	Favre 146
Coalievina 358	Feuerungsanlagen, Definition 4
Cropa. A 106	Eintheilung 5
Coglievina	Firle 208 Fifcher Ferb 266
	Fifcher Berb 266
<b>3</b> ).	<b> </b> 309
Dalton 43	" H 309 Flammbarkeit 166
Dalton 43 Dalton'sches Geset 48 Debren 5	Flamme 67 Fliegner 54 Flüffigleitswärme
Debray, H	Fliegner 54
Defaga 42	Flüffigfeitsmarme 53
Destillation, trodene 174	Frankland 215
Deftillation, trodene, d. Stein-	
tohlen 178	<b>G</b> .
Deftillation, trodene, b. Holzes 175	Gas, natürliches 138
Destillation, trodene, d. Torfes 177	Gafe, gemischte Destillations:
Destillationsgase 174	u. Berbrennungs 197
Deville 100, 218	(Sasanalvie 294
Deftillationsgase 174 Deville 100, 218 Diffociation 22, 57, 99	Gasfeuerung 172
Diffociationsspannung 107	Gasfeuerung 172 Gasgiebigleit 167
Durre 187, 192	Gassammelapparate 295
Dulong . 140, 146, 151, 158	Gassammelapparate 295 Gasvolumeter v. Lunge 40
Diffociationsspannung 107 Dürre 187, 192 Dulong . 140, 146, 151, 158 Durchschnittsproben . 184, 290	<b>Gan Luffac   .     37, 38, 54,   55</b>
	Say Luffac'fches Gefet 56
Œ.	Gan Luffac Mariott'iches Ge-
Chrenwerth, J. v. 69, 101, 170, 190	fet 37, 38, 42, 55 Gemenge 16 Generatorgas 133
Chrenwerth, J. v. 69, 101, 170, 190	Semenge 16
einfache Körper 16	Generatorgas 133
Elektricität, Aequivalent, calo-	Beichwindigkeit d. Wolekular:
risches 122	bewegung 25 Geschwindigkeit b. Berbren-
Elektricität, Maßeinheiten . 122	Geschwindigkeit d. Berbren-
Elettricitäts:Quellen, elettri-	nung 107
icher Ruteffect berfelben . 359	Gichtgaje 188
Element 16, 59	Gidigafe, Regeneriren berfelben 189
Energie 18	Gillot
" actuelle 20	Smelin, Otto 140, 163
" ber Bewegung 20	graditationsman 18
" der Lage 21	Gruner . 185, 193, 210, 278
Energie	<b>5</b> .
" potentieue 21	E
Entrammungspuntt 107	Sauer 292 Deizeffect, pyrometrifder 89
Entzündlichkeit 166 Entzündungtemperatur 107, 108 Erhardt 245	Deigestell to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
Grhapht 24	Trisincerti 100
Etyutut 245	Deizwerth
<b>ઈ</b> .	, precipiyes 100
Fahrenheit 221	141, 146
Ծացուսոււ	i 141, 140

Seite	Seite
	207.
Hempel	•
frachafenhilans 246	Maier, Philipp 292
Sola 190	margis, Paul 219
Homofenbilanz	Margis, Baul
Holzkohle 133	wartotte jages wejet 55
· <u>·</u>	Kartinofen 336
3.	Mazimalspannung 34
36beton 191	Marwell 17, 48
Jodeton 191 Japing 359	Mayer, B
Japing	Meibinger Ofen 303
Jicinsty	Mendelejem 80
30un 209	Meffungen bei Beigversuchen 220
Juptuer 28, 31, 79, 81, 119, 120,	Meyer, Lothar 61
134, 163, 167, 168, 197, 295,	Moment ber Bewegung 18
817, 345	Moletul 15
	Molekular-Gruppen 16
<b>જ્ઞ</b> .	Moletular-Berbindungen 16
	Marin
Alinghammer 245	Morin 309 Mud
Klinkerfueh-Lamprecht 286	
Rörper, einfache 16	Müller, Fr. C. G 183, 206
Körper, homogene 16	· · · · ·
Rohlenausbeute 136	N.
Rohlenausbeute 136 Rohlenstickft 182	Räffegehalt 167
Rofe 183	Raumann
Kokeausbeute 136	Normalzustand b. Gafe 39
Rraft 17	and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a continuous and a
,	<b>D</b> .
<b>ջ</b> .	Dr. mrs. F. mr. itam.
=	Oberflächenleitung 111
Lamy 224	D30n 214
<b>Langer</b>	₽.
Laurié 80	•
Leblanc 216	Paul, Friedrich 803, 358
Leuchtgas 133	Pape 283
Luft, athmosphärische 210	Beclet 166
Luft, athmosphärische, Ammo-	Bettentoffer 216
niakgehalt 217	Beutert
Luft, athmosphärische, Rohlen-	Bfaundler 18, 48, 76, 160, 222, 288
fäuregehalt 215	Bictet
Luft, athmofpharifche, Djon-	Blattner
gehalt 214	Boft 295
Luft, athmosphärische, Sauer.	Roillon 44
ftoffgehalt 211	Poisson 44 Boisson'sches Geset 44
Ruft athmosphänista Master	Potentints Wift 22
Luft, athmosphärische, Waffer-	Botengirtes Mariotte'fches
gryuit	
gehalt 215, 286 Luftüberschuß 74 Lugiginin 160 Lunge 40	Brincep'iche Legirungen 245
Rugiginin 160	Prüfung von Beleuchtungs-
Eunge 40	anlagen 349

Seite	Seite
Prüfung von Feuerungsan.	Segers Pyrostop 250
lagen 302	Seubert, R 61
Brüfung von Alammöfen . 336	Siedepunkt 24, 31
" " Basgeneratoren 319	Siedepunkt 24, 31 Siemens 119, 277, 345
Prüfung von Gasmotoren . 358	Martindsen 386
" " heizanlagen . 302 " " Keffelfeuerungen 309 " " Schachtöfen . 345	Silbermann 146 Smith, A 217
" " Reffelfeuerungen 309	Smith, A 217
" " Schachtöfen . 345	Soret 214
Pyrometer 221	Spannungs.Coöfficienten 37
Byrometer	Speisemaffer 291
" elektrische Wider-	Sprengpraparate, beren Rug-
### Cetteringe	effect
Pyrometer, Grafit 224	Steinfohlen 133
" Luft 224	Steintohlen-Claffification . 136
" Kegel 250	" »Ruß 75 " »Theer 74
" Warmor 224	" = Eheer 74
" Wedgwoods 223	Strahlungsvermögen 165
Approsion	~
Byrometrischer Beizeffect 89 Bipchrometer	<b>T.</b>
Platrametriffe Differen	Taite 54, 214
Psychrometrische Differenz . 286	Temperatur 24
<b>37</b> .	Teffié du Motah 218
	Taite
Réaumur	Thaupuntibestimmung 289
<b>Regnault</b> 38, 53, 160	2 yeer
Meijet 215	" bestimmung 299
Minman	Thermodemiiche Grundlegren 75
Mon	Ehermometer
Manager 103, 129	" Mallerltoll-Onegr
Topiourajau	ortanian 40 70 70 00
" leuerung 172	<b>Lipumjen</b> 45, 75, 79, 80
20.12 140, 140	Cellinum
Réaumur	Thermodemisse Grundlehren 75 Thermodemisse Grundlehren 221 Thermometer
<b>. E</b> .	Torf
Schertel 245	Transf
Schiegprapar., beren Rugeffect 360	Zibbli
Schmelztemperatur 23, 27	u.
" -wärme, latente 51	Untersuchung von Feuerungs:
	anlagen, Allgemeines 7
Edmidhammer. 28 297	Untersuchung von Feuerungs
Schmidt. & 22, 23, 42, 47	anlagen, Rugen berfelben 1
Schneiber, C. S 259. 260	Untersuchung von Feuerungs.
Shuller, A 48	anlagen, 3med berfelben 1
", totale	
291, 295, 309.	왕.
Schwerfraft 18	Balenz 58
Schwerkraft 18 Seger 250	Balenz 58 Berbindungen, cemische 16
	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Seite	Seite
Berbrennung, theoretisch nö-	Barme-Effect, theoretifder . 139
thige Luftmenge 68	" Einheit 47
Berbrennung, unvollftanbige 66, 72,	. Emifionspermogen.
97	Emiffione vermögen, absolut: 121
Berbrennung, vollftanbige . 66	Barme . Emiffionsvermögen,
Berbrennungsagie 185	relatives
Berbrennungsgafe 185 , -proceß 66 , -temperatur 89, 101,	relatives 121 " Leitung 109
stemperatur 89, 101.	änkere . 109
108	innere . 109
Berbrennungsmarme 78	"Leitungscoefficient. 111
#20me	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" -zone 68 Berbampfungsmärme 58, 164	" sStrahlung 109 120
Intente 51	Tanuna 78
totale 51	" - 138
Rerhunftung 84	Magner W 74 178 206
Rerasiunaamärme 167	Martha 12
" latente . 51 " totale . 51 Berounstung 34 Bergasungsmärme 167 Biolle	Wagner, R 74, 178, 206 Wartha
Bohl 177	" Bestimmung 135
<b>Bolhard</b> 301	" -Gas
Bolum, specifisches 54	" Stoff, bisponibler . 134
Bolumetrifche Busammen-	m
setung ber Gase als Grund-	"-wert 144 Bedgwood 223
lage von Berechnungen . 61	Weinhold A F. 107, 223, 253, 257
tuge von Seceuntungen . 61	258. 261
23.	258, 261 Weifbach
Wärme 17, 22	Mantiatait 50
	Werthigfeit 58
	Biborgh 225 Bintler, Cl 295
" latente 28, 51	Windows as Walimmuna har
" " äußere 53	Windmenge Bestimmung ber-
" " innere 53	felben 292 Wülner 146
" specifische 48	
" " mittlere 49	26 urt
" manre 49	O
" wahre 49 " "Capacität 48 " "Durchgang 113 " "Effect, absoluter 138	3. Benger 214 Beuner 54
"Durchgang 113	Benger 214
" Meet, absoluter 138	Heuner
" " specifischer . 138	Berfepungstemperatur 99

## Alphabetisches Register der Sabellen.

<b>x.</b>	Seite
Seite	Deftillation, trodene, bes
Atmosphärenbrud 422	Poljes 175
Atomgewichte ber Glemente 472, 474	,, bes Torfes 177
Ausbehnung, cubifche, fefter	Dichte ber Gase 431
Rörper	Heighte ber Gase
Rörper	" " Luft 427
Rärner	bes Wassers 388
Ausbehnung der Gase .393, 394	Dillociation ook Stomaniilen sa
" bes Quedfilbers 388	" " Unterfalpeters
" bes Waffers 388, 391	fäure 100 Druck ber Atmosphäre 422
" lineare, fester .	Oruct der Atmosphäre 422
" bes Quedfilbers 388 " bes Baffers 388, 391 " lineare, fefter . Rörper . 373, 377, 381, 382	Œ.
29.	
Barometerablejungen, Reduc-	Clemente 59  "Atomgewichte der- felben 472, 474  Entzündungstemperaturen . 108
tion von 419	gromgewichte der-
Barometerftanb, bemfelben ent.	Gutelin 472, 474
sprechender Luftbruck 424	Surgundungstemperaturen . 108
Barometerftanb, mittlerer, bei	₩.
verschiebenen Deereshohen	ľ
491 492	Factoren jur Berechnung ber
9ihungamärme 475 476 480	Länge einiger Rörper bei ber
Bilbungsmärme . 475, 476, 480	Temperaturt aus jener bei 0° 381
1m3 der Berbindung ober	G.
einer Componente im gaß-	•
förmigen Zustande 482	Gafe, Dichte berfelben 431
Bilbungsmarme, specififche 81, 82,	Gemicht berfelben 431, 432
83, 84, 483	Gasvolumen, Reduction von 396
Brennmaterialien, natürliche. 170	401, 411, 412
pertoblte . 172	Gewicht ber Gase 431, 432
Brennwerth von Kohlen . 172	" " Roblenfaure 429
	" " Luft, hilfsta-
Œ.	bellen ju beffen Berechnung 424
Calorimetrifche hilfstabellen	426
495, 499	5.
495, 499 <b>Capillarcorrection</b> 421	
<b>9</b> ).	Heizeffect von Rohlen 162
Mattination tradens 190	G.
Destillation, trodene 180	1
,, , ber Steins kohle	Rohlenfäure, Dichte berfelben 429 Bewicht 429
IDUIE 110	າ ພາກເພນ 429

Seite	_ Seite
<b>2.</b>	<b>5.</b>
Latente Schmelzwärme einiger	Sauerftoffbedarf ber Brennftoffe 69
Stoffe 456	Schmelapunkte 28, 361
Latente Berbampfungemarme	" ber Regelppro-
einiger Stoffe 460	meter 250
Linien, Barifer; Bermanblung	Schmelzpuntte ber Prinzep'.
in Millimeter 421	schen Legirungen 246
Luft, Dicte berfelben 427	Schmelzwärme, latente, einiger
" Gewichtsberechnung,	Stoffe 456
Silfstabellen 424, 426	Somelzwärme, totale, einiger
Luft, Rohlenfäuregehalt 216	Stoffe 459
" Sauerstoffgehalt 211	Schmelzwärme von Schladen. 457
" Wassergehalt215, 503	Siebepunkte
" Bedarf 69, 71 , Drud bei verschiedenem	" bes Waffers bei
	verschiedenem Drude 871 Spannfraft bes Quedfilber-
Barometerstande 423   Luftthermometer, Bergleich mit	
Quedfilberthermometer 493, 494	dampfes 372
Zucu juberigermomente 200, 202	Spannfraft bes Wafferbam- pfes
991.	Spannfraft verfciebener
Mittlerer Barometerstand bei	Flüffigteiten 372
verschiebenen Meereshöhen 423	Spannungs-Coëfficienten ber
2007,200	Gase
<b>\$.</b>	Specififche Marme ber Gafe 452
Parifer Linien, Bermandlung	Specififche Barme ber Gafe
in Millimeter 421	bei constantem Drud 452
Brincep'iche Legirungen,	Specififche Barme ber Gaje
Schmelzpuntte berfelben . 246	bei constantem Bolum 454
Pfychrometertabelle 501	Specifische Warme bes 3ri-
Pprometer, calorimetrifces	diums 447
von <b>Andrée 27</b> 6	Specifische Wärme bes "
Pyrometer, Regele von Seger,	Platins 447
Schmelzpuntte 250	Specifische Warme bes Qued.
Pyrometer, Luft-, von Wiborgh,	filbers 450
Correctionstabelle 239	Specifische Barme bes Schmieb-
, <b>v</b> .	eisens
~~	Specififche Barme bes Baffers 436
Quedfilberthermometer, Ber-	448
gleich mit Luftthermometer 493,	Specifische Wärme einiger
494	Körper im flüffigen und bampfförmigen Aukande . 451
₩.	bampfförmigen Zuftande . 451 Specifische Wärme einiger
Reduction von Barometerab-	Rörper im festen und flus-
lesungen 414, 419, 421	figen Zustande 448
Reduction von Gasvolumen 396	Specififche Barme verschiebe-
401, 411, 412	ner Körper 450
Reduction von Wafferdrud auf	Specififche Barme von Flufig-
Quedfilberbrud 423	feiten 451

· Seit	
· <b>T.</b>	₩.
Tenfion bes Bafferbampfes 369, 870 Thermometer, Bergleichung	Barme specifische, der Gase.
von Quedfilber- und Luft-	bei conftantem Drude 452 Barme, fpecififche ber Safe .
thermometern 493, 494 Thermometer-Correctur megen	bei conftantem Bolum . 454
bes herausragenben Fabens 49:	Barme, specifische bes Fri-
Thermometerstalen, Umrech-	diums
nungsformeln 229	Wärme, specifische, bes Platins 447
Thermometerstalen, Umrechs nungstabellen 483, 485, 487, 490	" " " Qued's 150
nangotatata 100, 200, 201, 400	And me, intelligitation of the miles.
u.	etiens 440, 446
Unvollfommene Berbrennung 7	Barme, ipecifische, bes Baffers 436,
·	Barme, fpecififche, einiger
28.	Rorper, im feften und fluffi-
	gen Zustande 448
Berbrennungstemperaturen . 90	D   Wärme, specifische, einiger Kör=   per, im flüssigen und damps=
meffene 104, 105, 10	
Verbrennungstemperaturen	Barme, fpecififche, fefter Rorper 436
graphifche Tabellen, 102, 103, 10	
Berdampfungswärme bes	Rörper
Wassers 463, 465, 46	6 feiten 451
Berbampfungsmärme, latente,	Wärme, - Aequinalent 52
einiger Stoffe 46	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Berdampfungsmärme, totale, einiger Stoffe 462, 462	per 1 m³ 95 B Wärme-Durchgangs-Coöffi-
Bergleichung von Quedfilbers	cienten 114
und Luftthermometern 493, 49	Wärme-Leitungs-Coöfficienten,
Berhältnis der specifischen	äußere 112, 113
Wärmen der Sase bei con- stantem Drucke und bei con-	Barme-Leitungs-Coöfficienten, innere 110
stantem Bolum 45	
Berlangerung verschiebener	mauern 115
Patexialten bei verschiedenen	Bafferbrud, Bermanblung in
Temperaturen	2 Quedfilberdruck 423 Waffergehalt der Luft 503
Linien in Millimeter 42	
Bermanblung von Bafferbrud	
in Quedfilberbrud 42	
Bolum des Wassers bei ver-	Bufammenfetzung, gasvolumes
schiebenen Temperaturen 388, 39	1   tristhe 62

# Tehrbuch

ber

# Meiz- und Büftungs-Technik

nach

leichtfaßlichen Theorien

unb mit

besonderer Berücksichtigung der Bedürfniffe der Fraxis.

Bon Friedrich Paul, Baurath bes Biener Stabtbauamtes.

50 Bogen. Groß-Octav. Mit über 300 Abbildungen. In 4 Abtheilungen à 2 fl. 50 kr. — 4 M. 50 Pf. Complet, eleg. geb. 11 fl. — 20 M.

Die

# Briquette-Industrie

unb bie

#### Brennmaterialien.

Mit einem Anhange:

Die Anlage der Dampfkeffel und Gasgeneratoren

mit besonberer Berücksichtigung

der randfreien Verbrennung.

Rach ben neuesten Quellen und eigenen langjährigen Erfahrungen.

Bon Dr. Briedrich Jünemann, technischer Chemiter.

Mit 48 Abbilbungen. 26 Bogen. Octav. Geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark. Gleg. geb. 3 fl. 20 fr. = 5 M. 80 Pf.

### A. Hartleben's Verlag in Dien, Peft und Leipzig.

agg

Digitized by Google

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

		10	
	A4. 7	1	
(/ [])	- * · /-	1 Jack	
		404	
	197		
form 410	+ +		



# W YORK PUBLIC LIBRARY FERENCE DEPARTMENT s under no circumstances to be ken from the Building Digitized by Google

